

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012 Norme NF X 46-020

22 SQUARE BEAUREGARD



77140 NEMOURS

Rapport N°: 20LAX0002 19/07/2018 1/22



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	Bâtiment collectif	Adresse :	22 SQUARE BEAUREGARD 77140 NEMOURS
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage:		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2\ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom:	ОРН77	Documents remis :
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :

A.3\ EXECUTION DE LA MISSION

A.J (LALCO HON DE LA	(WIIDDIO IV		
RAPPORT N°:	20LAX0002	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	19/07/2018	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par:	Samuel DUBOS	Organisme d'assurance	AXA France
		professionnelle :	
N° certificat :	CPDI 4697	Adresse assurance :	
			313 Terrasses de l'Arche
			92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	27/01/2018	N° de contrat d'assurance :	10063271004
Organisme certificateur	I.Cert	Date de validité :	31/12/2018
	Parc EDONIA - Bâtiment G -		
	Rue de la Terre Victoria -		
	35760 SAINT GREGOIRE		

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 28/07/2018

Cabinet: EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric** Nom du diagnostiqueur : **Samuel DUBOS**



Rapport N°: 20LAX0002 19/07/2018 Version: 28/07/2018



C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2\ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	
A.3\ EXECUTION DE LA MISSION	
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	
C\ SOMMAIRE	3
D\ CONCLUSIONS	
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	5
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	
G \ RAPPORTS PRECEDENTS	7
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	8
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES	15
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES	18
ATTESTATION(S)	20
CERTIFICAT DE COMPETENCES	21



D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Local 1		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sol	20LAX0002P001	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Local 1		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + matériau compact gris hétérogène non séparable	Sol	20LAX0002P001	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Local 1		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sol	20LAX0002P001	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Local 1		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + matériau compact gris hétérogène non séparable	Sol	20LAX0002P001	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sol	20LAX0002P001	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + matériau compact gris hétérogène non séparable	Sol	20LAX0002P001	zso	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Rapport N°: 20LAX0002 19/07/2018 4/22



Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	Bâtiment collectif		Selon BT			



OFFICE F	MET ADRESSE I			BON	I DE TRAV	∕AUX №	2018 16755
5 Square 77140 NE	Beauregard MOURS 64.28.41.57	Fax: 01.64. Siret: 277700	28.42.02 01900015				_
Objet SERVICE LOCALISATION	ENTRETIEN NEMOURS Programme Tranche 2	Techniciens 20 NEMOURS	- BEAUREGAR	ÉMÉTTE:	0321734144 UR TAHIRI F Étage 00		odule 20LAX0002
ADRESSE		. INITIATIVES 77			Retrait des clés	CHEZ LE LOCATAI Tél. personnel	0164874580
σέ		ION 15 JOUI	9.70,000		ODE DU 10:07	2018 AU 24-07-	2018
ARTICLE		DÉSIGNATION	. 1		QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T	. TOTAL H.
AMI50		AMIANTE AVANT TVX REPARATIONS URGI			1,00	5.00	5,00
AM170	ANALYSE EN	LABORATOIRE - AN. 50 PRELEVEMENTS			2,00	25,00	50,00
TOTAL H.T. H.T. ACTUALI COEFFICIENT HABAIS TOTAL H.T. T.V.A. TOTAL T.T.C	SE	20,00 %					
AFFECTATION E CODE BUDGET 1 HONAMI	RUBRIQUE	INSTANCES NEM SN			OU POSTE BUDGÉTA		MONTANT T.T.C 66,00
AFFECTATION A CODE BUDGET 1 HONAMI	n Al	ÉFÉRENCES PATRIM 2 0000 AX			CES OCCUPANT TIATIVES 77 (HAQU	DET SANDR	MONTANT T.T.C 66,00
	3 9 9 9	Voir en page	2 la suite du	BON DE T	RAVAUX N° 20	18 16755	

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

Rapport N°: 20LAX0002 19/07/2018



F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :



G\RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

Rapport N°: 20LAX0002 19/07/2018

7/22



H\RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Salle repos			OUI	CONCERNEE
Local 1			OUI	CONCERNEE
Entrée			OUI	CONCERNEE
Cuisine			OUI	CONCERNEE
Sanitaires 1			OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Salle	Béton				Parquet	Peinture			
repos					flottant				
Local 1	Béton	Mâchefer			Dalle de sol	Peinture			
Entrée	Mâchefer	Béton			Dalle de sol	Peinture			
Cuisine	Mâchefer	Béton			Carrelage	Peinture			
Sanitaires 1	Mâchefer	Béton			Carrelage				

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Local 1		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	20LAX0002P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Local 1		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + matériau compact gris hétérogène non séparable	20LAX0002P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	20LAX0002P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + matériau compact gris hétérogène non séparable	20LAX0002P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

Rapport N°: 20LAX0002 19/07/2018



ZSO: Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Local 1		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	20LAX0002P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Local 1		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + matériau compact gris hétérogène non séparable	20LAX0002P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO: Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Sanitaires 1		Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac hétérogène non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	20LAX0002P002	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Sanitaires 1		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	20LAX0002P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle repos		Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac hétérogène non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	20LAX0002P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle repos		Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac hétérogène non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	20LAX0002P002	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

Rapport N°: 20LAX0002 19/07/2018 9/22



PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle repos		Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac hétérogène non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	20LAX0002P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	zso
Salle repos		Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac hétérogène non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	20LAX0002P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	zso
Local 1		Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac hétérogène non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	20LAX0002P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Local 1		Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac hétérogène non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	20LAX0002P002	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	zso
Local 1		Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac hétérogène non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	20LAX0002P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	zso
Entrée		Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac hétérogène non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	20LAX0002P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	zso

Rapport N°: 20LAX0002 19/07/2018 10/22



PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac hétérogène non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	20LAX0002P002	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac hétérogène non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	20LAX0002P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	zso
Sanitaires 1		Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac hétérogène non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	20LAX0002P002	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	zso
Sanitaires 1		Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac hétérogène non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	20LAX0002P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	zso
Local 1		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	20LAX0002P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	20LAX0002P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	zso

Rapport N°: 20LAX0002 19/07/2018 11/22



PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	20LAX0002P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	20LAX0002P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	zso
Cuisine		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	20LAX0002P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	20LAX0002P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	zso
Sanitaires 1		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	20LAX0002P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Sanitaires 1		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	20LAX0002P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	zso

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage





Rapport N°: 20LAX0002 19/07/2018 13/22






Rapport N°: 20LAX0002 19/07/2018 14/22



ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

	PRELEVEMENT :	20LAX0002P001		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	NUMERO DU DOSSIER		
OPH77	20LAX0002 19/07/2018	20LAX0002 19/07/2018		
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR	
Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	19/07/2018	DUBOS Samuel	
	LOCALISATION		RESULTAT	
	Sol	Fr1:A	miante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



	PRELEVEMENT :	20LAX0002P001		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	NUMERO DU DOSSIER		
OPH77	20LAX0002 19/07/2018	20LAX0002 19/07/2018		
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR	
Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + matériau compact gris hétérogène non séparable	19/07/2018	DUBOS Samuel	
	LOCALISATION		RESULTAT	
	Sol		miante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



Rapport N°: 20LAX0002 19/07/2018 15/22



	PRELEVEMENT :	20LAX0002P002		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	NUMERO DU DOSSIER		
OPH77	20LAX0002 19/07/2018	20LAX0002 19/07/2018		
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR	
Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac hétérogène non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	19/07/2018	DUBOS Samuel	
	LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B			Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



	PRELEVEMENT :	20LAX0002P003		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL	
OPH77	20LAX0002 19/07/2018	20LAX0002 19/07/2018		
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR	
Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	19/07/2018	DUBOS Samuel	
	LOCALISATION		RESULTAT	
	Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



Rapport N°: 20LAX0002 19/07/2018 16/22





Rapport N°: 20LAX0002 19/07/2018 17/22



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS nº 66862 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Tel: 02.99.35.41.41 Fax: 02.99.35.41.42

Accréditation nº 1-5967 Liste des sites et portées

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-78177 EN DATE DU 26/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client : AGENCE EHI IDF- (COMPTE MATERIAUX)-Réf. Commande ITGA: IT0718-78177 EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE Réf. Commande Client : 20LAX0002--01 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI

Reçu au laboratoire le : 23/07/2018

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) ; pas de traitement thermique ou

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

ou - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2) - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) Technique Analytique(s):

Résultat(s):

Fraction analysée		Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client :	20LAX000201 - 22 SQUARE BEAUREGARD 77140 NEMOURS 20LAX0002P001 / Bătiment collectif / Local 1 Sol Dalle de sol		Réf échantillon ITGA : IT071807-50288 Description ITGA : Dalle dure cassante grise / Colle bitumineuse noire /		
Dalle dure cassant		META	1 1	26/07/2018	compact gris hétérogène Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Colle bitumineuse noire + matériau compact gris hétérogène non séparable		MOLP	1	26/07/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 20LAXXXXV2-01 - 22 SQUARE BEAUREGARD 77140 NEMOURS Réf échantillon client : 20LAXXXXV2-02002 / Bătiment collectif / Santiares 1 Mur B Enduit Peinture béton		itiment collectif /	Réf échantillon IT Description ITGA		/1807-50289 is en vrac hétérogène / Papier / Peinture
 Enduit gris en vrac hétérogène non séparable + papier non séparable + peinture non séparable 		META	1	26/07/2018	Amiante non détecté / -

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 1/2

18/22

Rapport N°: 20LAX0002 19/07/2018



RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-78177 EN DATE DU 26/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée		Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante		
Réf dossier client :	nt : 20LAX000201 - 22 SQUARE BEAUREGARD 77140 NEMOURS		Réf échantillon ITGA : IT071807-50290				
Réf échantillon client :	20LAX0002P003 / Ba Sanitaires 1 Mur D Er	âtiment collectif / nduit Peinture	Description ITGA : Enduit platreux blanc en vrac / Peintures multiples				
 Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable 		META	1	26/07/2018	Amiante non détecté / -		

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 2/2



ATTESTATION(S)



Rapport N°: 20LAX0002 19/07/2018



CERTIFICAT DE COMPETENCES



Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI 4697

Version 001

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur DUBOS Samuel

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante sans mention Amiante Sans Mention

Date d'effet : 27/12/2017 - Date d'expiration : 26/12/2022

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit. Edité à Saint-Grégoire, le 29/12/2017.

ssions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autr

**Missions de repenage des materiaux et produits de la rate e et de materiaux et produits de la site e ve de «valuación» periodiques de retat de comensación des materiaux et produits de la site e ve evaluacións periodiques de retat de comensación de materiaux et produits de la site e vera de situación de la site e vera de la situación de la situaci

refered to 12.7 incomment also misconia entireles in securities control and confirmant in extension of confirmant in propriets of pertinents propriets of confirmant in co

ert Institut de Certification


Certification de personnes Diagnostiqueur Portée disponible sur www.icert.fr

Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire

ACCEPCITATION
N° 4-0522
PORTEF
DESPONSE SUE
DEPENSONNES
WWW.COFRACER

CPF DI FR 11 rev1







Prélèvements de sol non amiantésPrélèvements de plafonds amiantés

Prélèvements de plafonds non amiantés

→ Prélèvements de murs amiantés
 → Prélèvements de murs non amiantés

Prélèvements de sol amiantés

X Autres types de prélèvements amiantés

X Autres types de prélèvements non amiantés

∭ Sol amianté

||| Plafond amianté

Sol et Plafond amiantés