

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

REFERENCES DE LA MISSION

Numéro de dossier : MA2201007051
Date d'édition: 23/03/2022

DONNEUR D'ORDRE

HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE
77002 Melun

EXPERT



LANDREIN christelle
06 11 12 23 08
Certification n° : C006-SE07-2019
Décernée par : QUALIT COMPETENCES
CERTIFICATIONS

PROPRIETAIRE

HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE
10 Avenue Charles Péguy
77000 Melun

LIEU D'INTERVENTION

2, 16, 32 RUE B. DE PORET / 210,
224, 240 RUE DU MOULIN (BAT G)
77190 DAMMARIE LES LYS



Programme de travaux fourni par le donneur d'ordre : voir au point 3.

Par : LANDREIN christelle

TEXTES DE REFERENCES

Examen réalisé conformément à l'application du décret N°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations et de l'Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis

PROGRAMME DE REPERAGE

Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante suivant la NFX 46-020 d'Aout 2017 et de l'Arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que le descriptif de travaux fourni par le donneur d'ordre le jour de la commande retranscrit au paragraphe 3 du présent rapport

Révision	Date	Objet
Version initiale		Établissement du Dossier Technique

1. IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES INTERVENANTS

PARTIES PRENANTES

PARTIE PRENANTE	SOCIETE	ADRESSE
Donneur d'ordre	HABITAT	HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE 77002 Melun
Propriétaire	HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE	10 Avenue Charles Péguy 77000 Melun
Accompagnateur	Sans accompagnateur	

EXPERT

Nos experts passent une certification de personnes qui consiste à valider les compétences et de répondre aux obligations réglementaires.



NOM DE L'EXPERT	ORGANISME DE CERTIFICATION	NUMERO DE CERTIFICATION	DATE D'OBTENTION DE LA CERTIFICATION	DATE DE VALIDITE DE LA CERTIFICATION
LANDREIN christelle	QUALIT COMPETENCES CERTIFICATIONS	C006-SE07-2019	13/07/2019	12/07/2024

ASSURANCE DU DIAGNOSTIQUEUR

Le contrat d'assurance "Responsabilité des diagnostiqueurs immobiliers" permet de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle instituée par l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation relatif aux conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique (DDT)



COMPAGNIE	NUMERO DE POLICE	DATE DE VALIDITE
Axa	3912280604	31/12/2022

LABORATOIRE

Adx groupe passe par un laboratoire privé afin de garantir l'indépendance et la neutralité d'Adx groupe



LABORATOIRE	N°ACCREDITATION COFRAC	ADRESSE
MYEASLAB	50503704400706	Parc Heliopolis - 1103 Ave Jacques Cartier - CS40392 44800 SAINT-HERBLAIN

> SOMMAIRE

1.	IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES INTERVENANTS	2
2.	RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS	4
3.	DESCRIPTIF DES TRAVAUX SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS	5
4.	CONCLUSIONS DU REPERAGE	14
5.	CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	31
6.	PROGRAMME DE REPERAGE, DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES	33
7.	RAPPORTS D'ANALYSES	161
8.	ANNEXES/ATTESTATION D'ASSURANCE/CERTIFICATION	179

AdxGroupe c'est aussi des professionnels pour vous accompagner sur vos projets dans :


BÂTIMENT



IMMOBILIER



ENVIRONNEMENT



INDUSTRIE



NUMÉRISATION ET GESTION DES DONNÉES



FORMATION



2. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS

Adresse du bien : 2, 16, 32 RUE B. DE PORET / 210, 224, 240 RUE DU MOULIN (BAT G)
77190 DAMMARIÉ LES LYS

Numéro de mission : MA2201007051

Références cadastrales :

Référence client : NC

Numéro de lot : Bat. N/A

Visite effectuée le : 23/03/2022

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	-
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	-
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	-

Observations :

-Les joints composites ne seront accessibles qu'à la dépose des menuiseries

3. DESCRIPTIF DES TRAVAUX SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS

Locaux ou parties de locaux concernés par les travaux :

BAT 2/Rez de chaussée :	Hall, Local électrique 1, Local gaz 1, Demi-palier, Local vide-ordures 1
BAT 2/1er étage :	Palier, Gaine technique 1, Gaine technique 2, Demi-palier, Local vide-ordures 2
BAT 2/2ème étage :	Palier, Gaine technique 3, Gaine technique 4, Demi-palier, Local vide-ordures 3
BAT 2/3ème étage :	Palier, Gaine technique 5, Gaine technique 6, Demi-palier, Local vide-ordures 4
BAT 2/4ème étage :	Palier, Gaine technique 7, Gaine technique 8
BAT 16/Rez de chaussée :	Hall, Local électrique 1, Local gaz 1, Demi-palier, Local vide-ordures 1
BAT 16/ 1er étage :	Palier, Gaine technique 1, Gaine technique 2, Demi-palier, Local vide-ordures 2
BAT 16/ 2er étage :	Palier, Gaine technique 3, Gaine technique 4, Demi-palier, Local vide-ordures 3
BAT 16/ 3er étage :	Palier, Gaine technique 5, Gaine technique 6, Demi-palier, Local vide-ordures 4
BAT 16/ 4er étage :	Palier, Gaine technique 7, Gaine technique 8
BAT 32/Rez de chaussée :	Hall, Local électrique 1, Local gaz, Demi-palier, Local vide-ordures 1
BAT 32/1er étage :	Palier, Gaine technique 1, Gaine technique 2, Demi-palier, Local vide-ordures 2
BAT 32/2er étage :	Palier, Gaine technique 3, Gaine technique 4, Demi-palier, Local vide-ordures 3
BAT 32/3er étage :	Palier, Gaine technique 5, Gaine technique 6, Demi-palier, Local vide-ordures 4
BAT 32/4er étage :	Palier, Gaine technique 7, Gaine technique 8
BAT 210/Rez de chaussée :	Hall, Local électrique 1, Local gaz, Demi-palier, Local vide-ordures 1
BAT 210/1er étage :	Palier, Gaine technique 1, Gaine technique 2, Demi-palier, Local vide-ordures 2
BAT 210/2er étage :	Palier, Gaine technique 3, Gaine technique 4, Demi-palier, Local vide-ordures 3
BAT 210/3er étage :	Palier, Gaine technique 5, Gaine technique 6, Demi-palier, Local vide-ordures 4
BAT 210/4er étage :	Palier, Gaine technique 7, Gaine technique 8
BAT 224/Rez de chaussée :	Hall, Local électrique 1, Local gaz, Demi-palier, Local vide-ordures 1
BAT 224/1er étage :	Palier, Gaine technique 1, Gaine technique 2, Demi-palier, Local vide-ordures 2
BAT 224/2er étage :	Palier, Gaine technique 3, Demi-palier, Local vide-ordures 3

BAT 277/2er étage :	Gaine technique 4
BAT 224/3er étage :	Palier, Gaine technique 5, Gaine technique 6, Demi-palier, Local vide-ordures 4
BAT 224/4er étage :	Palier, Gaine technique 7, Gaine technique 8
BAT 240/Rez de chaussée :	Hall, Local électrique 1, Local gaz, Demi-palier, Local vide-ordures 1
BAT 240/1er étage :	Palier, Gaine technique 1, Gaine technique 2, Demi-palier, Local vide-ordures 2
BAT 240/2er étage :	Palier, Gaine technique 3, Gaine technique 4, Demi-palier, Local vide-ordures 3
BAT 240/3er étage :	Palier, Gaine technique 5, Gaine technique 6, Demi-palier, Local vide-ordures 4
BAT 240/4er étage :	Palier, Gaine technique 7, Gaine technique 8
BAT 32/Sous-Sol :	Cave
BAT 16/Sous-Sol :	Cave
BAT 2/Sous-Sol :	Cave
BAT 240/Sous-Sol :	Cave
BAT 224/Sous-Sol :	Cave
BAT 210/Sous-Sol :	Cave
BAT 32.16.2.240.224.210 :	Façade

Définition du périmètre et du programme de repérage :

Niveau	Pièce	Zone
BAT 2,16,32,210, 224, 240/Rez de chaussée	Local électrique ; BAT 2,16,32,210, 224, 240/Rez de chaussée - Local gaz ; BAT 2,16,32,210, 224, 240/ étage - Gaine technique	Sol, Mur, Plafond
BAT 32/Rez de chaussée	Hall	Mur de refend
	Demi-palier	Mur de refend
	Local vide-ordures 1	Mur de refend
BAT 32/1er étage	Palier	Mur de refend
	Demi-palier	Mur de refend
	Local vide-ordures 2	Mur de refend
BAT 32/2er étage	Palier	Mur de refend
	Demi-palier	Mur de refend
	Local vide-ordures 3	Mur de refend
BAT 32/3er étage	Palier	Mur de refend
	Demi-palier	Mur de refend
	Local vide-ordures 4	Mur de refend
BAT 32/4er étage	Palier	Mur de refend
BAT 32/Rez de chaussée	Local vide-ordures 1	Mur de refend
BAT 32/1er étage	Local vide-ordures 2	Mur de refend
BAT 32/2er étage	Local vide-ordures 3	Mur de refend
BAT 32/3er étage	Local vide-ordures 4	Mur de refend
BAT 32/Rez de chaussée	Demi-palier	Cloison
	Local vide-ordures 1	Cloison
BAT 32/1er étage	Demi-palier	Cloison
	Local vide-ordures 2	Cloison
BAT 32/2er étage	Demi-palier	Cloison
	Local vide-ordures 3	Cloison
BAT 32/3er étage	Demi-palier	Cloison

Niveau	Pièce	Zone
	Local vide-ordures 4	Cloison
BAT 32/Rez de chaussée	Hall	Plafond
	Demi-palier	Plafond
BAT 32/1er étage	Palier	Plafond
	Demi-palier	Plafond
	Local vide-ordures 2	Plafond
BAT 32/2er étage	Palier	Plafond
	Demi-palier	Plafond
	Local vide-ordures 3	Plafond
BAT 32/3er étage	Palier	Plafond
	Demi-palier	Plafond
	Local vide-ordures 4	Plafond
BAT 32/4er étage	Palier	Plafond
BAT 32/Rez de chaussée	Hall	Faïence sur murs
	Local vide-ordures 1	Conduit
BAT 32/1er étage	Local vide-ordures 2	Conduit
BAT 32/2er étage	Local vide-ordures 3	Conduit
BAT 32/3er étage	Local vide-ordures 4	Conduit
BAT 32/Rez de chaussée	Hall	Garde-corps
	Demi-palier	Garde-corps
BAT 32/1er étage	Palier	Garde-corps
	Demi-palier	Garde-corps
BAT 32/2er étage	Palier	Garde-corps
	Demi-palier	Garde-corps
BAT 32/3er étage	Palier	Garde-corps
	Demi-palier	Garde-corps
BAT 32/4er étage	Palier	Garde-corps
BAT 32/Rez de chaussée	Local vide-ordures 1	Sol
BAT 32/1er étage	Local vide-ordures 2	Sol
BAT 32/2er étage	Local vide-ordures 3	Sol
BAT 32/3er étage	Local vide-ordures 4	Sol
BAT 16/Rez de chaussée	Hall	Mur de refend
	Demi-palier	Mur de refend
	Local vide-ordures 1	Mur de refend
BAT 16/ 1er étage	Palier	Mur de refend
	Demi-palier	Mur de refend
	Local vide-ordures 2	Mur de refend
BAT 16/ 2er étage	Palier	Mur de refend
	Demi-palier	Mur de refend
	Local vide-ordures 3	Mur de refend
BAT 16/ 3er étage	Palier	Mur de refend
	Demi-palier	Mur de refend
	Local vide-ordures 4	Mur de refend
BAT 16/ 4er étage	Palier	Mur de refend
BAT 16/Rez de chaussée	Local vide-ordures 1	Mur donnant sur extérieur
BAT 16/ 1er étage	Local vide-ordures 2	Mur donnant sur extérieur
BAT 16/ 2er étage	Local vide-ordures 3	Mur donnant sur extérieur
BAT 16/ 3er étage	Local vide-ordures 4	Mur donnant sur extérieur
BAT 16/Rez de chaussée	Demi-palier	Cloison
	Local vide-ordures 1	Cloison
BAT 16/ 1er étage	Demi-palier	Cloison
	Local vide-ordures 2	Cloison
BAT 16/ 2er étage	Demi-palier	Cloison
	Local vide-ordures 3	Cloison
BAT 16/ 3er étage	Demi-palier	Cloison
	Local vide-ordures 4	Cloison
BAT 16/Rez de chaussée	Hall	Plafond
	Demi-palier	Plafond
	Local vide-ordures 1	Plafond
BAT 16/ 1er étage	Palier	Plafond
	Demi-palier	Plafond
	Local vide-ordures 2	Plafond
BAT 16/ 2er étage	Palier	Plafond
	Demi-palier	Plafond

Niveau	Pièce	Zone
	Local vide-ordures 3	Plafond
BAT 16/ 3er étage	Palier	Plafond
	Demi-palier	Plafond
	Local vide-ordures 4	Plafond
BAT 16/ 4er étage	Palier	Plafond
BAT 16/Rez de chaussée	Hall	Faïence sur murs
	Local vide-ordures 1	Conduit
BAT 16/ 1er étage	Local vide-ordures 2	Conduit
BAT 16/ 2er étage	Local vide-ordures 3	Conduit
BAT 16/ 3er étage	Local vide-ordures 4	Conduit
BAT 16/Rez de chaussée	Hall	Garde-corps
	Demi-palier	Garde-corps
BAT 16/ 1er étage	Palier	Garde-corps
	Demi-palier	Garde-corps
BAT 16/ 2er étage	Palier	Garde-corps
	Demi-palier	Garde-corps
BAT 16/ 3er étage	Palier	Garde-corps
	Demi-palier	Garde-corps
BAT 16/ 4er étage	Palier	Garde-corps
BAT 16/Rez de chaussée	Local vide-ordures 1	Sol
BAT 16/ 1er étage	Local vide-ordures 2	Sol
BAT 16/ 2er étage	Local vide-ordures 3	Sol
BAT 16/ 3er étage	Local vide-ordures 4	Sol
BAT 2/Rez de chaussée	Hall	Mur de refend
	Demi-palier	Mur de refend
	Local vide-ordures 1	Mur de refend
BAT 2/1er étage	Palier	Mur de refend
	Demi-palier	Mur de refend
	Local vide-ordures 2	Mur de refend
BAT 2/2ème étage	Palier	Mur de refend
	Demi-palier	Mur de refend
	Local vide-ordures 3	Mur de refend
BAT 2/3ème étage	Palier	Mur de refend
	Demi-palier	Mur de refend
	Local vide-ordures 4	Mur de refend
BAT 2/4ème étage	Palier	Mur de refend
BAT 2/Rez de chaussée	Local vide-ordures 1	Mur donnant sur extérieur
BAT 2/1er étage	Local vide-ordures 2	Mur donnant sur extérieur
BAT 2/2ème étage	Local vide-ordures 3	Mur donnant sur extérieur
BAT 2/3ème étage	Local vide-ordures 4	Mur donnant sur extérieur
BAT 2/Rez de chaussée	Demi-palier	Cloison
	Local vide-ordures 1	Cloison
BAT 2/1er étage	Demi-palier	Cloison
	Local vide-ordures 2	Cloison
BAT 2/2ème étage	Demi-palier	Cloison
	Local vide-ordures 3	Cloison
BAT 2/3ème étage	Demi-palier	Cloison
	Local vide-ordures 4	Cloison
BAT 2/Rez de chaussée	Hall	Plafond
	Demi-palier	Plafond
	Local vide-ordures 1	Plafond
BAT 2/1er étage	Palier	Plafond
	Demi-palier	Plafond
	Local vide-ordures 2	Plafond
BAT 2/2ème étage	Palier	Plafond
	Demi-palier	Plafond
	Local vide-ordures 3	Plafond
BAT 2/3ème étage	Palier	Plafond
	Demi-palier	Plafond
	Local vide-ordures 4	Plafond
BAT 2/4ème étage	Palier	Plafond
BAT 2/Rez de chaussée	Hall	Faïence sur murs
	Local vide-ordures 1	Conduit
BAT 2/1er étage	Local vide-ordures 2	Conduit

Niveau	Pièce	Zone
BAT 2/2ème étage	Local vide-ordures 3	Conduit
BAT 2/3ème étage	Local vide-ordures 4	Conduit
BAT 2/Rez de chaussée	Hall	Garde-corps
	Demi-palier	Garde-corps
BAT 2/1er étage	Palier	Garde-corps
	Demi-palier	Garde-corps
BAT 2/2ème étage	Palier	Garde-corps
	Demi-palier	Garde-corps
BAT 2/3ème étage	Palier	Garde-corps
	Demi-palier	Garde-corps
BAT 2/4ème étage	Palier	Garde-corps
BAT 2/Rez de chaussée	Local vide-ordures 1	Sol
BAT 2/1er étage	Local vide-ordures 2	Sol
BAT 2/2ème étage	Local vide-ordures 3	Sol
BAT 2/3ème étage	Local vide-ordures 4	Sol
BAT 240/Rez de chaussée	Hall	Mur de refend
	Demi-palier	Mur de refend
	Local vide-ordures 1	Mur de refend
BAT 240/1er étage	Palier	Mur de refend
	Demi-palier	Mur de refend
	Local vide-ordures 2	Mur de refend
BAT 240/2er étage	Palier	Mur de refend
	Demi-palier	Mur de refend
	Local vide-ordures 3	Mur de refend
BAT 240/3er étage	Palier	Mur de refend
	Demi-palier	Mur de refend
	Local vide-ordures 4	Mur de refend
BAT 240/4er étage	Palier	Mur de refend
BAT 240/Rez de chaussée	Local vide-ordures 1	Mur donnant sur extérieur
BAT 240/1er étage	Local vide-ordures 2	Mur donnant sur extérieur
BAT 240/2er étage	Local vide-ordures 3	Mur donnant sur extérieur
BAT 240/3er étage	Local vide-ordures 4	Mur donnant sur extérieur
BAT 240/Rez de chaussée	Demi-palier	Cloison
	Local vide-ordures 1	Cloison
BAT 240/1er étage	Demi-palier	Cloison
	Local vide-ordures 2	Cloison
BAT 240/2er étage	Demi-palier	Cloison
	Local vide-ordures 3	Cloison
BAT 240/3er étage	Demi-palier	Cloison
	Local vide-ordures 4	Cloison
BAT 240/Rez de chaussée	Hall	Plafond
	Demi-palier	Plafond
	Local vide-ordures 1	Plafond
BAT 240/1er étage	Palier	Plafond
	Demi-palier	Plafond
	Local vide-ordures 2	Plafond
BAT 240/2er étage	Palier	Plafond
	Demi-palier	Plafond
	Local vide-ordures 3	Plafond
BAT 240/3er étage	Palier	Plafond
	Demi-palier	Plafond
	Local vide-ordures 4	Plafond
BAT 240/4er étage	Palier	Plafond
BAT 240/Rez de chaussée	Hall	Faïence sur murs
	Local vide-ordures 1	Conduit
BAT 240/1er étage	Local vide-ordures 2	Conduit
BAT 240/2er étage	Local vide-ordures 3	Conduit
BAT 240/3er étage	Local vide-ordures 4	Conduit
BAT 240/Rez de chaussée	Hall	Garde-corps
	Demi-palier	Garde-corps
BAT 240/1er étage	Palier	Garde-corps
	Demi-palier	Garde-corps
BAT 240/2er étage	Palier	Garde-corps
	Demi-palier	Garde-corps

Niveau	Pièce	Zone
BAT 240/3er étage	Palier	Garde-corps
	Demi-palier	Garde-corps
BAT 240/4er étage	Palier	Garde-corps
BAT 240/Rez de chaussée	Local vide-ordures 1	Sol
BAT 240/1er étage	Local vide-ordures 2	Sol
BAT 240/2er étage	Local vide-ordures 3	Sol
BAT 240/3er étage	Local vide-ordures 4	Sol
BAT 224/Rez de chaussée	Hall	Mur de refend
	Demi-palier	Mur de refend
	Local vide-ordures 1	Mur de refend
BAT 224/1er étage	Palier	Mur de refend
	Demi-palier	Mur de refend
	Local vide-ordures 2	Mur de refend
BAT 224/2er étage	Palier	Mur de refend
	Demi-palier	Mur de refend
	Local vide-ordures 3	Mur de refend
BAT 224/3er étage	Palier	Mur de refend
	Demi-palier	Mur de refend
	Local vide-ordures 4	Mur de refend
BAT 224/4er étage	Palier	Mur de refend
BAT 224/Rez de chaussée	Local vide-ordures 1	Mur donnant sur extérieur
BAT 224/1er étage	Local vide-ordures 2	Mur donnant sur extérieur
BAT 224/2er étage	Local vide-ordures 3	Mur donnant sur extérieur
BAT 224/3er étage	Local vide-ordures 4	Mur donnant sur extérieur
BAT 224/Rez de chaussée	Demi-palier	Cloison
	Local vide-ordures 1	Cloison
BAT 224/1er étage	Demi-palier	Cloison
	Local vide-ordures 2	Cloison
BAT 224/2er étage	Demi-palier	Cloison
	Local vide-ordures 3	Cloison
BAT 224/3er étage	Demi-palier	Cloison
	Local vide-ordures 4	Cloison
BAT 224/Rez de chaussée	Hall	Plafond
	Demi-palier	Plafond
	Local vide-ordures 1	Plafond
BAT 224/1er étage	Palier	Plafond
	Demi-palier	Plafond
	Local vide-ordures 2	Plafond
BAT 224/2er étage	Palier	Plafond
	Demi-palier	Plafond
	Local vide-ordures 3	Plafond
BAT 224/3er étage	Palier	Plafond
	Demi-palier	Plafond
	Local vide-ordures 4	Plafond
BAT 224/4er étage	Palier	Plafond
BAT 224/Rez de chaussée	Hall	Faïence sur murs
	Local vide-ordures 1	Conduit
BAT 224/1er étage	Local vide-ordures 2	Conduit
BAT 224/2er étage	Local vide-ordures 3	Conduit
BAT 224/3er étage	Local vide-ordures 4	Conduit
BAT 224/Rez de chaussée	Hall	Garde-corps
	Demi-palier	Garde-corps
BAT 224/1er étage	Palier	Garde-corps
	Demi-palier	Garde-corps
BAT 224/2er étage	Palier	Garde-corps
	Demi-palier	Garde-corps
BAT 224/3er étage	Palier	Garde-corps
	Demi-palier	Garde-corps
BAT 224/4er étage	Palier	Garde-corps
BAT 224/Rez de chaussée	Local vide-ordures 1	Sol
BAT 224/1er étage	Local vide-ordures 2	Sol
BAT 224/2er étage	Local vide-ordures 3	Sol
BAT 224/3er étage	Local vide-ordures 4	Sol
BAT 210/Rez de chaussée	Hall	Mur de refend

Niveau	Pièce	Zone
BAT 210/1er étage	Demi-palier	Mur de refend
	Local vide-ordures 1	Mur de refend
	Palier	Mur de refend
	Demi-palier	Mur de refend
BAT 210/2er étage	Local vide-ordures 2	Mur de refend
	Palier	Mur de refend
	Demi-palier	Mur de refend
	Local vide-ordures 3	Mur de refend
BAT 210/3er étage	Palier	Mur de refend
	Demi-palier	Mur de refend
	Local vide-ordures 4	Mur de refend
	Palier	Mur de refend
BAT 210/4er étage	Local vide-ordures 1	Mur donnant sur extérieur
BAT 210/1er étage	Demi-palier	Mur donnant sur extérieur
BAT 210/2er étage	Local vide-ordures 3	Mur donnant sur extérieur
BAT 210/3er étage	Local vide-ordures 4	Mur donnant sur extérieur
BAT 210/Rez de chaussée	Demi-palier	Cloison
	Local vide-ordures 1	Cloison
BAT 210/1er étage	Demi-palier	Cloison
	Local vide-ordures 2	Cloison
	Demi-palier	Cloison
BAT 210/2er étage	Local vide-ordures 3	Cloison
	Demi-palier	Cloison
BAT 210/3er étage	Local vide-ordures 4	Cloison
	Demi-palier	Cloison
BAT 210/Rez de chaussée	Hall	Plafond
	Demi-palier	Plafond
	Local vide-ordures 1	Plafond
BAT 210/1er étage	Palier	Plafond
	Demi-palier	Plafond
	Local vide-ordures 2	Plafond
	Palier	Plafond
BAT 210/2er étage	Demi-palier	Plafond
	Local vide-ordures 3	Plafond
	Palier	Plafond
BAT 210/3er étage	Demi-palier	Plafond
	Local vide-ordures 4	Plafond
	Palier	Plafond
BAT 210/4er étage	Palier	Plafond
BAT 210/Rez de chaussée	Hall	Faïence sur murs
	Local vide-ordures 1	Conduit
BAT 210/1er étage	Local vide-ordures 2	Conduit
BAT 210/2er étage	Local vide-ordures 3	Conduit
BAT 210/3er étage	Local vide-ordures 4	Conduit
BAT 210/Rez de chaussée	Demi-palier	Garde-corps
BAT 210/1er étage	Palier	Garde-corps
	Demi-palier	Garde-corps
BAT 210/2er étage	Palier	Garde-corps
	Demi-palier	Garde-corps
BAT 210/3er étage	Palier	Garde-corps
	Demi-palier	Garde-corps
BAT 210/4er étage	Palier	Garde-corps
BAT 210/Rez de chaussée	Local vide-ordures 1	Sol
BAT 210/1er étage	Local vide-ordures 2	Sol
BAT 210/2er étage	Local vide-ordures 3	Sol
BAT 210/3er étage	Local vide-ordures 4	Sol
BAT 32.16.2.240.224.210	Façade	Entrée 32
	Façade	Pignon Gauche
	Façade	Entrée 32 Arrière
	Façade	Entrée 210
	Façade	Pignon Droit
	Façade	Entrée 210 Arrière
	Façade	Façade
	Façade	Façade
	Façade	Façade
	Façade	Façade

Niveau	Pièce	Zone
	Façade	Façade
	Façade	Façade
	Façade	Garde-corps
	Façade	Garde-corps
BAT 32/Sous-Sol	Cave	Plafond
BAT 16/Sous-Sol	Cave	Plafond
BAT 2/Sous-Sol	Cave	Plafond
BAT 240/Sous-Sol	Cave	Plafond
BAT 224/Sous-Sol	Cave	Plafond
BAT 210/Sous-Sol	Cave	Plafond

Descriptif des travaux :

Programme de travaux envisagés :

- Mise en œuvre d'une Isolation Thermique par l'Extérieur
- Réhabilitation et isolation des toitures terrasses si nécessaire
- Remplacement des garde-corps intérieur
- Isolation des caves et des planchers bas
- Traitement des joints de dilatation sous dalle de la Tranche 3 et des armatures éclatées (balcons, terrasses...)
- Centralisation de la production d'ECS
- Réfection et mise aux normes des installations électriques des parties communes
- Mise en conformité de la sécurité incendie et mise en place d'un système de désenfumage
- Réfection de gaines techniques
- Remplacement des collecteurs EU, EP, et EU au sous-sol
- Désembouage du réseau de chauffage
- Ré-affectation des locaux libres en RDC
- Transformation des bureaux Habitat 77 actuels et création d'une nouvelle loge gardien
- Amélioration de l'accessibilité PMR
- Remplacement chutes EU - EV en PVC
- Mise en place d'un clapet anti-retour après compteurs EF individuels
- Remplacement vanne d'arrêt avant compteurs EF individuels
- Mise en peinture parking souterrain (non compris sol)
- Réfection calorifuge sous-sols
- Remplacement portes halls d'entrée (15 unités)
- Remplacement ou remise en état portes extérieures parties communes
- Dépose réseaux obsolètes et câblages en fils volant
- Mise à la terre équipement téléphonie en terrasse de la tour
- Remplacement des garde-corps extérieur

Important:

Dans le cadre de cette mission, le donneur d'ordre doit communiquer à ADX Groupe un état descriptif exhaustif écrit des travaux projetés que nous avons décrit ci-dessus.

Si le descriptif ci-dessus venait à être manquant ou incomplet, aucune réclamation ne pourra être portée par le donneur d'ordre. En effet, ce rapport ne porte que sur la liste des locaux ou parties de locaux décrit ci-dessus exclusivement, tout autre local ou partie de local devra être considéré comme non visité et ne faisant pas partie du repérage.

Si des travaux supplémentaires au descriptif ci-dessus devaient être réalisés, des investigations complémentaires seraient à prévoir afin de compléter le présent repérage.

Liste des pièces non visitées

Localisation	Description
Néant	-

Liste des locaux, parties de locaux, composants ou parties de composants n'ayant pas pu être inspectés dans le cadre d'un repérage réglementaire :

Localisation	Parties du local	Raison
Néant	-	

4. CONCLUSIONS DU REPERAGE

Ce présent repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante et faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble pour la zone _impactée par les travaux décrits au paragraphe 3 du présent rapport.

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, lorsqu'il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante, la nature de ces matériaux et produits ainsi que leur localisation sont décrites ci-après.

Dans le cas où des matériaux contenant de l'amiante ont été repérés, il convient s'il a lieu de confier le désamiantage à une entreprise certifiée. Le repérage est conforme à la réglementation dans le cadre de cette mission. Toutefois, il n'est jamais possible d'être parfaitement exhaustif, dans la mesure où un sondage n'est représentatif qu'à l'endroit précis du support investigué. Il convient donc de rester toujours très vigilant lors des travaux quant à l'éventuelle mise à jour de matériaux suspects ce qui nécessitera un repérage complémentaire.

Tableau 1 – Synthèse des ZPSO Contenant de l'Amiante ainsi que leurs quantités

ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description du prélèvement réalisé	Surface indicative
ZPSO006	BAT 32/Rez de chaussée -- BAT 32/1er étage -- BAT 32/2er étage -- BAT 32/3er étage	Local vide-ordures 1 -- Local vide-ordures 2 -- Local vide-ordures 3 -- Local vide-ordures 4	Conduit	Analyse : P006 - Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) (Présence d'amiante)	10ml
ZPSO014	BAT 16/Rez de chaussée -- BAT 16/ 1er étage -- BAT 16/ 2er étage -- BAT 16/ 3er étage	Local vide-ordures 1 -- Local vide-ordures 2 -- Local vide-ordures 3 -- Local vide-ordures 4	Conduit	Analyse : P018 - Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) (Présence d'amiante)	10ml
ZPSO022	BAT 2/Rez de chaussée -- BAT 2/1er étage -- BAT 2/2ème étage -- BAT 2/3ème étage	Local vide-ordures 1 -- Local vide-ordures 2 -- Local vide-ordures 3 -- Local vide-ordures 4	Conduit	Analyse : P030 - Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) (Présence d'amiante)	10ml
ZPSO030	BAT 240/Rez de chaussée -- BAT 240/1er étage -- BAT 240/2er étage -- BAT 240/3er étage	Local vide-ordures 1 -- Local vide-ordures 2 -- Local vide-ordures 3 -- Local vide-ordures 4	Conduit	Analyse : P042 - Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) (Présence d'amiante)	10ml
ZPSO038	BAT 224/Rez de chaussée -- BAT 224/1er étage -- BAT 224/2er étage -- BAT 224/3er étage	Local vide-ordures 1 -- Local vide-ordures 2 -- Local vide-ordures 3 -- Local vide-ordures 4	Conduit	Analyse : P054 - Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) (Présence d'amiante)	10ml
ZPSO046	BAT 210/Rez de chaussée -- BAT 210/1er étage -- BAT 210/2er étage -- BAT 210/3er étage	Local vide-ordures 1 -- Local vide-ordures 2 -- Local vide-ordures 3 -- Local vide-ordures 4	Conduit	Analyse : P066 - Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) (Présence d'amiante)	10ml
ZPSO050	BAT 32.16.2.240.224.210	Façade	Façade	Analyse : P079 - Matériau souple de type joint (gris) ; matériau de type mousse (gris) (Absence d'amiante) Analyse : P080 - Matériau souple de type joint (gris) ; matériau de type mousse (gris) (Absence d'amiante) Analyse : P081 - Matériau souple de type joint (gris) ; matériau de type mousse (gris) (Absence d'amiante) Analyse : P082 - Matériau souple de type joint (beige) ; matériau souple bitumineux (noir) (Présence d'amiante) Analyse : P083 - Matériau souple de type joint (beige) ; matériau souple bitumineux (noir) (Présence d'amiante) Analyse : P084 - Matériau souple de type joint (beige) ; matériau de type mousse (gris) ; matériau souple bitumineux (noir) (Présence d'amiante)	Non quantifiable

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2201007051
Opération	LANDREIN christelle
Site	2, 16, 32 RUE B. DE PORET / 210, 224, 240 RUE DU MOULIN (BAT G) 77190 DAMMARIE LES LYS
Date de réalisation	23/03/2022
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visitée
	Elément non visité



	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2201007051
Opération	LANDREIN christelle
Site	2, 16, 32 RUE B. DE PORET / 210, 224, 240 RUE DU MOULIN (BAT G) 77190 DAMMARIE LES LYS
Date de réalisation	23/03/2022
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visitée
	Elément non visité





	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2201007051
Opération	LANDREIN christelle
Site	2, 16, 32 RUE B. DE PORET / 210, 224, 240 RUE DU MOULIN (BAT G) 77190 DAMMARIÉ LES LYS
Date de réalisation	23/03/2022
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Élément non visité



Rez-de-chaussée ENTREE 224/210

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2201007051
Opération	LANDREIN christelle
Site	2, 16, 32 RUE B. DE PORET / 210, 224, 240 RUE DU MOULIN (BAT G) 77190 DAMMARIE LES LYS
Date de réalisation	23/03/2022
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visitée
	Elément non visité



	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2201007051
Opération	LANDREIN christelle
Site	2, 16, 32 RUE B. DE PORET / 210, 224, 240 RUE DU MOULIN (BAT G) 77190 DAMMARE LES LYS
Date de réalisation	23/03/2022
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visitée
	Elément non visité




	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2201007051
Opération	LANDREIN christelle
Site	2, 16, 32 RUE B. DE PORET / 210, 224, 240 RUE DU MOULIN (BAT G) 77190 DAMMARIE LES LYS
Date de réalisation	23/03/2022
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visitée
	Elément non visité



Exterieur

Appartement

Appartement

Appartement

Appartement

Mitoyens

Entrée 224

Entrée 210

Garde-corps

Etages 1 à 4 ENTREE 224/210

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2201007051
Opération	LANDREIN christelle
Site	2, 16, 32 RUE B. DE PORET / 210, 224, 240 RUE DU MOULIN (BAT G) 77190 DAMMARIÉ LES LYS
Date de réalisation	23/03/2022
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Éléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Élément non visité



 **P082 Garnissage des joints de dilatation EP**
(cf. tableau des analyses)

Façade avant

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2201007051
Opération	LANDREIN christelle
Site	2, 16, 32 RUE B. DE PORET / 210, 224, 240 RUE DU MOULIN (BAT G) 77190 DAMMARIE LES LYS
Date de réalisation	23/03/2022
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visitée
	Elément non visité



	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2201007051
Opération	LANDREIN christelle
Site	2, 16, 32 RUE B. DE PORET / 210, 224, 240 RUE DU MOULIN (BAT G) 77190 DAMMARIE LES LYS
Date de réalisation	23/03/2022
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visitée
	Elément non visité



Pignon gauche

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2201007051
Opération	LANDREIN christelle
Site	2, 16, 32 RUE B. DE PORET / 210, 224, 240 RUE DU MOULIN (BAT G) 77190 DAMMARIE LES LYS
Date de réalisation	23/03/2022
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
 Px	Prélèvement Positif
 Px	Prélèvement négatif
 S	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visitée
	Elément non visité




a P084 Garnissage des joints de dilatation EP
(cf. tableau des analyses)

P77


Pignon droit

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2201007051
Opération	LANDREIN christelle
Site	2, 16, 32 RUE B. DE PORET / 210, 224, 240 RUE DU MOULIN (BAT G) 77190 DAMMARIE LES LYS
Date de réalisation	23/03/2022
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visitée
	Elément non visité




Sous-sol 32/16

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2201007051
Opération	LANDREIN christelle
Site	2, 16, 32 RUE B. DE PORET / 210, 224, 240 RUE DU MOULIN (BAT G) 77190 DAMMARIE LES LYS
Date de réalisation	23/03/2022
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Éléments ou pièces non visités	
	Local non visitée
	Élément non visité



Sous-sol 2/240

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2201007051
Opération	LANDREIN christelle
Site	2, 16, 32 RUE B. DE PORET / 210, 224, 240 RUE DU MOULIN (BAT G) 77190 DAMMARIÉ LES LYS
Date de réalisation	23/03/2022
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Éléments ou pièces non visités	
	Local non visitée
	Élément non visité



Sous-sol 224/210

Tableau des analyses effectuées:

Echantillon	Description Expert	Description laboratoire	Résultat Laboratoire
P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P003	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P004	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P005	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence	- Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P006	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Description:</u> Conduit en fibres-ciment	- Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P007	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Description:</u> Peinture décorative	- Matériau de type peinture (de différentes couleurs) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Description:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage	- Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P009	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P010	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P011	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P012	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P013	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P014	<u>Identifiant:</u> ZPSO010 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P016	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P017	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Description:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence	- Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type joint ciment (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P018	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Description:</u> Conduit en fibres-ciment	- Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P019	<u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Description:</u> Peinture décorative	- Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur (marron) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P020	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Description:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage	- Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Absence d'amiante
P022	<u>Identifiant:</u> ZPSO010 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P023	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre	- Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P024	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P025	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P026	<u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P027	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P028	<u>Identifiant:</u> ZPSO020 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P029	<u>Identifiant:</u> ZPSO021 <u>Description:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence	- Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P030	<u>Identifiant:</u> ZPSO022 <u>Description:</u> Conduit en fibres-ciment	- Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P031	<u>Identifiant:</u> ZPSO023 <u>Description:</u> Peinture décorative	- Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur (marron) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P032	<u>Identifiant:</u> ZPSO024 <u>Description:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage	- Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P033	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P034	<u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre	- Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante

P035	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P036	<u>Identifiant:</u> ZPSO020 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P037	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P038	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P039	<u>Identifiant:</u> ZPSO027 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P040	<u>Identifiant:</u> ZPSO028 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P041	<u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Description:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence	- Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment- colle (gris) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type ciment- colle (beige) ; matériau de type peinture (de différentes couleurs) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P042	<u>Identifiant:</u> ZPSO030 <u>Description:</u> Conduit en fibres-ciment	- Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P043	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Description:</u> Peinture décorative	- Matériau de type peinture (de différentes couleurs) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P044	<u>Identifiant:</u> ZPSO032 <u>Description:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage	- Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P045	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P046	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur (rose) ; matériau semi-dur (marron) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P047	<u>Identifiant:</u> ZPSO027 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre	- Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P048	<u>Identifiant:</u> ZPSO028 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P049	<u>Identifiant:</u> ZPSO033 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre	- Matériau de type système d'enduit peinture (violet) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P050	<u>Identifiant:</u> ZPSO034 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P051	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre	- Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P052	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre	- Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P053	<u>Identifiant:</u> ZPSO037 <u>Description:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence	- Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type joint (gris) ; matériau dur de type ciment- colle (beige) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P054	<u>Identifiant:</u> ZPSO038 <u>Description:</u> Conduit en fibres-ciment	- Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P055	<u>Identifiant:</u> ZPSO039 <u>Description:</u> Peinture décorative	- Matériau de type peinture (de différentes couleurs) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P056	<u>Identifiant:</u> ZPSO040 <u>Description:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage	- Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur de type ciment (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P057	<u>Identifiant:</u> ZPSO033 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P058	<u>Identifiant:</u> ZPSO034 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type ciment (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P059	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P060	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre	- Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P061	<u>Identifiant:</u> ZPSO041 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P062	<u>Identifiant:</u> ZPSO042 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type ciment- colle (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P063	<u>Identifiant:</u> ZPSO043 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P064	<u>Identifiant:</u> ZPSO044 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre	- Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P065	<u>Identifiant:</u> ZPSO045 <u>Description:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence	- Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment- colle (beige) ; matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P066	<u>Identifiant:</u> ZPSO046 <u>Description:</u> Conduit en fibres-ciment	- Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P067	<u>Identifiant:</u> ZPSO047 <u>Description:</u> Peinture décorative	- Matériau de type peinture (de différentes couleurs) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P068	<u>Identifiant:</u> ZPSO048 <u>Description:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage	- Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P069	<u>Identifiant:</u> ZPSO041 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P070	<u>Identifiant:</u> ZPSO042 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P071	<u>Identifiant:</u> ZPSO043 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre	- Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P072	<u>Identifiant:</u> ZPSO044 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante

P073	<u>Identifiant:</u> ZPSO049 <u>Description:</u> Couche1: Crépis extérieur + Couche2: Béton lavé	- Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P074	<u>Identifiant:</u> ZPSO049 <u>Description:</u> Couche1: Crépis extérieur + Couche2: Béton lavé	- Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P075	<u>Identifiant:</u> ZPSO049 <u>Description:</u> Couche1: Crépis extérieur + Couche2: Béton lavé	- Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P076	<u>Identifiant:</u> ZPSO049 <u>Description:</u> Couche1: Crépis extérieur + Couche2: Béton lavé	- Matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P077	<u>Identifiant:</u> ZPSO049 <u>Description:</u> Couche1: Crépis extérieur + Couche2: Béton lavé	- Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P078	<u>Identifiant:</u> ZPSO049 <u>Description:</u> Couche1: Crépis extérieur + Couche2: Béton lavé	- Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P079	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Description:</u> Garnissage des joints de dilatation	- Matériau souple de type joint (gris) ; matériau de type mousse (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P080	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Description:</u> Garnissage des joints de dilatation	- Matériau souple de type joint (gris) ; matériau de type mousse (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P081	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Description:</u> Garnissage des joints de dilatation	- Matériau souple de type joint (gris) ; matériau de type mousse (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P082	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Description:</u> Garnissage des joints de dilatation	- Matériau souple de type joint (beige) ; matériau souple bitumineux (noir) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P083	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Description:</u> Garnissage des joints de dilatation	- Matériau souple de type joint (beige) ; matériau souple bitumineux (noir) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P084	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Description:</u> Garnissage des joints de dilatation	- Matériau souple de type joint (beige) ; matériau de type mousse (gris) ; matériau souple bitumineux (noir) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P085	<u>Identifiant:</u> ZPSO051 <u>Description:</u> Peinture décorative	- Matériau de type peinture (de différentes couleurs) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P086	<u>Identifiant:</u> ZPSO051 <u>Description:</u> Peinture décorative	- Matériau de type peinture (de différentes couleurs) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P087	<u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + Plaque de plâtre	- Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P088	<u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + Plaque de plâtre	- Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante	Absence d'amiante

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Programme de repérage :

Le programme de repérage de la mission décrite en tête du présent rapport est exhaustif et nécessite des sondages destructifs et/ou des démontages particuliers, de manière à suivre rigoureusement le périmètre de travaux définis avec le donneur d'ordre et l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Aout 2017.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et justifiés certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Ne font pas partie du repérage :

- Les machineries en place (ascenseur / ventilation) (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux « Poste de Transformation » (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux ou parties de locaux n'ayant pu être inspectés et listés dans le tableau page précédente
- Les ouvrages et réseaux enterrés

Sondages :

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 de l'Arrêté du 16 juillet 2019 sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également. L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Notamment, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- Les plénums doivent être inspectés
- Les gaines techniques doivent être contrôlées
- Les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- Les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de

cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Chaque sondage est décrit dans la section 7 « *Description des investigations réalisées* ». Ils sont réalisés en partant de la surface du support jusqu'à l'élément structurel du bâtiment.

En respect de l'Annexe C de la norme NF X 46-020, les s réalisés dans le cadre du présent repérage concernent tout ou partie de l'épaisseur des matériaux.

Les mesures de prévention collective, le choix des équipements de protection individuelle et du matériel à utiliser sont issus de l'évaluation des risques réalisée préalablement à l'intervention, selon le mode opératoire d'ADX Groupe dans lequel est détaillée la méthodologie de prélèvements.

Établissement des zones présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)

La recherche et la détermination des ZPSO est une démarche réalisée au cours de l'ensemble des étapes de la mission, dans le but final d'aboutir à l'identification et la localisation des ZPSO contenant ou non de l'amiante. Chaque ZPSO sera donc identifiée par un ouvrage de référence, choisi comme le plus représentatif des ouvrages similaires. Parmi les ouvrages composant l'immeuble bâti, l'opérateur de repérage prend en compte un certain nombre de critères pour déterminer chacun des ouvrages de référence

Le nombre de sondages à réaliser sera directement impacté par le caractère continu ou discontinu de la ZPSO.



Ecart, adjonction ou suppression par rapport à la norme NF X 46-020 :

Information relative aux conditions spécifiques du repérage, telles que les conditions d'inaccessibilité, l'impossibilité de réaliser un prélèvement destructif, etc. :

Synthèse des ZPSO Incohérente

ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description de l'échantillon réalisé*
ZPSO050	BAT 32.16.2.240.224.210	Façade	Façade	Analyse : P079 - Matériau souple de type joint (gris) ; matériau de type mousse (gris) (Absence d'amiante) Analyse : P080 - Matériau souple de type joint (gris) ; matériau de type mousse (gris) (Absence d'amiante) Analyse : P081 - Matériau souple de type joint (gris) ; matériau de type mousse (gris) (Absence d'amiante) Analyse : P082 - Matériau souple de type joint (beige) ; matériau souple bitumineux (noir) (Présence d'amiante) Analyse : P083 - Matériau souple de type joint (beige) ; matériau souple bitumineux (noir) (Présence d'amiante) Analyse : P084 - Matériau souple de type joint (beige) ; matériau de type mousse (gris) ; matériau souple bitumineux (noir) (Présence d'amiante)

Après vérification d'adx-Groupe et de son laboratoire d'analyse qu'aucune pollution croisée n'a été identifiée au niveau du laboratoire et du prélèvement, l'hétérogénéité du matériau/produit de la ou des ZPSO notifiées ci-dessus peuvent s'expliquer selon la norme NFX 46-020 par :

- une faible quantité d'amiante mélangé manuellement, lors de la fabrication ;
- une faible quantité d'amiante naturel présente dans la charge minérale utilisée à la fabrication ;
- la pose d'un enduit sur une surface avec des reliquats d'un produit amianté non complètement enlevé ;

À ce stade, il convient de conduire une réflexion (si nécessaire collégiale) afin de déterminer, à partir d'éléments factuels (techniques constructives et/ou procédés de fabrication et/ou de mise en œuvre, etc.) la cause probable de cette hétérogénéité.

Dans le cadre du diagnostic amiante avant travaux les états de conservation ne sont donnés qu'à titre informatif dans le cas où les matériaux amiantés seraient conservés à l'issue des travaux.

ADX GROUPE a choisi d'utiliser les critères non subjectifs de l'évaluation de l'état de conservation des matériaux de la liste B. Ces états de conservation ne peuvent en aucun cas se substituer à l'analyse des risques des entreprises intervenantes.

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	-	X	-
Vide sanitaire accessible			X
Combles ou toiture accessibles et visitables			X

6. PROGRAMME DE REPERAGE, DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES

Descriptif des sondages et prélèvements effectués pour les ouvrages objet de la mission selon l'annexe A de la norme NFX 46 020 d'Aout 2017 et l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités


Sans objet

2 - Parois verticales extérieures et Façades

ZPSO049 : Couche1: Crépis extérieur + Couche2: Béton lavé

Niveau : BAT 32.16.2.240.224.210

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Façade	1	Entrée 32	Oui BAT 32.16.2.240.224.210/Sous-Sol - Façade : Entrée 32	<u>Identifiant:</u> ZPSO049 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P073, réf. labo.: 22RI009488-072 MA2201007051/P074, réf. labo.: 22RI009488-073 MA2201007051/P075, réf. labo.: 22RI009488-074 MA2201007051/P076, réf. labo.: 22RI009488-075 MA2201007051/P077, réf. labo.: 22RI009488-076 MA2201007051/P078, réf. labo.: 22RI009488-077 <u>Description:</u> Couche1: Crépis extérieur + Couche2: Béton lavé <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Crépis extérieur + Couche2: Béton lavé <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P073 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	

2	Pignon Gauche	Oui BAT 32.16.2.240.224.210/Sous-Sol - Façade : Pignon Gauche	<u>Identifiant:</u> ZPSO049 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P073, réf. labo.: 22RI009488-072 MA2201007051/P074, réf. labo.: 22RI009488-073 MA2201007051/P075, réf. labo.: 22RI009488-074 MA2201007051/P076, réf. labo.: 22RI009488-075 MA2201007051/P077, réf. labo.: 22RI009488-076 MA2201007051/P078, réf. labo.: 22RI009488-077 <u>Description:</u> Couche1: Crépis extérieur + Couche2: Béton lavé <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Crépis extérieur + Couche2: Béton lavé <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P074 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
3	Entrée 32 Arrière	Oui BAT 32.16.2.240.224.210/Sous-Sol - Façade : Entrée 32 Arrière	<u>Identifiant:</u> ZPSO049 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P073, réf. labo.: 22RI009488-072 MA2201007051/P074, réf. labo.: 22RI009488-073 MA2201007051/P075, réf. labo.: 22RI009488-074 MA2201007051/P076, réf. labo.: 22RI009488-075 MA2201007051/P077, réf. labo.: 22RI009488-076 MA2201007051/P078, réf. labo.: 22RI009488-077 <u>Description:</u> Couche1: Crépis extérieur + Couche2: Béton lavé <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Crépis extérieur + Couche2: Béton lavé <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P075 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
4	Entrée 210	Oui BAT 32.16.2.240.224.210/Sous-Sol - Façade : Entrée 210	<u>Identifiant:</u> ZPSO049 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P073, réf. labo.: 22RI009488-072 MA2201007051/P074, réf. labo.: 22RI009488-073 MA2201007051/P075, réf. labo.: 22RI009488-074 MA2201007051/P076, réf. labo.: 22RI009488-075 MA2201007051/P077, réf. labo.: 22RI009488-076 MA2201007051/P078, réf. labo.: 22RI009488-077 <u>Description:</u> Couche1: Crépis extérieur + Couche2: Béton lavé <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Crépis extérieur + Couche2: Béton lavé <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P076 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	

5	Pignon Droit	Oui BAT 32.16.2.240.224.210/Sous-Sol - Façade : Pignon Droit	<u>Identifiant:</u> ZPSO049 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P073, réf. labo.: 22RI009488-072 MA2201007051/P074, réf. labo.: 22RI009488-073 MA2201007051/P075, réf. labo.: 22RI009488-074 MA2201007051/P076, réf. labo.: 22RI009488-075 MA2201007051/P077, réf. labo.: 22RI009488-076 MA2201007051/P078, réf. labo.: 22RI009488-077 <u>Description:</u> Couche1: Crépis extérieur + Couche2: Béton lavé <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Crépis extérieur + Couche2: Béton lavé <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P077 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
6	Entrée 210 Arrière	Oui BAT 32.16.2.240.224.210/Sous-Sol - Façade : Entrée 210 Arrière	<u>Identifiant:</u> ZPSO049 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P073, réf. labo.: 22RI009488-072 MA2201007051/P074, réf. labo.: 22RI009488-073 MA2201007051/P075, réf. labo.: 22RI009488-074 MA2201007051/P076, réf. labo.: 22RI009488-075 MA2201007051/P077, réf. labo.: 22RI009488-076 MA2201007051/P078, réf. labo.: 22RI009488-077 <u>Description:</u> Couche1: Crépis extérieur + Couche2: Béton lavé <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Crépis extérieur + Couche2: Béton lavé <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P078 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	

ZPSO050 : Garnissage des joints de dilatation

Niveau : BAT 32.16.2.240.224.210

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Façade	1	Façade	Oui BAT 32.16.2.240.224.210 - Façade : Façade avant	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P079, réf. labo.: 22RI009488-078 MA2201007051/P080, réf. labo.: 22RI009488-079 MA2201007051/P081, réf. labo.: 22RI009488-080 MA2201007051/P082, réf. labo.: 22RI009488-081 MA2201007051/P083, réf. labo.: 22RI009488-082 MA2201007051/P084, réf. labo.: 22RI009488-083 <u>Description:</u> Garnissage des joints de dilatation <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux <u>Partie à sonder:</u> Garnissage des joints de dilatation <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P079 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau souple de type joint (gris) ; matériau de type mousse (gris) : Absence d'amiante	
	2	Façade	Oui BAT 32.16.2.240.224.210 - Façade : Façade arrière	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P079, réf. labo.: 22RI009488-078 MA2201007051/P080, réf. labo.: 22RI009488-079 MA2201007051/P081, réf. labo.: 22RI009488-080 MA2201007051/P082, réf. labo.: 22RI009488-081 MA2201007051/P083, réf. labo.: 22RI009488-082 MA2201007051/P084, réf. labo.: 22RI009488-083 <u>Description:</u> Garnissage des joints de dilatation <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux <u>Partie à sonder:</u> Garnissage des joints de dilatation <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P080 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau souple de type joint (gris) ; matériau de type mousse (gris) : Absence d'amiante	
	3	Façade	Oui BAT 32.16.2.240.224.210 - Façade : pignon gauche	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P079, réf. labo.: 22RI009488-078 MA2201007051/P080, réf. labo.: 22RI009488-079 MA2201007051/P081, réf. labo.: 22RI009488-080 MA2201007051/P082, réf. labo.: 22RI009488-081 MA2201007051/P083, réf. labo.: 22RI009488-082 MA2201007051/P084, réf. labo.: 22RI009488-083 <u>Description:</u> Garnissage des joints de dilatation <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux <u>Partie à sonder:</u> Garnissage des joints de dilatation <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P081 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau souple de type joint (gris) ; matériau de type mousse (gris) : Absence d'amiante	

4	Façade	Oui BAT 32.16.2.240.224.210 - Façade : Façade avant	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P079, réf. labo.: 22RI009488-078 MA2201007051/P080, réf. labo.: 22RI009488-079 MA2201007051/P081, réf. labo.: 22RI009488-080 MA2201007051/P082, réf. labo.: 22RI009488-081 MA2201007051/P083, réf. labo.: 22RI009488-082 MA2201007051/P084, réf. labo.: 22RI009488-083 <u>Description:</u> Garnissage des joints de dilatation <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux <u>Partie à sonder:</u> Garnissage des joints de dilatation <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P082 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau souple de type joint (beige) ; matériau souple bitumineux (noir) : Présence d'amiante	
5	Façade	Oui BAT 32.16.2.240.224.210 - Façade : Façade arrière	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P079, réf. labo.: 22RI009488-078 MA2201007051/P080, réf. labo.: 22RI009488-079 MA2201007051/P081, réf. labo.: 22RI009488-080 MA2201007051/P082, réf. labo.: 22RI009488-081 MA2201007051/P083, réf. labo.: 22RI009488-082 MA2201007051/P084, réf. labo.: 22RI009488-083 <u>Description:</u> Garnissage des joints de dilatation <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux <u>Partie à sonder:</u> Garnissage des joints de dilatation <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P083 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau souple de type joint (beige) ; matériau souple bitumineux (noir) : Présence d'amiante	
6	Façade	Oui BAT 32.16.2.240.224.210 - Façade : Pignon droit	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P079, réf. labo.: 22RI009488-078 MA2201007051/P080, réf. labo.: 22RI009488-079 MA2201007051/P081, réf. labo.: 22RI009488-080 MA2201007051/P082, réf. labo.: 22RI009488-081 MA2201007051/P083, réf. labo.: 22RI009488-082 MA2201007051/P084, réf. labo.: 22RI009488-083 <u>Description:</u> Garnissage des joints de dilatation <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux <u>Partie à sonder:</u> Garnissage des joints de dilatation <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P084 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau souple de type joint (beige) ; matériau de type mousse (gris) ; matériau souple bitumineux (noir) : Présence d'amiante	

ZPSO051 : Peinture décorative

Niveau : BAT 32.16.2.240.224.210

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Façade	1	Garde-corps	Oui BAT 32.16.2.240.224.210 - Façade : Garde-corps	<u>Identifiant:</u> ZPSO051 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P085, réf. labo.: 22RI009488-084 MA2201007051/P086, réf. labo.: 22RI009488-085 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P085 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (de différentes couleurs) : Absence d'amiante	
	2	Garde-corps	Oui BAT 32.16.2.240.224.210 - Façade : Garde-corps	<u>Identifiant:</u> ZPSO051 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P085, réf. labo.: 22RI009488-084 MA2201007051/P086, réf. labo.: 22RI009488-085 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P086 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (de différentes couleurs) : Absence d'amiante	

3 - Parois verticales intérieures

M001 : BRUT

Niveau : BAT 2,16,32,210, 224, 240/Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Local électrique ; BAT 2,16,32,210, 224, 240/Rez de chaussée - Local gaz ; BAT 2,16,32,210, 224, 240/étage - Gaine technique	1	Sol, Mur, Plafond	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> M001 <u>Description:</u> BRUT <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> -BRUT <u>Justificatif:</u> Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante		

ZPSO001 : Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : BAT 32/Rez de chaussée, BAT 32/1er étage, BAT 32/2er étage, BAT 32/3er étage, BAT 32/4er étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Hall	1	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P009	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P001, réf. labo.: 22RI009488-001 MA2201007051/P009, réf. labo.: 22RI009488-009 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001, P009	Idem photo : P001; P009
Demi-palier	2	Mur de refend	Oui BAT 32/Rez de chaussée - Demi-palier : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P001, réf. labo.: 22RI009488-001 MA2201007051/P009, réf. labo.: 22RI009488-009 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
Local vide-ordures 1	3	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P009	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P001, réf. labo.: 22RI009488-001 MA2201007051/P009, réf. labo.: 22RI009488-009 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001, P009	Idem photo : P001; P009

Palier	4	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P009	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P001, réf. labo.: 22RI009488-001 MA2201007051/P009, réf. labo.: 22RI009488-009 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001, P009	Idem photo : P001; P009
Demi-palier	5	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P009	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P001, réf. labo.: 22RI009488-001 MA2201007051/P009, réf. labo.: 22RI009488-009 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001, P009	Idem photo : P001; P009
Local vide-ordures 2	6	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P009	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P001, réf. labo.: 22RI009488-001 MA2201007051/P009, réf. labo.: 22RI009488-009 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001, P009	Idem photo : P001; P009

Palier	7	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P009	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P001, réf. labo.: 22RI009488-001 MA2201007051/P009, réf. labo.: 22RI009488-009 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001, P009	Idem photo : P001; P009
Demi-palier	8	Mur de refend	Oui BAT 32/2er étage - Demi-palier : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P001, réf. labo.: 22RI009488-001 MA2201007051/P009, réf. labo.: 22RI009488-009 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P009 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) : Absence d'amiante	
Local vide-ordures 3	9	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P009	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P001, réf. labo.: 22RI009488-001 MA2201007051/P009, réf. labo.: 22RI009488-009 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001, P009	Idem photo : P001; P009

Palier	10	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P009	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P001, réf. labo.: 22RI009488-001 MA2201007051/P009, réf. labo.: 22RI009488-009 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001, P009	Idem photo : P001; P009
Demi-palier	11	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P009	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P001, réf. labo.: 22RI009488-001 MA2201007051/P009, réf. labo.: 22RI009488-009 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001, P009	Idem photo : P001; P009
Local vide-ordures 4	12	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P009	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P001, réf. labo.: 22RI009488-001 MA2201007051/P009, réf. labo.: 22RI009488-009 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001, P009	Idem photo : P001; P009

Palier	13	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P009	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P001, réf. labo.: 22RI009488-001 MA2201007051/P009, réf. labo.: 22RI009488-009 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001, P009	Idem photo : P001; P009
--------	----	---------------	---	--	---------------------------------------	-------------------------

ZPSO002 : Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : BAT 32/Rez de chaussée, BAT 32/1er étage, BAT 32/2er étage, BAT 32/3er étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Local vide-ordures 1	1	Mur de refend	Oui BAT 32/Rez de chaussée - Local vide-ordures 1 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P002, réf. labo.: 22RI009488-002 MA2201007051/P010, réf. labo.: 22RI009488-010 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P002 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
Local vide-ordures 2	2	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P002, P010	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P002, réf. labo.: 22RI009488-002 MA2201007051/P010, réf. labo.: 22RI009488-010 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P002, P010	Idem photo : P002; P010

Local vide-ordures 3	3	Mur de refend	Oui BAT 32/2er étage - Local vide-ordures 3 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P002, réf. labo.: 22RI009488-002 MA2201007051/P010, réf. labo.: 22RI009488-010 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P010 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
Local vide-ordures 4	4	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P002, P010	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P002, réf. labo.: 22RI009488-002 MA2201007051/P010, réf. labo.: 22RI009488-010 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P002, P010	Idem photo : P002; P010

ZPSO003 : Peinture + Enduit à base de plâtre

Niveau : BAT 32/Rez de chaussée, BAT 32/1er étage, BAT 32/2er étage, BAT 32/3er étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Demi-palier	1	Cloison	Oui BAT 32/Rez de chaussée - Demi-palier : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P003, réf. labo.: 22RI009488-003 MA2201007051/P011, réf. labo.: 22RI009488-011 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P003 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
Local vide-ordures 1	2	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P011	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P003, réf. labo.: 22RI009488-003 MA2201007051/P011, réf. labo.: 22RI009488-011 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P003, P011	Idem photo : P003; P011
Demi-palier	3	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P011	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P003, réf. labo.: 22RI009488-003 MA2201007051/P011, réf. labo.: 22RI009488-011 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P003, P011	Idem photo : P003; P011

Local vide-ordures 2	4	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P011	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P003, réf. labo.: 22RI009488-003 MA2201007051/P011, réf. labo.: 22RI009488-011 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P003, P011	Idem photo : P003; P011
Demi-palier	5	Cloison	Oui BAT 32/2er étage - Demi-palier : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P003, réf. labo.: 22RI009488-003 MA2201007051/P011, réf. labo.: 22RI009488-011 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P011 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
Local vide-ordures 3	6	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P011	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P003, réf. labo.: 22RI009488-003 MA2201007051/P011, réf. labo.: 22RI009488-011 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P003, P011	Idem photo : P003; P011
Demi-palier	7	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P011	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P003, réf. labo.: 22RI009488-003 MA2201007051/P011, réf. labo.: 22RI009488-011 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P003, P011	Idem photo : P003; P011

Local vide-ordures 4	8	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P011	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P003, réf. labo.: 22RI009488-003 MA2201007051/P011, réf. labo.: 22RI009488-011 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P003, P011	Idem photo : P003; P011
----------------------	---	---------	---	---	-------------------------------	-------------------------

ZPSO005 : Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence

Niveau : BAT 32/Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Hall	1	Faïence sur murs	Oui BAT 32/Rez de chaussée - Hall : Faïence sur murs	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007051/P005 <u>Réf. laboratoire:</u> 22RI009488-005 <u>Description:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces : Absence d'amiante	

ZPSO007 : Peinture décorative

Niveau : BAT 32/Rez de chaussée, BAT 32/1er étage, BAT 32/2er étage, BAT 32/3er étage, BAT 32/4er étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Hall	1	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007051/P007 <u>Réf. laboratoire:</u> 22RI009488-007 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007	Idem photo : P007
Demi-palier	2	Garde-corps	Oui BAT 32/Rez de chaussée - Demi-palier : Garde-corps	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007051/P007 <u>Réf. laboratoire:</u> 22RI009488-007 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (de différentes couleurs) : Absence d'amiante	
Palier	3	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007051/P007 <u>Réf. laboratoire:</u> 22RI009488-007 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007	Idem photo : P007

Demi-palier	4	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007051/P007 <u>Réf. laboratoire:</u> 22RI009488-007 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007	Idem photo : P007
Palier	5	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007051/P007 <u>Réf. laboratoire:</u> 22RI009488-007 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007	Idem photo : P007
Demi-palier	6	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007051/P007 <u>Réf. laboratoire:</u> 22RI009488-007 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007	Idem photo : P007
Palier	7	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007051/P007 <u>Réf. laboratoire:</u> 22RI009488-007 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007	Idem photo : P007
Demi-palier	8	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007051/P007 <u>Réf. laboratoire:</u> 22RI009488-007 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007	Idem photo : P007

Palier	9	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007051/P007 <u>Réf. laboratoire:</u> 22RI009488-007 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007	Idem photo : P007
--------	---	-------------	---	---	-------------------------	-------------------

ZPSO009 : Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : BAT 16/Rez de chaussée, BAT 16/ 1er étage, BAT 16/ 2er étage, BAT 16/ 3er étage, BAT 16/ 4er étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Hall	1	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P013, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P013, réf. labo.: 22RI009488-013 MA2201007051/P021, réf. labo.: 22RI009488-021 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P013, P021	Idem photo : P013; P021
Demi-palier	2	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P013, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P013, réf. labo.: 22RI009488-013 MA2201007051/P021, réf. labo.: 22RI009488-021 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P013, P021	Idem photo : P013; P021
Local vide-ordures 1	3	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P013, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P013, réf. labo.: 22RI009488-013 MA2201007051/P021, réf. labo.: 22RI009488-021 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P013, P021	Idem photo : P013; P021

Palier	4	Mur de refend	Oui BAT 16/ 1er étage - Palier : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P013, réf. labo.: 22RI009488-013 MA2201007051/P021, réf. labo.: 22RI009488-021 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P013 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
Demi-palier	5	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P013, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P013, réf. labo.: 22RI009488-013 MA2201007051/P021, réf. labo.: 22RI009488-021 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P013, P021	Idem photo : P013; P021
Local vide-ordures 2	6	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P013, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P013, réf. labo.: 22RI009488-013 MA2201007051/P021, réf. labo.: 22RI009488-021 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P013, P021	Idem photo : P013; P021

Palier	7	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P013, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P013, réf. labo.: 22RI009488-013 MA2201007051/P021, réf. labo.: 22RI009488-021 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P013, P021	Idem photo : P013; P021
Demi-palier	8	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P013, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P013, réf. labo.: 22RI009488-013 MA2201007051/P021, réf. labo.: 22RI009488-021 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P013, P021	Idem photo : P013; P021
Local vide-ordures 3	9	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P013, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P013, réf. labo.: 22RI009488-013 MA2201007051/P021, réf. labo.: 22RI009488-021 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P013, P021	Idem photo : P013; P021

Palier	10	Mur de refend	Oui BAT 16/ 3er étage - Palier : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P013, réf. labo.: 22RI009488-013 MA2201007051/P021, réf. labo.: 22RI009488-021 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	
Demi-palier	11	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P013, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P013, réf. labo.: 22RI009488-013 MA2201007051/P021, réf. labo.: 22RI009488-021 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P013, P021	Idem photo : P013; P021
Local vide-ordures 4	12	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P013, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P013, réf. labo.: 22RI009488-013 MA2201007051/P021, réf. labo.: 22RI009488-021 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P013, P021	Idem photo : P013; P021

Palier	13	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P013, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P013, réf. labo.: 22RI009488-013 MA2201007051/P021, réf. labo.: 22RI009488-021 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P013, P021	Idem photo : P013; P021
--------	----	---------------	---	--	---------------------------------------	-------------------------

ZPSO010 : Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : BAT 16/Rez de chaussée, BAT 16/ 1er étage, BAT 16/ 2er étage, BAT 16/ 3er étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Local vide-ordures 1	1	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P014, P022	<u>Identifiant:</u> ZPSO010 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P014, réf. labo.: 22RI009488-014 MA2201007051/P022, réf. labo.: 22RI009488-021 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P014, P022	Idem photo : P014; P022
Local vide-ordures 2	2	Mur donnant sur extérieur	Oui BAT 16/ 1er étage - Local vide-ordures 2 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO010 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P014, réf. labo.: 22RI009488-014 MA2201007051/P022, réf. labo.: 22RI009488-021 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P014 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	

Local vide-ordures 3	3	Mur donnant sur extérieur	Oui BAT 16/ 2er étage - Local vide-ordures 3 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO010 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P014, réf. labo.: 22RI009488-014 MA2201007051/P022, réf. labo.: 22RI009488-021 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P022 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
Local vide-ordures 4	4	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P014, P022	<u>Identifiant:</u> ZPSO010 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P014, réf. labo.: 22RI009488-014 MA2201007051/P022, réf. labo.: 22RI009488-021 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P014, P022	Idem photo : P014; P022

ZPSO011 : Peinture + Enduit à base de plâtre

Niveau : BAT 16/Rez de chaussée, BAT 16/ 1er étage, BAT 16/ 2er étage, BAT 16/ 3er étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Demi-palier	1	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P015, P023	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P015, réf. labo.: 22RI009488-015 MA2201007051/P023, réf. labo.: 22RI009488-022 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015, P023	Idem photo : P015; P023
Local vide-ordures 1	2	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P015, P023	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P015, réf. labo.: 22RI009488-015 MA2201007051/P023, réf. labo.: 22RI009488-022 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015, P023	Idem photo : P015; P023
Demi-palier	3	Cloison	Oui BAT 16/ 1er étage - Demi-palier : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P015, réf. labo.: 22RI009488-015 MA2201007051/P023, réf. labo.: 22RI009488-022 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	

Local vide-ordures 2	4	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P015, P023	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P015, réf. labo.: 22RI009488-015 MA2201007051/P023, réf. labo.: 22RI009488-022 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015, P023	Idem photo : P015; P023
Demi-palier	5	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P015, P023	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P015, réf. labo.: 22RI009488-015 MA2201007051/P023, réf. labo.: 22RI009488-022 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015, P023	Idem photo : P015; P023
Local vide-ordures 3	6	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P015, P023	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P015, réf. labo.: 22RI009488-015 MA2201007051/P023, réf. labo.: 22RI009488-022 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015, P023	Idem photo : P015; P023
Demi-palier	7	Cloison	Oui BAT 16/ 3er étage - Demi-palier : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P015, réf. labo.: 22RI009488-015 MA2201007051/P023, réf. labo.: 22RI009488-022 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P023 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	

Local vide-ordures 4	8	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P015, P023	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P015, réf. labo.: 22RI009488-015 MA2201007051/P023, réf. labo.: 22RI009488-022 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015, P023	Idem photo : P015; P023
----------------------	---	---------	---	---	-------------------------------	-------------------------


ZPSO013 : Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence

Niveau : BAT 16/Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Hall	1	Faïence sur murs	Oui BAT 16/Rez de chaussée - Hall : Faïence sur murs	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007051/P017 <u>Réf. laboratoire:</u> 22RI009488-017 <u>Description:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P017 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type joint ciment (gris) : Absence d'amiante	

ZPSO015 : Peinture décorative

Niveau : BAT 16/Rez de chaussée, BAT 16/ 1er étage, BAT 16/ 2er étage, BAT 16/ 3er étage, BAT 16/ 4er étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Hall	1	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P019	<u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007051/P019 <u>Réf. laboratoire:</u> 22RI009488-019 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019	Idem photo : P019
Demi-palier	2	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P019	<u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007051/P019 <u>Réf. laboratoire:</u> 22RI009488-019 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019	Idem photo : P019
Palier	3	Garde-corps	Oui BAT 16/ 1er étage - Palier : Garde-corps	<u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007051/P019 <u>Réf. laboratoire:</u> 22RI009488-019 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur (marron) : Absence d'amiante	

Demi-palier	4	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P019	<u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007051/P019 <u>Réf. laboratoire:</u> 22RI009488-019 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019	Idem photo : P019
Palier	5	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P019	<u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007051/P019 <u>Réf. laboratoire:</u> 22RI009488-019 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019	Idem photo : P019
Demi-palier	6	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P019	<u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007051/P019 <u>Réf. laboratoire:</u> 22RI009488-019 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019	Idem photo : P019
Palier	7	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P019	<u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007051/P019 <u>Réf. laboratoire:</u> 22RI009488-019 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019	Idem photo : P019
Demi-palier	8	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P019	<u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007051/P019 <u>Réf. laboratoire:</u> 22RI009488-019 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019	Idem photo : P019

Palier	9	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P019	<u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007051/P019 <u>Réf. laboratoire:</u> 22RI009488-019 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019	Idem photo : P019
--------	---	-------------	---	---	-------------------------	-------------------

ZPSO017 : Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : BAT 2/Rez de chaussée, BAT 2/1er étage, BAT 2/2ème étage, BAT 2/3ème étage, BAT 2/4ème étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Hall	1	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P025, P033	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P025, réf. labo.: 22RI009488-024 MA2201007051/P033, réf. labo.: 22RI009488-032 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P025, P033	Idem photo : P025; P033
Demi-palier	2	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P025, P033	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P025, réf. labo.: 22RI009488-024 MA2201007051/P033, réf. labo.: 22RI009488-032 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P025, P033	Idem photo : P025; P033
Local vide-ordures 1	3	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P025, P033	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P025, réf. labo.: 22RI009488-024 MA2201007051/P033, réf. labo.: 22RI009488-032 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P025, P033	Idem photo : P025; P033

Palier	4	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P025, P033	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P025, réf. labo.: 22RI009488-024 MA2201007051/P033, réf. labo.: 22RI009488-032 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P025, P033	Idem photo : P025; P033
Demi-palier	5	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P025, P033	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P025, réf. labo.: 22RI009488-024 MA2201007051/P033, réf. labo.: 22RI009488-032 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P025, P033	Idem photo : P025; P033
Local vide-ordures 2	6	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P025, P033	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P025, réf. labo.: 22RI009488-024 MA2201007051/P033, réf. labo.: 22RI009488-032 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P025, P033	Idem photo : P025; P033

Palier	7	Mur de refend	Oui BAT 2/2ème étage - Palier : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P025, réf. labo.: 22RI009488-024 MA2201007051/P033, réf. labo.: 22RI009488-032 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P025 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
Demi-palier	8	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P025, P033	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P025, réf. labo.: 22RI009488-024 MA2201007051/P033, réf. labo.: 22RI009488-032 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P025, P033	Idem photo : P025; P033
Local vide-ordures 3	9	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P025, P033	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P025, réf. labo.: 22RI009488-024 MA2201007051/P033, réf. labo.: 22RI009488-032 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P025, P033	Idem photo : P025; P033

Palier	10	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P025, P033	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P025, réf. labo.: 22RI009488-024 MA2201007051/P033, réf. labo.: 22RI009488-032 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P025, P033	Idem photo : P025; P033
Demi-palier	11	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P025, P033	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P025, réf. labo.: 22RI009488-024 MA2201007051/P033, réf. labo.: 22RI009488-032 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P025, P033	Idem photo : P025; P033
Local vide-ordures 4	12	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P025, P033	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P025, réf. labo.: 22RI009488-024 MA2201007051/P033, réf. labo.: 22RI009488-032 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P025, P033	Idem photo : P025; P033

Palier	13	Mur de refend	Oui BAT 2/4ème étage - Palier : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P025, réf. labo.: 22RI009488-024 MA2201007051/P033, réf. labo.: 22RI009488-032 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P033 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
--------	----	---------------	--	--	---	---

ZPSO018 : Peinture + Enduit à base de plâtre

Niveau : BAT 2/Rez de chaussée, BAT 2/1er étage, BAT 2/2ème étage, BAT 2/3ème étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Local vide-ordures 1	1	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P026, P034	<u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P026, réf. labo.: 22RI009488-025 MA2201007051/P034, réf. labo.: 22RI009488-033 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P026, P034	Idem photo : P026; P034
Local vide-ordures 2	2	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P026, P034	<u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P026, réf. labo.: 22RI009488-025 MA2201007051/P034, réf. labo.: 22RI009488-033 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P026, P034	Idem photo : P026; P034
Local vide-ordures 3	3	Mur donnant sur extérieur	Oui BAT 2/2ème étage - Local vide-ordures 3 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P026, réf. labo.: 22RI009488-025 MA2201007051/P034, réf. labo.: 22RI009488-033 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P026 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	

Local vide-ordures 4	4	Mur donnant sur extérieur	Oui BAT 2/3ème étage - Local vide-ordures 4 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P026, réf. labo.: 22RI009488-025 MA2201007051/P034, réf. labo.: 22RI009488-033 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P034 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
----------------------	---	---------------------------	--	---	--	---

ZPSO019 : Peinture + Enduit à base de plâtre

Niveau : BAT 2/Rez de chaussée, BAT 2/1er étage, BAT 2/2ème étage, BAT 2/3ème étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Demi-palier	1	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P027, P035	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P027, réf. labo.: 22RI009488-026 MA2201007051/P035, réf. labo.: 22RI009488-034 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P027, P035	Idem photo : P027; P035
Local vide-ordures 1	2	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P027, P035	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P027, réf. labo.: 22RI009488-026 MA2201007051/P035, réf. labo.: 22RI009488-034 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P027, P035	Idem photo : P027; P035
Demi-palier	3	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P027, P035	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P027, réf. labo.: 22RI009488-026 MA2201007051/P035, réf. labo.: 22RI009488-034 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P027, P035	Idem photo : P027; P035
Local vide-ordures 2	4	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P027, P035	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P027, réf. labo.: 22RI009488-026 MA2201007051/P035, réf. labo.: 22RI009488-034 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P027, P035	Idem photo : P027; P035

Demi-palier	5	Cloison	Oui BAT 2/2ème étage - Demi-palier : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P027, réf. labo.: 22RI009488-026 MA2201007051/P035, réf. labo.: 22RI009488-034 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P027 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
Local vide-ordures 3	6	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P027, P035	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P027, réf. labo.: 22RI009488-026 MA2201007051/P035, réf. labo.: 22RI009488-034 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P027, P035	Idem photo : P027; P035
Demi-palier	7	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P027, P035	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P027, réf. labo.: 22RI009488-026 MA2201007051/P035, réf. labo.: 22RI009488-034 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P027, P035	Idem photo : P027; P035

Local vide-ordures 4	8	Cloison	Oui BAT 2/3ème étage - Local vide-ordures 4 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P027, réf. labo.: 22RI009488-026 MA2201007051/P035, réf. labo.: 22RI009488-034 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P035 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
----------------------	---	---------	--	---	---	---

ZPSO021 : Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence

Niveau : BAT 2/Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Hall	1	Faïence sur murs	Oui BAT 2/Rez de chaussée - Hall : Faïence sur murs	<u>Identifiant:</u> ZPSO021 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007051/P029 <u>Réf. laboratoire:</u> 22RI009488-028 <u>Description:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P029 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	

ZPSO023 : Peinture décorative

Niveau : BAT 2/Rez de chaussée, BAT 2/1er étage, BAT 2/2ème étage, BAT 2/3ème étage, BAT 2/4ème étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Hall	1	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P031	<u>Identifiant:</u> ZPSO023 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007051/P031 <u>Réf. laboratoire:</u> 22RI009488-030 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P031	Idem photo : P031
Demi-palier	2	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P031	<u>Identifiant:</u> ZPSO023 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007051/P031 <u>Réf. laboratoire:</u> 22RI009488-030 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P031	Idem photo : P031
Palier	3	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P031	<u>Identifiant:</u> ZPSO023 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007051/P031 <u>Réf. laboratoire:</u> 22RI009488-030 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P031	Idem photo : P031
Demi-palier	4	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P031	<u>Identifiant:</u> ZPSO023 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007051/P031 <u>Réf. laboratoire:</u> 22RI009488-030 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P031	Idem photo : P031

Palier	5	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P031	<u>Identifiant:</u> ZPSO023 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007051/P031 <u>Réf. laboratoire:</u> 22RI009488-030 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P031	Idem photo : P031
Demi-palier	6	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P031	<u>Identifiant:</u> ZPSO023 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007051/P031 <u>Réf. laboratoire:</u> 22RI009488-030 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P031	Idem photo : P031
Palier	7	Garde-corps	Oui BAT 2/3ème étage - Palier : Garde-corps	<u>Identifiant:</u> ZPSO023 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007051/P031 <u>Réf. laboratoire:</u> 22RI009488-030 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P031 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur (marron) : Absence d'amiante	
Demi-palier	8	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P031	<u>Identifiant:</u> ZPSO023 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007051/P031 <u>Réf. laboratoire:</u> 22RI009488-030 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P031	Idem photo : P031

Palier	9	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P031	<u>Identifiant:</u> ZPSO023 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007051/P031 <u>Réf. laboratoire:</u> 22RI009488-030 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P031	Idem photo : P031
--------	---	-------------	---	---	-------------------------	-------------------

ZPSO025 : Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : BAT 240/Rez de chaussée, BAT 240/1er étage, BAT 240/2er étage, BAT 240/3er étage, BAT 240/4er étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Hall	1	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P037, P045	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P037, réf. labo.: 22RI009488-036 MA2201007051/P045, réf. labo.: 22RI009488-044 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P037, P045	Idem photo : P037; P045
Demi-palier	2	Mur de refend	Oui BAT 240/Rez de chaussée - Demi-palier : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P037, réf. labo.: 22RI009488-036 MA2201007051/P045, réf. labo.: 22RI009488-044 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P037 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
Local vide-ordures 1	3	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P037, P045	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P037, réf. labo.: 22RI009488-036 MA2201007051/P045, réf. labo.: 22RI009488-044 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P037, P045	Idem photo : P037; P045

Palier	4	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P037, P045	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P037, réf. labo.: 22RI009488-036 MA2201007051/P045, réf. labo.: 22RI009488-044 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P037, P045	Idem photo : P037; P045
Demi-palier	5	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P037, P045	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P037, réf. labo.: 22RI009488-036 MA2201007051/P045, réf. labo.: 22RI009488-044 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P037, P045	Idem photo : P037; P045
Local vide-ordures 2	6	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P037, P045	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P037, réf. labo.: 22RI009488-036 MA2201007051/P045, réf. labo.: 22RI009488-044 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P037, P045	Idem photo : P037; P045

Palier	7	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P037, P045	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P037, réf. labo.: 22RI009488-036 MA2201007051/P045, réf. labo.: 22RI009488-044 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P037, P045	Idem photo : P037; P045
Demi-palier	8	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P037, P045	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P037, réf. labo.: 22RI009488-036 MA2201007051/P045, réf. labo.: 22RI009488-044 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P037, P045	Idem photo : P037; P045
Local vide-ordures 3	9	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P037, P045	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P037, réf. labo.: 22RI009488-036 MA2201007051/P045, réf. labo.: 22RI009488-044 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P037, P045	Idem photo : P037; P045

Palier	10	Mur de refend	Oui BAT 240/3er étage - Palier : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P037, réf. labo.: 22RI009488-036 MA2201007051/P045, réf. labo.: 22RI009488-044 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P045 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
Demi-palier	11	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P037, P045	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P037, réf. labo.: 22RI009488-036 MA2201007051/P045, réf. labo.: 22RI009488-044 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P037, P045	Idem photo : P037; P045
Local vide-ordures 4	12	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P037, P045	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P037, réf. labo.: 22RI009488-036 MA2201007051/P045, réf. labo.: 22RI009488-044 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P037, P045	Idem photo : P037; P045

Palier	13	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P037, P045	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P037, réf. labo.: 22RI009488-036 MA2201007051/P045, réf. labo.: 22RI009488-044 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P037, P045	Idem photo : P037; P045
--------	----	---------------	---	--	---------------------------------------	-------------------------

ZPSO026 : Peinture + Enduit à base de plâtre

Niveau : BAT 240/Rez de chaussée, BAT 240/1er étage, BAT 240/2er étage, BAT 240/3er étage


Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Local vide-ordures 1	1	Mur donnant sur extérieur	Oui BAT 240/Rez de chaussée - Local vide-ordures 1 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P038, réf. labo.: 22RI009488-037 MA2201007051/P046, réf. labo.: 22RI009488-045 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P038 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
Local vide-ordures 2	2	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P038, P046	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P038, réf. labo.: 22RI009488-037 MA2201007051/P046, réf. labo.: 22RI009488-045 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P038, P046	Idem photo : P038; P046
Local vide-ordures 3	3	Mur donnant sur extérieur	Oui BAT 240/2er étage - Local vide-ordures 3 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P038, réf. labo.: 22RI009488-037 MA2201007051/P046, réf. labo.: 22RI009488-045 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P046 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur (rose) ; matériau semi-dur (marron) : Absence d'amiante	

Local vide-ordures 4	4	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P038, P046	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P038, réf. labo.: 22RI009488-037 MA2201007051/P046, réf. labo.: 22RI009488-045 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P038, P046	Idem photo : P038; P046
----------------------	---	---------------------------	---	--	---------------------------------------	-------------------------

ZPSO027 : Peinture + Enduit à base de plâtre

Niveau : BAT 240/Rez de chaussée, BAT 240/1er étage, BAT 240/2er étage, BAT 240/3er étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Demi-palier	1	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P039, P047	<u>Identifiant:</u> ZPSO027 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P039, réf. labo.: 22RI009488-038 MA2201007051/P047, réf. labo.: 22RI009488-046 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P039, P047	Idem photo : P039; P047
Local vide-ordures 1	2	Cloison	Oui BAT 240/Rez de chaussée - Local vide-ordures 1 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO027 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P039, réf. labo.: 22RI009488-038 MA2201007051/P047, réf. labo.: 22RI009488-046 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P039 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
Demi-palier	3	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P039, P047	<u>Identifiant:</u> ZPSO027 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P039, réf. labo.: 22RI009488-038 MA2201007051/P047, réf. labo.: 22RI009488-046 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P039, P047	Idem photo : P039; P047

Local vide-ordures 2	4	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P039, P047	<u>Identifiant:</u> ZPSO027 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P039, réf. labo.: 22RI009488-038 MA2201007051/P047, réf. labo.: 22RI009488-046 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P039, P047	Idem photo : P039; P047
Demi-palier	5	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P039, P047	<u>Identifiant:</u> ZPSO027 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P039, réf. labo.: 22RI009488-038 MA2201007051/P047, réf. labo.: 22RI009488-046 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P039, P047	Idem photo : P039; P047
Local vide-ordures 3	6	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P039, P047	<u>Identifiant:</u> ZPSO027 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P039, réf. labo.: 22RI009488-038 MA2201007051/P047, réf. labo.: 22RI009488-046 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P039, P047	Idem photo : P039; P047
Demi-palier	7	Cloison	Oui BAT 240/3er étage - Demi-palier : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO027 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P039, réf. labo.: 22RI009488-038 MA2201007051/P047, réf. labo.: 22RI009488-046 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P047 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	

Local vide-ordures 4	8	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P039, P047	<u>Identifiant:</u> ZPSO027 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P039, réf. labo.: 22RI009488-038 MA2201007051/P047, réf. labo.: 22RI009488-046 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P039, P047	Idem photo : P039; P047
----------------------	---	---------	---	---	-------------------------------	-------------------------

ZPSO029 : Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence

Niveau : BAT 240/Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Hall	1	Faïence sur murs	Oui BAT 240/Rez de chaussée - Hall : Faïence sur murs	<u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007051/P041 <u>Réf. laboratoire:</u> 22RI009488-040 <u>Description:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P041 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type peinture (de différentes couleurs) : Absence d'amiante	

ZPSO031 : Peinture décorative

Niveau : BAT 240/Rez de chaussée, BAT 240/1er étage, BAT 240/2er étage, BAT 240/3er étage, BAT 240/4er étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Hall	1	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P043	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007051/P043 <u>Réf. laboratoire:</u> 22RI009488-042 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P043	Idem photo : P043
Demi-palier	2	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P043	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007051/P043 <u>Réf. laboratoire:</u> 22RI009488-042 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P043	Idem photo : P043
Palier	3	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P043	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007051/P043 <u>Réf. laboratoire:</u> 22RI009488-042 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P043	Idem photo : P043

Demi-palier	4	Garde-corps	Oui BAT 240/1er étage - Demi-palier : Garde-corps	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007051/P043 <u>Réf. laboratoire:</u> 22RI009488-042 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gainés, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P043 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (de différentes couleurs) : Absence d'amiante	
Palier	5	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P043	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007051/P043 <u>Réf. laboratoire:</u> 22RI009488-042 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gainés, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P043	Idem photo : P043
Demi-palier	6	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P043	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007051/P043 <u>Réf. laboratoire:</u> 22RI009488-042 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gainés, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P043	Idem photo : P043
Palier	7	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P043	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007051/P043 <u>Réf. laboratoire:</u> 22RI009488-042 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gainés, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P043	Idem photo : P043

Demi-palier	8	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P043	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007051/P043 <u>Réf. laboratoire:</u> 22RI009488-042 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P043	Idem photo : P043
Palier	9	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P043	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007051/P043 <u>Réf. laboratoire:</u> 22RI009488-042 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P043	Idem photo : P043

ZPSO033 : Peinture + Enduit à base de plâtre

Niveau : BAT 224/Rez de chaussée, BAT 224/1er étage, BAT 224/2er étage, BAT 224/3er étage, BAT 224/4er étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Hall	1	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P049, P057	<u>Identifiant:</u> ZPSO033 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P049, réf. labo.: 22RI009488-048 MA2201007051/P057, réf. labo.: 22RI009488-056 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P049, P057	Idem photo : P049; P05e; P057
Demi-palier	2	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P049, P057	<u>Identifiant:</u> ZPSO033 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P049, réf. labo.: 22RI009488-048 MA2201007051/P057, réf. labo.: 22RI009488-056 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P049, P057	Idem photo : P049; P05e; P057
Local vide-ordures 1	3	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P049, P057	<u>Identifiant:</u> ZPSO033 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P049, réf. labo.: 22RI009488-048 MA2201007051/P057, réf. labo.: 22RI009488-056 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P049, P057	Idem photo : P049; P05e; P057
Palier	4	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P049, P057	<u>Identifiant:</u> ZPSO033 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P049, réf. labo.: 22RI009488-048 MA2201007051/P057, réf. labo.: 22RI009488-056 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P049, P057	Idem photo : P049; P05e; P057

Demi-palier	5	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P049, P057	<u>Identifiant:</u> ZPSO033 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P049, réf. labo.: 22RI009488-048 MA2201007051/P057, réf. labo.: 22RI009488-056 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P049, P057	Idem photo : P049; P05e; P057
Local vide-ordures 2	6	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P049, P057	<u>Identifiant:</u> ZPSO033 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P049, réf. labo.: 22RI009488-048 MA2201007051/P057, réf. labo.: 22RI009488-056 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P049, P057	Idem photo : P049; P05e; P057
Palier	7	Mur de refend	Oui BAT 224/2er étage - Palier : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO033 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P049, réf. labo.: 22RI009488-048 MA2201007051/P057, réf. labo.: 22RI009488-056 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P049 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (violet) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
Demi-palier	8	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P049, P057	<u>Identifiant:</u> ZPSO033 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P049, réf. labo.: 22RI009488-048 MA2201007051/P057, réf. labo.: 22RI009488-056 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P049, P057	Idem photo : P049; P05e; P057

Local vide-ordures 3	9	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P049, P057	<u>Identifiant:</u> ZPSO033 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P049, réf. labo.: 22RI009488-048 MA2201007051/P057, réf. labo.: 22RI009488-056 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P049, P057	Idem photo : P049; P05e; P057
Palier	10	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P049, P057	<u>Identifiant:</u> ZPSO033 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P049, réf. labo.: 22RI009488-048 MA2201007051/P057, réf. labo.: 22RI009488-056 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P049, P057	Idem photo : P049; P05e; P057
Demi-palier	11	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P049, P057	<u>Identifiant:</u> ZPSO033 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P049, réf. labo.: 22RI009488-048 MA2201007051/P057, réf. labo.: 22RI009488-056 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P049, P057	Idem photo : P049; P05e; P057
Local vide-ordures 4	12	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P049, P057	<u>Identifiant:</u> ZPSO033 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P049, réf. labo.: 22RI009488-048 MA2201007051/P057, réf. labo.: 22RI009488-056 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P049, P057	Idem photo : P049; P05e; P057

Palier	13	Mur de refend	Oui BAT 224/4er étage - Palier : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO033 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P049, réf. labo.: 22RI009488-048 MA2201007051/P057, réf. labo.: 22RI009488-056 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P057 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
--------	----	---------------	---	--	--	---

ZPSO034 : Peinture + Enduit à base de plâtre

Niveau : BAT 224/Rez de chaussée, BAT 224/1er étage, BAT 224/2er étage, BAT 224/3er étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Local vide-ordures 1	1	Mur donnant sur extérieur	Oui BAT 224/Rez de chaussée - Local vide-ordures 1 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO034 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P050, réf. labo.: 22RI009488-049 MA2201007051/P058, réf. labo.: 22RI009488-057 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P050 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
Local vide-ordures 2	2	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P050, P058	<u>Identifiant:</u> ZPSO034 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P050, réf. labo.: 22RI009488-049 MA2201007051/P058, réf. labo.: 22RI009488-057 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P050, P058	Idem photo : P050; P058
Local vide-ordures 3	3	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P050, P058	<u>Identifiant:</u> ZPSO034 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P050, réf. labo.: 22RI009488-049 MA2201007051/P058, réf. labo.: 22RI009488-057 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P050, P058	Idem photo : P050; P058

Local vide-ordures 4	4	Mur donnant sur extérieur	Oui BAT 224/3er étage - Local vide-ordures 4 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO034 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P050, réf. labo.: 22RI009488-049 MA2201007051/P058, réf. labo.: 22RI009488-057 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P058 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type ciment (gris) : Absence d'amiante	
----------------------	---	---------------------------	---	---	--	---

ZPSO035 : Peinture + Enduit à base de plâtre

Niveau : BAT 224/Rez de chaussée, BAT 224/1er étage, BAT 224/2er étage, BAT 224/3er étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Demi-palier	1	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P051, P059	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P051, réf. labo.: 22RI009488-050 MA2201007051/P059, réf. labo.: 22RI009488-058 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P051, P059	Idem photo : P051; P059
Local vide-ordures 1	2	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P051, P059	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P051, réf. labo.: 22RI009488-050 MA2201007051/P059, réf. labo.: 22RI009488-058 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P051, P059	Idem photo : P051; P059
Demi-palier	3	Cloison	Oui BAT 224/1er étage - Demi-palier : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P051, réf. labo.: 22RI009488-050 MA2201007051/P059, réf. labo.: 22RI009488-058 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P051 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	

Local vide-ordures 2	4	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P051, P059	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P051, réf. labo.: 22RI009488-050 MA2201007051/P059, réf. labo.: 22RI009488-058 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P051, P059	Idem photo : P051; P059
Demi-palier	5	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P051, P059	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P051, réf. labo.: 22RI009488-050 MA2201007051/P059, réf. labo.: 22RI009488-058 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P051, P059	Idem photo : P051; P059
Local vide-ordures 3	6	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P051, P059	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P051, réf. labo.: 22RI009488-050 MA2201007051/P059, réf. labo.: 22RI009488-058 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P051, P059	Idem photo : P051; P059
Demi-palier	7	Cloison	Oui BAT 224/3er étage - Demi-palier : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P051, réf. labo.: 22RI009488-050 MA2201007051/P059, réf. labo.: 22RI009488-058 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P059 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	

Local vide-ordures 4	8	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P051, P059	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P051, réf. labo.: 22RI009488-050 MA2201007051/P059, réf. labo.: 22RI009488-058 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P051, P059	Idem photo : P051; P059
----------------------	---	---------	---	---	-------------------------------	-------------------------

ZPSO037 : Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence

Niveau : BAT 224/Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Hall	1	Faïence sur murs	Oui BAT 224/Rez de chaussée - Hall : Faïence sur murs	<u>Identifiant:</u> ZPSO037 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007051/P053 <u>Réf. laboratoire:</u> 22RI009488-052 <u>Description:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P053 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type joint (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) en traces : Absence d'amiante	

Demi-palier	4	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P055	<u>Identifiant:</u> ZPSO039 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007051/P055 <u>Réf. laboratoire:</u> 22RI009488-054 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (<u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P055	Idem photo : P055
Palier	5	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P055	<u>Identifiant:</u> ZPSO039 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007051/P055 <u>Réf. laboratoire:</u> 22RI009488-054 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (<u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P055	Idem photo : P055
Demi-palier	6	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P055	<u>Identifiant:</u> ZPSO039 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007051/P055 <u>Réf. laboratoire:</u> 22RI009488-054 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (<u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P055	Idem photo : P055
Palier	7	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P055	<u>Identifiant:</u> ZPSO039 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007051/P055 <u>Réf. laboratoire:</u> 22RI009488-054 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (<u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P055	Idem photo : P055
Demi-palier	8	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P055	<u>Identifiant:</u> ZPSO039 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007051/P055 <u>Réf. laboratoire:</u> 22RI009488-054 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (<u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P055	Idem photo : P055

Palier	9	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P055	<u>Identifiant:</u> ZPSO039 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007051/P055 <u>Réf. laboratoire:</u> 22RI009488-054 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (<u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P055	Idem photo : P055
--------	---	-------------	---	---	-------------------------	-------------------

ZPSO041 : Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : BAT 210/Rez de chaussée, BAT 210/1er étage, BAT 210/2er étage, BAT 210/3er étage, BAT 210/4er étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Hall	1	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P061, P069	<u>Identifiant:</u> ZPSO041 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P061, réf. labo.: 22RI009488-060 MA2201007051/P069, réf. labo.: 22RI009488-068 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P061, P069	Idem photo : P061; P069
Demi-palier	2	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P061, P069	<u>Identifiant:</u> ZPSO041 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P061, réf. labo.: 22RI009488-060 MA2201007051/P069, réf. labo.: 22RI009488-068 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P061, P069	Idem photo : P061; P069
Local vide-ordures 1	3	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P061, P069	<u>Identifiant:</u> ZPSO041 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P061, réf. labo.: 22RI009488-060 MA2201007051/P069, réf. labo.: 22RI009488-068 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P061, P069	Idem photo : P061; P069

Palier	4	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P061, P069	<u>Identifiant:</u> ZPSO041 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P061, réf. labo.: 22RI009488-060 MA2201007051/P069, réf. labo.: 22RI009488-068 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P061, P069	Idem photo : P061; P069
Demi-palier	5	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P061, P069	<u>Identifiant:</u> ZPSO041 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P061, réf. labo.: 22RI009488-060 MA2201007051/P069, réf. labo.: 22RI009488-068 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P061, P069	Idem photo : P061; P069
Local vide-ordures 2	6	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P061, P069	<u>Identifiant:</u> ZPSO041 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P061, réf. labo.: 22RI009488-060 MA2201007051/P069, réf. labo.: 22RI009488-068 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P061, P069	Idem photo : P061; P069

Palier	7	Mur de refend	Oui BAT 210/2er étage - Palier : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO041 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P061, réf. labo.: 22RI009488-060 MA2201007051/P069, réf. labo.: 22RI009488-068 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P061 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
Demi-palier	8	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P061, P069	<u>Identifiant:</u> ZPSO041 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P061, réf. labo.: 22RI009488-060 MA2201007051/P069, réf. labo.: 22RI009488-068 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P061, P069	Idem photo : P061; P069
Local vide-ordures 3	9	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P061, P069	<u>Identifiant:</u> ZPSO041 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P061, réf. labo.: 22RI009488-060 MA2201007051/P069, réf. labo.: 22RI009488-068 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P061, P069	Idem photo : P061; P069

Palier	10	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P061, P069	<u>Identifiant:</u> ZPSO041 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P061, réf. labo.: 22RI009488-060 MA2201007051/P069, réf. labo.: 22RI009488-068 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P061, P069	Idem photo : P061; P069
Demi-palier	11	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P061, P069	<u>Identifiant:</u> ZPSO041 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P061, réf. labo.: 22RI009488-060 MA2201007051/P069, réf. labo.: 22RI009488-068 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P061, P069	Idem photo : P061; P069
Local vide-ordures 4	12	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P061, P069	<u>Identifiant:</u> ZPSO041 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P061, réf. labo.: 22RI009488-060 MA2201007051/P069, réf. labo.: 22RI009488-068 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P061, P069	Idem photo : P061; P069

Palier	13	Mur de refend	Oui BAT 210/4er étage - Palier : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO041 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P061, réf. labo.: 22RI009488-060 MA2201007051/P069, réf. labo.: 22RI009488-068 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
--------	----	---------------	---	--	--	---

ZPSO042 : Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : BAT 210/Rez de chaussée, BAT 210/1er étage, BAT 210/2er étage, BAT 210/3er étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Local vide-ordures 1	1	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P062, P070	<u>Identifiant:</u> ZPSO042 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P062, réf. labo.: 22RI009488-061 MA2201007051/P070, réf. labo.: 22RI009488-069 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P062, P070	Idem photo : P062; P070
Demi-palier	2	Mur donnant sur extérieur	Oui BAT 210/1er étage - Demi-palier : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO042 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P062, réf. labo.: 22RI009488-061 MA2201007051/P070, réf. labo.: 22RI009488-069 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P062 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) : Absence d'amiante	
Local vide-ordures 3	3	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P062, P070	<u>Identifiant:</u> ZPSO042 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P062, réf. labo.: 22RI009488-061 MA2201007051/P070, réf. labo.: 22RI009488-069 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P062, P070	Idem photo : P062; P070

Local vide-ordures 4	4	Mur donnant sur extérieur	Oui BAT 210/3er étage - Local vide-ordures 4 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO042 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P062, réf. labo.: 22RI009488-061 MA2201007051/P070, réf. labo.: 22RI009488-069 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P070 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
----------------------	---	---------------------------	---	--	--	---

ZPSO043 : Peinture + Enduit à base de plâtre

Niveau : BAT 210/Rez de chaussée, BAT 210/1er étage, BAT 210/2er étage, BAT 210/3er étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Demi-palier	1	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P063, P071	<u>Identifiant:</u> ZPSO043 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P063, réf. labo.: 22RI009488-062 MA2201007051/P071, réf. labo.: 22RI009488-070 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P063, P071	Idem photo : P063; P071
Local vide-ordures 1	2	Cloison	Oui BAT 210/Rez de chaussée - Local vide-ordures 1 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO043 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P063, réf. labo.: 22RI009488-062 MA2201007051/P071, réf. labo.: 22RI009488-070 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P063 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
Demi-palier	3	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P063, P071	<u>Identifiant:</u> ZPSO043 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P063, réf. labo.: 22RI009488-062 MA2201007051/P071, réf. labo.: 22RI009488-070 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P063, P071	Idem photo : P063; P071

Local vide-ordures 2	4	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P063, P071	<u>Identifiant:</u> ZPSO043 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P063, réf. labo.: 22RI009488-062 MA2201007051/P071, réf. labo.: 22RI009488-070 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P063, P071	Idem photo : P063; P071
Demi-palier	5	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P063, P071	<u>Identifiant:</u> ZPSO043 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P063, réf. labo.: 22RI009488-062 MA2201007051/P071, réf. labo.: 22RI009488-070 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P063, P071	Idem photo : P063; P071
Local vide-ordures 3	6	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P063, P071	<u>Identifiant:</u> ZPSO043 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P063, réf. labo.: 22RI009488-062 MA2201007051/P071, réf. labo.: 22RI009488-070 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P063, P071	Idem photo : P063; P071
Demi-palier	7	Cloison	Oui BAT 210/3er étage - Demi-palier : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO043 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P063, réf. labo.: 22RI009488-062 MA2201007051/P071, réf. labo.: 22RI009488-070 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P071 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	

Local vide-ordures 4	8	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P063, P071	<u>Identifiant:</u> ZPSO043 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P063, réf. labo.: 22RI009488-062 MA2201007051/P071, réf. labo.: 22RI009488-070 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P063, P071	Idem photo : P063; P071
----------------------	---	---------	---	---	-------------------------------	-------------------------

ZPSO045 : Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence

Niveau : BAT 210/Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Hall	1	Faïence sur murs	Oui BAT 210/Rez de chaussée - Hall : Faïence sur murs	<u>Identifiant:</u> ZPSO045 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007051/P065 <u>Réf. laboratoire:</u> 22RI009488-064 <u>Description:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P065 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	

ZPSO047 : Peinture décorative

Niveau : BAT 210/Rez de chaussée, BAT 210/1er étage, BAT 210/2er étage, BAT 210/3er étage, BAT 210/4er étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Demi-palier	1	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P067	<u>Identifiant:</u> ZPSO047 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007051/P067 <u>Réf. laboratoire:</u> 22RI009488-066 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067	Idem photo : P067
Palier	2	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P067	<u>Identifiant:</u> ZPSO047 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007051/P067 <u>Réf. laboratoire:</u> 22RI009488-066 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067	Idem photo : P067
Demi-palier	3	Garde-corps	Oui BAT 210/1er étage - Demi-palier : Garde-corps	<u>Identifiant:</u> ZPSO047 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007051/P067 <u>Réf. laboratoire:</u> 22RI009488-066 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (de différentes couleurs) : Absence d'amiante	

Palier	4	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P067	<u>Identifiant:</u> ZPSO047 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007051/P067 <u>Réf. laboratoire:</u> 22RI009488-066 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067	Idem photo : P067
Demi-palier	5	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P067	<u>Identifiant:</u> ZPSO047 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007051/P067 <u>Réf. laboratoire:</u> 22RI009488-066 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067	Idem photo : P067
Palier	6	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P067	<u>Identifiant:</u> ZPSO047 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007051/P067 <u>Réf. laboratoire:</u> 22RI009488-066 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067	Idem photo : P067
Demi-palier	7	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P067	<u>Identifiant:</u> ZPSO047 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007051/P067 <u>Réf. laboratoire:</u> 22RI009488-066 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067	Idem photo : P067
Palier	8	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P067	<u>Identifiant:</u> ZPSO047 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007051/P067 <u>Réf. laboratoire:</u> 22RI009488-066 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067	Idem photo : P067

4 - Plafonds et faux plafonds

ZPSO004 : Peinture + Enduit à base de plâtre

Niveau : BAT 32/Rez de chaussée, BAT 32/1er étage, BAT 32/2er étage, BAT 32/3er étage, BAT 32/4er étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Hall	1	Plafond	Oui BAT 32/Rez de chaussée - Hall : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P004, réf. labo.: 22RI009488-004 MA2201007051/P012, réf. labo.: 22RI009488-012 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P004 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Absence d'amiante	
Demi-palier	2	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P004, P012	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P004, réf. labo.: 22RI009488-004 MA2201007051/P012, réf. labo.: 22RI009488-012 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P004, P012	Idem photo : P004; P012
Palier	3	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P004, P012	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P004, réf. labo.: 22RI009488-004 MA2201007051/P012, réf. labo.: 22RI009488-012 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P004, P012	Idem photo : P004; P012

Demi-palier	4	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P004, P012	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P004, réf. labo.: 22RI009488-004 MA2201007051/P012, réf. labo.: 22RI009488-012 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P004, P012	Idem photo : P004; P012
Local vide-ordures 2	5	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P004, P012	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P004, réf. labo.: 22RI009488-004 MA2201007051/P012, réf. labo.: 22RI009488-012 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P004, P012	Idem photo : P004; P012
Palier	6	Plafond	Oui BAT 32/2er étage - Palier : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P004, réf. labo.: 22RI009488-004 MA2201007051/P012, réf. labo.: 22RI009488-012 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P012 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
Demi-palier	7	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P004, P012	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P004, réf. labo.: 22RI009488-004 MA2201007051/P012, réf. labo.: 22RI009488-012 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P004, P012	Idem photo : P004; P012

Local vide-ordures 3	8	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P004, P012	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P004, réf. labo.: 22RI009488-004 MA2201007051/P012, réf. labo.: 22RI009488-012 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P004, P012	Idem photo : P004; P012
Palier	9	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P004, P012	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P004, réf. labo.: 22RI009488-004 MA2201007051/P012, réf. labo.: 22RI009488-012 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P004, P012	Idem photo : P004; P012
Demi-palier	10	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P004, P012	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P004, réf. labo.: 22RI009488-004 MA2201007051/P012, réf. labo.: 22RI009488-012 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P004, P012	Idem photo : P004; P012
Local vide-ordures 4	11	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P004, P012	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P004, réf. labo.: 22RI009488-004 MA2201007051/P012, réf. labo.: 22RI009488-012 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P004, P012	Idem photo : P004; P012
Palier	12	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P004, P012	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P004, réf. labo.: 22RI009488-004 MA2201007051/P012, réf. labo.: 22RI009488-012 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P004, P012	Idem photo : P004; P012

ZPSO012 : Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : BAT 16/Rez de chaussée, BAT 16/ 1er étage, BAT 16/ 2er étage, BAT 16/ 3er étage, BAT 16/ 4er étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Hall	1	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P016, P024	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P016, réf. labo.: 22RI009488-016 MA2201007051/P024, réf. labo.: 22RI009488-023 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Poutres et charpentes + 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P016, P024	Idem photo : P016; P024
Demi-palier	2	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P016, P024	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P016, réf. labo.: 22RI009488-016 MA2201007051/P024, réf. labo.: 22RI009488-023 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Poutres et charpentes + 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P016, P024	Idem photo : P016; P024
Local vide-ordures 1	3	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P016, P024	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P016, réf. labo.: 22RI009488-016 MA2201007051/P024, réf. labo.: 22RI009488-023 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Poutres et charpentes + 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P016, P024	Idem photo : P016; P024

Palier	4	Plafond	Oui BAT 16/ 1er étage - Palier : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P016, réf. labo.: 22RI009488-016 MA2201007051/P024, réf. labo.: 22RI009488-023 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Poutres et charpentes + 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P016 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
Demi-palier	5	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P016, P024	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P016, réf. labo.: 22RI009488-016 MA2201007051/P024, réf. labo.: 22RI009488-023 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Poutres et charpentes + 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P016, P024	Idem photo : P016; P024
Local vide-ordures 2	6	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P016, P024	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P016, réf. labo.: 22RI009488-016 MA2201007051/P024, réf. labo.: 22RI009488-023 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Poutres et charpentes + 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P016, P024	Idem photo : P016; P024

Palier	7	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P016, P024	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P016, réf. labo.: 22RI009488-016 MA2201007051/P024, réf. labo.: 22RI009488-023 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Poutres et charpentes + 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P016, P024	Idem photo : P016; P024
Demi-palier	8	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P016, P024	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P016, réf. labo.: 22RI009488-016 MA2201007051/P024, réf. labo.: 22RI009488-023 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Poutres et charpentes + 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P016, P024	Idem photo : P016; P024
Local vide-ordures 3	9	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P016, P024	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P016, réf. labo.: 22RI009488-016 MA2201007051/P024, réf. labo.: 22RI009488-023 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Poutres et charpentes + 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P016, P024	Idem photo : P016; P024

Palier	10	Plafond	Oui BAT 16/ 3er étage - Palier : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P016, réf. labo.: 22RI009488-016 MA2201007051/P024, réf. labo.: 22RI009488-023 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Poutres et charpentes + 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P024 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
Demi-palier	11	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P016, P024	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P016, réf. labo.: 22RI009488-016 MA2201007051/P024, réf. labo.: 22RI009488-023 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Poutres et charpentes + 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P016, P024	Idem photo : P016; P024
Local vide-ordures 4	12	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P016, P024	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P016, réf. labo.: 22RI009488-016 MA2201007051/P024, réf. labo.: 22RI009488-023 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Poutres et charpentes + 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P016, P024	Idem photo : P016; P024

Palier	13	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P016, P024	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P016, réf. labo.: 22RI009488-016 MA2201007051/P024, réf. labo.: 22RI009488-023 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Poutres et charpentes + 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P016, P024	Idem photo : P016; P024
--------	----	---------	---	---	---------------------------------------	-------------------------

ZPSO020 : Peinture + Enduit à base de plâtre

Niveau : BAT 2/Rez de chaussée, BAT 2/1er étage, BAT 2/2ème étage, BAT 2/3ème étage, BAT 2/4ème étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Hall	1	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P028, P036	<u>Identifiant:</u> ZPSO020 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P028, réf. labo.: 22RI009488-027 MA2201007051/P036, réf. labo.: 22RI009488-035 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P028, P036	Idem photo : P028; P036
Demi-palier	2	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P028, P036	<u>Identifiant:</u> ZPSO020 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P028, réf. labo.: 22RI009488-027 MA2201007051/P036, réf. labo.: 22RI009488-035 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P028, P036	Idem photo : P028; P036
Local vide-ordures 1	3	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P028, P036	<u>Identifiant:</u> ZPSO020 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P028, réf. labo.: 22RI009488-027 MA2201007051/P036, réf. labo.: 22RI009488-035 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P028, P036	Idem photo : P028; P036
Palier	4	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P028, P036	<u>Identifiant:</u> ZPSO020 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P028, réf. labo.: 22RI009488-027 MA2201007051/P036, réf. labo.: 22RI009488-035 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P028, P036	Idem photo : P028; P036

Demi-palier	5	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P028, P036	<u>Identifiant:</u> ZPSO020 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P028, réf. labo.: 22RI009488-027 MA2201007051/P036, réf. labo.: 22RI009488-035 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P028, P036	Idem photo : P028; P036
Local vide-ordures 2	6	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P028, P036	<u>Identifiant:</u> ZPSO020 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P028, réf. labo.: 22RI009488-027 MA2201007051/P036, réf. labo.: 22RI009488-035 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P028, P036	Idem photo : P028; P036
Palier	7	Plafond	Oui BAT 2/2ème étage - Palier : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO020 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P028, réf. labo.: 22RI009488-027 MA2201007051/P036, réf. labo.: 22RI009488-035 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P028 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
Demi-palier	8	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P028, P036	<u>Identifiant:</u> ZPSO020 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P028, réf. labo.: 22RI009488-027 MA2201007051/P036, réf. labo.: 22RI009488-035 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P028, P036	Idem photo : P028; P036

Local vide-ordures 3	9	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P028, P036	<u>Identifiant:</u> ZPSO020 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P028, réf. labo.: 22RI009488-027 MA2201007051/P036, réf. labo.: 22RI009488-035 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P028, P036	Idem photo : P028; P036
Palier	10	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P028, P036	<u>Identifiant:</u> ZPSO020 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P028, réf. labo.: 22RI009488-027 MA2201007051/P036, réf. labo.: 22RI009488-035 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P028, P036	Idem photo : P028; P036
Demi-palier	11	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P028, P036	<u>Identifiant:</u> ZPSO020 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P028, réf. labo.: 22RI009488-027 MA2201007051/P036, réf. labo.: 22RI009488-035 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P028, P036	Idem photo : P028; P036
Local vide-ordures 4	12	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P028, P036	<u>Identifiant:</u> ZPSO020 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P028, réf. labo.: 22RI009488-027 MA2201007051/P036, réf. labo.: 22RI009488-035 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P028, P036	Idem photo : P028; P036

Palier	13	Plafond	Oui BAT 2/4ème étage - Palier : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO020 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P028, réf. labo.: 22RI009488-027 MA2201007051/P036, réf. labo.: 22RI009488-035 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P036 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
--------	----	---------	---	---	--	---

ZPSO028 : Peinture + Enduit à base de plâtre

Niveau : BAT 240/Rez de chaussée, BAT 240/1er étage, BAT 240/2er étage, BAT 240/3er étage, BAT 240/4er étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Hall	1	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P040, P048	<u>Identifiant:</u> ZPSO028 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P040, réf. labo.: 22RI009488-039 MA2201007051/P048, réf. labo.: 22RI009488-047 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P040, P048	Idem photo : P040; P048
Demi-palier	2	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P040, P048	<u>Identifiant:</u> ZPSO028 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P040, réf. labo.: 22RI009488-039 MA2201007051/P048, réf. labo.: 22RI009488-047 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P040, P048	Idem photo : P040; P048
Local vide-ordures 1	3	Plafond	Oui BAT 240/Rez de chaussée - Local vide-ordures 1 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO028 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P040, réf. labo.: 22RI009488-039 MA2201007051/P048, réf. labo.: 22RI009488-047 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P040 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	

Palier	4	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P040, P048	<u>Identifiant:</u> ZPSO028 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P040, réf. labo.: 22RI009488-039 MA2201007051/P048, réf. labo.: 22RI009488-047 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P040, P048	Idem photo : P040; P048
Demi-palier	5	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P040, P048	<u>Identifiant:</u> ZPSO028 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P040, réf. labo.: 22RI009488-039 MA2201007051/P048, réf. labo.: 22RI009488-047 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P040, P048	Idem photo : P040; P048
Local vide-ordures 2	6	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P040, P048	<u>Identifiant:</u> ZPSO028 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P040, réf. labo.: 22RI009488-039 MA2201007051/P048, réf. labo.: 22RI009488-047 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P040, P048	Idem photo : P040; P048
Palier	7	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P040, P048	<u>Identifiant:</u> ZPSO028 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P040, réf. labo.: 22RI009488-039 MA2201007051/P048, réf. labo.: 22RI009488-047 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P040, P048	Idem photo : P040; P048
Demi-palier	8	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P040, P048	<u>Identifiant:</u> ZPSO028 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P040, réf. labo.: 22RI009488-039 MA2201007051/P048, réf. labo.: 22RI009488-047 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P040, P048	Idem photo : P040; P048

Local vide-ordures 3	9	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P040, P048	<u>Identifiant:</u> ZPSO028 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P040, réf. labo.: 22RI009488-039 MA2201007051/P048, réf. labo.: 22RI009488-047 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P040, P048	Idem photo : P040; P048
Palier	10	Plafond	Oui BAT 240/3er étage - Palier : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO028 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P040, réf. labo.: 22RI009488-039 MA2201007051/P048, réf. labo.: 22RI009488-047 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P048 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
Demi-palier	11	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P040, P048	<u>Identifiant:</u> ZPSO028 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P040, réf. labo.: 22RI009488-039 MA2201007051/P048, réf. labo.: 22RI009488-047 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P040, P048	Idem photo : P040; P048
Local vide-ordures 4	12	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P040, P048	<u>Identifiant:</u> ZPSO028 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P040, réf. labo.: 22RI009488-039 MA2201007051/P048, réf. labo.: 22RI009488-047 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P040, P048	Idem photo : P040; P048

Palier	13	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P040, P048	<u>Identifiant:</u> ZPSO028 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P040, réf. labo.: 22RI009488-039 MA2201007051/P048, réf. labo.: 22RI009488-047 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P040, P048	Idem photo : P040; P048
--------	----	---------	---	--	-------------------------------	-------------------------

ZPSO036 : Peinture + Enduit à base de plâtre

Niveau : BAT 224/Rez de chaussée, BAT 224/1er étage, BAT 224/2er étage, BAT 224/3er étage, BAT 224/4er étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Hall	1	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P052, P060	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P052, réf. labo.: 22RI009488-051 MA2201007051/P060, réf. labo.: 22RI009488-059 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P052, P060	Idem photo : P052; P060
Demi-palier	2	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P052, P060	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P052, réf. labo.: 22RI009488-051 MA2201007051/P060, réf. labo.: 22RI009488-059 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P052, P060	Idem photo : P052; P060
Local vide-ordures 1	3	Plafond	Oui BAT 224/Rez de chaussée - Local vide-ordures 1 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P052, réf. labo.: 22RI009488-051 MA2201007051/P060, réf. labo.: 22RI009488-059 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P052 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	

Palier	4	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P052, P060	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P052, réf. labo.: 22RI009488-051 MA2201007051/P060, réf. labo.: 22RI009488-059 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P052, P060	Idem photo : P052; P060
Demi-palier	5	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P052, P060	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P052, réf. labo.: 22RI009488-051 MA2201007051/P060, réf. labo.: 22RI009488-059 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P052, P060	Idem photo : P052; P060
Local vide-ordures 2	6	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P052, P060	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P052, réf. labo.: 22RI009488-051 MA2201007051/P060, réf. labo.: 22RI009488-059 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P052, P060	Idem photo : P052; P060
Palier	7	Plafond	Oui BAT 224/2er étage - Palier : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P052, réf. labo.: 22RI009488-051 MA2201007051/P060, réf. labo.: 22RI009488-059 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P060 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	

Demi-palier	8	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P052, P060	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P052, réf. labo.: 22RI009488-051 MA2201007051/P060, réf. labo.: 22RI009488-059 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P052, P060	Idem photo : P052; P060
Local vide-ordures 3	9	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P052, P060	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P052, réf. labo.: 22RI009488-051 MA2201007051/P060, réf. labo.: 22RI009488-059 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P052, P060	Idem photo : P052; P060
Palier	10	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P052, P060	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P052, réf. labo.: 22RI009488-051 MA2201007051/P060, réf. labo.: 22RI009488-059 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P052, P060	Idem photo : P052; P060
Demi-palier	11	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P052, P060	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P052, réf. labo.: 22RI009488-051 MA2201007051/P060, réf. labo.: 22RI009488-059 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P052, P060	Idem photo : P052; P060
Local vide-ordures 4	12	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P052, P060	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P052, réf. labo.: 22RI009488-051 MA2201007051/P060, réf. labo.: 22RI009488-059 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P052, P060	Idem photo : P052; P060

Palier	13	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P052, P060	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P052, réf. labo.: 22RI009488-051 MA2201007051/P060, réf. labo.: 22RI009488-059 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P052, P060	Idem photo : P052; P060
--------	----	---------	---	--	-------------------------------	-------------------------

ZPSO044 : Peinture + Enduit à base de plâtre

Niveau : BAT 210/Rez de chaussée, BAT 210/1er étage, BAT 210/2er étage, BAT 210/3er étage, BAT 210/4er étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Hall	1	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P064, P072	<u>Identifiant:</u> ZPSO044 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P064, réf. labo.: 22RI009488-063 MA2201007051/P072, réf. labo.: 22RI009488-071 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P064, P072	Idem photo : P064; P072
Demi-palier	2	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P064, P072	<u>Identifiant:</u> ZPSO044 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P064, réf. labo.: 22RI009488-063 MA2201007051/P072, réf. labo.: 22RI009488-071 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P064, P072	Idem photo : P064; P072
Local vide-ordures 1	3	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P064, P072	<u>Identifiant:</u> ZPSO044 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P064, réf. labo.: 22RI009488-063 MA2201007051/P072, réf. labo.: 22RI009488-071 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P064, P072	Idem photo : P064; P072
Palier	4	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P064, P072	<u>Identifiant:</u> ZPSO044 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P064, réf. labo.: 22RI009488-063 MA2201007051/P072, réf. labo.: 22RI009488-071 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P064, P072	Idem photo : P064; P072

Demi-palier	5	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P064, P072	<u>Identifiant:</u> ZPSO044 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P064, réf. labo.: 22RI009488-063 MA2201007051/P072, réf. labo.: 22RI009488-071 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P064, P072	Idem photo : P064; P072
Local vide-ordures 2	6	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P064, P072	<u>Identifiant:</u> ZPSO044 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P064, réf. labo.: 22RI009488-063 MA2201007051/P072, réf. labo.: 22RI009488-071 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P064, P072	Idem photo : P064; P072
Palier	7	Plafond	Oui BAT 210/2er étage - Palier : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO044 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P064, réf. labo.: 22RI009488-063 MA2201007051/P072, réf. labo.: 22RI009488-071 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P064 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
Demi-palier	8	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P064, P072	<u>Identifiant:</u> ZPSO044 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P064, réf. labo.: 22RI009488-063 MA2201007051/P072, réf. labo.: 22RI009488-071 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P064, P072	Idem photo : P064; P072

Local vide-ordures 3	9	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P064, P072	<u>Identifiant:</u> ZPSO044 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P064, réf. labo.: 22RI009488-063 MA2201007051/P072, réf. labo.: 22RI009488-071 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P064, P072	Idem photo : P064; P072
Palier	10	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P064, P072	<u>Identifiant:</u> ZPSO044 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P064, réf. labo.: 22RI009488-063 MA2201007051/P072, réf. labo.: 22RI009488-071 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P064, P072	Idem photo : P064; P072
Demi-palier	11	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P064, P072	<u>Identifiant:</u> ZPSO044 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P064, réf. labo.: 22RI009488-063 MA2201007051/P072, réf. labo.: 22RI009488-071 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P064, P072	Idem photo : P064; P072
Local vide-ordures 4	12	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P064, P072	<u>Identifiant:</u> ZPSO044 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P064, réf. labo.: 22RI009488-063 MA2201007051/P072, réf. labo.: 22RI009488-071 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P064, P072	Idem photo : P064; P072

Palier	13	Plafond	Oui BAT 210/4er étage - Palier : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO044 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P064, réf. labo.: 22RI009488-063 MA2201007051/P072, réf. labo.: 22RI009488-071 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P072 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
--------	----	---------	--	---	--	---

ZPSO052 : Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + Plaque de plâtre

Niveau : BAT 32/Sous-Sol, BAT 16/Sous-Sol, BAT 2/Sous-Sol, BAT 240/Sous-Sol, BAT 224/Sous-Sol, BAT 210/Sous-Sol

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Cave	1	Plafond	Oui BAT 32/Sous-Sol - Cave : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P087, réf. labo.: 22RI009488-086 MA2201007051/P088, réf. labo.: 22RI009488-087 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + Plaque de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + Plaque de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P087 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	
	2	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P087, P088	<u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P087, réf. labo.: 22RI009488-086 MA2201007051/P088, réf. labo.: 22RI009488-087 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + Plaque de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + Plaque de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P087, P088	Idem photo : P087; P088
	3	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P087, P088	<u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P087, réf. labo.: 22RI009488-086 MA2201007051/P088, réf. labo.: 22RI009488-087 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + Plaque de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + Plaque de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P087, P088	Idem photo : P087; P088

4	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P087, P088	<u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P087, réf. labo.: 22RI009488-086 MA2201007051/P088, réf. labo.: 22RI009488-087 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + Plaque de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + Plaque de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P087, P088	Idem photo : P087; P088
5	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P087, P088	<u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P087, réf. labo.: 22RI009488-086 MA2201007051/P088, réf. labo.: 22RI009488-087 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + Plaque de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + Plaque de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P087, P088	Idem photo : P087; P088
6	Plafond	Oui BAT 210/Sous-Sol - Cave : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Echantillon:</u> MA2201007051/P087, réf. labo.: 22RI009488-086 MA2201007051/P088, réf. labo.: 22RI009488-087 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + Plaque de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + Plaque de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P088 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) - Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) - Absence d'amiante - Phase 4 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) - Absence d'amiante	

5 - Planchers et planchers techniques

ZPSO008 : Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage

Niveau : BAT 32/Rez de chaussée, BAT 32/1er étage, BAT 32/2er étage, BAT 32/3er étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Local vide-ordures 1	1	Sol	Oui BAT 32/Rez de chaussée - Local vide-ordures 1 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007051/P008 <u>Réf. laboratoire:</u> 22RI009488-008 <u>Description:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P008 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
Local vide-ordures 2	2	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007051/P008 <u>Réf. laboratoire:</u> 22RI009488-008 <u>Description:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P008	Idem photo : P008
Local vide-ordures 3	3	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007051/P008 <u>Réf. laboratoire:</u> 22RI009488-008 <u>Description:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P008	Idem photo : P008

Local vide-ordures 4	4	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007051/P008 <u>Réf. laboratoire:</u> 22RI009488-008 <u>Description:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P008	Idem photo : P008
----------------------	---	-----	---	---	-------------------------	-------------------

ZPSO016 : Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage

Niveau : BAT 16/Rez de chaussée, BAT 16/ 1er étage, BAT 16/ 2er étage, BAT 16/ 3er étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Local vide-ordures 1	1	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P020	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007051/P020 <u>Réf. laboratoire:</u> 22RI009488-020 <u>Description:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020	Idem photo : P020
Local vide-ordures 2	2	Sol	Oui BAT 16/ 1er étage - Local vide-ordures 2 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007051/P020 <u>Réf. laboratoire:</u> 22RI009488-020 <u>Description:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) : Absence d'amiante	
Local vide-ordures 3	3	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P020	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007051/P020 <u>Réf. laboratoire:</u> 22RI009488-020 <u>Description:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020	Idem photo : P020

Local vide-ordures 4	4	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P020	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007051/P020 <u>Réf. laboratoire:</u> 22RI009488-020 <u>Description:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020	Idem photo : P020
----------------------	---	-----	---	---	-------------------------	-------------------

ZPSO024 : Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragrée

Niveau : BAT 2/Rez de chaussée, BAT 2/1er étage, BAT 2/2ème étage, BAT 2/3ème étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Local vide-ordures 1	1	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P032	<u>Identifiant:</u> ZPSO024 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007051/P032 <u>Réf. laboratoire:</u> 22RI009488-031 <u>Description:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragrée <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragrée <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P032	Idem photo : P032
Local vide-ordures 2	2	Sol	Oui BAT 2/1er étage - Local vide-ordures 2 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO024 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007051/P032 <u>Réf. laboratoire:</u> 22RI009488-031 <u>Description:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragrée <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragrée <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P032 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ragrée (gris) : Absence d'amiante	
Local vide-ordures 3	3	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P032	<u>Identifiant:</u> ZPSO024 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007051/P032 <u>Réf. laboratoire:</u> 22RI009488-031 <u>Description:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragrée <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragrée <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P032	Idem photo : P032

Local vide-ordures 4	4	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P032	<u>Identifiant:</u> ZPSO024 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007051/P032 <u>Réf. laboratoire:</u> 22RI009488-031 <u>Description:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P032	Idem photo : P032
----------------------	---	-----	---	---	-------------------------	-------------------

ZPSO032 : Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragrée

Niveau : BAT 240/Rez de chaussée, BAT 240/1er étage, BAT 240/2er étage, BAT 240/3er étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Local vide-ordures 1	1	Sol	Oui BAT 240/Rez de chaussée - Local vide-ordures 1 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO032 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007051/P044 <u>Réf. laboratoire:</u> 22RI009488-043 <u>Description:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragrée <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragrée <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P044 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
Local vide-ordures 2	2	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P044	<u>Identifiant:</u> ZPSO032 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007051/P044 <u>Réf. laboratoire:</u> 22RI009488-043 <u>Description:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragrée <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragrée <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P044	Idem photo : P044
Local vide-ordures 3	3	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P044	<u>Identifiant:</u> ZPSO032 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007051/P044 <u>Réf. laboratoire:</u> 22RI009488-043 <u>Description:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragrée <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragrée <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P044	Idem photo : P044

Local vide-ordures 4	4	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P044	<u>Identifiant:</u> ZPSO032 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007051/P044 <u>Réf. laboratoire:</u> 22RI009488-043 <u>Description:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P044	Idem photo : P044
----------------------	---	-----	---	---	-------------------------	-------------------

ZPSO040 : Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage

Niveau : BAT 224/Rez de chaussée, BAT 224/1er étage, BAT 224/2er étage, BAT 224/3er étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Local vide-ordures 1	1	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P056	<u>Identifiant:</u> ZPSO040 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007051/P056 <u>Réf. laboratoire:</u> 22RI009488-055 <u>Description:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P056	Idem photo : P056
Local vide-ordures 2	2	Sol	Oui BAT 224/1er étage - Local vide-ordures 2 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO040 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007051/P056 <u>Réf. laboratoire:</u> 22RI009488-055 <u>Description:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P056 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur de type ciment (beige) : Absence d'amiante	
Local vide-ordures 3	3	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P056	<u>Identifiant:</u> ZPSO040 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007051/P056 <u>Réf. laboratoire:</u> 22RI009488-055 <u>Description:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P056	Idem photo : P056

Local vide-ordures 4	4	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P056	<u>Identifiant:</u> ZPSO040 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007051/P056 <u>Réf. laboratoire:</u> 22RI009488-055 <u>Description:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P056	Idem photo : P056
----------------------	---	-----	---	---	-------------------------	-------------------

ZPSO048 : Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragrée

Niveau : BAT 210/Rez de chaussée, BAT 210/1er étage, BAT 210/2er étage, BAT 210/3er étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Local vide-ordures 1	1	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P068	<u>Identifiant:</u> ZPSO048 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007051/P068 <u>Réf. laboratoire:</u> 22RI009488-067 <u>Description:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragrée <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragrée <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P068	Idem photo : P068
Local vide-ordures 2	2	Sol	Oui BAT 210/1er étage - Local vide-ordures 2 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO048 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007051/P068 <u>Réf. laboratoire:</u> 22RI009488-067 <u>Description:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragrée <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragrée <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P068 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type ragrée (gris) : Absence d'amiante	
Local vide-ordures 3	3	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P068	<u>Identifiant:</u> ZPSO048 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007051/P068 <u>Réf. laboratoire:</u> 22RI009488-067 <u>Description:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragrée <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragrée <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P068	Idem photo : P068

Local vide-ordures 4	4	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P068	<u>Identifiant:</u> ZPSO048 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007051/P068 <u>Réf. laboratoire:</u> 22RI009488-067 <u>Description:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P068	Idem photo : P068
----------------------	---	-----	---	---	-------------------------	-------------------

6 - Conduits et accessoires intérieurs

ZPSO006 : Conduit en fibres-ciment						
Niveau : BAT 32/Rez de chaussée, BAT 32/1er étage, BAT 32/2er étage, BAT 32/3er étage						
Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Local vide-ordures 1	1	Conduit	Oui BAT 32/Rez de chaussée - Local vide-ordures 1 : Conduit	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007051/P006 <u>Réf. laboratoire:</u> 22RI009488-006 <u>Description:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures <u>Partie à sonder:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P006 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) : Présence d'amiante	
Local vide-ordures 2	2	Conduit	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P006	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007051/P006 <u>Réf. laboratoire:</u> 22RI009488-006 <u>Description:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures <u>Partie à sonder:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P006	Idem photo : P006

Local vide-ordures 3	3	Conduit	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P006	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007051/P006 <u>Réf. laboratoire:</u> 22RI009488-006 <u>Description:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures <u>Partie à sonder:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P006	Idem photo : P006
Local vide-ordures 4	4	Conduit	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P006	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007051/P006 <u>Réf. laboratoire:</u> 22RI009488-006 <u>Description:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures <u>Partie à sonder:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P006	Idem photo : P006

ZPSO014 : Conduit en fibres-ciment

Niveau : BAT 16/Rez de chaussée, BAT 16/ 1er étage, BAT 16/ 2er étage, BAT 16/ 3er étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Local vide-ordures 1	1	Conduit	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P018	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007051/P018 <u>Réf. laboratoire:</u> 22RI009488-018 <u>Description:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures <u>Partie à sonder:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018	Idem photo : P018
Local vide-ordures 2	2	Conduit	Oui BAT 16/ 1er étage - Local vide-ordures 2 : Conduit	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007051/P018 <u>Réf. laboratoire:</u> 22RI009488-018 <u>Description:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures <u>Partie à sonder:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) : Présence d'amiante	
Local vide-ordures 3	3	Conduit	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P018	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007051/P018 <u>Réf. laboratoire:</u> 22RI009488-018 <u>Description:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures <u>Partie à sonder:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018	Idem photo : P018
Local vide-ordures 4	4	Conduit	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P018	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007051/P018 <u>Réf. laboratoire:</u> 22RI009488-018 <u>Description:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures <u>Partie à sonder:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018	Idem photo : P018

ZPSO022 : Conduit en fibres-ciment

Niveau : BAT 2/Rez de chaussée, BAT 2/1er étage, BAT 2/2ème étage, BAT 2/3ème étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Local vide-ordures 1	1	Conduit	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P030	<u>Identifiant:</u> ZPSO022 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007051/P030 <u>Réf. laboratoire:</u> 22RI009488-029 <u>Description:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures <u>Partie à sonder:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P030	Idem photo : P030
Local vide-ordures 2	2	Conduit	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P030	<u>Identifiant:</u> ZPSO022 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007051/P030 <u>Réf. laboratoire:</u> 22RI009488-029 <u>Description:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures <u>Partie à sonder:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P030	Idem photo : P030
Local vide-ordures 3	3	Conduit	Oui BAT 2/2ème étage - Local vide-ordures 3 : Conduit	<u>Identifiant:</u> ZPSO022 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007051/P030 <u>Réf. laboratoire:</u> 22RI009488-029 <u>Description:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures <u>Partie à sonder:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P030 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) : Présence d'amiante	
Local vide-ordures 4	4	Conduit	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P030	<u>Identifiant:</u> ZPSO022 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007051/P030 <u>Réf. laboratoire:</u> 22RI009488-029 <u>Description:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures <u>Partie à sonder:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P030	Idem photo : P030

ZPSO030 : Conduit en fibres-ciment

Niveau : BAT 240/Rez de chaussée, BAT 240/1er étage, BAT 240/2er étage, BAT 240/3er étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Local vide-ordures 1	1	Conduit	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P042	<u>Identifiant:</u> ZPSO030 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007051/P042 <u>Réf. laboratoire:</u> 22RI009488-041 <u>Description:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures <u>Partie à sonder:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P042	Idem photo : P042
Local vide-ordures 2	2	Conduit	Oui BAT 240/1er étage - Local vide-ordures 2 : Conduit	<u>Identifiant:</u> ZPSO030 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007051/P042 <u>Réf. laboratoire:</u> 22RI009488-041 <u>Description:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures <u>Partie à sonder:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P042 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) : Présence d'amiante	
Local vide-ordures 3	3	Conduit	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P042	<u>Identifiant:</u> ZPSO030 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007051/P042 <u>Réf. laboratoire:</u> 22RI009488-041 <u>Description:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures <u>Partie à sonder:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P042	Idem photo : P042
Local vide-ordures 4	4	Conduit	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P042	<u>Identifiant:</u> ZPSO030 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007051/P042 <u>Réf. laboratoire:</u> 22RI009488-041 <u>Description:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures <u>Partie à sonder:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P042	Idem photo : P042

ZPSO038 : Conduit en fibres-ciment

Niveau : BAT 224/Rez de chaussée, BAT 224/1er étage, BAT 224/2er étage, BAT 224/3er étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Local vide-ordures 1	1	Conduit	Oui BAT 224/Rez de chaussée - Local vide-ordures 1 : Conduit	<u>Identifiant:</u> ZPSO038 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007051/P054 <u>Réf. laboratoire:</u> 22RI009488-053 <u>Description:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures <u>Partie à sonder:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P054 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) : Présence d'amiante	
Local vide-ordures 2	2	Conduit	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P054	<u>Identifiant:</u> ZPSO038 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007051/P054 <u>Réf. laboratoire:</u> 22RI009488-053 <u>Description:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures <u>Partie à sonder:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P054	Idem photo : P054
Local vide-ordures 3	3	Conduit	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P054	<u>Identifiant:</u> ZPSO038 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007051/P054 <u>Réf. laboratoire:</u> 22RI009488-053 <u>Description:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures <u>Partie à sonder:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P054	Idem photo : P054
Local vide-ordures 4	4	Conduit	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P054	<u>Identifiant:</u> ZPSO038 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007051/P054 <u>Réf. laboratoire:</u> 22RI009488-053 <u>Description:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures <u>Partie à sonder:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P054	Idem photo : P054

ZPSO046 : Conduit en fibres-ciment

Niveau : BAT 210/Rez de chaussée, BAT 210/1er étage, BAT 210/2er étage, BAT 210/3er étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Local vide-ordures 1	1	Conduit	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P066	<u>Identifiant:</u> ZPSO046 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007051/P066 <u>Réf. laboratoire:</u> 22RI009488-065 <u>Description:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures <u>Partie à sonder:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P066	Idem photo : P066
Local vide-ordures 2	2	Conduit	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P066	<u>Identifiant:</u> ZPSO046 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007051/P066 <u>Réf. laboratoire:</u> 22RI009488-065 <u>Description:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures <u>Partie à sonder:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P066	Idem photo : P066
Local vide-ordures 3	3	Conduit	Oui BAT 210/2er étage - Local vide-ordures 3 : Conduit	<u>Identifiant:</u> ZPSO046 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007051/P066 <u>Réf. laboratoire:</u> 22RI009488-065 <u>Description:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures <u>Partie à sonder:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P066 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) : Présence d'amiante	
Local vide-ordures 4	4	Conduit	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P066	<u>Identifiant:</u> ZPSO046 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007051/P066 <u>Réf. laboratoire:</u> 22RI009488-065 <u>Description:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures <u>Partie à sonder:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P066	Idem photo : P066

7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques

Sans objet

8 - Équipements divers et accessoires

Sans objet

9 - Fondations et soubassements

Sans objet

10 - Aménagements, voiries et réseaux divers

Sans objet

11 - Composants Hors norme

Sans objet

Légende : « ! - matériaux indissociables* » l'échantillon multicouche a été envoyée au laboratoire avec une demande d'analyse sur chaque couche séparément. Cependant, le laboratoire n'ayant pas réussi à distinguer chacune d'entre-elle, le retour de l'analyse a été généralisé à l'ensemble de l'échantillon. Des investigations complémentaires pourront être réalisées sur simple demande.

OBLIGATION DONNEUR D'ORDRE SELON L'ARTICLE 11 DE L'ARRETE DU 16 JUILLET 2019

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du DAPP prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du DTA prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

7. RAPPORTS D'ANALYSES



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

ADX GROUPE
Christelle LANDREIN
Parc Saint Fiacre
53200 CHATEAU GONTIER

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX



N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-014640-01
Date d'émission de rapport : 10/03/2022 9:00

Référence dossier Client: 6204e122ae2bb Dossier: MA2201007051
Référence dossier N° : 22UV015117
Référence laboratoire N° : 22RI009488

Reçu par MyEasyLab le : 01/03/2022 10:51
Reçu par le laboratoire le : 02/03/2022
Date d'analyse : 09/03/2022

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001-01	P001 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - BAT 32/Rez de chaussée - Demi-palier	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / RRSM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002-01	P002 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - BAT 32/Rez de chaussée - Local vide-ordures 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / RRSM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003-01	P003 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Peinture + Enduit à base de plâtre - Peinture + Enduit à base de plâtre - BAT 32/Rez de chaussée - Demi-palier	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / RRSM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

1/19




Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-014640-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004-01	P004 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Peinture + Enduit a base de platre - Peinture + Enduit a base de platre - BAT 32/Rez de chaussee - Hall	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / RRS5M	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005-01	P005 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence - Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence - BAT 32/Rez de chaussee - Hall	Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	MET / RRS5M	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006-01	P006 - 6 - Conduits et accessoires interieures - Vide-ordures - Conduit en fibres-ciment - Conduit en fibres-ciment - BAT 32/Rez de chaussee - Local vide-ordures 1	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / TX4B	4 / 4	-	 Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite)
007-01	P007 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Peinture decorative - Peinture decorative - BAT 32/Rez de chaussee - Demi-palier	Matériau de type peinture (de différentes couleurs)	MET / RRS5M	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008-01	P008 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage - Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage - BAT 32/Rez de chaussee - Local vide-ordures 1	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / RRS5M	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

2/19



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-014640-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
009-01	P009 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - BAT 32/2er étage - Demi-palier	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / RR5M	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010-01	P010 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - BAT 32/2er étage - Local vide-ordures 3	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / RR5M	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011-01	P011 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Peinture + Enduit à base de plâtre - Peinture + Enduit à base de plâtre - BAT 32/2er étage - Demi-palier	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / ZAN2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012-01	P012 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Peinture + Enduit à base de plâtre - Peinture + Enduit à base de plâtre - BAT 32/2er étage - Palier	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / ZAN2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013-01	P013 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - BAT 16/ 1er étage - Palier	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / ZAN2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

3/19




Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-014640-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
014-01	P014 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - BAT 16/ 1er étage - Local vide-ordures 2	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / ZAN2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015-01	P015 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Peinture + Enduit à base de plâtre - BAT 16/ 1er étage - Demi-palier	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / ZAN2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016-01	P016 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Poutres et charpentes + 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - BAT 16/ 1er étage - Palier	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / RRSM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017-01	P017 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence - Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence - BAT 16/Rez de chaussée - Hall	Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type joint ciment (gris)	MET / RRSM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018-01	P018 - 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures - Conduit en fibres-ciment - Conduit en fibres-ciment - BAT 16/ 1er étage - Local vide-ordures 2	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / TX4B	4 / 4	-	 Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite)



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

4/19




Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-014640-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
019-01	P019 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Peinture décorative - Peinture décorative - BAT 16/ 1er étage - Palier	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur (marron)	MET / RRSM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020-01	P020 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage - Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage - BAT 16/ 1er étage - Local vide-ordures 2	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / RRSM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021-01	P022 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - BAT 16/ 2er étage - Local vide-ordures 3	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / X13X	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022-01	P023 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Enduit à base de plâtre - Peinture + Enduit à base de plâtre - BAT 16/ 3er étage - Demi-palier	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / X13X	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023-01	P024 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Poutres et charpentes + 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - BAT 16/ 3er étage - Palier	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / X13X	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

5/19




Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-014640-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
024-01	P025 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - BAT 2/2eme étage - Palier	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / ZAN2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025-01	P026 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Peinture + Enduit à base de plâtre - Peinture + Enduit à base de plâtre - BAT 2/2eme étage - Local vide-ordures 3	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / ZAN2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026-01	P027 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Peinture + Enduit à base de plâtre - Peinture + Enduit à base de plâtre - BAT 2/2eme étage - Demi-palier	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / ZAN2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027-01	P028 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Peinture + Enduit à base de plâtre - Peinture + Enduit à base de plâtre - BAT 2/2eme étage - Palier	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / ZAN2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028-01	P029 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence - Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence - BAT 2/Rez de chaussée - Hall	Matériau dur de type ciment- colle (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / ZAN2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029-01	P030 - 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures - Conduit en fibres-ciment - Conduit en fibres-ciment - BAT 2/2eme étage - Local vide-ordures 3	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / APR2	4 / 4	-	 Fibres d'amiante de type chrysotile, riebeckite-amiante (crocidolite)



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

6/19




Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-014640-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
030-01	P031 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Peinture décorative - Peinture décorative - BAT 2/3ème étage - Palier	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur (marron)	MET / RRSM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031-01	P032 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage - Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage - BAT 2/1er étage - Local vide-ordures 2	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / RRSM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
032-01	P033 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - BAT 2/4ème étage - Palier	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / RRSM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
033-01	P034 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Peinture + Enduit à base de plâtre - Peinture + Enduit à base de plâtre - BAT 2/3ème étage - Local vide-ordures 4	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / RRSM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
034-01	P035 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Peinture + Enduit à base de plâtre - Peinture + Enduit à base de plâtre - BAT 2/3ème étage - Local vide-ordures 4	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / RRSM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
035-01	P036 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Peinture + Enduit à base de plâtre - Peinture + Enduit à base de plâtre - BAT 2/4ème étage - Palier	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / RRSM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

7/19




Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-014640-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
036-01	P037 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - BAT 240/Rez de chaussée - Demi-palier	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / RRSM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
037-01	P038 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Enduit à base de plâtre - BAT 240/Rez de chaussée - Local vide-ordures 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / RRSM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
038-01	P039 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Enduit à base de plâtre - Peinture + Enduit à base de plâtre - BAT 240/Rez de chaussée - Local vide-ordures 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / RRSM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
039-01	P040 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Peinture + Enduit à base de plâtre - Peinture + Enduit à base de plâtre - BAT 240/Rez de chaussée - Local vide-ordures 1	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / RRSM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
040-01	P041 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence - Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence - BAT 240/Rez de chaussée - Hall	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type peinture (de différentes couleurs)	MET / ZAN2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

8/19




Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-014640-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
041-01	P042 - 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures - Conduit en fibres-ciment - BAT 240/1er étage - Local vide-ordures 2	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / APR2	2 / 2	-	 Fibres d'amiante de type chrysotile
042-01	P043 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Peinture décorative - Peinture décorative - BAT 240/1er étage - Demi-palier	Matériau de type peinture (de différentes couleurs)	MET / ZAN2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
043-01	P044 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage - Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage - BAT 240/Rez de chaussée - Local vide-ordures 1	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / ZAN2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
044-01	P045 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - BAT 240/3er étage - Palier	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / ZAN2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
045-01	P046 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Peinture + Enduit à base de plâtre - Peinture + Enduit à base de plâtre - BAT 240/2er étage - Local vide-ordures 3	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur (rose) ; matériau semi-dur (marron)	MET / ZAN2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
046-01	P047 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Peinture + Enduit à base de plâtre - Peinture + Enduit à base de plâtre - BAT 240/3er étage - Demi-palier	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / ZAN2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

9/19




Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-014640-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
047-01	P048 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Peinture + Enduit a base de plâtre - Peinture + Enduit a base de plâtre - BAT 240/3er etage - Palier	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / ZAN2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
048-01	P049 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Peinture + Enduit a base de plâtre - Peinture + Enduit a base de plâtre - BAT 224/2er etage - Palier	Matériau de type système d'enduit peinture (violet) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / ZAN2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
049-01	P050 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Peinture + Enduit a base de plâtre - Peinture + Enduit a base de plâtre - BAT 224/Rez de chaussée - Local vide-ordures 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / ZAN2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
050-01	P051 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Peinture + Enduit a base de plâtre - Peinture + Enduit a base de plâtre - BAT 224/1er etage - Demi-palier	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / RRSM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
051-01	P052 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Peinture + Enduit a base de plâtre - Peinture + Enduit a base de plâtre - BAT 224/Rez de chaussée - Local vide-ordures 1	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / RRSM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
052-01	P053 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence - Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence - BAT 224/Rez de chaussée - Hall	Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type joint (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) en traces	MET / RRSM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

10/19



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-014640-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
053-01	P054 - 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures - Conduit en fibres-ciment - BAT 224/Rez de chaussée - Local vide-ordures 1	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / B7HP	4 / 4	-	 Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite)
054-01	P055 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Peinture décorative (- Peinture décorative - BAT 224/1er étage - Palier	Matériau de type peinture (de différentes couleurs)	MET / RRSM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
055-01	P056 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage - Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage - BAT 224/1er étage - Local vide-ordures 2	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur de type ciment (beige)	MET / RRSM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
056-01	P057 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Peinture + Enduit à base de plâtre - Peinture + Enduit à base de plâtre - BAT 224/4er étage - Palier	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / RRSM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
057-01	P058 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Peinture + Enduit à base de plâtre - Peinture + Enduit à base de plâtre - BAT 224/3er étage - Local vide-ordures 4	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type ciment (gris)	MET / RRSM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
058-01	P059 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Peinture + Enduit à base de plâtre - Peinture + Enduit à base de plâtre - BAT 224/3er étage - Demi-palier	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / RRSM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
059-01	P060 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Peinture + Enduit à base de plâtre - Peinture + Enduit à base de plâtre - BAT 224/2er étage - Palier	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / RRSM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

11/19




Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-014640-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
060-01	P061 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - BAT 210/2er étage - Palier	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / RRSM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
061-01	P062 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - BAT 210/1er étage - Demi-palier	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / RRSM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
062-01	P063 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Peinture + Enduit à base de plâtre - Peinture + Enduit à base de plâtre - BAT 210/Rez de chaussée - Local vide-ordures 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / RRSM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
063-01	P064 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Peinture + Enduit à base de plâtre - Peinture + Enduit à base de plâtre - BAT 210/2er étage - Palier	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / RRSM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
064-01	P065 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence - Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence - BAT 210/Rez de chaussée - Hall	Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / RRSM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

12/19




Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-014640-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
065-01	P066 - 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures - Conduit en fibres-ciment - BAT 210/2er étage - Local vide-ordures 3	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / B7HP	2 / 2	-	 Fibres d'amiante de type chrysotile
066-01	P067 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Peinture décorative - Peinture décorative - BAT 210/1er étage - Demi-palier	Matériau de type peinture (de différentes couleurs)	MET / RR5M	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
067-01 (1)	P068 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage - Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage - BAT 210/1er étage - Local vide-ordures 2	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
068-01	P069 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - BAT 210/4er étage - Palier	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / RR5M	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
069-01	P070 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - BAT 210/3er étage - Local vide-ordures 4	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / RR5M	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

13/19




Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-014640-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
070-01	P071 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Peinture + Enduit a base de plâtre - Peinture + Enduit a base de plâtre - BAT 210/3er etage - Demi-palier	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / XI3X	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
071-01	P072 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Peinture + Enduit a base de plâtre - Peinture + Enduit a base de plâtre - BAT 210/4er etage - Palier	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / XI3X	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
072-01	P073 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Couche1: Crepis extérieur + Couche2: Beton lave - Couche1: Crepis extérieur + Couche2: Beton lave - BAT 32.16.2.240.224.210/Sous-Sol - Facade	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / XI3X	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
073-01	P074 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Couche1: Crepis extérieur + Couche2: Beton lave - Couche1: Crepis extérieur + Couche2: Beton lave - BAT 32.16.2.240.224.210/Sous-Sol - Facade	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / XI3X	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
074-01	P075 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Couche1: Crepis extérieur + Couche2: Beton lave - Couche1: Crepis extérieur + Couche2: Beton lave - BAT 32.16.2.240.224.210/Sous-Sol - Facade	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / XI3X	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

14/19




Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-014640-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
075-01	P076 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Couche1: Crepis extérieur + Couche2: Beton lave - Couche1: Crepis extérieur + Couche2: Beton lave - BAT 32.16.2.240.224.210/Sous-Sol - Facade	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / XI3X	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
076-01	P077 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Couche1: Crepis extérieur + Couche2: Beton lave - Couche1: Crepis extérieur + Couche2: Beton lave - BAT 32.16.2.240.224.210/Sous-Sol - Facade	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / XI3X	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
077-01	P078 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Couche1: Crepis extérieur + Couche2: Beton lave - Couche1: Crepis extérieur + Couche2: Beton lave - BAT 32.16.2.240.224.210/Sous-Sol - Facade	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / XI3X	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
078-01	P079 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Garnissage des joints de dilatation - Garnissage des joints de dilatation - BAT 32.16.2.240.224.210 - Facade	Matériau souple de type joint (gris) ; matériau de type mousse (gris)	MET / XI3X	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
079-01	P080 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Garnissage des joints de dilatation - Garnissage des joints de dilatation - BAT 32.16.2.240.224.210 - Facade	Matériau souple de type joint (gris) ; matériau de type mousse (gris)	MET / XI3X	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

15/19




Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-014640-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
080-01	P081 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Garnissage des joints de dilatation - BAT 32.16.2.240.224.210 - Facade	Matériau souple de type joint (gris) ; matériau de type mousse (gris)	MET / X13X	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
081-01	P082 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Garnissage des joints de dilatation - BAT 32.16.2.240.224.210 - Facade	Matériau souple de type joint (beige) ; matériau souple bitumineux (noir)	MET / X13X	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile
082-01	P083 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Garnissage des joints de dilatation - BAT 32.16.2.240.224.210 - Facade	Matériau souple de type joint (beige) ; matériau souple bitumineux (noir)	MET / X13X	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile
083-01	P084 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Garnissage des joints de dilatation - BAT 32.16.2.240.224.210 - Facade	Matériau souple de type joint (beige) ; matériau de type mousse (gris) ; matériau souple bitumineux (noir)	MET / X13X	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile
084-01	P085 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Peinture décorative - Peinture décorative - BAT 32.16.2.240.224.210 - Facade	Matériau de type peinture (de différentes couleurs)	MET / X13X	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
085-01	P086 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Peinture décorative - Peinture décorative - BAT 32.16.2.240.224.210 - Facade	Matériau de type peinture (de différentes couleurs)	MET / X13X	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

16/19




Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-014640-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
086-01	P087 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + Plaque de plâtre - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + Plaque de plâtre - BAT 32/Sous-Sol - Cave	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MOLP / APR2	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
086-02	P087 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + Plaque de plâtre - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + Plaque de plâtre - BAT 32/Sous-Sol - Cave	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / X13X	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
086-03	P087 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + Plaque de plâtre - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + Plaque de plâtre - BAT 32/Sous-Sol - Cave	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / APR2	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
086-04	P087 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + Plaque de plâtre - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + Plaque de plâtre - BAT 32/Sous-Sol - Cave	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / X13X	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
 Al. Wojska Polskiego 90
 82-200 Malbork, POLSKA

17/19



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-014640-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
087-01	P088 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + Plaque de plâtre - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + Plaque de plâtre - BAT 210/Sous-Sol - Cave	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MOLP / APR2	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
087-02	P088 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + Plaque de plâtre - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + Plaque de plâtre - BAT 210/Sous-Sol - Cave	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / X13X	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
087-03	P088 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + Plaque de plâtre - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + Plaque de plâtre - BAT 210/Sous-Sol - Cave	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / APR2	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
087-04	P088 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + Plaque de plâtre - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + Plaque de plâtre - BAT 210/Sous-Sol - Cave	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / APR2	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

Le traitement des échantillons de ce dossier a nécessité au total :

93 analyses au laboratoire dont 82 par la technique identifiée sous le terme MET et 11 par la technique identifiée sous le terme MOLP.

Observation(s) échantillon(s)


(1)

Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP:Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2005 - annexe 2

MET:Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NF X 43-050: Janvier 1996



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

18/19



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-014640-01

Notes :

1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire. - 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire sépare l'échantillon transmis par le demandeur pour une analyse par composant. Des composants décrits simultanément dans une même prise d'essai n'ont pas pu être séparés pour l'analyse. - 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse. - 4 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm. "Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante. - 5 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur <https://pca.gov.pl/>. - 6 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client. - 7 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18). - 8 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :



Natalia Gąciarz
Chef d'équipe



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

19/19

8. ANNEXES/ATTESTATION D'ASSURANCE/CERTIFICATION

Votre Assurance

► RESPONSABILITE CIVILE
ENTREPRISE



ATTESTATION

COURTIER

CNA

178 BOULEVARD PEREIRE
75017 PARIS

Tél : 01 40 68 02 02

Fax : 01 40 68 05 00

Email : CONTACT@CNASSUR.COM

Portefeuille : 0114921220

Vos références :

Contrat n° 3912280604

Client n° 0626460020

AXA France IARD, atteste que :

**SAS ADX GROUPE (Marque Allo Diagnostic) et ADX Formation
PARC SAINT FIACRE
53200 CHATEAU GONTIER**

a souscrit un contrat d'assurance Responsabilité Civile 1^{ère} ligne n°3912280604 et un contrat Responsabilité Civile 2^{ème} ligne n°3912431104, garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités garanties par ce contrat :

Les diagnostics techniques immobiliers obligatoires

- Repérage amiante avant-vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat des risques naturels, miniers et technologiques
- L'Infiltrométrie

Les autres diagnostics

- Inventaire des Matières Potentiellement Dangereuses dans les navires conformément à la Résolution MEPC.197(62) de l'OMI
- Dossier Technique Amiante (DTA)
- Diagnostique Technique Globale (DTG°)
- Dossier Amiante Partie Privative (DAPP)
- Contrôle du plomb après travaux
- Contrôle de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante
- Repérage de l'amiante avant travaux

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance



- Repérage de l'amiante avant démolition
- Repérage du plomb avant travaux
- Diagnostic accessibilité handicapés
- Constat de l'état parasitaire dans les immeubles bâtis et non bâtis
- Attestations de surface : Loi Carrez, surface habitable, surface utile.
- Diagnostic Technique Immobilier (Loi SRU)
- Etat des lieux locatifs
- Diagnostic de pollution des sols
- Audit de pré acquisition
- Recherche des métaux lourds
- Dossier de mutation
- Diagnostic technique en vue de la mise en copropriété
- Audit de la partie privative en assainissement collectif
- Etats des lieux dans le cadre des dispositifs Robien et Scellier
- Attestation de décence du logement (critères de surface et d'habitabilité)
- Diagnostic sécurité piscine
- Test d'étanchéité à l'air des bâtiments
- Attestation de conformité à la Réglementation Thermique
- Réalisation de documents uniques d'évaluation des Risques Professionnels
- Formation aux métiers du Diagnostic
- L'Analyse de la qualité de l'air et La Recherche de fuites
- Vérification de la VMC
- Pose de détecteurs incendie
- Sapiteur Amiante
- Rédaction de Plan de Prévention des Risques, nécessaire lors de l'intervention d'une entreprise extérieure sur le site d'une entreprise utilisatrice
- Actes de prélèvement légionnelle
- Portabilité de l'eau
- Mesures d'empoussièrement
- Habilitation COFRAC : contrôles électriques suivants :
 - VI(BT) : Vérifications initiales des installations électriques permanentes limitées à la basse tension et sur demande de l'inspection du travail des installations électriques permanentes ou temporaires limitées à la basse tension, installations alimentées depuis un branchement à puissance limitée ou un branchement à puissance surveillée.
 - VP (BT) : Vérifications périodiques des installations électriques permanentes limitées la basse tension, alimentées depuis un branchement puissance limitée ou un branchement à puissance surveillée, sans modification de structure et réalisées sur la base des rapports de vérification précédents
 - VT (BT) : Vérifications, avant mise en service, des installations électriques temporaires limitées à la basse tension, alimentées depuis un branchement à puissance limitée ou un branchement à puissance surveillée.
- Diagnostic amiante sur des navires selon Décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires sous la marque ADX Expertise.
- Réalisation de maquette numérique dans le cadre du BIM (Building information Modeling)
- Diagnostic déchets avant démolition
- Etude thermique du bâtiment
- Prélèvements COVID dans des espaces professionnels et dans les règles de protection édictées par les autorités publiques.
- Examens visuels après désamiantage

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance



Garanties au contrat 1^{ère} Ligne N° 3912280604

Montant des garanties : « Lorsqu'un même sinistre met en jeu simultanément différentes garanties, l'engagement maximum de l'assureur n'excède pas, pour l'ensemble des dommages, le plus élevé des montants prévus pour ces garanties » ainsi qu'il est précisé à l'article 6.3 des conditions générales.

NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	9.000.000 € par année d'assurance et par sinistre
Dont : Dommages corporels	9.000.000 € par année d'assurance et par sinistre
Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus	1.200.000 € par année d'assurance et par sinistre
Autres garanties :	
Atteinte accidentelle à l'environnement (tous dommages confondus)	750.000 € par année d'assurance
Responsabilité civile professionnelle (tous dommages confondus)	<u>par expert</u> 300.000 € par sinistre et 500.000 € par année d'assurance
Dommages aux biens confiés (selon extension aux conditions particulières)	150.000 € par sinistre
Reconstitution de documents/ médias confiés (selon extension aux conditions particulières)	30.000 € par sinistre

Garanties au contrat 2^{ème} Ligne N° 3912431104

La garantie de l'Assureur s'exerce à concurrence des montants suivants : **pour la seule garantie Responsabilité Civile Professionnelle :**

Tous dommages confondus : 3 000 000 € par sinistre et par année d'assurance et par filiale,

Dont :

- Dommages résultant d'atteintes à l'environnement accidentelles sur les sites des clients de l'assuré : 1 500 000 € par sinistre et par année d'assurance et par filiale,

Il est précisé que ces montants interviennent :

- en excédent des montants de garantie du contrat de 1^{ère} ligne,
- après épuisement des montants de garantie fixés par année d'assurance dans le contrat de 1^{ère} ligne. En cas d'intervention du présent contrat au premier euro, il sera fait application des franchises du contrat de 1^{ère} ligne.

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance



La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Les garanties s'exercent à concurrence des montants figurants ci-dessous de la présente.

Sa validité cesse pour les risques situés à l'Etranger dès lors que l'assurance de ces derniers doit être souscrite conformément à la Législation Locale auprès d'Assureurs agréés dans la nation considérée.

La présente attestation est valable pour la période du **01/01/2022 au 31/12/2022 inclus**, sous réserve du paiement des primes 2021 et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à NANTERRE le 04 janvier 2022

Pour la Société :

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'CEO' or similar, written over a faint circular stamp.