

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012 Norme NF X 46-020

36 RUE GEORGES CLEMENCEAU

77430 CHAMPAGNE SUR SEINE



Rapport N°: 303LAH0101 12/03/2018



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	36 RUE GEORGES CLEMENCEAU 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage:		Porte:	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2\ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom:	OPH77	Documents remis :
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :

A.3\ EXECUTION DE LA MISSION

A.5 LACCOTION DE LA MISSION								
RAPPORT N°:	303LAH0101	Laboratoire d'Analyses :	ITGA					
Repérage réalisé le :	12/03/2018	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX					
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967					
Par:	Gaetan BEDEL	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France					
N° certificat :	CPDI3869	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX					
Date d'obtention :	22/04/2016	N° de contrat d'assurance :	10063271004					
Organisme certificateur	I.CERT PARC EDONIA - BAT G - RUE DE LA TERRE VICTORIA - 35760 SAINT GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2018					

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 23/03/2018

Cabinet: EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric** Nom du diagnostiqueur : **Gaetan BEDEL**



Rapport N°: 303LAH0101 12/03/2018 Version: 23/03/2018 2/19



C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2\ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	
A.3\ EXECUTION DE LA MISSION	
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C\ SOMMAIRE	3
D\ CONCLUSIONS	
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	2
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	6
G \ RAPPORTS PRECEDENTS	
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	7
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES	12
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES	14
ATTESTATION(S)	16
CERTIFICAT DE COMPETENCES	



D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
NEANT								

ZSO: Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIEC		ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEAN	NT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

Rapport N°: 303LAH0101 12/03/2018

4/19



MOM	ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR	BON DE TRAVAUX N° 2018 5398
	BLIC DE L'HABITAT 77	2010 3330
AGENCE D 5 Square Be 77140 NEM Tél: 01.64	OURS	EXPERT HABITAT INGENIERIE 21 RUE D'ALBERT
Réf. fournisseur Marché n° Provenance Objet	F / 5149 2017 4476 1 NEMOURS DIVERS	62450 AVESNES LES BAPAUME
SERVICE	NEMOURS Techniciens	Téléphone 0321734144 ÉMETTEUR BENALI CHRISTOPHE
ADRESSE	Programme 303 CHAMPAGNE - CENTRE Tranche 1 Ensemble D000 Escal 36 RUE GEORGES CLEMENCEAU 77430	VILLE lier AH Étage 01 Logement 98 Module 303LAH010° Retrait des clès CHEZ LE GARDIEN

ARTICLE		DÉSIGNATION		QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AMI49	REPERAGE	AMIANTE AVANT TVX - TVX		5,00	5,00	25,00
	D'ENTRETIEN OU	REPARATIONS URGENTS	ENTRE			
	PLAFOND WC -M	UR SEJOUR +CH2				
AMI73	ANALYSE E	N LABORATOIRE - ANALYS	MET	5.00	48,00	240,00
	ANALYSE DE 1 A	10 PRELEVEMENTS ISSUS				
	GARDIEN JOIGNA	ABLE AU 06.86.00.44.72				
TOTAL H.T.						265,00
H.T. ACTUAL	ISE					
COEFFICIENT	REGIONAL					
RABAIS						
TOTAL H.T.						
T.V.A.		20,00 %				53.00
TOTAL T.T.C.						318,00
AFFECTATION	BUDGÉTAIRE	CO	ES STRUCTURE ET SC	HÉMA: TECHNI		
CODE BUDGI	T RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLÉ	DU POSTE BUDGÉT	TAIRE	MONTANT T.T.C.
1 HONAN	/IA A760	NEM SN	HONORAIRES DI	IAG AMIANTE		318.00

FFECTATION ANALYT	WUE .						- H
CODE BUDGET	RÉ	FÉRE	NCES PA	TRIN	OINE	RÉFÉRENCES OCCUPANT	MONTANT T.T.C
1 HONAMIA	303	1	D000	AH	303LAH0101	L9927790	318,00

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2018 5398

EXEMPLAIRE DE CONTRÔLE

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

Rapport N°: 303LAH0101 12/03/2018



F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail. Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une

poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :



G\RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

Rapport N°: 303LAH0101 12/03/2018

6/19



H\RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
WC			OUI	CONCERNEE
Salle de bains			OUI	CONCERNEE
Cellier			OUI	CONCERNEE
Cuisine			OUI	CONCERNEE
Chambre 1			OUI	CONCERNEE
Chambre 2			OUI	CONCERNEE
Séjour			OUI	CONCERNEE
Entrée			OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
WC	Mâchefer	Béton			Dalle de sol	Dalle Polystyrène			
						· · ·			
Salle de					Carrelage	Enduit			
bains									
Cellier					Aucun	Enduit			
Cuisine					Carrelage	Enduit			
Chambre					Sol souple	Enduit			
1									
Chambre	Béton	Mâchefer			Sol souple				
2									
Séjour	Mâchefer	Béton			Sol souple	Enduit			
Entrée					Carrelage	Enduit			

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
NEANT								

ZSO: Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
NEANT							

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

7/19

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

Rapport N°: 303LAH0101 12/03/2018



PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	303LAH0101P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	303LAH0101P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
wc		Dalle de polystyrènes	Polystyrène expansé (billes) + colle beige non séparable + peinture non séparable	303LAH0101P003	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
wc		Dalle de polystyrènes	Polystyrène expansé (billes) + colle beige non séparable + peinture non séparable	303LAH0101P003	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	zso
Chambre 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	303LAH0101P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	303LAH0101P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	zso
Chambre 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	303LAH0101P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	zso
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	303LAH0101P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	zso
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	303LAH0101P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	zso

Rapport N°: 303LAH0101 12/03/2018



PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	303LAH0101P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	zso
Chambre 2		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	303LAH0101P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	303LAH0101P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	zso

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

9/19





Rapport N°: 303LAH0101 12/03/2018 10/19





Rapport N°: 303LAH0101 12/03/2018 11/19



ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

	PRELEVEMENT :	303LAH0101P001		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL	
OPH77	303LAH0101 12/03/2018	303LAH0101 12/03/2018		
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR	
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	12/03/2018	BEDEL Gaetan	
	LOCALISATION	RESULTAT		
	Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



	PRELEVEMENT :	303LAH0101P002		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL		
OPH77	303LAH0101 12/03/2018		Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR	
Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	12/03/2018	BEDEL Gaetan	
LOCALISATION		RESULTAT		
	Mur A	Amiante non détecté		

EMPLACEMENT



Rapport N°: 303LAH0101 12/03/2018 12/19



	PRELEVEMENT :	303LAH0101P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL			
OPH77	303LAH0101 12/03/2018		WC		
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR		
Dalle de polystyrènes	Polystyrène expansé (billes) + colle beige non séparable + peinture non séparable	12/03/2018	BEDEL Gaetan		
	LOCALISATION		RESULTAT		
	Plafond	Amiante non détecté			

EMPLACEMENT





ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS nº 66862 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Tel: 02.99.35.41.41 Fax: 02.99.35.41.42

Accréditation nº 1-5967 Liste des sites et portées

Don.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-30184 EN DATE DU 23/03/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client: EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE-Réf. Commande ITGA: IT0718-30184 AGENCE IDF (COMPTE MATERIAUX) Réf. Commande Client : 303LAH0101--01 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI

Reçu au laboratoire le : 19/03/2018

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

ou - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2) - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) Technique Analytique(s):

Résultat(s):

Fraction analysée		Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante		
Réf dossier client : 303LAH010101 - 36 RUE GEORGES CLEMENCEAU 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE Réf échantillon client : 303LAH0101P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS / Chambre 2 Mur A Enduit Pelnture			Réf échantillon ITGA: IT071803-37564 Description ITGA: Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples				
béton • Enduit plätreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable		META	1	22/03/2018	Amiante non détecté / -		
Réf dossier client : Réf échantillon client :	CLEMENCEAU 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE			Réf échantillon ITGA : ITO71803-37565 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Papier			
 Enduit plâtreux bla peinture non sépar séparable 		META	2	23/03/2018	Amiante non détecté / -		
Réf échantillon client : 303LAH010101 - 36 RUE GEORGES CLEMENCEAU 77420 CHANPAGNE SUR SEINE Réf échantillon client : 303LAH0101P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS		Réf échantillon IT Description ITGA		71803-37566 ene expansé (billes) / Colle beige / Peinture			
 Polystyrène expans beige non séparable séparable 		META	4	22/03/2018	Amiante non détecté / -		

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 1/2

Rapport N°: 303LAH0101 12/03/2018 Version: 23/03/2018



RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-30184 EN DATE DU 23/03/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Nb de Date Fraction analysée Technique analytique Résultat / Type d'amiante

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03 Page 2/2



ATTESTATION(S)





CERTIFICAT DE COMPETENCES



Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier



N° CPDI 3869

Version 01

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que : Monsieur Gaëtan BEDEL

Est certifié(e) selon le référentiel LCert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante Repérage et diagnostic amiante dans les immeubles bâtis
Date d'effet : 22/04/2016, date d'expiration : 21/04/2021

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit. Edité à Saint-Grégoire, le 23/05/2016



Arreté du S-wil 2001 définisant les critées de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intélieure de gar modifé par les arrêtés du 15/12/2001 au du 15/12/2011. Arrêté du 15 cochtes Des définisant les critées de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'et du groute de gar modifé par le arrêtés du 06/11/2/009 et du 15/12/2011. Arrêté du 30 octobre 2006 définisant les critées de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état réalis à luprésence de termites dans le blaiment modifés par les arrêtés du 14/12/2003, du 17/12/2011 et du 14/02/2012. Arrêté du 21 novembre 2006 définisant les critères de restriction des compétences de personnes physiques opérateurs de repétage et de diagnostic amante dann les Immediles blass Arrêté du 21 novembre 2006 définisant les critères de certification des compétences de personnes physiques opérateurs des contrasts de figure despontion au plorab ou qu'étée pour s'altein des dus diagnostics plombé dans les immedibation modifés par la rairét de 07/12/2011. Arrêté du 3 puillet 2008 définisant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation modifés par la rairét du 07/12/2011. Arrêté du 3 puillet 2008 définisant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation modifés par la maintés du 10/12/2009 et du 07/12/2011.




Certification de personnes Diagnostiqueur Portée disponible sur www.icert.fr

Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire



CPE DI FR11 rév 10





Rapport N°: 303LAH0101 12/03/2018

Gage de fiabilité





- Prélèvements de sol amiantés
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafonds amiantés
- Prélèvements de plafonds non amiantés
- → Prélèvements de murs amiantés
- → Prélèvements de murs non amiantés
- X Autres types de prélèvements amiantés
- X Autres types de prélèvements non amiantés
- /// Sol amianté
- ∭Plafond amianté
- Sol et Plafond amiantés