

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

1 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE LGT 811

811

77430 CHAMPAGNE SUR SEINE



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	1 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE LGT 811 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	811
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	313LAQ0302	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	26/12/2017	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Gaetan BEDEL	Organisme d'assurance professionnelle :	ALLIANZ
N° certificat :	CPDI3869	Adresse assurance :	Direction Opérations Entreprises 5C Esplanade Charles de Gaulle 33081 BORDEAUX CEDEX
Date d'obtention :	22/04/2016	N° de contrat d'assurance :	55897385
Organisme certificateur	I.CERT PARC EDONIA - BAT G - RUE DE LA TERRE VICTORIA - 35760 SAINT GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2017

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 06/01/2018

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Gaetan BEDEL**



Rapport N° : 313LAQ0302 26/12/2017

Date d'édition : 06/01/2018

2/16

C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C\ SOMMAIRE	3
D\ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	4
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	6
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	Erreur ! Signet non défini.
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	6
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	10
ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS.....	Erreur ! Signet non défini.
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	12
ANNEXE 4 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ.....	Erreur ! Signet non défini.
1. Informations générales	Erreur ! Signet non défini.
a) Dangereusité de l'amiante	Erreur ! Signet non défini.
b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation.....	Erreur ! Signet non défini.
2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail.....	Erreur ! Signet non défini.
3. Recommandations générales de sécurité.....	Erreur ! Signet non défini.
4. Gestion des déchets contenant de l'amiante	Erreur ! Signet non défini.
a. Conditionnement des déchets.....	Erreur ! Signet non défini.
b. Apport en déchèterie.....	Erreur ! Signet non défini.
c. Filières d'élimination des déchets.....	Erreur ! Signet non défini.
d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante	Erreur ! Signet non défini.
e. Traçabilité.....	Erreur ! Signet non défini.
ATTESTATION(S).....	Erreur ! Signet non défini.
CERTIFICAT DE QUALIFICATION	15

D \ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
NEANT								

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° 1																																																		
NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE NEMOURS 5 Square Basieuregard 77140 NEMOURS Tél : 01.64.28.41.57 Fax : 01.64.28.42.02 Siret : 277 702 019 00015		BON DE TRAVAUX N° 2017 27935 EXPERT HABITAT INGENIERIE 21 RUE D'ALBERT 62450 AVESNES LES BAPAUME Téléphone 0321734144 REÇU le 06 DEC 2017																																																		
Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4476 1 Provenance NEMOURS Objet DIVERS	ÉMETTEUR RENALI CHRISTOPHE Téléphone 0321734144																																																			
SERVICE NEMOURS Techniciens	LOCALISATION Programme 313 CHAMPAGNE SUR SEINE - PARC DES CHAILLOTS Tranche 2 Ensemble 1000 Escalier AQ Étage 03 Logement 811 Module 313LAQ0302 Retrait des clés CHEZ LE LOCATAIRE																																																			
ADRESSE MME GRECK SABINE 1 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE	Tél. personnel 0180725486																																																			
DÉLAI D'EXÉCUTION 15 JOURS		PÉRIODE DU 04-12-2017 AU 18-12-2017																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ARTICLE</th> <th>DÉSIGNATION</th> <th>QUANTITE</th> <th>PRIX UNITAIRE H.T.</th> <th>TOTAL H.T.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AM49</td> <td>REPERAGE AVANTAGE AMANT TVX - TVX D'ENTRETIEN OU REPARATIONS URGENTS ENTRE REPERAGE 508 UNIFORMEMENT</td> <td>3,00</td> <td>5,00</td> <td>15,00</td> </tr> <tr> <td>AM73</td> <td>ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRÉLEVEMENTS ISSUS LOCATAIRE JOIGNABLE AU 06 76 34 38 73</td> <td>3,00</td> <td>48,00</td> <td>144,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL H.T.</td> <td>159,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">H.T. ACTUALISE</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">COEFFICIENT REGIONAL</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">RABAIS</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL H.T.</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">T.V.A. 20,00 %</td> <td colspan="2"></td> <td>31,80</td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL T.T.C.</td> <td>190,80</td> </tr> </tbody> </table>	ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITE	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.	AM49	REPERAGE AVANTAGE AMANT TVX - TVX D'ENTRETIEN OU REPARATIONS URGENTS ENTRE REPERAGE 508 UNIFORMEMENT	3,00	5,00	15,00	AM73	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRÉLEVEMENTS ISSUS LOCATAIRE JOIGNABLE AU 06 76 34 38 73	3,00	48,00	144,00	TOTAL H.T.				159,00	H.T. ACTUALISE					COEFFICIENT REGIONAL					RABAIS					TOTAL H.T.					T.V.A. 20,00 %				31,80	TOTAL T.T.C.				190,80		
ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITE	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.																																																
AM49	REPERAGE AVANTAGE AMANT TVX - TVX D'ENTRETIEN OU REPARATIONS URGENTS ENTRE REPERAGE 508 UNIFORMEMENT	3,00	5,00	15,00																																																
AM73	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRÉLEVEMENTS ISSUS LOCATAIRE JOIGNABLE AU 06 76 34 38 73	3,00	48,00	144,00																																																
TOTAL H.T.				159,00																																																
H.T. ACTUALISE																																																				
COEFFICIENT REGIONAL																																																				
RABAIS																																																				
TOTAL H.T.																																																				
T.V.A. 20,00 %				31,80																																																
TOTAL T.T.C.				190,80																																																
AFFECTATION BUDGÉTAIRE CODE BUDGET RUBRIQUE INSTANCES 1 HONAMMA A760 NEM SN	CODES STRUCTURE ET SCHÉMA : TECHN LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE HONORAIRES DIAG AMIANTE																																																			
		MONTANT T.T.C. 190,80																																																		
AFFECTATION ANALYTIQUE CODE BUDGET RÉFÉRENCES PATRIMOINE RÉFÉRENCES OCCUPANT 1 HONAMMA 313 2 1000 AQ 313LAQ0302 1 9916906 GRECK SABINE	MONTANT T.T.C. 190,80																																																			
Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2017 27935																																																				

ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

Rapport N° : 313LAQ0302 26/12/2017

Date d'édition : 06/01/2018

5/16

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :



G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
WC 1			OUI	CONCERNEE
Couloir			OUI	CONCERNEE
Salle de bains 1			OUI	CONCERNEE
Chambre 1			OUI	CONCERNEE
Cuisine			OUI	CONCERNEE
Cellier			OUI	CONCERNEE
Chambre 6			OUI	CONCERNEE
Chambre 2			OUI	CONCERNEE
Séjour			OUI	CONCERNEE
Entrée			OUI	CONCERNEE
Chambre 3			OUI	CONCERNEE
WC 2			OUI	CONCERNEE
Salle de bains 2			OUI	CONCERNEE
Chambre 5			OUI	CONCERNEE
Chambre 4			OUI	CONCERNEE
Cuisine			OUI	CONCERNEE
Paliers			OUI	CONCERNEE
Séjour			OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
WC 1	Plaque de plâtre								
Couloir	Plaque de plâtre	Béton			Dalle de sol	Enduit			
Salle de bains 1	Béton	Plaque de plâtre			Carrelage	Enduit			
Chambre 1	Plaque de plâtre	Béton			Sol souple	Enduit			
Cuisine	Béton	Plaque de plâtre			Dalle de sol	Enduit			
Cellier	Plaque de plâtre	Béton			Carrelage				
Chambre	Béton				Sol souple	Enduit			

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
6									
Chambre 2	Béton	Plaque de plâtre			Sol souple	Enduit			
Séjour	Béton	Plaque de plâtre			Sol souple	Enduit			
Entrée	Plaque de plâtre	Béton							
Chambre 3	Béton	Plaque de plâtre			Sol souple	Enduit			
WC 2	Béton	Plaque de plâtre			Dalle de sol	Enduit			
Salle de bains 2	Plaque de plâtre	Béton			Sol souple	Enduit			
Chambre 5	Béton	Plaque de plâtre			Sol souple	Enduit			
Chambre 4	Béton				Sol souple	Enduit			
Cuisine	Béton	Plaque de plâtre			Dalle de sol	Enduit			
Paliers	Plaque de plâtre	Béton			Sol souple	Enduit			
Séjour	Béton	Plaque de plâtre			Sol souple	Enduit			

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
NEANT								

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
-------	-------	----------	------------------------	-------------	----------	------	----------

Rapport N° : 313LAQ0302 26/12/2017

Date d'édition : 06/01/2018

8/16

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
NEANT							

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.


PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains 1		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	313LAQ0302P001	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains 1		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	313LAQ0302P002	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains 1		Enduit / Peinture béton	Enduit gris + peinture non séparable	313LAQ0302P003	Plafonds	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains 2		Enduit / Peinture béton	Enduit gris + peinture non séparable	313LAQ0302P003	Plafonds	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	313LAQ0302P001	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	313LAQ0302P001	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains 2		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	313LAQ0302P002	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains 2		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	313LAQ0302P002	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 313LAQ0302P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	313LAQ0302 26/12/2017		Salle de bains 1
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	26/12/2017	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 313LAQ0302P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	313LAQ0302 26/12/2017		Salle de bains 1
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	26/12/2017	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 313LAQ0302P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	313LAQ0302 26/12/2017	Salle de bains 1	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit gris + peinture non séparable	26/12/2017	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafonds		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES

itga 1 rue Traversière 9590 LES ALLUETS LE ROI
15170 SAINT-GERMAIN-LES-VALS
Tél : 03 21 73 41 44
Fax : 03 21 73 41 45
www.itga.fr

Accréditation n° 11947
Date de mise en portée
évaluée sur www.cofrac.fr

cofrac
ESSAIS

RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-4931 EN DATE DU 05/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
(Ce rapport ainsi que les annexes sont la propriété de l'abonné. Toute réimpression sans autorisation est formellement interdite.)

Cliant :
AGENCE EHI EOP-ICOMPTI MATERIAUX- EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
N° 4 RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
9590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0718-37
Schémas ITGA : IT071801-4931
Reçu au laboratoire le : 02/01/2018

Réf. Client :

Commande	313LAQ0302-0E
Client client	313LAQ0302-0E - 5 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE LGT 813 77400 CHAMPAGNE SUR SEINE
Echantillon	313LAQ0302PO0 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains 1 Mur à Enkai - Peinture blanche
Description ITGA	Débit plâtreux blanc / Peinture

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- par une analyse au Microscope Electronique à Transmissions Analytique (MET) : imageur numérique, récupérateur de poussières sur grille de microscope électronique méthode interne FT 085 ou FT 206

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmissions Analytique quanta pertinentes de la norme NF X 40-059

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique et date d'essai	Résultat	Type d'analyse	Niveau de confiance
█ Débit plâtreux blanc + peinture non séparables	META le 05/01/2018	Absence non détecté	---	3

Validé par : Géraldine HELIAS - Analyste

G. Helias

Tous les rapports de ce rapport d'essai sont soumis aux conditions générales de vente et de prestations de services de l'abonné. Toute réimpression sans autorisation est formellement interdite.
Tous droits réservés. Toute réimpression sans autorisation est formellement interdite.

05/01/2018 Page 1/1

itga 1 rue Traversière 9590 LES ALLUETS LE ROI
15170 SAINT-GERMAIN-LES-VALS
Tél : 03 21 73 41 44
Fax : 03 21 73 41 45
www.itga.fr

Accréditation n° 11947
Date de mise en portée
évaluée sur www.cofrac.fr

cofrac
ESSAIS

RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-4932 EN DATE DU 05/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
(Ce rapport ainsi que les annexes sont la propriété de l'abonné. Toute réimpression sans autorisation est formellement interdite.)

Cliant :
AGENCE EHI EOP-ICOMPTI MATERIAUX- EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
N° 4 RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
9590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0718-37
Schémas ITGA : IT071801-4932
Reçu au laboratoire le : 02/01/2018

Réf. Client :

Commande	313LAQ0302-0E
Client client	313LAQ0302-0E - 5 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE LGT 813 77400 CHAMPAGNE SUR SEINE
Echantillon	313LAQ0302PO0 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains 1 Mur à Enkai - Peinture
Description ITGA	Débit plâtreux blanc / Peinture

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- par une analyse au Microscope Electronique à Transmissions Analytique (MET) : imageur numérique, récupérateur de poussières sur grille de microscope électronique méthode interne FT 085 ou FT 206

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmissions Analytique quanta pertinentes de la norme NF X 40-059

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique et date d'essai	Résultat	Type d'analyse	Niveau de confiance
█ Débit plâtreux blanc + peinture non séparables	META le 05/01/2018	Absence non détecté	---	3

Validé par : Géraldine HELIAS - Analyste

G. Helias

Tous les rapports de ce rapport d'essai sont soumis aux conditions générales de vente et de prestations de services de l'abonné. Toute réimpression sans autorisation est formellement interdite.
Tous droits réservés. Toute réimpression sans autorisation est formellement interdite.

05/01/2018 Page 1/1



17 rue de la Terre Noire - CS 07 48842
47100 SAINT-GERMAIN-LES-DEUX
Tél : 03 21 23 41 44
Fax : 03 21 23 41 43
www.itga.fr



Accréditation n° 1 1747
Date de mise en service
d'expertise sur www.cofrac.fr

L'identification de l'éditeur, celle de la destination des documents ainsi que ceux de leur contenu sont réservés par leur titulaire qui est responsable de leur contenu. ©

RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-4933 EN DATE DU 05/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport est en concurrence avec les techniques usuelles d'analyse.

Client :
AGENCE EHI-ECOMPT MATERIAUX-EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0718-33
Échantillon ITGA : IT071801-4933
Réq. de fabrication n° : 02/01/2018

Réf. Client :

Commande	313LAQ0302-01
Dossier client	313LAQ0302-01 - 3.PLACE DE L'HOTEL DE VILLE LGT 811 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE
Echantillon	313LAQ0302P03 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Salle de bains 1 Plateau Enduit Peinture lattes
Description ITGA	Enduit gris / Peinture

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- par une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : image numérique, récupération de données sur grille de microscopie électronique livrée interne IT 085 ou IT 206

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique quante performante de la norme NF X 43-093

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique en date d'essai	Résultat	Type d'analyse	N° de prélevement
Enduit gris + peinture non séparée	META le 05/01/2018	Peinture non détecté	---	1

Validé par : **Guillaume MELIENS - Analyste**



La responsabilité de ce rapport émane de son éditeur, qui n'est ni responsable, ni garant de son contenu, et ne peut être tenu responsable de l'identification des données, quelle qu'elle soit, de la destination des documents ainsi que de leur contenu. ©

Page 1/3

ATTESTATION(S)



ALLIANZ IARD
Boulevard Desseigne Entreprise
Case postale 4 13 30
30 Boulevard Desseigne de la Haute
3001 BOURGAINVILLE

ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE

La société ALLIANZ (IARD) certifie que :

EXPERT HABITAT INGENIERIE
21 ROUTE D'ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire d'une police d'assurance Responsabilité civile Activités de services N°05807383 qui a pris effet le 01/01/2017.

Ce contrat a pour objet de :

- Satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n°2005 - 855 du 8 juin 2006 et son décret d'application n°2006 - 1114 du 3 septembre 2006, codifiés aux articles R612-4 et L271-4 à L271-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents.
- Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait de ses activités professionnelles déclarées aux Dispositions Particulières à savoir :
 - Le conseil des Risques d'exposition au plomb
 - Diagnostic Performance Énergétique (DPE)
 - Plombage dynamique avant, pendant, contrôle pénultième
 - Plombage d'urgence avant / après travaux et démolition
 - Plombage d'urgence sur surfaces blanchies ou similaires
 - Plombage de plomb avant / après travaux et démolition
 - Dossier technique amiante
 - Diagnostic amiante parties intérieures
 - Présence de termites et autres insectes xylophages

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est de 1 000 000,00 € par sinistre et 1 500 000,00 € par année.

Le présent document, établi par ALLIANZ, est valable jusqu'au 31/12/2017 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager ALLIANZ au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garanties applicables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (réalisation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).


Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Bordeaux, le 10/12/2016

Pour la compagnie

CERTIFICAT DE COMPETENCES





	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs Béton brut
	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière

	Prélèvements de sol amiantés
	Prélèvements de sol non amiantés
	Prélèvements de plafonds amiantés
	Prélèvements de plafonds non amiantés
	Prélèvements de murs amiantés
	Prélèvements de murs non amiantés
	Autres types de prélèvements amiantés
	Autres types de prélèvements non amiantés