


Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Norme NF X 46-020 V .2017

12 SQUARE JEAN MERMOZ

2 77610 FONTENAY TRESIGNY



Rapport N°: 31LBM0002 05/09/2019



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	12 SQUARE JEAN MERMOZ 77610 FONTENAY TRESIGNY
Date du permis de construire ou date de construction		Bâtiment :	
Etage:		Porte :	2
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2\ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom:	ОРН77	Documents remis :
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :

A.3\ EXECUTION DE LA MISSION

DADDODT Nº	241 0042	Laborate transition of American	ITOA
RAPPORT N°:	31LBM0002	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	05/09/2019	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537
			35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par:	Lyes IZABACHENE	Organisme d'assurance	AXA France
		professionnelle:	
N° certificat:	1378	Adresse assurance :	
			313 Terrasses de l'Arche
			92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	03/09/2015	N° de contrat d'assurance :	10158549604
Organisme certificateur	СЕВТР	Date de validité :	31/12/2019
	ZAC La Clef Saint Pierre -		
	12 Avenue Gay Lussac -		
	78990 ELANCOURT		

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 17/09/2019

Cabinet: EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE Nom du responsable: **DE TINGUY Emmanuel** Nom du diagnostiqueur: **Lyes IZABACHENE**



Rapport N°: 31LBM0002 05/09/2019 2/15



C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	
A.2\ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	
A.3\ EXECUTION DE LA MISSION	
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	
C\ SOMMAIRE	
D\ CONCLUSIONS	
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	∠
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	ε
G \ RAPPORTS PRECEDENTS	6
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	7
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES	10
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES	11
ATTESTATION(S)	12
CERTIFICAT DE COMPETENCES	13



D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
NEANT								

JP: Jugement Personnel, ZPSO: Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS		Selon BT			
	COLLECTIFS					

Rapport N°: 31LBM0002 05/09/2019



	HABITAT 77 - oph de	seine et marne		PAGE Nº 1
NOM	ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR	BON DE TRAVAL	JX 2	019 20488
ANT. PAYS 29 SQUAF		EXPERT HABITA	AT INGENIER	E ,
Réf. foumisseur Marché n° Provenance Objet	Siret: 27770001900015 F / 5149 2017 4474 1 PAYS DE LA BRIE DIVERS	33 BIS BOULEV, 3EME ETAGE 78300 POISSY	AHD GAMBE	JA .
SERVICE	SCE PAYS DE LA BRIE	ÉMETTEUR ERNST ERIC		
LOCALISATION	Programme 31 FONTENAY TRESIGNY- RU Tranche 2 Ensemble K000 Escali	er BM Étage 00 Loge	ement 2 M	odule 31LBM0002
ADRESSE	12 SQUARE J. MERMOZ 77610 FONTENA		HEZ LE GARDIE	N
	N D'EXÉCUTION 7 JOURS	PERIODE DU 30-08-801	9 AU : 05-09	2019
ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ PR	IX UNITAIRE H.	T. TOTAL H.T.
AMI45	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - TVX	1,00	5,00	5,00
AMI75	MENTRETIENS OU RÉPERATIONS ENTRE 1 A ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET	1.00	48,00	48,00
, and a	NALYSE DE 51 A 200 PRELEVEMENTS ISSUS EFFECTION COMPLETTE CARRELAGE SUR SALLE E BAIN TEL GARDIEN POUR CLÉ MR KUITSÉ 088409166		(A)	
TOTAL H.T. H.T. ACTUALISE COEFFICIENT R RABAIS TOTAL H.T.		800 (100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1		59.CD
T.V.A. TOTAL T.T.C.	20.00 %			10,60 63,60
AFFECTATION BUI CODE BUDGET 1 HONAMIA	RUBRIQUE INSTANCES	URE ET SCHÉMA : TECHNI LIBELLÉ DU POSTE BUDGETAIRE DRAIRES DIAG AMIANTE	al I december	MONTANT T.T.C. 63,60
AFFECTATION AND CODE BUDGET 1 HONAMIA	ALYTIQUE RÉFÉRENCES PATRIMOINE 31 2 K000 BM 31LBM0002 L3	REFERENCES OCCUPANT 1928851		MONTANT T.T.C. 63,60
	Voir en page 2 la suite du B	ON DE TRAVAUX 2019 20488	3	
	EXEMPLAIRE À JOINDRE OB	LIGATOIREMENT À LA FACTI	JRE	

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

Rapport N°: 31LBM0002 05/09/2019



F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail. Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

G\RAPPORTS PRECEDENTS

Rapport N°: 31LBM0002 05/09/2019

6/15



H\RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Entrée	RC		OUI	CONCERNEE
Séjour	RC		OUI	CONCERNEE
Débarras	RC		OUI	CONCERNEE
Chambre 1	RC		OUI	CONCERNEE
Cuisine	RC		OUI	CONCERNEE
Gaine technique 1	RC		OUI	CONCERNEE
WC	RC		OUI	CONCERNEE
Gaine technique 2	RC		OUI	CONCERNEE
Salle de bains	RC		OUI	CONCERNEE
Chambre 2	RC		OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	ETAGE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Entrée	RC									
Séjour	RC									
Débarras	RC									
Chambre 1	RC									
Cuisine	RC									
Gaine technique 1	RC									
WC	RC									
Gaine technique 2	RC									
Salle de bains	RC	Plaque de plâtre	Béton			Sol souple	Enduit			
Chambre 2	RC									

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
NEANT								

JP: Jugement Personnel, ZPSO: Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

Rapport N°: 31LBM0002 05/09/2019 7/15



PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
NEANT							

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIEC E	ETAGE	ELEMENT S	DESCRIPTIF LABORATOIR E	Echantillon	REPERAG E	ETAT	RESULTAT	METHOD E
Salle de bains	Rez de chaussé e	Colle faïence	Carrelage	31LBM0002P00 1	Mur A	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr1:Amiant e non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	Rez de chaussé e	Colle faïence	Colle beige + papier non séparable + couche plâtreuse blanche en faible quantité en vrac non séparable	31LBM0002P00 1	Mur A	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr2:Amiant e non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	Rez de chaussé e	Colle faïence	Carrelage	31LBM0002P00 1	Mur B	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr1:Amiant e non détecté	ZPSO
Salle de bains	Rez de chaussé e	Colle faïence	Colle beige + papier non séparable + couche plâtreuse blanche en faible quantité en vrac non séparable	31LBM0002P00 1	Mur B	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr2:Amiant e non détecté	ZPSO
Salle de bains	Rez de chaussé e	Colle faïence	Carrelage	31LBM0002P00 1	Mur C	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr1:Amiant e non détecté	ZPSO
Salle de bains	Rez de chaussé e	Colle faïence	Colle beige + papier non séparable + couche plâtreuse blanche en faible quantité en vrac non séparable	31LBM0002P00 1	Mur C	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr2:Amiant e non détecté	ZPSO
Salle de bains	Rez de chaussé e	Colle faïence	Carrelage	31LBM0002P00 1	Mur D	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr1:Amiant e non détecté	ZPSO

Rapport N°: 31LBM0002 05/09/2019



PIEC E	ETAGE	ELEMENT S	DESCRIPTIF LABORATOIR E	Echantillon	REPERAG E	ETAT	RESULTAT	METHOD E
Salle de bains	Rez de chaussé e	Colle faïence	Colle beige + papier non séparable + couche plâtreuse blanche en faible quantité en vrac non séparable	31LBM0002P00 1	Mur D	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr2:Amiant e non détecté	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

Rapport N°: 31LBM0002 05/09/2019 9/15



ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

	PRELEVEMENT :	31LBM0002P001	
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	NUMERO DU DOSSIER	
OPH77	31LBM0002 05/09/2019		Salle de bains (Rez de chaussée)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle faïence	Carrelage	05/09/2019	IZABACHENE Lyes
	LOCALISATION		RESULTAT
	Mur A	Fr	1:Amiante non détecté

EMPLACEMENT



	PRELEVEMENT :	31LBM0002P001	
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	31LBM0002 05/09/2019		Salle de bains (Rez de chaussée)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle faïence	Colle beige + papier non séparable + couche plâtreuse blanche en faible quantité en vrac non séparable	05/09/2019	IZABACHENE Lyes
	LOCALISATION		RESULTAT
	Mur A	Fr	2:Amiante non détecté

EMPLACEMENT



Rapport N°: 31LBM0002 05/09/2019 10/15



ANNEXE 3 - PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS nº 66862 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Tel: 02.99.35.41.41 Fax: 02.99.35.41.42



RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-80159 EN DATE DU 10/09/2019 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

AGENCE EHI IDF (COMPTE MATERIAUX)-EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE IT0719-80159 Réf. Commande Client : 31LBM0002--01 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement(s): Reçu au laboratoire le : 09/09/2019

Préparation(s): Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP): Prétèvement et montage adapté sur lame de microscopic
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai:
(1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : ITO85) (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques Technique(s) La détection de fibres d'aministe optiquement observables est garant es ils tenu est supérieure ou gagle à 0,1 % en masse.

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050): Morphologie, EDX et diffraction électronique La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse

Résultat(s):

Fraction	n analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client :	31LBM000201 - 12 77610 FONTENAY TE	Réféchantillon II	rga : I	T071909-13631	
Réféchantillon client : 311BM0002P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS / Salle de bains Mur A Colle faience		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Papier / Couche plâtreuse blanche en faible quantité en vrac			
▶ Carrelage		META (1)	- F	10/09/2019	Amiante non détecté / -
 Colle beige + papier non séparable + couche plâtreuse blanche en faible quantité en vrac non séparable 		META (1)	C.	10/09/2019	Amiante non détecté / -

Validé par : Erwan BELLEC - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du

DTA 164-01 rev 07

Page 1/1

Rapport N°: 31LBM0002 05/09/2019



ATTESTATION(S)



Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD dont le siège social se situe 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex atteste que : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 21 ROUTE D ALBERT 62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10158549604 ayant pris effet le 01/03/2018.

Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités de DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS suivantes :

ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE)
CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE)
REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION

REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET

REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP) DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP) RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES ETAT PARASITAIRE (MERULES, VIRILETTES, LYCTUS) INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALIUR)

INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (
LOI ALUR)
MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN
CALCULS DES MILLIEMES -TANTIÈMES DE COPROPRIETE ET
REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES
SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223
DU 17 MARS 1967, DECRET 2004-479 du 27 mai 2004 ET
SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES
IMMEUBLES BATIS.
ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ
ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERS ET
TECHNOLOGIQUES (ENRINNT)
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES,
APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES A FFECTES A DES
IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE
LES
REGLEMENTATION THERMIQUE. REGLEMENTATION THERMIQUE.

ETAT DES LIEUX LOCATIFS DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION

DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO INFILTROMETRIE-MESURES DE PERMEABILITE DU INFILITROMETRIE-MESURES DE PERMEABILITE DU
BATIMENT ET DES RESEAUX AERAULIQUES
THERMOGRAPHIE INFRAROUGE
DIAGNOSTIC RADON: UNIQUEMENT POUR MAISONS
INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A
L'EXCLUSION DES ERP.
DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE
EN COPROPRIETE
DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER – ARTICLES R 111-43
A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE
L'HABITATION
DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES
COPROPRIETE - Articles L 230-2, III, R 230-1 DU CODE DU
TRAVAIL
DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG.) POUR LES

TRAVAIL
DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES
COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU
LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A
L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN
PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE
BIENS IMMOBILIERS.

BIENS IMMOBILIERS.
DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES
EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS
RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION)
ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION
CENTRE DE FORMATION
MESURES D'EMPOUSSIEREMENT AMIANTE AVEC
STRATEGIE D'ECHANTILLONAGE
DIAGNOSTIC QUALITÉ DE L'AIR INTERIEUR
VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES
INSTALLATIONS ELECTRIQUES

(3)

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5.000.000 € par sinistre et par année d'assurance.



La présente attestation est valable du 1^{EL} JANVIER 2019 au 31 DECEMBRE 2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code.

L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constituée de personnes privajques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visée aux articles 1271-4 et 1134-1 du code de la Construction et de l'Albaitation. A défaut la garantie n'est pas acquise

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 31 DECEMBRE 2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence ce present octoment, petant par AGA; est wanter josso da 26 Occipilica (2025 sous terrete ou patients de Octobaldos). In gour object o describe l'extrement d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des granties et ne petantegager AXA au-doil des clauses, conditions et limites di contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle), exclusions, déchânces, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 26/11/2018 Pour la compagnie





CERTIFICAT DE COMPETENCES



Certificat

Diagnostics Techniques Immobiliers

La certification de compétences de personnes physiques est attribuée par GINGER CATED à :

IZABACHENE Lyes sous le numéro 1378

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics suivantes :

		Intitulé du type de diagnostic technique immobilier	Date d'effet	Date d'expiration
V	Amiante	Missions de repérage et de diagnostic de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante	03/09/2015	02/09/2020
$ \sqrt{} $	Plomb	Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)	03/09/2015	
	Mention Plomb:	Diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures (DRIPP) Contrôle après travaux en présence de plomb (CTPP)		02/09/2020
V	Termites ☑ France ☐ Outremer:	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment en mêtropole et en outre mer	10/09/2015	09/09/2020
П	DPE	Diagnostic de performance énergétique		
	Mention DPE:	Diagnostic de performance énergétique tous types de bâtiments		
$ \sqrt{} $	GAZ	Etat des installations intérieures de gaz	07/08/2015	06/08/2020
M	Electricité	Etat des installations intérieures d'électricité	28/09/2015	27/09/2020

Le mercredi 30 Septembre 2015

Le Directeur Ginger Cated
Michel KHATIB

GER

13 vennus Gay Ustake
25 Septembre Gay Ustake
26 Septembre Gay Ustake
27 Septembre Gay Ustake
27 Septembre Gay Ustake
27 Septembre Gay Ustake
28 Septembre Gay Ustake
29 Septembre Gay Ustake
20 Septembre Gay Ustake
21 Septembre Gay Ustake
22 Septembre Gay Ustake
23 Septembre Gay Ustake
24 Septembre Gay Ustake
25 Septembre Gay Ustake
26 Septembre Gay Ustake
26 Septembre Gay Ustake
26 Septembre Gay Ustake
27 Septembre Gay Ustake
27 Septembre Gay Ustake
28 S




GINGER CATED – ZAC La Clef Saint Pierre - 12 avenue Gay Lussac – 78 990 ELANCOURT Téléphone : 01 30 85 24 60 – Email : certificated.contact@gingergroupe.com - Site : www.cated.fr

page 1 sur 2





PLANCHE DE REPÉRAGE	Zone : Rez de chaussée	Vue de dessus
Auteur : IZABACHENE Lyes	Bien: 31LBM0002 - 2 12 SQUARE JEAN MERMOZ 77610 FONTENAY TRESIGNY	Chaque support/équipement identifié a fait l'objet d'un sondage par le technicien







Cloisons Plaques de plâtre

Murs Bois

Murs Brique

Murs périphériques / Plaques de plâtre

Murs carreaux de plâtre

Murs Béton / Enduit

Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre

Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)

Torchis

Murs Amiantés

Murs Brique / Enduit

Murs Brique plâtrière

Murs Pierre

Rapport N°: 31LBM0002 05/09/2019

Version : 17/09/2019

Murs amiantés

- Prélèvements de sol amianté
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafond amiantés
- Prélèvements de plafond non amiantés
- → Prélèvements de mur amiantés
- → Prélèvements de mur non amiantés
- X Autres types de prélèvements amiantés
- X Autres types de prélèvements non amiantés
- **///** Sols amiantés
- NPlafonds amiantés
- Sols et plafonds amiantés
- Conduits amiantés
- Conduits non amiantés

SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

15/15