

## Constat de risque d'exposition au plomb CREP

Numéro de dossier : PROGRAMME-184-LOT1841010001  
 Norme méthodologique employée : AFNOR NF X46-030  
 Arrêté d'application : Arrêté du 19 août 2011  
 Date du repérage : 14/06/2013

Adresse du bien immobilier
<i>Localisation du ou des bâtiments :</i> Département :... <b>Seine-et-Marne</b> Adresse : ..... <b>28 rue du boat</b> Commune : ..... <b>77165 SAINT-SOUPPLETS</b>  Désignation et situation du ou des lots de copropriété : <b>Bat28,,RDC, Lot numéro 1841010001,</b>

Donneur d'ordre / Propriétaire :
Donneur d'ordre : <b>Société MEAUX HABITAT</b> <b>BOULEVARD DES COSMONAUTES - -</b> <b>77109 MEAUX CEDEX</b>  Propriétaire : <b>Société MEAUX HABITAT</b> <b>BOULEVARD DES COSMONAUTES - -</b> <b>77109 MEAUX CEDEX</b>

### Le CREP suivant concerne :

X	Les parties privatives	X	Avant la vente
	Les parties occupées		Avant la mise en location
	Les parties communes d'un immeuble		Avant travaux <i>N.B. : Les travaux visés sont définis dans l'arrêté du 19 août 2011 relatif aux travaux en parties communes nécessitant l'établissement d'un CREP</i>
L'occupant est :		<b>Mme Thuillier</b>	
Nom de l'occupant, si différent du propriétaire			
Présence et nombre d'enfants mineurs, dont des enfants de moins de 6 ans		NON	Nombre total : Nombre d'enfants de moins de 6 ans :

Société réalisant le constat	
Nom et prénom de l'auteur du constat	<b>OUADI Bilel</b>
N° de certificat de certification	<b>551. 19/05/2010</b>
Nom de l'organisme de qualification accrédité par le COFRAC	<b>GINGER CATED</b>
Organisme d'assurance professionnelle	<b>HISCOX</b>
N° de contrat d'assurance	<b>HA RCP0082237</b>
Date de validité :	<b>30/06/2013</b>

Appareil utilisé	
Nom du fabricant de l'appareil	<b>FONDIS</b>
Modèle de l'appareil / N° de série de l'appareil	<b>NITON XL 300 / 1686</b>
Nature du radionucléide	<b>109 Cd</b>
Date du dernier chargement de la source	<b>01/09/2006</b>
Activité à cette date et durée de vie de la source	<b>10 mCi</b>

Conclusion des mesures de concentration en plomb						
	Total	Non mesurées	Classe 0	Classe 1	Classe 2	Classe 3
Nombre d'unités de diagnostic	202	202	0	0	0	0
%	100	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Ce Constat de Risque d'Exposition au Plomb a été rédigé par OUADI Bilel le 14/06/2013 conformément à la norme NF X46-030 «Diagnostic plomb — Protocole de réalisation du constat de risque d'exposition au plomb» et en application de l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb.



Lors de la présente mission il n'a pas été repéré de revêtements contenant du plomb au-delà des seuils en vigueur.

# SOMMAIRE

<b>1 Rappel de la commande et des références réglementaires</b>	<b>3</b>
<b>2 Renseignements complémentaires concernant la mission</b>	<b>3</b>
2.2 <i>Le laboratoire d'analyse éventuel</i>	4
2.3 <i>Le bien objet de la mission</i>	4
<b>3 Méthodologie employée</b>	<b>4</b>
3.1 <i>Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence X</i>	5
3.2 <i>Stratégie de mesurage</i>	5
3.3 <i>Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire</i>	5
<b>4 Présentation des résultats</b>	<b>6</b>
<b>5 Résultats des mesures</b>	<b>6</b>
<b>6 Conclusion</b>	<b>14</b>
6.1 <i>Classement des unités de diagnostic</i>	14
6.2 <i>Recommandations au propriétaire</i>	14
6.3 <i>Commentaires</i>	14
6.4 <i>Facteurs de dégradation du bâti</i>	15
6.5 <i>Transmission du constat à l'agence régionale de santé</i>	15
<b>7 Obligations d'informations pour les propriétaires</b>	<b>16</b>
<b>8 Information sur les principales réglementations et recommandations en matière d'exposition au plomb</b>	<b>16</b>
8.1 <i>Textes de référence</i>	16
8.2 <i>Ressources documentaires</i>	17
<b>9 Annexes :</b>	<b>17</b>
9.1 <i>Notice d'Information (2 pages)</i>	17
9.2 <i>Croquis</i>	19
9.3 <i>Analyses chimiques du laboratoire</i>	<i>Erreur ! Signet non défini.</i>

**Nombre de pages de rapport : 20**

## Liste des documents annexes :

- Notice d'information (2 pages)
- Croquis
- Rapport d'analyses chimiques en laboratoire, le cas échéant.

**Nombre de pages d'annexes : 4**

## 1 Rappel de la commande et des références réglementaires

### Rappel du cadre réglementaire et des objectifs du CREP

Le constat de risque d'exposition au plomb (CREP), défini par les articles L.1334-5 à 10 code de la santé publique et R.1334-10 à 12, consiste à mesurer la concentration en plomb des revêtements du bien immobilier, afin d'identifier ceux contenant du plomb, qu'ils soient dégradés ou non, à décrire leur état de conservation et à repérer, le cas échéant, les situations de risque de saturnisme infantile ou de dégradation du bâti.

Les résultats du CREP doivent permettre de connaître non seulement le risque immédiat lié à la présence de revêtements dégradés contenant du plomb (qui génèrent spontanément des poussières ou des écailles pouvant être ingérées par un enfant), mais aussi le risque potentiel lié à la présence de revêtements en bon état contenant du plomb (encore non accessible).

Quand le CREP est réalisé en application des Articles L.1334-6 et L.1334-7, il porte uniquement sur les revêtements privatifs d'un logement, y compris les revêtements extérieurs au logement (volet, portail, grille, ...)

Quand le CREP est réalisé en application de l'Article L.1334-8, seuls les revêtements des parties communes sont concernés (sans omettre, par exemple, la partie extérieure de la porte palière).

La recherche de canalisations en plomb ne fait pas partie du champ d'application du CREP.

Si le bien immobilier concerné est affecté en partie à des usages autres que l'habitation, le CREP ne porte que sur les parties affectées à l'habitation. Dans les locaux annexes de l'habitation, le CREP porte sur ceux qui sont destinés à un usage courant, tels que la buanderie.

Réalisation d'un constat de risque d'exposition au plomb (CREP) :

Dans les parties privatives du bien décrit ci-après en prévision de sa vente ( en application de l'Article L.1334-6 du code de la santé publique) ou de sa mise en location (en application de l'Article L.1334-7 du code de la santé publique)

## 2 Renseignements complémentaires concernant la mission

### 2.1 L'appareil à fluorescence X

Nom du fabricant de l'appareil	<b>FONDIS</b>	
Modèle de l'appareil	<b>NITON XL 300</b>	
N° de série de l'appareil	<b>1686</b>	
Nature du radionucléide	<b>109 Cd</b>	
Date du dernier chargement de la source	<b>01/09/2006</b>	Activité à cette date et durée de vie : <b>10 mCi</b>
Autorisation ASN (DGSNR)	<b>N° T780471</b>	Date d'autorisation <b>21/07/2008</b>
	Date de fin de validité de l'autorisation <b>01/02/2012</b>	
Nom du titulaire de l'autorisation ASN (DGSNR)	<b>Jean Jacques OLLIVIER</b>	
Nom de la Personne Compétente en Radioprotection (PCR)	<b>CRESPIN Nicolas</b>	

**Étalon : FONDIS ; 1686 ; 1,01 mg/cm<sup>2</sup> +/- 0,01 mg/cm<sup>2</sup>**

Vérification de la justesse de l'appareil	n° de mesure	Date de la vérification	Concentration (mg/cm <sup>2</sup> )
Etalonnage entrée	1	14/06/2013	1
Etalonnage sortie	203	14/06/2013	1

La vérification de la justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon à une valeur proche du seuil.

En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil une nouvelle vérification de la justesse de l'appareil est réalisée.

## 2.2 Le laboratoire d'analyse éventuel

Nom du laboratoire d'analyse	<b>Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse</b>
Nom du contact	-
Coordonnées	-
Référence du rapport d'essai	-
Date d'envoi des prélèvements	-
Date de réception des résultats	-

## 2.3 Le bien objet de la mission

Adresse du bien immobilier	<b>28 rue du बात 77165 SAINT-SOUPPLETS</b>
Description de l'ensemble immobilier	<b>Habitation (maisons individuelles) Lot: 1841010001</b>
Année de construction	<b>&lt; 1949</b>
Localisation du bien objet de la mission	<b>Bat28,,r+3,1841010001 Lot numéro 1841010001,</b>
Nom et coordonnées du propriétaire ou du syndicat de copropriété (dans le cas du CREP sur parties communes)	<b>Société MEAUX HABITAT BOULEVARD DES COSMONAUTES - - 77109 MEAUX CEDEX</b>
L'occupant est :	<b>Le propriétaire</b>
Date(s) de la visite faisant l'objet du CREP	<b>14/06/2013</b>
Croquis du bien immobilier objet de la mission	<b>Voir annexe n° 9.2</b>

### Liste des locaux visités

**Rez de chaussée - Entrée,  
Rez de chaussée - Salon,  
Rez de chaussée - Salle à manger,  
Rez de chaussée - Salle de bain,  
Rez de chaussée - Escalier,  
Rez de chaussée - Toilettes,  
Rez de chaussée - Placard,  
Rez de chaussée - Cuisine,  
1er étage - Couloir,**

**1er étage - Chambre 1,  
1er étage - Chambre 2,  
1er étage - Chambre 3,  
1er étage - Toilettes,  
1er étage - Salle de bain,  
1er étage - Escalier,  
Combles - Chambre 4,  
Combles - Chambre 5,  
Local,  
Garage**

### Liste des locaux non visités ou non mesurés (avec justification)

**Néant**

## 3 Méthodologie employée

La recherche et la mesure du plomb présent dans les peintures ou les revêtements ont été réalisées selon la norme NF X 46-030 «*Diagnostic Plomb – Protocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposition au Plomb*».

Les mesures de la concentration surfacique en plomb sont réalisées à l'aide d'un appareil portable à fluorescence X capable d'analyser au moins la raie K du spectre de fluorescence émis en réponse par le plomb, et sont exprimées en mg/cm<sup>2</sup>.

Les éléments de construction de facture récente ou clairement identifiables comme postérieurs au 1er janvier 1949 ne sont pas mesurés, à l'exception des huisseries ou autres éléments métalliques tels que volets, grilles,... (ceci afin d'identifier la présence éventuelle de minium de plomb).

### **3.1 Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence X**

Les mesures par fluorescence X effectuées sur des revêtements sont interprétées en fonction de la valeur de référence fixée par l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb (article 5) : 1 mg/cm<sup>2</sup>.

### **3.2 Stratégie de mesurage**

Sur chaque unité de diagnostic recouverte d'un revêtement, l'auteur du constat effectue :

- 1 seule mesure si celle-ci montre la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm<sup>2</sup>) ;
- 2 mesures si la première ne montre pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm<sup>2</sup>) ;
- 3 mesures si les deux premières ne montrent pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm<sup>2</sup>), mais qu'au moins une unité de diagnostic du même type a été mesurée avec une concentration en plomb supérieure ou égale à ce seuil dans un même local.

Lorsque la différence entre la valeur mesurée et le seuil de 1mg/cm<sup>2</sup> est inférieure à la valeur de la précision de l'appareil, la mesure est classée comme « non concluante ». La mesure est renouvelée sur un autre point de l'unité de diagnostic analysée.

Dans le cas où plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs. La valeur retenue pour une unité de diagnostic donnée est la valeur mesurée la plus élevée, sous réserve d'écarter les valeurs aberrantes.

L'auteur du constat doit être capable de mesurer la concentration en plomb du revêtement d'une unité de diagnostic située jusqu'à 3 m de hauteur.

Lorsqu'à l'évidence, l'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement, la recherche de plomb n'est pas nécessaire. Il en sera de même en présence de carrelages ou de faïences.

### **3.3 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire**

Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 19 août 2011, lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements, il peut effectuer des prélèvements de revêtements qui seront analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido-soluble selon la norme NF X 46-031 «*Diagnostic plomb — Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb*». L'auteur du constat peut réaliser un prélèvement dans les cas suivants :

- lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane, etc.) ou le difficile accès aux éléments de construction à analyser ne permet pas l'utilisation de l'appareil portable à fluorescence X ;
- lorsque dans un même local, au moins une mesure est supérieure au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm<sup>2</sup>), mais aucune mesure n'est supérieure à 2 mg/cm<sup>2</sup> ;
- lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n'est concluante au regard de la précision de l'appareil.

Conformément aux préconisations, de la norme NF X 46-030 «*Diagnostic Plomb — Protocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposition au Plomb*» et de l'arrêté du 19 août 2011 (annexe 1 – chapitre 8.2 stratégie de mesurage), le prélèvement est réalisé sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g). L'ensemble des couches de peintures est prélevé en veillant à inclure la couche la plus profonde. L'auteur du constat évite le prélèvement du substrat ou tous corps étrangers qui risquent d'avoir pour effet de diluer la concentration en plomb de l'échantillon. Le prélèvement est réalisé avec les préconisations nécessaires pour éviter la dissémination de poussières.

Si une analyse chimique est réalisée et quel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X, une mesure sera déclarée négative si la fraction acido-soluble mesurée en laboratoire est strictement inférieure à 1,5 mg/g.

#### 4 Présentation des résultats

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

- la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre ;
- la zone «plafond» est indiquée en clair.

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un portant ou le dormant d'une fenêtre, ...) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des mesures selon le tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation.

NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et même historique en matière de construction et de revêtement.

Concentration en plomb	Nature des dégradations	Classement
< seuils		0
> seuils	Non dégradé ou non visible	1
	Etat d'usage	2
	Dégradé	3

#### 5 Résultats des mesures

	Total UD	Non mesurées	Classe 0	Classe 1	Classe 2	Classe 3
Rez de chaussée - Entrée	14	14 (100 %)	-	-	-	-
Rez de chaussée - Salon	12	12 (100 %)	-	-	-	-
Rez de chaussée - Salle à manger	11	11 (100 %)	-	-	-	-
Rez de chaussée - Salle de bain	14	14 (100 %)	-	-	-	-
Rez de chaussée - Escalier	10	10 (100 %)	-	-	-	-
Rez de chaussée - Toilettes	10	10 (100 %)	-	-	-	-
Rez de chaussée - Placard	6	6 (100 %)	-	-	-	-
Rez de chaussée - Cuisine	14	14 (100 %)	-	-	-	-
1er étage - Couloir	10	10 (100 %)	-	-	-	-
1er étage - Chambre 1	12	12 (100 %)	-	-	-	-
1er étage - Chambre 2	12	12 (100 %)	-	-	-	-
1er étage - Chambre 3	12	12 (100 %)	-	-	-	-
1er étage - Toilettes	10	10 (100 %)	-	-	-	-
1er étage - Salle de bain	7	7 (100 %)	-	-	-	-
1er étage - Escalier	6	6 (100 %)	-	-	-	-
Combles - Chambre 4	15	15 (100 %)	-	-	-	-
Combles - Chambre 5	16	16 (100 %)	-	-	-	-
Local	5	5 (100 %)	-	-	-	-
Garage	6	6 (100 %)	-	-	-	-

**Rez de chaussée - Entrée**

Nombre d'unités de diagnostic : 14 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Num UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Nature et type de la dégradation	Classement UD	Observation
0001	A	0001	Mur	crépi		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0002	B	0002	Mur	crépi		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0003	C	0003	Mur	crépi		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0004	D	0004	Mur	crépi		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0005	E	0005	Mur	crépi		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0006	F	0006	Mur	crépi		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0007		0007	Plafond	Peinture		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0008	A	0008	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0009	B	0009	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0010	C	0010	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0011	D	0011	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0012	E	0012	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0013	F	0013	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0014	A	0014	Porte	Bois		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation

**Rez de chaussée - Salon**

Nombre d'unités de diagnostic : 12 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Num UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Nature et type de la dégradation	Classement UD	Observation
0015	A	0015	Mur	Tapiserie		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0016	B	0016	Mur	Tapiserie		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0017	C	0017	Mur	Tapiserie		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0018	D	0018	Mur	Tapiserie		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0019		0019	Plafond	lambris		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0020	A	0020	Plinthes	Bois		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0021	B	0021	Plinthes	Bois		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0022	C	0022	Plinthes	Bois		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0023	D	0023	Plinthes	Bois		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0024	A	0024	Porte	Bois		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0025	B	0025	Fenêtre	Bois		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0026	B	0026	volet	Bois		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation

**Rez de chaussée - Salle à manger**

Nombre d'unités de diagnostic : 11 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Num UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Nature et type de la dégradation	Classement UD	Observation
0027	A	0027	Mur	Tapiserie		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0028	B	0028	Mur	Tapiserie		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0029	C	0029	Mur	Tapiserie		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0030	D	0030	Mur	Tapiserie		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0031		0031	Plafond	Peinture		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0032	A	0032	Plinthes	Bois		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0033	B	0033	Plinthes	Bois		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0034	C	0034	Plinthes	Bois		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0035	D	0035	Plinthes	Bois		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0036	C	0036	Fenêtre	Bois		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0037	C	0037	volet	Bois		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation

**Rez de chaussée - Salle de bain**

Nombre d'unités de diagnostic : 14 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Num UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm <sup>2</sup> )	Nature et type de la dégradation	Classement UD	Observation
0038	A	0038	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0039	B	0039	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0040	C	0040	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0041	D	0041	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0042		0042	Plafond	Peinture		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0043	A	0043	Mur	Peinture		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0044	B	0044	Mur	Peinture		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0045	C	0045	Mur	Peinture		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0046	D	0046	Mur	Peinture		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0047	A	0047	Mur	Carrelage		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0048	B	0048	Mur	Carrelage		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0049	C	0049	Mur	Carrelage		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0050	D	0050	Mur	Carrelage		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0051	A	0051	Porte	Bois		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation

**Rez de chaussée - Escalier**

Nombre d'unités de diagnostic : 10 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Num UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm <sup>2</sup> )	Nature et type de la dégradation	Classement UD	Observation
0052	A	0052	Plinthes	Bois		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0053	B	0053	Plinthes	Bois		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0054	C	0054	Plinthes	Bois		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0055	D	0055	Plinthes	Bois		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0056		0056	Plafond	Peinture		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0057	A	0057	Mur	toile de verre peinte		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0058	B	0058	Mur	toile de verre peinte		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0059	C	0059	Mur	toile de verre peinte		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0060	D	0060	Mur	toile de verre peinte		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0061	A	0061	Porte	Bois		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation

**Rez de chaussée - Toilettes**

Nombre d'unités de diagnostic : 10 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Num UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm <sup>2</sup> )	Nature et type de la dégradation	Classement UD	Observation
0062	A	0062	Mur	Peinture		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0063	B	0063	Mur	Peinture		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0064	C	0064	Mur	Peinture		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0065	D	0065	Mur	Peinture		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0066		0066	Plafond	Peinture		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0067	A	0067	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0068	B	0068	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0069	C	0069	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0070	D	0070	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0071	A	0071	Porte	Bois		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation

**Rez de chaussée - Placard**

Nombre d'unités de diagnostic : 6 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Num UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Nature et type de la dégradation	Classement UD	Observation
0072	A	0072	Mur	Bois		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0073	B	0073	Mur	Bois		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0074	C	0074	Mur	Bois		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0075	D	0075	Mur	Bois		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0076		0076	Plafond	Bois		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0077	A	0077	Porte	Bois		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation

**Rez de chaussée - Cuisine**

Nombre d'unités de diagnostic : 14 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Num UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Nature et type de la dégradation	Classement UD	Observation
0078	A	0078	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0079	B	0079	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0080	C	0080	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0081	D	0081	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0082		0082	Plafond	lambbris		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0083	A	0083	Mur	toile de verre peinte		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0084	B	0084	Mur	toile de verre peinte		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0085	C	0085	Mur	toile de verre peinte		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0086	D	0086	Mur	toile de verre peinte		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0087	B	0087	Mur	Carrelage		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0088	C	0088	Mur	Carrelage		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0089	A	0089	Porte	Bois		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0090	D	0090	volet	Bois		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0091	D	0091	fenêtre	Bois		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation

**1er étage - Couloir**

Nombre d'unités de diagnostic : 10 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Num UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Nature et type de la dégradation	Classement UD	Observation
0092	A	0092	Mur	toile de verre peinte		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0093	B	0093	Mur	toile de verre peinte		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0094	C	0094	Mur	toile de verre peinte		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0095	D	0095	Mur	toile de verre peinte		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0096		0096	Plafond	Peinture		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0097	A	0097	Plinthes	Bois		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0098	B	0098	Plinthes	Bois		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0099	C	0099	Plinthes	Bois		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0100	D	0100	Plinthes	Bois		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0101	A	0101	Porte	Bois		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation

**1er étage - Chambre 1**

Nombre d'unités de diagnostic : 12 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Num UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Nature et type de la dégradation	Classement UD	Observation
0102	A	0102	Mur	toile de verre peinte		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0103	B	0103	Mur	toile de verre peinte		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0104	C	0104	Mur	toile de verre peinte		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0105	D	0105	Mur	toile de verre peinte		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0106		0106	Plafond	Peinture		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0107	A	0107	Plinthes	Bois		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0108	B	0108	Plinthes	Bois		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0109	C	0109	Plinthes	Bois		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0110	D	0110	Plinthes	Bois		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0111	A	0111	Porte	Bois		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0112	C	0112	fenêtre	Bois		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0113	C	0113	volet	Bois		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation

**1er étage - Chambre 2**

Nombre d'unités de diagnostic : 12 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Num UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Nature et type de la dégradation	Classement UD	Observation
0114	A	0114	Mur	toile de verre peinte		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0115	B	0115	Mur	toile de verre peinte		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0116	C	0116	Mur	toile de verre peinte		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0117	D	0117	Mur	toile de verre peinte		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0118		0118	Plafond	Peinture		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0119	A	0119	Plinthes	Bois		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0120	B	0120	Plinthes	Bois		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0121	C	0121	Plinthes	Bois		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0122	D	0122	Plinthes	Bois		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0123	C	0123	volet	Bois		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0124	A	0124	Porte	Bois		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0125	C	0125	fenêtre	Bois		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation

**1er étage - Chambre 3**

Nombre d'unités de diagnostic : 12 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Num UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Nature et type de la dégradation	Classement UD	Observation
0126	A	0126	Mur	toile de verre peinte		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0127	B	0127	Mur	toile de verre peinte		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0128	C	0128	Mur	toile de verre peinte		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0129	D	0129	Mur	toile de verre peinte		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0130	A	0130	Plinthes	Bois		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0131	B	0131	Plinthes	Bois		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0132	C	0132	Plinthes	Bois		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0133	D	0133	Plinthes	Bois		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0134	A	0134	Porte	Bois		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0135	D	0135	fenêtre	Bois		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0136	D	0136	volet	Bois		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0137		0137	Plafond	lambris		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation

**1er étage - Toilettes**

Nombre d'unités de diagnostic : 10 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Num UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Nature et type de la dégradation	Classement UD	Observation
0138	A	0138	Plinthes	Bois		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0139	B	0139	Plinthes	Bois		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0140	C	0140	Plinthes	Bois		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0141	D	0141	Plinthes	Bois		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0142		0142	Plafond	lambris		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0143	A	0143	Mur	Peinture		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0144	B	0144	Mur	Peinture		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0145	C	0145	Mur	Peinture		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0146	D	0146	Mur	Peinture		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0147	A	0147	Porte	Bois		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation

### 1er étage - Salle de bain

Nombre d'unités de diagnostic : 7 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Num UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm <sup>2</sup> )	Nature et type de la dégradation	Classement UD	Observation
0148	A	0148	Mur	Carrelage		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0149	B	0149	Mur	Carrelage		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0150	C	0150	Mur	Carrelage		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0151	D	0151	Mur	Carrelage		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0152		0152	Plafond	lambris pvc		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0153	C	0153	fenêtre	Bois		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0154	A	0154	Porte	Bois		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation

### 1er étage - Escalier

Nombre d'unités de diagnostic : 6 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Num UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm <sup>2</sup> )	Nature et type de la dégradation	Classement UD	Observation
0155	A	0155	Mur	toile de verre peinte		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0156	B	0156	Mur	toile de verre peinte		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0157	C	0157	Mur	toile de verre peinte		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0158	D	0158	Mur	toile de verre peinte		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0159		0159	Plafond	toile de verre peinte		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0160	A	0160	Porte	Bois		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation

### Combles - Chambre 4

Nombre d'unités de diagnostic : 15 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Num UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm <sup>2</sup> )	Nature et type de la dégradation	Classement UD	Observation
0161	A	0161	Mur	toile de verre peinte		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0162	B	0162	Mur	toile de verre peinte		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0163	C	0163	Mur	toile de verre peinte		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0164	D	0164	Mur	toile de verre peinte		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0165	E	0165	Mur	toile de verre peinte		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0166	F	0166	Mur	toile de verre peinte		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0167	A	0167	Plinthes	Bois		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0168	B	0168	Plinthes	Bois		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0169	C	0169	Plinthes	Bois		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0170	D	0170	Plinthes	Bois		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0171	E	0171	Plinthes	Bois		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0172	F	0172	Plinthes	Bois		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0173		0173	Plafond	lambris		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0174	C	0174	fenêtre	Bois		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0175	A	0175	Porte	Bois		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation

### Combles - Chambre 5

Nombre d'unités de diagnostic : 16 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Num UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Nature et type de la dégradation	Classement UD	Observation
0176	A	0176	Mur	toile de verre peinte		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0177	B	0177	Mur	toile de verre peinte		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0178	C	0178	Mur	toile de verre peinte		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0179	D	0179	Mur	toile de verre peinte		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0180	E	0180	Mur	toile de verre peinte		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0181	F	0181	Mur	toile de verre peinte		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0182	A	0182	Plinthes	Bois		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0183	B	0183	Plinthes	Bois		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0184	C	0184	Plinthes	Bois		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0185	D	0185	Plinthes	Bois		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0186	E	0186	Plinthes	Bois		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0187	F	0187	Plinthes	Bois		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0188		0188	Plafond	Peinture		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0189	E	0189	fenêtre	Bois		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0190	E	0190	volet	Bois		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0191	A	0191	Porte	Bois		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation

### Local

Nombre d'unités de diagnostic : 5 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Num UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Nature et type de la dégradation	Classement UD	Observation
0192	A	0192	Mur	Brique		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0193	B	0193	Mur	Brique		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0194	C	0194	Mur	Brique		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0195	D	0195	Mur	Brique		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0196		0196	Plafond	Bois		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation

### Garage

Nombre d'unités de diagnostic : 6 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Num UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Nature et type de la dégradation	Classement UD	Observation
0197	A	0197	Porte	Métal		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0198	A	0198	Mur	Ciment		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0199	B	0199	Mur	Ciment		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0200	C	0200	Mur	Ciment		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0201	D	0201	Mur	Ciment		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation
0202		0202	Plafond	Bois		Non mesurée	-		NC	Partie non visée par la réglementation

## 6 Conclusion

### 6.1 Classement des unités de diagnostic

Les mesures de concentration en plomb sont regroupées dans le tableau de synthèse suivant :

	Total	Non mesurées	Classe 0	Classe 1	Classe 2	Classe 3
Nombre d'unités de diagnostic	202	202	0	0	0	0
%	100	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %

### 6.2 Recommandations au propriétaire

Le plomb (principalement la céruse) contenu dans les revêtements peut provoquer une intoxication des personnes, en particulier des jeunes enfants, dès lors qu'il est inhalé ou ingéré. Les travaux qui seraient conduits sur les surfaces identifiées comme recouvertes de peinture d'une concentration surfacique en plomb égale ou supérieure à 1 mg/cm<sup>2</sup> devront s'accompagner de mesures de protection collectives et individuelles visant à contrôler la dissémination de poussières toxiques et à éviter toute exposition au plomb tant pour les intervenants que pour les occupants de l'immeuble et la population environnante.

Lors de la présente mission il n'a pas été repéré de revêtements contenant du plomb au-delà des seuils en vigueur.

### 6.3 Commentaires

**Constatations diverses :**

Néant

**Validité du constat :**

Du fait de l'absence de revêtement contenant du plomb ou la présence de revêtements contenant du plomb à des concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, il n'y a pas lieu de faire établir un nouveau constat à chaque mutation. Le présent constat sera joint à chaque mutation

**Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :**

Néant

**Représentant du propriétaire (accompagnateur) :**

## 6.4 Situations de risque de saturnisme infantile et de dégradation du bâti

(Au sens des articles 1 et 8 du texte 40 de l'arrêté du 19 août 2011 relatif au Constat de Risque d'Exposition au Plomb)

### Situations de risque de saturnisme infantile

NON	Au moins un local parmi les locaux objets du constat présente au moins 50% d'unités de diagnostic de classe 3
NON	L'ensemble des locaux objets du constat présente au moins 20% d'unités de diagnostic de classe 3

### Situations de dégradation de bâti

NON	Les locaux objets du constat présentent au moins un plancher ou plafond menaçant de s'effondrer ou en tout ou partie effondré
NON	Les locaux objets du constat présentent des traces importantes de coulures, de ruissellements ou d'écoulements d'eau sur plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce
NON	Les locaux objets du constat présentent plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce recouvertes de moisissures ou de nombreuses taches d'humidité.

## 6.5 Transmission du constat à l'agence régionale de santé

NON	Si le constat identifie au moins l'une de ces cinq situations, son auteur transmet, dans un délai de cinq jours ouvrables, une copie du rapport au directeur général de l'agence régionale de santé d'implantation du bien expertisé en application de l'article L.1334-10 du code de la santé publique.
-----	--


En application de l'Article R.1334-10 du code de la santé publique, l'auteur du présent constat informe de cette transmission le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement

Remarque : Néant

*Nota :* Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **GINGER CATED - 12 avenue Gay Lussac ZAC LA CLEF ST PIERRE 78990 ELANCOURT (détail sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr) programme n°4-4-11)**

Fait à **LES MUREAUX**, le **14/06/2013**

Par : **OUADI Bilel**



## 7 Obligations d'informations pour les propriétaires

Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme, Article R.1334-12 du code de la santé publique :

«L'information des occupants et des personnes amenées à exécuter des travaux, prévue par l'article L.1334-9 est réalisée par la remise du constat de risque d'exposition au plomb (CREP) par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement.»

«Le CREP est tenu par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement à disposition des agents ou services mentionnés à l'Article L.1421-1 du code de la santé publique ainsi, le cas échéant, des agents chargés du contrôle de la réglementation du travail et des agents des services de prévention des organismes de Sécurité Sociale.»

### Article L1334-9 :

Si le constat, établi dans les conditions mentionnées aux articles L. 1334-6 à L. 1334-8, met en évidence la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par l'arrêté mentionné à l'article L. 1334-2, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement doit en informer les occupants et les personnes amenées à faire des travaux dans l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné. Il procède aux travaux appropriés pour supprimer le risque d'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. En cas de location, lesdits travaux incombent au propriétaire bailleur. La non-réalisation desdits travaux par le propriétaire bailleur, avant la mise en location du logement, constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d'engager sa responsabilité pénale.

## 8 Information sur les principales réglementations et recommandations en matière d'exposition au plomb

### 8.1 Textes de référence

#### **Code de la santé publique :**

- Code de la santé publique : Articles L.1334-1 à L.1334-12 et Articles R.1334-1 à R.1334-13 (lutte contre la présence de plomb) ;
- Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique Articles 72 à 78 modifiant le code de la santé publique ;
- Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme ;
- Arrêté du 07 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification ;
- Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb.

#### **Code de la construction et de l'habitat :**

- Code de la construction et de l'habitation : Articles L.271-4 à L.271-6 (Dossier de diagnostic technique) et Articles R.271-1 à R.271-4 (Conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique) ;
- Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction ;
- Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le code de la construction et de l'habitation et le code de la santé publique.

#### **Code du travail pour la prévention des risques professionnels liés à l'exposition au plomb :**

- Code du travail : Articles L.233-5-1, R.231-51 à R.231-54, R.231-56 et suivants, R.231-58 et suivants, R.233-1, R.233-42 et suivants ;
- Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail ;
- Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en œuvre et d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'Article L.233-5-1 du code du travail et modifiant ce code (équipements de protection individuelle et vêtements de travail) ;
- Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail ;
- Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le code du travail et le code de la santé publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail (Équipements de travail) ;

- Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 à R.231-54 du code du travail) ;
- Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'Article R.237-8 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi un plan de prévention.

## 8.2 Ressources documentaires

### **Documents techniques :**

- Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professionnelles, Plomb, OPPBTP, janvier 1999 ;
- Guide à l'usage des professionnels du bâtiment, Peintures au plomb, *Aide au choix d'une technique de traitement*, OPPBTP, FFB, CEBTP, Éditions OPPBTP 4e trimestre 2001 ;
- Document ED 909 Interventions sur les peintures contenant du plomb, prévention des risques professionnels, INRS, avril 2003 ;
- Norme AFNOR NF X 46-030 «*Diagnostic plomb – Protocole de réalisation du constat de risque d'exposition au plomb*».

### **Sites Internet :**

- **Ministère chargé de la santé** (textes officiels, précautions à prendre en cas de travaux portant sur des peintures au plomb, obligations des différents acteurs, ...) :  
<http://www.sante.gouv.fr> (dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme»)
- **Ministère chargé du logement** :  
<http://www.logement.gouv.fr>
- **Agence nationale de l'habitat (ANAH)** :  
<http://www.anah.fr/> (fiche *Peintures au plomb* disponible, notamment)
- **Institut national de recherche et de sécurité (INRS)** :  
<http://www.inrs.fr/> (règles de prévention du risque chimique, fiche toxicologique plomb et composés minéraux, ...)

## 9 Annexes :

### 9.1 Notice d'Information

**Si le logement que vous vendez, achetez ou louez, comporte des revêtements contenant du plomb : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.**

#### **Deux documents vous informent :**

- Le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : **lisez-le attentivement !**
- La présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

#### **Les effets du plomb sur la santé**

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc...). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. **L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.**

#### **Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb**

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradés à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et la poussière ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Le plomb contenu dans les peintures ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

- S'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb ;
- S'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb ;
- S'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

**Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :**

- Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre qu'elles s'aggravent.
- Lutte contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;
- Évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords des fenêtres avec une serpillière humide ;
- Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

**En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb : prenez des précautions**

- Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en œuvre les mesures de prévention adéquates ;
- Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. Avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent être parfaitement nettoyés ;
- Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

**Si vous êtes enceinte :**

- **Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb ;**
- **Éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb**

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie). Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites Internet des ministères chargés de la santé et du logement.

## 9.2 Croquis



