

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

RUE LOUIS BLERIOD

77400 LAGNY SUR MARNE



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

| | | | |
|----------------------|--------------------|----------------|---|
| Nature du bâtiment : | Bâtiment collectif | Adresse : | RUE LOUIS BLERIOT 77400 LAGNY SUR MARNE |
| Cat. Du bâtiment : | | Bâtiment : | |
| Etage : | | Porte : | |
| Ref Cadastrale : | NC | Propriété de : | OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN |

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

| | | | |
|-----------|--|----------------------------|--|
| Nom : | OPH77 | Documents remis : | |
| Adresse : | 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN | Moyens mis à disposition : | |

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

| | | | |
|-------------------------|---|---|--|
| RAPPORT N° : | 447_BLERIOT | Laboratoire d'Analyses : | ITGA |
| Repérage réalisé le : | 09/04/2018 | Adresse laboratoire : | 3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX |
| Accompagnateur : | | Numéro d'accréditation : | 1-5967 |
| Par : | Tristan BRUNOT | Organisme d'assurance professionnelle : | AXA France |
| N° certificat : | CPDI 3541 | Adresse assurance : | 313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX |
| Date d'obtention : | 27/12/2017 | N° de contrat d'assurance : | 10063271004 |
| Organisme certificateur | I.CERT PARC EDONIA - BAT G - RUE DE LA TERRE VICTORIA - 35760 SAINT GREGOIRE | Date de validité : | 31/12/2018 |

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 22/05/2018

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Tristan BRUNOT**



C\ SOMMAIRE

Table des matières

| | |
|---|----|
| A \ INFORMATIONS GENERALES | 2 |
| A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT | 2 |
| A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE | 2 |
| A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION..... | 2 |
| B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR | 2 |
| C \ SOMMAIRE | 3 |
| D \ CONCLUSIONS | 4 |
| E \ PROGRAMME DE REPERAGE | 4 |
| F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE | 5 |
| G \ RAPPORTS PRECEDENTS..... | 5 |
| H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE | 6 |
| ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES..... | 12 |
| ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES..... | 21 |
| ATTESTATION(S)..... | 24 |
| CERTIFICAT DE COMPETENCES | 25 |

D \ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | REPERAGE | Echantillon | METHODE | ETAT | RESULTAT |
|-------|-------|----------|------------------------|----------|-------------|---------|------|----------|
| NEANT | | | | | | | | |

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

| PIECE | ETAGE | STATUT DE VISITE |
|-------|-------|------------------|
| NEANT | | |

Liste des éléments non inspectés et justification

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | REPERAGE | RESULTAT |
|-------|-------|----------|----------|----------|
| NEANT | | | | |

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

| PIECES CONCERNEES | PERIMETRE DU REPERAGE | REPERAGE | TRAVAUX | ELEMENTS | Echantillonnage | REMARQUES PARTICULIERES |
|-------------------|-----------------------|----------|---------|----------|-----------------|-------------------------|
| | Bâtiment collectif | | DTA | | | |

Aucun document disponible

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :



G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

| PIECE | ETAGE | JUSTIFICATION | VISITE | TRAVAUX |
|-----------------|-------|---------------|--------|-----------|
| RDC | | | OUI | CONCERNEE |
| Gaine technique | | | OUI | CONCERNEE |
| Paliers | | | OUI | CONCERNEE |
| Gaine technique | | | OUI | CONCERNEE |
| Gaine technique | | | OUI | CONCERNEE |
| Palier | | | OUI | CONCERNEE |
| Hall | | | OUI | CONCERNEE |
| | | | OUI | CONCERNEE |
| Gaine technique | | | OUI | CONCERNEE |
| Palier | | | OUI | CONCERNEE |
| Hall | | | OUI | CONCERNEE |
| | | | OUI | CONCERNEE |
| Gaine technique | | | OUI | CONCERNEE |
| Palier | | | OUI | CONCERNEE |
| Demi-Paliers | | | OUI | CONCERNEE |
| | | | OUI | CONCERNEE |
| Gaine technique | | | OUI | CONCERNEE |
| Palier | | | OUI | CONCERNEE |
| Demi-Paliers | | | OUI | CONCERNEE |
| | | | OUI | CONCERNEE |

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

| PIECE | MUR1 | MUR2 | MUR3 | MUR4 | PLANCHER BAS | PLANCHER HAUT | PORTES | FENETRE1 | FENETRE2 |
|-----------------|--------------------|--------------------|------|------|--------------|---------------|------------|----------|----------|
| RDC | Béton | Carreaux de plâtre | Bois | | Carrelage | Peinture | METALLIQUE | | |
| Gaine technique | Carreaux de plâtre | Béton | Bois | | Aucun | Aucun | | | |
| Paliers | Béton | Carreaux de plâtre | Bois | | Carrelage | Peinture | METALLIQUE | | |
| Gaine technique | Carreaux de plâtre | Béton | Bois | | Aucun | Aucun | | | |
| Gaine technique | Béton | Bois | | | Aucun | Peinture | | | |
| Palier | Béton | Bois | | | Carrelage | Peinture | BOIS | | |
| Hall | Béton | | | | Carrelage | Peinture | METALLIQUE | | |

| PIECE | MUR1 | MUR2 | MUR3 | MUR4 | PLANCHER BAS | PLANCHER HAUT | PORTES | FENETRE1 | FENETRE2 |
|-----------------|-------|------|------|------|--------------|---------------|------------|----------|----------|
| Gaine technique | Béton | Bois | | | Aucun | Peinture | | | |
| Palier | Béton | Bois | | | Carrelage | Peinture | BOIS | | |
| Hall | Béton | | | | Carrelage | Peinture | METALLIQUE | | |
| Gaine technique | Béton | Bois | | | Aucun | Peinture | | | |
| Palier | Béton | Bois | | | Carrelage | Peinture | BOIS | | |
| Demi-Paliers | Béton | | | | Carrelage | Peinture | METALLIQUE | | |
| Gaine technique | Béton | Bois | | | Aucun | Peinture | | | |
| Palier | Béton | Bois | | | Carrelage | Peinture | BOIS | | |
| Demi-Paliers | Béton | | | | Carrelage | Peinture | METALLIQUE | | |

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|-------|-------|----------|------------------------|-------------|----------|------|----------|---------|
| NEANT | | | | | | | | |

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT |
|-------|-------|----------|------------------------|-------------|----------|------|----------|
| NEANT | | | | | | | |

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|-------|-------|--------------|--|-----------------|----------|----------|---------------------|------------------|
| Hall | | Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 447_BLERIOTP001 | Mur G | BON ETAT | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Hall | | Enduit | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 447_BLERIOTP002 | Mur B | BON ETAT | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|--------------|-------|--------------|---|-----------------|------------------------|----------|---------------------|------------------|
| Hall | | Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 447_BLERIOTP003 | Plafond | BON ETAT | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Palier | | Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 447_BLERIOTP004 | Mur H | BON ETAT | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Palier | | Enduit | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 447_BLERIOTP005 | Mur B | BON ETAT | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Palier | | Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable | 447_BLERIOTP006 | Plafond | BON ETAT | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Palier | | Peinture | Peintures multiples | 447_BLERIOTP007 | Garde-corps métallique | BON ETAT | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Hall | | Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 447_BLERIOTP008 | Mur C | BON ETAT | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Hall | | Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 447_BLERIOTP009 | Plafond | BON ETAT | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Demi-Paliers | | Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 447_BLERIOTP010 | Mur C | BON ETAT | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Palier | | Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 447_BLERIOTP011 | Plafond | BON ETAT | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Demi-Paliers | | Peinture | Peintures multiples | 447_BLERIOTP012 | Garde-corps métallique | BON ETAT | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Hall | | Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 447_BLERIOTP013 | Mur D | BON ETAT | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|--------------|-------|--------------|---|-----------------|------------------------|----------|---------------------|------------------|
| Palier | | Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable | 447_BLERIOTP014 | Plafond | BON ETAT | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Palier | | Enduit béton | Enduit beige + peinture non séparable | 447_BLERIOTP015 | Mur A | BON ETAT | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Demi-Paliers | | Enduit béton | Enduit beige en vrac + peinture non séparable | 447_BLERIOTP016 | Plafond | BON ETAT | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Palier | | Peinture | Peintures multiples | 447_BLERIOTP017 | Garde-corps métallique | BON ETAT | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

| PRELEVEMENT : 447_BLERIOTP001 | | | |
|-------------------------------|--|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | | PIECE OU LOCAL |
| OPH77 | 447_BLERIOT 09/04/2018 | | Hall |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 09/04/2018 | BRUNIoT Tristan |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Mur G | | Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT




| PRELEVEMENT : 447_BLERIOTP002 | | | |
|-------------------------------|--|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | | PIECE OU LOCAL |
| OPH77 | 447_BLERIOT 09/04/2018 | | Hall |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 09/04/2018 | BRUNIoT Tristan |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Mur B | | Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 447_BLERIOTP003 | | | |
|-------------------------------|--|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | PIECE OU LOCAL | |
| OPH77 | 447_BLERIOT 09/04/2018 | Hall | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 09/04/2018 | BRUNOT Tristan |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Plafond | | Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT




| PRELEVEMENT : 447_BLERIOTP004 | | | |
|-------------------------------|--|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | PIECE OU LOCAL | |
| OPH77 | 447_BLERIOT 09/04/2018 | Palier | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 09/04/2018 | BRUNOT Tristan |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Mur H | | Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT




| PRELEVEMENT : 447_BLERIOTP005 | | | |
|-------------------------------|--|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | | PIECE OU LOCAL |
| OPH77 | 447_BLERIOT 09/04/2018 | | Palier |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 09/04/2018 | BRUNOT Tristan |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Mur B | | Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 447_BLERIOTP006 | | | |
|-------------------------------|---|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | | PIECE OU LOCAL |
| OPH77 | 447_BLERIOT 09/04/2018 | | Palier |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable | 09/04/2018 | BRUNOT Tristan |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Plafond | | Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 447_BLERIOTP007 | | | |
|--|---------------------------|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | | PIECE OU LOCAL |
| OPH77 | 447_BLERIOT 09/04/2018 | | Palier |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Peinture | Peintures multiples | 09/04/2018 | BRUNIoT Tristan |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Garde-corps métallique | | Amiante non détecté | |
| EMPLACEMENT | | | |
|  | | | |

| PRELEVEMENT : 447_BLERIOTP008 | | | |
|--|--|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | | PIECE OU LOCAL |
| OPH77 | 447_BLERIOT 09/04/2018 | | Hall |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 09/04/2018 | BRUNIoT Tristan |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Mur C | | Amiante non détecté | |
| EMPLACEMENT | | | |
|  | | | |


| PRELEVEMENT : 447_BLERIOTP009 | | | |
|-------------------------------|--|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | | PIECE OU LOCAL |
| OPH77 | 447_BLERIOT 09/04/2018 | | Hall |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 09/04/2018 | BRUNOT Tristan |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Plafond | | Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 447_BLERIOTP010 | | | |
|-------------------------------|--|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | | PIECE OU LOCAL |
| OPH77 | 447_BLERIOT 09/04/2018 | | Demi-Paliers |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 09/04/2018 | BRUNOT Tristan |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Mur C | | Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT




| PRELEVEMENT : 447_BLERIOTP011 | | | |
|-------------------------------|--|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | PIECE OU LOCAL | |
| OPH77 | 447_BLERIOT 09/04/2018 | Palier | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 09/04/2018 | BRUNOT Tristan |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Plafond | | Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 447_BLERIOTP012 | | | |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | PIECE OU LOCAL | |
| OPH77 | 447_BLERIOT 09/04/2018 | Demi-Paliers | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Peinture | Peintures multiples | 09/04/2018 | BRUNOT Tristan |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Garde-corps métallique | | Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 447_BLERIOTP013

| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | PIECE OU LOCAL | |
|---------------|--|---------------------|--------------------|
| OPH77 | 447_BLERIOT 09/04/2018 | Hall | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 09/04/2018 | BRUNIoT Tristan |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Mur D | | Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 447_BLERIOTP014

| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | PIECE OU LOCAL | |
|---------------|---|---------------------|--------------------|
| OPH77 | 447_BLERIOT 09/04/2018 | Palier | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable | 09/04/2018 | BRUNIoT Tristan |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Plafond | | Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT




| PRELEVEMENT : 447_BLERIOTP015 | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | | PIECE OU LOCAL |
| OPH77 | 447_BLERIOT 09/04/2018 | | Palier |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit béton | Enduit beige + peinture non séparable | 09/04/2018 | BRUNIoT Tristan |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Mur A | | Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT




| PRELEVEMENT : 447_BLERIOTP016 | | | |
|-------------------------------|---|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | | PIECE OU LOCAL |
| OPH77 | 447_BLERIOT 09/04/2018 | | Demi-Paliers |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit béton | Enduit beige en vrac + peinture non séparable | 09/04/2018 | BRUNIoT Tristan |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Plafond | | Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 447_BLERIOTP017 | | | |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | | PIECE OU LOCAL |
| OPH77 | 447_BLERIOT 09/04/2018 | | Palier |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Peinture | Peintures multiples | 09/04/2018 | BRUNIOT Tristan |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Garde-corps métallique | | Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-39869 EN DATE DU 17/04/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

| | |
|---|--|
| Cliant : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE- AGENCE IDF (COMPTE MATERIAUX) 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI | Réf. Commande ITGA : IT0718-39869 Réf. Commande Client : 447_BLERIOT-01 |
|---|--|

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 12/04/2018

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) : Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

- ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|----------------------|--------------------|----------------|---|
| Réf dossier client : 447_BLERIOT-01 - RUE LOUIS BLERIOT 77400 LAGNY SUR MARNE Réf échantillon client : 447_BLERIOTP001 / Bâtiment collectif - - - / RDC Mur G Enduit béton | | | | Réf échantillon ITGA : IT151804-6195 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture |
| Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | META | 1 | 17/04/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : 447_BLERIOT-01 - RUE LOUIS BLERIOT 77400 LAGNY SUR MARNE Réf échantillon client : 447_BLERIOTP002 / Bâtiment collectif - - - / RDC Mur B Enduit | | | | Réf échantillon ITGA : IT151804-6196 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture |
| Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | META | 1 | 16/04/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : 447_BLERIOT-01 - RUE LOUIS BLERIOT 77400 LAGNY SUR MARNE Réf échantillon client : 447_BLERIOTP003 / Bâtiment collectif - - - / RDC Plafond Enduit béton | | | | Réf échantillon ITGA : IT151804-6197 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture |
| Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | META | 1 | 16/04/2018 | Amiante non détecté / - |

Validé par : Bastien PORRES - Responsable de Laboratoire Adjoint

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 1/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-39869 EN DATE DU 17/04/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|--|----------------------|--------------------|----------------|---|
| Réf dossier client : 447_BLERIOT-01 - RUE LOUIS BLERIOT 77400 LAGNY SUR MARNE Réf échantillon client : 447_BLERIOTP004 / Bâtiment collectif - - - / Paliers Mur H Enduit béton | | | | Réf échantillon ITGA : IT151804-6198 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture |
| ▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | META | 1 | 16/04/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : 447_BLERIOT-01 - RUE LOUIS BLERIOT 77400 LAGNY SUR MARNE Réf échantillon client : 447_BLERIOTP005 / Bâtiment collectif - - - / Paliers Mur B Enduit | | | | Réf échantillon ITGA : IT151804-6199 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture |
| ▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | META | 1 | 16/04/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : 447_BLERIOT-01 - RUE LOUIS BLERIOT 77400 LAGNY SUR MARNE Réf échantillon client : 447_BLERIOTP006 / Bâtiment collectif - - - / Paliers Plafond Enduit béton | | | | Réf échantillon ITGA : IT151804-6200 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Matériau gris en faible quantité en vrac |
| ▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable | META | 1 | 16/04/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : 447_BLERIOT-01 - RUE LOUIS BLERIOT 77400 LAGNY SUR MARNE Réf échantillon client : 447_BLERIOTP007 / Bâtiment collectif - - - / Paliers Garde-corps métallique Peinture | | | | Réf échantillon ITGA : IT151804-6201 Description ITGA : Peintures multiples |
| ▶ Peintures multiples | META | 1 | 16/04/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : 447_BLERIOT-01 - RUE LOUIS BLERIOT 77400 LAGNY SUR MARNE Réf échantillon client : 447_BLERIOTP008 / Bâtiment collectif - - - / Hall Mur C Enduit béton | | | | Réf échantillon ITGA : IT151804-6202 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture |
| ▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | META | 1 | 17/04/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : 447_BLERIOT-01 - RUE LOUIS BLERIOT 77400 LAGNY SUR MARNE Réf échantillon client : 447_BLERIOTP009 / Bâtiment collectif - - - / Hall Plafond Enduit béton | | | | Réf échantillon ITGA : IT151804-6203 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture |
| ▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | META | 1 | 17/04/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : 447_BLERIOT-01 - RUE LOUIS BLERIOT 77400 LAGNY SUR MARNE Réf échantillon client : 447_BLERIOTP010 / Bâtiment collectif - - - / Demi-Paliers Mur C Enduit béton | | | | Réf échantillon ITGA : IT151804-6204 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture |
| ▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | META | 1 | 17/04/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : 447_BLERIOT-01 - RUE LOUIS BLERIOT 77400 LAGNY SUR MARNE Réf échantillon client : 447_BLERIOTP011 / Bâtiment collectif - - - / Palier Plafond Enduit béton | | | | Réf échantillon ITGA : IT151804-6205 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture |
| ▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | META | 1 | 17/04/2018 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 2/3

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-39869 EN DATE DU 17/04/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|----------------------|--------------------|----------------|--|
| Réf dossier client : 447_BLERIOT-01 - RUE LOUIS BLERIOT 77400 LAGNY SUR MARNE Réf échantillon client : 447_BLERIOTPD12 / Bâtiment collectif - - - / Demi-Paliers Garde-corps métallique Peinture | | | | Réf échantillon ITGA : IT151804-6206 Description ITGA : Peintures multiples |
| ↳ Peintures multiples | META | 1 | 17/04/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : 447_BLERIOT-01 - RUE LOUIS BLERIOT 77400 LAGNY SUR MARNE Réf échantillon client : 447_BLERIOTPD13 / Bâtiment collectif - - - / Hall Mur D Enduit béton | | | | Réf échantillon ITGA : IT151804-6207 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture |
| ↳ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | META | 1 | 17/04/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : 447_BLERIOT-01 - RUE LOUIS BLERIOT 77400 LAGNY SUR MARNE Réf échantillon client : 447_BLERIOTPD14 / Bâtiment collectif - - - / Palier Plafond Enduit béton | | | | Réf échantillon ITGA : IT151804-6208 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Matériau gris en faible quantité |
| ↳ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable | META | 1 | 17/04/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : 447_BLERIOT-01 - RUE LOUIS BLERIOT 77400 LAGNY SUR MARNE Réf échantillon client : 447_BLERIOTPD15 / Bâtiment collectif - - - / Palier Mur A Enduit béton | | | | Réf échantillon ITGA : IT151804-6209 Description ITGA : Enduit beige / Peinture |
| ↳ Enduit beige + peinture non séparable | META | 1 | 17/04/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : 447_BLERIOT-01 - RUE LOUIS BLERIOT 77400 LAGNY SUR MARNE Réf échantillon client : 447_BLERIOTPD16 / Bâtiment collectif - - - / Demi-Paliers Plafond Enduit béton | | | | Réf échantillon ITGA : IT151804-6210 Description ITGA : Enduit beige en vrac / Peinture |
| ↳ Enduit beige en vrac + peinture non séparable | META | 1 | 17/04/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : 447_BLERIOT-01 - RUE LOUIS BLERIOT 77400 LAGNY SUR MARNE Réf échantillon client : 447_BLERIOTPD17 / Bâtiment collectif - - - / Palier Garde-corps métallique Peinture | | | | Réf échantillon ITGA : IT151804-6211 Description ITGA : Peintures multiples |
| ↳ Peintures multiples | META | 1 | 17/04/2018 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 3/3

ATTESTATION(S)



réinventons / notre métier



Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD atteste que :

EXPERT HABITAT ET INDUSTRIE INGENIERIE
21 ROUTE D'ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10063271004 ayant pris effet le 01/03/2018.

Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivantes :

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS OBLIGATOIRES, REALISES DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE IMMOBILIER ET/ OU AUTRES MISSIONS REALISEES EN DEHORS DU DOSSIER TECHNIQUE, TELS QUE FIGURANT DANS LA LISTE LIMITATIVE CI-DESSOUS :

- ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE
- DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE
- DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIMITIVES
- CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE)
- CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE)
- REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION
- REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES
- DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU
- CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP)
- DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP)
- RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION
- ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES
- ETAT PARASITAIRE (MERULES, VRILLETES, LYCTUS)
- INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALUR)
- MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN
- CALCULS DES MILLIEMES - TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004-479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.
- ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ
- ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES (ENRNM7)
- DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
- DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.
- ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE.
- ETUDE REGLEMENTATION THERMIQUE 2005 ET 2012.
- DOCUMENT ETABLI A L'ISSUE DU CONTROLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
- DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT AUTONOME ET COLLECTIF
- ETAT DES LIEUX LOCATIFS
- DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE
- CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION
- DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO
- INFILTROMETRIE- MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES
- THERMOGRAPHIE INFRAROUGE
- DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP.
- DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE
- DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER - ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
- DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230 2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL
- DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.
- DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES
- EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION)
- ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5 000 000 € par année d'assurance.

La présente attestation est valable du 01/03/2018 au 01/01/2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère. Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code. L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constitué de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitation. A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 01/01/2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).


Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 15/02/2018 - Pour la Compagnie,

VD ASSOCIES
81, Bd Pierre Premier
33110 LE BOUSCAT
RCS 794 672 238 ORIAS : 13010220
Tél. : 05 56 30 95 75

PEFC 10-31-1483 / Contrôle PEFC
UNE RECHAUFFE 22 20105 861

CERTIFICAT DE COMPETENCES



Certificat de compétences Diagnostic Immobilier

N° CPDI 3541 Version 005

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur BRUNOT Tristan

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

| | |
|-----------------------------|--|
| Amiante avec mention | Amiante Avec Mention** Date d'effet : 27/12/2017 - Date d'expiration : 26/12/2022 |
| Amiante sans mention | Amiante Sans Mention* Date d'effet : 27/12/2017 - Date d'expiration : 26/12/2022 |
| Electricité | Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 01/08/2017 - Date d'expiration : 31/07/2022 |
| Gaz | Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 03/11/2017 - Date d'expiration : 02/11/2022 |
| Plomb | Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 02/03/2016 - Date d'expiration : 01/03/2021 |
| Termites | Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine Date d'effet : 20/07/2016 - Date d'expiration : 19/07/2021 |

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 28/12/2017.



* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention.
**Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels. Missions de repérage des matériaux et produits de la liste C. Les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement.


Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérant des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'insalubrité par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérant des repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et des examens visuels après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'installation de puits en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification.


I.Cert
Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostic Immobilier
Portée disponible sur www.icert.fr


Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire


cofrac
ACCRÉDITATION
N° 4-0522
PORTÉE
CERTIFICATION DES PERSONNES
DE PERSONNES www.cofrac.fr

CPE DI DR 11 rev13









| | |
|--|--|
| | Murs périphériques / Plaques de plâtre |
| | Murs Bois |
| | Murs Brique |
| | Murs Béton brut |
| | Cloisons Plaques de plâtre |
| | Murs carreaux de plâtre |
| | Murs Béton / Enduit |
| | Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre |
| | Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant) |
| | Torchis |
| | Murs Amiantés |
| | Murs Brique / Enduit |
| | Murs Brique plâtrière |
| | Murs Pierre |

| | |
|--|---|
| | Prélèvements de sol amiantés |
| | Prélèvements de sol non amiantés |
| | Prélèvements de plafonds amiantés |
| | Prélèvements de plafonds non amiantés |
| | Prélèvements de murs amiantés |
| | Prélèvements de murs non amiantés |
| | Autres types de prélèvements amiantés |
| | Autres types de prélèvements non amiantés |
| | Sol amianté |
| | Plafond amianté |
| | Sol et Plafond amiantés |