

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012  
Norme NF X 46-020

29 RUE J. MOULIN

77000 MELUN



## A \ INFORMATIONS GENERALES

### A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	29 RUE J. MOULIN 77000 MELUN
Date du permis de construire ou date de construction		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

### A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

### A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	62LAE0904	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	10/12/2018	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Guillaume ROGEZ	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	8073002	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	09/10/2017	N° de contrat d'assurance :	10063271004
Organisme certificateur	BUREAU VERITAS 60 Avenue du General de Gaulle - Immeuble Le Guillaumet - 92046 PARIS LA DEFENSE	Date de validité :	31/12/2018

## B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

**FAIT LE 18/12/2018**

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Guillaume ROGEZ**



**Rapport N° : 62LAE0904 10/12/2018**

Version : 18/12/2018

2/34

## C\ SOMMAIRE

### Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES .....	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT .....	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE .....	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR .....	2
C \ SOMMAIRE .....	3
D \ CONCLUSIONS .....	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE .....	10
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....	12
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	12
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE .....	13
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	25
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	30
ATTESTATION(S).....	32
CERTIFICAT DE COMPETENCES .....	33

## D\ CONCLUSIONS

**Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Chambre 1	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	Mur C	62LAE0904P006	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 3	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Mur A	62LAE0904P008	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Dégagement	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Plafond	62LAE0904P009	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Plafond	62LAE0904P009	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 2	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Plafond	62LAE0904P009	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Dégagement	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Plafond	62LAE0904P009	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Plafond	62LAE0904P009	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Chambre 2	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Plafond	62LAE0904P009	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Plafond	62LAE0904P009	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Débarras	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Plafond	62LAE0904P009	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 3	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Plafond	62LAE0904P009	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cellier	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Plafond	62LAE0904P009	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Plafond	62LAE0904P009	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	Mur D	62LAE0904P006	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	Mur E	62LAE0904P006	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Dégagement	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	Mur C	62LAE0904P006	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Dégagement	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	Mur E	62LAE0904P006	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	Mur A	62LAE0904P006	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	Mur C	62LAE0904P006	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	Mur C	62LAE0904P006	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	Mur D	62LAE0904P006	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Chambre 1	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	Mur E	62LAE0904P006	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Débarras	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	Mur B	62LAE0904P006	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Débarras	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	Mur C	62LAE0904P006	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 3	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	Mur C	62LAE0904P006	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 3	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	Mur D	62LAE0904P006	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 3	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	Mur E	62LAE0904P006	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Cellier	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	Mur A	62LAE0904P006	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cellier	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	Mur B	62LAE0904P006	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cellier	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	Mur C	62LAE0904P006	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	Mur B	62LAE0904P006	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	Mur C	62LAE0904P006	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	Mur D	62LAE0904P006	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Entrée	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Mur B	62LAE0904P008	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Mur C	62LAE0904P008	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Mur D	62LAE0904P008	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Mur E	62LAE0904P008	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Mur F	62LAE0904P008	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Mur B	62LAE0904P008	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Débarras	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Mur D	62LAE0904P008	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 3	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Mur A	62LAE0904P008	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 3	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Mur B	62LAE0904P008	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Chambre 3	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Mur F	62LAE0904P008	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

*Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification*

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

*Liste des éléments non inspectés et justification*

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

## E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° 1
<b>NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR</b> OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE VAL DE SEINE 10 Avenue Charles Péguy 77000 MELUN Tél : 01.64.14.11.11 Fax : 01.64.14.14.94 Siret : 27770001900015		<b>BON DE TRAVAUX</b> 2018 29733
<b>Réf. fournisseur</b> F / 5149 <b>Marché n°</b> 2017 4473 1 <b>Provenance</b> MELUN VAL DE SEINE <b>Objet</b> DIAG		<b>EXPERT HABITAT INGENIERIE</b> 33 BIS BOULEVARD GAMBETTA 3EME ETAGE 78300 POISSY Téléphone 0321734144
<b>SERVICE</b> V.SEINE Techniciens		<b>ÉMETTEUR</b> LUTGEN MARC
<b>LOCALISATION</b> Programme 62 MELUN - ALMONT Tranche 1 Ensemble B000 Escalier AE Étage 09 Logement 4 Module 62LAE0904 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN		
<b>ADRESSE</b> 29 RUE J. MOULIN 77000 MELUN		

**DÉLAI D'EXÉCUTION** 7 JOURS **PÉRIODE DU** 04-12-2018 **AU** 10-12-2018

ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AM15	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - TVX	1,00	5,00	5,00
	D'ENTRETIENS OU RÉPARATIONS ENTRE 1 A			
AM173	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET	9,00	48,00	432,00
	ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS			
	PEINTURE LOGT ET SOL ENTREE CH1/23			
	SEJOUR			
<b>TOTAL H.T.</b>				437,00
<b>H.T. ACTUALISE</b>				
<b>COEFFICIENT REGIONAL</b>				
<b>RABAIS</b>				
<b>TOTAL H.T.</b>				
<b>T.V.A.</b> 20,00 %				87,40
<b>TOTAL T.T.C.</b>				524,40

AFFECTATION BUDGÉTAIRE				CODES STRUCTURE ET SCHEMA : TECHNI	
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	SVLA	LIBELLE DU POSTE BUDGETAIRE	MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	A760	VLS	SVLA	HONORAIRES DIAG AMIANTE	524,40

AFFECTATION ANALYTIQUE				
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	SVLA	MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	62 1	B000 AE	62LAE0904	524,40

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX 2018 29733

ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

Rapport N° : 62LAE0904 10/12/2018

Version : 18/12/2018

11/34

## F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :



## G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

## H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Entrée	RC		OUI	CONCERNEE
WC	RC		OUI	CONCERNEE
Placard 2	RC		OUI	CONCERNEE
Dégagement	RC		OUI	CONCERNEE
Placard 1	RC		OUI	CONCERNEE
Salle de bains	RC		OUI	CONCERNEE
Chambre 2	RC		OUI	CONCERNEE
Chambre 1	RC		OUI	CONCERNEE
Débarras	RC		OUI	CONCERNEE
Chambre 3	RC		OUI	CONCERNEE
Cuisine	RC		OUI	CONCERNEE
Cellier	RC		OUI	CONCERNEE
Séjour	RC		OUI	CONCERNEE
Balcon	RC		OUI	CONCERNEE

### DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	ETAG E	MUR1	MUR2	MUR 3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTE S	FENETRE 1	FENETRE 2
Entrée	RC	Carreaux de plâtre	Plaque de plâtre	Béton		Dalle béton	Dalle béton			
WC	RC	Béton	Carreaux de plâtre				Dalle béton			
Placard 2	RC						Dalle béton			
Dégagement	RC	Carreaux de plâtre	Béton	Plaque de plâtre		Dalle béton	Dalle béton			
Placard 1	RC						Dalle béton			
Salle de bains	RC	Carreaux de plâtre	Béton				Dalle béton			
Chambre 2	RC	Béton	Périphériques / Plaques de plâtre	Plaque de plâtre		Dalle béton	Dalle béton			
Chambre 1	RC	Carreaux de plâtre	Plaque de plâtre	Béton		Dalle béton	Dalle béton			
Débarras	RC	Carreaux de plâtre	Béton	Plaque de plâtre			Dalle béton			
Chambre 3	RC	Plaque de plâtre	Béton			Dalle béton	Dalle béton			
Cuisine	RC	Béton	Carreaux de plâtre				Dalle béton			

Rapport N° : 62LAE0904 10/12/2018

13/34

Version : 18/12/2018

PIECE	ETAG E	MUR1	MUR2	MUR 3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTE S	FENETRE 1	FENETRE 2
Cellier	RC	Béton	Carreaux de plâtre				Dalle béton			
Séjour	RC	Périphériques / Plaques de plâtre	Béton			Dalle béton	Dalle béton			
Balcon	RC									

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESSCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	62LAE0904P009	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Placard 2	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	62LAE0904P009	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Dégagement	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	62LAE0904P009	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Placard 1	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	62LAE0904P009	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 2	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	62LAE0904P009	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 1	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	62LAE0904P009	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Débarras	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	62LAE0904P009	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 3	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	62LAE0904P009	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Cellier	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	62LAE0904P009	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Séjour	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	62LAE0904P009	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Entrée	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	62LAE0904P006	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Entrée	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	62LAE0904P006	Mur E	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Dégagement	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	62LAE0904P006	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Dégagement	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	62LAE0904P006	Mur E	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	62LAE0904P006	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 2	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	62LAE0904P006	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 1	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	62LAE0904P006	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 1	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	62LAE0904P006	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 1	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	62LAE0904P006	Mur E	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Débarras	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	62LAE0904P006	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Débarras	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	62LAE0904P006	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 3	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	62LAE0904P006	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 3	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	62LAE0904P006	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 3	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	62LAE0904P006	Mur E	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Cellier	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	62LAE0904P006	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Cellier	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	62LAE0904P006	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cellier	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	62LAE0904P006	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Séjour	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	62LAE0904P006	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Séjour	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	62LAE0904P006	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Séjour	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	62LAE0904P006	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Entrée	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	62LAE0904P008	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Entrée	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	62LAE0904P008	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 2	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	62LAE0904P008	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	62LAE0904P008	Mur E	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 2	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	62LAE0904P008	Mur F	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 1	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	62LAE0904P008	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Débarras	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	62LAE0904P008	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 3	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	62LAE0904P008	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 3	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	62LAE0904P008	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 3	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	62LAE0904P008	Mur F	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Chambre 1	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	62LAE0904P006	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Chambre 3	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	62LAE0904P008	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Dégagement	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	62LAE0904P009	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour	RC	Dalle de sol	Revêtement souple beige + revêtement cassant gris + colle polymère jaune non séparable	62LAE0904P001	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	62LAE0904P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	RC	Enduit / Peinture béton	Toile fibreuse blanche en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	62LAE0904P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	62LAE0904P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 2	RC	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peinture	62LAE0904P005	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Dégagement	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	62LAE0904P007	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée	RC	Dalle de sol	Revêtement souple beige + revêtement cassant gris + colle polymère jaune non séparable	62LAE0904P001	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement	RC	Dalle de sol	Revêtement souple beige + revêtement cassant gris + colle polymère jaune non séparable	62LAE0904P001	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	RC	Dalle de sol	Revêtement souple beige + revêtement cassant gris + colle polymère jaune non séparable	62LAE0904P001	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Dalle de sol	Revêtement souple beige + revêtement cassant gris + colle polymère jaune non séparable	62LAE0904P001	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 3	RC	Dalle de sol	Revêtement souple beige + revêtement cassant gris + colle polymère jaune non séparable	62LAE0904P001	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	RC	Dalle de sol	Revêtement souple beige + revêtement cassant gris + colle polymère jaune non séparable	62LAE0904P001	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	62LAE0904P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	62LAE0904P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	62LAE0904P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	62LAE0904P002	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	62LAE0904P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	62LAE0904P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	62LAE0904P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	62LAE0904P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	62LAE0904P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	62LAE0904P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	RC	Enduit / Peinture béton	Toile fibreuse blanche en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	62LAE0904P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Enduit / Peinture béton	Toile fibreuse blanche en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	62LAE0904P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit / Peinture béton	Toile fibreuse blanche en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	62LAE0904P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit / Peinture béton	Toile fibreuse blanche en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	62LAE0904P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit / Peinture béton	Toile fibreuse blanche en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	62LAE0904P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	RC	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peinture	62LAE0904P005	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour	RC	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peinture	62LAE0904P005	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	62LAE0904P007	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	62LAE0904P007	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	62LAE0904P007	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Débarras	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	62LAE0904P007	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cellier	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	62LAE0904P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

## ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES


PRELEVEMENT : 62LAE0904P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	62LAE0904 10/12/2018		Séjour (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement souple beige + revêtement cassant gris + colle polymère jaune non séparable	10/12/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

### EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 62LAE0904P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	62LAE0904 10/12/2018		Cuisine (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	10/12/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

### EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 62LAE0904P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	62LAE0904 10/12/2018	Cuisine (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Toile fibreuse blanche en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	10/12/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 62LAE0904P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	62LAE0904 10/12/2018	Salle de bains (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	10/12/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 62LAE0904P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	62LAE0904 10/12/2018	Chambre 2 (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peinture	10/12/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 62LAE0904P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	62LAE0904 10/12/2018	Chambre 1 (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	10/12/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 62LAE0904P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	62LAE0904 10/12/2018	Dégagement (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	10/12/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 62LAE0904P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	62LAE0904 10/12/2018	Chambre 3 (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	10/12/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 62LAE0904P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	62LAE0904 10/12/2018	Dégagement (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	10/12/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 62LAE0904P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	62LAE0904 10/12/2018	WC (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Conduit Metal		10/12/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Conduits		Non Analysé	

EMPLACEMENT



## ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tel : 02 99 35 41 41  
Fax : 02 99 35 41 42  
www.itga.fr

Accréditation n° I-5967



Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

### RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-128691 EN DATE DU 18/12/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.  
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : AGENCE EHI IDF - (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Ref. Commande ITGA : IT0718-128691 Ref. Commande Client : 62LAE0904-01
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 14/12/2018

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
  - Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
    - (1)- Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
    - (2)- Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques

Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.  
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 62LAE0904-01 - 29 RUE J. MOULIN 77000 MELUN Réf échantillon client : 62LAE0904P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Sol Dalle de sol				Réf échantillon ITGA : IT071812-24385 Description ITGA : Revêtement souple beige / Revêtement cassant gris / Colle polymère jaune
* Revêtement souple beige + revêtement cassant gris + colle polymère jaune non séparable	META (1)	1	17/12/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 62LAE0904-01 - 29 RUE J. MOULIN 77000 MELUN Réf échantillon client : 62LAE0904P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur C Enduit Peinture				Réf échantillon ITGA : IT071812-24386 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	META (1)	1	17/12/2018	Amiante non détecté / -

Validé par : Céline BLIN - Analyste MET

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 1/2

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-128691 EN DATE DU 18/12/2018  
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 62LAE0904-01 - 29 RUE J. MOULIN 77000 MELLUN Réf échantillon client : 62LAE0904P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur D Enduit Peinture béton				Réf échantillon ITGA : IT071812-24387 Description ITGA : Toile fibreuse blanche en vrac / Peintures multiples
▣ Toile fibreuse blanche en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	META (1)	2	18/12/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 62LAE0904-01 - 29 RUE J. MOULIN 77000 MELLUN Réf échantillon client : 62LAE0904P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Plafond Enduit Peinture				Réf échantillon ITGA : IT071812-24388 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples
▣ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	META (1)	1	17/12/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 62LAE0904-01 - 29 RUE J. MOULIN 77000 MELLUN Réf échantillon client : 62LAE0904P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Mur B Enduit Calcat				Réf échantillon ITGA : IT071812-24389 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton / Peinture
▣ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peinture	META (1)	1	17/12/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 62LAE0904-01 - 29 RUE J. MOULIN 77000 MELLUN Réf échantillon client : 62LAE0904P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Mur C Enduit Peinture béton				Réf échantillon ITGA : IT071812-24390 Description ITGA : Enduit beige en vrac / Toile fibreuse blanche / Peinture
▣ Enduit beige en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	17/12/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 62LAE0904-01 - 29 RUE J. MOULIN 77000 MELLUN Réf échantillon client : 62LAE0904P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Dégagement Mur B Enduit Peinture				Réf échantillon ITGA : IT071812-24391 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
▣ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META (1)	2	18/12/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 62LAE0904-01 - 29 RUE J. MOULIN 77000 MELLUN Réf échantillon client : 62LAE0904P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 3 Mur A Enduit Peinture				Réf échantillon ITGA : IT071812-24392 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
▣ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	17/12/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 62LAE0904-01 - 29 RUE J. MOULIN 77000 MELLUN Réf échantillon client : 62LAE0904P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Dégagement Plafond Enduit Peinture				Réf échantillon ITGA : IT071812-24393 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
▣ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	17/12/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 2/2

ATTESTATION(S)



réinventons / notre métier



Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD atteste que :

EXPERT HABITAT ET INDUSTRIE INGENIERIE  
21 ROUTE D'ALBERT  
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10063271004 ayant pris effet le 01/03/2018.

Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivantes :

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS OBLIGATOIRES, REALISES DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE IMMOBILIER ET/ OU AUTRES MISSIONS REALISEES EN DEHORS DU DOSSIER TECHNIQUE, TELS QUE FIGURANT DANS LA LISTE LIMITATIVE CI-DESSOUS :

- ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE
- DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE
- DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIMITIVES
- CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE)
- CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE)
- REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION
- REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES
- DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU
- CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP)
- DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP)
- RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION
- ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES
- ETAT PARASITAIRE (MERULES, VRILLETES, LYCTUS)
- INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALUR)
- MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN
- CALCULS DES MILLIEMES - TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004-479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.
- ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ
- ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES (ENRNM7)
- DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
- DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.
- ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE.
- ETUDE REGLEMENTATION THERMIQUE 2005 ET 2012.
- DOCUMENT ETABLI A L'ISSUE DU CONTROLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
- DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT AUTONOME ET COLLECTIF
- ETAT DES LIEUX LOCATIFS
- DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE
- CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION
- DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO
- INFILTROMETRIE- MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERALIQUES
- THERMOGRAPHIE INFRAROUGE
- DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP.
- DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE
- DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER - ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
- DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230 2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL
- DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.
- DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES
- EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION)
- ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5 000 000 € par année d'assurance.

La présente attestation est valable du 01/03/2018 au 01/01/2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère. Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code. L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constituée de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitation. A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 01/01/2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 15/02/2018 - Pour la Compagnie,

VD ASSOCIES  
81, Bd Pierre Premier  
33110 LE BOUSCAT  
RCS 794 672 238 ORIAS : 13010220  
Tél. : 05 56 30 95 75

PEFC 10-31-1483 / Contrôle PEFC  
UNE RECHAUFFE 22 20105 861

## CERTIFICAT DE COMPETENCES



**Certificat**  
Attribué à

**Monsieur Guillaume ROGEZ**

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code de la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence de personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité.

**DOMAINES TECHNIQUES**

	Références des arrêtés	Date de Certification originale	Validité du certificat*
<b>Amiante sans mention</b>	Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification	09/10/2017	08/10/2022
<b>Electricité</b>	Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification	25/10/2017	24/10/2022
<b>Gaz</b>	Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification	25/10/2017	24/10/2022
<b>Plomb sans mention</b>	Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification	09/10/2017	08/10/2022
<b>Termites métropole</b>	Arrêté du 30 octobre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification	09/10/2017	08/10/2022

Date : 25/10/2017      Numéro de certificat : 8073002

**Jacques MATHÉLON - Directeur Général**





\* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.  
Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur [www.bureauveritas.fr/certification-disg](http://www.bureauveritas.fr/certification-disg)

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France  
60, avenue du Général de Gaulle – Immeuble Le Guillaumet - 92046 Paris La Défense





	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière
	Murs Pierre

- Prélèvements de sol amiantés
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafonds amiantés
- Prélèvements de plafonds non amiantés
- Prélèvements de murs amiantés
- Prélèvements de murs non amiantés
- Autres types de prélèvements amiantés
- Autres types de prélèvements non amiantés
- Sol amianté
- Plafond amianté
- Sol et Plafond amiantés