

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012 Norme NF X 46-020

5 ALLEE DES ROSES





Rapport N°: 63LAH0202 15/10/2018 Version: 24/10/2018



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	5 ALLEE DES ROSES 77760 LA CHAPELLE LA REINE
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage:		Porte:	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2\ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom:	OPH77	Documents remis :
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :

A.3\ EXECUTION DE LA MISSION

A.3 (LALCO HON DE LA	(WIIDDIO IV		
RAPPORT N°:	63LAH0202	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	15/10/2018	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par:	Gaetan BEDEL	Organisme d'assurance	AXA France
		professionnelle:	
N° certificat:	CPDI3869	Adresse assurance :	
			313 Terrasses de l'Arche
			92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	22/04/2016	N° de contrat d'assurance :	10063271004
Organisme certificateur	I.CERT	Date de validité :	31/12/2018
	PARC EDONIA - BAT G -		
	RUE DE LA TERRE VICTORIA		
	- 35760 SAINT GREGOIRE		

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 24/10/2018

Cabinet: EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric** Nom du diagnostiqueur : **Gaetan BEDEL**



Rapport N°: 63LAH0202 15/10/2018 2/18



C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	
A.2\ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	
A.3\ EXECUTION DE LA MISSION	
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	
C\ SOMMAIRE	
D\ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	4
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	6
G \ RAPPORTS PRECEDENTS	6
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	7
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES	11
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES	13
ATTESTATION(S)	15
CERTIFICAT DE COMPETENCES	16



D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante

PIEC	Œ	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
NEA	NΤ								

JP: Jugement Personnel, ZSO: Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIEC		ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEAN	NT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

Rapport N°: 63LAH0202 15/10/2018

4/18



NC	DM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR	BON	DE TRAVA	ALIX Nº 2	018 2474
OFFICE	PUBLIC DE L'HABITAT 77		- 1, u (v)		
	DE NEMOURS				
	Beauregard				
77140 NE			EXPERT HAB	ITAT INGENIERIE	
Tél: 01	.64.28.41.57 Fax: 01.64.28.42.02		22 DIS BOILE	EVARD GAMBETT	Δ
léf. fournisseur	Siret: 27770001900015 F F / 5149	_	35 BIS BOOLE		<i>(</i> 1)
der. Journisseul Marché n°	2017 4476 1		78300 POISSY		
Provenance	NEMOURS				
Objet	ENTRETIEN				
			0321734144 JR TAHIRI FA	TUIA	
SERVICE	NEMOURS Techniciens Programme 63 LA CHAPELLE LA REINE	ÉMETTEU		ITIHA	
OCALISATION		scalier AH		ogement 2 Mod	lule 63LAH0202
	Figure 1 Ensemble 2000 20	Turi Turi	Retrait des clés	CHEZ LE GARDIEN	
ADRESSE					
	5 ALLEE DES ROSES 77760 CHAPELL	E LA REINE (L	.A)		
	LAI D'EXÉCUTION 15 JOURS	nent	ODE 1980 - 10.102	2018 AU 26-10-2	N19
Dt.	LAI DEXECUTION IS SUCHS	renu	DOC DO	and Carrie Carrie	w.s.w.
ARTICLE	DÉSIGNATION		QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.
	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -				1700.0000
AMI50	REPERAGE AMIANTE AVANT TVX - TVX		1,00	5,00	5,00
	D'ENTRETIEN OU REPARATIONS URGENTS -				
	CLE GARDIEN 06.86.40.922.21 ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MOLP		3.00	25.00	75,00
AMI70	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MOLF		5,00	20,00	No.
	SOL CUISINE-SOL SEJOUR+SOL CHAMBRE				
AVATOR					80.00
TOTAL H.T.	12				00,0
H.T. ACTUAL					
RABAIS	REGIONAL				
TOTAL H.T.					
Γ.V.Α.	20,00 %			-	16,0
TOTAL T.T.C					96,0
	000000	NIOT IDE ET CC	HÉMA: ENTLOG		
AFFECTATION			DU POSTE BUDGËTAL	RE	MONTANT T.T.
		HONORAIRES DI			96,00
THOMAN					
	ANALYTIQUE:				
AFFECTATION	T RÉFÉRENCES PATRIMOINE	CONTRACTOR OF SECURITY AND ADDRESS OF SECURITY ADDRESS OF SECURITY AND ADDRESS OF SECURITY ADDRESS OF SECURITY AND ADDRESS OF SECURITY AND ADDRESS OF SECURITY ADDRESS	CES OCCUPANT		MONTANT T.T. 06,00
CODE BUDGE		L 9924605			30'0
3134	MA 63 1 E000 AH 63LAH0202				
CODE BUDGE	2000 No. 100 N	NU BON DE TI	BAVAUX Nº 2018	8 24748	
CODE BUDGE	Voir en page 2 la suite o	du BON DE TI	RAVAUX N° 201	8 24748	
CODE BUDGE	2000 No. 100 N	du BON DETI	RAVAUX Nº 201	8 24748	
CODE BUDGE	2000 No. 100 N	du BON DETH	RAVAUX N°. 201	8 24748	
CODE BUDGE	2000 No. 100 N	du BON DETI	RAVAUX N° 201	8 24748	
CODE BUDGE	2000 No. 100 N	du BON DE⊞	RAVAUX N°. 201	8 24748	

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

Rapport N°: 63LAH0202 15/10/2018



F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :



G\RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

Rapport N°: 63LAH0202 15/10/2018

6/18



H\RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
WC			OUI	CONCERNEE
Salle de bains			OUI	CONCERNEE
Chambre 2			OUI	CONCERNEE
Couloir			OUI	CONCERNEE
Chambre 2			OUI	CONCERNEE
Séjour			OUI	CONCERNEE
Cuisine			OUI	CONCERNEE
Entrée			OUI	CONCERNEE
Cellier			OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
WC									
Salle de									
bains									
Chambre					Sol souple				
2									
Couloir									
Chambre					Sol souple				
2									
Séjour					Sol souple				
Cuisine					Sol souple				
Entrée									
Cellier									

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
NEANT								

JP: Jugement Personnel, ZSO: Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
NEANT							

JP : Jugement Personnel, ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

Rapport N° : 63LAH0202 15/10/2018

Version: 24/10/2018

7/18



PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Revêtement souple	Revêtement souple bleu + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	63LAH0202P001	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	63LAH0202P002	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Revêtement souple	Revêtement souple bleu + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	63LAH0202P001	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	zso
Chambre 2		Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	63LAH0202P002	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	zso
Séjour		Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	63LAH0202P002	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	zso

JP : Jugement Personnel, ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage





Rapport N°: 63LAH0202 15/10/2018 9/18





Rapport N°: 63LAH0202 15/10/2018 10/18



ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES


	PRELEVEMENT :	63LAH0202P001		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL	
OPH77	63LAH0202 15/10/2018		Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR	
Revêtement souple	Revêtement souple bleu + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	15/10/2018	BEDEL Gaetan	
	LOCALISATION		RESULTAT	
	Sol	Amiante non détecté		

EMPLACEMENT



	PRELEVEMENT :	63LAH0202P002		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL	
OPH77	63LAH0202 15/10/2018		Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR	
Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	15/10/2018	BEDEL Gaetan	
	LOCALISATION		RESULTAT	
	Sol	Amiante non détecté		

EMPLACEMENT



Rapport N°: 63LAH0202 15/10/2018 11/18





Rapport N°: 63LAH0202 15/10/2018 12/18



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS nº 66862 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Tel: 02.99.35.41.41 Fax: 02.99.35.41.42 www.itga.fr

Accréditation nº 1-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-108497 EN DATE DU 23/10/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoi Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

AGENCE EHI IDF- (COMPTE MATERIAUX)-EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE Réf. Commande ITGA : IT0718-108497 Réf. Commande Client : 63LAH0202--01 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI

Reçu au laboratoire le : 18/10/2018

ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai : (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085) (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique(s) Analytique(s): Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2): Morphologie et critères optiques
La méthode de préparation coupiée à la technique analytique employée permet de garantir une limite de détection de 0.1 %
optiquement observable (fibres précentant on diamétre supérieur à 0.2 µm avec une problabilité de 95 % dans chaque prise oprojection conservante (uniter processant un numeror superior à u.), prim avec une protection et >> o una traque princ et conse analysee.

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050); Morphologie, EDX et diffraction électronique

La méthode de prégnantion couplée à la technique analytique employée permet de garantir une limite de détection de 0,1 % massique en fibres d'amiante avec une probabilité de 95 % dans chaque prise d'essai analysée.

Résultat(s):

Fraction analysée		Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante	
Ref dossier client : 63LAH020201 - 5 ALLE LA CHAPELLE LA REINE			Réf échantillon I	rga: ITO	71810-43102	
Réf échantillon client :	63LAH0202P001 / LO / Cuisine Sol Revêt	SEMENTS COLLECTIFS - Description ITGA : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune ement souple Ragréage rose				
 Revêtement souple bleu + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose 		META (1)	1	1 23/10/2018 Amiante non détecté / - 0a prise d'essai analysée peut renfermer une le la limite de détection garantie de fibre d'annian		
Réf dossier client : 63LAH020201 - 5 ALL LA CHAPPELLE LA REINE Réf échantillon client : 63LAH0202P002 / LOG - / Séjour Sol Revêten Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose		E	Réf échantillon l' Description ITGA		71810-43103 ent souple beige / Colle polymère jaune /	
		META (1)	1	23/10/2018	Amiante non détecté / - ga prise d'essai analysée paut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante)	

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation de

La reproduction de ce l'apport il est autoinsée que sous sa forme megrale . Ce rapport ne doit pas été réproduit particilient Laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans. DTA 164-01 rev 05

Page 1/2

Validé par : Flavien HOUIS - Analyste

Rapport N°: 63LAH0202 15/10/2018 Version: 24/10/2018



RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-108497 EN DATE DU 23/10/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée Résultat / Variété d'amiante (Méthode de préparation) préparations


La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 05 Page 2/2



ATTESTATION(S)





CERTIFICAT DE COMPETENCES



Certificat de compétences **Diagnostiqueur Immobilier**



N° CPDI 3869

Version 01

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que : Monsieur Gaëtan BEDEL

Est certifié(e) selon le référentiel LCert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Repérage et diagnostic amiante dans les immeubles bâtis Date d'effet : 22/04/2016, date d'expiration : 21/04/2021

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit. Edité à Saint-Grégoire, le 23/05/2016






Certification de personnes Portée disponible sur www.icert.fr

Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire



CPE DI FR11 rév 10





Gage de fiabilité





- Prélèvements de sol amiantés
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafonds amiantés
- Prélèvements de plafonds non amiantés
- → Prélèvements de murs amiantés
- → Prélèvements de murs non amiantés
- X Autres types de prélèvements amiantés
- X Autres types de prélèvements non amiantés
- /// Sol amianté
- ∭Plafond amianté
- Sol et Plafond amiantés