

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

37 RUE DES MEZEREUX

MELUN



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	Bâtiment collectif	Adresse :	37 RUE DES MEZEREUX MELUN
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	MEL-37-MEZ-VO	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	28/12/2017	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Alain LEITE LOPES	Organisme d'assurance professionnelle :	ALLIANZ
N° certificat :	C023-SE04-2017	Adresse assurance :	Direction Opérations Entreprises 5C Esplanade Charles de Gaulle 33081 BORDEAUX CEDEX
Date d'obtention :	24/08/2017	N° de contrat d'assurance :	55897385
Organisme certificateur	QUALIT'COMPETENCES 16 rue Willars - 52100 THONVILLE	Date de validité :	31/12/2017

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 05/01/2018

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Alain LEITE LOPES**



Rapport N° : MEL-37-MEZ-VO 28/12/2017

Date d'édition : 05/01/2018

2/25

C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C\ SOMMAIRE	3
D\ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	4
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	6
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	Erreur ! Signet non défini.
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	6
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	11
ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS.....	Erreur ! Signet non défini.
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	16
ANNEXE 4 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ.....	Erreur ! Signet non défini.
1. Informations générales	Erreur ! Signet non défini.
a) Dangereusité de l'amiante	Erreur ! Signet non défini.
b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation.....	Erreur ! Signet non défini.
2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail.....	Erreur ! Signet non défini.
3. Recommandations générales de sécurité.....	Erreur ! Signet non défini.
4. Gestion des déchets contenant de l'amiante	Erreur ! Signet non défini.
a. Conditionnement des déchets.....	Erreur ! Signet non défini.
b. Apport en déchèterie.....	Erreur ! Signet non défini.
c. Filières d'élimination des déchets.....	Erreur ! Signet non défini.
d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante	Erreur ! Signet non défini.
e. Traçabilité.....	Erreur ! Signet non défini.
ATTESTATION(S).....	Erreur ! Signet non défini.
CERTIFICAT DE QUALIFICATION	21

D \ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
NEANT								

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
Locaux vide-ordures	Bâtiment collectif	Ensemble des zones impactées	Condamnation des pelles vides-ordures	Ensemble des éléments impactés	100%	
Locaux vide-ordures	Bâtiment collectif	Ensemble des zones impactées	Condamnation des pelles vides-ordures	Ensemble des éléments impactés	100%	

Aucun document disponible

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

Rapport N° : MEL-37-MEZ-VO 28/12/2017

Date d'édition : 05/01/2018

4/25

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :



G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Local poubelles			OUI	CONCERNEE
Local poubelles			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
Local poubelles			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Local poubelles	Béton				Aucun	Peinture			
Local poubelles	Béton				Aucun				
Local poubelles	Béton				Aucun				

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
NEANT								

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
NEANT							

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Locaux		Peinture	Matériau gris	MEL-37-	Conduits	DEGRADATION	Amiante	RESULTAT

Rapport N° : MEL-37-MEZ-VO 28/12/2017

7/25

Date d'édition : 05/01/2018

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
vide-ordures			en vrac + peintures multiples en vrac non séparable	MEZ-VOP001		PARTIELLE	non détecté	ANALYSE
Local poubelles		Béton	Matériau gris + peintures multiples non séparable	MEL-37-MEZ-VOP002	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Local poubelles		Enduit / Peinture béton	Matériau gris en vrac + peinture avec couche en papier non séparable	MEL-37-MEZ-VOP003	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Local poubelles		Joint d'étanchéité	Matériau fibreux beige avec poussières + matériau marron en vrac non séparable	MEL-37-MEZ-VOP004	Conduits	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Local poubelles		Béton	Matériau gris en vrac	MEL-37-MEZ-VOP005	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Local poubelles		Joint d'étanchéité	Matériau souple noir + colle polymère jaune avec poussières non séparable	MEL-37-MEZ-VOP006	Conduits	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Gaines vide-ordures		Joint d'étanchéité	Matériau souple noir + colle polymère jaune avec poussières non séparable	MEL-37-MEZ-VOP007	Conduits	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Local poubelles		Béton	Matériau compact gris hétérogène	MEL-37-MEZ-VOP008	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Local poubelles		Peinture	Matériau gris en vrac + peintures multiples en vrac non séparable	MEL-37-MEZ-VOP001	Conduits	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Local poubelles		Enduit / Peinture béton	Matériau gris en vrac + peinture avec	MEL-37-MEZ-VOP003	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			couche en papier non séparable					
Local poubelles		Joint d'étanchéité	Matériau fibreux beige avec poussières + matériau marron en vrac non séparable	MEL-37-MEZ-VOP004	Conduits	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Local poubelles		Joint d'étanchéité	Matériau souple noir + colle polymère jaune avec poussières non séparable	MEL-37-MEZ-VOP006	Conduits	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Local poubelles		Joint d'étanchéité	Matériau souple noir + colle polymère jaune avec poussières non séparable	MEL-37-MEZ-VOP007	Conduits	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Local poubelles		Béton	Matériau gris + peintures multiples non séparable	MEL-37-MEZ-VOP002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Local poubelles		Béton	Matériau gris + peintures multiples non séparable	MEL-37-MEZ-VOP002	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Local poubelles		Béton	Matériau gris + peintures multiples non séparable	MEL-37-MEZ-VOP002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Local poubelles		Béton	Matériau gris + peintures multiples non séparable	MEL-37-MEZ-VOP002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Local poubelles		Béton	Matériau gris en vrac	MEL-37-MEZ-VOP005	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Local poubelles		Béton	Matériau gris en vrac	MEL-37-MEZ-VOP005	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Local poubelles		Béton	Matériau gris en vrac	MEL-37-MEZ-VOP005	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Local poubelles		Béton	Matériau gris en vrac	MEL-37-MEZ-	Mur D	BON ETAT	Amiante non	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
				VOP005			déecté	
Local poubelles		Béton	Matériau gris en vrac	MEL-37-MEZ-VOP005	Mur E	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO
Local poubelles		Béton	Matériau gris en vrac	MEL-37-MEZ-VOP005	Mur F	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO
Local poubelles		Béton	Matériau compact gris hétérogène	MEL-37-MEZ-VOP008	Mur A	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO
Local poubelles		Béton	Matériau compact gris hétérogène	MEL-37-MEZ-VOP008	Mur B	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO
Local poubelles		Béton	Matériau compact gris hétérogène	MEL-37-MEZ-VOP008	Mur C	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO
Local poubelles		Béton	Matériau compact gris hétérogène	MEL-37-MEZ-VOP008	Mur D	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO
Local poubelles		Béton	Matériau compact gris hétérogène	MEL-37-MEZ-VOP008	Mur E	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO
Local poubelles		Béton	Matériau compact gris hétérogène	MEL-37-MEZ-VOP008	Mur F	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : MEL-37-MEZ-VOP001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	MEL-37-MEZ-VO 28/12/2017		Locaux vide-ordures
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Peinture	Matériau gris en vrac + peintures multiples en vrac non séparable	28/12/2017	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Conduits		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : MEL-37-MEZ-VOP002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	MEL-37-MEZ-VO 28/12/2017		Local poubelles
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Béton	Matériau gris + peintures multiples non séparable	28/12/2017	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : MEL-37-MEZ-VOP003

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	MEL-37-MEZ-VO 28/12/2017	Local poubelles	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Matériau gris en vrac + peinture avec couche en papier non séparable	28/12/2017	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : MEL-37-MEZ-VOP004

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	MEL-37-MEZ-VO 28/12/2017	Local poubelles	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Joint d'étanchéité	Matériau fibreux beige avec poussières + matériau marron en vrac non séparable	28/12/2017	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Conduits		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : MEL-37-MEZ-VOP005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	MEL-37-MEZ-VO 28/12/2017		Local poubelles
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Béton	Matériau gris en vrac	28/12/2017	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : MEL-37-MEZ-VOP006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	MEL-37-MEZ-VO 28/12/2017		Local poubelles
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Joint d'étanchéité	Matériau souple noir + colle polymère jaune avec poussières non séparable	28/12/2017	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Conduits		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : MEL-37-MEZ-VOP007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	MEL-37-MEZ-VO 28/12/2017	Gainex vide-ordures	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Joint d'étanchéité	Matériau souple noir + colle polymère jaune avec poussières non séparable	28/12/2017	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Conduits		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : MEL-37-MEZ-VOP008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	MEL-37-MEZ-VO 28/12/2017	Local poubelles	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Béton	Matériau compact gris hétérogène	28/12/2017	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES

11760 SAINT-OMER 0220812200K
Tél : 03 21 73 41 42
Fax : 03 21 73 41 43
www.igpa.fr

Accréditation n° 11947
Date de mise en porteur
d'essais sur www.cofrac.fr

ESSAIS

ITGA

1, rue de l'Industrie - 11760 SAINT-OMER - FRANCE

RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-1245 EN DATE DU 03/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport ainsi que les annexes sont la propriété de l'abonnement au service. Toute réimpression est formellement interdite.)

Cliant :
AGENCE EHI EOP - COMPTES MATERIAUX - EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
N° de RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
7890 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0718-304
Échantillon ITGA : IT071801-1245
Reçu au laboratoire le : 02/01/2018

Ref. Client :

Commande	MEL-37-MEZ-VO-02
Opération client	MEL-37-MEZ-VO-02 - DIVERS ADRESSES-MELUN
Echantillon	MEL-37-MEZ-VO002 / Bétonne collectif - Ensemble des zones impactées - Lattes ylle-vertales - Ensemble des éléments impactés / Lattes vides-vertales Cordats Pontons
Description ITGA	Matériau gris en vrac / Peintures multiples en vrac

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmittance Analytique (META) : broyage mécanique, réduction de passivité sur grille de microscopie électronique méthode interne (T 085 ou T 206)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmittance Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	Niveau de confiance
Matériau gris en vrac + peintures multiples en vrac non séparables	META le 03/01/2018	Aucune non détecté	---	3

Vu et validé par : Delphine JOSSET - Analyste



La responsabilité de ce rapport d'essai repose entièrement sur l'Etat de l'échantillon. L'usage de cet état des lieux ne peut constituer une responsabilité de l'abonnement. Les données publiées ont été vérifiées et les observations sont relatives à l'état de l'échantillon au moment de l'essai.

03/01/2018

11760 SAINT-OMER 0220812200K
Tél : 03 21 73 41 42
Fax : 03 21 73 41 43
www.igpa.fr

Accréditation n° 11947
Date de mise en porteur
d'essais sur www.cofrac.fr

ESSAIS

ITGA

1, rue de l'Industrie - 11760 SAINT-OMER - FRANCE

RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-1246 EN DATE DU 03/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport ainsi que les annexes sont la propriété de l'abonnement au service. Toute réimpression est formellement interdite.)

Cliant :
AGENCE EHI EOP - COMPTES MATERIAUX - EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
N° de RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
7890 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0718-304
Échantillon ITGA : IT071801-1246
Reçu au laboratoire le : 02/01/2018

Ref. Client :

Commande	MEL-37-MEZ-VO-02
Opération client	MEL-37-MEZ-VO-02 - DIVERS ADRESSES-MELUN
Echantillon	MEL-37-MEZ-VO002 / Bétonne collectif - Ensemble des zones impactées - Lattes ylle-vertales - Ensemble des éléments impactés / Lattes vides-vertales Mar 8 Béton
Description ITGA	Matériau gris / Peintures multiples

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmittance Analytique (META) : broyage mécanique, réduction de passivité sur grille de microscopie électronique méthode interne (T 085 ou T 206)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmittance Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	Niveau de confiance
Matériau gris + peintures multiples non séparables	META le 03/01/2018	Aucune non détecté	---	3

Vu et validé par : Delphine JOSSET - Analyste



La responsabilité de ce rapport d'essai repose entièrement sur l'Etat de l'échantillon. L'usage de cet état des lieux ne peut constituer une responsabilité de l'abonnement. Les données publiées ont été vérifiées et les observations sont relatives à l'état de l'échantillon au moment de l'essai.

03/01/2018



ITGA
17740 SAINT-GERMAIN-DES-SEIGNS
Tél : 02 49 25 41 42
Fax : 02 49 25 41 43
www.itga.fr

Accréditation n° 11747
Date des états de parties
évaluées sur www.cofrac.fr

Le responsable de ce rapport s'engage à garantir la fiabilité des données et des conclusions de son analyse pour l'application qui est indiquée par le client.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-1247 EN DATE DU 03/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertance avec les fiches de suivi à l'annexe 1)

Client :
AGENCE EH-EP- COMPTE MATERIAUX- EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0718-304
Échantillon ITGA : IT071801-1247
Réq. au laboratoire n° : 02/01/2018

Réf. Client :

Commande	MEL-37-MEZ-VO-01
Dossier client	MEL-37-MEZ-VO-01 - DIVERS ADRESSES MELUN
Echantillon	MEL-37-MEZ-VO-P03 / Bétonnet collectif - Ensemble des zones impactées - Lattes vide-orlaire - Ensemble des éléments impactés / Local pose/bloc Platane Enduit - Peinture latéx
Description ITGA	Matériau gris en vase / Pointure avec couche en papier

Préparation :
Effectifs de façon à être représentative de l'échantillon
pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
Microscopie Electronique à Transmission Analytique (partie pertinente de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Position Analyse	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'échantillon	N° de prélèvement
Matériau gris en vase - pointure avec couche en papier non séparée	META du 03/01/2018	Absence non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyseur



Le responsable de ce rapport s'engage à garantir la fiabilité des données et des conclusions de son analyse pour l'application qui est indiquée par le client.

05/01/2018

Page 1/1



ITGA
17740 SAINT-GERMAIN-DES-SEIGNS
Tél : 02 49 25 41 42
Fax : 02 49 25 41 43
www.itga.fr

Accréditation n° 11747
Date des états de parties
évaluées sur www.cofrac.fr

Le responsable de ce rapport s'engage à garantir la fiabilité des données et des conclusions de son analyse pour l'application qui est indiquée par le client.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-1248 EN DATE DU 03/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertance avec les fiches de suivi à l'annexe 1)

Client :
AGENCE EH-EP- COMPTE MATERIAUX- EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0718-304
Échantillon ITGA : IT071801-1248
Réq. au laboratoire n° : 02/01/2018

Réf. Client :

Commande	MEL-37-MEZ-VO-01
Dossier client	MEL-37-MEZ-VO-01 - DIVERS ADRESSES MELUN
Echantillon	MEL-37-MEZ-VO-P03 / Bétonnet collectif - Ensemble des zones impactées - Lattes vide-orlaire - Ensemble des éléments impactés / Local pose/bloc Carrelés, joint d'échappelle
Description ITGA	Matériau fibreux beige avec poussières / Matériau mou en vase

Préparation :
Effectifs de façon à être représentative de l'échantillon
pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
Microscopie Electronique à Transmission Analytique (partie pertinente de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Position Analyse	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'échantillon	N° de prélèvement
Matériau fibreux beige avec poussières - matériau mou en vase non séparée	META du 03/01/2018	Absence non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyseur



Le responsable de ce rapport s'engage à garantir la fiabilité des données et des conclusions de son analyse pour l'application qui est indiquée par le client.

05/01/2018

Page 1/1



1165, Elbeuf - Bld. R. - Rue de la Terre Noire - CS 07 48842
47540 SAINT-GERMERE-LEZ-LISIEUX
Tél : 02 49 25 41 42
Fax : 02 49 25 41 43
www.itga.fr

Accréditation n° 1 1947
Date des états de parties
évaluées sur www.cofrac.fr

Le responsable de ce rapport s'engage à garantir la fiabilité des données et des conclusions pour les seuls clients pour lesquels il est établi par le contractant.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-1249 EN DATE DU 03/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertance avec les fiches de suivi à l'annexe 1)

Client :
AGENCE EH-EP - COMPTE MATERIAUX - EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0718-1249
Échantillon ITGA : IT071801-1249
Réq. au laboratoire le : 02/01/2018

Réf. Client :

Commande	MEL-37-MEZ-VO-01
Dossier client	MEL-37-MEZ-VO-01 - DIVERS ADRESSES MELUN
Echantillon	MEL-37-MEZ-VO-01 / Bâlement collectif - Ensemble des zones impactées - Laines vides-ordures - Ensemble des éléments impactés / Local poubelles Mar A. Béras
Description ITGA	Matériau gris en vrac

Préparation :
Effectifs de façon à être représentative de l'échantillon
pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Position Analyse	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'échantillon	N° de prélèvement
1	Matériau gris en vrac - META le 02/01/2018	Absence non détectée	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



La responsabilité de ce rapport émane de son auteur et du contractant. Ce rapport ne doit pas être considéré comme un moyen de diagnostic.
Les données sont valides en vertu de la loi. Les conclusions sont relatives aux données présentées et peuvent varier.

Page 1/1



1165, Elbeuf - Bld. R. - Rue de la Terre Noire - CS 07 48842
47540 SAINT-GERMERE-LEZ-LISIEUX
Tél : 02 49 25 41 42
Fax : 02 49 25 41 43
www.itga.fr

Accréditation n° 1 1947
Date des états de parties
évaluées sur www.cofrac.fr

Le responsable de ce rapport s'engage à garantir la fiabilité des données et des conclusions pour les seuls clients pour lesquels il est établi par le contractant.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-1250 EN DATE DU 03/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertance avec les fiches de suivi à l'annexe 1)

Client :
AGENCE EH-EP - COMPTE MATERIAUX - EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0718-1250
Échantillon ITGA : IT071801-1250
Réq. au laboratoire le : 02/01/2018

Réf. Client :

Commande	MEL-37-MEZ-VO-01
Dossier client	MEL-37-MEZ-VO-01 - DIVERS ADRESSES MELUN
Echantillon	MEL-37-MEZ-VO-01 / Bâlement collectif - Ensemble des zones impactées - Laines vides-ordures - Ensemble des éléments impactés / Local poubelles Carabats, local d'été/chauffe
Description ITGA	Matériau souple noir / Colle polymère jaune avec poussières

Préparation :
Effectifs de façon à être représentative de l'échantillon
pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Position Analyse	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'échantillon	N° de prélèvement
1	Matériau souple noir + colle polymère jaune avec poussières non séparable - META le 02/01/2018	Absence non détectée	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



La responsabilité de ce rapport émane de son auteur et du contractant. Ce rapport ne doit pas être considéré comme un moyen de diagnostic.
Les données sont valides en vertu de la loi. Les conclusions sont relatives aux données présentées et peuvent varier.

Page 1/1



1965, Elbeuf - B.P. 6 - Rue de la Terre Noire - CS 07 48862
 67440 SAINT-URBAIN CEDEX
 Tél : 03 89 23 41 42
 Fax : 03 89 23 41 43
 www.itga.fr

Accréditation n° 1 1947
 Liste des sites et points
 d'échantillonnage sur www.cofrac.fr
ESSAIS

Le responsable de ce rapport s'engage à garantir la fiabilité des données et des conclusions de son analyse pour l'application qui est indiquée par le client.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-1251 EN DATE DU 03/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertance avec les fiches de suivi à l'annexe 1)

Client :
 AGENCE EH-EP - COMPTE MATERIAUX - EXPERT
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
 M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
 2 rue Traversière
 78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT0718-304
 Fiche ITGA : IT071801-1251
 Réq. au laboratoire le : 02/01/2018

Réf. Client :

Commande	MEL-37-MEZ-VO-01
Dossier client	MEL-37-MEZ-VO-01 - DIVERS ADRESSES MELUN
Echantillon	MEL-37-MEZ-VO007 / Bétonnet collectif - Ensemble des zones impactées - Laitaux vide-ordures - Ensemble des éléments impactés / Gaines vide-ordures Carrelage joint d'imanchéité
Description ITGA	Matériau souple noir / Colle polymère jaune avec poussières

Préparation :
 Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
 - pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 206)

Technique Analytique :
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43 050)

Résultat :

Position Analyse	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'échantillon	N° de prélèvement
Matériau souple noir + colle polymère jaune avec poussières non séparable	META le 02/01/2018	Absence non détectée	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



La responsabilité de ce rapport émane du prestataire qui assure sa fiabilité. Ce rapport ne doit pas être considéré comme une garantie de fiabilité. Les données sont validées en vertu de la loi. Les informations sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

05/01/2018

Page 1/1



1965, Elbeuf - B.P. 6 - Rue de la Terre Noire - CS 07 48862
 67440 SAINT-URBAIN CEDEX
 Tél : 03 89 23 41 42
 Fax : 03 89 23 41 43
 www.itga.fr

Accréditation n° 1 1947
 Liste des sites et points
 d'échantillonnage sur www.cofrac.fr
ESSAIS

Le responsable de ce rapport s'engage à garantir la fiabilité des données et des conclusions de son analyse pour l'application qui est indiquée par le client.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-1252 EN DATE DU 03/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertance avec les fiches de suivi à l'annexe 1)

Client :
 AGENCE EH-EP - COMPTE MATERIAUX - EXPERT
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
 M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
 2 rue Traversière
 78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT0718-304
 Fiche ITGA : IT071801-1252
 Réq. au laboratoire le : 02/01/2018

Réf. Client :

Commande	MEL-37-MEZ-VO-01
Dossier client	MEL-37-MEZ-VO-01 - DIVERS ADRESSES MELUN
Echantillon	MEL-37-MEZ-VO008 / Bétonnet collectif - Ensemble des zones impactées - Laitaux vide-ordures - Ensemble des éléments impactés / Local pose/béton Mur A Béton
Description ITGA	Matériau compact gris hétérogène

Préparation :
 Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
 - pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 206)

Technique Analytique :
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43 050)

Résultat :

Position Analyse	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'échantillon	N° de prélèvement
Matériau compact gris hétérogène	META le 02/01/2018	Absence non détectée	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



La responsabilité de ce rapport émane du prestataire qui assure sa fiabilité. Ce rapport ne doit pas être considéré comme une garantie de fiabilité. Les données sont validées en vertu de la loi. Les informations sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

05/01/2018

Page 1/1

ATTESTATION(S)



ALLIANZ IARD
Boulevard Desseigne Entreprise
Case postale 4 33 30
33 133 Bourgneon Centre de Service
33811 BORNEVILLE CEDEX

ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE

La société ALLIANZ (IARD) certifie que :

EXPERT HABITAT INGENIERIE
21 ROUTE D ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire d'une police d'assurance Responsabilité civile Activités de services N°05807383 qui a pris effet le 01/01/2017.

Ce contrat a pour objet de :

- Satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n°2005 - 855 du 8 juin 2005 et son décret d'application n°2006 - 1114 du 3 septembre 2006, codifiés aux articles R612-4 et L271-4 à L271-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents.
- Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait de ses activités professionnelles déclarées aux Dispositions Particulières à savoir :
 - Le conseil des Risques d'exposition au plomb
 - Diagnostic Performance Énergétique (DPE)
 - Plombage dynamique avant, pendant, contrôle pénultième
 - Plombage d'urgence avant / après travaux et démolition
 - Plombage d'urgence sur surfaces blanchies ou similaires
 - Plombage de plomb avant / après travaux et démolition
- Dossier technique amiante
- Diagnostic amiante parties intérieures
- Présence de termites et autres insectes xylophages

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est de 1 000 000,00 € par sinistre et 1 500 000,00 € par année.

Le présent document, établi par ALLIANZ, est valable jusqu'au 31/12/2017 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager ALLIANZ au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garanties applicables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (réalisation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toutte adonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Bordeaux, le 10/12/2016

Pour la copagnie

CERTIFICAT DE COMPETENCES

CERTIFICATION DE
DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER



Décerné à :

M. LEITE LOPES Alain sous le numéro : **C021-SE04-2017**

DOMAINE (S) CONCERNE (S)	VALIDITE
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (SANS MENTION)	X
DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS INTERIEURES DE GAZ	Du 22/06/2017 Au 21/06/2022
DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION	X
DIAGNOSTIC CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB	Du 22/06/2017 Au 21/06/2022
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS (SANS MENTION)	Du 24/08/2017 Au 23/08/2022
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (METROPOLE)	X

Les compétences répondent aux exigences définies en vertu de l'acte de la commission et de l'habilitation (NF L3714 et suivants, R3711 et suivants ainsi que les articles d'application) avec les diagnostics réglementaires. Le présent certificat est délivré par l'habilitation certifiée. Ce certificat est valide à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient positivement satisfaisants.


Le titulaire de la certification est tenu de maintenir les conditions de son activité professionnelle en vigueur et de respecter les règles de l'activité professionnelle. Il est tenu de respecter les règles de l'activité professionnelle et de maintenir les conditions de son activité professionnelle en vigueur et de respecter les règles de l'activité professionnelle. Il est tenu de respecter les règles de l'activité professionnelle et de maintenir les conditions de son activité professionnelle en vigueur et de respecter les règles de l'activité professionnelle.


Déclaré à Thionville, le 24/08/2017
Pour QUALIT'COMPETENCES
LAROUEZ Soufian, Responsable Certification




Seule l'habilitation est la marque QUALIT'COMPETENCES est
certifiée sous le numéro C-0000. Plus de détails sur
www.cofrac.fr

QUALIT'COMPETENCES est une marque de QUALIT'COMPETENCES
19, rue de la République - 54100 Toul - France
Tél : 03 21 73 41 44 - Fax : 03 21 73 94 79 - Email : contact@expert-habitat.com
SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032





1er étage



3ème étage

	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs Béton brut
	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)

	Prélèvements de sol amiantés
	Prélèvements de sol non amiantés
●	Prélèvements de plafonds amiantés
●	Prélèvements de plafonds non amiantés
→	Prélèvements de murs amiantés
→	Prélèvements de murs non amiantés
X	Autres types de prélèvements amiantés
X	Autres types de prélèvements non amiantés

	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière