

# Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012 Norme NF X 46-020

## CHAMPS SUR MARNE - 11 SQUARE DU GERFAUT



## 77420 CHAMPS SUR MARNE

Rapport N°: CHAMPS SUR MARNE - 11 SQUARE DU GERFAUT 12/12/2017 1/24



## A \ INFORMATIONS GENERALES

## A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	Bâtiment collectif	Adresse :	CHAMPS SUR MARNE - 11 SQUARE DU GERFAUT 77420 CHAMPS SUR MARNE
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage:		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

## A.2\ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom:	ОРН77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

## A.3\ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N°:	CHAMPS SUR MARNE - 11 SQUARE DU GERFAUT	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	12/12/2017	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par:	Mickaël JULIEN	Organisme d'assurance professionnelle :	ALLIANZ
N° certificat :	CPDI 4129	Adresse assurance :	Direction Opérations Entreprises 5C Esplanade Charles de Gaulle 33081 BORDEAUX CEDEX
Date d'obtention :	01/01/2017	N° de contrat d'assurance :	55832566
Organisme certificateur	I.CERT  Parc Edonia - Bâtiment G -  Rue de la Terre Victoria -  35760 SAINT-GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2018

## B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 22/01/2018

Cabinet: EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric** Nom du diagnostiqueur : **Mickaël JULIEN** 

Rapport N°: CHAMPS SUR MARNE - 11 SQUARE DU GERFAUT 2/24

12/12/2017



## C\ SOMMAIRE

## Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2\ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3\ EXECUTION DE LA MISSION	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C\ SOMMAIRE	3
D\ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	4
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	6
G \ RAPPORTS PRECEDENTS	Erreur! Signet non défini
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	6
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES	10
ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS	Erreur ! Signet non défini
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES	15
ANNEXE 4 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ	Erreur ! Signet non défini
1. Informations générales	Erreur! Signet non défini
a) Dangerosité de l'amiante	Erreur! Signet non défini
b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation	Erreur ! Signet non défini
2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail	Erreur ! Signet non défini
3. Recommandations générales de sécurité	Erreur! Signet non défini.
4. Gestion des déchets contenant de l'amiante	Erreur! Signet non défini
a. Conditionnement des déchets	Erreur! Signet non défini.
b. Apport en déchèterie	Erreur! Signet non défini
c. Filières d'élimination des déchets	Erreur ! Signet non défini
d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiant	e Erreur! Signet non défini
e. Traçabilité	Erreur! Signet non défini
ATTESTATION(S)	Erreur! Signet non défini
CERTIFICAT DE QUALIFICATION	21

Rapport N $^{\circ}$  : CHAMPS SUR MARNE - 11 SQUARE DU GERFAUT 3/24

12/12/2017



## D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Locaux vide-		Joint	Matériau mou gris avec	Vide- ordures	CHAMPS SUR MARNE - 11	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION TOTALE	Amiante détecté
ordures			poussières		SQUARE DU GERFAUTP008			(Chrysotile)

ZSO: Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

## Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

## E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
Locaux vide- ordures	Bâtiment collectif	Ensemble des zones impactées	Condamnation des pelles vides- ordures	Ensemble des éléments impactés	100%	REALISER LES PRELEVEMENTS AU NIVEAU DES PELLES, BRISE CHUTE, TOUT AUTRE ELEMENT IMPACTE, PROGRAMMA TRAVAUX EN COMMENTAIRE

Rapport N $^{\circ}$ : CHAMPS SUR MARNE - 11 SQUARE DU GERFAUT 4/24

12/12/2017





PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
Locaux	Bâtiment	Ensemble des	Condamnation	Ensemble des	100%	
communs	collectif	zones	des pelles vides-	éléments		
		impactées	ordures	impactés		

Aucun document disponible

**ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:** 

Rapport N $^{\circ}$  : CHAMPS SUR MARNE - 11 SQUARE DU GERFAUT 5/24

12/12/2017



## F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

## Procédures de prélèvement :

exemple).

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail. Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

A

B

C

D

## **G\RAPPORTS PRECEDENTS**

Rapport N° : CHAMPS SUR MARNE - 11 SQUARE DU GERFAUT 6/24

12/12/2017



## H\RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
			OUI	CONCERNEE

## **DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE**

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
	Béton					Enduit	BOIS		
	Béton								
	Béton					Fibralite			
	Béton	Plaque de plâtre			Peinture	Enduit	BOIS		

Rapport N° : CHAMPS SUR MARNE - 11 SQUARE DU GERFAUT

12/12/2017

**7/24** Date d'édition : 22/01/2018

SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032



PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
	Plaque de plâtre	Béton			Carrelage	Enduit	BOIS		
	Béton	Plaque de plâtre			Carrelage	Bois	BOIS		
	Plaque de plâtre	Béton			Dalle de sol	Enduit	BOIS		
	Béton	Plaque de plâtre			Peinture	Enduit	BOIS		
	Béton	Plaque de plâtre			Sol souple	Enduit	BOIS		

# LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
NEANT								

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

## LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Locaux vide- ordures		Joint	Matériau mou gris avec poussières	CHAMPS SUR MARNE - 11 SQUARE DU GERFAUTP008	Vide-ordures	DEGRADATION TOTALE	Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO: Zone de Similitude d'Ouvrage

## LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Locaux		Enduit	Enduit beige en	CHAMPS SUR	Mur A	BON ETAT	Amiante	RESULTAT

Rapport N°: CHAMPS SUR MARNE - 11 SQUARE DU GERFAUT

12/12/2017

8/24



PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
vide- ordures			vrac + peinture non séparable	MARNE - 11 SQUARE DU GERFAUTP001			non détecté	ANALYSE
Locaux vide- ordures		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	CHAMPS SUR MARNE - 11 SQUARE DU GERFAUTP002	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Locaux vide- ordures		Joint d'assemblage	Mousse noire en vrac avec poussières + peinture non séparable	CHAMPS SUR MARNE - 11 SQUARE DU GERFAUTP003	Vide- ordures	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Locaux vide- ordures		Joint	Matériau souple noir + matériau souple incolore non séparable	CHAMPS SUR MARNE - 11 SQUARE DU GERFAUTP004	Vide- ordures	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Locaux vide- ordures		Peinture	Peintures multiples en vrac	CHAMPS SUR MARNE - 11 SQUARE DU GERFAUTP005	Vide- ordures	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Locaux vide- ordures		Enduit béton	Peintures multiples en vrac	CHAMPS SUR MARNE - 11 SQUARE DU GERFAUTP006	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Locaux vide- ordures		Joint d'assemblage	Mousse noire + peinture non séparable	CHAMPS SUR MARNE - 11 SQUARE DU GERFAUTP007	Vide- ordures	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Locaux vide- ordures		Peinture	Peintures multiples en vrac	QUCHAMPS SUR MARNE - 11 SARE DU GERFAUTP009	Pelles vides- ordures	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

12/12/2017

Rapport N°: CHAMPS SUR MARNE - 11 SQUARE DU GERFAUT

9/24



## ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

	PRELEVEMENT :	CHAMPS SUR MA	RNE - 11 SQUARE DU GERFAUTP001	
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL	
OPH77	CHAMPS SUR MARNE - 11 SQUARE DU GERFAUT 12/12/2017		Locaux vide-ordures	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR	
Enduit	Enduit beige en vrac + peinture non séparable	12/12/2017	JULIEN Mickaël	
	LOCALISATION	RESULTAT		
	Mur A	Amiante non détecté		

## **EMPLACEMENT**



	PRELEVEMENT :	CHAMPS SUR MARNE - 11 SQUARE DU GERFAUTP002		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL	
OPH77	CHAMPS SUR MARNE - 11 SQUARE DU GERFAI	JT 12/12/2017	Locaux vide-ordures	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR	
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	12/12/2017	JULIEN Mickaël	
	LOCALISATION	RESULTAT		
	Mur B	Amiante non détecté		

## **EMPLACEMENT**



Rapport N°: CHAMPS SUR MARNE - 11 SQUARE DU GERFAUT 12/12/2017

10/24



	PRELEVEMENT :	CHAMPS SUR MARNE - 11 SQUARE DU GERFAUTP003		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL	
OPH77	CHAMPS SUR MARNE - 11 SQUARE DU GERFAI	JT 12/12/2017	Locaux vide-ordures	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR	
Joint d'assemblage	Mousse noire en vrac avec poussières + peinture non séparable	12/12/2017	JULIEN Mickaël	
	LOCALISATION	RESULTAT		
	Vide-ordures	Amiante non détecté		



	PRELEVEMENT :	CHAMPS SUR MARNE - 11 SQUARE DU GERFAUTP004		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL	
OPH77	CHAMPS SUR MARNE - 11 SQUARE DU GERFAL	JT 12/12/2017	Locaux vide-ordures	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR	
Joint	Matériau souple noir + matériau souple incolore non séparable	12/12/2017	JULIEN Mickaël	
	LOCALISATION	RESULTAT		
	Vide-ordures	Amiante non détecté		

## **EMPLACEMENT**



Rapport N°: CHAMPS SUR MARNE - 11 SQUARE DU GERFAUT 12/12/2017

11/24



	PRELEVEMENT :	CHAMPS SUR MA	RNE - 11 SQUARE DU GERFAUTP005	
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL	
OPH77	CHAMPS SUR MARNE - 11 SQUARE DU GERFAUT 12/12/2017		Locaux vide-ordures	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR	
Peinture	Peintures multiples en vrac	12/12/2017	JULIEN Mickaël	
	LOCALISATION	RESULTAT		
	Vide-ordures	Amiante non détecté		



	PRELEVEMENT :	CHAMPS SUR MARNE - 11 SQUARE DU GERFAUTP006		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL	
OPH77	CHAMPS SUR MARNE - 11 SQUARE DU GERFA	Locaux vide-ordures		
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR	
Enduit béton	Peintures multiples en vrac	12/12/2017	JULIEN Mickaël	
	LOCALISATION	RESULTAT		
	Mur B	Amiante non détecté		

## **EMPLACEMENT**



Rapport N°: CHAMPS SUR MARNE - 11 SQUARE DU GERFAUT 12/24

12/12/2017



	PRELEVEMENT :	CHAMPS SUR MARNE - 11 SQUARE DU GERFAUTP007		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL	
OPH77	CHAMPS SUR MARNE - 11 SQUARE DU GERFAUT 12/12/2017		Locaux vide-ordures	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR	
Joint d'assemblage	Mousse noire + peinture non séparable	12/12/2017	JULIEN Mickaël	
	LOCALISATION	RESULTAT		
	Vide-ordures	Amiante non détecté		



	PRELEVEMENT :	CHAMPS SUR MARNE - 11 SQUARE DU GERFAUTP008		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL	
OPH77	CHAMPS SUR MARNE - 11 SQUARE DU GERFA	Locaux vide-ordures		
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR	
Joint	Joint Matériau mou gris avec poussières		JULIEN Mickaël	
	LOCALISATION	RESULTAT		
	Vide-ordures	Amiante détecté (Chrysotile)		

## **EMPLACEMENT**



Rapport N°: CHAMPS SUR MARNE - 11 SQUARE DU GERFAUT 13/24

12/12/2017



	PRELEVEMENT :	<b>QUCHAMPS SUR</b>	MARNE - 11 SARE DU GERFAUTP009
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	CHAMPS SUR MARNE - 11 SQUARE DU GERFAL	JT 12/12/2017	Locaux vide-ordures
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Peinture	Peintures multiples en vrac	12/12/2017	JULIEN Mickaël
	LOCALISATION		RESULTAT
	Pelles vides-ordures		Amiante non détecté

néant

Rapport N°: CHAMPS SUR MARNE - 11 SQUARE DU GERFAUT 12/12/2017 14/24





## ANNEXE 3 - PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bát. R - Rue de la Terre Adélie - CS nº 66862 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Tél: 02.99.35.41.41 Fax: 02.99.35.41.42 wown itea fr Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accreditation du COFRAC attecte de la commètence des laboratoires nour les seuls essais converts par l'accréditation qui sent identifiés par le symbole :

### RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-51278 EN DATE DU 05/01/2018

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analy

ent:

AGENCE EHI IDF- (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT Commande ITGA : IT0717-126531
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE Echantillon ITGA : IT071712-51278
M. X RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION Reçu au laboratoire le: 29712/2017

78580 LES ALLUETS LE ROI

### Réf. Client :

Commande	CHAMPS SUR MARNE - 11 SQUARE DU GERFAUT01
Dossier client	CHAMPS SUR MARNE - 11 SQUARE DU GERFAUT01 - Voir commentaire 77420 CHAMPS SUR MARNE
Echantillon	CHAMPS SUR MARNE - 11 SQUARE DU GERFAUTP001 / Bâtiment collectif - Ensemble des zones impactées - Locaux vide-ordures - Ensemble des éléments impactés / Locaux vide-ordures Mur A Enduit
Description ITGA	Enduit beige en vrac / Peinture

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de

poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

### Technique Analytique:

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

	Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
١	Enduit beige en vrac + peinture non séparable	META le 04/01/2018	Amiante non détecté	223	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

Jose

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

DTA 164 rev 12

Parc Edonia - Bát. R. 35768 5ANT-CREG Tel : 02.99.35.41.41 Fax: 02.99.35.41.42 www.itga.fr

Parc Edonia - Bát. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Tel : 02.99.35.41.41 Fax: 02.99.35.41.42 www.ltga.fr



Corpiditation du COEPAC attente de la compliance des laboratoines pour les caule acrais compute our l'acraiditation qui ener identifiés que la compliance

### RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-51279 EN DATE DU 05/01/2018

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analy

Prélèvement :

 AGENCE EHI IDF- (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT
 Commande ITGA: IT0717-126531

 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
 Echantillon ITGA: IT071712-51279

 M. x RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
 Reçu al absoratoire E: 29/12/2017

2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI

### Réf. Client :

Commande	CHAMPS SUR MARNE - 11 SQUARE DU GERFAUT01
Dossier client	CHAMPS SUR MARNE - 11 SQUARE DU GERFAUT01 - Voir commentaire 77420 CHAMPS SUR MARNE
Echantillon	CHAMPS SUR MARNE - 11 SQUARE DU GERFAUTP002 / Batiment collectif - Ensemble des zones impactées - Locaux communs - Ensemble des éléments impactés / Locaux vide-ordures Mur B Enduit béton

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de

poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

### Technique Analytique:

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résulta

	Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
•	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 04/01/2018	Amiante non détecté	222	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

Josse)

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1

Rapport N°: CHAMPS SUR MARNE - 11 SQUARE DU GERFAUT

Date d'édition: 22/01/2018

12/12/2017 15/24



## Gage de fiabilité



35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Tél: 02.99.35.41.41 Fax: 02 99 35 41 42 www.itga.fr



### RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-51280 EN DATE DU 05/01/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Client: AGENCE EHI IDF- (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT

HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE M. x RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement : Commande ITGA: IT0717-126531 Echantillon ITGA: IT071712-51280 Reçu au laboratoire le : 29/12/2017

ter. cheric.		
Commande	CHAMPS SUR MARNE - 11 SQUARE DU GERFAUT01	
Dossier client	CHAMPS SUR MARNE - 11 SQUARE DU GERFAUT01 - Voir commentaire 77420 CHAMPS SUR MARNE	
Echantillon	CHAMPS SUR MARNE - 11 SQUARE DU GERFAUTP003 / Bâtiment collectif - Ensemble des zones impactées - Locaux communs - Ensemble des éléments impactés / Locaux vide-ordures Vide-ordures Joint d'assemblage d'assemblage d'assemblag	
Description ITGA	Mousse noire en vrac avec poussières / Peinture	

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de

poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

### Technique Analytique :

### Résultat :

	Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
١	Mousse noire en vrac avec poussières + peinture non séparable	META le 04/01/2018	Amiante non détecté		1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Tél: 02.99.35.41.41 Fax: 02 99 35 41 42 www.itga.fr



Commande ITGA: IT0717-126531

Echantillon ITGA: IT071712-51281

### RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-51281 EN DATE DU 05/01/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Client: AGENCE EHI IDF- (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT

HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE M. x RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION

Reçu au laboratoire le : 29/12/2017

Prélèvement :

78580 LES ALLUETS LE ROI

### Réf. Client :

Commande	CHAMPS SUR MARNE - 11 SQUARE DU GERFAUT01
Dossier client	CHAMPS SUR MARNE - 11 SQUARE DU GERFAUT01 - Voir commentaire 77420 CHAMPS SUR MARNE
Echantillon	CHAMPS SUR MARNE - 11 SQUARE DU GERFAUTP004 / Bâtiment collectif - Ensemble des zones impactées - Locaux communs - Ensemble des éléments impactés / Locaux vide-ordures Vide-ordures Joint
Description ITGA	Matériau souple noir / Matériau souple incolore

### Préparation :

Effectuée de facon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de

poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

### Technique Analytique:

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

	Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
٠	Matériau souple noir + matériau souple incolore non séparable	META le 05/01/2018	Amiante non détecté		2

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

16/24

12/12/2017

Rapport N°: CHAMPS SUR MARNE - 11 SQUARE DU GERFAUT

Date d'édition: 22/01/2018

SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032



## Gage de fiabilité



35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Tél: 02.99.35.41.41 Fax: 02 99 35 41 42 www.itga.fr



### RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-51282 EN DATE DU 05/01/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Client: AGENCE EHI IDF- (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT

Commande ITGA: IT0717-126531 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE M. x RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION

Echantillon ITGA: IT071712-51282 Reçu au laboratoire le : 29/12/2017

Prélèvement :

2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI

### Réf. Client :

Commande	CHAMPS SUR MARNE - 11 SQUARE DU GERFAUT01	
Dossier client	CHAMPS SUR MARNE - 11 SQUARE DU GERFAUT01 - Voir commentaire 77420 CHAMPS SUR MARNE	
Echantillon	CHAMPS SUR MARNE - 11 SQUARE DU GERFAUTPO05 / Bătiment collectif - Ensemble des zones impactées - Locaux communs - Ensemble des éléments impactés / Locaux vide-ordures Vide-ordures Péntrure	
Description ITGA	Peintures multiples en vrac	

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de

poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

## Technique Analytique:

### Résultat :

	Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
•	Peintures multiples en vrac	META le 04/01/2018	Amiante non détecté	222	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Tél: 02.99.35.41.41 Fax: 02 99 35 41 42 www.itga.fr



### RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-51283 EN DATE DU 05/01/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Prélèvement :

Client: AGENCE EHI IDF- (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT

Commande ITGA: IT0717-126531 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE Echantillon ITGA: IT071712-51283 M. x RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION Reçu au laboratoire le : 29/12/2017

78580 LES ALLUETS LE ROI

### Réf. Client :

Commande	CHAMPS SUR MARNE - 11 SQUARE DU GERFAUT01
Dossier client	CHAMPS SUR MARNE - 11 SQUARE DU GERFAUT01 - Voir commentaire 77420 CHAMPS SUR MARNE
Echantillon	CHAMPS SUR MARNE - 11 SQUARE DU GERFAUTP006 / Bâtiment collectif - Ensemble des zones impactées - Locaux communs - Ensemble des éléments impactés / Locaux vide-ordures Mur B Enduit béton
Description ITGA	Peintures multiples en yrac

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de

poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

Fraction Analysée		Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
•	Peintures multiples en vrac	META le 04/01/2018	Amiante non détecté	222	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

Rapport N°: CHAMPS SUR MARNE - 11 SQUARE DU GERFAUT

Date d'édition: 22/01/2018

12/12/2017 17/24

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME Téléphone: 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site: www.experthabitat.com SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032



## Gage de fiabilité



35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Tél: 02.99.35.41.41 Fax: 02 99 35 41 42 www.itga.fr



### RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-51284 EN DATE DU 05/01/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Client: Prélèvement : Commande ITGA: IT0717-126531

AGENCE EHI IDF- (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE M. x RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION

Echantillon ITGA: IT071712-51284 Reçu au laboratoire le : 29/12/2017

2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI

### Réf. Client :

Commande	CHAMPS SUR MARNE - 11 SQUARE DU GERFAUT01
Dossier client	CHAMPS SUR MARNE - 11 SQUARE DU GERFAUT01 - Voir commentaire 77420 CHAMPS SUR MARNE
Echantillon	CHAMPS SUR MARNE - 11 SQUARE DU GERFAUTP007 / Bătiment collectif - Ensemble des zones impactées - Locaux communs - Ensemble des éléments impactés / Locaux vide-ordures Vide-ordures Joint d'assemblage.
Description ITGA	Mousse noire / Peinture

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de

poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

### Technique Analytique:

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

Fraction Analysée		Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
•	Mousse noire + peinture non séparable	META le 04/01/2018	Amiante non détecté		2

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Tél: 02.99.35.41.41 Fax: 02 99 35 41 42 www.itga.fr



### RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-51285 EN DATE DU 05/01/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Prélèvement :

Client: AGENCE EHI IDF- (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT

Commande ITGA: IT0717-126531 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE Echantillon ITGA: IT071712-51285 M. x RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION Reçu au laboratoire le : 29/12/2017

78580 LES ALLUETS LE ROI

### Réf. Client :

Commande	CHAMPS SUR MARNE - 11 SQUARE DU GERFAUT01
Dossier client	CHAMPS SUR MARNE - 11 SQUARE DU GERFAUT01 - Voir commentaire 77420 CHAMPS SUR MARNE
Echantillon	CHAMPS SUR MARNE - 11 SQUARE DU GERFAUTP008 / Bâtiment collectif - Ensemble des zones impactées - Locaux communs - Ensemble des éléments impactés / Locaux vide-ordures Vide-ordures Joint
Description ITGA	Matériau mou gris avec poussières

### Préparation :

Effectuée de facon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de

poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

### Technique Analytique:

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

	Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
•	Matériau mou gris avec poussières	META le 04/01/2018	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	2

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

Rapport N°: CHAMPS SUR MARNE - 11 SQUARE DU GERFAUT

Date d'édition: 22/01/2018

12/12/2017 18/24

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME Téléphone: 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site: www.experthabitat.com SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032





Parc Edonia - Bát. R - Rue de la Terre Adélie - CS nº 66862 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Tél : 02.99.35.41.41 Fax : 02.99.35.41.42 www.itga.fr



accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sent identifiés par le symbole

## RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-51270 EN DATE DU 04/01/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Prélèvement :

Client : AGENCE EHI IDF- (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT

HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M. x RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière

Commande ITGA : IT0717-126532 Echantillon ITGA : IT071712-51270 Reçu au laboratoire le : 29/12/2017

2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI

Réf. Client :

Commande	CHAMPS SUR MARNE - 11 SQUARE DU GERFAUT02	
Dossier client	CHAMPS SUR MARNE - 11 SQUARE DU GERFAUT02 - Voir commentaire 77420 CHAMPS SUR MARNE	
Echantillon	QUCHAMPS SUR MARNE - 11 SARE DU GERFAUTP009 / Bătiment collectif - Ensemble des zones impactées - Locaux vide-ordures - Ensemble des éléments impactés / Locaux vide-ordures Pelles vides-ordures Pelnture	
Description ITGA	Peintures multiples en vrac	

### Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de

poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat

		Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
ĺ	•	Peintures multiples en vrac	META le 04/01/2018	Amiante non détecté	222	3

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

Joss)

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillans sont conservés pendant é mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1/1

Rapport N°: CHAMPS SUR MARNE - 11 SQUARE DU GERFAUT



## ATTESTATION(S)



ALLIANZ JARD Direction Opérations Entreprises Case courrier 8 10 33 33081 BORDEAUX CEDEX

### ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE

La société ALLIANZ IARD certifie que

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 21 ROUTE D ALBERT 62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire d'une police d'assurance Responsabilité civile Activités de services N°55832566 qui a pris effet le 01/01/2016.

Ce contrat, a pour objet de :

- Satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n°2005 655 du 8 juin 2005 et son décret d'application n°2006 - 1114 du 5 septembre 2006, codifié aux articles R212-4 et L271-4 à L271-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents :
- · Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait de ses activités professionnelles déclarées aux Dispositions Particulières à savoir :
- · Le constat des Risques d'exposition au plomb
- Repérage d'amiante avant transaction, contrôle périodique
   Certificat des travaux de réhabilitation dans le neuf et l'ancien amiante
- Dossier technique amiante
- Présence de termites et autres insectes xylophages
   Diagnostic Performance Energétique (DPE)
- · Etat des risques naturels et technologiques Mesurage Loi Carrez
- Mesurage Loi Boutin
   Contrôle des installations d'Assainissement NON Collectif
- Calcul des millièmes de copropriété
- Diagnostic Radon
- · Thermographie des bâtiments

- (Dispositions Robien & Borloo)
- Etat du dispositif de sécurité des piscines
- Certificat de logement décent Etat des lieux locatifs
- Diagnostic accessibilité handicapés

- Certificat aux nomes de surface et d'Habitabilité et Prêt à Taux
- Etat descriptif de division
- Repérage d'amiante avant / après travaux et démolition
- · Présence de champignons lignivores
- Repérage plomb avant travaux et démolition

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est de 1 000 000,00 € par sinistre et 1 000 000,00 € par

Le présent document, établi par ALLIANZ, est valable jusqu'au 31/12/2018 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour obiet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager ALLIANZ au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Lyon, le 19/12/2017 Laura FOURNIER Pour la Compagnie

Rapport N°: CHAMPS SUR MARNE - 11 SQUARE DU GERFAUT



## CERTIFICAT DE COMPETENCES




Rapport N°: CHAMPS SUR MARNE - 11 SQUARE DU GERFAUT










Porte d entree



## Idem du 1er au 3eme etages



CHAMPS SUR MARNE - 11 SQUARE DU GERFAUTP009

Murs périphériques / Plaques de plâtre	
Murs Bois	
Murs Brique	
Murs Béton brut	
Cloisons Plaques de plâtre	
Murs carreaux de plâtre	
Murs Béton / Enduit	
Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre	
Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	
Torchis	
Murs Amiantés	
Murs Brique / Enduit	
Murs Brique plâtrière	

- Prélèvements de sol amiantés
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafonds amiantés
- Prélèvements de plafonds non amiantés
- → Prélèvements de murs amiantés
- → Prélèvements de murs non amiantés
- X Autres types de prélèvements amiantés
- X Autres types de prélèvements non amiantés