

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012  
Norme NF X 46-020

CHAMPS SUR MARNE - 13 SQUARE DU GERFAUT

77420 CHAMPS SUR MARNE



## A \ INFORMATIONS GENERALES

### A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	Bâtiment collectif	Adresse :	CHAMPS SUR MARNE - 13 SQUARE DU GERFAUT 77420 CHAMPS SUR MARNE
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

### A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

### A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	CHAMPS SUR MARNE - 13 SQUARE DU GERFAUT	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	12/12/2017	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Mickaël JULIEN	Organisme d'assurance professionnelle :	ALLIANZ
N° certificat :	CPDI 4129	Adresse assurance :	Direction Opérations Entreprises 5C Esplanade Charles de Gaulle 33081 BORDEAUX CEDEX
Date d'obtention :	01/01/2017	N° de contrat d'assurance :	55897385
Organisme certificateur	I.CERT Parc Edonia - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT-GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2017

## B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

**FAIT LE 05/01/2018**

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Mickaël JULIEN**



Rapport N° : CHAMPS SUR MARNE - 13 SQUARE DU GERFAUT

12/12/2017

2/24

Date d'édition : 05/01/2018

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.expert habitat.com

SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

## C\ SOMMAIRE

### Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES .....	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT .....	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE .....	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR .....	2
C\ SOMMAIRE .....	3
D\ CONCLUSIONS .....	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE .....	4
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....	6
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE .....	6
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	10
ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	15
ANNEXE 4 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
1. Informations générales .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
a) Dangereusité de l'amiante .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
3. Recommandations générales de sécurité.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
4. Gestion des déchets contenant de l'amiante .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
a. Conditionnement des déchets.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
b. Apport en déchèterie.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
c. Filières d'élimination des déchets.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
e. Traçabilité.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
ATTESTATION(S).....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
CERTIFICAT DE QUALIFICATION .....	21

## D \ CONCLUSIONS

**Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Locaux vide-ordures		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Mur B	CHAMPS SUR MARNE - 13 SQUARE DU GERFAUTP006	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

## E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
Locaux vide-ordures	Bâtiment collectif	Ensemble des zones impactées	Condamnation des pelles vides-ordures	Ensemble des éléments impactés	100%	REALISER LES PRELEVEMENTS AU NIVEAU DES PELLERES, BRISE CHUTE, TOUT AUTRE ELEMENT IMPACTE, PROGRAMMA TRAVAUX EN

Rapport N° : CHAMPS SUR MARNE - 13 SQUARE DU GERFAUT

12/12/2017

4/24

Date d'édition : 05/01/2018

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.expert habitat.com

SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
						COMMENTAIRE
Locaux communs	Bâtiment collectif	Ensemble des zones impactées	Condamnation des pelles vides-ordures	Ensemble des éléments impactés	100%	

Aucun document disponible

**ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:**

## F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :



## G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

## H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE

### DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
	Béton					Enduit			
	Béton								
	Béton					Enduit	BOIS		
	Béton	Plaque de plâtre			Carrelage	Bois	BOIS		
	Béton				Carrelage	Enduit	BOIS		
	Béton	Plaque de plâtre			Peinture	Enduit			

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
	Béton	Plaque de plâtre			Dalle de sol	Enduit	BOIS		
	Béton	Plaque de plâtre			Peinture	Enduit	BOIS		
	Béton	Plaque de plâtre			Sol souple	Enduit	BOIS		

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
NEANT								

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Locaux vide-ordures		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	CHAMPS SUR MARNE - 13 SQUARE DU GERFAUTP006	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Locaux vide-ordures		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	CHAMPS SUR MARNE - 13 SQUARE DU GERFAUTP001	Vide-ordures	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Locaux		Enduit béton	Peintures	CHAMPS SUR	Mur B	BON ETAT	Amiante	RESULTAT

Rapport N° : CHAMPS SUR MARNE - 13 SQUARE DU GERFAUT

12/12/2017

8/24

Date d'édition : 05/01/2018



PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
vide-ordures			multiples en vrac	MARNE - 13 SQUARE DU GERFAUTP002			non détecté	ANALYSE
Locaux vide-ordures		Peinture	Peinture en vrac	CHAMPS SUR MARNE - 13 SQUARE DU GERFAUTP003	Vide-ordures	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Locaux vide-ordures		Joint d'assemblage	Mousse noire en vrac + peinture non séparable	CHAMPS SUR MARNE - 13 SQUARE DU GERFAUTP004	Vide-ordures	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Locaux vide-ordures		Joint	Mousse noire avec poussières	CHAMPS SUR MARNE - 13 SQUARE DU GERFAUTP005	Vide-ordures	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Locaux vide-ordures		Joint d'assemblage	Mousse noire + peinture non séparable	CHAMPS SUR MARNE - 13 SQUARE DU GERFAUTP007	Vide-ordures	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Locaux vide-ordures		Joint	Mousse noire + colle polymère jaune avec poussières non séparable	CHAMPS SUR MARNE - 13 SQUARE DU GERFAUTP008	Vide-ordures	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Locaux vide-ordures		Peinture	Peinture en faible quantité en vrac	CHAMPS SUR MARNE - 13 SQUARE DU GERFAUTP009	Vide-ordures	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	CHAMPS SUR MARNE - 13 SQUARE DU GERFAUTP001	Vide-ordures	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

## ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : CHAMPS SUR MARNE - 13 SQUARE DU GERFAUTP001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	CHAMPS SUR MARNE - 13 SQUARE DU GERFAUT 12/12/2017		Locaux vide-ordures
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	12/12/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Vide-ordures		Amiante non détecté	

### EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : CHAMPS SUR MARNE - 13 SQUARE DU GERFAUTP002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	CHAMPS SUR MARNE - 13 SQUARE DU GERFAUT 12/12/2017		Locaux vide-ordures
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Peintures multiples en vrac	12/12/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

### EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : CHAMPS SUR MARNE - 13 SQUARE DU GERFAUTP003

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	CHAMPS SUR MARNE - 13 SQUARE DU GERFAUT 12/12/2017	Locaux vide-ordures	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Peinture	Peinture en vrac	12/12/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Vide-ordures		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : CHAMPS SUR MARNE - 13 SQUARE DU GERFAUTP004

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	CHAMPS SUR MARNE - 13 SQUARE DU GERFAUT 12/12/2017	Locaux vide-ordures	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Joint d'assemblage	Mousse noire en vrac + peinture non séparable	12/12/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Vide-ordures		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : CHAMPS SUR MARNE - 13 SQUARE DU GERFAUTP005

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	CHAMPS SUR MARNE - 13 SQUARE DU GERFAUT 12/12/2017	Locaux vide-ordures	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Joint	Mousse noire avec poussières	12/12/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Vide-ordures		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : CHAMPS SUR MARNE - 13 SQUARE DU GERFAUTP006

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	CHAMPS SUR MARNE - 13 SQUARE DU GERFAUT 12/12/2017	Locaux vide-ordures	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	12/12/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : CHAMPS SUR MARNE - 13 SQUARE DU GERFAUTP007

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	CHAMPS SUR MARNE - 13 SQUARE DU GERFAUT 12/12/2017	Locaux vide-ordures	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Joint d'assemblage	Mousse noire + peinture non séparable	12/12/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Vide-ordures		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : CHAMPS SUR MARNE - 13 SQUARE DU GERFAUTP008

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	CHAMPS SUR MARNE - 13 SQUARE DU GERFAUT 12/12/2017	Locaux vide-ordures	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Joint	Mousse noire + colle polymère jaune avec poussières non séparable	12/12/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Vide-ordures		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : CHAMPS SUR MARNE - 13 SQUARE DU GERFAUTP009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	CHAMPS SUR MARNE - 13 SQUARE DU GERFAUT 12/12/2017	Locaux vide-ordures	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Peinture	Peinture en faible quantité en vrac	12/12/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Vide-ordures		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



**RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-815 EN DATE DU 04/01/2018**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

(Rapport choisi le caractère des informations sur les seuls échantillons qui ont été analysés par le laboratoire.)

**Cliant :**  
AGENCE EHI EOP- ICOMPTI MATERIAUX- EXPERT  
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE  
N° 4 RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION  
2 rue Traversière  
7890 LES ALLIÉS LE ROI

**Prélèvement :**  
Commande ITGA : IT0717-126431  
Échantillon ITGA : IT071801-815  
Reçu au laboratoire n° : 29/12/2017

**Réf. Client :**

Commande	CHAMPS SUR MARNE - 13 SQUARE DU GERFAUT -02
Qualité client	CHAMPS SUR MARNE - 13 SQUARE DU GERFAUT -02 - Voir commentaires 77400 CHAMPS SUR MARNE
Échantillon	CHAMPS SUR MARNE - 13 SQUARE DU GERFAUT002 / Bétonnet coloré / Ensemble des zones impactées - Locaux vide-ordures - Ensemble des déchets impactés / Locaux vide-ordures Vide-ordures Enduit
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Matériaux gris en faible quantité

**Préparation :**  
Effet de la façon à être représentative de l'échantillon  
- par une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : envoi de coupes, réalisation de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 260)

**Technique Analytique :**  
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties certifiées de la norme NF X 43-093)

**Résultat :**

Précision Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'échantillon	N° de prélèvement
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparables + matériaux gris en faible quantité non séparables	META le 04/01/2018	Aucune amiante	...	2

Validé par : Céline BLIN - Analyste MET

La responsabilité de ce rapport émane de nos analyses qui ont été réalisées par nos seuls échantillons. Les résultats ne sont pas garantis par nos seuls échantillons. Les données sont données en tant qu'informations et ne sont pas destinées à être utilisées pour des décisions juridiques.



**RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-816 EN DATE DU 04/01/2018**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

(Rapport choisi le caractère des informations sur les seuls échantillons qui ont été analysés par le laboratoire.)

**Cliant :**  
AGENCE EHI EOP- ICOMPTI MATERIAUX- EXPERT  
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE  
N° 4 RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION  
2 rue Traversière  
7890 LES ALLIÉS LE ROI

**Prélèvement :**  
Commande ITGA : IT0717-126431  
Échantillon ITGA : IT071801-816  
Reçu au laboratoire n° : 29/12/2017

**Réf. Client :**

Commande	CHAMPS SUR MARNE - 13 SQUARE DU GERFAUT -02
Qualité client	CHAMPS SUR MARNE - 13 SQUARE DU GERFAUT -02 - Voir commentaires 77400 CHAMPS SUR MARNE
Échantillon	CHAMPS SUR MARNE - 13 SQUARE DU GERFAUT002 / Bétonnet coloré / Ensemble des zones impactées - Locaux vides-ordures / Locaux vide-ordures Mur B Enduit béton
Description ITGA	Peintures multiples en vrac

**Préparation :**  
Effet de la façon à être représentative de l'échantillon  
- par une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : envoi de coupes, réalisation de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 260)

**Technique Analytique :**  
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties certifiées de la norme NF X 43-093)

**Résultat :**

Précision Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'échantillon	N° de prélèvement
Peintures multiples en vrac	META le 05/01/2018	Aucune amiante	...	2

Validé par : Céline BLIN - Analyste MET

La responsabilité de ce rapport émane de nos analyses qui ont été réalisées par nos seuls échantillons. Les résultats ne sont pas garantis par nos seuls échantillons. Les données sont données en tant qu'informations et ne sont pas destinées à être utilisées pour des décisions juridiques.

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-817 EN DATE DU 04/01/2018**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

(Ce rapport est en concertation avec les laboratoires accrédités.)

**Client :**

AGENCE EH-ECO-COMPTE MATERIAUX-EXPERT  
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE  
 M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION  
 2 rue Traversière  
 78590 LES ALLUETS LE ROI

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0717-22431  
 Échantillon ITGA : IT07S01-817  
 Réq. au laboratoire le : 29/12/2017

**Réf. Client :**

Commande	CHAMPS SUR MARNE - 13 SQUARE DU GERFAUT -02
Dossier client	CHAMPS SUR MARNE - 13 SQUARE DU GERFAUT -02 - Voir commentaires 7700 CHAMPS SUR MARNE
Échantillon	CHAMPS SUR MARNE - 13 SQUARE DU GERFAUT 004 / Bâtiment collectif - Ensemble des zones suspectées - Locaux communs - Ensemble des éléments suspects / Locaux vides-courants VVc-courants habités
Description ITGA	Peinture en vrac

**Préparation :**

Effectifs de façon à être représentative de l'échantillon  
 - par une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : levage mécanique, réduction de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

**Technique Analytique :**

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 63-063)

**Résultat :**

Fraction Analytée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélevement
Peinture en vrac	META le 05/01/2018	Absence non détectée	---	1

Validé par : Céline BLIN - Analyste MET



**RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-818 EN DATE DU 04/01/2018**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

(Ce rapport est en concertation avec les laboratoires accrédités.)

**Client :**

AGENCE EH-ECO-COMPTE MATERIAUX-EXPERT  
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE  
 M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION  
 2 rue Traversière  
 78590 LES ALLUETS LE ROI

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0717-22431  
 Échantillon ITGA : IT07S01-818  
 Réq. au laboratoire le : 29/12/2017

**Réf. Client :**

Commande	CHAMPS SUR MARNE - 13 SQUARE DU GERFAUT -02
Dossier client	CHAMPS SUR MARNE - 13 SQUARE DU GERFAUT -02 - Voir commentaires 7700 CHAMPS SUR MARNE
Échantillon	CHAMPS SUR MARNE - 13 SQUARE DU GERFAUT 004 / Bâtiment collectif - Ensemble des zones suspectées - Locaux communs - Ensemble des éléments suspects / Locaux vides-courants VVc-courants habités
Description ITGA	Mousse dans un vrac / Peinture

**Préparation :**

Effectifs de façon à être représentative de l'échantillon  
 - par une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : levage mécanique, réduction de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

**Technique Analytique :**

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 63-063)

**Résultat :**

Fraction Analytée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélevement
Mousse dans un vrac - peinture non identifiable	META le 05/01/2018	Absence non détectée	---	1

Validé par : Céline BLIN - Analyste MET





**RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-819 EN DATE DU 04/01/2018**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

(Ce rapport est en concerta avec les feuilles annexes à l'analyse.)

**Client :**  
 AGENCE EHI EOP - COMPTE MATERIAUX - EXPERT  
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE  
 M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION  
 2 rue Traversière  
 78590 LES ALLUETS LE ROI

**Prélèvement :**  
 Commande ITGA : IT0717-22431  
 Fiche ITGA : IT071801-819  
 Réq. au laboratoire n° : 26/12/2017

**Réf. Client :**

Commande	CHAMPS SUR MARNE - 13 SQUARE DU GERFAUT - 02
Qualité client	CHAMPS SUR MARNE - 13 SQUARE DU GERFAUT - 02 - Voir commentaire 7700 CHAMPS SUR MARNE
Echantillon	CHAMPS SUR MARNE - 13 SQUARE DU GERFAUT 006 / Bâtiment collectif - Ensemble des zones inhabitables - Locaux communs - Ensemble des éléments inhabitables / Locaux vides-entres Mur II Entres habités
Description ITGA	Mousse noire avec poussières

**Préparation :**  
 Effectifs de façon à être représentative de l'échantillon  
 - pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, réhydratation de poussières sur grille de microscopie électronique méthode interne (T 085 ou IT 206)

**Technique Analytique :**  
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-093)

**Résultat :**

Fraction Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélevement
Mousse noire avec poussières	META le 05/01/2018	Absence des fibres	---	1

Validé par : Céline BLIN - Analyste MET



**RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-820 EN DATE DU 04/01/2018**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

(Ce rapport est en concerta avec les feuilles annexes à l'analyse.)

**Client :**  
 AGENCE EHI EOP - COMPTE MATERIAUX - EXPERT  
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE  
 M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION  
 2 rue Traversière  
 78590 LES ALLUETS LE ROI

**Prélèvement :**  
 Commande ITGA : IT0717-22431  
 Fiche ITGA : IT071801-820  
 Réq. au laboratoire n° : 26/12/2017

**Réf. Client :**

Commande	CHAMPS SUR MARNE - 13 SQUARE DU GERFAUT - 02
Qualité client	CHAMPS SUR MARNE - 13 SQUARE DU GERFAUT - 02 - Voir commentaire 7700 CHAMPS SUR MARNE
Echantillon	CHAMPS SUR MARNE - 13 SQUARE DU GERFAUT 006 / Bâtiment collectif - Ensemble des zones inhabitables - Locaux communs - Ensemble des éléments inhabitables / Locaux vides-entres Mur II Entres habités
Description ITGA	Évêlât plusieurs blocs en vrac / Poutres multiples

**Préparation :**  
 Effectifs de façon à être représentative de l'échantillon  
 - pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, réhydratation de poussières sur grille de microscopie électronique méthode interne (T 085 ou IT 206)

**Technique Analytique :**  
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-093)

**Résultat :**

Fraction Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélevement
Évêlât plusieurs blocs en vrac + poutres multiples non échantillonnées	META le 05/01/2018	Présence de fibres d'amiante	Orpaxite	1

Validé par : Céline BLIN - Analyste MET



**RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-822 EN DATE DU 04/01/2018**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

(Ce rapport est en concerta avec les feuilles jointes à l'analyse.)

**Client :**

AGENCE EH-ECO-CONPTE MATERIAUX-EXPERT  
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE  
 M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION  
 2 rue Traversière  
 78590 LES ALLUETS LE ROI

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0717-22431  
 Échantillon ITGA : IT071801-822  
 Réq. au laboratoire le : 26/12/2017

**Réf. Client :**

Commande	CHAMPS SUR MARNE - 13 SQUARE DU GERFAUT -02
Désign client	CHAMPS SUR MARNE - 13 SQUARE DU GERFAUT -02 - Voir commentaire 7700 CHAMPS SUR MARNE
Echantillon	CHAMPS SUR MARNE - 13 SQUARE DU GERFAUT0202 / Béton armé colécolt - Ensemble des zones inspectées - Locus concerné - Ensemble des éléments inspectés / Locus visé-colécolt V4c-colécolt, joint d'assainissement
Description ITGA	Mousse noire / Peinture

**Préparation :**

Echantillon de taille à être représentative de l'échantillon  
 - pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, réhydratation de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 204)

**Technique Analytique :**

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 63-093)

**Résultat :**

Fraction Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de pré-analyse
Mousse noire + peinture non inspectée	META le 05/01/2018	Absence constatée	---	1

Validé par : Céline BLIN - Analyste MET



**RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-822 EN DATE DU 04/01/2018**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

(Ce rapport est en concerta avec les feuilles jointes à l'analyse.)

**Client :**

AGENCE EH-ECO-CONPTE MATERIAUX-EXPERT  
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE  
 M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION  
 2 rue Traversière  
 78590 LES ALLUETS LE ROI

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0717-22431  
 Échantillon ITGA : IT071801-822  
 Réq. au laboratoire le : 26/12/2017

**Réf. Client :**

Commande	CHAMPS SUR MARNE - 13 SQUARE DU GERFAUT -02
Désign client	CHAMPS SUR MARNE - 13 SQUARE DU GERFAUT -02 - Voir commentaire 7700 CHAMPS SUR MARNE
Echantillon	CHAMPS SUR MARNE - 13 SQUARE DU GERFAUT0202 / Béton armé colécolt - Ensemble des zones inspectées - Locus concerné - Ensemble des éléments inspectés / Locus visé-colécolt V4c-colécolt, joint d'assainissement
Description ITGA	Mousse noire / Colle polymère jaune avec poussières

**Préparation :**

Echantillon de taille à être représentative de l'échantillon  
 - pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, réhydratation de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 204)

**Technique Analytique :**

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 63-093)

**Résultat :**

Fraction Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de pré-analyse
Mousse noire + colle polymère jaune avec poussières non inspectée	META le 05/01/2018	Absence constatée	---	1

Validé par : Céline BLIN - Analyste MET





17 rue Elzévir - Bât. K - Rue de la Terre Noire - CS 07 48842  
57500 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tél : 03 21 23 41 44  
Fax : 03 21 23 41 43  
www.itga.fr



Accréditation n° 1 1747  
Date de mise en parties  
d'activités sur www.cofrac.fr

L'identification de l'entité titulaire de la responsabilité des déclarations sur les seuls échantillons peut être limitée par le contexte.

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-823 EN DATE DU 04/01/2018**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport est en la propriété de son destinataire. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de l'émetteur est formellement interdite.

**Client :**  
AGENCE SHI EXP - COMPTE MATERIAUX EXPERT  
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE  
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION  
2 rue Traversette  
78590 LES ALLUETS LE ROI

**Prélèvement :**  
Commande ITGA : IT0717-22431  
Échantillon ITGA : IT071801-823  
Réq. de fabrication n° : 20/12/2017

**Réf. Client :**

Commande	CHAMPS SUR MARNE - 13 SQUARE DU GERFAUT -02
Quai client	CHAMPS SUR MARNE - 13 SQUARE DU GERFAUT -02 - Voir commentaire 7700 CHAMPS SUR MARNE
Echantillon	CHAMPS SUR MARNE - 13 SQUARE DU GERFAUT000 / Bâtiment collectif - Ensemble des zones inhabitables - Locaux communs - Ensemble des éléments suspendus / Locaux vides-courts VVo-courts habités
Description ITGA	Poutres en faible quantité en vrac.

**Préparation :**  
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon  
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, réduction de passivité sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 200)

**Technique Analytique :**  
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 63-063)

**Résultat :**

Fraction Analytée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélevement
• Poutres en faible quantité en vrac.	META le 05/01/2018	Absence non détecté	---	2

Valeurs par : Céline BLIN - Analyste MET



La responsabilité de ce rapport émane de son destinataire. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de l'émetteur est formellement interdite. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de l'émetteur est formellement interdite.

Page 1 / 3

## ATTESTATION(S)



ALLIANZ IARD  
Boulevard Desseigneux-Empeleux  
Case postale 4 13 30  
3011 DORIGNAN-CEDEX

### ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE

La société ALLIANZ (IARD) certifie que :

EXPERT HABITAT INGENIERIE  
21 ROUTE D'ALBERT  
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire d'une police d'assurance Responsabilité civile Activités de services N°05807383 qui a pris effet le 01/01/2017.

Ce contrat a pour objet de :

- Satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n°2005 - 855 du 8 juin 2006 et son décret d'application n°2006 - 1114 du 3 septembre 2006, codifiés aux articles R612-4 et L271-4 à L271-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents.
- Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait de ses activités professionnelles déclarées aux Dispositions Particulières à savoir :
  - Le conseil des Risques d'exposition au plomb
  - Diagnostic Performance Énergétique (DPE)
  - Plombage dynamique avant, pendant, contrôle pénultième
  - Plombage d'urgence avant / après travaux et démolition
  - Plombage d'urgence sur surfaces blanchies ou similaires
  - Plombage de plomb avant / après travaux et démolition
  - Dossier technique amiante
  - Diagnostic amiante parties intérieures
  - Présence de termites et autres insectes xylophages

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est de 1 000 000,00 € par sinistre et 1 500 000,00 € par année.

Le présent document, établi par ALLIANZ, est valable jusqu'au 31/12/2017 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager ALLIANZ au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie applicables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (réalisation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toutte adonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Bordeaux, le 10/12/2016

Pour la compagnie

CERTIFICAT DE COMPETENCES



## Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI 4129    Version 004

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

**Monsieur JULIEN Mckael**

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

<b>Amiante sans mention</b>	<b>Amiante Sans Mention*</b> Date d'effet : 01/01/2017 - Date d'expiration : 24/10/2021
<b>DPE individuel</b>	<b>Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel</b> Date d'effet : 07/12/2016 - Date d'expiration : 06/12/2021
<b>Electricité</b>	<b>Etat de l'installation intérieure électrique</b> Date d'effet : 26/10/2016 - Date d'expiration : 25/10/2021
<b>Gaz</b>	<b>Etat de l'installation intérieure gaz</b> Date d'effet : 17/02/2017 - Date d'expiration : 16/02/2022
<b>Plomb</b>	<b>Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb</b> Date d'effet : 23/12/2016 - Date d'expiration : 22/12/2021

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.  
Edité à Saint-Grégoire, le 03/05/2017.



\* Mission de sondage des surfaces et produits de la terre et des matériaux et produits de la terre et matériaux géologiques de l'air des constructions des surfaces et produits de la terre et des matériaux géologiques sans mention de la mission.

\* Mission de sondage des surfaces et produits de la terre et des matériaux et produits de la terre et matériaux géologiques de l'air des constructions des surfaces et produits de la terre et des matériaux géologiques sans mention de la mission de plomb (sauf les cas où les matériaux sont au plomb).

\* Article R.111-10 du décret n° 2012-1246 du 18 octobre 2012 relatif aux modalités de certification des personnes réalisant des diagnostics immobiliers des surfaces et produits de la terre et des matériaux géologiques sans mention de la mission de plomb (sauf les cas où les matériaux sont au plomb).

\* Article R.111-11 du décret n° 2012-1246 du 18 octobre 2012 relatif aux modalités de certification des personnes réalisant des diagnostics immobiliers des surfaces et produits de la terre et des matériaux géologiques sans mention de la mission de gaz.

\* Article R.111-12 du décret n° 2012-1246 du 18 octobre 2012 relatif aux modalités de certification des personnes réalisant des diagnostics immobiliers des surfaces et produits de la terre et des matériaux géologiques sans mention de la mission de plomb (sauf les cas où les matériaux sont au plomb).



Certification de personnes  
Diagnostiqueur  
Portée disponible sur [www.icert.fr](http://www.icert.fr)


Paris EDON9A - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 95760 Saint-Grégoire



sofrak  
ACCREDITATION  
FRANCISQUE  
DE NORMANDIE  
PARIS 10 10 10


CPDI DR 11 rev11

CHAMPS SUR MARNE - 13 SQUARE DU GERFAUT P001





1er et 2eme étages idem



	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs Béton brut
	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière

	Prélèvements de sol amiantés
	Prélèvements de sol non amiantés
●	Prélèvements de plafonds amiantés
●	Prélèvements de plafonds non amiantés
→	Prélèvements de murs amiantés
→	Prélèvements de murs non amiantés
X	Autres types de prélèvements amiantés
X	Autres types de prélèvements non amiantés