

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

CHAMPS SUR MARNE - 9 SQUARE DU GERFAUT

77420 CHAMPS SUR MARNE



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	Bâtiment collectif	Adresse :	CHAMPS SUR MARNE - 9 SQUARE DU GERFAUT 77420 CHAMPS SUR MARNE
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	CHAMPS SUR MARNE - 9 SQUARE DU GERFAUT	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	12/12/2017	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Mickaël JULIEN	Organisme d'assurance professionnelle :	ALLIANZ
N° certificat :	CPDI 4129	Adresse assurance :	Direction Opérations Entreprises 5C Esplanade Charles de Gaulle 33081 BORDEAUX CEDEX
Date d'obtention :	01/01/2017	N° de contrat d'assurance :	55897385
Organisme certificateur	I.CERT Parc Edonia - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT-GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2017

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 05/01/2018

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Mickaël JULIEN**



Rapport N° : CHAMPS SUR MARNE - 9 SQUARE DU GERFAUT

2/24

12/12/2017

Date d'édition : 05/01/2018

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.expert habitat.com

SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C\ SOMMAIRE	3
D\ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	4
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	6
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	Erreur ! Signet non défini.
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	6
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	10
ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS.....	Erreur ! Signet non défini.
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	15
ANNEXE 4 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ.....	Erreur ! Signet non défini.
1. Informations générales	Erreur ! Signet non défini.
a) Dangérosité de l'amianté	Erreur ! Signet non défini.
b) Présence d'amianté dans des matériaux et produits en bon état de conservation.....	Erreur ! Signet non défini.
2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail.....	Erreur ! Signet non défini.
3. Recommandations générales de sécurité.....	Erreur ! Signet non défini.
4. Gestion des déchets contenant de l'amianté	Erreur ! Signet non défini.
a. Conditionnement des déchets.....	Erreur ! Signet non défini.
b. Apport en déchèterie.....	Erreur ! Signet non défini.
c. Filières d'élimination des déchets.....	Erreur ! Signet non défini.
d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amianté	Erreur ! Signet non défini.
e. Traçabilité.....	Erreur ! Signet non défini.
ATTESTATION(S).....	Erreur ! Signet non défini.
CERTIFICAT DE QUALIFICATION	21

D \ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Locaux vide-ordures		Joint	Mousse noire + colle polymère jaune avec poussières non séparable	Vide-ordures	CHAMPS SUR MARNE - 9 SQUARE DU GERFAUTP009	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Présence de fibres d'amiante (*)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
Locaux vide-ordures	Bâtiment collectif	Ensemble des zones impactées	Condamnation des pelles vides-ordures	Ensemble des éléments impactés	100%	REALISER LES PRELEVEMENTS AU NIVEAU DES PELLERIES, BRISE CHUTE, TOUT AUTRE ELEMENT IMPACTE, PROGRAMMA TRAVAUX EN

Rapport N° : CHAMPS SUR MARNE - 9 SQUARE DU GERFAUT

12/12/2017

4/24

Date d'édition : 05/01/2018

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.expert habitat.com

SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
						COMMENTAIRE
Locaux communs	Bâtiment collectif	Ensemble des zones impactées	Condamnation des pelles vides-ordures	Ensemble des éléments impactés	100%	

Aucun document disponible

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :



G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
	Béton					Dalle Polystyrène	BOIS		
	Béton					Enduit			
	Béton								
	Plaque de	Béton							

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
	plâtre								
	Plaque de plâtre	Béton			Carrelage	Enduit			
	Béton	Plaque de plâtre			Carrelage	Bois	BOIS		
	Plaque de plâtre	Béton			Dalle de sol	Enduit	BOIS		
	Béton	Plaque de plâtre			Peinture	Enduit	BOIS		
	Béton	Plaque de plâtre			Sol souple	Enduit	BOIS		

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
NEANT								

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Locaux vide-ordures		Joint	Mousse noire + colle polymère jaune avec poussières non séparable	CHAMPS SUR MARNE - 9 SQUARE DU GERFAUTP009	Vide-ordures	DEGRADATION PARTIELLE	Présence de fibres d'amiante (*)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

Rapport N° : CHAMPS SUR MARNE - 9 SQUARE DU GERFAUT

12/12/2017

8/24

Date d'édition : 05/01/2018

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.expert habitat.com

SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Locaux vide-ordures		Peinture	Peinture en vrac	CHAMPS SUR MARNE - 9 SQUARE DU GERFAUTP007	Vide-ordures	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Locaux vide-ordures		Joint d'assemblage	Mousse noire + peinture en faible quantité non séparable	CHAMPS SUR MARNE - 9 SQUARE DU GERFAUTP008	Vide-ordures	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Locaux vide-ordures		Enduit	Enduit compact gris + matériau plâtreux blanc en faible quantité + peintures multiples non séparable	CHAMPS SUR MARNE - 9 SQUARE DU GERFAUTP001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Locaux vide-ordures		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	CHAMPS SUR MARNE - 9 SQUARE DU GERFAUTP002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Locaux vide-ordures		Peinture	Peinture en faible quantité en vrac	CHAMPS SUR MARNE - 9 SQUARE DU GERFAUTP003	Vide-ordures	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Locaux vide-ordures		Joint d'assemblage	Mousse noire + colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable + peinture non séparable	CHAMPS SUR MARNE - 9 SQUARE DU GERFAUTP004	Vide-ordures	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Locaux vide-ordures		Joint	Mousse noire + colle polymère jaune avec poussières non séparable	CHAMPS SUR MARNE - 9 SQUARE DU GERFAUTP005	Vide-ordures	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Locaux vide-ordures		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	CHAMPS SUR MARNE - 9 SQUARE DU GERFAUTP006	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : CHAMPS SUR MARNE - 9 SQUARE DU GERFAUTP001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	CHAMPS SUR MARNE - 9 SQUARE DU GERFAUT 12/12/2017		Locaux vide-ordures
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit compact gris + matériau plâtreux blanc en faible quantité + peintures multiples non séparable	12/12/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : CHAMPS SUR MARNE - 9 SQUARE DU GERFAUTP002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	CHAMPS SUR MARNE - 9 SQUARE DU GERFAUT 12/12/2017		Locaux vide-ordures
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	12/12/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : CHAMPS SUR MARNE - 9 SQUARE DU GERFAUTP003

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	CHAMPS SUR MARNE - 9 SQUARE DU GERFAUT 12/12/2017	Locaux vide-ordures	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Peinture	Peinture en faible quantité en vrac	12/12/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Vide-ordures		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : CHAMPS SUR MARNE - 9 SQUARE DU GERFAUTP004

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	CHAMPS SUR MARNE - 9 SQUARE DU GERFAUT 12/12/2017	Locaux vide-ordures	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Joint d'assemblage	Mousse noire + colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable + peinture non séparable	12/12/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Vide-ordures		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : CHAMPS SUR MARNE - 9 SQUARE DU GERFAUTP005

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	CHAMPS SUR MARNE - 9 SQUARE DU GERFAUT 12/12/2017		Locaux vide-ordures
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Joint	Mousse noire + colle polymère jaune avec poussières non séparable	12/12/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Vide-ordures		Amiante non détecté	


EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : CHAMPS SUR MARNE - 9 SQUARE DU GERFAUTP006

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	CHAMPS SUR MARNE - 9 SQUARE DU GERFAUT 12/12/2017		Locaux vide-ordures
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	12/12/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : CHAMPS SUR MARNE - 9 SQUARE DU GERFAUTP007

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	CHAMPS SUR MARNE - 9 SQUARE DU GERFAUT 12/12/2017	Locaux vide-ordures	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Peinture	Peinture en vrac	12/12/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Vide-ordures		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : CHAMPS SUR MARNE - 9 SQUARE DU GERFAUTP008

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	CHAMPS SUR MARNE - 9 SQUARE DU GERFAUT 12/12/2017	Locaux vide-ordures	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Joint d'assemblage	Mousse noire + peinture en faible quantité non séparable	12/12/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Vide-ordures		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : CHAMPS SUR MARNE - 9 SQUARE DU GERFAUTP009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	CHAMPS SUR MARNE - 9 SQUARE DU GERFAUT 12/12/2017		Locaux vide-ordures
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Joint	Mousse noire + colle polymère jaune avec poussières non séparable	12/12/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Vide-ordures		Présence de fibres d'amiante (*)	

EMPLACEMENT



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES

itga 1 rue Traversière 79300 LES ALLUETS LE ROI
 1 rue Traversière 79300 LES ALLUETS LE ROI
 1 rue Traversière 79300 LES ALLUETS LE ROI

Via: Elbert - Bld. R - Rue de la Terre Noire - CS 07466A2
 63760 SAINT-OMER-LEZ-LISIEUX
 Tél: 03.21.33.41.42
 Fax: 03.21.33.41.43
 www.itga.fr

Accréditation n° 11947
 Date de mise en porteur
 @parties sur www.cofrac.fr

cofrac
ESSAIS

RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-763 EN DATE DU 04/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
 (Cet objet choisit le contacte par les fichiers joints à l'envoi.)

Cliant :
 AGENCE EHI EOP-ICOMPTI MATERIAUX- EXPERT
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
 M : RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
 2 rue Traversière
 79300 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT0717-126480
 Fiche ITGA : IT071801-763
 Réçu au laboratoire n° : 29/12/2017

Réf. Cliant :

Commande	CHAMPS SUR MARNE - 9 SQUARE DU GERFAUT-01
Qualité client	CHAMPS SUR MARNE - 9 SQUARE DU GERFAUT-01 - Voir commentaires 77030 CHAMPS SUR MARNE
Etiquettes	CHAMPS SUR MARNE - 9 SQUARE DU GERFAUT002 / Bâlement collectif - Ensemble des zones inhabitables - Locaux vides-entres - Ensemble des éléments impactés / Locaux vides-entres Mur D Enduit blanc
Description ITGA	Enduit compact gris / Matériau plâtreux blanc en faible quantité / Pointures multiples

Préparation :
 Effectifs de façon à être représentative de l'échantillon
 - par une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : imagerie rectangulaire, récupération de données sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 204)

Technique Analytique :
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-093)

Résultat :

Précision Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélèvement
Enduit compact gris + matériaux plâtreux blanc en faible quantité + pointures multiples non séparables	META le 05/01/2018	Absence non détectée	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La responsabilité de ce rapport d'essai incombe au client ou à son représentant. L'expert ne peut être tenu responsable de la validité des données fournies par le client ou son représentant. Les données fournies par le client ou son représentant sont à valider par le client ou son représentant. Les données fournies par le client ou son représentant sont à valider par le client ou son représentant.

05/01/2018 Page 1/14

itga 1 rue Traversière 79300 LES ALLUETS LE ROI
 1 rue Traversière 79300 LES ALLUETS LE ROI
 1 rue Traversière 79300 LES ALLUETS LE ROI

Via: Elbert - Bld. R - Rue de la Terre Noire - CS 07466A2
 63760 SAINT-OMER-LEZ-LISIEUX
 Tél: 03.21.33.41.42
 Fax: 03.21.33.41.43
 www.itga.fr

Accréditation n° 11947
 Date de mise en porteur
 @parties sur www.cofrac.fr

cofrac
ESSAIS

RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-764 EN DATE DU 04/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
 (Cet objet choisit le contacte par les fichiers joints à l'envoi.)

Cliant :
 AGENCE EHI EOP-ICOMPTI MATERIAUX- EXPERT
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
 M : RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
 2 rue Traversière
 79300 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT0717-126480
 Fiche ITGA : IT071801-764
 Réçu au laboratoire n° : 29/12/2017

Réf. Cliant :

Commande	CHAMPS SUR MARNE - 9 SQUARE DU GERFAUT-01
Qualité client	CHAMPS SUR MARNE - 9 SQUARE DU GERFAUT-01 - Voir commentaires 77030 CHAMPS SUR MARNE
Etiquettes	CHAMPS SUR MARNE - 9 SQUARE DU GERFAUT002 / Bâlement collectif - Ensemble des zones inhabitables - Locaux communs - Ensemble des éléments impactés / Locaux vides-entres Mur D Enduit blanc
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en rose / Pointures multiples

Préparation :
 Effectifs de façon à être représentative de l'échantillon
 - par une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : imagerie rectangulaire, récupération de données sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 204)

Technique Analytique :
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-093)

Résultat :

Précision Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélèvement
Enduit plâtreux blanc en rose + pointures multiples non séparables	META le 05/01/2018	Absence non détectée	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La responsabilité de ce rapport d'essai incombe au client ou à son représentant. L'expert ne peut être tenu responsable de la validité des données fournies par le client ou son représentant. Les données fournies par le client ou son représentant sont à valider par le client ou son représentant. Les données fournies par le client ou son représentant sont à valider par le client ou son représentant.

05/01/2018 Page 1/14

Rapport N° : CHAMPS SUR MARNE - 9 SQUARE DU GERFAUT
 Date d'édition : 05/01/2018

12/12/2017 15/24



RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-765 EN DATE DU 04/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concerta avec les feuilles jointes à l'analyse.)

Client :
AGENCE EH- ECP- COMPTE MATERIAUX- EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M. RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0717-226480
Échantillon ITGA : IT07S01-765
Réq. au laboratoire le : 28/12/2017

Réf. Client :

Commande	CHAMPS SUR MARNE - 9 SQUARE DU GERFAUT-01
Qualité client	CHAMPS SUR MARNE - 9 SQUARE DU GERFAUT-01 - Voir commentaires 77020 CHAMPS SUR MARNE
Echantillon	CHAMPS SUR MARNE - 9 SQUARE DU GERFAUT000 / Bétonnet collectif - Essai de des azotes inorganiques - Lissage cimentaire - Ensemble des éléments inorganiques / Lissage vitreux-ciments Vitr-ciments habitant
Description ITGA	Peinture en faible quantité en vrac.

Préparation :
Efficacité de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : lissage mécanique, réduction de particules sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 266)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 63-063)

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélevement
Peinture en faible quantité en vrac.	META le 05/01/2018	Aucune amiante	---	1

Vu et validé par : Delphine JOSSET - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-766 EN DATE DU 04/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concerta avec les feuilles jointes à l'analyse.)

Client :
AGENCE EH- ECP- COMPTE MATERIAUX- EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M. RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0717-226480
Échantillon ITGA : IT07S01-766
Réq. au laboratoire le : 28/12/2017

Réf. Client :

Commande	CHAMPS SUR MARNE - 9 SQUARE DU GERFAUT-01
Qualité client	CHAMPS SUR MARNE - 9 SQUARE DU GERFAUT-01 - Voir commentaires 77020 CHAMPS SUR MARNE
Echantillon	CHAMPS SUR MARNE - 9 SQUARE DU GERFAUT000 / Bétonnet collectif - Essai de des azotes inorganiques - Lissage cimentaire - Ensemble des éléments inorganiques / Lissage vitreux-ciments Vitr-ciments habitant
Description ITGA	Mousse noire / Colle polymère jaune en faible quantité avec particules / Peinture

Préparation :
Efficacité de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : lissage mécanique, réduction de particules sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 266)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 63-063)

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélevement
Mousse noire + colle polymère jaune en faible quantité avec particules non identifiable + peinture non identifiable	META le 05/01/2018	Aucune amiante	---	1

Vu et validé par : Delphine JOSSET - Analyste

RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-767 EN DATE DU 04/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concerta avec les feuilles jointes à l'analyse.)

Client :

AGENCE EHI ECP - COMPTE MATERIAUX - EXPERT
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
 M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
 2 rue Traversière
 78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-22640
 Fiche ITGA : IT075801-767
 Réq. au laboratoire n° : 28/12/2017

Réf. Client :

Commande	CHAMPS SUR MARNE - 9 SQUARE DU GERFAUT-01
Qualité client	CHAMPS SUR MARNE - 9 SQUARE DU GERFAUT-01 - Voir commentaires 77020 CHAMPS SUR MARNE
Echantillon	CHAMPS SUR MARNE - 9 SQUARE DU GERFAUT006 / Bâtiment collectif - Ensemble des azotes inorganiques - Locaux communs - Ensemble des éléments inorganiques / Locaux vides-entres VVo-entres, Aire
Description ITGA	Mousse noire / Colle polymère jaune avec perçoirs

Préparation :

Effectifs de façon à être représentative de l'échantillon
 - pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, réhydratation de perçoirs sur grille de microscopie électronique méthode interne (T 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 63-063)

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélevement
Mousse noire + colle polymère jaune avec échantillons non identifiable	META le 04/01/2018	Absence des fibres	---	2

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-768 EN DATE DU 04/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concerta avec les feuilles jointes à l'analyse.)

Client :

AGENCE EHI ECP - COMPTE MATERIAUX - EXPERT
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
 M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
 2 rue Traversière
 78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-22640
 Fiche ITGA : IT075801-768
 Réq. au laboratoire n° : 28/12/2017

Réf. Client :

Commande	CHAMPS SUR MARNE - 9 SQUARE DU GERFAUT-01
Qualité client	CHAMPS SUR MARNE - 9 SQUARE DU GERFAUT-01 - Voir commentaires 77020 CHAMPS SUR MARNE
Echantillon	CHAMPS SUR MARNE - 9 SQUARE DU GERFAUT006 / Bâtiment collectif - Ensemble des azotes inorganiques - Locaux communs - Ensemble des éléments inorganiques / Locaux vides-entres Mur II Entree
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture multicolore

Préparation :

Effectifs de façon à être représentative de l'échantillon
 - pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, réhydratation de perçoirs sur grille de microscopie électronique méthode interne (T 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 63-063)

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélevement
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture multicolore non identifiable	META le 05/01/2018	Absence des fibres	---	3

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-769 EN DATE DU 04/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concerta avec les feuilles jointes à l'analyse.)

Client :

AGENCE EH- ECP- COMPTE MATERIAUX- EXPERT
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
 M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
 2 rue Traversière
 78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-22640
 Fiche ITGA : IT07501-769
 Réq. au laboratoire n° : 28/12/2017

Réf. Client :

Commande	CHAMPS SUR MARNE - 9 SQUARE DU GERFAUT-01
Qualité client	CHAMPS SUR MARNE - 9 SQUARE DU GERFAUT-01 - Voir commentaires 77020 CHAMPS SUR MARNE
Echantillon	CHAMPS SUR MARNE - 9 SQUARE DU GERFAUT007 / Bâlement collectif - Ensemble des azotes inorganiques - Locusse courante - Ensemble des éléments inorganiques / Locusse vite-culture Vite-culture, lot 1 (d'assainissement)
Description ITGA	Peinture en vrac

Préparation :

Effet de la façon à être représentative de l'échantillon
 - pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : envoi résumés, réalisation de pesées sur grès de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 63-063)

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de pré-analyse
Peinture en vrac	META le 05/01/2018	Aucun amiant	---	1

Vu et validé par : Delphine JOSSET - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-770 EN DATE DU 04/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concerta avec les feuilles jointes à l'analyse.)

Client :

AGENCE EH- ECP- COMPTE MATERIAUX- EXPERT
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
 M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
 2 rue Traversière
 78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-22640
 Fiche ITGA : IT07501-770
 Réq. au laboratoire n° : 28/12/2017

Réf. Client :

Commande	CHAMPS SUR MARNE - 9 SQUARE DU GERFAUT-01
Qualité client	CHAMPS SUR MARNE - 9 SQUARE DU GERFAUT-01 - Voir commentaires 77020 CHAMPS SUR MARNE
Echantillon	CHAMPS SUR MARNE - 9 SQUARE DU GERFAUT006 / Bâlement collectif - Ensemble des azotes inorganiques - Locusse courante - Ensemble des éléments inorganiques / Locusse vite-culture Vite-culture, lot 1 (d'assainissement)
Description ITGA	Mousse rose / Peinture en faible quantité

Préparation :

Effet de la façon à être représentative de l'échantillon
 - pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : envoi résumés, réalisation de pesées sur grès de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 63-063)

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de pré-analyse
Mousse rose + peinture en faible quantité non identifiable	META le 04/01/2018	Aucun amiant	---	1

Vu et validé par : Delphine JOSSET - Analyste





17 rue de la Terre Noire - CS 07 48842
57500 SAINT-GREGOIRE LESZICK
Tel : 03 21 25 41 44
Fax : 03 21 25 41 43
www.itga.fr



Accréditation n° 1 1747
Date de mise à jour
d'habilitation sur www.cofrac.fr

Le présent document est la propriété de la commission de certification des organismes de certification par habilitation qui est responsable de son contenu.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-771 EN DATE DU 04/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport est en la propriété de la commission de certification des organismes de certification par habilitation qui est responsable de son contenu.

Client :
AGENCE EHI-ECO-CONPTE MATERIAUX-EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversette
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0717-22640
Échantillon ITGA : IT071801-771
Réq. de livraison le : 28/12/2017

Réf. Client :

Commande	CHAMPS SUR MARNE - 9 SQUARE DU GERFAUT-01
Quartier client	CHAMPS SUR MARNE - 9 SQUARE DU GERFAUT-01 - Voir commentaires 77020 CHAMPS SUR MARNE
Échantillon	CHAMPS SUR MARNE - 9 SQUARE DU GERFAUT009 / Bâtiment collectif - Ensemble des zones inhabités - Locaux communs - Ensemble des éléments inhabités / Locaux vides-courants VVU-courants habit
Description ITGA	Mousse noire / Colle polymère jaune avec perçoirs

Préparation :
Échantillon de type à être représentative de l'échantillon
pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, réhydratation de perçoirs sur grille de microscopie électronique méthode interne (T 085 ou IT 204)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-093)

Résultat :

Function Analytic	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélevement
Mousse noire + colle polymère jaune avec perçoirs non identifiable	META le 05/01/2018	Présence de fibres d'amiante (?)	Chromat	2

(?) seuls quelques fibres d'amiante ont été observées

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



La responsabilité de ce rapport émis sous ce numéro appartient à son auteur. Ce rapport ne doit pas être considéré comme un acte de certification de la commission de certification des organismes de certification par habilitation qui est responsable de son contenu.
ITGA 1801-771

Page 1 / 3

ATTESTATION(S)



ALLIANZ IARD
Boulevard Desseigne Entreprise
Case postale 4 33 30
33 133 Bourgnon Centre de Service
33811 BORDEAUX CEDEX

ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE

La société ALLIANZ (IARD) certifie que :

EXPERT HABITAT INGENIERIE
21 ROUTE D ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire d'une police d'assurance Responsabilité civile Activités de services N°05807383 qui a pris effet le 01/01/2017.

Ce contrat a pour objet de :

- Satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n°2005 - 855 du 8 juin 2006 et son décret d'application n°2006 - 1114 du 3 septembre 2006, codifiés aux articles R612-4 et L271-4 à L271-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents.
- Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait de ses activités professionnelles déclarées aux Dispositions Particulières à savoir :
 - Le conseil des Risques d'exposition au plomb
 - Diagnostic Performance Énergétique (DPE)
 - Plombage dynamique avant, pendant, contrôle pénultième
 - Plombage d'urgence avant / après travaux et démolition
 - Plombage d'urgence sur surfaces blanchies ou similaires
 - Plombage de plomb avant / après travaux et démolition
 - Dossier technique amiante
 - Diagnostic amiante parties intérieures
 - Présence de termites et autres insectes xylophages


Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est de 1 000 000,00 € par sinistre et 1 500 000,00 € par année.

Le présent document, établi par ALLIANZ, est valable jusqu'au 31/12/2017 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager ALLIANZ au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garanties applicables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (réalisation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toutte adonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.


Fait à Bordeaux, le 10/12/2016

Pour la copagnie





Idem du 1er au 3eme etages



	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs Béton brut
	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière

- Prélèvements de sol amiantés
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafonds amiantés
- Prélèvements de plafonds non amiantés
- Prélèvements de murs amiantés
- Prélèvements de murs non amiantés
- X Autres types de prélèvements amiantés
- X Autres types de prélèvements non amiantés