

**Dossier Technique Amiante**

**Référence : 2016-11-596 FM DAT PK CHAMPS-NOISIEL OPH77**

Le 07/12/2016

---

Bien : **Parking**  
Adresse : **36 square de Diane 77186 NOISIEL  
16 et 18 cours des Deux Parcs  
77420 CHAMPS-SUR-MARNE**  
Numéro de lot : **Sans objet**  
Référence Cadastre : **NC**

---

**PROPRIETAIRE**

OPH 77  
10 avenue Charles Peguy - CS 90074  
77002 MELUN CEDEX

**DEMANDEUR**

OPH 77  
10 avenue Charles Peguy - CS 90074  
77002 MELUN CEDEX

---

Date de visite : **31/10 et 02/11/2016**  
Opérateur de repérage : **MELOTTE Fabien**

---

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au dossier technique «amiante»

Articles R.1334-14, R.1334-17 et 18, R.1334-20 et 21, R.1334-29-5 du Code de la Santé Publique (introduits par le Décret n°2011-629 du 3 juin 2011) ;

Arrêtés du 12 décembre 2012, arrêté du 21 décembre 2012 ;











Norme AFNOR NFX 46-020 et son guide d'application GA X46-034

A INFORMATIONS GENERALES	
<b>A.1 DESIGNATION DU BATIMENT</b>	
Nature du bâtiment : <b>Parking</b> Cat. du bâtiment : Parking et parties communes Etage : <b>-1/-2</b> Numéro de Lot : <b>NC</b> Référence Cadastre : <b>AB-AK n°01</b> Date du Permis de Construire : <b>Antérieur au 1 juillet 1997</b> Adresse : <b>36 square de Diane 77186 NOISIEL 16 cours des Deux Parcs 77420 CHAMPS-SUR-MARNE</b>	Escalier : 12 Bâtiment : 12 Propriété de: <b>OPH 77</b> <b>10 avenue Charles Peguy - CS 90074 77002 MELUN CEDEX</b>
<b>A.2 DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE</b>	
Nom : <b>OPH 77</b> Adresse : <b>10 avenue Charles Péguy - CS 90074 77002 MELUN CEDEX</b> Qualité : <b>Bailleur social</b>	Documents fournis : <b>Plan</b>  Moyens mis à disposition : <i>Les Recherches et les sondages ont été difficiles dans la partie désaffectée du parking compte tenu du manque de lumière et l'encombrement multiple.</i>
<b>A.3 EXECUTION DE LA MISSION</b>	
<b>Rapport N° : 2016-11-596 FM DTA PK CHAMPS-NOISIEL OPH77 A</b> <b>Le repérage a été réalisé le : 31/10/ et 02/11/2016</b> Par : <b>MELOTTE Fabien</b> N° certificat de qualification : <b>ODI/AM/08110199</b> Date d'obtention : <b>01/07/2013</b> Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : <b>AFNOR</b> <b>11 rue Francis de Pressensé 93571 SAINT-DENIS CEDEX</b>  Date de commande : 21/10/2016	Date d'émission du rapport : <b>07/12/2016</b> Accompagnateur : <b>Le gardien</b> Laboratoire d'Analyses : <b>Eurofins Analyse pour le Bâtiment Ile de France</b> Adresse laboratoire : <b>117 Quai de Valmy F 75010 PARIS - 10EME</b> Numéro d'accréditation : <b>1-1592</b> Organisme d'assurance professionnelle : <b>ALLIANZ</b> Adresse assurance : <b>87 rue de RICHELIEU 75002 PARIS - 2EME</b> N° de contrat d'assurance : <b>49 022 209</b> Date de validité : <b>31/12/2017</b>
<b>A.4 OBJET DE LA MISSION</b>	
<b>Identification de la mission :</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rechercher la présence des matériaux et produits des listes A et B accessibles sans travaux destructifs</li> <li>- Identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante et procéder éventuellement à des prélèvements pour analyses</li> <li>- Evaluer l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et leur risque de dégradation lié à leur environnement</li> </ul>	

**B CONCLUSION(S)**

**Dans le cadre de la mission objet du présent rapport,  
il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante**

**Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport,  
il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante :**

N° Local	Local	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Méthode	Etat de dégradation	Photo
12	Vide Sanitaire du Bat:7	1er SS	Conduit de fluide	Plafond	Calorifuge - Enveloppe de calorifuge	Résultat d'analyse	Produit avec dégradation(s) locale(s)	
16	Local Poubelles du Bat:19	1er SS	3 Plaques Planes	Plafond	Fibro - ciment - Brut	Résultat d'analyse	Matériaux non dégradé	
17	Local Poubelles du Bat:11	1er SS	3 Plaques Planes	Plafond	Fibro - ciment - Brut	Résultat d'analyse	Matériaux dégradé	
19	Local Poubelles du Bat:15	2ème SS	Plaques Planes	Plafond	Fibro-ciment - Brut	Jugement personnel	Matériaux non dégradé	
22	Local Electrique du Bat: 31	1er SS	Plaques Planes	Plafond	Fibro - ciment - Brut	Jugement personnel	Matériaux non dégradé	
24	Local Electrique du Bat:23	1er SS	Plaques Planes	Plafond	Fibro - ciment - Brut	Jugement personnel	Matériaux non dégradé	
29	Local Poubelles du bat: 21	1er SS	Plaques planes	Plafond	Fibro-ciment - Brut	Jugement personnel	Matériaux non dégradé	
42	Caves du Bat: 7	1er SS	Plaques Planes	Plafond	Fibro-ciment - Brut	Jugement personnel	Matériaux non dégradé	
46	Local Electrique du Bat: 9	1er SS	Plaques Planes	Plafond	Fibro-ciment - Brut	Jugement personnel	Matériaux non dégradé	
53	Local Poubelles du Bat: 5	1er SS	Plaques Planes	Plafond	Fibro-ciment - Brut	Jugement personnel	Matériaux non dégradé	
72	Local poubelles du Bat: 13	2ème SS	Plaques Planes	Plafond	Fibro-ciment - Brut	Jugement personnel	Matériaux non dégradé	

Il est nécessaire d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant

**IMPORTANT**

Les Recherches et les sondages ont été difficiles dans la partie désaffectée du parking compte tenu du manque de lumière et de l'encombrement multiple.

Les prélèvements manquants dans ce rapport de repérage se trouvent dans le diagnostic amiante Avant Travaux sous le numéro 2016-11-594.

Des prélèvements supplémentaires sont conseillés dans les vides sanitaires de chaque bâtiment afin de réaliser une localisation exhaustive des calorifugeages amiantés.

➔ **Produits et matériaux de la liste A Obligation(s) du propriétaire**

N° Local	Local	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Obligation
12	Vide Sanitaire du Bat:7	1er SS	Conduit de fluide	Plafond	Calorifuge - Enveloppe de calorifuge	Faire réaliser une surveillance du niveau d'empoussièrément

**Pour les produits et matériaux de liste A, les obligations détaillées paragraphe H sont les suivantes:**

**Article R1334-20 du code de la santé publique :** En fonction du résultat de l'évaluation de l'état de conservation, les propriétaires procèdent :

**N=1** - Bon état de conservation – Une nouvelle vérification de l'état de conservation doit être effectuée dans 3 ans Contrôle périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits dans les conditions prévues à l'article R. 1334-27 ; ce contrôle est effectué dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire des résultats du contrôle, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage et de son usage ; La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception.

**N=2** – Dans un délai de 3 mois après remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation et selon les modalités prévues à l'article R. 1334-25, à une surveillance du niveau d'empoussièrément dans l'atmosphère par un organisme agréé en microscopie électronique à transmission

**N=3** - Travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à l'article R. 1334-29.

Les propriétaires soumis à une **obligation de travaux** doivent **transmettre au préfet de leur département**, dans un délai de **deux mois** suivant leur prise de connaissance de l'obligation de ces travaux l'objet des **mesures conservatoires** mises en œuvre dans l'attente de ces travaux, **et dans un délai de douze mois un calendrier de ces travaux obligatoires et l'objet de ces travaux à réaliser**

➔ **Produits et matériaux de la liste B : Recommandation(s) au propriétaire**

**EP - Evaluation périodique**

N° Local	Local	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit
16	Local Poubelles du Bat:19	1er SS	3 Plaques Planes	Plafond	Fibro - ciment - Brut
19	Local Poubelles du Bat:15	2ème SS	Plaques Planes	Plafond	Fibro-ciment - Brut
22	Local Electrique du Bat: 31	1er SS	Plaques Planes	Plafond	Fibro - ciment - Brut
24	Local Electrique du Bat:23	1er SS	Plaques Planes	Plafond	Fibro - ciment - Brut
29	Local Poubelles du bat: 21	1er SS	Plaques planes	Plafond	Fibro-ciment - Brut
42	Caves du Bat: 7	1er SS	Plaques Planes	Plafond	Fibro-ciment - Brut
46	Local Electrique du Bat: 9	1er SS	Plaques Planes	Plafond	Fibro-ciment - Brut
53	Local Poubelles du Bat: 5	1er SS	Plaques Planes	Plafond	Fibro-ciment - Brut
72	Local poubelles du Bat: 13	2ème SS	Plaques Planes	Plafond	Fibro-ciment - Brut

**AC1 - Action corrective de premier niveau**

N° Local	Local	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit
17	Local Poubelles du Bat:11	1er SS	3 Plaques Planes	Plafond	Fibro - ciment - Brut



Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.

N° Local	Local	Etage	Élément	Zone	Matériau / Produit
1	Parking du 36 sq DIANE	1er SS	Conduit de fluide	Plafond	Calorifuge - Enveloppe de calorifuge
			Conduit de fluide	Plafond	Calorifuge - Enveloppe de calorifuge
			Conduit de fluide	Plafond	Calorifuge - Enveloppe de calorifuge
			Conduit de fluide	Plafond	Calorifuge - Enveloppe de calorifuge
			Conduit de fluide	Plafond	Calorifuge - Enveloppe de calorifuge
2	Vide Sanitaire du Bat:31	1er SS	Conduit de fluide	Plafond	Calorifuge - Enveloppe de calorifuge
3	Couloir Bat:23	1er SS	Conduit de fluide	Plafond	Calorifuge - Enveloppe de calorifuge
			Conduit de fluide	Plafond	Calorifuge - Enveloppe de calorifuge
6	Terrasse Bat: 36 Sq Diane	Extérieur	Acrotère 3	Toutes zones	Béton - Shingle-Bitume
			Acrotère n°1	Toutes zones Muret	Béton - Shingle-Bitume
			Chapeaux	Toutes zones	Béton - Revêtement d'étanchéité
			Acrotère 2	Toutes zones	Béton - Shingle-Bitume
			Conduit de fluide	Toutes zones	Calorifuge - Enveloppe de bande
			Muret	Toutes zones	Joint de dilatation - Souple
			Socles	Toutes zones	Béton - Revêtement d'étanchéité
7	Terrasse Bat:18 des deux parcs	Extérieur	Muret	Toutes zones	Joint de dilatation - Souple
			Acrotère n°1	Toutes zones Muret	Béton - Shingle-Bitume
			Acrotère 2	Toutes zones	Béton - Shingle-Bitume
			Conduit de fluide	Toutes zones	Calorifuge - Enveloppe de bande
8	Parking 18 des deux parcs	1er SS	Conduit de fluide	Plafond	Calorifuge - Enveloppe de calorifuge
			Conduit de fluide 2	Plafond	Calorifuge - Enveloppe de calorifuge
9	Parking 16 des deux parcs	2ème SS	Conduit de fluide - Garage n°8288	Plafond	Calorifuge - Enveloppe de calorifuge
			Conduit de fluide - Garage n°8872	Plafond	Calorifuge - Enveloppe de calorifuge
10	Caves parking 18 des deux parcs	1er SS	Conduit de fluide	Toutes zones	Calorifuge - Enveloppe de calorifuge
11	Caves Bat:19	1er SS	Conduit de fluide	Toutes zones	Calorifuge - Enveloppe de calorifuge
13	Local Poubelles du Bat:9	1er SS	Conduit de fluide	Plafond	Calorifuge - Enveloppe de calorifuge
14	Caves Bat:11	1er SS	Coffrage	Plafond	Plâtre - Fibres
15	Couloir Bat:5	1er SS	Conduit de fluide	Plafond	Calorifuge - Enveloppe de calorifuge
18	Entrée des Bat:13-15	2ème SS	Conduit de fluide	Plafond	Calorifuge - Enveloppe de calorifuge
19	Local Poubelles du Bat:15	2ème SS	Conduit de fluide	Plafond	Calorifuge - Enveloppe de calorifuge
21	Caves Bat:31	1er SS	Conduit de fluide	Toutes zones	Joint de descente d'eau - Joint
			Conduit de fluide	Plafond	Calorifuge - Enveloppe de calorifuge
24	Local Electrique du Bat:23	1er SS	Coffre horizontal	Murs	Plâtre - Fibres
25	Local Poubelles du Bat:25	1er SS	Conduit de fluide	Plafond	Calorifuge - Enveloppe de calorifuge

### Liste des locaux non visités et justification

N° Local	Local	Etage	Justification
26	Local Electrique du Bat: 21	1er SS	Murée
27	Caves du Bat : 21	1er SS	Murée
34	Caves du Bat: 25	1er SS	Murée
35	Local Electrique du Bat: 25	1er SS	Murée
36	Caves du Bat: 17	1er SS	Murée
37	Local Electrique du Bat: 17	1er SS	Murée
38	Vide-sanitaire du Bat:17	1er SS	Murée
54	Caves du Bat: 5 n°1	1er SS	Murée
55	Local Electrique du Bat:5	1er SS	Murée
56	Vide-sanitaire du Bat: 5	1er SS	Murée
57	Caves du Bat: 13	1er SS	Murée
58	Caves du Bat:15	1er SS	Murée
59	Local Electrique du Bat: 13	1er SS	Murée
60	Local Electrique du Bat: 15	1er SS	Murée
61	Local Poubelles du Bat: 13	1er SS	Murée
62	Local Poubelles du Bat: 15	1er SS	Murée
65	Vide-sanitaire du Bat:13	1er SS	Murée
66	Vide-sanitaire du Bat:15	1er SS	Murée
67	Bureaux Agence	1er SS	Hors Périmètre DTA
68	Caves du Bat: 5 n°2	2ème SS	Murée
69	Local poubelles du Bat: 5	2ème SS	Murée
70	Caves du Bat: 11	2ème SS	Murée
71	Local poubelles du Bat: 11	2ème SS	Murée

Si des locaux n'ont pu être visités, des investigations complémentaires devront être réalisées.

Les obligations réglementaires du propriétaire prévues aux articles R. 1334-15 à R. 1334-18 du code de la santé publique ne sont pas remplies conformément aux dispositions de l'article 3 des arrêtés du 12 décembre 2012

### Liste des éléments non inspectés et justification

N° Local	Local	Etage	Elément	Zone	Justification
6	Terrasse Bat: 36 Sq Diane	Extérieur	Abords des Immeubles	Toutes zones	Hors périmètre DTA
			Réseau d'égouts	Toutes zones	Hors périmètre DTA
7	Terrasse Bat:18 des deux parcs	Extérieur	Abords des Immeubles	Toutes zones	Hors périmètre DTA
			Réseau d'égouts	Toutes zones	Hors périmètre DTA
9	Parking 16 des deux parcs	2ème SS	Trappes et regards	Sol	Inondés

Si des éléments n'ont pu être inspectés, des investigations complémentaires devront être réalisées.

Les obligations réglementaires du propriétaire prévues aux articles R. 1334-15 à R. 1334-18 du code de la santé publique ne sont pas remplies conformément aux dispositions de l'article 3 des arrêtés du 12 décembre 2012

## C CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

Signature et Cachet de l'entreprise



Date d'établissement du rapport :

Fait à RUEIL-MALMAISON le 07/12/2016

Cabinet : AVICÉA

Nom du responsable : MOINARD Jean Marc

Nom du diagnostiqueur : MELOTTE Fabien

*Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire.*

<b>INFORMATIONS GENERALES.....</b>	<b>1</b>
DESIGNATION DU BATIMENT .....	1
DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE.....	1
EXECUTION DE LA MISSION .....	1
<b>OBJET DE LA MISSION.....</b>	<b>1</b>
<b>CONCLUSION(S) .....</b>	<b>2</b>
LISTE DES LOCAUX NON VISITES ET JUSTIFICATION .....	5
LISTE DES ELEMENTS NON INSPECTES ET JUSTIFICATION.....	5
<b>CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR.....</b>	<b>5</b>
<b>SOMMAIRE .....</b>	<b>6</b>
<b>PROGRAMME DE REPERAGE.....</b>	<b>7</b>
LISTE A DE L'ANNEXE 13-9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (ART R.1334-20).....	7
LISTE B DE L'ANNEXE 13-9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (ART R.1334-21).....	7
<b>CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....</b>	<b>8</b>
<b>RAPPORTS PRECEDENTS .....</b>	<b>8</b>
<b>RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE .....</b>	<b>9</b>
LISTE DES PIECES VISITEES/NON VISITEES ET JUSTIFICATION .....	9
DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE .....	10
LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR DECISION DE L'OPERATEUR OU AUTRE CRITERE DE DECISION (EXCEPTE ANALYSES).....	10
LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE .....	10
LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.....	11
RESULTATS HORS CHAMP D'INVESTIGATION (MATERIAUX NON VISES PAR LA LISTE A OU LA LISTE B DE L'ANNEXE 13/9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE).....	12
COMMENTAIRES .....	<b>ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.</b>
<b>ELEMENTS D'INFORMATION .....</b>	<b>13</b>
<b>ANNEXE 1 – FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION .....</b>	<b>14</b>
<b>ANNEXE 2 – CROQUIS.....</b>	<b>38</b>
<b>ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....</b>	<b>45</b>
<b>ANNEXE 4 – ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS .....</b>	<b>96</b>
<b>ANNEXE 5 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ.....</b>	<b>109</b>

Ce rapport ne peut être utilisé pour satisfaire aux exigences du repérage avant démolition ou avant travaux.

Rapport N° : 2016-11-596 FM DTA PK CHAMPS-NOISIEL OPH77 A

6/110

## E PROGRAMME DE REPERAGE

La mission porte sur le repérage de l'amiante dans les éléments suivants (liste A et liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique) :

### Liste A de l'annexe 13-9 du code de la santé publique (Art R.1334-20)

COMPOSANT À SONDER OU À VÉRIFIER
Flocages
Calorifugeages
Faux plafonds

L'opérateur communiquera au préfet les rapports de repérage de certains établissements dans lesquels il a identifié des matériaux de la liste A contenant de l'amiante dégradés, qui nécessitent des travaux de retrait ou confinement ou une surveillance périodique avec mesure d'empoussièrement. Cette disposition a pour objectif de mettre à la disposition des préfets toutes les informations utiles pour suivre ces travaux à venir et le respect des délais. Parallèlement, le propriétaire transmettra au préfet un calendrier de travaux et une information sur les mesures conservatoires mises en œuvre dans l'attente des travaux. Ces transmissions doivent également permettre au préfet d'être en capacité de répondre aux cas d'urgence (L.1334-16)

### Liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique ( Art R.1334-21)

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	PARTIE DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À SONDER
<b>1. Parois verticales intérieures</b>	
Murs et cloisons « en dur » et poteaux (périphériques et intérieurs). Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu. Enduits projetés, panneaux de cloisons.
<b>2. Planchers et plafonds</b>	
Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. Planchers.	Enduits projetés, panneaux collés ou vissés. Dalles de sol
<b>3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs</b>	
Conduits de fluides (air, eau, autres fluides...) Clapets/volets coupe-feu Portes coupe-feu. Vide-ordures.	Conduits, enveloppes de calorifuges. Clapets, volets, rebouchage. Joints (tresses, bandes). Conduits.
<b>4. Eléments extérieurs</b>	
Toitures. Bardages et façades légères. Conduits en toiture et façade.	Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, fibres-ciment), bardeaux bitumineux. Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment). Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, conduits de fumée.

## **F** CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

**Date du repérage : 31/10/ et 02/11/2016**

Le repérage a pour objectif une recherche et un constat de la présence de matériaux ou produits contenant de l'amiante selon la liste citée au programme de repérage.

Conditions spécifiques du repérage :

Ce repérage est limité aux matériaux accessibles sans travaux destructifs c'est-à-dire n'entraînant pas de réparation, remise en état ou ajout de matériau ou ne faisant pas perdre sa fonction au matériau.

En conséquence, les revêtements et doublages (des plafonds, murs, sols ou conduits) qui pourraient recouvrir des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante ne peuvent pas être déposés ou détruits.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

## **G** RAPPORTS PRECEDENTS

Aucun rapport précédemment réalisé ne nous a été fourni (document demandé à la commande).

## H RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

### LISTE DES PIECES VISITEES/NON VISITEES ET JUSTIFICATION

N°	Local / partie d'immeuble	Etage	Visitée	Justification
1	Parking du 36 sq DIANE	1er SS	OUI	
2	Vide Sanitaire du Bat:31	1er SS	OUI	
3	Couloir Bat:23	1er SS	OUI	
4	Couloir Bat: 25	1er SS	OUI	
5	Couloir Bat : 17	1er SS	OUI	
6	Terrasse Bat: 36 Sq Diane	Extérieur	OUI	
7	Terrasse Bat:18 des deux parcs	Extérieur	OUI	
8	Parking 18 des deux parcs	1er SS	OUI	
9	Parking 16 des deux parcs	2ème SS	OUI	
10	Caves parking 18 des deux parcs	1er SS	OUI	
11	Caves Bat:19	1er SS	OUI	
12	Vide Sanitaire du Bat:7	1er SS	OUI	
13	Local Poubelles du Bat:9	1er SS	OUI	
14	Caves Bat:11	1er SS	OUI	
15	Couloir Bat:5	1er SS	OUI	
16	Local Poubelles du Bat:19	1er SS	OUI	
17	Local Poubelles du Bat:11	1er SS	OUI	
18	Entrée des Bat:13-15	2ème SS	OUI	
19	Local Poubelles du Bat:15	2ème SS	OUI	
20	Couloir Bat:13	2ème SS	OUI	
21	Caves Bat:31	1er SS	OUI	
22	Local Electrique du Bat: 31	1er SS	OUI	
23	Local Poubelles du Bat: 31	1er SS	OUI	
24	Local Electrique du Bat:23	1er SS	OUI	
25	Local Poubelles du Bat:25	1er SS	OUI	
26	Local Electrique du Bat: 21	1er SS	NON	Murée
27	Caves du Bat : 21	1er SS	NON	Murée
28	Couloir du Bat: 21	1er SS	OUI	
29	Local Poubelles du bat: 21	1er SS	OUI	
30	Vide-sanitaire du bat:21	1er SS	OUI	
31	Couloir du Bat:31	1er SS	OUI	
32	Caves du Bat:23	1er SS	OUI	
33	Vide sanitaire du Bat:23	1er SS	OUI	
34	Caves du Bat: 25	1er SS	NON	Murée
35	Local Electrique du Bat: 25	1er SS	NON	Murée
36	Caves du Bat: 17	1er SS	NON	Murée
37	Local Electrique du Bat: 17	1er SS	NON	Murée
38	Vide-sanitaire du Bat:17	1er SS	NON	Murée
39	Couloir du Bat: 19	1er SS	OUI	
40	Local Electrique du Bat: 19	1er SS	OUI	
41	Vide-sanitaire du Bat: 19	1er SS	OUI	
42	Caves du Bat: 7	1er SS	OUI	
43	Couloir du Bat: 7	1er SS	OUI	
44	Local Poubelles du Bat: 7	1er SS	OUI	
45	Local Electrique du bat: 7	1er SS	OUI	
46	Local Electrique du Bat: 9	1er SS	OUI	
47	Caves du Bat:9	1er SS	OUI	
48	Couloir du Bat: 9	1er SS	OUI	
49	Vide-sanitaire du Bat: 9	1er SS	OUI	
50	Couloir du Bat: 11	1er SS	OUI	
51	Local Electrique du Bat: 11	1er SS	OUI	
52	Vide-sanitaire du Bat: 11	1er SS	OUI	
53	Local Poubelles du Bat: 5	1er SS	OUI	
54	Caves du Bat: 5 n°1	1er SS	NON	Murée
55	Local Electrique du Bat:5	1er SS	NON	Murée



N°	Local / partie d'immeuble	Etage	Visitée	Justification
56	Vide-sanitaire du Bat: 5	1er SS	NON	Murée
57	Caves du Bat: 13	1er SS	NON	Murée
58	Caves du Bat:15	1er SS	NON	Murée
59	Local Electrique du Bat: 13	1er SS	NON	Murée
60	Local Electrique du Bat: 15	1er SS	NON	Murée
61	Local Poubelles du Bat: 13	1er SS	NON	Murée
62	Local Poubelles du Bat: 15	1er SS	NON	Murée
63	Couloir du Bat: 13	1er SS	OUI	
64	Couloir du Bat: 15	1er SS	OUI	
65	Vide-sanitaire du Bat:13	1er SS	NON	Murée
66	Vide-sanitaire du Bat:15	1er SS	NON	Murée
67	Bureaux Agence	1er SS	NON	Hors Périmètre DTA
68	Caves du Bat: 5 n°2	2ème SS	NON	Murée
69	Local poubelles du Bat: 5	2ème SS	NON	Murée
70	Caves du Bat: 11	2ème SS	NON	Murée
71	Local poubelles du Bat: 11	2ème SS	NON	Murée
72	Local poubelles du Bat: 13	2ème SS	OUI	

**DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE**

Néant

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR DECISION DE L'OPERATEUR ou autre critère de décision (excepté analyses)**

N° Local	Local / Partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Présence	Critère de décision	Etat de dégradation	Obligation / Préconisation
19	Local Poubelles du Bat:15	2ème SS	Plaques Planes	Plafond	Fibro-ciment - Brut	A	Jugement personnel	MND	EP
22	Local Electrique du Bat: 31	1er SS	Plaques Planes	Plafond	Fibro - ciment - Brut	A	Jugement personnel	MND	EP
24	Local Electrique du Bat:23	1er SS	Plaques Planes	Plafond	Fibro - ciment - Brut	A	Jugement personnel	MND	EP
29	Local Poubelles du bat: 21	1er SS	Plaques planes	Plafond	Fibro-ciment - Brut	A	Jugement personnel	MND	EP
42	Caves du Bat: 7	1er SS	Plaques Planes	Plafond	Fibro-ciment - Brut	A	Jugement personnel	MND	EP
46	Local Electrique du Bat: 9	1er SS	Plaques Planes	Plafond	Fibro-ciment - Brut	A	Jugement personnel	MND	EP
53	Local Poubelles du Bat: 5	1er SS	Plaques Planes	Plafond	Fibro-ciment - Brut	A	Jugement personnel	MND	EP
72	Local poubelles du Bat: 13	2ème SS	Plaques Planes	Plafond	Fibro-ciment - Brut	A	Jugement personnel	MND	EP

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE**

N° Local	Local / partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Référence prélèvement	Présence	Etat de dégradation	Obligation / Préconisation
12	Vide Sanitaire du Bat:7	1er SS	Conduit de fluide	Plafond	Calorifuge - Enveloppe de calorifuge	P029	A	DL	2
16	Local Poubelles du Bat:19	1er SS	3 Plaques Planes	Plafond	Fibro - ciment - Brut	P043	A	MND	EP
17	Local Poubelles du Bat:11	1er SS	3 Plaques Planes	Plafond	Fibro - ciment - Brut	P044	A	MD	AC1

**LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS**

N° Local	Local / partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Référence prélèvement	Critère de décision
1	Parking du 36 sq DIANE	1er SS	Conduit de fluide	Plafond	Calorifuge - Enveloppe de calorifuge	P009	Résultat d'analyse
			Conduit de fluide	Plafond	Calorifuge - Enveloppe de calorifuge	P004	Résultat d'analyse
			Conduit de fluide	Plafond	Calorifuge - Enveloppe de calorifuge	P005	Résultat d'analyse
			Conduit de fluide	Plafond	Calorifuge - Enveloppe de calorifuge	P008	Résultat d'analyse
			Conduit de fluide	Plafond	Calorifuge - Enveloppe de calorifuge	P006	Résultat d'analyse
2	Vide Sanitaire du Bat:31	1er SS	Conduit de fluide	Plafond	Calorifuge - Enveloppe de calorifuge	P003	Résultat d'analyse
3	Coulloir Bat:23	1er SS	Conduit de fluide	Plafond	Calorifuge - Enveloppe de calorifuge	P010	Résultat d'analyse
			Conduit de fluide	Plafond	Calorifuge - Enveloppe de calorifuge	P011	Résultat d'analyse
6	Terrasse Bat: 36 Sq Diane	Extérieur	Acrotère 3	Toutes zones	Béton - Shingle-Bitume	P067	Résultat d'analyse
			Acrotère n°1	Toutes zones Muret	Béton - Shingle-Bitume	P016	Résultat d'analyse
			Chapeaux	Toutes zones	Béton - Revêtement d'étanchéité	P075	Résultat d'analyse
			Acrotère 2	Toutes zones	Béton - Shingle-Bitume	P063	Résultat d'analyse
			Conduit de fluide	Toutes zones	Calorifuge - Enveloppe de bande	P066	Résultat d'analyse
			Muret	Toutes zones	Joint de dilatation - Souple	P064	Résultat d'analyse
			Socles	Toutes zones	Béton - Revêtement d'étanchéité	P074	Résultat d'analyse
7	Terrasse Bat:18 des deux parcs	Extérieur	Muret	Toutes zones	Joint de dilatation - Souple	P071	Résultat d'analyse
			Acrotère n°1	Toutes zones Muret	Béton - Shingle-Bitume	P015	Résultat d'analyse
			Acrotère 2	Toutes zones	Béton - Shingle-Bitume	P069	Résultat d'analyse
			Conduit de fluide	Toutes zones	Calorifuge - Enveloppe de bande	P066	Résultat d'analyse
8	Parking 18 des deux parcs	1er SS	Conduit de fluide	Plafond	Calorifuge - Enveloppe de calorifuge	P020	Résultat d'analyse
			Conduit de fluide 2	Plafond	Calorifuge - Enveloppe de calorifuge	P037	Résultat d'analyse
9	Parking 16 des deux parcs	2ème SS	Conduit de fluide - Garage n°8288	Plafond	Calorifuge - Enveloppe de calorifuge	P053	Résultat d'analyse
			Conduit de fluide - Garage n°8872	Plafond	Calorifuge - Enveloppe de calorifuge	P057	Résultat d'analyse
10	Caves parking 18 des deux parcs	1er SS	Conduit de fluide	Toutes zones	Calorifuge - Enveloppe de calorifuge	P024	Résultat d'analyse
11	Caves Bat:19	1er SS	Conduit de fluide	Toutes zones	Calorifuge - Enveloppe de calorifuge	P028	Résultat d'analyse
13	Local Poubelles du Bat:9	1er SS	Conduit de fluide	Plafond	Calorifuge - Enveloppe de calorifuge	P033	Résultat d'analyse
14	Caves Bat:11	1er SS	Coffrage	Plafond	Plâtre - Fibres	P038	Résultat d'analyse
15	Coulloir Bat:5	1er SS	Conduit de fluide	Plafond	Calorifuge - Enveloppe de calorifuge	P042	Résultat d'analyse
18	Entrée des Bat:13-15	2ème SS	Conduit de fluide	Plafond	Calorifuge - Enveloppe de calorifuge	P048	Résultat d'analyse
19	Local Poubelles du Bat:15	2ème SS	Conduit de fluide	Plafond	Calorifuge - Enveloppe de calorifuge	P049	Résultat d'analyse
21	Caves Bat:31	1er SS	Conduit de fluide	Toutes zones	Joint de descente d'eau - Joint	P077	Résultat d'analyse

Rapport de repérage amiante listes A et B à intégrer au Dossier Technique Amiante

N° Local	Local / partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Référence prélèvement	Critère de décision
			Conduit de fluide	Plafond	Calorifuge - Enveloppe de calorifuge	P082	Résultat d'analyse
24	Local Electrique du Bat:23	1er SS	Coffre horizontal	Murs	Plâtre - Fibres	P085	Résultat d'analyse
25	Local Poubelles du Bat:25	1er SS	Conduit de fluide	Plafond	Calorifuge - Enveloppe de calorifuge	P089	Résultat d'analyse

**RESULTATS HORS CHAMP D'INVESTIGATION (matériaux non visés par la liste A ou la liste B de l'annexe 13/9 du code de la santé publique)**

N° Local	Local / partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Critère de décision	Référence prélèvement	Présence	Etat de dégradation	Préconisation
6	Terrasse Bat: 36 Sq Diane	Extérieur	Abords des Immeubles	Toutes zones	Trappe béton					
			Réseau d'égouts	Toutes zones	Trappes béton					
7	Terrasse Bat:18 des deux parcs	Extérieur	Abords des Immeubles	Toutes zones	Trappe béton					
			Réseau d'égouts	Toutes zones	Trappes béton					
9	Parking 16 des deux parcs	2ème SS	Trappes et regards	Sol	Fourreaux					

**LEGENDE**

<b>Présence</b>	<b>A</b> : Amiante	<b>N</b> : Non Amianté	<b>a?</b> : Probabilité de présence d'Amiante
<b>Etat de dégradation des Matériaux</b>	<b>F, C, FP</b>	<b>BE</b> : Bon état	<b>DL</b> : Dégradations locales
	<b>Autres matériaux</b>	<b>MND</b> : Matériau(x) non dégradé(s)	<b>MD</b> : Matériau(x) dégradé(s)
<b>Obligation matériaux de type Flocage, calorifugeage ou faux-plafond</b> (résultat de la grille d'évaluation)	<b>1</b>	Faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation	
	<b>2</b>	Faire réaliser une surveillance du niveau d'empoussièrement	
	<b>3</b>	Faire réaliser des travaux de retrait ou de confinement	
<b>Recommandations des autres matériaux et produits.</b> (résultat de la grille d'évaluation)	<b>EP</b>	Evaluation périodique	
	<b>AC1</b>	Action corrective de premier niveau	
	<b>AC2</b>	Action corrective de second niveau	

#### « Evaluation périodique »

Lorsque le type de matériau ou produit contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit.

**Cette évaluation périodique consiste à :**

- a) contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas, et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

#### « Action corrective de premier niveau »

Lorsque le type de matériau ou produit contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés.

**Rappel : l'obligation de faire intervenir une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement ou pour les autres opérations de maintenance.**

**Cette action corrective de premier niveau consiste à :**

- a) rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;
- b) procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
- c) veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux ou produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
- d) contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que, le cas échéant, leur protection, demeurent en bon état de conservation.

## I ELEMENTS D'INFORMATION

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires), et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes, renseignez-vous auprès de votre mairie ou votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous consultez la base de données «déchets» gérée par l'ADEME directement accessible sur le site Internet [www.sinoe.org](http://www.sinoe.org)

## ANNEXE 1 – FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION

### ELEMENT : Abords des Immeubles

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
OPH 77	2016-11-596 FM DTA PK CHAMPS-NOISIEL OPH77	Extérieur - Terrasse Bat:18 des deux parcs
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Trappe béton		MELOTTE Fabien
Localisation		Résultat
Abords des Immeubles - Toutes zones		Néant

### ELEMENT : Réseau d'égouts

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
OPH 77	2016-11-596 FM DTA PK CHAMPS-NOISIEL OPH77	Extérieur - Terrasse Bat:18 des deux parcs
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Trappes béton		MELOTTE Fabien
Localisation		Résultat
Réseau d'égouts - Toutes zones		Néant

### ELEMENT : Plaques planes

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
OPH 77	2016-11-596 FM DTA PK CHAMPS-NOISIEL OPH77	1er SS - Local Poubelles du bat: 21
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Fibro-ciment - Brut		MELOTTE Fabien
Localisation		Résultat
Plaques planes - Plafond		<b>Présence d'amiante</b>

#### Résultat de la grille d'évaluation

Evaluation périodique

#### Emplacement




### ELEMENT : Plaques Planes


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
OPH 77	2016-11-596 FM DTA PK CHAMPS-NOISIEL OPH77	1er SS - Local Electrique du Bat:23
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Fibro - ciment - Brut		MELOTTE Fabien
Localisation		Résultat
Plaques Planes - Plafond		<b>Présence d'amiante</b>

#### Résultat de la grille d'évaluation


Evaluation périodique





<b>ELEMENT : Plaques Planes</b>		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
OPH 77	2016-11-596 FM DTA PK CHAMPS-NOISIEL OPH77	2ème SS - Local Poubelles du Bat:15
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Fibro-ciment - Brut		MELOTTE Fabien
Localisation		Résultat
Plaques Planes - Plafond		<b>Présence d'amiante</b>
Résultat de la grille d'évaluation		
Evaluation périodique		
Emplacement		
		


<b>ELEMENT : Trappes et regards</b>		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
OPH 77	2016-11-596 FM DTA PK CHAMPS-NOISIEL OPH77	2ème SS - Parking 16 des deux parcs
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Fourreaux		MELOTTE Fabien
Localisation		Résultat
Trappes et regards - Sol		Néant
Emplacement		
		





<b>ELEMENT : Abords des Immeubles</b>		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
OPH 77	2016-11-596 FM DTA PK CHAMPS-NOISIEL OPH77	Extérieur - Terrasse Bat: 36 Sq Diane
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Trappe béton		MELOTTE Fabien
Localisation		Résultat
Abords des Immeubles - Toutes zones		Néant
Emplacement		
		

<b>ELEMENT : Réseau d'égouts</b>		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
OPH 77	2016-11-596 FM DTA PK CHAMPS-NOISIEL OPH77	Extérieur - Terrasse Bat: 36 Sq Diane
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Trappes béton		MELOTTE Fabien
Localisation		Résultat
Réseau d'égouts - Toutes zones		Néant
Emplacement		
		


<b>ELEMENT : Plaques Planes</b>		
<b>Nom du client</b>	<b>Numéro de dossier</b>	<b>Pièce ou local</b>
OPH 77	2016-11-596 FM DTA PK CHAMPS-NOISIEL OPH77	1er SS - Caves du Bat: 7
<b>Matériau</b>	<b>Date de prélèvement</b>	<b>Nom de l'opérateur</b>
Fibro-ciment - Brut		MELOTTE Fabien
<b>Localisation</b>		<b>Résultat</b>
Plaques Planes - Plafond		<b>Présence d'amiante</b>
<b>Résultat de la grille d'évaluation</b>		
Evaluation périodique		
<b>Emplacement</b>		
		

<b>ELEMENT : Plaques Planes</b>		
<b>Nom du client</b>	<b>Numéro de dossier</b>	<b>Pièce ou local</b>
OPH 77	2016-11-596 FM DTA PK CHAMPS-NOISIEL OPH77	2ème SS - Local poubelles du Bat: 13
<b>Matériau</b>	<b>Date de prélèvement</b>	<b>Nom de l'opérateur</b>
Fibro-ciment - Brut		MELOTTE Fabien
<b>Localisation</b>		<b>Résultat</b>
Plaques Planes - Plafond		<b>Présence d'amiante</b>
<b>Résultat de la grille d'évaluation</b>		
Evaluation périodique		
<b>Emplacement</b>		
		


<b>ELEMENT : Plaques Planes</b>		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
OPH 77	2016-11-596 FM DTA PK CHAMPS-NOISIEL OPH77	1er SS - Local Poubelles du Bat: 5
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Fibro-ciment - Brut		MELOTTE Fabien
Localisation		Résultat
Plaques Planes - Plafond		<b>Présence d'amiante</b>
Résultat de la grille d'évaluation		
Evaluation périodique		
Emplacement		
		


<b>ELEMENT : Plaques Planes</b>		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
OPH 77	2016-11-596 FM DTA PK CHAMPS-NOISIEL OPH77	1er SS - Local Electrique du Bat: 9
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Fibro-ciment - Brut		MELOTTE Fabien
Localisation		Résultat
Plaques Planes - Plafond		<b>Présence d'amiante</b>
Résultat de la grille d'évaluation		
Evaluation périodique		
Emplacement		
		


<b>PRELEVEMENT : P003</b>		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
OPH 77	2016-11-596 FM DTA PK CHAMPS-NOISIEL OPH77	1er SS - Vide Sanitaire du Bat:31
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Calorifuge - Enveloppe de calorifuge	31/10/2016	MELOTTE Fabien
Localisation		Résultat
Conduit de fluide - Plafond		absence d'amiante
Emplacement		
		


<b>PRELEVEMENT : P004</b>		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
OPH 77	2016-11-596 FM DTA PK CHAMPS-NOISIEL OPH77	1er SS - Parking du 36 sq DIANE
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Calorifuge - Enveloppe de calorifuge	31/10/2016	MELOTTE Fabien
Localisation		Résultat
Conduit de fluide - Plafond		absence d'amiante
Emplacement		
		




<b>PRELEVEMENT : P005</b>		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
OPH 77	2016-11-596 FM DTA PK CHAMPS-NOISIEL OPH77	1er SS - Parking du 36 sq DIANE
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Calorifuge - Enveloppe de calorifuge	31/10/2016	MELOTTE Fabien
Localisation		Résultat
Conduit de fluide - Plafond		absence d'amiante
Emplacement		
		


<b>PRELEVEMENT : P006</b>		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
OPH 77	2016-11-596 FM DTA PK CHAMPS-NOISIEL OPH77	1er SS - Parking du 36 sq DIANE
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Calorifuge - Enveloppe de calorifuge	31/10/2016	MELOTTE Fabien
Localisation		Résultat
Conduit de fluide - Plafond		absence d'amiante
Emplacement		
		


<b>PRELEVEMENT : P008</b>		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
OPH 77	2016-11-596 FM DTA PK CHAMPS-NOISIEL OPH77	1er SS - Parking du 36 sq DIANE
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Calorifuge - Enveloppe de calorifuge	31/10/2016	MELOTTE Fabien
Localisation		Résultat
Conduit de fluide - Plafond		absence d'amiante
Emplacement		
		


<b>PRELEVEMENT : P009</b>		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
OPH 77	2016-11-596 FM DTA PK CHAMPS-NOISIEL OPH77	1er SS - Parking du 36 sq DIANE
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Calorifuge - Enveloppe de calorifuge	02/11/2016	MELOTTE Fabien
Localisation		Résultat
Conduit de fluide - Plafond		absence d'amiante
Emplacement		
		





<b>PRELEVEMENT : P010</b>		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
OPH 77	2016-11-596 FM DTA PK CHAMPS-NOISIEL OPH77	1er SS - Couloir Bat:23
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Calorifuge - Enveloppe de calorifuge	31/10/2016	MELOTTE Fabien
Localisation		Résultat
Conduit de fluide - Plafond		absence d'amiante
Emplacement		
		


<b>PRELEVEMENT : P011</b>		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
OPH 77	2016-11-596 FM DTA PK CHAMPS-NOISIEL OPH77	1er SS - Couloir Bat:23
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Calorifuge - Enveloppe de calorifuge	04/11/2016	MELOTTE Fabien
Localisation		Résultat
Conduit de fluide - Plafond		absence d'amiante
Emplacement		
		


<b>PRELEVEMENT : P015</b>		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
OPH 77	2016-11-596 FM DTA PK CHAMPS-NOISIEL OPH77	Extérieur - Terrasse Bat:18 des deux parcs
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Béton - Shingle-Bitume	31/10/2016	MELOTTE Fabien
Localisation		Résultat
Acrotère n°1 - Toutes zones Muret		absence d'amiante
Emplacement		
		

<b>PRELEVEMENT : P016</b>		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
OPH 77	2016-11-596 FM DTA PK CHAMPS-NOISIEL OPH77	Extérieur - Terrasse Bat: 36 Sq Diane
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Béton - Shingle-Bitume	31/10/2016	MELOTTE Fabien
Localisation		Résultat
Acrotère n°1 - Toutes zones Muret		absence d'amiante
Emplacement		
		

<b>PRELEVEMENT : P020</b>		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
OPH 77	2016-11-596 FM DTA PK CHAMPS-NOISIEL OPH77	1er SS - Parking 18 des deux parcs
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Calorifuge - Enveloppe de calorifuge	02/11/2016	MELOTTE Fabien
Localisation		Résultat
Conduit de fluide - Plafond		absence d'amiante
Emplacement		
		

<b>PRELEVEMENT : P024</b>		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
OPH 77	2016-11-596 FM DTA PK CHAMPS-NOISIEL OPH77	1er SS - Caves parking 18 des deux parcs
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Calorifuge - Enveloppe de calorifuge	02/11/2016	MELOTTE Fabien
Localisation		Résultat
Conduit de fluide - Toutes zones		absence d'amiante
Emplacement		
		


<b>PRELEVEMENT : P028</b>		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
OPH 77	2016-11-596 FM DTA PK CHAMPS-NOISIEL OPH77	1er SS - Caves Bat:19
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Calorifuge - Enveloppe de calorifuge	04/11/2016	MELOTTE Fabien
Localisation		Résultat
Conduit de fluide - Toutes zones		absence d'amiante
Emplacement		
		


<b>PRELEVEMENT : P029</b>		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
OPH 77	2016-11-596 FM DTA PK CHAMPS-NOISIEL OPH77	1er SS - Vide Sanitaire du Bat:7
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Calorifuge - Enveloppe de calorifuge	02/11/2016	MELOTTE Fabien
Localisation		Résultat
Conduit de fluide - Plafond		<b>Présence d'amiante</b>
Résultat de la grille d'évaluation		
Faire réaliser une surveillance du niveau d'empoussièrément		
Emplacement		
		

<b>PRELEVEMENT : P033</b>		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
OPH 77	2016-11-596 FM DTA PK CHAMPS-NOISIEL OPH77	1er SS - Local Poubelles du Bat:9
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Calorifuge - Enveloppe de calorifuge	02/11/2016	MELOTTE Fabien
Localisation		Résultat
Conduit de fluide - Plafond		absence d'amiante
Emplacement		
		


<b>PRELEVEMENT : P037</b>		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
OPH 77	2016-11-596 FM DTA PK CHAMPS-NOISIEL OPH77	1er SS - Parking 18 des deux parcs
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Calorifuge - Enveloppe de calorifuge	02/11/2016	MELOTTE Fabien
Localisation		Résultat
Conduit de fluide 2 - Plafond		absence d'amiante
Emplacement		
		




<b>PRELEVEMENT : P038</b>		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
OPH 77	2016-11-596 FM DTA PK CHAMPS-NOISIEL OPH77	1er SS - Caves Bat:11
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre - Fibres	02/11/2016	MELOTTE Fabien
Localisation		Résultat
Coffrage - Plafond		absence d'amiante
Emplacement		
		

<b>PRELEVEMENT : P042</b>		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
OPH 77	2016-11-596 FM DTA PK CHAMPS-NOISIEL OPH77	1er SS - Couloir Bat:5
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Calorifuge - Enveloppe de calorifuge	02/11/2016	MELOTTE Fabien
Localisation		Résultat
Conduit de fluide - Plafond		absence d'amiante
Emplacement		
		




<b>PRELEVEMENT : P043</b>		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
OPH 77	2016-11-596 FM DTA PK CHAMPS-NOISIEL OPH77	1er SS - Local Poubelles du Bat:19
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Fibro - ciment - Brut	02/11/2016	MELOTTE Fabien
Localisation		Résultat
3 Plaques Planes - Plafond		<b>Présence d'amiante</b>
Résultat de la grille d'évaluation		
Evaluation périodique		
Emplacement		
		


<b>PRELEVEMENT : P044</b>		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
OPH 77	2016-11-596 FM DTA PK CHAMPS-NOISIEL OPH77	1er SS - Local Poubelles du Bat:11
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Fibro - ciment - Brut	02/11/2016	MELOTTE Fabien
Localisation		Résultat
3 Plaques Planes - Plafond		Présence d'amiante
Résultat de la grille d'évaluation		
Action Corrective de 1er niveau		
Emplacement		
		


<b>PRELEVEMENT : P048</b>		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
OPH 77	2016-11-596 FM DTA PK CHAMPS-NOISIEL OPH77	2ème SS - Entrée des Bat:13-15
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Calorifuge - Enveloppe de calorifuge	03/11/2016	MELOTTE Fabien
Localisation		Résultat
Conduit de fluide - Plafond		absence d'amiante
Emplacement		
		

<b>PRELEVEMENT : P049</b>		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
OPH 77	2016-11-596 FM DTA PK CHAMPS-NOISIEL OPH77	2ème SS - Local Poubelles du Bat:15
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Calorifuge - Enveloppe de calorifuge	03/11/2016	MELOTTE Fabien
Localisation		Résultat
Conduit de fluide - Plafond		absence d'amiante
Emplacement		
		


<b>PRELEVEMENT : P053</b>		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
OPH 77	2016-11-596 FM DTA PK CHAMPS-NOISIEL OPH77	2ème SS - Parking 16 des deux parcs
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Calorifuge - Enveloppe de calorifuge	03/11/2016	MELOTTE Fabien
Localisation		Résultat
Conduit de fluide - Plafond		absence d'amiante
Emplacement		
		


<b>PRELEVEMENT : P057</b>		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
OPH 77	2016-11-596 FM DTA PK CHAMPS-NOISIEL OPH77	2ème SS - Parking 16 des deux parcs
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Calorifuge - Enveloppe de calorifuge	03/11/2016	MELOTTE Fabien
Localisation		Résultat
Conduit de fluide - Plafond		absence d'amiante
Emplacement		
		


<b>PRELEVEMENT : P063</b>		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
OPH 77	2016-11-596 FM DTA PK CHAMPS-NOISIEL OPH77	Extérieur - Terrasse Bat: 36 Sq Diane
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Béton - Shingle-Bitume	08/11/2016	MELOTTE Fabien
Localisation		Résultat
Acrotère 2 - Toutes zones		absence d'amiante
Emplacement		
		


<b>PRELEVEMENT : P064</b>		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
OPH 77	2016-11-596 FM DTA PK CHAMPS-NOISIEL OPH77	Extérieur - Terrasse Bat: 36 Sq Diane
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de dilatation - Souple	08/11/2016	MELOTTE Fabien
Localisation		Résultat
Muret - Toutes zones		absence d'amiante
Emplacement		
		



<b>PRELEVEMENT : P066</b>		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
OPH 77	2016-11-596 FM DTA PK CHAMPS-NOISIEL OPH77	Extérieur - Terrasse Bat: 36 Sq Diane
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Calorifuge - Enveloppe de bande	08/11/2016	MELOTTE Fabien
Localisation		Résultat
Conduit de fluide - Toutes zones		absence d'amiante
Emplacement		
		

<b>PRELEVEMENT : P067</b>		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
OPH 77	2016-11-596 FM DTA PK CHAMPS-NOISIEL OPH77	Extérieur - Terrasse Bat: 36 Sq Diane
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Béton - Shingle-Bitume	08/11/2016	MELOTTE Fabien
Localisation		Résultat
Acrotère 3 - Toutes zones		absence d'amiante
Emplacement		
		


<b>PRELEVEMENT : P069</b>		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
OPH 77	2016-11-596 FM DTA PK CHAMPS-NOISIEL OPH77	Extérieur - Terrasse Bat:18 des deux parcs
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Béton - Shingle-Bitume	08/11/2016	MELOTTE Fabien
Localisation	Résultat	
Acrotère 2 - Toutes zones	absence d'amiante	
Emplacement		
		


<b>PRELEVEMENT : P071</b>		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
OPH 77	2016-11-596 FM DTA PK CHAMPS-NOISIEL OPH77	Extérieur - Terrasse Bat:18 des deux parcs
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de dilatation - Souple	08/11/2016	MELOTTE Fabien
Localisation	Résultat	
Muret - Toutes zones	absence d'amiante	
Emplacement		
		


<b>PRELEVEMENT : P074</b>		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
OPH 77	2016-11-596 FM DTA PK CHAMPS-NOISIEL OPH77	Extérieur - Terrasse Bat: 36 Sq Diane
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Béton - Revêtement d'étanchéité	08/11/2016	MELOTTE Fabien
Localisation		Résultat
Socles - Toutes zones		absence d'amiante
Emplacement		
		


<b>PRELEVEMENT : P075</b>		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
OPH 77	2016-11-596 FM DTA PK CHAMPS-NOISIEL OPH77	Extérieur - Terrasse Bat: 36 Sq Diane
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Béton - Revêtement d'étanchéité	08/11/2016	MELOTTE Fabien
Localisation		Résultat
Chapeaux - Toutes zones		absence d'amiante
Emplacement		
		




<b>PRELEVEMENT : P077</b>		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
OPH 77	2016-11-596 FM DTA PK CHAMPS-NOISIEL OPH77	1er SS - Caves Bat:31
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de descente d'eau - Joint	08/11/2016	MELOTTE Fabien
Localisation		Résultat
Conduit de fluide - Toutes zones		absence d'amiante
Emplacement		
		

<b>PRELEVEMENT : P078</b>		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
OPH 77	2016-11-596 FM DTA PK CHAMPS-NOISIEL OPH77	1er SS - Local Electrique du Bat: 31
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Fibro - ciment - Brut	08/11/2016	MELOTTE Fabien
Localisation		Résultat
Plaques Planes - Plafond		<b>Présence d'amiante</b>
Résultat de la grille d'évaluation		
Evaluation périodique		
Emplacement		
		

<b>PRELEVEMENT : P082</b>		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
OPH 77	2016-11-596 FM DTA PK CHAMPS-NOISIEL OPH77	1er SS - Caves Bat:31
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Calorifuge - Enveloppe de calorifuge	08/11/2016	MELOTTE Fabien
Localisation		Résultat
Conduit de fluide - Plafond		absence d'amiante
Emplacement		
		

<b>PRELEVEMENT : P085</b>		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
OPH 77	2016-11-596 FM DTA PK CHAMPS-NOISIEL OPH77	1er SS - Local Electrique du Bat:23
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre - Fibres	08/11/2016	MELOTTE Fabien
Localisation		Résultat
Coffre horizontal - Murs		absence d'amiante
Emplacement		
		

<b>PRELEVEMENT : P089</b>		
<b>Nom du client</b>	<b>Numéro de dossier</b>	<b>Pièce ou local</b>
OPH 77	2016-11-596 FM DTA PK CHAMPS-NOISIEL OPH77	1er SS - Local Poubelles du Bat:25
<b>Matériau</b>	<b>Date de prélèvement</b>	<b>Nom de l'opérateur</b>
Calorifuge - Enveloppe de calorifuge	08/11/2016	MELOTTE Fabien
<b>Localisation</b>		<b>Résultat</b>
Conduit de fluide - Plafond		absence d'amiante
<b>Emplacement</b>		
		

## ANNEXE 2 – CROQUIS

PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble : 36 square de Diane 77186 NOISIEL 16 cours des Deux Parcs 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
N° dossier :	2016-11-596 FM DTA PK CHAMPS-NOISIEL OPH77			
N° planche :	1/9	Version :	0	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau : Plan de Masse

### PLAN MASSE DU PROJET



### PLAN CADASTRALE

Parcelle cadastrale Champs sur Marne (Feuille : 000 AB 01)

Parcelle cadastrale Noisiel (Feuille : 000 AK 01)








PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	36 square de Diane 77186 NOISIEL 16 cours des Deux Parcs 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
N° dossier :	2016-11-596 FM DTA PK CHAMPS-NOISIEL OPH77				
N° planche :	2/9	Version :	0	Type :	Croquis
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Plan Général

• PLAN GENERAL DU PARKING



Plan de situation du parking


PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble : 36 square de Diane 77186 NOISIEL 16 cours des Deux Parcs 77420 CHAMPS-SUR-MARNE	
N° dossier :	2016-11-596 FM DTA PK CHAMPS-NOISIEL OPH77				
N° planche :	3/9	Version :	0		Type :
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Plan des Prélèvements 1



Rapport de repérage amiante listes A et B à intégrer au Dossier Technique Amiante



PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	36 square de Diane 77186 NOISIEL 16 cours des Deux Parcs 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
N° dossier :	2016-11-596 FM DTA PK CHAMPS-NOISIEL OPH77				
N° planche :	4/9	Version :	0	Type :	Croquis
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Plan Terrasse



Rapport de repérage amiante listes A et B à intégrer au Dossier Technique Amiante

PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	36 square de Diane 77186 NOISIEL 16 cours des Deux Parcs 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
N° dossier :	2016-11-596 FM DTA PK CHAMPS-NOISIEL OPH77				
N° planche :	5/9	Version :	0	Type :	Croquis
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Plan des Prélèvements Positifs






PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	36 square de Diane 77186 NOISIEL 16 cours des Deux Parcs 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
N° dossier :	2016-11-596 FM DTA PK CHAMPS-NOISIEL OPH77				
N° planche :	6/9	Version :	0	Type :	Croquis
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Plan des Prélèvements 2



Rapport de repérage amiante listes A et B à intégrer au Dossier Technique Amiante



PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	36 square de Diane 77186 NOISIEL 16 cours des Deux Parcs 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
N° dossier :	2016-11-596 FM DTA PK CHAMPS-NOISIEL OPH77				
N° planche :	7/9	Version :	0		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Plan des Prélèvements 3



Rapport de repérage amiante listes A et B à intégrer au Dossier Technique Amiante

## ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES

# Document 1



Hygiène du Bâtiment : eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

AVICEA  
Monsieur Jean-Marc MOINARD  
30 rue de l'industrie  
92500 RUEIL MALMAISON

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-16-LH-104042-01      Version du : 18/11/2016 21:36      Page 1/2  
Dossier N° : 16H036312      Date de réception : 15/11/2016  
Référence dossier : 00720161100012161  
2016-11-596 FM DAT PK CHAMPS-NOISIEL OPH77 A

Echantillon N° : 16H036312-003  
Référence échantillon : P003-1er SS - Vide Sanitaire du Bat:31 - Plafond - Conduit de fluide - Calorifuge - Enveloppe de calorifuge

Paramètres	Résultats
<b>Couche 1</b>	
Description visuelle	Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau fibreux de type isolant (beige) en traces
Traitement de l'échantillon	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations	1
* Résultat de l'analyse par MET	Fibres d'amiante non détectées
<b>Couche 2</b>	
Description visuelle	Matériau fibreux de type isolant (beige)
Traitement de l'échantillon	-
Nombre de préparations	2
* Résultat de l'analyse par MOLP	Fibres d'amiante non détectées

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :  
Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée selon la norme HSG 248 - Appendice 2  
Microscopie Electronique à Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande  
NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.  
NB 3 : La limite de détection de la méthode est de 0.1% en masse pour les matériaux.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France S  
117, Quai de Valmy, CS 5004  
F-75484 Paris Cedex 10, FRANCE  
Tél: +33 1 40 37 03 03 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb  
S.A.S. au capital de 3 944 056 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION  
N°1-1592  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr





---

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

---

N° de rapport d'analyse : AR-16-LH-104042-01

Version du : 18/11/2016 21:36

Page 2/2

Dossier N° : 16H036312

Date de réception : 15/11/2016

Référence dossier :

00720161100012161

2016-11-596 FM DAT PK CHAMPS-NOISIEL OPH77 A

Echantillon N° : 16H036312-003

Référence échantillon : P003-1er SS - Vide Sanitaire du Bat:31 - Plafond - Conduit de fluide - Calorifuge - Enveloppe de calorifuge

Louis Bouguet  
Chef de Service

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France S  
117, Quai de Valmy, CS 5004  
F-75484 Paris Cedex 10, FRANCE  
Tél: +33 1 40 37 03 03 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb  
S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION  
N°1-1592  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr



## Document 2



Hygiène du Bâtiment : eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

AVICEA  
Monsieur Jean-Marc MOINARD  
30 rue de l'industrie  
92500 RUEIL MALMAISON

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-16-LH-104043-01      Version du : 18/11/2016 21:36      Page 1/2  
Dossier N° : 16H036312      Date de réception : 15/11/2016  
Référence dossier : 00720161100012161  
2016-11-596 FM DAT PK CHAMPS-NOISIEL OPH77 A

Echantillon N° : 16H036312-004  
Référence échantillon : P004-1er SS - Parking du 36 sq DIANE - Plafond - Conduit de fluide - Calorifuge - Enveloppe de calorifuge

Paramètres	Résultats
<b>Couche 1</b>	
Description visuelle	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (gris) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces
Traitement de l'échantillon	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations	1
* Résultat de l'analyse par MET	Fibres d'amiante non détectées
<b>Couche 2</b>	
Description visuelle	Matériau fibreux de type isolant (jaune)
Traitement de l'échantillon	-
Nombre de préparations	2
* Résultat de l'analyse par MOLP	Fibres d'amiante non détectées

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :  
Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée selon la norme HSG 248 - Appendice 2  
Microscopie Electronique à Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande  
NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.  
NB 3 : La limite de détection de la méthode est de 0.1% en masse pour les matériaux.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France S  
117, Quai de Valmy, CS 5004  
F-75484 Paris Cedex 10, FRANCE  
Tél: +33 1 40 37 03 03 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb  
S.A.S. au capital de 3 944 056 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION  
N°1-1592  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr



---

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

---

N° de rapport d'analyse : AR-16-LH-104043-01

Version du : 18/11/2016 21:36

Page 2/2

Dossier N° : 16H036312

Date de réception : 15/11/2016

Référence dossier :

00720161100012161

2016-11-596 FM DAT PK CHAMPS-NOISIEL OPH77 A

Echantillon N° : 16H036312-004

Référence échantillon : P004-1er SS - Parking du 36 sq DIANE - Plafond - Conduit de fluide - Calorifuge - Enveloppe de calorifuge

Louis Bouguet  
Chef de Service

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France S  
117, Quai de Valmy, CS 5004  
F-75484 Paris Cedex 10, FRANCE  
Tél: +33 1 40 37 03 03 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb  
S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION  
N°1-1592  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr



## Document 3



Hygiène du Bâtiment : eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

AVICEA  
Monsieur Jean-Marc MOINARD  
30 rue de l'industrie  
92500 RUEIL MALMAISON

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-16-LH-104044-01      Version du : 18/11/2016 21:36      Page 1/2  
Dossier N° : 16H036312      Date de réception : 15/11/2016  
Référence dossier : 00720161100012161  
2016-11-596 FM DAT PK CHAMPS-NOISIEL OPH77 A

Echantillon N° : 16H036312-005  
Référence échantillon : P005-1er SS - Parking du 36 sq DIANE - Plafond - Conduit de fluide - Calorifuge - Enveloppe de calorifuge

Paramètres	Résultats
<b>Couche 1</b>	
Description visuelle	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (gris) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces
Traitement de l'échantillon	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations	1
* Résultat de l'analyse par MET	Fibres d'amiante non détectées
<b>Couche 2</b>	
Description visuelle	Matériau fibreux de type isolant (jaune)
Traitement de l'échantillon	-
Nombre de préparations	2
* Résultat de l'analyse par MOLP	Fibres d'amiante non détectées

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :  
Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée selon la norme HSG 248 - Appendice 2  
Microscopie Electronique à Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande  
NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.  
NB 3 : La limite de détection de la méthode est de 0.1% en masse pour les matériaux.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France S  
117, Quai de Valmy, CS 5004  
F-75484 Paris Cedex 10, FRANCE  
Tél: +33 1 40 37 03 03 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb  
S.A.S. au capital de 3 944 056 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION  
N°1-1592  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr



---

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

---

N° de rapport d'analyse : AR-16-LH-104044-01

Version du : 18/11/2016 21:36

Page 2/2

Dossier N° : 16H036312

Date de réception : 15/11/2016

Référence dossier :

00720161100012161

2016-11-596 FM DAT PK CHAMPS-NOISIEL OPH77 A

Echantillon N° : 16H036312-005

Référence échantillon : P005-1er SS - Parking du 36 sq DIANE - Plafond - Conduit de fluide - Calorifuge - Enveloppe de calorifuge

Louis Bouguet  
Chef de Service

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France S  
117, Quai de Valmy, CS 5004  
F-75484 Paris Cedex 10, FRANCE  
Tél: +33 1 40 37 03 03 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb  
S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION  
N°1-1592  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr





## Document 4



Hygiène du Bâtiment : eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

AVICEA  
Monsieur Jean-Marc MOINARD  
30 rue de l'industrie  
92500 RUEIL MALMAISON

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-16-LH-104045-01      Version du : 18/11/2016 21:36      Page 1/1  
Dossier N° : 16H036312      Date de réception : 15/11/2016  
Référence dossier : 00720161100012161  
2016-11-596 FM DAT PK CHAMPS-NOISIEL OPH77 A

Echantillon N° : 16H036312-006  
Référence échantillon : P006-1er SS - Parking du 36 sq DIANE - Plafond - Conduit de fluide - Calorifuge - Enveloppe de calorifuge

Paramètres	Résultats
<b>Couche 1</b>	
Description visuelle	Matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau de type maillage de fibres ; matériau fibreux de type isolant (gris)
Traitement de l'échantillon	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations	1
* Résultat de l'analyse par MET	Fibres d'amiante non détectées

**Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :**  
Microscopie Electronique à Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : La limite de détection de la méthode est de 0.1% en masse pour les matériaux.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Louis Bouquet  
Chef de Service

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France S  
117, Quai de Valmy, CS 5004  
F-75484 Paris Cedex 10, FRANCE  
Tél: +33 1 40 37 03 03 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb  
S.A.S. au capital de 3 944 056 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION  
N°1-1592  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr



## Document 5



Hygiène du Bâtiment : eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

AVICEA  
Monsieur Jean-Marc MOINARD  
30 rue de l'industrie  
92500 RUEIL MALMAISON

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-16-LH-104047-01      Version du : 18/11/2016 21:36      Page 1/2  
Dossier N° : 16H036312      Date de réception : 15/11/2016  
Référence dossier : 00720161100012161  
2016-11-596 FM DAT PK CHAMPS-NOISIEL OPH77 A

Echantillon N° : 16H036312-008  
Référence échantillon : P008-1er SS - Parking du 36 sq DIANE - Plafond - Conduit de fluide - Calorifuge - Enveloppe de calorifuge

Paramètres	Résultats
<b>Couche 1</b>	
Description visuelle	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (marron) (jaune) en traces
Traitement de l'échantillon	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations	1
* Résultat de l'analyse par MET	Fibres d'amiante non détectées
<b>Couche 2</b>	
Description visuelle	Matériau fibreux de type isolant (marron) (jaune)
Traitement de l'échantillon	-
Nombre de préparations	2
* Résultat de l'analyse par MOLP	Fibres d'amiante non détectées

**Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :**  
Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée selon la norme HSG 248 - Appendice 2  
Microscopie Electronique à Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande  
NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.  
NB 3 : La limite de détection de la méthode est de 0.1% en masse pour les matériaux.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France S  
117, Quai de Valmy, CS 5004  
F-75484 Paris Cedex 10, FRANCE  
Tél: +33 1 40 37 03 03 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb  
S.A.S. au capital de 3 944 056 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION  
N°1-1592  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr



---

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

---

N° de rapport d'analyse : AR-16-LH-104047-01

Version du : 18/11/2016 21:36

Page 2/2

Dossier N° : 16H036312

Date de réception : 15/11/2016

Référence dossier :

00720161100012161

2016-11-596 FM DAT PK CHAMPS-NOISIEL OPH77 A

Echantillon N° : 16H036312-008

Référence échantillon : P008-1er SS - Parking du 36 sq DIANE - Plafond - Conduit de fluide - Calorifuge - Enveloppe de calorifuge



Louis Bouguet  
Chef de Service

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France S  
117, Quai de Valmy, CS 5004  
F-75484 Paris Cedex 10, FRANCE  
Tél: +33 1 40 37 03 03 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb  
S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION  
N°1-1592  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr



## Document 6



Hygiène du Bâtiment : eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

AVICEA  
Monsieur Jean-Marc MOINARD  
30 rue de l'industrie  
92500 RUEIL MALMAISON

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-16-LH-104048-01      Version du : 18/11/2016 21:36      Page 1/2  
Dossier N° : 16H036312      Date de réception : 15/11/2016  
Référence dossier : 00720161100012161  
2016-11-596 FM DAT PK CHAMPS-NOISIEL OPH77 A

Echantillon N° : 16H036312-009  
Référence échantillon : P009-1er SS - Parking du 36 sq DIANE - Plafond - Conduit de fluide - Calorifuge - Enveloppe de calorifuge

Paramètres	Résultats
<b>Couche 1</b>	
Description visuelle	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces
Traitement de l'échantillon	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations	1
* Résultat de l'analyse par MET	Fibres d'amiante non détectées
<b>Couche 2</b>	
Description visuelle	Matériau fibreux de type isolant (jaune)
Traitement de l'échantillon	-
Nombre de préparations	2
* Résultat de l'analyse par MOLP	Fibres d'amiante non détectées

**Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :**  
Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée selon la norme HSG 248 - Appendice 2  
Microscopie Electronique à Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande  
NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.  
NB 3 : La limite de détection de la méthode est de 0.1% en masse pour les matériaux.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France S  
117, Quai de Valmy, CS 5004  
F-75484 Paris Cedex 10, FRANCE  
Tél: +33 1 40 37 03 03 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb  
S.A.S. au capital de 3 944 056 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION  
N°1-1592  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr



---

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

---

N° de rapport d'analyse : AR-16-LH-104048-01

Version du : 18/11/2016 21:36

Page 2/2

Dossier N° : 16H036312

Date de réception : 15/11/2016

Référence dossier :

00720161100012161

2016-11-596 FM DAT PK CHAMPS-NOISIEL OPH77 A

Echantillon N° : 16H036312-009

Référence échantillon : P009-1er SS - Parking du 36 sq DIANE - Plafond - Conduit de fluide - Calorifuge - Enveloppe de calorifuge

Louis Bouguet  
Chef de Service

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France S  
117, Quai de Valmy, CS 5004  
F-75484 Paris Cedex 10, FRANCE  
Tél: +33 1 40 37 03 03 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb  
S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION  
N°1-1592  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr





## Document 7



Hygiène du Bâtiment

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

AVICEA  
Monsieur Jean-Marc MOINARD  
30 rue de l'industrie  
92500 RUEIL MALMAISON

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-16-LH-104049-01      Version du : 18/11/2016 21:36      Page 1/1  
Dossier N° : 16H036312      Date de réception : 15/11/2016  
Référence dossier : 00720161100012161  
2016-11-596 FM DAT PK CHAMPS-NOISIEL OPH77 A

Echantillon N° : 16H036312-010  
Référence échantillon : P010-1er SS - Couloir Bat:23 - Plafond - Conduit de fluide - Calorifuge - Enveloppe de calorifuge

Paramètres	Résultats
<b>Couche 1</b>	
Description visuelle	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (marron)
Traitement de l'échantillon	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations	1
* Résultat de l'analyse par MET	Fibres d'amiante non détectées

**Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :**  
Microscopie Electronique à Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande  
NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.  
NB 3 : La limite de détection de la méthode est de 0.1% en masse pour les matériaux.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Louis Bouguet  
Chef de Service

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France S  
117, Quai de Valmy, CS 5004  
F-75484 Paris Cedex 10, FRANCE  
Tél: +33 1 40 37 03 03 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb  
S.A.S. au capital de 3 944 056 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION  
N°1-1592  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr



## Document 8



Hygiène du Bâtiment : eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

AVICEA  
Monsieur Jean-Marc MOINARD  
30 rue de l'industrie  
92500 RUEIL MALMAISON

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-16-LH-104050-01      Version du : 18/11/2016 21:36      Page 1/1  
Dossier N° : 16H036312      Date de réception : 15/11/2016  
Référence dossier : 00720161100012161  
2016-11-596 FM DAT PK CHAMPS-NOISIEL OPH77 A

Echantillon N° : 16H036312-011  
Référence échantillon : P011-1er SS - Couloir Bat:23 - Plafond - Conduit de fluide - Calorifuge - Enveloppe de calorifuge

Paramètres	Résultats
<b>Couche 1</b>	
Description visuelle	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type aluminium (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau fibreux textile (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)
Traitement de l'échantillon	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations	1
* Résultat de l'analyse par MET	Fibres d'amiante non détectées

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :  
Microscopie Electronique à Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande  
NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.  
NB 3 : La limite de détection de la méthode est de 0.1% en masse pour les matériaux.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Louis Bouquet  
Chef de Service

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France S  
117, Quai de Valmy, CS 5004  
F-75484 Paris Cedex 10, FRANCE  
Tél: +33 1 40 37 03 03 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb  
S.A.S. au capital de 3 944 056 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION  
N°1-1592  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr



## Document 9



Hygiène du Bâtiment

eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

AVICEA  
Monsieur Jean-Marc MOINARD  
30 rue de l'industrie  
92500 RUEIL MALMAISON

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-16-LH-104054-01      Version du : 18/11/2016 21:36      Page 1/1  
Dossier N° : 16H036312      Date de réception : 15/11/2016  
Référence dossier : 00720161100012161  
2016-11-596 FM DAT PK CHAMPS-NOISIEL OPH77 A

Echantillon N° : 16H036312-015  
Référence échantillon : P015-1er SS - Terrasse Bat:18 des deux parcs - Toutes zones - Acrotère - Béton - Shingle-Bitume

Paramètres	Résultats
<b>Couche 1</b>	
Description visuelle	Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau de type maillage de fibres (gris)
Traitement de l'échantillon	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations	1
* Résultat de l'analyse par MET	Fibres d'amiante non détectées

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :  
Microscopie Electronique à Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande  
NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.  
NB 3 : La limite de détection de la méthode est de 0.1% en masse pour les matériaux.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Louis Bouquet  
Chef de Service

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France S  
117, Quai de Valmy, CS 5004  
F-75484 Paris Cedex 10, FRANCE  
Tél: +33 1 40 37 03 03 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb  
S.A.S. au capital de 3 944 056 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION  
N°1-1592  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr



## Document 10



Hygiène du Bâtiment : eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

AVICEA  
Monsieur Jean-Marc MOINARD  
30 rue de l'industrie  
92500 RUEIL MALMAISON

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-16-LH-104055-01      Version du : 18/11/2016 21:36      Page 1/1  
Dossier N° : 16H036312      Date de réception : 15/11/2016  
Référence dossier : 00720161100012161  
2016-11-596 FM DAT PK CHAMPS-NOISIEL OPH77 A

Echantillon N° : 16H036312-016  
Référence échantillon : P016-1er SS - Terrasse Bat: 36 Sq Diane - Toutes zones - Acrotère - Béton - Shingle-Bitume

Paramètres	Résultats
<b>Couche 1</b>	
Description visuelle	Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau de type maillage de fibres (noir)
Traitement de l'échantillon	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations	1
* Résultat de l'analyse par MET	Fibres d'amiante non détectées

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :  
Microscopie Electronique à Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande  
NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.  
NB 3 : La limite de détection de la méthode est de 0.1% en masse pour les matériaux.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Louis Bouquet  
Chef de Service

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France S  
117, Quai de Valmy, CS 5004  
F-75484 Paris Cedex 10, FRANCE  
Tél: +33 1 40 37 03 03 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb  
S.A.S. au capital de 3 944 056 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION  
N°1-1592  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr



# Document 11



Hygiène du Bâtiment : eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

AVICEA  
Monsieur Jean-Marc MOINARD  
30 rue de l'industrie  
92500 RUEIL MALMAISON

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-16-LH-104059-01      Version du : 18/11/2016 21:36      Page 1/2  
Dossier N° : 16H036312      Date de réception : 15/11/2016  
Référence dossier : 00720161100012161  
2016-11-596 FM DAT PK CHAMPS-NOISIEL OPH77 A

Echantillon N° : 16H036312-020  
Référence échantillon : P020-1er SS - Parking 18 des deux parcs - Plafond - Conduit de fluide - Calorifuge - Enveloppe de calorifuge

Paramètres	Résultats
<b>Couche 1</b>	
Description visuelle	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces
Traitement de l'échantillon	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations	1
* Résultat de l'analyse par MET	Fibres d'amiante non détectées
<b>Couche 2</b>	
Description visuelle	Matériau fibreux de type isolant (jaune)
Traitement de l'échantillon	-
Nombre de préparations	2
* Résultat de l'analyse par MOLP	Fibres d'amiante non détectées

**Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :**  
Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée selon la norme HSG 248 - Appendice 2  
Microscopie Electronique à Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande  
NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.  
NB 3 : La limite de détection de la méthode est de 0.1% en masse pour les matériaux.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France S  
117, Quai de Valmy, CS 5004  
F-75484 Paris Cedex 10, FRANCE  
Tél: +33 1 40 37 03 03 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb  
S.A.S. au capital de 3 944 056 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION  
N°1-1592  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr





---

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

---

N° de rapport d'analyse : AR-16-LH-104059-01

Version du : 18/11/2016 21:36

Page 2/2

Dossier N° : 16H036312

Date de réception : 15/11/2016

Référence dossier :

00720161100012161

2016-11-596 FM DAT PK CHAMPS-NOISIEL OPH77 A

Echantillon N° : 16H036312-020

Référence échantillon : P020-1er SS - Parking 18 des deux parcs - Plafond - Conduit de fluide - Calorifuge - Enveloppe de calorifuge

Louis Bouguet  
Chef de Service

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France S  
117, Quai de Valmy, CS 5004  
F-75484 Paris Cedex 10, FRANCE  
Tél: +33 1 40 37 03 03 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb  
S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION  
N°1-1592  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr



## Document 12



Hygiène du Bâtiment : eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

AVICEA  
Monsieur Jean-Marc MOINARD  
30 rue de l'industrie  
92500 RUEIL MALMAISON

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-16-LH-104063-01      Version du : 18/11/2016 21:36      Page 1/2  
Dossier N° : 16H036312      Date de réception : 15/11/2016  
Référence dossier : 00720161100012161  
2016-11-596 FM DAT PK CHAMPS-NOISIEL OPH77 A

Echantillon N° : 16H036312-024  
Référence échantillon : P024-1er SS - Caves parking 18 des deux parcs - Toutes zones - Conduit de fluide - Calorifuge - Enveloppe de calorifuge

Paramètres	Résultats
<b>Couche 1</b>	
Description visuelle	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (gris) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces
Traitement de l'échantillon	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations	1
* Résultat de l'analyse par MET	Fibres d'amiante non détectées
<b>Couche 2</b>	
Description visuelle	Matériau fibreux de type isolant (jaune)
Traitement de l'échantillon	-
Nombre de préparations	2
* Résultat de l'analyse par MOLP	Fibres d'amiante non détectées

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :  
Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée selon la norme HSG 248 - Appendice 2  
Microscopie Electronique à Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande  
NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.  
NB 3 : La limite de détection de la méthode est de 0.1% en masse pour les matériaux.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France S  
117, Quai de Valmy, CS 5004  
F-75484 Paris Cedex 10, FRANCE  
Tél: +33 1 40 37 03 03 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb  
S.A.S. au capital de 3 944 056 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION  
N°1-1592  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr



---

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

---

N° de rapport d'analyse : AR-16-LH-104063-01

Version du : 18/11/2016 21:36

Page 2/2

Dossier N° : 16H036312

Date de réception : 15/11/2016

Référence dossier :

00720161100012161

2016-11-596 FM DAT PK CHAMPS-NOISIEL OPH77 A

Echantillon N° : 16H036312-024

Référence échantillon : P024-1er SS - Caves parking 18 des deux parcs - Toutes zones - Conduit de fluide - Calorifuge - Enveloppe de calorifuge

Louis Bouguet  
Chef de Service

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France S  
117, Quai de Valmy, CS 5004  
F-75484 Paris Cedex 10, FRANCE  
Tél: +33 1 40 37 03 03 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: [www.eurofins.fr/hdb](http://www.eurofins.fr/hdb)  
S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION  
N°1-1592  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)





AVICEA  
Monsieur Jean-Marc MOINARD  
30 rue de l'industrie  
92500 RUEIL MALMAISON

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-16-LH-104067-01      Version du : 18/11/2016 21:36      Page 1/1  
Dossier N° : 16H036312      Date de réception : 15/11/2016  
Référence dossier : 00720161100012161  
2016-11-596 FM DAT PK CHAMPS-NOISIEL OPH77 A

Echantillon N° : 16H036312-028

Référence échantillon : P028-1er SS - Caves Bat:19 - Toutes zones - Conduit de fluide - Calorifuge - Enveloppe de calorifuge

Paramètres	Résultats
<b>Couche 1</b>	
Description visuelle	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (gris) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)
Traitement de l'échantillon	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations	1
* Résultat de l'analyse par MET	Fibres d'amiante non détectées

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :  
Microscopie Electronique à Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : La limite de détection de la méthode est de 0.1% en masse pour les matériaux.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Louis Bouquet  
Chef de Service

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France S  
117, Quai de Valmy, CS 5004  
F-75484 Paris Cedex 10, FRANCE  
Tél: +33 1 40 37 03 03 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb  
S.A.S. au capital de 3 944 056 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION  
N°1-1592  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr



## Document 14



Hygiène du Bâtiment

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

AVICEA  
Monsieur Jean-Marc MOINARD  
30 rue de l'industrie  
92500 RUEIL MALMAISON

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-16-LH-104068-01      Version du : 18/11/2016 21:36      Page 1/2  
Dossier N° : 16H036312      Date de réception : 15/11/2016  
Référence dossier : 00720161100012161  
2016-11-596 FM DAT PK CHAMPS-NOISIEL OPH77 A

Echantillon N° : 16H036312-029  
Référence échantillon : P029-1er SS - Vide Sanitaire du Bat:7 - Plafond - Conduit de fluide - Calorifuge - Enveloppe de calorifuge

Paramètres	Résultats
<b>Couche 1</b>	
Description visuelle	Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau de type maillage de fibres (beige) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces
Traitement de l'échantillon	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations	1
* Résultat de l'analyse par MET	<b>Fibres d'amiante de type chrysotile</b>
<b>Couche 2</b>	
Description visuelle	Matériau fibreux de type isolant (jaune)
Traitement de l'échantillon	-
Nombre de préparations	2
* Résultat de l'analyse par MOLP	Fibres d'amiante non détectées

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :  
Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée selon la norme HSG 248 - Appendice 2  
Microscopie Electronique à Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : La limite de détection de la méthode est de 0.1% en masse pour les matériaux.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France S  
117, Quai de Valmy, CS 5004  
F-75484 Paris Cedex 10, FRANCE  
Tél: +33 1 40 37 03 03 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb  
S.A.S. au capital de 3 944 056 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION  
N°1-1592  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr





---

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

---

N° de rapport d'analyse : AR-16-LH-104068-01

Version du : 18/11/2016 21:36

Page 2/2

Dossier N° : 16H036312

Date de réception : 15/11/2016

Référence dossier :

00720161100012161

2016-11-596 FM DAT PK CHAMPS-NOISIEL OPH77 A

Echantillon N° : 16H036312-029

Référence échantillon : P029-1er SS - Vide Sanitaire du Bat:7 - Plafond - Conduit de fluide - Calorifuge - Enveloppe de calorifuge

Louis Bouguet  
Chef de Service

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France S  
117, Quai de Valmy, CS 5004  
F-75484 Paris Cedex 10, FRANCE  
Tél: +33 1 40 37 03 03 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb  
S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION  
N°1-1592  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr



## Document 15



Hygiène du Bâtiment : eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

AVICEA  
Monsieur Jean-Marc MOINARD  
30 rue de l'industrie  
92500 RUEIL MALMAISON

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-16-LH-104072-01      Version du : 18/11/2016 21:36      Page 1/2  
Dossier N° : 16H036312      Date de réception : 15/11/2016  
Référence dossier : 00720161100012161  
2016-11-596 FM DAT PK CHAMPS-NOISIEL OPH77 A

Echantillon N° : 16H036312-033  
Référence échantillon : P033-1er SS - Local Poubelles du Bat:9 - Plafond - Conduit de fluide - Calorifuge - Enveloppe de calorifuge

Paramètres	Résultats
<b>Couche 1</b>	
Description visuelle	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces
Traitement de l'échantillon	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations	1
* Résultat de l'analyse par MET	Fibres d'amiante non détectées
<b>Couche 2</b>	
Description visuelle	Matériau fibreux de type isolant (jaune)
Traitement de l'échantillon	-
Nombre de préparations	2
* Résultat de l'analyse par MOLP	Fibres d'amiante non détectées

**Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :**  
Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée selon la norme HSG 248 - Appendice 2  
Microscopie Electronique à Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande  
NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.  
NB 3 : La limite de détection de la méthode est de 0.1% en masse pour les matériaux.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France S  
117, Quai de Valmy, CS 5004  
F-75484 Paris Cedex 10, FRANCE  
Tél: +33 1 40 37 03 03 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb  
S.A.S. au capital de 3 944 056 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION  
N°1-1592  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr



---

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

---

N° de rapport d'analyse : AR-16-LH-104072-01

Version du : 18/11/2016 21:36

Page 2/2

Dossier N° : 16H036312

Date de réception : 15/11/2016

Référence dossier :

00720161100012161

2016-11-596 FM DAT PK CHAMPS-NOISIEL OPH77 A

Echantillon N° : 16H036312-033

Référence échantillon : P033-1er SS - Local Poubelles du Bat:9 - Plafond - Conduit de fluide - Calorifuge - Enveloppe de calorifuge

Louis Bouguet  
Chef de Service

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France S  
117, Quai de Valmy, CS 5004  
F-75484 Paris Cedex 10, FRANCE  
Tél: +33 1 40 37 03 03 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: [www.eurofins.fr/hdb](http://www.eurofins.fr/hdb)  
S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION  
N°1-1592  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)





AVICEA  
Monsieur Jean-Marc MOINARD  
30 rue de l'industrie  
92500 RUEIL MALMAISON

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-16-LH-104076-01      Version du : 18/11/2016 21:36      Page 1/1  
Dossier N° : 16H036312      Date de réception : 15/11/2016  
Référence dossier : 00720161100012161  
2016-11-596 FM DAT PK CHAMPS-NOISIEL OPH77 A

Echantillon N° : 16H036312-037  
Référence échantillon : P037-1er SS - Parking 18 des deux parcs - Plafond - Conduit de fluide 2 - Calorifuge - Enveloppe de calorifuge

Paramètres	Résultats
<b>Couche 1</b>	
Description visuelle	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (marron) (jaune)
Traitement de l'échantillon	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations	1
* Résultat de l'analyse par MET	Fibres d'amiante non détectées

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :  
Microscopie Electronique à Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande  
NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.  
NB 3 : La limite de détection de la méthode est de 0.1% en masse pour les matériaux.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Louis Bouquet  
Chef de Service

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France S  
117, Quai de Valmy, CS 5004  
F-75484 Paris Cedex 10, FRANCE  
Tél: +33 1 40 37 03 03 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb  
S.A.S. au capital de 3 944 056 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION  
N°1-1592  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr





AVICEA  
Monsieur Jean-Marc MOINARD  
30 rue de l'industrie  
92500 RUEIL MALMAISON

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-16-LH-104077-01      Version du : 18/11/2016 21:37      Page 1/1  
Dossier N° : 16H036312      Date de réception : 15/11/2016  
Référence dossier : 00720161100012161  
2016-11-596 FM DAT PK CHAMPS-NOISIEL OPH77 A

Echantillon N° : 16H036312-038  
Référence échantillon : P038-1er SS - Caves Bat:11 - Plafond - Coffrage - Plâtre - Fibres

Paramètres	Résultats
<b>Couche 1</b>	
Description visuelle	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (fibreuse)
Traitement de l'échantillon	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations	1
* Résultat de l'analyse par MET	Fibres d'amiante non détectées

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :  
Microscopie Electronique à Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande  
NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.  
NB 3 : La limite de détection de la méthode est de 0.1% en masse pour les matériaux.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Louis Bouquet  
Chef de Service

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France S  
117, Quai de Valmy, CS 5004  
F-75484 Paris Cedex 10, FRANCE  
Tél: +33 1 40 37 03 03 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb  
S.A.S. au capital de 3 944 056 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION  
N°1-1592  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr





## Document 18



Hygiène du Bâtiment : eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

AVICEA  
Monsieur Jean-Marc MOINARD  
30 rue de l'industrie  
92500 RUEIL MALMAISON

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-16-LH-104081-01      Version du : 18/11/2016 21:37      Page 1/2  
Dossier N° : 16H036312      Date de réception : 15/11/2016  
Référence dossier : 00720161100012161  
2016-11-596 FM DAT PK CHAMPS-NOISIEL OPH77 A

Echantillon N° : 16H036312-042  
Référence échantillon : P042-1er SS - Couloir Bat:5 - Plafond - Conduit de fluide - Calorifuge - Enveloppe de calorifuge

Paramètres	Résultats
<b>Couche 1</b>	
Description visuelle	Matériau fibreux textile (gris) (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)
Traitement de l'échantillon	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations	1
* Résultat de l'analyse par MET	Fibres d'amiante non détectées
<b>Couche 2</b>	
Description visuelle	Matériau fibreux de type isolant (jaune)
Traitement de l'échantillon	-
Nombre de préparations	2
* Résultat de l'analyse par MOLP	Fibres d'amiante non détectées

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :  
Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée selon la norme HSG 248 - Appendice 2  
Microscopie Electronique à Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : La limite de détection de la méthode est de 0.1% en masse pour les matériaux.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France S  
117, Quai de Valmy, CS 5004  
F-75484 Paris Cedex 10, FRANCE  
Tél: +33 1 40 37 03 03 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb  
S.A.S. au capital de 3 944 056 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION  
N°1-1592  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr



---

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

---

N° de rapport d'analyse : AR-16-LH-104081-01

Version du : 18/11/2016 21:37

Page 2/2

Dossier N° : 16H036312

Date de réception : 15/11/2016

Référence dossier :

00720161100012161

2016-11-596 FM DAT PK CHAMPS-NOISIEL OPH77 A

Echantillon N° : 16H036312-042

Référence échantillon : P042-1er SS - Couloir Bat:5 - Plafond - Conduit de fluide - Calorifuge - Enveloppe de calorifuge



Louis Bouguet  
Chef de Service

## Document 19



Hygiène du Bâtiment : eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

AVICEA  
Monsieur Jean-Marc MOINARD  
30 rue de l'industrie  
92500 RUEIL MALMAISON

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-16-LH-104081-01      Version du : 18/11/2016 21:37      Page 1/2  
Dossier N° : 16H036312      Date de réception : 15/11/2016  
Référence dossier : 00720161100012161  
2016-11-596 FM DAT PK CHAMPS-NOISIEL OPH77 A

Echantillon N° : 16H036312-042  
Référence échantillon : P042-1er SS - Couloir Bat:5 - Plafond - Conduit de fluide - Calorifuge - Enveloppe de calorifuge

Paramètres	Résultats
<b>Couche 1</b>	
Description visuelle	Matériau fibreux textile (gris) (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)
Traitement de l'échantillon	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations	1
* Résultat de l'analyse par MET	Fibres d'amiante non détectées
<b>Couche 2</b>	
Description visuelle	Matériau fibreux de type isolant (jaune)
Traitement de l'échantillon	-
Nombre de préparations	2
* Résultat de l'analyse par MOLP	Fibres d'amiante non détectées

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :  
Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée selon la norme HSG 248 - Appendice 2  
Microscopie Electronique à Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : La limite de détection de la méthode est de 0.1% en masse pour les matériaux.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France S  
117, Quai de Valmy, CS 5004  
F-75484 Paris Cedex 10, FRANCE  
Tél: +33 1 40 37 03 03 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb  
S.A.S. au capital de 3 944 056 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION  
N°1-1592  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr



---

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

---

N° de rapport d'analyse : AR-16-LH-104081-01

Version du : 18/11/2016 21:37

Page 2/2

Dossier N° : 16H036312

Date de réception : 15/11/2016

Référence dossier :

00720161100012161

2016-11-596 FM DAT PK CHAMPS-NOISIEL OPH77 A

Echantillon N° : 16H036312-042

Référence échantillon : P042-1er SS - Couloir Bat:5 - Plafond - Conduit de fluide - Calorifuge - Enveloppe de calorifuge



Louis Bouguet  
Chef de Service

## Document 20



Hygiène du Bâtiment : eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

AVICEA  
Monsieur Jean-Marc MOINARD  
30 rue de l'industrie  
92500 RUEIL MALMAISON

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-16-LH-104086-01      Version du : 18/11/2016 21:37      Page 1/2  
Dossier N° : 16H036312      Date de réception : 15/11/2016  
Référence dossier : 00720161100012161  
2016-11-596 FM DAT PK CHAMPS-NOISIEL OPH77 A

Echantillon N° : 16H036312-049  
Référence échantillon : P049-2ème SS - Local Poubelles du Bat:15 - Plafond - Conduit de fluide - Calorifuge - Enveloppe de calorifuge

Paramètres	Résultats
<b>Couche 1</b>	
Description visuelle	Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)
Traitement de l'échantillon	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations	1
* Résultat de l'analyse par MET	Fibres d'amiante non détectées
<b>Couche 2</b>	
Description visuelle	Matériau fibreux de type isolant (jaune)
Traitement de l'échantillon	-
Nombre de préparations	2
* Résultat de l'analyse par MOLP	Fibres d'amiante non détectées

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :  
Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée selon la norme HSG 248 - Appendice 2  
Microscopie Electronique à Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : La limite de détection de la méthode est de 0.1% en masse pour les matériaux.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France S  
117, Quai de Valmy, CS 5004  
F-75484 Paris Cedex 10, FRANCE  
Tél: +33 1 40 37 03 03 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb  
S.A.S. au capital de 3 944 056 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION  
N°1-1592  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr





---

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

---

N° de rapport d'analyse : AR-16-LH-104086-01

Version du : 18/11/2016 21:37

Page 2/2

Dossier N° : 16H036312

Date de réception : 15/11/2016

Référence dossier :

00720161100012161

2016-11-596 FM DAT PK CHAMPS-NOISIEL OPH77 A

Echantillon N° : 16H036312-049

Référence échantillon : P049-2ème SS - Local Poubelles du Bat:15 - Plafond - Conduit de fluide - Calorifuge - Enveloppe de calorifuge

Louis Bouguet  
Chef de Service

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France S  
117, Quai de Valmy, CS 5004  
F-75484 Paris Cedex 10, FRANCE  
Tél: +33 1 40 37 03 03 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: [www.eurofins.fr/hdb](http://www.eurofins.fr/hdb)  
S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION  
N°1-1592  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



## Document 21



Hygiène du Bâtiment : eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

AVICEA  
Monsieur Jean-Marc MOINARD  
30 rue de l'industrie  
92500 RUEIL MALMAISON

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-16-LH-104094-01      Version du : 18/11/2016 21:37      Page 1/2  
Dossier N° : 16H036312      Date de réception : 15/11/2016  
Référence dossier : 00720161100012161  
2016-11-596 FM DAT PK CHAMPS-NOISIEL OPH77 A

Echantillon N° : 16H036312-057  
Référence échantillon : P057-2ème SS - Parking 16 des deux parcs - Plafond - Conduit de fluide - Calorifuge - Enveloppe de calorifuge

Paramètres	Résultats
<b>Couche 1</b>	
Description visuelle	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)
Traitement de l'échantillon	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations	1
* Résultat de l'analyse par MET	Fibres d'amiante non détectées
<b>Couche 2</b>	
Description visuelle	Matériau fibreux de type isolant (jaune)
Traitement de l'échantillon	-
Nombre de préparations	2
* Résultat de l'analyse par MOLP	Fibres d'amiante non détectées

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :  
Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée selon la norme HSG 248 - Appendice 2  
Microscopie Electronique à Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande  
NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.  
NB 3 : La limite de détection de la méthode est de 0.1% en masse pour les matériaux.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France S  
117, Quai de Valmy, CS 5004  
F-75484 Paris Cedex 10, FRANCE  
Tél: +33 1 40 37 03 03 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb  
S.A.S. au capital de 3 944 056 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION  
N°1-1592  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr



---

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

---

N° de rapport d'analyse : AR-16-LH-104094-01

Version du : 18/11/2016 21:37

Page 2/2

Dossier N° : 16H036312

Date de réception : 15/11/2016

Référence dossier :

00720161100012161

2016-11-596 FM DAT PK CHAMPS-NOISIEL OPH77 A

Echantillon N° : 16H036312-057

Référence échantillon : P057-2ème SS - Parking 16 des deux parcs - Plafond - Conduit de fluide - Calorifuge - Enveloppe de calorifuge

Louis Bouguet  
Chef de Service

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France S  
117, Quai de Valmy, CS 5004  
F-75484 Paris Cedex 10, FRANCE  
Tél: +33 1 40 37 03 03 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb  
S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION  
N°1-1592  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr



# Document 22



Hygiène du Bâtiment

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

**AVICEA**  
**Monsieur Jean-Marc MOINARD**  
30 rue de l'Industrie  
92500 RUEIL MALMAISON

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-16-LH-103639-01      Version du : 17/11/2016 23:41      Page 1/6  
Dossier N° : 16H036319      Date de réception : 15/11/2016  
Référence Dossier : Réf. Dossier : 2016-11-596 FM DAT PK CHAMPS-NOISIEL OPH77 A      Date d'analyse : 17/11/2016

Immeuble ou site concerné : 36 square de Diane 77186 NOISIEL 16 cours des Deux Parcs - 77420 CHAMPS-SUR-MARNE

Propriétaire : OPH 77

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
001	P061 Béton - Revêtement de étanchéité (Extérieur) Terrasse Bat: 36 Sq Diane - Plancher 1 - Sol	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau fibreux de type isolant (beige)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	P062 Béton - Crépi (Extérieur) Terrasse Bat: 36 Sq Diane - Muret - Toutes zones, Toutes zones Muret	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	P063 Béton - Shingle-Bitume (Extérieur) Terrasse Bat: 36 Sq Diane - Acrotère 2 -Toutes zones	Matériau de type aluminium (gris) ; matériau souple bitumineux (noir)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	P064 Joint de dilatation - Souple (Extérieur) Terrasse Bat: 36 Sq Diane - Muret - Toutes zones	Matériau souple de type joint (blanc)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS  
117, Quai de Valmy, CS 5004  
F-75484 Paris Cedex 10, FRANCE  
Tel: +33 1 40 37 03 03 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb  
S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION  
N° 1-1592  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr



**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-16-LH-103639-01      Version du : 17/11/2016 23:41      Page 2/6  
 Dossier N° : 16H036319      Date de réception : 15/11/2016      Date d'analyse : 17/11/2016  
 Référence Dossier : Réf. Dossier : 2016-11-596 FM DAT PK CHAMPS-NOISIEL OPH77 A

Immeuble ou site concerné : 36 square de Diane 77186 NOISIEL 16 cours des Deux Parcs - 77420 CHAMPS-SUR-MARNE

Propriétaire : OPH 77

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
005	P065 Béton - Revêtement de étanchéité (Extérieur) Terrasse Bat: 36 Sq Diane - Plancher 2 - Sol	Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige); matériau souple bitumineux (noir); matériau fibreux de type isolant (beige)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	P066 Calorifuge - Enveloppe de bande (Extérieur) Terrasse Bat: 36 Sq Diane - Conduit de fluide - Toutes zones	Matériau semi-dur de type enduit (beige) en traces; matériau de type maillage de fibres et liant (jaune) + (marron)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	P067 Béton - Shingle-Bitume (Extérieur) Terrasse Bat: 36 Sq Diane - Acrotère 3 - Toutes zones	Matériau souple de type joint (blanc); matériau semi-dur de type enduit (beige); matériau souple bitumineux (noir); matériau de type aluminium (gris)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	P068 Béton - Revêtement de étanchéité (Extérieur) Terrasse Bat: 18 des deux parcs - Plancher 1 - Sol	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris); matériau souple bitumineux (noir); matériau fibreux de type isolant (beige)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	P069 Béton - Shingle-Bitume (Extérieur) Terrasse Bat: 18 des deux parcs - Acrotère 2 - Toutes zones	Matériau de type maillage de fibres (blanc); matériau souple bitumineux (noir)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS  
 117, Quai de Valmy, CS 5004  
 F-75484 Paris Cedex 10, FRANCE  
 Tél: +33 1 40 37 03 03 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/ndb  
 S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION  
 N° 1-1592  
 Portée disponible sur  
 www.cofrac.fr





**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-16-LH-103639-01      Version du : 17/11/2016 23:41      Page 3/6  
 Dossier N° : 16H036319      Date de réception : 15/11/2016      Date d'analyse : 17/11/2016  
 Référence Dossier : Réf. Dossier : 2016-11-596 FM DAT PK CHAMPS-NOISIEL OPH77 A

Immeuble ou site concerné : 36 square de Diane 77186 NOISIEL 16 cours des Deux Parcs - 77420 CHAMPS-SUR-MARNE

Propriétaire : OPH 77

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
010	P070 Béton - Crépi (Extérieur) Terrasse Bat: 18 des deux parcs - Muret - Toutes zones, Toutes zones Muret	Matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	P071 Joint de dilatation - Souple (Extérieur) Terrasse Bat: 18 des deux parcs - Muret - Toutes zones	Matériau souple de type joint (blanc) ; matériau souple bitumineux (noir) en traces	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	P072 Béton - Revêtement de étanchéité (Extérieur) Terrasse Bat: 18 des deux parcs - Plancher 2 - Sol	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) + (jaune) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau fibreux de type isolant (beige)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	P073 Béton - Revêtement de étanchéité (Extérieur) Terrasse Bat: 36 Sq Diane - Plancher 3 - Sol	Matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau souple bitumineux (noir)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014	P074 Béton - Revêtement d'étanchéité (Extérieur) Terrasse Bat: 36 Sq Diane - Socles - Toutes zones	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces ; matériau souple bitumineux (noir)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS  
 117, Quai de Valmy, CS 5004  
 F-75484 Paris Cedex 10, FRANCE  
 Tél: +33 1 40 37 03 03 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb  
 S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B



**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-16-LH-103639-01      Version du : 17/11/2016 23:41      Page 4/6  
 Dossier N° : 16H036319      Date de réception : 15/11/2016      Date d'analyse : 17/11/2016  
 Référence Dossier : Réf. Dossier : 2016-11-596 FM DAT PK CHAMPS-NOISIEL OPH77 A

Immeuble ou site concerné : 36 square de Diane 77186 NOISIEL 16 cours des Deux Parcs - 77420 CHAMPS-SUR-MARNE

Propriétaire : OPH 77

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
015	P075 Béton - Revêtement d'étanchéité (Extérieur) Terrasse Bat: 36 Sq Diane - Chapeaux - Toutes zones	Matériau semi-dur de type enduit (noir) (bitumineux) ; matériau de type aluminium (gris) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016	P076 Béton - Crépi (Extérieur) Terrasse Bat: 36 Sq Diane - Muret - Toutes zones	Matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017	P077 Joint de descente d'eau -Joint (1er SS) Caves Bat:31 -Conduit de fluide - Toutes zones	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (orange)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018	P078 Fibro - ciment - Brut (1er SS) Local Electrique du Bat 31 - Plaques Planes -Plafond	Matériau semi-dur de type plaque (gris) (fibreux)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019	P079 Béton - Brut (1er SS) Caves Bat:31 -Plancher - Sol	Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020	P080 Béton - Peinture (1er SS) Caves Bat:31 - Mur - Toutes zones	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021	P081 Béton - Peinture (1er SS) Caves Bat:31 -Plafond - Plafond					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole :

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS  
 117, Quai de Valmy, CS 5004  
 F-75484 Paris Cedex 10, FRANCE  
 Tél: +33 1 40 37 03 03 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb  
 S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION  
 N° 1- 1592  
 Portée disponible sur  
 www.cofrac.fr



**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-16-LH-103639-01      Version du : 17/11/2016 23:41      Page 5/6  
 Dossier N° : 16H036319      Date de réception : 15/11/2016      Date d'analyse : 17/11/2016  
 Référence Dossier : Réf. Dossier : 2016-11-596 FM DAT PK CHAMPS-NOISIEL OPH77 A

Immeuble ou site concerné : 36 square de Diane 77186 NOISIEL 16 cours des Deux Parcs - 77420 CHAMPS-SUR-MARNE

Propriétaire : OPH 77

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
		Matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type polystyrène (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022	P082 Calorifuge - Enveloppe de calorifuge (1er SS) Caves Bat:31 -Conduit de fluide - Plafond	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (beige)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023	P083 Béton - Brut (1er SS) Parking du 36 sq DIANE - Plancher - Sol	Matériau semi-dur de type enduit (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024	P084 Béton - Peinture (1er SS) Parking du 36 sq DIANE - Poutres - Plafond	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025	P085 Plâtre - Fibres (1er SS) Local Electrique du Bat:23 - Coffre horizontal -Murs	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (fibreux)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026	P086 Béton - Brut (1er SS) Local Poubelles du Bat:25 - Plancher - Sol	Matériau semi-dur de type enduit (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS  
 117, Quai de Valmy, CS 5004  
 F-75484 Paris Cedex 10, FRANCE  
 Tél: +33 1 40 37 03 03 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb  
 S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION  
 N° 1-1592  
 Portée disponible sur  
 www.cofrac.fr





**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-16-LH-103639-01      Version du : 17/11/2016 23:41      Page 6/6  
 Dossier N° : 16H036319      Date de réception : 15/11/2016      Date d'analyse : 17/11/2016  
 Référence Dossier : Réf. Dossier : 2016-11-596 FM DAT PK CHAMPS-NOISIEL OPH77 A

Immeuble ou site concerné : 36 square de Diane 77186 NOISIEL 16 cours des Deux Parcs - 77420 CHAMPS-SUR-MARNE

Propriétaire : OPH 77

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
027	P087 Béton - Peinture (1er SS) Local Poubelles du Bat:25 - Mur - Toutes zones	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028	P088 Béton - Peinture (1er SS) Local Poubelles du Bat:25 - Plafond - Plafond	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029	P089 Calorifuge - Enveloppe de calorifuge (1er SS) Local Poubelles du Bat:25 - Conduit de fluide -Plafond	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (beige)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

**Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :**

Microscopie Electronique à Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : La limite de détection de la méthode est de 0.1% en masse pour les matériaux.

Nicolas Rangassamy  
Technicien de Laboratoire

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS  
 117, Quai de Valmy, CS 5004  
 F-75484 Paris Cedex 10, FRANCE  
 Tél: +33 1 40 37 03 03 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb  
 S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION  
 N° 1-1592  
 Portée disponible sur  
 www.cofrac.fr





AVICEA  
Monsieur Jean-Marc MOINARD  
30 rue de l'industrie  
92500 RUEIL MALMAISON

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-16-LH-103447-01      Version du : 17/11/2016 15:05      Page 1/1  
Dossier N° : 16H036312      Date de réception : 15/11/2016  
Référence dossier : 00720161100012161  
2016-11-596 FM DAT PK CHAMPS-NOISIEL OPH77 A

Echantillon N° : 16H036312-043  
Référence échantillon : P043-1er SS - Local Poubelles du Bat:19 - Plafond - 3 Plaques Planes - Fibro - ciment - Brut

Paramètres	Résultats
<b>Couche 1</b>	
Description visuelle	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)
Traitement de l'échantillon	-
Nombre de préparations	2
* Résultat de l'analyse par MOLP	<b>Fibres d'amiante de type chrysotile</b>

**Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :**  
Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée selon la norme HSG 248 - Appendice 2

NB : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande  
NB : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

  
Marie Musy  
Technicien de Laboratoire

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France S  
117, Quai de Valmy, CS 5004  
F-75484 Paris Cedex 10, FRANCE  
Tél: +33 1 40 37 03 03 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb  
S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B







AVICEA  
Monsieur Jean-Marc MOINARD  
30 rue de l'industrie  
92500 RUEIL MALMAISON

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-16-LH-104085-01      Version du : 18/11/2016 21:37      Page 1/2  
Dossier N° : 16H036312      Date de réception : 15/11/2016  
Référence dossier : 00720161100012161  
2016-11-596 FM DAT PK CHAMPS-NOISIEL OPH77 A

Echantillon N° : 16H036312-048  
Référence échantillon : P048-2ème SS - Entrée des Bat:13-15 - Plafond - Conduit de fluide - Calorifuge - Enveloppe de calorifuge

Paramètres	Résultats
<b>Couche 1</b>	
Description visuelle	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)
Traitement de l'échantillon	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations	1
* Résultat de l'analyse par MET	Fibres d'amiante non détectées
<b>Couche 2</b>	
Description visuelle	Matériau fibreux de type isolant (jaune)
Traitement de l'échantillon	-
Nombre de préparations	2
* Résultat de l'analyse par MOLP	Fibres d'amiante non détectées

**Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :**  
Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée selon la norme HSG 248 - Appendice 2  
Microscopie Electronique à Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande  
NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.  
NB 3 : La limite de détection de la méthode est de 0.1% en masse pour les matériaux.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France S  
117, Quai de Valmy, CS 5004  
F-75484 Paris Cedex 10, FRANCE  
Tél: +33 1 40 37 03 03 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb  
S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B





AVICEA  
Monsieur Jean-Marc MOINARD  
30 rue de l'industrie  
92500 RUEIL MALMAISON

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-16-LH-104090-01 Version du : 18/11/2016 21:37 Page 1/2  
Dossier N° : 16H036312 Date de réception : 15/11/2016  
Référence dossier : 00720161100012161  
2016-11-596 FM DAT PK CHAMPS-NOISIEL OPH77 A

Echantillon N° : 16H036312-053  
Référence échantillon : P053-2ème SS - Parking 16 des deux parcs - Plafond - Conduit de fluide - Calorifuge - Enveloppe de calorifuge

Paramètres	Résultats
<b>Couche 1</b>	
Description visuelle	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)
Traitement de l'échantillon	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations	1
* Résultat de l'analyse par MET	Fibres d'amiante non détectées
<b>Couche 2</b>	
Description visuelle	Matériau fibreux de type isolant (jaune)
Traitement de l'échantillon	-
Nombre de préparations	2
* Résultat de l'analyse par MOLP	Fibres d'amiante non détectées

**Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :**  
Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée selon la norme HSG 248 - Appendice 2  
Microscopie Electronique à Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : La limite de détection de la méthode est de 0.1% en masse pour les matériaux.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France S  
117, Quai de Valmy, CS 5004  
F-75484 Paris Cedex 10, FRANCE  
Tél: +33 1 40 37 03 03 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb  
S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B



# Document 26



Hygiène du Bâtiment

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-16-LH-103639-01      Version du : 17/11/2016 23:41      Page 2/6  
 Dossier N° : 16H036319      Date de réception : 15/11/2016      Date d'analyse : 17/11/2016  
 Référence Dossier : Réf. Dossier : 2016-11-596 FM DAT PK CHAMPS-NOISIEL OPH77 A

Immeuble ou site concerné : 36 square de Diane 77186 NOISIEL 16 cours des Deux Parcs - 77420 CHAMPS-SUR-MARNE

Propriétaire : OPH 77

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
005						
006	P066 Calorifuge - Enveloppe de bande (Extérieur) Terrasse Bat: 36 Sq Diane - Conduit de fluide - Toutes zones	Matériau semi-dur de type enduit (beige) en traces ; matériau de type maillage de fibres et liant (jaune) + (marron)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	P067 Béton - Shingle-Bitume (Extérieur) Terrasse Bat: 36 Sq Diane - Acrotère 3 - Toutes zones	Matériau souple de type joint (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau de type aluminium (gris)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008						
009	P069 Béton - Shingle-Bitume (Extérieur) Terrasse Bat: 18 des deux parcs - Acrotère 2 - Toutes zones	Matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau souple bitumineux (noir)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

\*Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS  
 117, Quai de Valmy, CS 5004  
 F-75484 Paris Cedex 10, FRANCE  
 Tél: +33 1 40 37 03 03 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hcb  
 S.A.S. au capital de 3 044 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION  
 N° 1-1592  
 Portée disponible sur  
 www.cofrac.fr



Rapport de repérage amiante listes A et B à intégrer au Dossier Technique Amiante

# Document 27



Hygiène du Bâtiment

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-16-LH-103639-01      Version du : 17/11/2016 23:41      Page 3/6  
 Dossier N° : 16H036319      Date de réception : 15/11/2016  
 Référence Dossier : Réf. Dossier : 2016-11-596 FM DAT PK CHAMPS-NOISIEL OPH77 A      Date d'analyse : 17/11/2016

Immeuble ou site concerné : 36 square de Diane 77186 NOISIEL 16 cours des Deux Parcs - 77420 CHAMPS-SUR-MARNE

Propriétaire : OPH 77

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
010						
011	P071 Joint de dilatation - Souple (Extérieur) Terrasse Bat: 18 des deux parcs - Muret - Toutes zones	Matériau souple de type joint (blanc) ; matériau souple bitumineux (noir) en traces	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012						
013						
014	P074 Béton - Revêtement d'étanchéité (Extérieur) Terrasse Bat: 36 Sq Diane - Socles - Toutes zones	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces ; matériau souple bitumineux (noir)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS  
 117, Quai de Valmy, CS 5004  
 F-75484 Paris Cedex 10, FRANCE  
 Tél: +33 1 40 37 03 03 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/ndb  
 S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION  
 N° 1-1592  
 Portée disponible sur  
 www.cofrac.fr



Rapport de repérage amiante listes A et B à intégrer au Dossier Technique Amiante



# Document 28



Hygiène du Bâtiment

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-16-LH-103639-01      Version du : 17/11/2016 23:41      Page 4/6  
 Dossier N° : 16H036319      Date de réception : 15/11/2016      Date d'analyse : 17/11/2016  
 Référence Dossier : Réf. Dossier : 2016-11-596 FM DAT PK CHAMPS-NOISIEL OPH77 A

Immeuble ou site concerné : 36 square de Diane 77186 NOISIEL 16 cours des Deux Parcs - 77420 CHAMPS-SUR-MARNE

Propriétaire : OPH 77

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
015	P075 Béton - Revêtement d'étanchéité (Extérieur) Terrasse Bat: 36 Sq Diane - Chapeaux - Toutes zones	Matériau semi-dur de type enduit (noir) (bitumineux) ; matériau de type aluminium (gris) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016						
017	P077 Joint de descente d'eau -Joint (1er SS) Caves Bat:31 -Conduit de fluide - Toutes zones	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (orange)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018	P078 Fibro - ciment - Brut (1er SS) Local Electrique du Bat 31 - Plaques Planes -Plafond	Matériau semi-dur de type plaque (gris) (fibreux)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019						
020						
021						

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS  
 117, Quai de Valmy, CS 5004  
 F-75484 Paris Cedex 10, FRANCE  
 Tel: +33 1 40 37 03 03 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb  
 S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION  
 N° 1 - 1592  
 Portée disponible sur  
 www.cofrac.fr



Rapport de repérage amiante listes A et B à intégrer au Dossier Technique Amiante



# Document 29



Hygiène du Bâtiment

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-16-LH-103639-01      Version du : 17/11/2016 23:41      Page 5/6  
 Dossier N° : 16H036319      Date de réception : 15/11/2016      Date d'analyse : 17/11/2016  
 Référence Dossier : Réf. Dossier : 2016-11-596 FM DAT PK CHAMPS-NOISIEL OPH77 A

Immeuble ou site concerné : 36 square de Diane 77186 NOISIEL 16 cours des Deux Parcs - 77420 CHAMPS-SUR-MARNE

Propriétaire : OPH 77

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
022	P082 Calorifuge - Enveloppe de calorifuge (1er SS) Caves Bat:31 -Conduit de fluide - Plafond	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (beige)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023						
024						
025	P085 Plâtre - Fibres (1er SS) Local Electrique du Bat:23 - Coffre horizontal -Murs	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (fibreux)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026						

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS  
 117, Quai de Valmy, CS 5004  
 F-75484 Paris Cedex 10, FRANCE  
 Tél: +33 1 40 37 03 03 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hcb  
 S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00054 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION  
 N° 1-1592  
 Portée disponible sur  
 www.cofrac.fr



Rapport de repérage amiante listes A et B à intégrer au Dossier Technique Amiante

# Document 30



Hygiène du Bâtiment

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-16-LH-103639-01      Version du : 17/11/2016 23:41      Page 6/6  
Dossier N° : 16H036319      Date de réception : 15/11/2016      Date d'analyse : 17/11/2016  
Référence Dossier : Réf. Dossier : 2016-11-596 FM DAT PK CHAMPS-NOISIEL OPH77 A

Immeuble ou site concerné : 36 square de Diane 77186 NOISIEL 16 cours des Deux Parcs - 77420 CHAMPS-SUR-MARNE

Propriétaire : OPH 77

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
027						
028						
029	P089 Calorifuge - Enveloppe de calorifuge (1er SS) Local Poubelles du Bat:25 - Conduit de fluide -Plafond	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (beige)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

### Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Microscopie Electronique à Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : La limite de détection de la méthode est de 0.1% en masse pour les matériaux.

Nicolas Rangassamy  
Technicien de Laboratoire

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS  
117, Quai de Valmy, CS 5004  
F-75484 Paris Cedex 10, FRANCE  
Tel: +33 1 40 37 03 03 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hcb  
S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION  
N° 1-1592  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr



# Document 31



Hygiène du Bâtiment

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

AVICEA  
Monsieur Jean-Marc MOINARD  
30 rue de l'Industrie  
92500 RUEIL MALMAISON

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-16-LH-103639-01 Version du : 17/11/2016 23:41 Page 1/6  
Dossier N° : 16H036319 Date de réception : 15/11/2016 Date d'analyse : 17/11/2016  
Référence Dossier : Réf. Dossier : 2016-11-596 FM DAT PK CHAMPS-NOISIEL OPH77 A

Immeuble ou site concerné : 36 square de Diane 77186 NOISIEL 16 cours des Deux Parcs - 77420 CHAMPS-SUR-MARNE

Propriétaire : OPH 77

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
001						
002						
003	P063 Béton - Shingle-Bitume (Extérieur) Terrasse Bat: 36 Sq Diane - Acrotère 2 - Toutes zones	Matériau de type aluminium (gris) ; matériau souple bitumineux (noir)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	P054 Joint de dilatation - Souple (Extérieur) Terrasse Bat: 36 Sq Diane - Muret - Toutes zones	Matériau souple de type joint (blanc)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS  
117, Quai de Valmy CS 5004  
F-75484 Paris Cedex 10, FRANCE  
Tél : +33 1 40 37 03 03 - Fax : +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb  
S.A.S. au capital de 3 844 056 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR09 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION  
N° 1552  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr



# Document 32



Hygiène du Bâtiment : eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

AVICEA  
Monsieur Jean-Marc MOINARD  
30 rue de l'Industrie  
92500 RUEIL MALMAISON

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-16-LH-103448-01      Version du : 17/11/2016 15:12      Page 1/1  
Dossier N° : 16H036312      Date de réception : 15/11/2016  
Référence dossier : 00720161100012161  
2016-11-596 FM DAT PK CHAMPS-NOISIEL OPH77 A

Echantillon N° : 16H036312-044  
Référence échantillon : P044-1er SS - Local Poubelles du Bat:11 - Plafond - 3 Plaques Planes - Fibro - ciment - Brut

Paramètres	Résultats
<b>Couche 1</b>	
Description visuelle	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)
Traitement de l'échantillon	-
Nombre de préparations	2
* Résultat de l'analyse par MOLP	<b>Fibres d'amiante de type chrysotile</b>

**Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :**  
Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée selon la norme HSG 248 - Appendice 2

NB : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande  
NB : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

  
Marie Musy  
Technicien de Laboratoire

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France S  
117, Quai de Valmy CS 5004  
F-75484 Paris Cedex 10, FRANCE  
Tel: +33 1 40 37 03 03 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb  
S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION  
N°1-1592  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr



**ANNEXE 4 – ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS****EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS DE LA LISTE A**

<b>Conclusions possibles</b>	
1	Faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation
2	Faire réaliser une surveillance du niveau d'empoussièrement
3	Faire réaliser des travaux de retrait ou de confinement

**EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES CALORIFUGEAGES N° 1**

**En cas de présence avérée d'amiante dans les calorifugeages  
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti**

<b>Eléments d'information généraux</b>	
N° de dossier	2016-11-596 FM DTA PK CHAMPS-NOISIEL OPH77 A
Date du contrôle	04/11/2016
Bâtiment	Parking 36 square de Diane 77186 NOISIEL 16 cours des Deux Parcs 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
Etage	1er SS
Pièce ou zone homogène	Vide Sanitaire du Bat:7
Elément	Conduit de fluide
Repérage	Plafond
Destination déclarée du local	Vide Sanitaire du Bat:7
Conclusion	Faire réaliser une surveillance du niveau d'empoussièrement

<b>Conclusions possibles</b>	
1	Faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages
2	Faire réaliser une surveillance du niveau d'empoussièrement
3	Faire réaliser des travaux de retrait ou de confinement des calorifugeages



Protection physique	Etat de dégradation	Protection Physique	Niveau d'exposition aux circulations d'air	Niveau d'exposition aux chocs et vibrations	Résultat d'évaluation
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>					1
	Calorifugeage en mauvais état <input type="checkbox"/>				3
			Faible <input type="checkbox"/>	Faible <input type="checkbox"/>	1
			Moyen <input type="checkbox"/>	Moyen <input type="checkbox"/>	1
			Fort <input type="checkbox"/>	Fort <input type="checkbox"/>	2
		Non étanche (P) <input type="checkbox"/>	Faible <input type="checkbox"/>	Faible <input type="checkbox"/>	1
			Moyen <input type="checkbox"/>	Moyen <input type="checkbox"/>	1
			Fort <input type="checkbox"/>	Fort <input type="checkbox"/>	2
			Faible <input type="checkbox"/>	Faible <input type="checkbox"/>	2
			Moyen <input type="checkbox"/>	Moyen <input type="checkbox"/>	2
			Fort <input type="checkbox"/>	Fort <input type="checkbox"/>	2
	Calorifugeage avec dégradation(s) locale(s) <input checked="" type="checkbox"/>		Faible <input type="checkbox"/>	Faible <input type="checkbox"/>	2
			Moyen <input type="checkbox"/>	Moyen <input type="checkbox"/>	2
			Fort <input type="checkbox"/>	Fort <input type="checkbox"/>	2
		Pas de protection physique (NP) <input checked="" type="checkbox"/>	Faible <input type="checkbox"/>	Faible <input checked="" type="checkbox"/>	2
			Moyen <input checked="" type="checkbox"/>	Moyen <input type="checkbox"/>	2
			Fort <input type="checkbox"/>	Fort <input type="checkbox"/>	3
			Faible <input type="checkbox"/>	Faible <input type="checkbox"/>	2
			Moyen <input type="checkbox"/>	Moyen <input type="checkbox"/>	3
			Fort <input type="checkbox"/>	Fort <input type="checkbox"/>	3
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>					
			Faible <input type="checkbox"/>	Faible <input type="checkbox"/>	1
			Moyen <input type="checkbox"/>	Moyen <input type="checkbox"/>	1
			Fort <input type="checkbox"/>	Fort <input type="checkbox"/>	2
		Non étanche (P) <input type="checkbox"/>	Faible <input type="checkbox"/>	Faible <input type="checkbox"/>	1
			Moyen <input type="checkbox"/>	Moyen <input type="checkbox"/>	1
			Fort <input type="checkbox"/>	Fort <input type="checkbox"/>	2
			Faible <input type="checkbox"/>	Faible <input type="checkbox"/>	2
			Moyen <input type="checkbox"/>	Moyen <input type="checkbox"/>	2
			Fort <input type="checkbox"/>	Fort <input type="checkbox"/>	2
	Calorifugeage en bon état <input type="checkbox"/>		Faible <input type="checkbox"/>	Faible <input type="checkbox"/>	1
			Moyen <input type="checkbox"/>	Moyen <input type="checkbox"/>	2
			Fort <input type="checkbox"/>	Fort <input type="checkbox"/>	2
		Pas de protection physique (NP) <input type="checkbox"/>	Faible <input type="checkbox"/>	Faible <input type="checkbox"/>	1
			Moyen <input type="checkbox"/>	Moyen <input type="checkbox"/>	2
			Fort <input type="checkbox"/>	Fort <input type="checkbox"/>	2
			Faible <input type="checkbox"/>	Faible <input type="checkbox"/>	2
			Moyen <input type="checkbox"/>	Moyen <input type="checkbox"/>	3
			Fort <input type="checkbox"/>	Fort <input type="checkbox"/>	3

## EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS DE LA LISTE B

En cas de présence avérée d'amiante dans un matériaux de liste B,  
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti

Conclusions possibles	
EP	Evaluation périodique
AC1	Action corrective de 1 <sup>er</sup> niveau
AC2	Action corrective de 2 <sup>nd</sup> niveau

### « Evaluation périodique »

Lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit.

**Cette évaluation périodique consiste à :**

- contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas, et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

### « Action corrective de premier niveau »

Lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés.

**Rappel : l'obligation de faire intervenir une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement ou pour les autres opérations de maintenance.**

**Cette action corrective de premier niveau consiste à :**

- rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;
- procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
- veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux ou produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
- contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que, le cas échéant, leur protection, demeurent en bon état de conservation.

### « Action corrective de second niveau »

Qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation.

**Cette action corrective de second niveau consiste à :**

- prendre, tant que les mesures mentionnées au c) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation, et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
- procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;
- mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
- contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.

## EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX N° 1

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux  
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti

Eléments d'information généraux	
N° de dossier	2016-11-596 FM DTA PK CHAMPS-NOISIEL OPH77 A
Date de l'évaluation	04/11/2016
Bâtiment	Parking 36 square de Diane 77186 NOISIEL 16 cours des Deux Parcs 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
Etage	1er SS
Pièce ou zone homogène	Local Poubelles du Bat:19
Elément	3 Plaques Planes
Matériau / Produit	Fibro - ciment - Brut
Repérage	Plafond
Destination déclarée du local	Local Poubelles du Bat:19
Recommandation	Evaluation périodique

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>				EP
	Matériau non dégradé <input checked="" type="checkbox"/>		Risque de dégradation faible ou à terme <input checked="" type="checkbox"/>	EP
			Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>			Risque faible d'extension de la dégradation <input type="checkbox"/>	EP
		Ponctuelle <input type="checkbox"/>	Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
	Matériau dégradé <input type="checkbox"/>		Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
		Généralisée <input type="checkbox"/>		AC2

## EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX N° 2

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux  
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti

Eléments d'information généraux	
N° de dossier	2016-11-596 FM DTA PK CHAMPS-NOISIEL OPH77 A
Date de l'évaluation	04/11/2016
Bâtiment	Parking 36 square de Diane 77186 NOISIEL 16 cours des Deux Parcs 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
Etage	1er SS
Pièce ou zone homogène	Local Poubelles du Bat:11
Elément	3 Plaques Planes
Matériau / Produit	Fibro - ciment - Brut
Repérage	Plafond
Destination déclarée du local	Local Poubelles du Bat:11
Recommandation	Action Corrective de 1er niveau

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>				EP
	Matériau non dégradé <input type="checkbox"/>		Risque de dégradation faible ou à terme <input type="checkbox"/>	EP
			Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>			Risque faible d'extension de la dégradation <input type="checkbox"/>	EP
		Ponctuelle <input checked="" type="checkbox"/>	Risque d'extension à terme de la dégradation <input checked="" type="checkbox"/>	AC1
	Matériau dégradé <input checked="" type="checkbox"/>		Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
		Généralisée <input type="checkbox"/>		AC2

## EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX N° 3

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux  
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti

Éléments d'information généraux	
N° de dossier	2016-11-596 FM DTA PK CHAMPS-NOISIEL OPH77 A
Date de l'évaluation	04/11/2016
Bâtiment	Parking 36 square de Diane 77186 NOISIEL 16 cours des Deux Parcs 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
Etage	2ème SS
Pièce ou zone homogène	Local Poubelles du Bat:15
Élément	Plaques Planes
Matériau / Produit	Fibro-ciment - Brut
Repérage	Plafond
Destination déclarée du local	Local Poubelles du Bat:15
Recommandation	Evaluation périodique

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>				EP
	Matériau non dégradé <input checked="" type="checkbox"/>		Risque de dégradation faible ou à terme <input checked="" type="checkbox"/>	EP
			Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>			Risque faible d'extension de la dégradation <input type="checkbox"/>	EP
		Ponctuelle <input type="checkbox"/>	Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
	Matériau dégradé <input type="checkbox"/>		Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
		Généralisée <input type="checkbox"/>		AC2



## EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX N° 4

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux  
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti

Eléments d'information généraux	
N° de dossier	2016-11-596 FM DTA PK CHAMPS-NOISIEL OPH77 A
Date de l'évaluation	04/11/2016
Bâtiment	Parking 36 square de Diane 77186 NOISIEL 16 cours des Deux Parcs 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
Etage	1er SS
Pièce ou zone homogène	Local Electrique du Bat: 31
Elément	Plaques Planes
Matériau / Produit	Fibro - ciment - Brut
Repérage	Plafond
Destination déclarée du local	Local Electrique du Bat: 31
Recommandation	Evaluation périodique

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>				EP
	Matériau non dégradé <input checked="" type="checkbox"/>		Risque de dégradation faible ou à terme <input checked="" type="checkbox"/>	EP
			Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>			Risque faible d'extension de la dégradation <input type="checkbox"/>	EP
		Ponctuelle <input type="checkbox"/>	Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
	Matériau dégradé <input type="checkbox"/>		Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
		Généralisée <input type="checkbox"/>		AC2

## EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX N° 5

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux  
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti

Eléments d'information généraux	
N° de dossier	2016-11-596 FM DTA PK CHAMPS-NOISIEL OPH77 A
Date de l'évaluation	04/11/2016
Bâtiment	Parking 36 square de Diane 77186 NOISIEL 16 cours des Deux Parcs 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
Etage	1er SS
Pièce ou zone homogène	Local Electrique du Bat:23
Elément	Plaques Planes
Matériau / Produit	Fibro - ciment - Brut
Repérage	Plafond
Destination déclarée du local	Local Electrique du Bat:23
Recommandation	Evaluation périodique

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>				EP
	Matériau non dégradé <input checked="" type="checkbox"/>		Risque de dégradation faible ou à terme <input checked="" type="checkbox"/>	EP
			Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>			Risque faible d'extension de la dégradation <input type="checkbox"/>	EP
		Ponctuelle <input type="checkbox"/>	Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
	Matériau dégradé <input type="checkbox"/>		Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
		Généralisée <input type="checkbox"/>		AC2

## EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX N° 6

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux  
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti

Éléments d'information généraux	
N° de dossier	2016-11-596 FM DTA PK CHAMPS-NOISIEL OPH77 A
Date de l'évaluation	04/11/2016
Bâtiment	Parking 36 square de Diane 77186 NOISIEL 16 cours des Deux Parcs 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
Etage	1er SS
Pièce ou zone homogène	Local Poubelles du bat: 21
Élément	Plaques planes
Matériau / Produit	Fibro-ciment - Brut
Repérage	Plafond
Destination déclarée du local	Local Poubelles du bat: 21
Recommandation	Evaluation périodique

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>				EP
	Matériau non dégradé <input checked="" type="checkbox"/>		Risque de dégradation faible ou à terme <input checked="" type="checkbox"/>	EP
			Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>			Risque faible d'extension de la dégradation <input type="checkbox"/>	EP
		Ponctuelle <input type="checkbox"/>	Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
	Matériau dégradé <input type="checkbox"/>		Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
		Généralisée <input type="checkbox"/>		AC2

## EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX N° 7

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux  
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti

Éléments d'information généraux	
N° de dossier	2016-11-596 FM DTA PK CHAMPS-NOISIEL OPH77 A
Date de l'évaluation	04/11/2016
Bâtiment	Parking 36 square de Diane 77186 NOISIEL 16 cours des Deux Parcs 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
Etage	1er SS
Pièce ou zone homogène	Caves du Bat: 7
Élément	Plaques Planes
Matériau / Produit	Fibro-ciment - Brut
Repérage	Plafond
Destination déclarée du local	Caves du Bat: 7
Recommandation	Evaluation périodique

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>				EP
	Matériau non dégradé <input checked="" type="checkbox"/>		Risque de dégradation faible ou à terme <input checked="" type="checkbox"/>	EP
			Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>			Risque faible d'extension de la dégradation <input type="checkbox"/>	EP
		Ponctuelle <input type="checkbox"/>	Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
	Matériau dégradé <input type="checkbox"/>		Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
		Généralisée <input type="checkbox"/>		AC2

## EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX N° 8

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux  
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti

Eléments d'information généraux	
N° de dossier	2016-11-596 FM DTA PK CHAMPS-NOISIEL OPH77 A
Date de l'évaluation	04/11/2016
Bâtiment	Parking 36 square de Diane 77186 NOISIEL 16 cours des Deux Parcs 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
Etage	1er SS
Pièce ou zone homogène	Local Electrique du Bat: 9
Elément	Plaques Planes
Matériau / Produit	Fibro-ciment - Brut
Repérage	Plafond
Destination déclarée du local	Local Electrique du Bat: 9
Recommandation	Evaluation périodique

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>				EP
	Matériau non dégradé <input checked="" type="checkbox"/>		Risque de dégradation faible ou à terme <input checked="" type="checkbox"/>	EP
			Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>			Risque faible d'extension de la dégradation <input type="checkbox"/>	EP
		Ponctuelle <input type="checkbox"/>	Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
	Matériau dégradé <input type="checkbox"/>		Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
		Généralisée <input type="checkbox"/>		AC2



## EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX N° 9

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux  
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti

Éléments d'information généraux	
N° de dossier	2016-11-596 FM DTA PK CHAMPS-NOISIEL OPH77 A
Date de l'évaluation	04/11/2016
Bâtiment	Parking 36 square de Diane 77186 NOISIEL 16 cours des Deux Parcs 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
Etage	1er SS
Pièce ou zone homogène	Local Poubelles du Bat: 5
Élément	Plaques Planes
Matériau / Produit	Fibro-ciment - Brut
Repérage	Plafond
Destination déclarée du local	Local Poubelles du Bat: 5
Recommandation	Evaluation périodique

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>				EP
	Matériau non dégradé <input checked="" type="checkbox"/>		Risque de dégradation faible ou à terme <input checked="" type="checkbox"/>	EP
			Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>			Risque faible d'extension de la dégradation <input type="checkbox"/>	EP
		Ponctuelle <input type="checkbox"/>	Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
	Matériau dégradé <input type="checkbox"/>		Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
		Généralisée <input type="checkbox"/>		AC2

## EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX N° 10

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux  
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti

Éléments d'information généraux	
N° de dossier	2016-11-596 FM DTA PK CHAMPS-NOISIEL OPH77 A
Date de l'évaluation	04/11/2016
Bâtiment	Parking 36 square de Diane 77186 NOISIEL 16 cours des Deux Parcs 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
Etage	2ème SS
Pièce ou zone homogène	Local poubelles du Bat: 13
Élément	Plaques Planes
Matériau / Produit	Fibro-ciment - Brut
Repérage	Plafond
Destination déclarée du local	Local poubelles du Bat: 13
Recommandation	Evaluation périodique

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>				EP
	Matériau non dégradé <input checked="" type="checkbox"/>		Risque de dégradation faible ou à terme <input checked="" type="checkbox"/>	EP
			Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>			Risque faible d'extension de la dégradation <input type="checkbox"/>	EP
		Ponctuelle <input type="checkbox"/>	Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
	Matériau dégradé <input type="checkbox"/>		Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
		Généralisée <input type="checkbox"/>		AC2

## ANNEXE 5 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

*Les recommandations générales de sécurité (Arrêté du 21 décembre 2012)*

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique. La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en œuvre des mesures visant à prévenir les expositions. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées. Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

### 1. Informations générales

#### a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérigènes, comme la fumée du tabac.

#### b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérigène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997. En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises. Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés. De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

### 2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations. Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil. Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

### 3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante. L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente. Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation. Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : [www.amiante.inrs.fr](http://www.amiante.inrs.fr).

De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

#### 4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination. Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement. Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

##### **a. Conditionnement des déchets**

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses. Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

##### **b. Apport en déchèterie**

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie. A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

##### **c. Filières d'élimination des déchets**

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées. Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets. Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

##### **d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante**

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : [www.sinoe.org](http://www.sinoe.org).

##### **e. Traçabilité**

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification). Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets. Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

## SYNTHESE DES ATTESTATIONS

### RAPPORT N° 2016-11-596 FM DAT PK CHAMPS-NOISIEL OPH77

#### RC PRO



Police n° 49 022 209 - Adhésion n° TO 168010

#### Attestation d'Assurance

#### Allianz Responsabilité Civile des Entreprises et de Services

La Compagnie Allianz I.A.R.D, dont le siège social est sis 87 rue de Richelieu 75002 PARIS, atteste que

AVICEA  
30 RUE DE L'INDUSTRIE  
92500 RUEIL MALMAISON

a souscrit auprès d'elle sous le n° 49 022 209 un contrat d'assurance ayant pour objet de satisfaire à l'obligation édictées par les articles L271-6 et R-271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation et de le garantir contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'il peut encourir à l'égard d'autrui du fait des activités suivantes :

Amiante: Constat vente . Constat avant travaux ou démolition .Diagnostic Technique Amiante (DTA) . Contrôle Périodique Amiante.  
Plomb: Constat de Risques d'Exposition au Plomb (CREP) . Diagnostic du Risque d'Intoxication par le Plomb (DRIP) . Recherche de plomb avant travaux .


Diagnostic de Performance Energétique (DPE)  
Diagnostic Termites - Etats parasitaires  
Contrôle des Installations de Gaz  
Contrôle des Installations Electriques  
Etat de l'installation intérieure de l'électricité dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques (sécurité du travail)  
Expertise sur les installations d'assainissement autonome collectif et non collectif  
Etat des Risques Naturels, Miniers et Technologiques (ERNMT)  
Vérification des équipements et installations incendie  
Loi Carrez  
Diagnostic métrage habitable Loi Boutin  
Prêts conventionnés - Prêts à taux zéro - Normes d'Habitabilité (notamment dans le cadre des dispositifs spéciaux de type de Robien, Scellier)  
Etat des lieux locatifs  
Détermination des millièmes de copropriété  
Diagnostic technique SRU  
Diagnostic Humidité  
Diagnostic Accessibilité  
Diagnostic Eco Prêt (méthode TH-C-E ex)  
Etude thermique réglementaire (RT 2005 - RT 2012)  
Réalisation de bilans thermiques par:  
Thermographie Infrarouge  
Conseil en rénovation énergétique à l'exclusion de "toutes activités de maîtrise d'œuvres et d'assistance à maîtrise d'œuvres"  
Diagnostic des déchets issus de la démolition sous réserve que cette activité n'excède pas 10% du chiffre d'affaires de l'assuré

Garantie RC Professionnelle : 500 000 € par sinistre et 1 000 000 € par année d'assurance.

La présente attestation valable, sous réserve du paiement des cotisations, pour la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Le présent document, établi par Allianz I.A.R.D, a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager Allianz I.A.R.D au-delà des clauses et conditions du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables à l'assuré le sont également à toute personne bénéficiaire de l'indemnité. Toute adjonction autre que les cachets et signature du représentant de la Compagnie est réputée non écrite.

Fait à Paris le 8 mars 2016,  
Pour la Compagnie Allianz I.A.R.D, et par délégation



ADM00239 - V0209 - Imp0412

Allianz Vie  
S.A. au capital de 643 054 425 euros  
340 234 962 RCS Paris  
N° TVA : FR88 340 234 962

Allianz I.A.R.D.  
S.A. au capital de 938 787 416 euros  
542 110 251 RCS Paris  
N° TVA : FR76 542 110 251

Entreprises régies par le Code  
Des Assurances  
Siège social :  
87 rue de Richelieu, 75002 Paris



# Amiante



## Certificat de personnes

AFNOR Certification certifie que :

**M. MELOTTE Fabien**

a satisfait aux exigences du référentiel de compétences :

**OPERATEUR DE DIAGNOSTICS IMMOBILIERS**

Domaine	N° de Certificat	Début de validité	Fin de validité	Référentiels
AMIANTE :	ODI/AM/08110199	01/07/2013	30/06/2018	Accréditation COFRAC n°4-0057 (portée disponible sur <a href="http://www.cofrac.fr">www.cofrac.fr</a> ) selon la norme ISO/CEI 17024 et selon l'arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostics amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification.

Directrice Générale d'AFNOR Certification

F. MÉAUX

CERTIF 01713 J. 03/2011 - Document certifié par AFNOR Certification