

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

25 SQUARE SAINT HUBERT

77186 NOISIEL





A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	ASCENSEURS	Adresse :	25 SQUARE SAINT HUBERT 77186 NOISIEL
Date du permis de construire ou date de construction		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	ASC_25_ST_HUBERT	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	17/04/2019	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Mickaël JULIEN	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	CPDI 4129	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	01/01/2017	N° de contrat d'assurance :	10158549604
Organisme certificateur	I.CERT Parc Edonia - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT-GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2019

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 08/05/2019

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Mickaël JULIEN**



Rapport N° : ASC_25_ST_HUBERT 17/04/2019

Version : 08/05/2019

3/62

C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	3
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	3
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	3
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	3
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	3
C \ SOMMAIRE	4
D \ CONCLUSIONS	5
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	7
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	11
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	11
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	12
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	42
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	50
ATTESTATION(S).....	53
CERTIFICAT DE COMPETENCES	54

D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Machinerie ascenseur 1	R+5	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable + papier non séparable	Mur C	ASC_25_ST_HUBERTP001	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Palier 4	R+4	Dalle de sol	Dalle dure cassante grise + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Sol	ASC_25_ST_HUBERTP003	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Palier 4	R+4	Dalle de sol	Dalle dure cassante grise + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Sol	ASC_25_ST_HUBERTP003	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Palier 3	R+3	Dalle de sol	Dalle dure cassante grise + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Sol	ASC_25_ST_HUBERTP003	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Palier 2	R+2	Dalle de sol	Dalle dure cassante grise + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Sol	ASC_25_ST_HUBERTP003	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Machinerie ascenseur 1	R+5	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable + papier non séparable	Mur A	ASC_25_ST_HUBERTP001	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Machinerie ascenseur 1	R+5	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable + papier non séparable	Mur B	ASC_25_ST_HUBERTP001	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Machinerie ascenseur 1	R+5	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable + papier non séparable	Mur C	ASC_25_ST_HUBERTP001	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Machinerie ascenseur 1	R+5	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable + papier non séparable	Mur D	ASC_25_ST_HUBERTP001	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
Palier	ASCENSEURS	Porte palière d'ascenseur	Réfection totale de l'ascenseur	Isolant	100%	RDC DERNIER NIVEAU ET ETAGE COURANT
Palier	ASCENSEURS	Sol	Réfection totale de l'ascenseur	Revêtement de sols	100%	RDC DERNIER NIVEAU ET ETAGE COURANT

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
Palier	ASCENSEURS	Murs	Réfection totale de l'ascenseur	Plinthes	100%	RDC DERNIER NIVEAU ET ETAGE COURANT
Palier	ASCENSEURS	Murs	Réfection totale de l'ascenseur	Enduit / Peinture	100%	RDC DERNIER NIVEAU ET ETAGE COURANT
Palier	ASCENSEURS	Plafonds	Réfection totale de l'ascenseur	Enduit / Peinture	100%	RDC DERNIER NIVEAU ET ETAGE COURANT
Paliers	ASCENSEURS	Porte palière d'ascenseur	Réfection totale de l'ascenseur	Peinture	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Gaine ascenseur	ASCENSEURS	Murs	Réfection totale de l'ascenseur	Enduit / Peinture	100%	RDC DERNIER NIVEAU ET ETAGE COURANT
Gaine ascenseur	ASCENSEURS	Murs	Réfection totale de l'ascenseur	Flocage	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Gaine ascenseur	ASCENSEURS	Ensemble des zones	Réfection totale de l'ascenseur	Enduit	100%	UNIQUEMENT LES ENDUITS DE REBOUCHAGE EVENTUELS
Cabine d'ascenseur	ASCENSEURS	Porte d'ascenseur	Réfection totale de l'ascenseur	Peinture	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Local machinerie	ASCENSEURS	Conduits	Réfection totale de l'ascenseur	Conduit	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : JP
Local machinerie	ASCENSEURS	Machinerie	Réfection totale de l'ascenseur	Joint	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Local machinerie	ASCENSEURS	Machinerie	Réfection totale de l'ascenseur	Mâchoir de frein	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Local machinerie	ASCENSEURS	Ensemble des zones	Réfection totale de l'ascenseur	Enduit	100%	UNIQUEMENT LES ENDUITS DE REBOUCHAGE EVENTUELS

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
Local machinerie	ASCENSEURS	Sols	Réfection totale de l'ascenseur	Revêtement de sols	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Local machinerie	ASCENSEURS	Plafonds	Réfection totale de l'ascenseur	Flocage	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Local machinerie	ASCENSEURS	Plafonds	Réfection totale de l'ascenseur	Enduit / Peinture	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Local machinerie	ASCENSEURS	Murs	Réfection totale de l'ascenseur	Flocage	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Local machinerie	ASCENSEURS	Murs	Réfection totale de l'ascenseur	Enduit / Peinture	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Cabine d'ascenseur	ASCENSEURS	Sols	Réfection totale de l'ascenseur	Revêtement de sols	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Cabine d'ascenseur	ASCENSEURS	Cabine d'ascenseur	Réfection totale de l'ascenseur	Peinture	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Cabine d'ascenseur	ASCENSEURS	Porte d'ascenseur	Réfection totale de l'ascenseur	Isolant	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Cabine d'ascenseur	ASCENSEURS	Cabine d'ascenseur	Réfection totale de l'ascenseur	Isolant	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Gaine ascenseur	ASCENSEURS	Sols	Réfection totale de l'ascenseur	Revêtement de sols	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Gaine ascenseur	ASCENSEURS	Ensemble des zones	Réfection totale de l'ascenseur	Enduit	100%	UNIQUEMENT LES ENDUITS DE REBOUCHAGE EVENTUELS
Gaine ascenseur	ASCENSEURS	Plafonds	Réfection totale de l'ascenseur	Flocage	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Gaine ascenseur	ASCENSEURS	Plafonds	Réfection totale de l'ascenseur	Enduit / Peinture	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Gaine ascenseur	ASCENSEURS	Murs	Réfection totale de l'ascenseur	Flocage	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
Gaine ascenseur	ASCENSEURS	Murs	Réfection totale de l'ascenseur	Enduit / Peinture	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE

Aucun document disponible

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :



G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Machinerie ascenseur 1	R+5		OUI	CONCERNEE
Local technique	R+4		OUI	CONCERNEE
Local technique	R+4		OUI	CONCERNEE
Local technique	R+4		OUI	CONCERNEE
Local technique	R+4		OUI	CONCERNEE
Ascenseur	R+4		OUI	CONCERNEE
Escalier	R+4		OUI	CONCERNEE
Palier 4	R+4		OUI	CONCERNEE
Local technique	R+3		OUI	CONCERNEE
Local technique	R+3		OUI	CONCERNEE
Local technique	R+3		OUI	CONCERNEE
Local technique	R+3		OUI	CONCERNEE
Ascenseur	R+3		OUI	CONCERNEE
Escalier	R+3		OUI	CONCERNEE
Palier 3	R+3		OUI	CONCERNEE
Local technique	R+2		OUI	CONCERNEE
Local technique	R+2		OUI	CONCERNEE
Local technique	R+2		OUI	CONCERNEE
Local technique	R+2		OUI	CONCERNEE
Ascenseur	R+2		OUI	CONCERNEE
Escalier	R+2		OUI	CONCERNEE
Palier 2	R+2		OUI	CONCERNEE
Local technique	R+1		OUI	CONCERNEE
Local technique	R+1		OUI	CONCERNEE
Local technique	R+1		OUI	CONCERNEE
Local technique	R+1		OUI	CONCERNEE
Ascenseur	R+1		OUI	CONCERNEE
Escalier	R+1		OUI	CONCERNEE
Palier 2	R+1		OUI	CONCERNEE
Palier 1	RC		OUI	CONCERNEE
	RC		OUI	CONCERNEE
Ascenseur	RC		OUI	CONCERNEE
Escalier	RC		OUI	CONCERNEE
Palier 1	R-1		OUI	CONCERNEE
Escalier	R-1		OUI	CONCERNEE
Ascenseur	R-1		OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	ETAG E	MUR1	MUR 2	MUR 3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTES	FENETRE 1	FENETRE 2
-------	-----------	------	----------	----------	----------	------------------	-------------------	--------	--------------	--------------

PIECE	ETAG E	MUR1	MUR 2	MUR 3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTES	FENETRE 1	FENETRE 2
Machinerie ascenseur 1	R+5	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)				Aucun	Fibralyte	METALLIQUE		
Local technique	R+4									
Local technique	R+4									
Local technique	R+4									
Local technique	R+4									
Ascenseur	R+4	Béton								
Escalier	R+4	Béton								
Palier 4	R+4	Béton	Plaque de plâtre			Dalle de sol	Enduit	METALLIQUE		
Local technique	R+3									
Local technique	R+3									
Local technique	R+3									
Local technique	R+3									
Ascenseur	R+3	Béton								
Escalier	R+3	Béton								
Palier 3	R+3	Béton	Plaque de plâtre			Dalle de sol	Enduit	METALLIQUE		
Local technique	R+2									
Local technique	R+2									
Local technique	R+2									
Local technique	R+2									
Ascenseur	R+2	Béton								
Escalier	R+2	Béton								
Palier 2	R+2	Béton	Plaque de plâtre			Dalle de sol	Enduit	METALLIQUE		
Local technique	R+1									
Local technique	R+1									

PIECE	ETAG E	MUR1	MUR 2	MUR 3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTES	FENETRE 1	FENETRE 2
Local technique	R+1									
Local technique	R+1									
Ascenseur	R+1	Béton								
Escalier	R+1	Béton								
Palier 2	R+1	Béton	Plaqué de plâtre			Dalle de sol	Enduit	METALLIQUE		
Palier 1	RC	Béton				Carrelage	Bois	METALLIQUE		
	RC									
Ascenseur	RC	Béton						METALLIQUE		
Escalier	RC	Béton								
Palier 1	R-1	Béton				Carrelage	Bois	METALLIQUE		
Escalier	R-1	Béton				Dalle de sol		BOIS		
Ascenseur	R-1	Béton						METALLIQUE		

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAG E	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETA T	RESULTAT	METHODE
Palier 4	R+4	Dalle de sol	Dalle dure cassante grise + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP003	Sol	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Palier 3	R+3	Dalle de sol	Dalle dure cassante grise + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP003	Sol	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Palier 2	R+2	Dalle de sol	Dalle dure cassante grise + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP003	Sol	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Machinerie ascenseur 1	R+5	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable + papier non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP001	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Machinerie ascenseur 1	R+5	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable + papier non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP001	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Machinerie ascenseur 1	R+5	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable + papier non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP001	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Machinerie ascenseur 1	R+5	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable + papier non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP001	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Machinerie ascenseur 1	R+5	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable + papier non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP001	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Palier 4	R+4	Dalle de sol	Dalle dure cassante grise + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP003	Sol	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Machinerie ascenseur 1	R+5	Bardeau bitumineux	Matériau noir en vrac	ASC_25_ST_HUBERTP 002	Frein	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Palier 4	R+4	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP 004	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Palier 4	R+4	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP 005	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Palier 4	R+4	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP 006	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Palier 4	R+4	Peinture	Peintures multiples en vrac	ASC_25_ST_HUBERTP 007	Porte d'ascenseur	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Palier 1	RC	Colle faïence	Colle beige en faible quantité non séparable + carrelage	ASC_25_ST_HUBERTP 008	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Palier 1	RC	Colle carrelage	Carrelage avec poussières	ASC_25_ST_HUBERTP 009	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Palier 1	RC	Colle plinthe	Colle grise hétérogène + peinture non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP 010	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Ascenseur	R+4	Peinture	Peintures multiples en vrac	ASC_25_ST_HUBERTP 011	Porte d'ascenseur	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Palier	RC	Enduit béton	Enduit gris en vrac hétérogène + peintures multiples non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP 012	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Ascenseur	R+4	Revêtements existants	Peinture non séparable + matériau gris en vrac	ASC_25_ST_HUBERTP 013	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Ascenseur	R+4	Plaque	Matériau beige en vrac	ASC_25_ST_HUBERTP 014	Porte d'ascenseur	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Palier 4	R+4	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP 006	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 3	R+3	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP 006	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 2	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP 006	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Ascenseur	R+4	Peinture	Peintures multiples en vrac	ASC_25_ST_HUBERTP 007	Porte d'ascenseur	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Ascenseur	R+3	Peinture	Peintures multiples en vrac	ASC_25_ST_HUBERTP 007	Porte d'ascenseur	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Ascenseur	R+2	Peinture	Peintures multiples en vrac	ASC_25_ST_HUBERTP 007	Porte d'ascenseur	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 1	RC	Colle carrelage	Carrelage avec poussières	ASC_25_ST_HUBERTP 009	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Ascenseur	R+1	Peinture	Peintures multiples en vrac	ASC_25_ST_HUBERTP 011	Porte d'ascenseur	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Ascenseur	RC	Peinture	Peintures multiples en vrac	ASC_25_ST_HUBERTP011	Porte d'ascenseur	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Ascenseur	R-1	Peinture	Peintures multiples en vrac	ASC_25_ST_HUBERTP011	Porte d'ascenseur	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Ascenseur	R+4	Revêtements existants	Peinture non séparable + matériau gris en vrac	ASC_25_ST_HUBERTP013	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Ascenseur	R+3	Revêtements existants	Peinture non séparable + matériau gris en vrac	ASC_25_ST_HUBERTP013	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Ascenseur	R+2	Revêtements existants	Peinture non séparable + matériau gris en vrac	ASC_25_ST_HUBERTP013	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Ascenseur	R+1	Revêtements existants	Peinture non séparable + matériau gris en vrac	ASC_25_ST_HUBERTP013	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Ascenseur	RC	Revêtements existants	Peinture non séparable + matériau gris en vrac	ASC_25_ST_HUBERTP013	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Ascenseur	R-1	Revêtements existants	Peinture non séparable + matériau gris en vrac	ASC_25_ST_HUBERTP013	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 4	R+4	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 4	R+4	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 4	R+4	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Palier 4	R+4	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP 004	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 4	R+4	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP 004	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 4	R+4	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP 004	Mur G	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 4	R+4	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP 004	Mur H	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 4	R+4	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP 004	Mur I	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 4	R+4	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP 004	Mur J	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 4	R+4	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP 004	Mur K	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 4	R+4	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP 004	Mur L	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Palier 4	R+4	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP 004	Mur M	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 4	R+4	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP 004	Mur N	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 4	R+4	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP 004	Mur O	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 4	R+4	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP 004	Mur P	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 3	R+3	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP 004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 3	R+3	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP 004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 3	R+3	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP 004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 3	R+3	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP 004	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Palier 3	R+3	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP 004	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 3	R+3	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP 004	Mur G	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 3	R+3	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP 004	Mur H	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 3	R+3	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP 004	Mur I	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 3	R+3	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP 004	Mur J	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 3	R+3	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP 004	Mur K	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 3	R+3	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP 004	Mur L	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 3	R+3	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP 004	Mur M	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Palier 3	R+3	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP 004	Mur N	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 3	R+3	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP 004	Mur O	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 3	R+3	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP 004	Mur P	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 2	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP 004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 2	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP 004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 2	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP 004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 2	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP 004	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 2	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP 004	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Palier 2	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP 004	Mur G	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 2	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP 004	Mur H	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 2	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP 004	Mur I	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 2	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP 004	Mur J	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 2	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP 004	Mur K	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 2	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP 004	Mur L	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 2	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP 004	Mur M	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 2	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP 004	Mur N	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Palier 2	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP 004	Mur O	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 2	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP 004	Mur P	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 2	R+1	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP 004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 2	R+1	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP 004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 2	R+1	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP 004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 2	R+1	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP 004	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 2	R+1	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP 004	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 2	R+1	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP 004	Mur G	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Palier 2	R+1	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP 004	Mur H	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 2	R+1	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP 004	Mur I	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 2	R+1	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP 004	Mur J	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 2	R+1	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP 004	Mur K	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 2	R+1	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP 004	Mur L	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 2	R+1	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP 004	Mur M	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 2	R+1	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP 004	Mur N	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 2	R+1	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP 004	Mur O	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Palier 2	R+1	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP 004	Mur P	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 4	R+4	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP 005	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 4	R+4	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP 005	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 4	R+4	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP 005	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Palier 4	R+4	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP005	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 4	R+4	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP005	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 4	R+4	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP005	Mur G	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 4	R+4	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP005	Mur H	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Palier 4	R+4	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP005	Mur I	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 4	R+4	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP005	Mur J	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 4	R+4	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP005	Mur K	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 4	R+4	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP005	Mur L	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Palier 4	R+4	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP005	Mur M	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 4	R+4	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP005	Mur N	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 4	R+4	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP005	Mur O	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 4	R+4	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP005	Mur P	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Palier 3	R+3	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP005	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 3	R+3	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP005	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 3	R+3	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP005	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 3	R+3	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP005	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Palier 3	R+3	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP005	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 3	R+3	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP005	Mur G	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 3	R+3	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP005	Mur H	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 3	R+3	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP005	Mur I	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Palier 3	R+3	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP005	Mur J	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 3	R+3	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP005	Mur K	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 3	R+3	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP005	Mur L	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 3	R+3	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP005	Mur M	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Palier 3	R+3	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP005	Mur N	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 3	R+3	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP005	Mur O	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 3	R+3	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP005	Mur P	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 2	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP005	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Palier 2	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP005	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 2	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP005	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 2	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP005	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 2	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP005	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Palier 2	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP005	Mur G	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 2	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP005	Mur H	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 2	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP005	Mur I	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 2	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP005	Mur J	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Palier 2	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP005	Mur K	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 2	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP005	Mur L	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 2	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP005	Mur M	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 2	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP005	Mur N	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Palier 2	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP005	Mur O	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 2	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP005	Mur P	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 1	RC	Colle faïence	Colle beige en faible quantité non séparable + carrelage	ASC_25_ST_HUBERTP008	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 1	RC	Colle faïence	Colle beige en faible quantité non séparable + carrelage	ASC_25_ST_HUBERTP008	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 1	RC	Colle faïence	Colle beige en faible quantité non séparable + carrelage	ASC_25_ST_HUBERTP008	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 1	RC	Colle faïence	Colle beige en faible quantité non séparable + carrelage	ASC_25_ST_HUBERTP008	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 1	RC	Colle faïence	Colle beige en faible quantité non séparable + carrelage	ASC_25_ST_HUBERTP008	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Palier 1	RC	Colle faïence	Colle beige en faible quantité non séparable + carrelage	ASC_25_ST_HUBERTP008	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 1	RC	Colle plinthe	Colle grise hétérogène + peinture non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP010	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 1	RC	Colle plinthe	Colle grise hétérogène + peinture non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP010	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 1	RC	Colle plinthe	Colle grise hétérogène + peinture non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP010	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 1	RC	Colle plinthe	Colle grise hétérogène + peinture non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP010	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 1	RC	Colle plinthe	Colle grise hétérogène + peinture non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP010	Mur E	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 1	RC	Colle plinthe	Colle grise hétérogène + peinture non séparable	ASC_25_ST_HUBERTP010	Mur F	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES


PRELEVEMENT : ASC_25_ST_HUBERTP001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	ASC_25_ST_HUBERT 17/04/2019		Machinerie ascenseur 1 (R+5)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable + papier non séparable	17/04/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : ASC_25_ST_HUBERTP002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	ASC_25_ST_HUBERT 17/04/2019		Machinerie ascenseur 1 (R+5)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Bardeau bitumineux	Matériau noir en vrac	17/04/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Frein		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : ASC_25_ST_HUBERTP003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	ASC_25_ST_HUBERT 17/04/2019		Palier 4 (R+4)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Dalle dure cassante grise + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	17/04/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : ASC_25_ST_HUBERTP004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	ASC_25_ST_HUBERT 17/04/2019		Palier 4 (R+4)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	17/04/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur F		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : ASC_25_ST_HUBERTP005

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	ASC_25_ST_HUBERT 17/04/2019	Palier 4 (R+4)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	17/04/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : ASC_25_ST_HUBERTP006

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	ASC_25_ST_HUBERT 17/04/2019	Palier 4 (R+4)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	17/04/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : ASC_25_ST_HUBERTP007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	ASC_25_ST_HUBERT 17/04/2019		Palier 4 (R+4)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Peinture	Peintures multiples en vrac	17/04/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Porte d'ascenseur		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : ASC_25_ST_HUBERTP008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	ASC_25_ST_HUBERT 17/04/2019		Palier 1 (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle faïence	Colle beige en faible quantité non séparable + carrelage	17/04/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : ASC_25_ST_HUBERTP009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	ASC_25_ST_HUBERT 17/04/2019		Palier 1 (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle carrelage	Carrelage avec poussières	17/04/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : ASC_25_ST_HUBERTP010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	ASC_25_ST_HUBERT 17/04/2019		Palier 1 (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle plinthe	Colle grise hétérogène + peinture non séparable	17/04/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : ASC_25_ST_HUBERTP011

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	ASC_25_ST_HUBERT 17/04/2019	Ascenseur (R+4)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Peinture	Peintures multiples en vrac	17/04/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Porte d'ascenseur		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : ASC_25_ST_HUBERTP012

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	ASC_25_ST_HUBERT 17/04/2019	Palier (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit gris en vrac hétérogène + peintures multiples non séparable	17/04/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : ASC_25_ST_HUBERTP013			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	ASC_25_ST_HUBERT 17/04/2019		Ascenseur (R+4)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtements existants	Peinture non séparable + matériau gris en vrac	17/04/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : ASC_25_ST_HUBERTP014			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	ASC_25_ST_HUBERT 17/04/2019		Ascenseur (R+4)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Plaque	Matériau beige en vrac	17/04/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Porte d'ascenseur		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° I-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-39333 EN DATE DU 07/05/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AGENCE EHI IDF- (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : IT0719-39333 Réf. Commande Client : ASC_25_ST_HUBERT--01
--	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 23/04/2019

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
 - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
 - (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques

Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

- ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
 - La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : ASC_25_ST_HUBERT--01 - COURS DES DEUX PARCS 77186 NOISIEL				Réf échantillon ITGA : IT071905-2141
Réf échantillon client : ASC_25_ST_HUBERTP001 / ASCENSEURS - Ensemble des zones - Local machinerie - Enduit / Machinerie ascenseur 1 - Mar C Enduit Peinture plaque de plâtre				Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Carton / Papier
* Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable + papier non séparable	META (1)	1	07/05/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : ASC_25_ST_HUBERT--01 - COURS DES DEUX PARCS 77186 NOISIEL				Réf échantillon ITGA : IT071905-2142
Réf échantillon client : ASC_25_ST_HUBERTP002 / ASCENSEURS - Machinerie - Local machinerie - Mâchoir de frém / Machinerie ascenseur 1 - Frém Bardeau bitumineux				Description ITGA : Matériau noir en vrac
* Matériau noir en vrac	META (1)	1	07/05/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 1/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-39333 EN DATE DU 07/05/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : ASC_25_ST_HUBERT-01 - COURS DES DEUX PARCS 77186 NOISIEL Réf échantillon client : ASC_25_ST_HUBERTP003 / ASCENSEURS - Sol - Palier - Revêtement de sols / Palier 4 Sol Dalle de sol				Réf échantillon ITGA : IT071905-2143 Description ITGA : Dalle dure cassante grise / Colle polymère jaune en faible quantité / Ragréage gris en faible quantité en vrac / Peintures multiples
* Dalle dure cassante grise + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	META (2)	1	07/05/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : ASC_25_ST_HUBERT-01 - COURS DES DEUX PARCS 77186 NOISIEL Réf échantillon client : ASC_25_ST_HUBERTP004 / ASCENSEURS - Murs - Palier - Enduit Peinture / Palier 4 Mur F Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT071905-2144 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples
* Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	META (1)	1	07/05/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : ASC_25_ST_HUBERT-01 - COURS DES DEUX PARCS 77186 NOISIEL Réf échantillon client : ASC_25_ST_HUBERTP005 / ASCENSEURS - Murs - Palier - Enduit Peinture / Palier 4 Mur C Enduit Peinture plaque de plâtre				Réf échantillon ITGA : IT071905-2145 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac (i) / Peinture en faible quantité (i)
* Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	META (1)	2	07/05/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : ASC_25_ST_HUBERT-01 - COURS DES DEUX PARCS 77186 NOISIEL Réf échantillon client : ASC_25_ST_HUBERTP006 / ASCENSEURS - Plafonds - Palier - Enduit Peinture / Palier 4 Plafond Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT071905-2146 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples
* Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	META (1)	1	07/05/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : ASC_25_ST_HUBERT-01 - COURS DES DEUX PARCS 77186 NOISIEL Réf échantillon client : ASC_25_ST_HUBERTP007 / ASCENSEURS - Porte palière d'ascenseur - Paliers - Peinture / Palier 4 Porte d'ascenseur Peinture				Réf échantillon ITGA : IT071905-2147 Description ITGA : Peintures multiples en vrac
* Peintures multiples en vrac	META (1)	3	07/05/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : ASC_25_ST_HUBERT-01 - COURS DES DEUX PARCS 77186 NOISIEL Réf échantillon client : ASC_25_ST_HUBERTP008 / ASCENSEURS - Murs - Palier - Plinthes / Palier 1 Mur C Colle faïence				Réf échantillon ITGA : IT071905-2148 Description ITGA : Colle beige en faible quantité / Carrelage
* Colle beige en faible quantité non séparable + carrelage	META (1)	1	07/05/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : ASC_25_ST_HUBERT-01 - COURS DES DEUX PARCS 77186 NOISIEL Réf échantillon client : ASC_25_ST_HUBERTP009 / ASCENSEURS - Sol - Palier - Revêtement de sols / Palier 1 Sol Colle carrelage				Réf échantillon ITGA : IT071905-2149 Description ITGA : Carrelage avec poussières
* Carrelage avec poussières	META (1)	1	07/05/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 2/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-39333 EN DATE DU 07/05/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : ASC_25_ST_HUBERT-01 - COURS DES DEUX PARCS 77186 NOISIEL Réf échantillon client : ASC_25_ST_HUBERTP010 / ASCENSEURS - Murs - Palier - Plinthes / Palier 1 Mur D Colle plinthe				Réf échantillon ITGA : IT071905-2150 Description ITGA : Colle grise hétérogène / Peinture
* Colle grise hétérogène + peinture non séparable	META (1)	1	07/05/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : ASC_25_ST_HUBERT-01 - COURS DES DEUX PARCS 77186 NOISIEL Réf échantillon client : ASC_25_ST_HUBERTP011 / ASCENSEURS - Porte d'ascenseur - Cabine d'ascenseur - Peinture / Ascenseur - Porte d'ascenseur - Peinture				Réf échantillon ITGA : IT071905-2151 Description ITGA : Peintures multiples en vrac
* Peintures multiples en vrac	META (1)	2	07/05/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : ASC_25_ST_HUBERT-01 - COURS DES DEUX PARCS 77186 NOISIEL Réf échantillon client : ASC_25_ST_HUBERTP012 / ASCENSEURS - Murs - Palier - Enduit Peinture / Palier Mur B Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT071905-2152 Description ITGA : Enduit gris en vrac hétérogène / Peintures multiples
* Enduit gris en vrac hétérogène + peintures multiples non séparable	META (1)	1	07/05/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : ASC_25_ST_HUBERT-01 - COURS DES DEUX PARCS 77186 NOISIEL Réf échantillon client : ASC_25_ST_HUBERTP013 / ASCENSEURS - Sols - Cabine d'ascenseur - Revêtement de sols / Ascenseur - Sol Revêtements existants				Réf échantillon ITGA : IT071905-2153 Description ITGA : Peinture / Matériau gris en vrac
* Peinture non séparable + matériau gris en vrac	META (1)	1	07/05/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : ASC_25_ST_HUBERT-01 - COURS DES DEUX PARCS 77186 NOISIEL Réf échantillon client : ASC_25_ST_HUBERTP014 / ASCENSEURS - Cabine d'ascenseur - Cabine d'ascenseur - Isolant / Ascenseur - Porte d'ascenseur Plaque				Réf échantillon ITGA : IT071905-2154 Description ITGA : Matériau beige en vrac
* Matériau beige en vrac	META (1)	1	07/05/2019	Amiante non détecté / -

(0) La totalité de la matière constituant cette couche a été utilisée pour l'analyse

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
 DTA 164-01 rev 07

Page 3/3

ATTESTATION(S)



Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD dont le siège social se situe 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex atteste que :
EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
21 ROUTE D ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10158549604 ayant pris effet le 01/03/2018.
Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités de **DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS** suivantes :

ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE
DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE
DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES
CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE)
CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE)
REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION
REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES
DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU
CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP)
DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP)
RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION
ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES
ETAT PARASITAIRE (MERULES, VRILLETTES, LYCTUS)
INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALLUR)
MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN
CALCULS DES MILLIEMES - TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004- 479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.
ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ
ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES (ENRNMT)
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.

ETAT DES LIEUX LOCATIFS
DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE
CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION
DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO INFILTROMETRIE-MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES
THERMOGRAPHIE INFRAROUGE
DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP.
DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE
DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER - ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230-2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL
DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.
DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES
EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION)
ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION
CENTRE DE FORMATION
MESURES D'EMPOUSSIEREMENT AMIANTE AVEC STRATEGIE D'ECHANTILLONAGE
DIAGNOSTIC QUALITE DE L'AIR INTERIEUR
VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES

PEFC 10-31-1489 / Certifié PEFC
N° 10000109 2008-202

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5.000.000 € par sinistre et par année d'assurance.
La présente attestation est valable du 1^{er} JANVIER 2019 au 31 DECEMBRE 2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.
Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code.
L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constituée de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitation.
A défaut la garantie n'est pas acquise.


Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 31 DECEMBRE 2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 26/11/2018
Pour la compagnie



CERTIFICAT DE COMPETENCES



Certificat de compétences Diagnostic Immobilier

N° CPDI 4129 Version 004

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur JULIEN Mckael

Est certifié(a) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics Immobiliers pour les missions suivantes :


Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 01/01/2017 - Date d'expiration : 24/10/2021
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel Date d'effet : 07/12/2016 - Date d'expiration : 06/12/2021
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 26/10/2016 - Date d'expiration : 25/10/2021
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 17/02/2017 - Date d'expiration : 16/02/2022
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 23/12/2016 - Date d'expiration : 22/12/2021


En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 03/05/2017.

* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste B et des matériaux et produits de la liste C et des matériaux et produits de la liste D de composition des matériaux et produits de la liste B dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention.

Missions de repérage des matériaux et produits de la liste B et des matériaux et produits de la liste C et des matériaux et produits de la liste D de composition des matériaux et produits de la liste A, dans des immeubles de hauteur inférieure ou égale à 20 mètres ou dans des bâtiments industriels. Missions de repérage des matériaux et produits de la liste C. Les missions courtes à l'issue des travaux de travaux de construction.


Au-delà du 31 novembre 2020, modalités d'obtention des ordres de certification des compétences des personnes physiques exerçant des missions de repérage de l'exposition au plomb, des diagnostics de risque d'inondation par le plomb des personnes ou des corrosion après travaux en plomb, et les ordres de certification des organismes de certification - Au-delà du 25 juillet 2019, modalités d'obtention des ordres de certification des compétences des personnes physiques exerçant des missions de repérage, d'évaluation préliminaire de l'état de conservation des matériaux et produits relevant de la liste A, et d'autres travaux après travaux dans les immeubles bâtis et les ordres de certification des organismes de certification - Au-delà du 23 octobre 2020, modalités d'obtention des ordres de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la performance des bâtiments et les ordres de certification des organismes de certification - Au-delà du 10 octobre 2020, modalités d'obtention des ordres de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'évaluation de plan au regard de la réglementation thermique, et les ordres de certification des organismes de certification - Au-delà du 3 août 2021, modalités d'obtention des ordres de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les ordres de certification des organismes de certification - Au-delà du 8 juillet 2021, modalités d'obtention des ordres de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les ordres de certification des organismes de certification.







Certification de personnes
Diagnostic Immobilier
Portée disponible sur www.icert.fr


Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire





CPE DI DR 11 rev12













ASC_25_ST_HUBERTP008

ASC_25_ST_HUBERTP010

ASC_25_ST_HUBERTP009





	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière
	Murs Pierre
	Murs Machefer

	Murs amiantés
	■ Prélèvements de sol amianté
	■ Prélèvements de sol non amiantés
	● Prélèvements de plafond amiantés
	● Prélèvements de plafond non amiantés
	→ Prélèvements de mur amiantés
	→ Prélèvements de mur non amiantés
	X Autres types de prélèvements amiantés
	X Autres types de prélèvements non amiantés
	/// Sols amiantés
	/// Plafonds amiantés
	⊗ Sols et plafonds amiantés
	⊕ Conduits amiantés
	⊕ Conduits non amiantés