

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant
réalisation de travaux

R 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NFX46-020

3 AVENUE DU CLOCHER

77176 SAVIGNY LE TEMPLE



Rapport N° : 91LAF0103 30/07/2018
Version : 07/08/2018
EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME
Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03.21.73.94.79 - Site : www.experthabitat.com
SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

1/32

A\ INFORMATIONS GENERALES

A.1\ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	3 AVENUE DU CLOCHER 77176 SAVIGNY LE TEMPLE
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2\ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3\ EXÉCUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	91LAF0103	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé(e) :	30/07/2018	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Gaëtan BEDEL	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	CPDI3869	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	22/04/2016	N° de contrat d'assurance :	10063271004
Organisme certificateur	I.CERT PARCEDONIA - BATG - RUE DE LA TERRE VICTORA - 35760 SAINT GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2018

B\ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 07/08/2018

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : DEMOULIN Frédéric

Nom du diagnostiqueur : Gaëtan BEDEL



Rapport N° : 91LAF0103 30/07/2018

Version : 07/08/2018

2/32

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME
Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03.21.73.94.79 - Site : www.experthabitat.com
SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

A SOMMAIRE

Table des matières

A\1 INFORMATIONS GENERALES.....	2
A.1\1 DESIGNATION DU BÂTIMENT.....	2
A.2. DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE.....	2
A.3. EXÉCUTION DE LA MISSION.....	2
B\1 CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR.....	2
C. SOMMAIRE.....	3
D. CONCLUSIONS.....	4
E\1 PROGRAMME DE REPERAGE.....	4
F\1 CONDITIONS DE RÉALISATION DU REPERAGE.....	6
G\1 RAPPORTS PRÉCÉDENTS.....	6
H\1 RÉSULTATS DÉTAILLÉS DU REPERAGE.....	7
ANNEXE 1 - PHOTOS DES ÉLÉMENTS AMIANTÉS ET/OU NON AMIANTÉS.....	20
ANNEXE 3 - PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	26
ATTESTATION(S).....	30
CERTIFICAT DE COMPÉTENCES.....	31

D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amianté

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPÉRAGE	Échantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
NEANT								

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPÉRAGE	RESULTAT
NEANT				

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPÉRAGE	RESULTAT
NEANT				

E\ PROGRAMME DE REPÉRAGE

PIECES CONCERNÉES	PERIMETRE DU REPÉRAGE	REPÉRAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Échantillonage	REMARQUES PARTICULIÈRES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

REÇU 26 JUIL. 2018

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77

PAGE N° 1

NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR		BON DE TRAVAUX N° 2018 17544																																																			
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE SENART Les Aulnaies - 2 rue Haute 77176 SAVIGNY LE TEMPLE Tél : 01 64 19 10 90 Fax : 01 60 63 55 28 Siret : 277700180016		EXPERT HABITAT INGENIERIE 33 BIS BOULEVARD GAMBETTA 3EME ETAGE 78300 POISSY																																																			
Retourneur	F / 5149	Prévenance	MELUN SENART																																																		
Marché n°	2017 4/24 1	Objet	DIVERS																																																		
		Téléphone	016273144																																																		
Service	SENART Techniciens	Émetteur	DIMI REZK																																																		
Localisation	Programme 91 SAVIGNY LE TEMPLE - LE CLOCHER Tranche 1 Ensemble C000 Espace AF	Etage 0	Logement 3 Module 91LAF0103																																																		
Adresse	MME IPOTO LISE 3 AVENUE DU CLOCHER 77176 SAVIGNY LE TEMPLE	Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN Tél. personnel 016591543																																																			
DELAI D'EXÉCUTION	2 JOURS	PÉRIODE DU	33-07-2018 AU 24-07-2018																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ARTICLE</th> <th>DÉSIGNATION</th> <th>QUANTITÉ</th> <th>PRIX UNITAIRE HT.</th> <th>TOTAL HT.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AN045</td> <td>RISPIPAGE AVANTAGE AVANT TRAVAUX-TVX</td> <td>1,00</td> <td>5,00</td> <td>5,00</td> </tr> <tr> <td>AN013</td> <td>DÉNOMBREMENT DES PIÈCES D'ÉTAT ENTRE 1 A ANALYSE DES PIÈCES D'ÉTAT ENTRE 1 A ANALYSE DES PIÈCES D'ÉTAT ENTRE 1 A ANALYSE DES PIÈCES D'ÉTAT ENTRE 1 A</td> <td>10,00</td> <td>46,00</td> <td>460,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>465,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>H.T. ACTUALISÉ</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>COEFFICIENT RÉGIONAL</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>TAUX DE T.V.A.</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>T.V.A. 20,00 %</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>52,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>TOTAL T.T.C. 512,00</td> </tr> </tbody> </table>				ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE HT.	TOTAL HT.	AN045	RISPIPAGE AVANTAGE AVANT TRAVAUX-TVX	1,00	5,00	5,00	AN013	DÉNOMBREMENT DES PIÈCES D'ÉTAT ENTRE 1 A ANALYSE DES PIÈCES D'ÉTAT ENTRE 1 A ANALYSE DES PIÈCES D'ÉTAT ENTRE 1 A ANALYSE DES PIÈCES D'ÉTAT ENTRE 1 A	10,00	46,00	460,00					465,00					H.T. ACTUALISÉ					COEFFICIENT RÉGIONAL					TAUX DE T.V.A.					T.V.A. 20,00 %					52,00					TOTAL T.T.C. 512,00
ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE HT.	TOTAL HT.																																																	
AN045	RISPIPAGE AVANTAGE AVANT TRAVAUX-TVX	1,00	5,00	5,00																																																	
AN013	DÉNOMBREMENT DES PIÈCES D'ÉTAT ENTRE 1 A ANALYSE DES PIÈCES D'ÉTAT ENTRE 1 A ANALYSE DES PIÈCES D'ÉTAT ENTRE 1 A ANALYSE DES PIÈCES D'ÉTAT ENTRE 1 A	10,00	46,00	460,00																																																	
				465,00																																																	
				H.T. ACTUALISÉ																																																	
				COEFFICIENT RÉGIONAL																																																	
				TAUX DE T.V.A.																																																	
				T.V.A. 20,00 %																																																	
				52,00																																																	
				TOTAL T.T.C. 512,00																																																	
18-07-2018 ELD REFRETAGE COMPLET SOL REFRETAGE COMPLET MUR 06-07-2018 14																																																					
AFFICHAGE DOCUMENTAIRES : CODES STRUCTURE ET ARCHITECTURE TECHNIQUE CODE BUDGET RUMBAKE INSTANCES LIGNE DU POSTE BUDGETAIRE 1 HONJAMA A790 SENT SYNTA HONORAIRES DIAG. AVANTAGE 662,00																																																					
AFFICHAGE DOCUMENTAIRES : CODES BUDGET RUMBAKE INSTANCES RÉFÉRENCES DOCUMENT 1 HONJAMA 91 1 CODE AF BILAPLUS L600119 IPOTO LIRE 562,00																																																					
Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2018 17544																																																					

ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS

Rapport N° : 91LAF0103 30/07/2018
Version : 07/08/2018

5/32

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME
Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03.21.73.94.79 - Site : www.experthabitat.com
SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

F\ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissolublement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble et/ou des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélevements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélevement :

Les prélevements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail. Le matériel de prélevement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériel ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélevement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélevement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélevement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélevement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélevement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélevement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :



G\ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

Rapport N° : 91LAF0103 30/07/2018

Version : 07/08/2018

6/32

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME
Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03.21.73.94.79 - Site : www.experthabitat.com
SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

H1 RESULTATS DETAILLÉS DU REPERAGE

LISTE DES LOCALS/ PARTIES D'IMMEUBLE VISÉES NON VISÉES CONCERNÉES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIÈCE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
WC			OUI	CONCERNÉE
Salle de bains			OUI	CONCERNÉE
Cellar			OUI	CONCERNÉE
Chambre 2			OUI	CONCERNÉE
Entrée			OUI	CONCERNÉE
Cuisine			OUI	CONCERNÉE
Chambre 1			OUI	CONCERNÉE
Séjour			OUI	CONCERNÉE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIÈCE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
WC	Raque de plâtre	Béton			Dalle de sol	Enduit			
Salle de bains	Raque de plâtre	Béton			Dalle de sol	Enduit			
Cellar	Raque de plâtre	Béton	Péphériques / Doublage (plaqué de plâtre + isolant)		Dalle de sol	Enduit			
Chambre 2	Raque de plâtre	Péphériques / Doublage (plaqué de plâtre + isolant)		Béton	Dalle de sol	Enduit			
Entrée	Raque de plâtre	Péphériques / Doublage (plaqué de plâtre + isolant)			Dalle de sol	Enduit			
Cuisine	Raque de plâtre	Péphériques / Doublage (plaqué de plâtre + isolant)			Dalle de sol	Enduit			

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTE	FENETRE1	FENETRE2
Chambre 1	Raque de plâtre	Péphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)			Dalle de sol	Enduit			
Séjour	Raque de plâtre	Péphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)			Dalle de sol	Enduit			

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
NEANT								

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
NEANT							

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC		Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture non séparable + papier en faible quantité non séparable	91LAF0103P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	91LAF0103P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	91LAF0103P004	Rafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

Rapport N° : 91LAF0103 30/07/2018

8/32

Version : 07/08/2018

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME
Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03.21.73.94.79 - Site : www.experthabitat.com
SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cellar		Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac + papier peint non séparable	91LAF0103P005	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable + carton non séparable	91LAF0103P006	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	91LAF0103P007	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	91LAF0103P008	Rafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 2		Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + agrégé gris en vrac	91LAF0103P009	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + agrégé gris en vrac	91LAF0103P010	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	91LAF0103P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	91LAF0103P004	Rafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	91LAF0103P004	Rafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	91LAF0103P004	Rafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	91LAF0103P008	Rafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	91LAF0103P008	Rafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	91LAF0103P008	Rafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	chantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	91LAF0103P008	Rafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	91LAF0103P008	Rafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Cellarier		Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + râgrégé gris en vrac	91LAF0103P009	Sbl	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + râgrégé gris en vrac	91LAF0103P009	Sbl	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + râgrégé gris en vrac	91LAF0103P009	Sbl	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1		Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac	91LAF0103P009	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac	91LAF0103P009	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac	91LAF0103P010	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac	91LAF0103P010	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac	91LAF0103P010	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture non séparable + papier en fable quantité non séparable	91LAF0103P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains		Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture non séparable + papier en faible quantité non séparable	91LAF0103P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	91LAF0103P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	91LAF0103P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	91LAF0103P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	91LAF0103P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	91LAF0103P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	91LAF0103P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Quisine		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	91LAF0103P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Quisine		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	91LAF0103P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Quisine		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	91LAF0103P003	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier		Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac + papier peint non séparable	91LAF0103P005	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac + papier peint non séparable	91LAF0103P005	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable + carton non séparable	91LAF0103P006	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable + carton non séparable	91LAF0103P006	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable + carton non séparable	91LAF0103P006	Mur H	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF	ERCHANTILLON	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable + carton non séparable	91LAF0103P006	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable + carton non séparable	91LAF0103P006	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable + carton non séparable	91LAF0103P006	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable + carton non séparable	91LAF0103P006	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	91LAF0103P007	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	91LAF0103P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	91LAF0103P007	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	91LAF0103P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	91LAF0103P007	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	91LAF0103P007	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

Rapport N°: 91LAF0103 30/07/2018

Version : 07/08/2018

15/32

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME
Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03.21.73.94.79 - Site : www.experthabitat.com
SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n°479 076 838 00032

PIÈCE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Échantillon	REPERAGE	ETAT	RÉSULTAT	MÉTHODE
Entrée		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	91LAF0103P007	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	91LAF0103P007	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	91LAF0103P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	91LAF0103P007	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	91LAF0103P007	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	91LAF0103P007	Mur G	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	91LAF0103P007	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	91LAF0103P007	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	91LAF0103P007	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	91LAF0103P007	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	91LAF0103P007	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	91LAF0103P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	91LAF0103P007	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	91LAF0103P007	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Quisine		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	91LAF0103P002	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Quisine		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	91LAF0103P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Rapport N° : 91LAF0103 30/07/2018
Version : 07/08/2018

18/32

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME
Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03.21.73.94.79 - Site : www.experthabitat.com
SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES
PRELEVEMENT : 91LAF0103P001

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	91LAF0103 30/07/2018	WC	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture non séparable + papier en faible quantité non séparable	30/07/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION	RESULTAT		
Mur B	Amiante non détecté		
EMPLACEMENT			


PRELEVEMENT : 91LAF0103P002

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	91LAF0103 30/07/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	30/07/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION	RESULTAT		
Mur C	Amiante non détecté		
EMPLACEMENT			

PHOTO NON DISPONIBLE

PRÉLEVEMENT : 91LAF0103P003

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIÈCE OU LOCAL	
OPH77	91LAF0103 30/07/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRÉLEVEMENT	NOM DE L'OPÉRATEUR
Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	30/07/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION	RESULTAT		
Mur A	Amiante non détecté		
EMPLACEMENT			

PRÉLEVEMENT : 91LAF0103P004

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIÈCE OU LOCAL	
OPH77	91LAF0103 30/07/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRÉLEVEMENT	NOM DE L'OPÉRATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	30/07/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION	RESULTAT		
Rafond	Amiante non détecté		
EMPLACEMENT			

PRÉLEVEMENT : 91LAF0103P005

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIÈCE OU LOCAL	
OPH77	91LAF0103 30/07/2018	Cellier	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRÉLEVEMENT	NOM DE L'OPÉRATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac + papier peint non séparable	30/07/2018	BEDEL Gaetan

LOCALISATION : Mur B
EMPLACEMENT :



RÉSULTAT : Amiante non détecté

PRÉLEVEMENT : 91LAF0103P006

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIÈCE OU LOCAL	
OPH77	91LAF0103 30/07/2018	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRÉLEVEMENT	NOM DE L'OPÉRATEUR
Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable + carton non séparable	30/07/2018	BEDEL Gaetan

LOCALISATION : Mur B
EMPLACEMENT :



RÉSULTAT : Amiante non détecté

PRELEVEMENT : 91LAF0103P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	91LAF0103 30/07/2018	Chambre 1	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	30/07/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION	Mur B	RESULTAT	Amiante non détecté
EMPLACEMENT			



PRELEVEMENT : 91LAF0103P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	91LAF0103 30/07/2018	Entrée	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	30/07/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION	Rafond	RESULTAT	Amiante non détecté
EMPLACEMENT			



PRELEVEMENT : 91LAF0103P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	91LAF0103 30/07/2018	Chambre 2	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac	30/07/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 91LAF0103P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	91LAF0103 30/07/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac	30/07/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D’ANALYSES



Paris Estebis - Bât R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862
93748 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D’ANALYSE NUMÉRO IT0718-01864 EN DATE DU 06/08/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D’AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons suivis à l’ordre.

Client : AGENCE ITGA (COMPTÉ MATERIAUX) EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue T. ESTEBIS 93748 SAINT-GREGOIRE CEDEX	Ref. Commande ITGA : IT0718-01864
	Ref. Commande Client : 91LAF0103-01

Prélèvement(s) : Recu au laboratoire le : 01/08/2018

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : lavage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) : 04 - Microscope Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HG 248 - appendice 2)

04 - Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amianté
Ref échantillon client : Y1LAF0103-01 - 3 AVENUE DU CLOCHER 77176 SAVIGNY LE TEMPLE	Ref échantillon ITGA : IT071800-2210			
Ref échantillon client : Y1LAF0103-01 - LOGEMENTS COLLECTIFS - / WC Mu & Bidet. Portière Sèche	Ref échantillon ITGA : Description ITGA : Enduit gris en vrac Néoprène / Portière / Papier en tablette quantité non spécifiée			
* Enduit gris en vrac Néoprène + papier non séparable + papier en tablette quantité non spécifiée	META	1	06/08/2018	Amianté non détecté / -
Ref échantillon client : Y1LAF0103-01 - 3 AVENUE DU CLOCHER 77176 SAVIGNY LE TEMPLE	Ref échantillon ITGA : IT071800-2211			
Ref échantillon client : Y1LAF0103-01 - LOGEMENTS COLLECTIFS - / Salle de bain Mu & Bidet. Portière d'évier gris	Ref échantillon ITGA : Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Portière / Carton			
* Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + carton non séparable	META	1	06/08/2018	Amianté non détecté / -

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

Rapport N° : 91LAF0103 30/07/2018
Version : 07/08/2018

26/32

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME
Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03.21.73.94.79 - Site : www.experthabitat.com
SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-81864 EN DATE DU 06/08/2018

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PLEUVEMENT(S) DE MATERIAUX

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amianté
Ref dossier client : 91LAF0103 -01 - 3 AVENUE DU CLOCHER 77175 SAVIGNY LE TEMPLE	Ref échantillon ITGA : IT071808-2232			
Ref échantillon client : 91LAF01030067 - LOGEMENTS COLLECTIFS - / Cellier Mur à Echelle. Peinture beton	Description ITGA : Enduit plâtre blanc en vrac / Peinture			
* Enduit plâtre blanc, en vrac + peinture blanche, en vrac	META	1	06/08/2018	Amianté non détecté / -
Ref dossier client : 91LAF0103 -01 - 3 AVENUE DU CLOCHER 77175 SAVIGNY LE TEMPLE	Ref échantillon ITGA : IT071808-2233			
Ref échantillon client : 91LAF01030067 - LOGEMENTS COLLECTIFS - / Cellier Mur à Echelle. Peinture beton	Description ITGA : Enduit grès en vrac / Papier peint			
* Enduit grès en vrac + papier peint	META	1	06/08/2018	Amianté non détecté / -
Ref dossier client : 91LAF0103 -01 - 3 AVENUE DU CLOCHER 77175 SAVIGNY LE TEMPLE	Ref échantillon ITGA : IT071808-2234			
Ref échantillon client : 91LAF01030067 - LOGEMENTS COLLECTIFS - / Cellier Mur à Echelle. Peinture plâtre	Description ITGA : Enduit plâtre blanc en vrac / Papier peint / Carton			
* Enduit plâtre blanc, en vrac + papier peint non séparable + carton non séparable	META	1	06/08/2018	Amianté non détecté / -
Ref dossier client : 91LAF0103 -01 - 3 AVENUE DU CLOCHER 77175 SAVIGNY LE TEMPLE	Ref échantillon ITGA : IT071808-2235			
Ref échantillon client : 91LAF01030067 - LOGEMENTS COLLECTIFS - / Cellier Mur à Echelle. Peinture plâtre	Description ITGA : Enduit plâtre blanc en vrac / Peinture multiples / Matériaux grès en vrac / Toile filtreuse blanche			
* Enduit plâtre blanc, en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + toile filtreuse blanche non séparable	META	1	06/08/2018	Amianté non détecté / -
Ref dossier client : 91LAF0103 -01 - 3 AVENUE DU CLOCHER 77175 SAVIGNY LE TEMPLE	Ref échantillon ITGA : IT071808-2237			
Ref échantillon client : 91LAF01030067 - LOGEMENTS COLLECTIFS - / Chambre 2 5é Double de sol	Description ITGA : Revêtement souple large / Celle polymère jaune / Raspage grès en vrac			
* Revêtement souple large / celle polymère jaune non séparable + râprage grès en vrac	META	1	06/08/2018	Amianté non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sur demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

D7A 164-01 v0 03

Page 2/2

Rapport N° : 91LAF0103 30/07/2018
Version : 07/08/2018

27/32

EXPERT-HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME
Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03.21.73.94.79 - Site : www.experthabitat.com
SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-81864 EN DATE DU 06/08/2011
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANT SUR PRÉLEVEMENT(S) DE MATERIAUX

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANT SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

fraction analyse	technique analytique	nb de préparations	date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Ref dossier client : 98400103-01 - AVENIR DU CLOCHER 77176 SAUVAGE Y TEMPLE	Ref échantillon IGA : IT0718-2218			
Ref échantillon client : 911001010101 LOGEMENTS COLLECTIFS - 911001010101	Description IGA : Revêtement souple beige / Collé polyénique jaune / Revêtement en vinyle			

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Page 3/2

Rapport N° : 91LAF0103 30/07/2018

Rapport N° 91LAF
Version : 07/08/2018

28/32

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME
Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03.21.73.94.79 - Site : www.experthabitat.com
SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 768 838 00032



Parc d'Activité Bât P - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66562
35745 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les tests énoncés couverts par l'accréditation et sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRÉO IT0718-01865 EN DATE DU 06/08/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTES SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAUX

Le rapport se déroule dans le document suivant à l'adresse :

Client : AGENCE ITGAR (COMPTÉ MATERIAUX) EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Tournelle 77170 SAINT-QUENTIN EN YVELINES	Ref. Commande ITGA : IT0718-01865
	Ref. Commande Client : 91LAF0103-02

Prélèvement(s) : Recu au laboratoire le : 01/08/2018

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- Lors de l'analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : brossage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Téchnique Analytique(s) : 04 - Microscope Optique à Lumière Polarisée (méthode guidé IIG 248 - appendice 2)

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de prééchantillons	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Ref dossier client : 91LAF0103-02 - 3 AVENUE DU CLOCHER 77170 SAINT-QUENTIN EN YVELINES	Ref échantillon ITGA : IT0718-01865			
Ref échantillon client : IT0718-01865	IT0718-01865			
* Echantillon prélevé blanc en vive + petit morceau non séparable + certain non séparable	META	1	06/08/2018	Amiante non détecté / -



Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sur demande particulière et écrit du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 (v0 0)

CERTIFICAT DE COMPÉTENCES



Rapport N° : 91LAF0103 30/07/2018
Version : 07/08/2018
EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME
Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03.21.73.94.79 - Site : www.experthabitat.com
SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

31/32

