Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

(Arrêté du 16 Juillet 2019 et Norme NF X 46-020 : Août 2017)





Bien concerné

LOGEMENT 1 3 RUE DE MAULNY

77167 BAGNEAUX SUR LOING

Propriétaire

HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

Donneur d'ordre

HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

CONCLUSION DU RAPPORT:

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante

Date du rapport : 25/09/2020 **Date de visite** : 21/09/2020

Fait à : MAGNY LE HONGRE

Référence du dossier : Diffus OPH77

Référence du rapport :

14LAB0001 25/09/2020 - 03:50

Nombre de prélèvements : 9

Auteur du rapport : Mohamed SIDHOUM **Fonction** : Opérateur de repérage

Certificat de compétence : n° DTI/2002-

Délivré par : SOCOTEC Certification

France

Contrat d'assurance :

AXA France

313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX

Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut être fait état, vis-à-vis de tiers, que par publication ou communication in extenso.

Rapport N°: 14LAB0001 Version: 25/09/2020
SOCOTEC DIAGNOSTIC - SAS au capital de 81 600 euros - 479 076 838 RCS Paris - SIRET 479 076 838 00032
Siège social: 21 route d'Albert - 62450 Avesnes-les-Bapaume - Tél: 03 21 73 41 44 Fax: 03 21 73 94 79

Siège social : 21 route d'Albert - 62450 Avesnes-les-Bapaume - Tél. : 03 21 73 41 44 Fax : 03 21 73 94 79 www.socotec.fr

1/20



SOMMAIRE

I. F	PROGRAMME ET PERIMETRE DU REPERAGE	3
1.	PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE	3
2.	PERIMETRE DU REPERAGE	
II. C	CONCLUSIONS	4
III.	OBJET DE LA MISSION	4
1.	DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE	5
2.	PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES	
IV.	DEROULEMENT DE LA MISSION	5
1.	PRESTATIONS REALISEES	5
2.	CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	5
3.	PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE	
4.	INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE	
V. F	RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	8
1.	MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE	8
2.	LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE	8
VI.	OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT	
ANNE	EXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION	11
	EXE 2 - PV ANALYSES	
	EXE 3 - AUTRES DOCUMENTS	
	EXE 4 - CERTIFICAT DE COMPÉTENCES	
ANNE	EXE 5 - ATTESTATION D'ASSURANCE	17
ANNE	EXF 6 - PLANS / CROQUIS	19



I. PROGRAMME ET PERIMETRE DU REPERAGE

1. PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Addition Companies Compa		HABITAT 77 - oph de				PAGE Nº 1
HABITAT 77 - oph de seine et marne ANT. GATINAIS SEINE & LOING 4 SQUARE COUPERIN CS 40070 Champagne sur 77811 MORET SUR LOING CEDEX Tél : 01 64 14 11 11 Siret : 27770001900015	NOM	ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR	BON	DE TOAL	/ALIV	2000 00000
ANT. GATINAIS SEINE & LOING 4 SQUARE COUPERIN CS 40070 Champagne sur 77811 MORET SUR LOING CEDEX Tél : 01 64 14 11 11 Siret : 27770001900015 6f. fournisseur F / 5 149 GATINAIS SEINE LOING Fororenance GATINAIS SEINE LOING bjet ENTRETIEN FROM COUPERIN CS 4077 1 ERVICE SCE GATINAIS S&L EMETTEUR TAHIRI FATIHA Tranche 1 Ensemble 8000 Escaller AB Étage 00 Logement 1 Module 14LA80001 Retrait des ciés CHEZ LE GARDIEN ADRESSE 3 RUE DE MAULNY 77167 BAGNEAUX SUR LOING DÉLAI D'EXECUTION 15 JOURS PÉRIODE DU 17:09-2020 AU 01-10:2020 ARTICLE DÉSIGNATION QUANTITÉ PRIX UNITAIRE H.T. TOTAL H.T AMM50 REPERAGE AMMANTE AVAIT TVX. TVX 1,00 5,27 5,27 DENTRETIEN OU REPARATIONS URGENTS - CLE GARDIENNE 08:86.40 91.06 AMM72 ANALYSE DE LABORATORIE - ANALYSE MOLP ANALYSE DE LABORATORIE - ANALYSE	HADITAT 7	77 anh da saine at marns	DOM	DE I NA	AUX	2020 22696
4 SQUARE COUPERIN CS 40070 Champagne sur 77811 MORET SUR LOING CEDEX Têl: 01 64 14 11 11 Siret: 27770001900015 6f. fournisseur F / 5149 arché n° 2017 4476 1 Tovenanoe GATINAIS SEINE LOING biet ENTRETIEN Téléphone 032173414 ERVICE SCE GATINAIS S&L ÉMETTEUR TAHIRI FATIHA DÉALISATION Programme 14 BAGNEAUX SUR LOING - LE MAULNY Tranche 1 Ensemble 8000 Escaller AB Étage 00 Logement 1 Module 14LA80001 ADRESSE 3 RUE DE MAULNY 77167 BAGNEAUX SUR LOING DÉLAI D'EXÉCUTION 15 JOURS PÉRIODE DU 17:09-2020 AU 01-10-2020 ARTICLE DÉSIGNATION QUANTITÉ PRIX UNITAIRE H.T. TOTAL H.T AMISO REPERAGE AMIANTE AVANT TVX - TVX DENTREIREN OU REPRAFATIONS URGENTS - CLE GARDIENNE 08 84-09 106 AMIZO ANALYSE DE LABORATORIE - ANALYSE MOLP ANALYSE DE 1-80 PRELEVEBLENTS ISSUS D'UN SOLSBI-SEJCURI-MUR CUI-SDB-SEJ DTAL H.T. T. ACTUALISE CODES STRUCTURE ET SCHÉMA : ENTLOG LOSPIFICIENT REGIONAL ABAIS TAL H.T. LODAMIA APO A SUD SUD HONORAIPES DIAG AMIANTE CODES STRUCTURE ET SCHÉMA : ENTLOG LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE CODE BUDGET RUBRIQUE INSTANCES CODES STRUCTURE ET SCHÉMA : ENTLOG LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE CODE BUDGET 1 HONAMIA APO ASUD SUD HONORAIPES DIAG AMIANTE CODE STRUCTURE ET SCHÉMA : ENTLOG LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE MONTANT T.T.C. FECTATION ANALYTIQUE CODE BUDGET 1 HONAMIA 14 1 B000 AB 14LA80001 L 6000094 195.97						
T7811 MORET SUR LOING CEDEX						
TÉI : 01 64 14 11 11 Siret : 27770001900015 Siret : 27770001900015 Siret : 27770001900015 SIRETAGE 78300 POISSY TEISPHONE TOVENANCE GATINAIS SEINE LOING BERVICE SCE GATINAIS SEL CALISATION Programme 14 BAGNEAUX SUR LOING - LE MAULNY Tranche 1 Ensemble B000 Escaller AB Etage 00 Logement 1 Module 14LAB0001 ADRESSE 3 RUE DE MAULNY 77167 BAGNEAUX SUR LOING DÉLAI D'EXÈCUTION 15 JOURS PÉRIODE DU 17-09-2020 AU 01-10-2020 ARTICLE DÉSIGNATION REPERAGE AMIANTE AVANT TVX - TVX DENTRETIEN OU REPARATIONS URGENTS - CLE GARDIENN-COS 86-80 91-96 AMIT2 ANALYSE DO PRIESVEMENTS ISSUS DUN SOLSBI-SEJOUH-MUR CUI-SDB-SEJ DITAL H.T. T. ACTUALISE DEFFICIENT REGIONAL BARNEOU REPERAGE AMIANTE AVANT SUR BOLP ANALYSE DE - 200 PRIESVEMENTS ISSUS DUN SOLSBI-SEJOUH-MUR CUI-SDB-SEJ DEFFICIENT REGIONAL BARNEOU REPERAGE AMIANTE AVANT SUR BOLP ANALYSE DE - 200 PRIESVEMENTS ISSUS DUN SOLSBI-SEJOUH-MUR CUI-SDB-SEJ DEFFICIENT REGIONAL BARNEOU REPERAGE AMIANTE AVANT TVX 10-10-20-20 ARTICLE DESTRUCTURE ET SCHÉMA : ENTLOG CODE BUOGET RUBRIQUE NISTANCES LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE CODES STRUCTURE ET SCHÉMA : ENTLOG CODE BUDGET RUBRIQUE NISTANCES LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE MONTANT T.T.C. FECTATION BUDGÉTAIRE CODES STRUCTURE ET SCHÉMA : ENTLOG CODE BUDGET RUBRIQUE NISTANCES LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE MONTANT T.T.C. FECTATION ANALYTIQUE CODE BUDGET RÉFÉRENCES PATRIMOINE RÉFÉRENCES OCCUPANT MONTANT T.T.C. 1 HONAMIA 14 1 B000 AB 14LAB0001 L 6000094 MONTANT T.T.C. 1 HONAMIA 14 1 B000 AB 14LAB0001 L 6000094 MONTANT T.T.C. MONTANT T.T.C. MONTANT T.T.C. MONTANT T.T.C. MONTANT T.T.C. MONTANT T.T.C. 1 HONAMIA 14 1 B000 AB 14LAB0001 L 6000094				SOCOTEC	DIAG (EXPERT H	IARITAT)
## STATESTICK ## STATESTICK				00001201	ZING (EXI EIII)	(ABITAT)
ACTION COLOR COL		Siret: 27770001900015		33 BIS BOU	LEVARD GAMBE	TTA
Teléphone	léf. fournisseur					
ERVICE SCE GATINAIS S&L ÉMETTEUR TAHIRI FATIHA	larché n°			78300 POIS	SY	
Téléphone 0321734144						
ERVICE SCE GATINAIS S&L ÉMETTEUR TAHIRI FATIHA Tranche 1	bjet	ENTRETIEN	T0()			
DÉALISATION	ERVICE	SCE GATINAIS S&I			ΔΤΙΗΔ	
ADRESSE 3 RUE DE MAULNY 77167 BAGNEAUX SUR LOING DÉLAI D'EXÉCUTION 15 JOURS PÉRIODE DU 17:09-2020 AU 01-10-2020 ARTICLE DÉSIGNATION QUANTITÉ PRIX UNITAIRE H.T. TOTAL H.T AMISO REPERAGE AMIANTE AVANT TVX - TVX 1,00 5,27 5,27 D'ENTRETIEN OU REPARATIONS URGENTS - CLE GARDIENNE 08.86.40.91.06 AMI72 ANALYSE EN LABORATORIE - ANALYSE MOLP 6,00 25,34 158,04 ANALYSE DE + 200 PRELEVEMENTS ISSUS D'UN SOLSBI-SEJOUR-MUR CUI+SOB-SEJ D'EFFICIENT REGIONAL ABBAIS D'AL H.T. V.A. 20,00 % 32,66 D'AL T.T.C. 195,97 FECTATION BUDGÉTAIRE CODES STRUCTURE ET SCHÉMA : ENTLOG LOBERDIGE NISTANCES LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE MONTANT T.T.C. 1 HONAMIA A760 ASUD SUD HONORAIRES DIAG AMIANTE 195,97 FECTATION ANALYTIQUE CODE BUDGET REFÉRENCES PATRIMOINE RÉFÉRENCES OCCUPANT MONTANT T.T.C. 1 HONAMIA 14 1 B000 AB 14LAB0001 L 6000094 195,97	OCALISATION		A Selection of the control of the co	i iAiliu i	AIIIA	
### ADRESSE 3 RUE DE MAULNY 77167 BAGNEAUX SUR LOING DÉLAI D'EXÉCUTION	***************************************			Étage 00	Logement 1 I	Module 14LAB0001
3 RUE DE MAULNY 77167 BAGNEAUX SUR LOING DÉLAI D'EXÉCUTION 15 JOURS PÉRIODE DU 17:09-2020 AU 01-10-2020				Retrait des clés	CHEZ LE GARDI	EN
DÉLAI D'EXÉCUTION 15 JOURS PÉRIODE DU 17:09-2020 AU 01-10:2020	ADRESSE					
ARTICLE DÉSIGNATION QUANTITÉ PRIX UNITAIRE H.T. TOTAL H.T AMISO REPERAGE AMIANTE AVANT TVX · TVX 1,00 5,27 5,27 D'ENTRETIEN OU REPARATIONS URGENTS · CLE GARDIENNE 08,86.40 91.06 AMI72 ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MOLP 6,00 26,34 158,04 ANALYSE DE + 200 PRELEVEMENTS ISSUS D'UN SOLSB+SEJOUR+MUR CUI+SDB+SEJ DTAL H.T. 163,31 T. ACTUALISE DÉFFICIENT REGIONAL ARABAIS D'ALA H.T. 20,00 % 32,66 D'TAL T.T.C. 1908 STRUCTURE ET SCHÉMA : ENTLOG CODE BUDGET NUBRIQUE INSTANCES LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE MONTANT T.T.C 1 HONAMIA A760 ASUD SUD HONORAIRES DIAG AMIANTE 195,97 FECTATION ANALYTIQUE CODE BUDGET RÉFÉRENCES PATRIMOINE RÉFÉRENCES OCCUPANT MONTANT T.T.C. 1 HONAMIA 14 1 B000 AB 14LAB0001 L 6000094 195,97		3 RUE DE MAULNY 77167 BAGNEAUX SI	JR LOING			
ARTICLE DÉSIGNATION QUANTITÉ PRIX UNITAIRE H.T. TOTAL H.T AMISO REPERAGE AMIANTE AVANT TVX · TVX 1,00 5,27 5,27 D'ENTRETIEN OU REPARATIONS URGENTS · CLE GARDIENNE 08,86.40 91.06 AMI72 ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MOLP 6,00 26,34 158,04 ANALYSE DE + 200 PRELEVEMENTS ISSUS D'UN SOLSB+SEJOUR+MUR CUI+SDB+SEJ DTAL H.T. 163,31 T. ACTUALISE DÉFFICIENT REGIONAL ARABAIS D'ALA H.T. 20,00 % 32,66 D'TAL T.T.C. 1908 STRUCTURE ET SCHÉMA : ENTLOG CODE BUDGET NUBRIQUE INSTANCES LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE MONTANT T.T.C 1 HONAMIA A760 ASUD SUD HONORAIRES DIAG AMIANTE 195,97 FECTATION ANALYTIQUE CODE BUDGET RÉFÉRENCES PATRIMOINE RÉFÉRENCES OCCUPANT MONTANT T.T.C. 1 HONAMIA 14 1 B000 AB 14LAB0001 L 6000094 195,97	në.	u birvřeumov iz telles	nén.	::		2212
AMISO REPERAGE AMIANTE AVANT TVX 1,00 5,27 5,27 DENTRETIEN OU REPARATIONS URGENTS - CLE GARDIENNE 08 38.40 91.06 AMI72 ANALYSE DI LABORATOIRE - ANALYSE MOLP 6,00 26,34 158,04 ANALYSE DE + 200 PRELEVEMENTS ISSUS D'UN SOLSBI-SEJOURI-MURI CUI IS DB + SEJ DTAL H.T.: T. ACTUALISE DEFFICIENT REGIONAL ABAIS DTAL H.T.: V.A. 20,00 % 32,66 DTAL T.T.C: 195.97 FECTATION BUDGÉTAIRE CODES STRUCTURE ET SCHÉMA : ENTLOG CODE BUDGET RUBRIQUE INSTANCES LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE MONTANT T.T.C 1 HONAMIA A760 ASUD SUD HONORAIRES DIAG AMIANTE 195,97 FECTATION ANALYTIQUE CODE BUDGET RÉFÉRENCES PATRIMOINE RÉFÉRENCES OCCUPANT MONTANT T.T.C 1 HONAMIA 14 1 B000 AB 14LAB0001 L 6000094 195,97	DELA	I DEACCUTION IS JOURS	PERIC	DE DU 17-05	1-2020 AU 01-11	J-2020
DENTRETIEN OU REPARATIONS URGENTS -	ARTICLE	DÉSIGNATION		QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H	I.T. TOTAL H.T
DENTRETIEN OU REPARATIONS URGENTS -	AMI50	REPERAGE AMIANTE AVANT TVV - TVV		1.00	5.97	6.07
CLE GARDIENNE C8.86.40 91.06 AMI/2				1,00	J,Zr	3,21
AMIZ ANALYSE DE LABORATOIRE - ANALYSE MOLP 6,00 26,34 158,04 ANALYSE DE LA 200 PRELEVEMENTS ISSUS D'UN SOLSBI SEJOURI-MUR CUI-SDBI-SEJ DITAL H.T. T. ACTUALISE DEFFICIENT REGIONAL ABAJIS DITAL H.T. V.A. 20,00 % 32,66 DITAL T.T.C. CODES STRUCTURE ET SCHÉMA : ENTLOG CODE BUDGET RUBRIQUE INSTANCES LIBELLÉ DU POSTE BUDGETAIRE MONTANT T.T.C. 1 HONAMIA A760 ASUD SUD HONORAIRES DIAG AMIANTE 195,97 FECTATION ANALYTIQUE CODE BUDGET RÉFÉRENCES PATRIMOINE RÉFÉRENCES OCCUPANT MONTANT T.T.C. 1 HONAMIA 14 1 B000 AB 14LAB0001 L 6000094 195,97						
SOLSB-SEJOUR-MUR CUI-SDB-SEJ 163,31	AMI72			6,00	26,34	158,04
163,31	A	NALYSE DE + 200 PRELEVEMENTS ISSUS D'UN				
T. ACTUALISE	s	OLSB+SEJOUR+MUR CUI+SDB+SEJ				
T. ACTUALISE	OTAL HT					183 21
DEFFICIENT REGIONAL		E				
DTAL H.T.	.I. ACTUALIST					
V.A. 20,00 % 32,66 DTAL T.T.C. 195,97 FECTATION BUDGÉTAIRE CODES STRUCTURE ET SCHÉMA : ENTLOG CODE BUDGÉT RUSTANCES LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE MONTANT T.T.C. 1 HONAMIA A760 ASUD SUD HONORAIRES DIAG AMIANTE 195,97 FECTATION ANALYTIQUE CODE BUDGET RÉFÉRENCES PATRIMOINE RÉFÉRENCES OCCUPANT MONTANT T.T.C. 1 HONAMIA 14 1 B000 AB 14LAB0001 L 6000094 195,97		EGIONAL				
TAL T.T.C. 195,97 FECTATION BUDGÉTAIRE CODES STRUCTURE ET SCHÉMA: ENTLOG CODE BUDGET RUBRIQUE INSTANCES LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE MONTANT T.T.C. 1 HONAMIA A760 ASUD SUD HONORAIRES DIAG AMIANTE 195,97 FECTATION ANALYTIQUE CODE BUDGET RÉFÉRENCES PATRIMOINE RÉFÉRENCES OCCUPANT MONTANT T.T.C. 1 HONAMIA 14 1 B000 AB 14LAB0001 L 6000094 195,97	OEFFICIENT F	REGIONAL				*******************
CODES STRUCTURE ET SCHÉMA : ENTLOG CODE BUDGET RUBRIQUE INSTANCES LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE MONTANT T.T.C. 1 HONAMIA A760 ASUD SUD HONORAIRES DIAG AMIANTE 195,97 FECTATION ANALYTIQUE CODE BUDGET RÉFÉRENCES PATRIMOINE RÉFÉRENCES OCCUPANT MONTANT T.T.C. 1 HONAMIA 14 1 B000 AB 14LAB0001 L 6000094 195,97	OEFFICIENT F ABAIS	IEGIONAL				
CODE BUDGET RUBRIQUE INSTANCES LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE MONTANT T.T.C. 1 HONAMIA A760 ASUD SUD HONORAIRES DIAG AMIANTE 195,97 FECTATION ANALYTIQUE CODE BUDGET RÉFÉRENCES PATRIMOINE RÉFÉRENCES OCCUPANT MONTANT T.T.C. 1 HONAMIA 14 1 8000 AB 14LAB0001 L 6000094 195,97	OEFFICIENT F ABAIS OTAL H.T. V.A.					
CODE BUDGET RUBRIQUE INSTANCES LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE MONTANT T.T.C. 1 HONAMIA A760 ASUD SUD HONORAIRES DIAG AMIANTE 195,97 FECTATION ANALYTIQUE CODE BUDGET RÉFÉRENCES PATRIMOINE RÉFÉRENCES OCCUPANT MONTANT T.T.C. 1 HONAMIA 14 1 8000 AB 14LAB0001 L 6000094 195,97	OEFFICIENT F ABAIS OTAL H.T. V.A.					
1 HONAMIA A760 ASUD SUD HONORAIRES DIAG AMIANTE 195,97 FECTATION ANALYTIQUE CODE BUDGET RÉFÉRENCES PATRIMOINE RÉFÉRENCES OCCUPANT MONTANT T.T.C. 1 HONAMIA 14 1 B000 AB 14LAB0001 L 6000094 195,97	OEFFICIENT F ABAIS OTAL H.T. .V.A. OTAL T.T.C.	20,00 %	TUDE ET SCU	ÉMA : ENTLOS		
FECTATION ANALYTIQUE CODE BUDGET RÉFÉRENCES PATRIMOINE RÉFÉRENCES OCCUPANT MONTANT T.T.C. 1 HONAMIA 14 1 B000 AB 14LAB0001 L 6000094 195,97	OEFFICIENT F ABAIS OTAL H.T. V.A. OTAL T.T.C.	20,00 %			une.	195,97
CODE BUDGET RÉFÉRENCES PATRIMOINE RÉFÉRENCES OCCUPANT MONTANT T.T.C. 1 HONAMIA 14 1 8000 AB 14LAB0001 L 6000094 195,97	OEFFICIENT FABAIS OTAL H.T. V.A. OTAL T.T.C. FFECTATION BUI CODE BUDGET	20,00 % 20,00 % CODES STRUC RUBRIQUE INSTANCES	LIBELLÉ (OU POSTE BUDGÉTA	IRE	195,97 MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA 14 1 B000 AB 14LAB0001 L6000094 195,97	OEFFICIENT FABAIS OTAL H.T. V.A. OTAL T.T.C. FFECTATION BUI	20,00 % 20,00 % CODES STRUC RUBRIQUE INSTANCES	LIBELLÉ (OU POSTE BUDGÉTA	ure	195,97 MONTANT T.T.C.
	OEFFICIENT F ABAIS OTAL H.T. V.A. OTAL T.T.C. FFECTATION BUI CODE BUDGET 1 HONAMIA	20,00 % 20,00 % DGÉTAIRE CODES STRUC RUBRIQUE INSTANCES A760 ASUD SUD HON ALYTIQUE	LIBELLÉ I IORAIRES DIA	OU POSTE BUDGÉTA G AMIANTE	IRE	195,97 MONTANT T.T.C. 195,97
Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX 2020 22696	OEFFICIENT F ABAIS OTAL H.T. V.A. OTAL T.T.C. FFECTATION BUI CODE BUDGET 1 HONAMIA FFECTATION AN. CODE BUDGET	20,00 % 20,00 % DOÉTAIRE CODES STRUC RUBRIQUE INSTANCES A760 ASUD SUD HON ALYTIQUE RÉFÉRENCES PATRIMOINE	LIBELLÉ I IORAIRES DIA RÉFÉRENCI	OU POSTE BUDGÉTA G AMIANTE	URE	195,97 MONTANT T.T.C. 195,97 MONTANT T.T.C.
YOU ON page 2 is suite to BON DE THAYAGA 2020 22050	OEFFICIENT F ABAIS OTAL H.T. V.A. OTAL T.T.C. FFECTATION BUI CODE BUDGET 1 HONAMIA FFECTATION AN. CODE BUDGET	20,00 % 20,00 % DOÉTAIRE CODES STRUC RUBRIQUE INSTANCES A760 ASUD SUD HON ALYTIQUE RÉFÉRENCES PATRIMOINE	LIBELLÉ I IORAIRES DIA RÉFÉRENCI	OU POSTE BUDGÉTA G AMIANTE	ure.	195,97 MONTANT T.T.C. 195,97 MONTANT T.T.C.
	OEFFICIENT F ABAIS OTAL H.T. V.A. OTAL T.T.C. FFECTATION BUI CODE BUDGET 1 HONAMIA FFECTATION AN. CODE BUDGET	20,00 % DOSÉTAIRE CODES STRUC RUBRIQUE INSTANCES A760 ASUD SUD HON ALYTIQUE RÉFÉRENCES PATRIMOINE 14 1 B000 AB 14LAB0001 L	LIBELLÉ (IORAIRES DIA RÉFÉRENCI 6000094	OU POSTE BUDGÉTA G AMIANTE ES OCCUPANT		195,97 MONTANT T.T.C. 195,97 MONTANT T.T.C.
	OEFFICIENT F ABAIS OTAL H.T. V.A. OTAL T.T.C. FFECTATION BUI CODE BUDGET 1 HONAMIA FFECTATION ANA CODE BUDGET	20,00 % DOSÉTAIRE CODES STRUC RUBRIQUE INSTANCES A760 ASUD SUD HON ALYTIQUE RÉFÉRENCES PATRIMOINE 14 1 B000 AB 14LAB0001 L	LIBELLÉ (IORAIRES DIA RÉFÉRENCI 6000094	OU POSTE BUDGÉTA G AMIANTE ES OCCUPANT		195,97 MONTANT T.T.C. 195,97 MONTANT T.T.C.
	OEFFICIENT F ABAIS OTAL H.T. V.A. OTAL T.T.C. FFECTATION BUI CODE BUDGET 1 HONAMIA FFECTATION AN. CODE BUDGET	20,00 % DOSÉTAIRE CODES STRUC RUBRIQUE INSTANCES A760 ASUD SUD HON ALYTIQUE RÉFÉRENCES PATRIMOINE 14 1 B000 AB 14LAB0001 L	LIBELLÉ (IORAIRES DIA RÉFÉRENCI 6000094	OU POSTE BUDGÉTA G AMIANTE ES OCCUPANT		195,97 MONTANT T.T.C. 195,97 MONTANT T.T.C.
	OEFFICIENT F ABAIS OTAL H.T. V.A. OTAL T.T.C. FFECTATION BUI CODE BUDGET 1 HONAMIA FFECTATION AN. CODE BUDGET	20,00 % DOSÉTAIRE CODES STRUC RUBRIQUE INSTANCES A760 ASUD SUD HON ALYTIQUE RÉFÉRENCES PATRIMOINE 14 1 B000 AB 14LAB0001 L	LIBELLÉ (IORAIRES DIA RÉFÉRENCI 6000094	OU POSTE BUDGÉTA G AMIANTE ES OCCUPANT		195,97 MONTANT T.T.C. 195,97 MONTANT T.T.C.
	OEFFICIENT F ABAIS OTAL H.T. V.A. OTAL T.T.C. FFECTATION BUI CODE BUDGET 1 HONAMIA FFECTATION AN. CODE BUDGET	20,00 % DOSÉTAIRE CODES STRUC RUBRIQUE INSTANCES A760 ASUD SUD HON ALYTIQUE RÉFÉRENCES PATRIMOINE 14 1 B000 AB 14LAB0001 L	LIBELLÉ (IORAIRES DIA RÉFÉRENCI 6000094	OU POSTE BUDGÉTA G AMIANTE ES OCCUPANT		195,97 MONTANT T.T.C. 195,97 MONTANT T.T.C.
	OEFFICIENT F ABAIS OTAL H.T. V.A. OTAL T.T.C. FFECTATION BUI CODE BUDGET 1 HONAMIA FFECTATION AN. CODE BUDGET	20,00 % DOSÉTAIRE CODES STRUC RUBRIQUE INSTANCES A760 ASUD SUD HON ALYTIQUE RÉFÉRENCES PATRIMOINE 14 1 B000 AB 14LAB0001 L	LIBELLÉ (IORAIRES DIA RÉFÉRENCI 6000094	OU POSTE BUDGÉTA G AMIANTE ES OCCUPANT		195,97 MONTANT T.T.C. 195,97 MONTANT T.T.C.



2. PERIMETRE DU REPERAGE

Pièces concernées	Travaux	Ouvrages ou	Partie d'ouvrage ou	Remarques
		composants de la	de composant à	particulières
		construction	inspecter ou à sonder	
	Selon BT			

II. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
NEANT			a soriaci			
INLAINI					<u> </u>	

JP: Jugement Personnel, ZPSO: Zone présentant des similitudes d'Ouvrage, Fr: Fraction définie par le laboratoire, se référer aux PV d'analyse

III. OBJET DE LA MISSION

Le présent rapport est destiné à constituer le rapport de repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis.

La mission confiée par le donneur d'ordre à SOCOTEC est réalisée dans le respect de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis et le présent rapport comporte :

- 1. L'identification de la mission de repérage (repérage amiante avant travaux) et son périmètre (programme détaillé des travaux projetés par le donneur d'ordre) ;
- 2. L'identification complète de l'immeuble concerné : dénomination, adresse complète, date du permis de construire ou, le cas échéant, date de construction, fonction principale du bâtiment (exemple : habitation, bureaux) et tout autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné ;
- 3. Le programme et le périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage ;
- 4. L'identification complète des différents intervenants et parties prenantes (opérateur ayant réalisé le repérage, propriétaire de l'immeuble bâti et commanditaire de la mission de repérage si celui-ci n'est pas le propriétaire);
- 5. La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage et la date de signature du rapport de repérage ;
- 6. Le cas échéant, les dates, références et principales conclusions des rapports précédemment réalisés ;
- 7. La liste et la localisation des matériaux et produits repérés mentionnant pour chacun d'eux la présence ou l'absence d'amiante et le ou les critères avant permis de conclure et, en cas de conclusion de présence d'amiante, l'estimation de la quantité :
- 8. L'identification de l'opérateur ayant réalisé le repérage ;
- 9. L'obligation faite au propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage de conservation et de transmission de ce rapport, conformément aux exigences de l'article 11;
- 10. En annexes : plan et croquis de l'immeuble bâti avec localisation des sondages faisant suite à des investigations approfondies ou à l'utilisation d'outil de mesure, des prélèvements d'échantillon et des matériaux et produits contenant de l'amiante identifiés ; rapports d'essais de laboratoire ; copie du certificat de compétence.

Rapport N°: 14LAB0001 21/09/2020 Version: 25/09/2020 SOCOTEC DIAGNOSTIC - SAS au capital de 81 600 euros - 479 076 838 RCS Paris - SIRET 479 076 838 00032 Siège social: 21 route d'Albert - 62450 Avesnes-les-Bapaume - Tél.: 03 21 73 41 44 Fax: 03 21 73 94 79 www.socotec.fr



Le repérage est basé sur les composants de l'annexe I de l'arrêté du 16 Juillet 2019 et de l'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017.

Rappel réglementaire :

- L.4412-2 du code du travail et les textes qui lui sont liés
- Décret n°2017-899 du 9 Mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations
- Arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations
- Norme NF X 46-020 : version Aout 2017

Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n'a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries, réseaux enterrés, étanchéité des réseaux enterrés.

1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE

Activité principale de l'immeuble : LOGEMENTS COLLECTIFS Date de construction / PC : Date du permis de construire non connue

2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES

Niveau	Local	Concernée
RC	Entrée	Concerné
RC	Chambre 1	Concerné
RC	Séjour	Concerné
RC	Salle de bains et WC	Concerné
RC	Cuisine	Concerné

IV. DEROULEMENT DE LA MISSION

1. PRESTATIONS REALISEES

- Entretien préalable et recueil des informations relatives à l'immeuble.
- Visite de l'immeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de l'amiante concernés. Cette étape est suivie d'investigations approfondies et de sondages selon nécessité.
- Prélèvement d'échantillons de matière et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-traitant de SOCOTEC

Laboratoire(s) d'analyse : ITGA 3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX

- Enregistrement des données sur les produits et matériaux repérés.
- Rédaction du présent rapport, des annexes, croquis.

2. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE



Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre I. 2.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de l'absence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :



3. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE

Accompagnateur(s): NEANT

4. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

Parties non visitées

Pièce et étage	Justification
NEANT	

Eléments non inspectés et justification

Rapport N°: 14LAB0001 21/09/2020 Version: 25/09/2020 SOCOTEC DIAGNOSTIC - SAS au capital de 81 600 euros - 479 076 838 RCS Paris - SIRET 479 076 838 00032 Siège social: 21 route d'Albert - 62450 Avesnes-les-Bapaume - Tél.: 03 21 73 41 44 Fax: 03 21 73 94 79 www.socotec.fr



PIECE ET ETAGE	REPERAGE	MATERIAUX OU PRODUITS	JUSTIFICATION
NEANT			

Eléments à sonder ou à analyser non présents :

NEANT

Autres informations sur le déroulement de la mission

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

Commentaire:

Occupation des locaux : Vacant

RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUES A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	



V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Les tableaux suivants décrivent les résultats du repérage classés par localisation.

- Successivement sont présentés :
- > Les composants contenant de l'amiante (§ 5.1),
- > Les composants repérés sans amiante (§5.2)

Quelle que soit la situation et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, le propriétaire est tenu d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux ou produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

En colonne « Identification », figurent les numéros d'identification du composant et/ou du prélèvement : ceux-ci sont repris sur le(s) PV d'analyse, sur le(s) plan(s) et sur les planches de photos.

1. MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
NEANT						

JP: Jugement Personnel, ZPSO: Zone présentant des similitudes d'Ouvrage, Fr: Fraction définie par le laboratoire, se référer aux PV d'analyse

QUANTITATIF DES ELEMENTS AMIANTES

Ouvrages ou composants	Parties d'ouvrages ou de	Unité de mesure	Quantité	Poids	Poids total
de la construction	composants			(t / U)	estimé
NEANT					

2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Séjour - RC	Revêtements de sols	Sol	Sous-couches (carton, feutre, -) des revêtements souples	P001 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE	sol jaune
Séjour - RC	Revêtements de sols	Sol	Sous-couches (carton, feutre, -) des revêtements souples	P001 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	sol jaune
Séjour - RC	Revêtements de sols	Sol	Sous-couches (carton, feutre, -) des revêtements souples	P002	RESULTAT ANALYSE	sol gris

Rapport N°: 14LAB0001 21/09/2020 Version: 25/09/2020



Pièce et Etage	Ouvrage ou	Localisation	Partie	Identification	Justification	Commentaire
	composant de		d'ouvrage ou			
	la construction		de composant			
			à inspecter ou			
	_		à sonder			
Salle de bains	Revêtements	Sol	Sous-couches	P003	RESULTAT	
et WC - RC	de sols		(carton, feutre,		ANALYSE	
			-) des			
			revêtements			
Calla da baixa	NA	Maria O	souples	D004	DECLUTAT	
Salle de bains	Murs et	Mur C	Enduits à base	P004	RESULTAT	
et WC - RC	cloisons		de plâtre projetés, lissés		ANALYSE	
	maçonnés		ou talochés			
Cuisine - RC	Murs et	Mur C, Mur D	Enduits à base	P004	ZPSO	
Cuisine - RC	cloisons	iviui C, iviui D	de plâtre	P004	250	
	maçonnés		projetés, lissés			
	maçomes		ou talochés			
Cuisine - RC	Murs et	Mur B	Enduits à base	P005	RESULTAT	
Odiomic 110	cloisons	Widi B	de plâtre	1 000	ANALYSE	
	maçonnés		projetés, lissés		7(10/12/102	
	mayomioo		ou talochés			
Cuisine - RC	Murs et	Mur A	Enduits à base	P005	ZPSO	
	cloisons		de plâtre			
	maçonnés		projetés, lissés			
	Í		ou talochés			
Salle de bains	Murs et	Mur A, Mur D	Enduits à base	P005	ZPSO	
et WC - RC	cloisons		de plâtre			
	maçonnés		projetés, lissés			
			ou talochés			
Salle de bains	Murs et	Mur B	Enduits à base	P006	RESULTAT	
et WC - RC	cloisons		de plâtre		ANALYSE	
	maçonnés		projetés, lissés			
			ou talochés			
Séjour - RC	Murs et	Mur D	Enduits à base	P007	RESULTAT	
	cloisons		de plâtre		ANALYSE	
	maçonnés		projetés, lissés			
0.0	B.4.		ou talochés	D 000	DE0111 TAT	
Séjour - RC	Murs et	Mur A	Enduits à base	P008	RESULTAT	
	cloisons		de plâtre		ANALYSE	
	maçonnés		projetés, lissés			
Cáiour DC	Mura at	Mur C	ou talochés Enduits à base	DOOG	7000	
Séjour - RC	Murs et cloisons	wur C	de plâtre	P008	ZPSO	
	maçonnés		projetés, lissés			
	maçumes		ou talochés			
Séjour - RC	Murs et	Mur B	Enduits à base	P009	RESULTAT	
Sejoui - RC	cloisons	IVIUI D	de plâtre	FUUB	ANALYSE	
	maçonnés		projetés, lissés		ANALISE	
	maçomios		ou talochés			

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage, Fr : Fraction définie par le laboratoire, se référer aux PV d'analyse



OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE VI. CONFINEMENT

Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, le propriétaire doit effectuer après enlèvement ou confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante de la liste A ou de la liste B situés à l'intérieur des bâtiments occupés ou fréquentés, les interventions suivantes:

- Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée,
- Mesures d'empoussièrement par un organisme accrédité par le COFRAC.

Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé, par une personne certifiée, à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal de trois ans.

Ces interventions sont rendues obligatoires par l'article R.1334-29-3 du code de la santé Publique.



ANNEXE 1 -FICHE D'IDENTIFICATION

Identification: P001 (Fr1)

Pièce et étage : Séjour RC

Localisation: Sol

Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Sous-

couches (carton, feutre, -) des revêtements souples) Descriptif Laboratoire : Revêtement souple beige

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification: P001 (Fr2)

Pièce et étage : Séjour RC

Localisation : Sol

Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Sous-

couches (carton, feutre, -) des revêtements souples

Descriptif Laboratoire : Colle polymère jaune avec poussières +

matériau beige en faible quantité non séparable Résultat (justification): Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification: P002

Séjour RC ièce et étage :

Localisation : Sol

Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Sous-

couches (carton, feutre, -) des revêtements souples

Descriptif Laboratoire : Revêtement souple gris avec poussières

Résultat (justification): Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification: P003

Pièce et étage : Salle de bains et WC RC

Localisation : Sol

Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Sous-

couches (carton, feutre, -) des revêtements souples

Descriptif Laboratoire : Matériau souple incolore + revêtement souple

vert + colle polymère beige avec poussières

Résultat (justification): Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification: P004

Pièce et étage : Salle de bains et WC RC

Localisation: Mur C

Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)

Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable +

enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification: P005

Pièce et étage : Cuisine RC

Localisation : Mur B

Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)

Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable +

enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)





Identification: P006

Pièce et étage : Salle de bains et WC RC

Localisation: Mur B

Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)

Descriptif Laboratoire : Matériau gris en vrac avec poussières

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification: P007

Pièce et étage : Séjour RC

Localisation: Mur D

Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)

Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable +

enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification: P008

Pièce et étage : Séjour RC

Localisation: Mur A

Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)

Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable +

enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification: P009

Pièce et étage : Séjour RC

Localisation: Mur B

Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés

(Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)

Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable +

enduit compact gris hétérogène avec poussières

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)





ANNEXE 2 -PV ANALYSES



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie 59650 VILLENEUVE D'ASCQ Tel: 03.20.86.20.72 Fax: 03.20.87.99.78 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971

Liste des sites et portées

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-22967 EN DATE DU 24/09/2020 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

SOCOTEC DIAGNOSTIC MAGNY LE HONGRE Réf. Commande ITGA : (CIDMH) Réf. Commande Client : 14LAB0001--01 9, rue Courtalin 77700 MAGNYLE HONGRE

Prélèvement(s): Reçu au laboratoire le : 22/09/2020

Préparation(s): Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP): Prékvement et montage adapté sur lame de microscopie
Pour une analyse au Microscope Electronaque à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : 17085 ou 17453)
(2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : 17286)

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (quide IISG 248 - Appendice 2): Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et Analytique(s):

diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s):

Fraction analysée		Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Rêf dossier client : Rêf êchantillon client :	14LAB000101 - 3 R BAGNEAUX SUR LOI 14LAB0001P001 / /		Réféchantillon II Description IIGA	A: Revêtem	T022009-20345 ent souple beige / Colle polymère jaune avec es / Matériau beige en faible quantité
Revêtement souple beige		META (1)	1	24/09/2020	Amiante non détecté / -
 Colle polymère jaune avec poussières + matériau beige en faible quantité non séparable 		META(I)	1	24/09/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client :	14LAB000101 - 3 R BAGNEAUX SUR LOI 14LAB0001P002 / /		Réféchantillon II Descriptson ITGA		TD22009-20346 ent souple gris avec poussières
 Revêtement so poussières 	uple gris avec	META(l)	19	24/09/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client :	14LAB000101 - 3 R BAGNEAUX SUR LOI	UE DE MAULNY 77167 NG	Réféchantillon II	rga: r	TT022009-20347
Réféchantillon client :	14LAB0001P003 / /	Salle de bains et WC Sol	Description ITG/		souple incolore / Revêtement souple vert / ymère beige avec poussières
 Matériau souple incolore + revêtement souple vert + colle polymère beige avec poussières 		META (1)	1	24/09/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11 Page 1/2

Rapport N°: 14LAB0001 21/09/2020 Version: 25/09/2020 SOCOTEC DIAGNOSTIC - SAS au capital de 81 600 euros - 479 076 838 RCS Paris - SIRET 479 076 838 00032 Siège social : 21 route d'Albert - 62450 Avesnes-les-Bapaume - Tél. : 03 21 73 41 44 Fax : 03 21 73 94 79 www.socotec.fr



RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-22967 EN DATE DU 24/09/2020 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée		Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante			
Réf dossier client : Réf échantillon client :	14LAB000101-3 RUE DE MAULNY77167 Réf échantillon ITGA: IT022009-20348 BAGNEAUX SUR LOING 14LAB0001P004 / / Salle de bains et WC Mur Description ITGA: Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières							
	iples en vrac non duit plâtreux blanc oussières	META (1)	I.	24/09/2020	Amiante non détecté / -			
Réf dossier client :	14LAB000101 - 3 RUI BAGNEAUX SUR LOING 14LAB0001P005 / / Ci)						
	iples en vrac non duit plâtreux blanc oussières	META (I)	1	24/09/2020	Amiante non détecté / -			
Réf dossier client :	14LAB000101 - 3 RUE DE MAULNY77167 Réf échantillon ITGA : IT022009-20350 BAGWEAUX SUR LOING 14LAB0001P006 / / Salle de bains et W.C. Mur Description ITGA : Matériau gris en vrac avec poussières B							
Matériau gris e poussières	n vrac avec	META (1)	1	24/09/2020	Amiante non détecté / -			
Réf dossier client : Réf échantillon client :	14LAB000101 - 3 RU BAGNEAUX SUR LOING 14LAB0001P007 / / Sc	Réféchantillon ITGA : IT022009-20351 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières						
	iples en vrac non duit plâtreux blanc oussières	META (I)	L	24/09/2020	Amiunte non détecté / -			
Réf dossier client :	14LAB000101 - 3 RUI BAGNEAUX SUR LOING 14LAB0001P008 / / Sc	Réféchantillon ITGA : IT022009-20352 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec noussières						
Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières		META (1)	1	24/09/2020	Amiante non détecté / -			
Réféchantillon client :	14LAB000101 - 3 RUI BAGNEAUX SUR LOING 14LAB0001P009 / / Sc	}	Réféchantillon I Description ITG.	A: Peintures	T022009-20353 i multiples en vrac / Enduit compact gris ne avec poussières			
Peintures multiples en vrac non séparable + enduit compact gris hétérogène avec poussières		META (1)	-1:	24/09/2020	Amiante non détecté / -			

Validé par : Thomas OBEIN - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du

laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11 Page 2/2




ANNEXE 3 - AUTRES DOCUMENTS

Aucun document disponible



ANNEXE 4 -CERTIFICAT DE COMPÉTENCES









ANNEXE 5 -ATTESTATION D'ASSURANCE

Votre Assurance

▶ RC PRESTATAIRES



Assurance et Banque

SOCOTEC DIAGNOSTIC 21 ROUTE D'ALBERT 62450 AVESNES LES BAPAUME

COURTIER

VD ASSOCIES 81 BOULEVARD PIERRE PREMIER 33110 LE BOUSCAT **Tél : 05 56 30 95 75** Fax : 08 97 50 56 06 Email: CONTACT@VDASSOCIES.FR Portefeuille: 0201478984

Vos références :

Contrat n° 10158549604 Client n° 0626089020

AXA France IARD, atteste que :

SOCOTEC DIAGNOSTIC **62450 AVESNES LES BAPAUME**

est titulaire d'un contrat d'assurance N° 10158549604 ayant pris effet le 01/03/2018. Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités de DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS suivantes :

AMIANTE:

ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES
CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE)
CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE) REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES

PLOMB :

DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP)
DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP)
RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION

ETAT PARASITAIRE : ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES

ETAT PARASITAIRE (MERULES, VRILLETTES, LYCTUS)
INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALUR)

MESURES:

MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN

CALCULS DES MILLIEMES -TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Manterre Cedex 722 05/460 R.C.S. Nanterre Entreprise règle par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460 ns d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

1/2

www.socotec.fr



65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004-479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.

AUTRES :

ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERS ET TECHNOLOGIQUES (ENRNMT)

ESRIS (ETAT DES SERVITUDES RISQUES ET D'INFORMATION SUR LES SOLS)

ERP (ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE

DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.

ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE.

ETUDE REGLEMENTATION THERMIQUE 2005 ET 2012.

DOCUMENT ETABLI A L'ISSUE DU CONTROLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT AUTONOME ET COLLECTIF

ETAT DES LIEUX LOCATIFS
DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE

CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION

DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRETA TAUX ZERO
INFILTROMETRIE-MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAULIQUES

THERMOGRAPHIE INFRAROUGE
DIAGNOSTIC RADON: DANS TOUS TYPES DE BATIMENTS.
DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE

DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER – ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230-2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG.) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES
EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION)
ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION

CENTRE DE FORMATION
MESURES D'EMPOUSSIEREMENT AMIANTE AVEC STRATEGIE D'ECHANTILLONAGE
DIAGNOSTIC QUALITÉ DE L'AIR INTERIEUR

VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES
VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS DE GAZ
VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES ENGINS DE LEVAGE ET DE CHANTIER

DIAGNOSTIC SECURITE INCENDIE CONTROLE DE SÉCURITÉ DES AIRES DE JEUX

RECHERCHE DE METAUX LOURDS SUR TOUS TYPES D'OUVRAGES ET DE BÂTIMENTS

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5.000.000 € par sinistre et par année d'assurance.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère

La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2020 sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à PARIS le 02 Janvier 2020

2/2

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise rêgle par le Code des assurances - TVA Intraormunau



ANNEXE 6 -PLANS / CROQUIS




PLANCHE DE REPERAGE

Bien: 14LAB0001 - LOGEMENT 1 3 RUE DE MAULNY 77167 BAGNEAUX SUR LOING

Zone :RC

Plan

Auteur :SIDHOUM Mohamed

N° de planche :1/1

Légende type de mur :

- Cloisons Plaques de plâtre
- Murs Bois
- Murs Briques
- Murs carreaux de plâtre
- Murs Béton
- Murs porteurs et/ou mur de refend /
- Plaques de plâtre
- Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
- Murs Torchis
- Murs Brique / Enduit
- Murs Brique plâtrière
- Murs Pierre
- Murs Mâchefer
- Murs Parpaing
- Murs amiantés

Légende des prélèvements :

- Prélèvement de sol amianté
- Prélévement de sol non amianté
- Prélèvement de plafond amianté
- Prélèvement de plafond non amianté
- Prélévement de mur amianté
- Prélèvement de mur non amianté
- X Autre type de prélèvement amianté
- X Autre type de prélèvement non amianté
- Sols amiantés
- N Plafonds amiantés
- Sols et plafonds amiantés