

**ORDONNANCEMENT GENERAL
DU BÂTIMENT**

DEPARTEMENT AMIANTE

4 rue Leguen De Kerangal

35000 RENNES

Tel : 02 99 85 90 10 - Fax : 02 99 85 90 11

AGENCE DE SEINE ET MARNE

381, rue Marc Chagall

77190 DAMMARIÉ LES LYS

DIAGNOSTIC AMIANTE

Lot n° 26-1

2 à 8, Rue de L'Italie

11 à 29 / 31 à 45, Rue du 8 Mai 1945

77320 LA FERTE GAUCHER

Dammarié les Lys, le 30 Avril 1998

Ce document tient compte de la législation et plus particulièrement des décrets n°96/97
(flocage, calorifugeage et MCA)

Diagnostic de recherche d'amiante - Décret 96-97 du 07/02/1996

SOMMAIRE

- 1 - DEFINITION DU DIAGNOSTIC
- 2 - FICHES DE VISITE ET CARTOGRAPHIE
- 3 - GRILLE D'EVALUATION
- 4 - COMPTE RENDU D'ANALYSE
- 5 - RESULTATS LABORATOIRE

DEFINITION DU DIAGNOSTIC

a) INSPECTION DES SITES

- Visite de toutes les surfaces du Lot concerné.
- Recherche d'amiante dans les flocages, calorifugeages et Matériaux Contenant de l'Amiante
- Prélèvements

b) CARTOGRAPHIE

- Représentation et numérotation de l'ensemble des prélèvements sur les plans du propriétaire.

c) GRILLE DE PRELEVEMENT

- Ces fiches détaillent l'état physique du ou des matériaux pour chaque prélèvement.

d) LES PRELEVEMENTS ANALYSES

- Une analyse en laboratoire sera demandée pour chaque prélèvement d'échantillon douteux, qui n'auront pas d'avis technique du fournisseur.
- En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation mentionnée à l'article précédent, les propriétaires procèdent :
 - . soit à un contrôle périodique de l'état de conservation de ces matériaux dans les conditions prévues à l'article 3 : ce contrôle est effectué dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire des résultats du contrôle, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage
 - . soit, selon les modalités prévues à l'article 5, à une surveillance du niveau d'empoussièrement dans l'atmosphère par un organisme agréé en microscopie électronique à transmission
 - . soit à des travaux appropriés engagés dans un délai de douze mois

**F
I
C
H
E**

**D
E**

**V
I
S
I
T
E**

**G
R
I
L
L
E
D
·
E
V
A
L
U
A
T
I
O
N**

**DIAGNOSTIC ET MODALITES D'IDENTIFICATION DES AUTRES MATERIAUX
CONTENANT DE L'AMIANTE**

GRILLE D'IDENTIFICATION

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de construction du bâtiment, autres que flochage et calorifugeage
Une grille est à compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti

ETABLISSEMENT OPDHLM 77 - MELUN - ANTENNE DE LA FERTE SOUS JOUARRE

Etablissement 2 à 8 rue de l'Idalie / 11 à 29 et 31 à 45 rue du 8 Mai 1945 - 77320 LAFERTE GAUCHER		
Date de contrôle	18/03/98	
Bâtiment		
Pièce ou zone homogène		
Destination déclarée du local	Dalles de sols dans les appartements	
MATERIAU IDENTIFIE : CHRYBOTILE dans dalles		
caractéristique de la surface et de la structure		
Surface	Structure	Etat
Protégée <input type="checkbox"/>	Non protégée <input type="checkbox"/>	Bon <input checked="" type="checkbox"/>
Étanche <input checked="" type="checkbox"/>	Matériau dur <input checked="" type="checkbox"/>	Moyen <input type="checkbox"/>
Non étanche <input type="checkbox"/>	Matériau friable <input type="checkbox"/>	Mauvais <input type="checkbox"/>

CONSIGNES DE PROCEDURES

- Pas de dispositions particulières si les matériaux restent en place.
- Toutes interventions sur les dalles devront faire l'objet d'un plan de retrait (décret n°96/98 du 07/02/96)

**C
O
M
P
T
E

R
E
N
D
U

D
·
A
N
A
L
Y
S
E**

DIAGNOSTIC AMIANTE

Décret : article 8 du décret 96-97 du 7 février 1996

ANTENNE DE LA FERTE SOUS JOUARRE
Lot n° 26-1
2 à 8 rue de l'Italie
11 à 29/31 à 45 rue du 8 Mai 1945
77320 LA FERTE GAUCHER

Nom du contrôleur : **G. LELONG / E. BOSSARD**

Phases	Contrôlé	Dates
1 Contrôle visuel de la présence d'amiante (flocage/calorifugeage)		18/03/98
2 Analyse des matériaux douteux en laboratoire	X	28/04/98
3 Etat de conservation des matériaux		
4 Prélèvement d'air		

Résultat de l'évaluation	Présence	
	Oui	Non
Désignation des matériaux visés par le décret		
Flocages		X
Calorifugeages		X
Autres semi dur	X	

CONCLUSION GENERALE

- Présence d'amiante dans les dalles de sol. Pas de dispositions particulières si les matériaux restent en place.
- Toutes interventions sur les dalles devront faire l'objet d'un plan de retrait (décret n° 96/98 du 07/02/96)
- Les phases 3 et 4 ne sont pas concernées.

ORDONNANCEMENT GENERAL DU BATIMENT
AGENCE DE LA FERTE GAUCHER
381, rue Marc Chagall
77190 DAMMARIÉ LES LYS
SCS RENNES B 394 113 699 94 B 298

**A
N
A
L
Y
S
E

L
A
B
O
R
A
T
O
I
R
E**



spécialiste
de l'Amiante
depuis 1981

EMSL France
15, rue du 19 janvier
92380 GARCHES FRANCE
Tel : 01 47 01 37 00
FAX : 01 47 01 37 01
Email : gnemslfr@worldnet.fr

Réf. Rapport : OGB-M-0081

Date : mardi 28 avril 1998

Client : OGEBA.

Commande N° : M 220498-38

**Objet : Analyse de matériau au MET - OPDHLM 77 - Antenne de La Ferté Sous Jouarre
Rue du 8 Mai 1945 - LA FERTE GAUCHER**


A l'attention de : Monsieur BOSSARD

**Analyse de matériaux
par Microscopie Electronique à Transmission
Rapport Final (M.E.T)**

Les résultats d'analyse de matériaux utilisant le MET sont rapportés ci-dessous :

Echantillon	Lieu	Aspect	% Fibres Autres	% Matériaux Non Fibreux	% Fibres Amiante
98/P2338 9	Non Précisé	Noir Compact Dur	Non Détecté	~70% Colle Bitumée	~30% Chrysotile

Gérald Nassif
Analyste


Gérald Nassif
Docteur ès Sciences

