Gage de fiabilité

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

4 PLACE DU FRONT POPULAIRE LGT 5

5

77186 NOISIEL

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME
Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.experthabitat.com
SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	**Adresse :**	4 PLACE DU FRONT POPULAIRE LGT 5 77186 NOISIEL
Cat. Du bâtiment :		**Bâtiment :**	
Etage :		**Porte :**	5
Ref Cadastrale :	**NC**	**Propriété de :**	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2\ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	**OPH77**	**Documents remis :**	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	**Moyens mis à disposition :**	

A.3\ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	**81LAD0405**	**Laboratoire d'Analyses :**	**ITGA**
Repérage réalisé le :	24/01/2018	**Adresse laboratoire :**	**3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX**
Accompagnateur :		**Numéro d'accréditation :**	**1-5967**
Par :	Samuel DUBOS	**Organisme d'assurance professionnelle :**	**ALLIANZ**
N° certificat :	CPDI 4697	**Adresse assurance :**	**Direction Opérations Entreprises 5C Esplanade Charles de Gaulle 33081 BORDEAUX CEDEX**
Date d'obtention :	27/01/2018	**N° de contrat d'assurance :**	55832566
Organisme certificateur	I.Cert Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT GREGOIRE	**Date de validité :**	31/12/2018

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 04/02/2018
Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**
Nom du diagnostiqueur **: Samuel DUBOS**

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME
Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.experthabitat.com
SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES 2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT 2
A.2\ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE 2
A.3\ EXECUTION DE LA MISSION 2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR 2
C\ SOMMAIRE 3
D\ CONCLUSIONS 4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE 6
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE 8
G \ RAPPORTS PRECEDENTS 8
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE 9
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES 21
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES 28
ATTESTATION(S) 31
CERTIFICAT DE COMPETENCES 32

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME
Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.experthabitat.com
SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Chambre 1		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	Mur A	81LAD0405P001	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + carton + toile fibreuse blanche non séparable	Mur C	81LAD0405P005	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Faïence 1	Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée	Mur B	81LAD0405P011	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	Mur B	81LAD0405P001	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	Mur B	81LAD0405P001	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME
Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.experthabitat.com
SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Chambre 2		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	Mur C	81LAD0405P001	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	Mur A	81LAD0405P001	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	Mur B	81LAD0405P001	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle à manger		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	Mur B	81LAD0405P001	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + carton + toile fibreuse blanche non séparable	Mur C	81LAD0405P005	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle à manger		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + carton + toile fibreuse blanche non séparable	Mur A	81LAD0405P005	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME
Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.experthabitat.com
SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Salle de bains		Faïence 1	Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée	Mur B	81LAD0405P011	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME
Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.experthabitat.com
SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77

PAGE N° 1

NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77
AGENCE DE CHAMPS SUR MARNE
24 Cours des 2 Parcs
77420 CHAMPS SUR MARNE
Tél : 01.64.68.27.55 Fax : 01.64.68.47.47
Siret : 277 700 019 00015

BON DE TRAVAUX N° 2018 1187

EXPERT HABITAT INGENIERIE
21 RUE D'ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Réf. fournisseur	F / 5149
Marché n°	2017 4475 1
Provenance	CHAMPS SUR MARNE
Objet	DIVERS

Téléphone 0321734144

SERVICE CHAMPS Techniciens — **ÉMETTEUR** DUFETEL GERARD

LOCALISATION Programme 81 NOISIEL (F. POPULAIRE)
Tranche 1 Ensemble C000 Escalier AD Étage 04 Logement 5 Module 81LAD0405
Retrait des clés CHEZ LE LOCATAIRE

ADRESSE MME OU M DARDEK MOHAMMED OU SAMIA
4 PLACE DU FRONT POPULAIRE 77186 NOISIEL
Tél. personnel 0954314648

DÉLAI D'EXÉCUTION 15 JOURS **PÉRIODE DU** 22-01-2018 **AU** 05-02-2018

ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AMI46	REPERAGE AMIANTE AVANT TVX - TVX D'ENTRETIEN OU REPARATIONS - ENTRE 11 ET	1,00	5,00	5,00
AMI73	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS	12,00	48,00	576,00

TOTAL H.T.		581,00
H.T. ACTUALISE		
COEFFICIENT REGIONAL		
RABAIS		
TOTAL H.T.		
T.V.A.	20,00 %	116,20
TOTAL T.T.C.		697,20

22-01-2018 +++++ URGENT +++++
DIAGNOSTIC AMIANTE LOGT T4
REFECTION COMPLETE SOLS- MURS- PLAFONDS.
RV AVEC CLOCATAIRE AU 06 01 09 42 98/ 06 61 66 70 30.

AFFECTATION BUDGÉTAIRE — CODES STRUCTURE ET SCHÉMA : TECHNI

CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE	MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	A760	CH SC	HONORAIRES DIAG AMIANTE	697,20

AFFECTATION ANALYTIQUE

CODE BUDGET	RÉFÉRENCES PATRIMOINE	RÉFÉRENCES OCCUPANT	MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	81 1 C000 AD 81LAD0405	L6000740 DARDEK MOHAMMED OU SAMIA	697,20

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2018 1187

ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME
Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.experthabitat.com
SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.
Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.
Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.
Procédures de prélèvement :
Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.
Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).
Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.
L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.
L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.
Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :



G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME
Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.experthabitat.com
SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Placard			OUI	CONCERNEE
Cuisine			OUI	CONCERNEE
Balcon			OUI	CONCERNEE
Chambre 2			OUI	CONCERNEE
WC			OUI	CONCERNEE
Salle de bains			OUI	CONCERNEE
Chambre 1			OUI	CONCERNEE
Débarras			OUI	CONCERNEE
Salle à manger			OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR 4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE 1	FENETRE 2
Placard	Mâchefer	Béton			Dalle de sol	Peinture			
Cuisine	Mâchefer	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Béton		Dalle de sol	Peinture			
Balcon	Béton				Aucun	Peinture			
Chambre 2	Mâchefer	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)			Dalle de sol	Peinture			
WC	Mâchefer	Béton			Dalle de sol	Peinture			
Salle de bains	Mâchefer	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Béton		Dalle de sol	Peinture			
Chambre 1	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Mâchefer			Dalle de sol	Peinture			
Débarras	Béton	Mâchefer			Dalle de sol	Peinture			

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME
Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.experthabitat.com
SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR 4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE 1	FENETRE 2
Salle à manger	Béton	Mâchefer	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)		Dalle de sol	Peinture			

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	81LAD0405P001	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	81LAD0405P001	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	81LAD0405P001	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 1		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	81LAD0405P001	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 1		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	81LAD0405P001	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Salle à manger		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	81LAD0405P001	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME
Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.experthabitat.com
SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + carton + toile fibreuse blanche non séparable	81LAD0405P005	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Salle à manger		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + carton + toile fibreuse blanche non séparable	81LAD0405P005	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Salle de bains		Faïence 1	Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée	81LAD0405P011	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Chambre 1		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	81LAD0405P001	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + carton + toile fibreuse blanche non séparable	81LAD0405P005	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME
Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.experthabitat.com
SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Salle de bains		Faïence 1	Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée	81LAD0405P011	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Débarras		**Enduit ciment**	**Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton**	**81LAD0405P002**	**Mur D**	**BON ETAT**	**Amiante non détecté**	**RESULTAT ANALYSE**
Débarras		**Enduit / Peinture béton**	**Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable**	**81LAD0405P003**	**Plafond**	**DEGRADATION PARTIELLE**	**Amiante non détecté**	**RESULTAT ANALYSE**
Débarras		**Dalle de sol**	**Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable + matériau compact gris hétérogène**	**81LAD0405P004**	**Sol**	**BON ETAT**	**Amiante non détecté**	**RESULTAT ANALYSE**
Salle de bains		**Enduit ciment**	**Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable**	**81LAD0405P006**	**Mur D**	**DEGRADATION PARTIELLE**	**Amiante non détecté**	**RESULTAT ANALYSE**
Cuisine		**Enduit / Peinture béton**	**Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable**	**81LAD0405P007**	**Plafond**	**DEGRADATION PARTIELLE**	**Amiante non détecté**	**RESULTAT ANALYSE**

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME
Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.experthabitat.com
SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + revêtement souple orange + colle polymère jaune + ragréage rose + sous couche de ragréage beige non séparable	81LAD0405P008	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Revêtement bitumineux	Tampon bitumineux noir	81LAD0405P009	Sous évier	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Faïence 1	Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable + carrelage	81LAD0405P010	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Faïence 1	Carrelage	81LAD0405P011	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Placard		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	81LAD0405P003	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	81LAD0405P003	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	81LAD0405P003	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME
Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.experthabitat.com
SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Débarras		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	81LAD0405P003	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Salle à manger		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	81LAD0405P003	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Placard		Dalle de sol	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable + matériau compact gris hétérogène	81LAD0405P004	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Dalle de sol	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable + matériau compact gris hétérogène	81LAD0405P004	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME
Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.experthabitat.com
SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1		Dalle de sol	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable + matériau compact gris hétérogène	81LAD0405P004	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Débarras		Dalle de sol	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable + matériau compact gris hétérogène	81LAD0405P004	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME
Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.experthabitat.com
SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle à manger		Dalle de sol	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable + matériau compact gris hétérogène	81LAD0405P004	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	81LAD0405P007	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	81LAD0405P007	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	81LAD0405P007	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + revêtement souple orange + colle polymère jaune + ragréage rose + sous couche de ragréage beige non séparable	81LAD0405P008	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME
Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.experthabitat.com
SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC		Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + revêtement souple orange + colle polymère jaune + ragréage rose + sous couche de ragréage beige non séparable	81LAD0405P008	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + revêtement souple orange + colle polymère jaune + ragréage rose + sous couche de ragréage beige non séparable	81LAD0405P008	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard		Enduit ciment	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton	81LAD0405P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard		Enduit ciment	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton	81LAD0405P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit ciment	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton	81LAD0405P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit ciment	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton	81LAD0405P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME
Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.experthabitat.com
SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1		Enduit ciment	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton	81LAD0405P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit ciment	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton	81LAD0405P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Débarras		Enduit ciment	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton	81LAD0405P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Débarras		Enduit ciment	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton	81LAD0405P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle à manger		Enduit ciment	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton	81LAD0405P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle à manger		Enduit ciment	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton	81LAD0405P002	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle à manger		Enduit ciment	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton	81LAD0405P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle à manger		Enduit ciment	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton	81LAD0405P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle à manger		Enduit ciment	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton	81LAD0405P002	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME
Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.experthabitat.com
SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle à manger		Enduit ciment	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton	81LAD0405P002	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle à manger		Enduit ciment	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton	81LAD0405P002	Mur G	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit ciment	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	81LAD0405P006	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit ciment	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	81LAD0405P006	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit ciment	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	81LAD0405P006	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit ciment	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	81LAD0405P006	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit ciment	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	81LAD0405P006	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit ciment	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	81LAD0405P006	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit ciment	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	81LAD0405P006	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME
Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.experthabitat.com
SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Faïence 1	Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable + carrelage	81LAD0405P010	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Faïence 1	Carrelage	81LAD0405P011	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME
Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.experthabitat.com
SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 81LAD0405P001			
NOM DU CLIENT	**NUMERO DU DOSSIER**		**PIECE OU LOCAL**
OPH77	81LAD0405 24/01/2018		Chambre 1
ELEMENT	**DESCRIPTIF DU LABORATOIRE**	**DATE DE PRELEVEMENT**	**NOM DE L'OPERATEUR**
Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	24/01/2018	DUBOS Samuel
LOCALISATION		**RESULTAT**	
Mur A		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT

PRELEVEMENT : 81LAD0405P002			
NOM DU CLIENT	**NUMERO DU DOSSIER**		**PIECE OU LOCAL**
OPH77	81LAD0405 24/01/2018		Débarras
ELEMENT	**DESCRIPTIF DU LABORATOIRE**	**DATE DE PRELEVEMENT**	**NOM DE L'OPERATEUR**
Enduit ciment	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton	24/01/2018	DUBOS Samuel
LOCALISATION		**RESULTAT**	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME
Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.experthabitat.com
SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

PRELEVEMENT : 81LAD0405P003			
NOM DU CLIENT	**NUMERO DU DOSSIER**		**PIECE OU LOCAL**
OPH77	81LAD0405 24/01/2018		Débarras
ELEMENT	**DESCRIPTIF DU LABORATOIRE**	**DATE DE PRELEVEMENT**	**NOM DE L'OPERATEUR**
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	24/01/2018	DUBOS Samuel
LOCALISATION		**RESULTAT**	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

PRELEVEMENT : 81LAD0405P004			
NOM DU CLIENT	**NUMERO DU DOSSIER**		**PIECE OU LOCAL**
OPH77	81LAD0405 24/01/2018		Débarras
ELEMENT	**DESCRIPTIF DU LABORATOIRE**	**DATE DE PRELEVEMENT**	**NOM DE L'OPERATEUR**
Dalle de sol	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable + matériau compact gris hétérogène	24/01/2018	DUBOS Samuel
LOCALISATION		**RESULTAT**	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME
Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.experthabitat.com
SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

PRELEVEMENT : 81LAD0405P005			
NOM DU CLIENT	**NUMERO DU DOSSIER**		**PIECE OU LOCAL**
OPH77	81LAD0405 24/01/2018		Salle de bains
ELEMENT	**DESCRIPTIF DU LABORATOIRE**	**DATE DE PRELEVEMENT**	**NOM DE L'OPERATEUR**
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + carton + toile fibreuse blanche non séparable	24/01/2018	DUBOS Samuel
LOCALISATION		**RESULTAT**	
Mur C		Amiante détecté (Chrysotile)	
EMPLACEMENT			

PRELEVEMENT : 81LAD0405P006			
NOM DU CLIENT	**NUMERO DU DOSSIER**		**PIECE OU LOCAL**
OPH77	81LAD0405 24/01/2018		Salle de bains
ELEMENT	**DESCRIPTIF DU LABORATOIRE**	**DATE DE PRELEVEMENT**	**NOM DE L'OPERATEUR**
Enduit ciment	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	24/01/2018	DUBOS Samuel
LOCALISATION		**RESULTAT**	
Mur D		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME
Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.experthabitat.com
SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

PRELEVEMENT : 81LAD0405P007			
NOM DU CLIENT	**NUMERO DU DOSSIER**		**PIECE OU LOCAL**
OPH77	81LAD0405 24/01/2018		Cuisine
ELEMENT	**DESCRIPTIF DU LABORATOIRE**	**DATE DE PRELEVEMENT**	**NOM DE L'OPERATEUR**
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	24/01/2018	DUBOS Samuel
LOCALISATION		**RESULTAT**	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

PRELEVEMENT : 81LAD0405P008			
NOM DU CLIENT	**NUMERO DU DOSSIER**		**PIECE OU LOCAL**
OPH77	81LAD0405 24/01/2018		Cuisine
ELEMENT	**DESCRIPTIF DU LABORATOIRE**	**DATE DE PRELEVEMENT**	**NOM DE L'OPERATEUR**
Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + revêtement souple orange + colle polymère jaune + ragréage rose + sous couche de ragréage beige non séparable	24/01/2018	DUBOS Samuel
LOCALISATION		**RESULTAT**	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME
Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.experthabitat.com
SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

PRELEVEMENT : 81LAD0405P009			
NOM DU CLIENT	**NUMERO DU DOSSIER**		**PIECE OU LOCAL**
OPH77	81LAD0405 24/01/2018		Cuisine
ELEMENT	**DESCRIPTIF DU LABORATOIRE**	**DATE DE PRELEVEMENT**	**NOM DE L'OPERATEUR**
Revêtement bitumineux	Tampon bitumineux noir	24/01/2018	DUBOS Samuel
LOCALISATION		**RESULTAT**	
Sous évier		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

PRELEVEMENT : 81LAD0405P010			
NOM DU CLIENT	**NUMERO DU DOSSIER**		**PIECE OU LOCAL**
OPH77	81LAD0405 24/01/2018		Cuisine
ELEMENT	**DESCRIPTIF DU LABORATOIRE**	**DATE DE PRELEVEMENT**	**NOM DE L'OPERATEUR**
Faïence 1	Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable + carrelage	24/01/2018	DUBOS Samuel
LOCALISATION		**RESULTAT**	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME
Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.experthabitat.com
SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

PRELEVEMENT : 81LAD0405P011			
NOM DU CLIENT	**NUMERO DU DOSSIER**		**PIECE OU LOCAL**
OPH77	81LAD0405 24/01/2018		Salle de bains
ELEMENT	**DESCRIPTIF DU LABORATOIRE**	**DATE DE PRELEVEMENT**	**NOM DE L'OPERATEUR**
Faïence 1	Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée	24/01/2018	DUBOS Samuel
LOCALISATION		**RESULTAT**	
Mur B		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT

PRELEVEMENT : 81LAD0405P011			
NOM DU CLIENT	**NUMERO DU DOSSIER**		**PIECE OU LOCAL**
OPH77	81LAD0405 24/01/2018		Salle de bains
ELEMENT	**DESCRIPTIF DU LABORATOIRE**	**DATE DE PRELEVEMENT**	**NOM DE L'OPERATEUR**
Faïence 1	Carrelage	24/01/2018	DUBOS Samuel
LOCALISATION		**RESULTAT**	
Mur B		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME
Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.experthabitat.com
SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME
Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.experthabitat.com
SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES

itga
Innovateur en fiabilité

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-10902 EN DATE DU 03/02/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :	AGENCE EHI IDF- (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : Réf. Commande Client :	IT0718-10902 81LAD0405--01

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 30/01/2018

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Technique Analytique(s) :
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

ou

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

ou

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 81LAD0405--01 - 4 PLACE DU FRONT POPULAIRE LGT 5 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAD0405P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Mur A Enduit Peinture plaque de plâtre		Réf échantillon ITGA : IT071801-59152 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Carton		
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	META	1	02/02/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 81LAD0405--01 - 4 PLACE DU FRONT POPULAIRE LGT 5 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAD0405P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Débarras Mur D Enduit ciment		Réf échantillon ITGA : IT071801-59153 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Carton		
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton	META	1	02/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 81LAD0405--01 - 4 PLACE DU FRONT POPULAIRE LGT 5 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAD0405P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Débarras Plafond Enduit Peinture béton		Réf échantillon ITGA : IT071801-59154 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture		
Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META	1	02/02/2018	Amiante non détecté / -

Validé par : Céline BLIN - Analyste MET

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-10902 EN DATE DU 03/02/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 81LAD0405--01 - 4 PLACE DU FRONT POPULAIRE LGT 5 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAD0405P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Débarras Sol Dalle de sol		Réf échantillon ITGA : IT071801-59155 Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche / Matériau compact gris hétérogène		
‣ Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable + matériau compact gris hétérogène	META	1	02/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 81LAD0405--01 - 4 PLACE DU FRONT POPULAIRE LGT 5 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAD0405P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur C Enduit Peinture béton		Réf échantillon ITGA : IT071801-59156 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Carton / Toile fibreuse blanche		
‣ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + carton + toile fibreuse blanche non séparable	META	1	02/02/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 81LAD0405--01 - 4 PLACE DU FRONT POPULAIRE LGT 5 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAD0405P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur D Enduit ciment		Réf échantillon ITGA : IT071801-59157 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture		
‣ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META	2	03/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 81LAD0405--01 - 4 PLACE DU FRONT POPULAIRE LGT 5 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAD0405P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Plafond Enduit Peinture béton		Réf échantillon ITGA : IT071801-59158 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture		
‣ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META	1	02/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 81LAD0405--01 - 4 PLACE DU FRONT POPULAIRE LGT 5 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAD0405P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sol Dalle de sol		Réf échantillon ITGA : IT071801-59159 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Revêtement souple orange / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Sous couche de ragréage beige		
‣ Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + revêtement souple orange + colle polymère jaune + ragréage rose + sous couche de ragréage beige non séparable	META	1	02/02/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME
Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.experthabitat.com
SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-10902 EN DATE DU 03/02/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 81LAD0405--01 - 4 PLACE DU FRONT POPULAIRE LGT 5 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAD0405P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sous évier Revêtement bitumineux		Réf échantillon ITGA : IT071801-59160 Description ITGA : Tampon bitumineux noir		
Tampon bitumineux noir	META	1	02/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 81LAD0405--01 - 4 PLACE DU FRONT POPULAIRE LGT 5 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAD0405P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur C Faïence 1		Réf échantillon ITGA : IT071801-59161 Description ITGA : Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Matériau gris en faible quantité / Carrelage		
Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable + carrelage	META	2	03/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 81LAD0405--01 - 4 PLACE DU FRONT POPULAIRE LGT 5 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAD0405P011 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur B Faïence 1		Réf échantillon ITGA : IT071801-59162 Description ITGA : Colle beige / Couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée / Carrelage		
Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée	META	1	02/02/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Carrelage	META	2	03/02/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME
Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.experthabitat.com
SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

ATTESTATION(S)

Allianz

ALLIANZ IARD
Direction Opérations Entreprises
Case courrier 8 10 33
5C Esplanade Charles de Gaulle
33081 BORDEAUX CEDEX

ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE

La société ALLIANZ IARD certifie que :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
21 ROUTE D ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire d'une police d'assurance Responsabilité civile Activités de services N°55832566 qui a pris effet le 01/01/2016.

Ce contrat, a pour objet de :

- Satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n°2005 - 655 du 8 juin 2005 et son décret d'application n°2006 - 1114 du 5 septembre 2006, codifié aux articles R212-4 et L271-4 à L271-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents ;
- Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait de ses activités professionnelles déclarées aux Dispositions Particulières à savoir :

- Le constat des Risques d'exposition au plomb
- Repérage d'amiante avant transaction, contrôle périodique amiante
- Dossier technique amiante
- Présence de termites et autres insectes xylophages
- Diagnostic Performance Energétique (DPE)
- Etat des risques naturels et technologiques
- Mesurage Loi Carrez
- Mesurage Loi Boutin
- Contrôle des installations d'Assainissement NON Collectif
- Calcul des millièmes de copropriété
- Diagnostic Radon
- Thermographie des bâtiments
- Loi S.R.U.
- Certificat des travaux de réhabilitation dans le neuf et l'ancien (Dispositions Robien & Borloo)
- Etat du dispositif de sécurité des piscines
- Certificat de logement décent
- Etat des lieux locatifs
- Diagnostic accessibilité handicapés
- Infiltrométrie
- Certificat aux normes de surface et d'Habitabilité et Prêt à Taux Zero
- Etat descriptif de division
- Repérage d'amiante avant / après travaux et démolition
- Présence de champignons lignivores
- Repérage plomb avant travaux et démolition

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est de 1 000 000,00 € par sinistre et 1 000 000,00 € par année.

Le présent document, établi par ALLIANZ, est valable jusqu'au 31/12/2018 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager ALLIANZ au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Lyon, le 19/12/2017
Laura FOURNIER
Pour la Compagnie

Allianz Opérations Entreprises Gestion
92087 LA DEFENSE CEDEX

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME
Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.experthabitat.com
SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

CERTIFICAT DE COMPETENCES

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI 4697 Version 001

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur DUBOS Samuel

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante sans mention Amiante Sans Mention*
Date d'effet : 27/12/2017 - Date d'expiration : 26/12/2022

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 29/12/2017.

* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention.
**Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels. Missions de repérage des matériaux et produits de la liste C. Les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement.

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification – Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification – Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification – Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification – Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification.

I.Cert Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 rev13

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME
Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.experthabitat.com
SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032



- Murs périphériques / Plaques de plâtre
- Murs Bois
- Murs Brique
- Murs Béton brut
- Cloisons Plaques de plâtre
- Murs carreaux de plâtre
- Murs Béton / Enduit
- Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
- Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
- Torchis
- Murs Amiantés
- Murs Brique / Enduit
- Murs Brique plâtrière

- Prélèvements de sol amiantés
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafonds amiantés
- Prélèvements de plafonds non amiantés
- → Prélèvements de murs amiantés
- → Prélèvements de murs non amiantés
- X Autres types de prélèvements amiantés
- X Autres types de prélèvements non amiantés
- Sol amianté
- Plafond amianté
- Sol et Plafond amiantés

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME
Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.experthabitat.com
SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032