



**SOCOTEC**


SEINE ET MARNE SUD  
580, rue Georges Clémenceau  
BP 1918  
ZI de Vaux le Pénit  
77019 MELUN CEDEX  
Tel : 01 64 79 87 40  
Fax : 01 64 79 87 79

## RAPPORT DE REPERAGE DE L'AMIANTE AVANT TRAVAUX

<b>Bien immobilier concerné</b>	<b>BATIMENTS 25 à 29 RUE DU 8 MAI 1945 77320 LA FERTE GAUCHER</b>	N° de l'affaire : ZD2459/1 N° de canevas : MELUN_719 Réf. Site :
Propriétaire	OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE DIRECTION FINANCIÈRE 10, AVENUE CHARLES PEGUY BP 114 77002 MELUN CEDEX	Référence du rapport 16910/08/2669  Saisam 1.31
Demandeur	OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE DIRECTION FINANCIÈRE 10, AVENUE CHARLES PEGUY BP 114 77002 MELUN CEDEX	Date de la visite : 05/06/2008

<b>CONCLUSION</b>	Il a été repéré de l'amiante dans les matériaux suivants :  * <u>dalles de sol + colle noire dans les logements suivants :</u> cage 25 : 2501-2502-2511-2522-2532 cage 27 : 2711-2721-2722-2732-2712 cage 29 : 2902-2911-2921-2931  * <u>colle noire indissociable avec les dalles de sol</u> cage 27 : logement 2712  * colle blanche faïence 10x10 rose dans la salle de bains du logement 2521 * colle blanche, faïence 10x10 et 15x15 blanche dans la cuisine des logements 2521-2532 * colle blanche, faïence 10x10 marron dans la cuisine du logement 2721 * colle blanche, faïence 15x15 blanche dans la cuisine du logement 2931  * revêtement de sol marron dans la cuisine, W.C. du logement 2722 * les conduites de ventilation en amiante ciment en toiture terrasse des bâtiments.
-------------------	---

Le présent rapport comprend 8 pages et en annexe, 0 plan(s), 29 PV d'analyse de laboratoire, la certification de compétence.

Fait à MELUN, le 08/07/2008	Auteur du rapport : BORDEAU Didier Référence de la certification de compétence : DTI/0710/041 Délivrée par S.Q.I.	Signature 
--------------------------------	---	---

## Sommaire

1.	<b>OBJET DE LA MISSION.....</b>	2
1.1.	Description de l'immeuble.....	2
1.2.	Décomposition de l'immeuble.....	2
2.	<b>DEROULEMENT DE LA MISSION.....</b>	3
2.1	Documents examinés pour la visite .....	3
2.2	Liste des composants recherchés dans le cadre de la présente mission .....	3
2.3	Particularités de la visite.....	3
2.4	Autres informations sur le déroulement de la mission.....	4
3.	<b>RESULTATS DETAILLÉS DE LA RECHERCHE.....</b>	5
3.1	Composants contenant de l'amiante .....	5
3.2	Composants à risque ne contenant pas d'amiante .....	6
3.3	Composants non analysés susceptibles de contenir de l'amiante.....	7
4.	<b>INVESTIGATIONS A PREVOIR EN PHASE TRAVAUX .....</b>	8

### 1. OBJET DE LA MISSION

La mission confiée à SOCOTEC a pour objet le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante concernés par les travaux de réhabilitation définis au chapitre 2.4.

*L'intervention de SOCOTEC est effectuée dans le cadre de la norme NF X 46-020.*

#### 1.1. Description de l'immeuble

immeuble d'habitation sur sous-sol, rez de chaussée, 3 étages comprenant : 3 cages d'escalier, 10 logements par cage et 2 logements par niveau

#### 1.2. Parties de l'immeuble faisant l'objet de travaux

Tous niveaux  
Sous-sol et caves  
Rez de chaussée  
Niveau +1  
Niveau +2  
Niveau +3  
Toiture terrasse

## 2. DÉROULEMENT DE LA MISSION

L'intervention a comporté les prestations suivantes :

- Entretien préalable et recueil des informations relatives à l'immeuble.
- Visite des parties l'immeuble faisant l'objet de travaux après évacuation des occupants et du mobilier pour examen visuel de reconnaissance des composants susceptibles de contenir de l'amiante listés au chapitre 2.2.
- Prélèvement d'échantillons de matière et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous traitant de SOCOTEC.
- Enregistrement des données sur la localisation des produits et matériaux.
- Rédaction du présent rapport.

### 2.1 Documents examinés pour la visite

**Plans des zones concernées par les travaux :**

Néant

**PV d'analyse de laboratoire antérieurs au présent repérage**

Néant

**Rapports de repérage antérieurs au présent repérage (non joints au rapport)**

Néant

### 2.2 Liste des composants recherchés dans le cadre de la présente mission

La présente mission de repérage de l'amiante avant travaux de réhabilitation porte sur les matériaux et produits directement concernés par les travaux et mentionnés à l'annexe A de la norme NFX 46.020.

### 2.3 Particularités de la visite

**Accompagnateur :** /

logements 2701-2702 non accessibles : absence de locataire

cage 29 : 2 locaux (1 à droite et l'autre à gauche en rez de chaussée bas) fermés à clés

## 2.4 Description des travaux

Absence de travaux sur les sols et faïences dans les logements 2512-2531-2731-2912

Absence de faïence dans les logements : (salle de bains) 2502-2712-2721-2722-2911, cuisine du logement 2522

Absence de travaux sur les sols dans les logements : (W.C.) 2511 - (cuisine, W.C., salle de bains) logements 2901-2922-2932-2521

Absence de travaux sur faïence dans le logement : (salle de bains) 2522

### Travaux de réhabilitation

#### Logements

- réfection de la plomberie et peinture dans les salles de bains, cuisines, W.C.
- encapsulage des sols W.C. et cuisines
- réfection des faïences salles de bains et cuisines
- démontage des jambages de l'évier dans les cuisines

#### Parties communes

- réfection de l'étanchéité des toitures terrasses
- dépose de colonnes E.U./E.V./E.P.
- éclairage des halls d'entrée
- porte coupe-feu des gaines techniques sur paliers
- pose de porte PVC dans le hall
- réfection des carrelages des halls pour les zones dégradées uniquement
- condamnation des conduits de cheminées

### 3. RESULTATS DETAILLÉS DE LA RECHERCHE

Les tableaux suivants décrivent les résultats de la recherche classés par localisation.

Successivement sont présentés :

Les composants contenant de l'amiante (§ 3.1),

Les composants ne contenant pas d'amiante (§3.2)

Les composants non analysés pour lesquels l'analyse en laboratoire nécessaire n'a pas encore été effectuée (§ 3.3).

Les analyses des échantillons prélevés par SOCOTEC ont été effectuées par le(s) laboratoire(s) suivant(s) :

1 : LEM 20 rue du Kochersberg BP 50047 67701 SAVERNE



#### 3.1 Composants contenant de l'amiante

Identité du composant	Précision sur localisation	Mode de reconnaissance : n° échantillon / analyse / Laboratoire
Tous niveaux		
Dalle de sol plastique caramel/marron + colle noire 1ère couche	cage 25 : cuisine des logements 2501-2502-2522-2532  cage 27 : cuisine des logements 2712-2721-2722-2732  cage 29 : cuisine des logements 2902-2911-2931	Dito 2 cage 11 08S020354-002 / META / LEM
Dalle de sol plastique noire/beige + colle noire 1ère couche	cage 25 : salle de bains, W.C. des logements 2501-2502-2522-2532 salle de bains du logement 2511  cage 27 : salle de bains, W.C. des logements 2711-2721-2722-2732  cage 29 : salle de bains, W.C. des logements 2902-2911-2921-2931	Dito 1 cage 11 08S020354-001 / META / LEM
Niveau +1		
Dalle de sol plastique beige/blanche + colle noire indissociable	cage 27 : salle de bains, W.C. du logement 2712	08S020332-020 / META / LEM
Niveau +2		
Colles des carrelages colle blanche, faïence 10x10 marron	cage 27 : cuisine du logement 2721	08S020332-008 / META / LEM
Colles des carrelages colle blanche, faïence 10x10 blanche et 15x15 blanche	cage 25 cuisine du logement 2521	08S020332-004 / META / LEM
Colles des carrelages colle blanche, faïence 10x10 rose	cage 25 salle de bains du logement 2521	08S020332-003 / META / LEM
Les plastique avec sous couche revêtement de sol marron 2ème couche	cage 27 : cuisine, W.C. du logement 2722	08S020332-010 / MOLP / LEM
Niveau +3		
Colles des carrelages colle blanche, faïence 15x15 blanche	cage 29 : cuisine du logement 2931	08S020332-013 / META / LEM
Colles des carrelages colle blanche, faïence 10x10 blanche et 15x15 blanche	cuisine du logement 2532	08S020332-004 / META / LEM



### 3.1 Composants contenant de l'amiante

Identité du composant	Précision sur localisation	Mode de reconnaissance : n° échantillon / analyse / Laboratoire
Toiture terrasse		
Conduit de fluide (eau) en amiante ciment	conduites verticales de ventilation sur les toitures terrasses	Visuel



### 3.2 Composants à risque ne contenant pas d'amiante

Identité du composant	Précision sur localisation	Mode de reconnaissance : n° échantillon / analyse / Laboratoire
Tous niveaux		
Colles des carrelages colle blanche, faïence 15x15 blanche ancienne	dans la cuisine des logements : cage 25 : 2501-2502-2532 cage 27 : 2712-2721-2732 cage 29 : 2902-2922-2931-2932	08S020332-001 / META / LEM
Panneaux rigides (cloisons, gaines, plafonds) porte bois	des gaines techniques sur le palier de chaque étage des cages d'escalier	Visuel
Sous-sol et caves		
Conduit de fluide (eau) canalisation en fonte	couloirs, dégagements, locaux des containers à ordures dans les cages d'escalier	Visuel
Rez de chaussée		
Colles des carrelages colle blanche, faïence 10x10 verte	cage 29 : salle de bains du logement 2902	08S020332-025 / META / LEM
Colles des carrelages colle blanche, faïence 15x15 grise	cage 29 : salle de bains du logement 2901	08S020332-017 / META / LEM
Colles des carrelages colle blanche, faïence 10x20 grise	cage 29 : cuisine, salle de bains du logement 2901	08S020332-016 / META / LEM
Colles des carrelages colle blanche, faïence 20x25 beige	cage 25 : salle de bains du logement 2501	08S020332-002 / META / LEM
Dalle de sol plastique souple PVC et auto adhésive 2ème couche	cage 25 : salle de bains du logement 2501	Visuel
Les plastique avec sous couche souple en 2ème couche	cage 25 : salle de bains du logement 2502 - cage 29 : cuisine, salle de bains, W.C. du logement 2902	Visuel
Niveau +1		
Colles des carrelages colle blanche, faïence 10x10 verte foncée	cage 29 : cuisine du logement 2911	08S020332-012 / META / LEM
Colles des carrelages colle blanche, faïence 10x10 marron	cage 27 : cuisine du logement 2711	08S020332-007 / META / LEM
Colles des carrelages colle blanche, faïence 15x20 grise/rose	cage 27 : salle de bains du logement 2711	08S020332-006 / META / LEM
Colles des carrelages colle blanche, faïence 10x10 blanche et 15x15 blanche	cage 25 : salle de bains, cuisine du logement 2511	08S020332-005 / META / LEM
Dalle de sol plastique souple PVC et auto adhésive 2ème couche	cage 25 : cuisine, salle de bains, W.C. du logement 2511	Visuel



### 3.2 Composants à risque ne contenant pas d'amiante

Identité du composant	Précision sur localisation	Mode de reconnaissance : n° échantillon / analyse / Laboratoire
Les plastique avec sous couche souple en 2ème couche	cage 27 salle de bains, W.C. du logement 2711 - cuisine, salle de bains du logement 2712	Visuel
<b>Niveau +2</b>		
Colles des carrelages faïence 20x20 marron	cage 29 : salle de bains du logement 2921 (tablier de la baignoire) posé en 2005	Visuel
Colles des carrelages colle blanche, carrelage 10x10 blanche	cage 29 : cuisine du logement 2921	08S020332-024 / META / LEM
Colles des carrelages colle blanche, faïence 15x15 verte	cage 29 : salle de bains du logement 2921	08S020332-023 / META / LEM
Colles des carrelages colle blanche, faïence 10x10 rose	cage 29 : salle de bains du logement 2922	08S020332-021 / META / LEM
Colles des carrelages colle blanche, faïence 10x10 jaune	cage 27 : cuisine du logement 2722	08S020332-009 / META / LEM
Dalle de sol plastique souple PVC et auto adhésive 2ème couche	cage 25 : salle de bains, W.C. du logement 2522	Visuel
Les plastique avec sous couche souple en 2ème couche	cage 27 : cuisine, W.C., salle de bains du logement 2721 - cage 29 : salle de bains du logement 2921	Visuel
<b>Niveau +3</b>		
Colles des carrelages colle blanche, faïence 10x10 blanche	cage 29 : cuisine, salle de bains du logement 2932	08S020332-022 / META / LEM
Colles des carrelages colle blanche, faïence 20x20 saumon	cage 27 : cuisine du logement 2732	08S020332-019 / META / LEM
Colles des carrelages colle blanche, faïence 15x15 bleue	cage 27 : cuisine, salle de bains du logement 2732	08S020332-018 / META / LEM
Colles des carrelages colle blanche, faïence 20x25 bleue	cage 29 : salle de bains du logement 2931	08S020332-015 / META / LEM
Colles des carrelages colle blanche, faïence 15x15 blanche	cage 27 : salle de bains du logement 2731	08S020332-011 / META / LEM
Dalle de sol plastique bleues + colle jaune 2ème couche	cage 29 : cuisine des logements 2931-2921	08S020332-014 / META / LEM
Les plastique avec sous couche souple en 2ème couche	cage 25 : cuisine, salle de bains, W.C. du logement 2532 – cage 29 : salle de bains, W.C. du logement 2931	Visuel
<b>Toiture terrasse</b>		
Revêtements bitumineux étanchéité bitumineuse + isolant en liège	sur toiture terrasse cages 25 à 29 du bâtiment	08S020963-009 / META / LEM
Revêtements et colles d'étanchéité paxalu	sur les acrotères en périphérie du bâtiment de la cage d'escalier 25 à 29	08S020963-010 / META / LEM



### 3.3 Composants non analysés susceptibles de contenir de l'amiante

Identité du composant	Précision sur localisation	Commentaires
Ensemble des locaux concernés par la mission (voir §1.2 et §2.3)		

**4. INVESTIGATIONS A PREVOIR EN PHASE TRAVAUX**

Parties d'ouvrages non accessibles avant travaux de réhabilitation	Causes de l'inaccessibilité	Investigations complémentaires à réaliser entre les étapes de la réhabilitation
gaine technique sur chaque palier	panneaux vissés	démontage des panneaux et visite complémentaire
canalisations verticales E.V., E.U., E.P.	encoferrement par cloison en maçonnerie	visite complémentaire après démontage des cloisons
logements 2701-2702	Absence de locataire	visite complémentaire

**ANNEXE**

Tous niveaux	Composant : Colles des carrelages colle blanche, faïence 15x15 blanche ancienne dans la cuisine des logements : cage 25 : 2501-2502-2532-2532 cage 27 : 2712-2721-2732 cage 29 : 2922-2931-2932
--------------	--



SOCOTEC  
Mme PALLINI  
580 rue Georges Clémenceau  
B.P 1918 - ZI de Vaux le Penil  
77019 MELUN Cedex

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° échantillon LEM : 08S020332-001

Version du : 18/06/2008 10:12

Page 1 sur 1

Date de réception : 16/06/2008

Référence dossier : LA FERTE GAUCHER - OPDHL - CAGE 25 - RUE DU 8 MAI 1945  
Cde : 16910/08/2329

Référence échantillon : N°1 - Colle blanche, faïence 15x15 blanche sur plan de travail - Dans la cuisine du logement 2501 au rez de chaussée

Paramètres	Résultats	Normes
<b>Phase : 1</b>		
<b>Description visuelle</b>	colle ragréage	
<i>Description microscopique en MET</i>		
<i>Traitement de l'échantillon</i>	Traitement acide	
<i>Nombre de préparations</i>	1	
<b>* Résultat de l'analyse par MET</b>	<b>Pas de fibre d'amiante</b>	Adaptation de la NFX 43-050



Pascal Haller  
Responsable Département Fibres et  
Poussières

Tous niveaux	Composant : Dalle de sol plastique caramel/marron + colle noire 1ère couche cage 25 : cuisine des logements 2501-2502-2522-2532 cage 27 : cuisine des logements 2712-2721-2722-2732 cage 29 : cuisine des logements 2902-2911-2931
--------------	--



SOCOTEC  
Mme PALLINI  
580 rue Georges Clémenceau  
B.P 1918 - ZI de Vaux le Penil  
77019 MELUN Cedex

#### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 08S020354-002

Version du : 18/06/2008 10:12

Page 1 sur 1

Date de réception : 16/06/2008

Référence dossier : LA FERTE GAUCHER - OPDHLM - CAGE 11 - 11 Rue du 8 Mai 1945  
Cde : 16910/08/2328

Référence échantillon : N°2 - Dalles de sol caramel/marron + colle noire - Dans la cuisine du logement 1122 au 2ème étage

Paramètres	Résultats	Normes
<b>Phase : 1</b>		MDHS 77
<b>Description visuelle</b>	Colle noire	
<i>Description microscopique en MOLP</i>	Matériau synthétique	
<i>Traitements de l'échantillon</i>	Traitements au chloroforme	
<i>Nombre de préparations</i>	2	
<b>* Résultat de l'analyse par MOLP</b>	Fibres d'amiante de type Chrysotile	
<b>Phase : 2</b>		Adaptation de la NFX 43-050
<b>Description visuelle</b>	Plaque dure	
<i>Description microscopique en MET</i>		
<i>Traitements de l'échantillon</i>	Traitements au tétrahydrofurane	
<i>Nombre de préparations</i>	1	
<b>* Résultat de l'analyse par MET</b>	Fibres d'amiante de type Chrysotile	



Pascal Haller  
Responsable Département Fibres et  
Poussières

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par

SFP-APAMI 2346

Eurofins LEM - Site de Saverne  
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex  
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverne@lemlabo.com - site web : www.eurofins.com  
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 743B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION  
N° I-1751  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr



Tous niveaux	Composant : Dalle de sol plastique noire/beige + colle noire 1ère couche dans la cuisine des logements : cage 25 : salle de bains, W.C. des logements 2501-2502-2522- 2532 salle de bains du logement 2511 cage 27 : salle de bains, W.C. des logements 2711-2721-2722- 2732 cage 29 : salle de bains, W.C. des logements 2902-2911-2921- 2931
--------------	--



SOCOTEC  
Mme PALLINI  
580 rue Georges Clémenceau  
B.P 1918 - Zi de Vaux le Penil  
77019 MELUN Cedex

#### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 08S020354-001

Version du : 18/06/2008 10:12

Page 1 sur 1

Date de réception : 16/06/2008

Référence dossier : LA FERTE GAUCHER - OPDHL - CAGE 11 - 11 Rue du 8 Mai 1945  
Cde : 16910/08/2328

Référence échantillon : N°1 - Dalles de sol noire/beige + colle noire - Dans la salle de bains du logement 1122 au 2ème étage

Paramètres	Résultats	Normes
<b>Phase : 1</b>		
<b>Description visuelle</b>	<b>Colle noire</b>	
<i>Description microscopique en MOLP</i>	Matériau synthétique	
<i>Traitements de l'échantillon</i>	Traitements au chloroforme	
<i>Nombre de préparations</i>	2	
<b>* Résultat de l'analyse par MOLP</b>	<b>Fibres d'amiante de type Chrysotile</b>	MDHS 77
<b>Phase : 2</b>		
<b>Description visuelle</b>	<b>Plaque dure</b>	
<i>Description microscopique en MET</i>		
<i>Traitements de l'échantillon</i>	Traitements au tétrahydrofurane	
<i>Nombre de préparations</i>	1	
<b>* Résultat de l'analyse par MET</b>	<b>Fibres d'amiante de type Chrysotile</b>	Adaptation de la NFX 43-050



Pascal Haller  
Responsable Département Fibres et  
Poussières

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par \*.

Eurofins LEM - Site de Saverne  
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex  
Tél. 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverne@lemlabo.com - site web : [www.eurofins.com](http://www.eurofins.com)  
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 743B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCRÉDITATION  
N° 1-1751  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



Rez de chaussée

Composant : Colles des carrelages

colle blanche, faïence 20x25 beige  
cage 25 : salle de bains du logement 2501

SOCOTEC  
Mme PALLINI  
580 rue Georges Clémenceau  
B.P 1918 - ZI de Vaux le Penil  
77019 MELUN Cedex

---

 RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
 

---

N° échantillon LEM : 08S020332-002

Version du : 18/06/2008 10:12

Page 1 sur 1

Date de réception : 16/06/2008

Référence dossier : LA FERTE GAUCHER - OPDHL - CAGE 25 - RUE DU 8 MAI 1945  
Cde : 16910/08/2329

Référence échantillon : N°2 - Colle blanche, faïence 20x25 beige - Dans la salle de bains du logement 2501 au rez de chaussée

Paramètres	Résultats	Normes
<b>Phase : 1</b>		
<b>Description visuelle</b>	colle ragréage carrelage	
<i>Description microscopique en MET</i>		
<i>Traitements de l'échantillon</i>	Traitements acide	
<i>Nombre de préparations</i>	1	
<b>* Résultat de l'analyse par MET</b>	<b>Pas de fibre d'amiante</b>	Adaptation de la NFX 43-050



Pascal Haller  
Responsable Département Fibres et  
Poussières

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par \*.

S-PR-AMI-2008  
Eurofins LEM - Site de Saverne  
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex  
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverne@lemlabo.com - site web : [www.eurofins.com](http://www.eurofins.com)  
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 743B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION  
N° 1-1751  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



Niveau +2

Composant : Colles des carrelages

colle blanche, faïence 10x10 rose  
cage 25 salle de bains du logement 2521

SOCOTEC  
Mme PALLINI  
580 rue Georges Clémenceau  
B.P 1918 - ZI de Vaux le Penil  
77019 MELUN Cedex

---

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**


---

**N° échantillon LEM : 08S020332-003**

Version du : 18/06/2008 10:12

Page 1 sur 1

Date de réception : 16/06/2008

Référence dossier : LA FERTE GAUCHER - OPDHLM - CAGE 25 - RUE DU 8 MAI 1945  
Cde : 16910/08/2329

Référence échantillon : N°3 - Colle blanche, faïence 10x10 rose - Dans la salle de bains du logement 2521 au 2ème étage

Paramètres	Résultats	Normes
<b>Phase : 1</b>		
<b>Description visuelle</b>	colle ragréage carrelage	
<i>Description microscopique en MET</i>		
<i>Traitement de l'échantillon</i>	Traitement acide	
<i>Nombre de préparations</i>	1	
<b>* Résultat de l'analyse par MET</b>	<b>Fibres d'amiante de type Chrysotile</b>	Adaptation de la NFX 43-050



Pascal Haller  
Responsable Département Fibres et  
Poussières

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par \*

SFR-BaPAm 25/06  
Eurofins LEM - Site de Saverne  
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex  
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverne@lemlabo.com - site web : [www.eurofins.com](http://www.eurofins.com)  
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 743B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 000 13

ACCREDITATION  
N° 1-1751  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



Niveau +2

Composant : Colles des carrelages

 colle blanche, faïence 10x10 blanche et 15x15  
 blanche  
 cage 25 cuisine du logement 2521

 SOCOTEC  
 Mme PALLINI  
 580 rue Georges Clémenceau  
 B.P 1918 - ZI de Vaux le Penil  
 77019 MELUN Cedex

---

 RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
 

---

N° échantillon LEM : 08S020332-004

Version du : 18/06/2008 10:12

Page 1 sur 1

Date de réception : 16/06/2008

Référence dossier : LA FERTE GAUCHER - OPDHL - CAGE 25 - RUE DU 8 MAI 1945  
Cde : 16910/08/2329

Référence échantillon : N°4 - Colle blanche, faïence 10x10 blanche - Dans la cuisine du logement 2521 au 2ème étage

Paramètres	Résultats	Normes
<b>Phase : 1</b>		
<b>Description visuelle</b>	<b>colle r agréage carrelage</b>	
<i>Description microscopique en MET</i>		
<i>Traitement de l'échantillon</i>	<i>Traitement acide</i>	
<i>Nombre de préparations</i>	<i>1</i>	
<b>* Résultat de l'analyse par MET</b>	<b>Fibres d'amiante de type Chrysotile</b>	Adaptation de la NFX 43-050

 Pascal Haller  
 Responsable Département Fibres et  
 Poussières

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par : \*

Eurolab LEM - Site de Saverne  
 20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex  
 Tél 03 88 911 311 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverne@lemlabo.com - site web : www.eurofins.com  
 SAS au capital de 1 530 320 € - APE 743B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

 ACCREDITATION  
 N° 1-1751  
 Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)


Niveau +1	Composant : Colles des carrelages colle blanche, faïence 10x10 blanche et 15x15 blanche cage 25 : salle de bains, cuisine du logement 2511
-----------	--



SOCOTEC  
Mme PALLINI  
580 rue Georges Clémenceau  
B.P 1918 - ZI de Vaux le Penil  
77019 MELUN Cedex

---

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

---

N° échantillon LEM : 08S020332-005

Page 1 sur 1

Version du : 18/06/2008 10:12  
Date de réception : 16/06/2008

Référence dossier : LA FERTE GAUCHER - OPDHLM - CAGE 25 - RUE DU 8 MAI 1945  
Cde : 16910/08/2329

Référence échantillon : N°5 - Colle blanche, faïence 10x10 blanche - Dans la salle de bains du logement 2511 au 1er étage

Paramètres	Résultats	Normes
<b>Phase : 1</b>		
<b>Description visuelle</b>	colle ragréage carrelage	
<i>Description microscopique en MET</i>		
<i>Traitements de l'échantillon</i>	Traitement acide	
<i>Nombre de préparations</i>	1	
<b>* Résultat de l'analyse par MET</b>	<b>Pas de fibre d'amiante</b>	Adaptation de la NFX 43-050



Pascal Haller  
Responsable Département Fibres et  
Poussières

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par \*.

IPR45AM/2546

Eurofins LEM - Site de Saverne  
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex  
Tél. 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverne@lemlabo.com - site web : [www.eurofins.com](http://www.eurofins.com)  
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 743B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION  
N° 1-1751  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



Niveau +1

Composant : Colles des carrelages

colle blanche, faïence 15x20 grise/rose  
cage 27 : salle de bains du logement 2711

SOCOTEC  
Mme PALLINI  
580 rue Georges Clémenceau  
B.P 1918 - ZI de Vaux le Penil  
77019 MELUN Cedex

---

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**


---

N° échantillon LEM : 08S020332-006

Version du : 18/06/2008 10:12

Page 1 sur 1

Date de réception : 16/06/2008

Référence dossier : LA FERTE GAUCHER - OPDHLM - CAGE 25 - RUE DU 8 MAI 1945  
Cde : 16910/08/2329

Référence échantillon : N°6 - Colle blanche, faïence 15x20 grise/rose - Dans la salle de bains du logement 2711 au 1er étage

Paramètres	Résultats	Normes
<b>Phase : 1</b>		
<b>Description visuelle</b>	<b>colle ragréage carrelage</b>	
<i>Description microscopique en MET</i>		
<i>Traitement de l'échantillon</i>	Traitement acide	
<i>Nombre de préparations</i>	1	
<b>* Résultat de l'analyse par MET</b>	<b>Pas de fibre d'amiante</b>	Adaptation de la NFX 43-050



Pascal Haller  
Responsable Département Fibres et  
Poussières

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par \*.

SÉP-FAM-01-ZGUE  
Eurofins LEM - Site de Saverne  
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex  
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverne@lemlabo.com - site web : [www.eurofins.com](http://www.eurofins.com)  
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 743B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 000 13

ACCREDITATION  
N° 1-1751  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



Niveau +1

Composant : Colles des carrelages

colle blanche, faïence 10x10 marron  
cage 27 : cuisine du logement 2711

SOCOTEC  
Mme PALLINI  
580 rue Georges Clémenceau  
B.P 1918 - ZI de Vaux le Penil  
77019 MELUN Cedex

---

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**


---

N° échantillon LEM : 08S020332-007

Version du : 18/06/2008 10:12

Page 1 sur 1

Date de réception : 16/06/2008

Référence dossier : LA FERTE GAUCHER - OPDHLM - CAGE 25 - RUE DU 8 MAI 1945  
Cde : 16910/08/2329

Référence échantillon : N°7 - Colle blanche, faïence 10x10 marron - Dans la cuisine du logement 2711 au 1er étage

Paramètres	Résultats	Normes
<b>Phase : 1</b>		
<b>Description visuelle</b>	colle ragréage	
<i>Description microscopique en MET</i>		
<i>Traitement de l'échantillon</i>	Traitement acide	
<i>Nombre de préparations</i>	1	
<b>* Résultat de l'analyse par MET</b>	<b>Pas de fibre d'amiante</b>	Adaptation de la NFX 43-050



Pascal Haller  
Responsable Département Fibres et  
Poussières

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par \*.

SIFRAZAM 2846  
Eurofins LEM - Site de Saverne  
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex  
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverne@lemlabo.com - site web : [www.eurofins.com](http://www.eurofins.com)  
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 743B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION  
N° 1-1751  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



Niveau +2

Composant : Colles des carrelages

colle blanche, faïence 10x10 marron  
cage 27 : cuisine du logement 2721

SOCOTEC  
 Mme PALLINI  
 580 rue Georges Clémenceau  
 B.P 1918 - ZI de Vaux le Penil  
 77019 MELUN Cedex

---

 RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
 

---

N° échantillon LEM : 08S020332-008

Version du : 18/06/2008 10:12

Page 1 sur 1

Date de réception : 16/06/2008

Référence dossier : LA FERTE GAUCHER - OPDHLM - CAGE 25 - RUE DU 8 MAI 1945  
Cde : 16910/08/2329

Référence échantillon : N°8 - Colle blanche, faïence 10x10 marron - Dans la cuisine du logement 2721 au 2ème étage

Paramètres	Résultats	Normes
<b>Phase : 1</b>		
<b>Description visuelle</b>	colle ragréage carrelage	
<i>Description microscopique en MET</i>		
<i>Traitements de l'échantillon</i>	Traitement acide	
<i>Nombre de préparations</i>	1	
<b>* Résultat de l'analyse par MET</b>	Fibres d'amiante de type Chrysotile	Adaptation de la NFX 43-050



Pascal Haller  
 Responsable Département Fibres et  
 Poussières

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par \*.

SFRAPAM 2546

Eurofins LEM - Site de Saverne  
 20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex  
 Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverne@lemlabo.com - site web : www.eurofins.com  
 SAS au capital de 1 530 320 € - APE 743B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCRÉDITATION  
 N° I-1751  
 Portée disponible sur  
 www.cofrac.fr



Niveau +2	Composant : Colles des carrelages colle blanche, faïence 10x10 jaune cage 27 : cuisine du logement 2722
-----------	---



SOCOTEC  
Mme PALLINI  
580 rue Georges Clémenceau  
B.P 1918 - Zi de Vaux le Penil  
77019 MELUN Cedex

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 08S020332-009

Version du : 18/06/2008 10:12

Date de réception : 16/06/2008

Référence dossier : LA FERTE GAUCHER - OPDHLM - CAGE 25 - RUE DU 8 MAI 1945  
Cde : 16910/08/2329

Référence échantillon : N°9 - Colle blanche, faïence 10x10 jaune - Dans la cuisine du logement 2722 au 2ème étage

Paramètres	Résultats	Normes
<b>Phase : 1</b>		
<b>Description visuelle</b>	<b>colle ragréage carrelage</b>	
<i>Description microscopique en MET</i>		
<i>Traitement de l'échantillon</i>	Traitement acide	
<i>Nombre de préparations</i>	1	
<b>* Résultat de l'analyse par MET</b>	<b>Pas de fibre d'amiante</b>	Adaptation de la NFX 43-050

Pascal Haller  
Responsable Département Fibres et  
Poussières

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par \*

**Eurofins LEM - Site de Saverne**  
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex  
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 918 531 - e-mail : [lemsaverne@lemlabo.com](mailto:lemsaverne@lemlabo.com) - site web : [www.eurofins.com](http://www.eurofins.com)  
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 743B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION  
N° 1-1751  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



Niveau +2

Composant : Les plastique avec sous couche  
revêtement de sol marron 2ème couche  
cage 27 : cuisine, W.C. du logement 2722



SOCOTEC  
Mme PALLINI  
580 rue Georges Clémenceau  
B.P 1918 - ZI de Vaux le Penil  
77019 MELUN Cedex

---

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**


---

N° échantillon LEM : 08S020332-010

Version du : 18/06/2008 10:12

Page 1 sur 1

Date de réception : 16/06/2008

Référence dossier : LA FERTE GAUCHER - OPDHLM - CAGE 25 - RUE DU 8 MAI 1945  
Cde : 16910/08/2329

Référence échantillon : N° 10 - Revêtement de sol marron - Dans la salle de bains en 2ème couche dans le logement 2722 au 2ème étage

Paramètres	Résultats	Normes
<b>Phase : 1</b>		
<b>Description visuelle</b>	<b>Plaque souple</b>	
<i>Description microscopique en MOLP</i>	Matériau granuleux Fibres de papier	
<i>Traitement de l'échantillon</i>	-	
<i>Nombre de préparations</i>	2	
* <b>Résultat de l'analyse par MOLP</b>	<b>Fibres d'amiante de type Chrysotile</b>	MDHS 77

Pascal Haller  
Responsable Département Fibres et  
Poussières

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par \*.

Eurofins LEM - Site de Saverne  
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex  
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverne@lemlabo.com - site web : www.eurofins.com  
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 743B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION  
N° 1-1751  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr



Niveau +3

Composant : Colles des carrelages

colle blanche, faïence 15x15 blanche  
cage 27 : salle de bains du logement 2731

SOCOTEC  
Mme PALLINI  
580 rue Georges Clémenceau  
B.P 1918 - ZI de Vaux le Penil  
77019 MELUN Cedex

---

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**


---

**N° échantillon LEM : 08S020332-011**

Version du : 18/06/2008 10:12


Page 1 sur 1

Date de réception : 16/06/2008

Référence dossier : LA FERTE GAUCHER - OPDHL - CAGE 25 - RUE DU 8 MAI 1945  
Cde : 16910/08/2329

Référence échantillon : N° 11 - Colle blanche, faïence 15x15 blanche - Dans la salle de bains du logement 2731 au 3ème étage

Paramètres	Résultats	Normes
<b>Phase : 1</b>		
<b>Description visuelle</b>	<b>colle ragréage carrelage</b>	
<i>Description microscopique en MET</i>		
<i>Traitement de l'échantillon</i>	Traitement acide	
<i>Nombre de préparations</i>	1	
<b>* Résultat de l'analyse par MET</b>	<b>Pas de fibre d'amiante</b>	Adaptation de la NFX 43-050



Pascal Haller  
Responsable Département Fibres et  
Poussières

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par \*.

Eurolab LEM - Site de Saverne  
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex  
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverne@lemlabo.com - site web : www.eurofins.com  
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 743B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION  
N° 1-1751  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr



Niveau +1

Composant : Colles des carrelages

colle blanche, faïence 10x10 verte foncée  
cage 29 : cuisine du logement 2911

LEM

SOCOTEC  
Mme PALLINI  
580 rue Georges Clémenceau  
B.P 1918 - Zi de Vaux le Penil  
77019 MELUN Cedex

---

 RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
 

---

N° échantillon LEM : 08S020332-012

Version du : 18/06/2008 10:12

Page 1 sur 1

Date de réception : 16/06/2008

Référence dossier : LA FERTE GAUCHER - OPDHL - CAGE 25 - RUE DU 8 MAI 1945  
Cde : 16910/08/2329

Référence échantillon : N° 12 - Colle blanche, faïence 10x10 verte foncée - Dans la cuisine du logement 2911 au 1er étage

Paramètres	Résultats	Normes
<b>Phase : 1</b>		
<b>Description visuelle</b>	<b>colle ragréage carrelage</b>	
<i>Description microscopique en MET</i>		
<i>Traitement de l'échantillon</i>	Traitement acide	
<i>Nombre de préparations</i>	1	
<b>* Résultat de l'analyse par MET</b>	<b>Pas de fibre d'amiante</b>	Adaptation de la NFX 43-050



Pascal Haller  
Responsable Département Fibres et  
Poussières

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par \*

S-FRA-AMI-2008  
Eurofins LEM - Site de Saverne  
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex  
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lems.saverne@lemlabo.com - site web : [www.eurofins.com](http://www.eurofins.com)  
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 743B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 000 13

ACCREDITATION  
N° 1-1751  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

**cofrac**  
  
ESSAIS

Niveau +3

Composant : Colles des carrelages

colle blanche, faïence 15x15 blanche  
cage 29 : cuisine du logement 2931

SOCOTEC  
Mme PALLINI  
580 rue Georges Clémenceau  
B.P 1918 - ZI de Vaux le Penil  
77019 MELUN Cedex

---

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**


---

N° échantillon LEM : 08S020332-013

Version du : 18/06/2008 10:12

Page 1 sur 1

Date de réception : 16/06/2008

Référence dossier : LA FERTE GAUCHER - OPDHLM - CAGE 25 - RUE DU 8 MAI 1945  
Cde : 16910/08/2329

Référence échantillon : N° 13 - Colle blanche, faïence 15x15 blanche - Dans la cuisine du logement 2931 au 3ème étage

Paramètres	Résultats	Normes
<b>Phase : 1</b>		
<b>Description visuelle</b>	<b>colle ragréage carrelage</b>	
<i>Description microscopique en MET</i>		
<i>Traitements de l'échantillon</i>	Traitement acide	
<i>Nombre de préparations</i>	1	
<b>* Résultat de l'analyse par MET</b>	<b>Fibres d'amiante de type Chrysotile</b>	Adaptation de la NFX 43-050



Pascal Haller  
Responsable Département Fibres et  
Poussières

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par \*

SIFRÉAMIN ZONE  
Eurofins LEM - Site de Saverne  
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex  
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lems.saverne@lemlabo.com - site web : [www.eurofins.com](http://www.eurofins.com)  
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 743B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION  
N° 1-1751  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



Niveau +3

Composant : Dalle de sol plastique  
bleues + colle jaune 2ème couche  
cage 29 : cuisine des logements 2931-2921



SOCOTEC  
Mme PALLINI  
580 rue Georges Clémenceau  
B.P 1918 - ZI de Vaux le Penil  
77019 MELUN Cedex

---

 RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
 

---

N° échantillon LEM : 08S020332-014

Version du : 18/06/2008 10:12

Page 1 sur 1

Date de réception : 16/06/2008

Référence dossier : LA FERTE GAUCHER - OPDHL - CAGE 25 - RUE DU 8 MAI 1945  
Cde : 16910/08/2329

Référence échantillon : N° 14 - Dalles de sol bleues + colle jaune - Dans la cuisine du logement 2931 au 3ème étage

Paramètres	Résultats	Normes
<b>Phase : 1</b>		
<b>Description visuelle</b>	<b>Colle jaune</b>	
<i>Description microscopique en MOLP</i>	Matériau synthétique	
<i>Traitements de l'échantillon</i>	-	
<i>Nombre de préparations</i>	2	
<b>* Résultat de l'analyse par MOLP</b>	<b>Pas de fibre d'amiante</b>	MDHS 77
<b>Phase : 2</b>		
<b>Description visuelle</b>	<b>Plaque dure</b>	
<i>Description microscopique en MET</i>		
<i>Traitements de l'échantillon</i>	Traitements au tétrahydrofurane	
<i>Nombre de préparations</i>	1	
<b>* Résultat de l'analyse par MET</b>	<b>Pas de fibre d'amiante</b>	Adaptation de la NFX 43-050

Pascal Haller  
Responsable Département Fibres et  
Poussières

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par \*.

SIF-DRPAMI 200408  
Eurofins LEM - Site de Saverne  
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex  
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverne@lemlabo.com - site web : [www.eurofins.com](http://www.eurofins.com)  
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 743B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCRÉDITATION  
N° 1-1751  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



Niveau +3

Composant : Colles des carrelages

colle blanche, faïence 20x25 bleue  
cage 29 : salle de bains du logement 2931

SOCOTEC  
 Mme PALLINI  
 580 rue Georges Clémenceau  
 B.P 1918 - ZI de Vaux le Penil  
 77019 MELUN Cedex

---

 RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
 

---

N° échantillon LEM : 08S020332-015

Version du : 18/06/2008 10:12  
Date de réception : 16/06/2008

Page 1 sur 1

Référence dossier : LA FERTE GAUCHER - OPDHLM - CAGE 25 - RUE DU 8 MAI 1945

Cde : 16910/08/2329

Référence échantillon : N° 15 - Colle blanche, faïence 20x25 bleue - Dans la salle de bains du logement 2931 au 3ème étage

Paramètres	Résultats	Normes
<b>Phase : 1</b>		
<b>Description visuelle</b>	<b>colle ragréage carrelage</b>	
<i>Description microscopique en MET</i>		
<i>Traitement de l'échantillon</i>	Traitement acide	
<i>Nombre de préparations</i>	1	
<b>* Résultat de l'analyse par MET</b>	<b>Pas de fibre d'amiante</b>	Adaptation de la NFX 43-050



Pascal Haller  
 Responsable Département Fibres et  
 Poussières

Rez de chaussée	Composant : Colles des carrelages colle blanche, faïence 10x20 grise cage 29 : cuisine, salle de bains du logement
-----------------	--



SOCOTEC  
Mme PALLINI  
580 rue Georges Clémenceau  
B.P 1918 - ZI de Vaux le Penil  
77019 MELLUN Cedex

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 08S020332-016

Version du : 18/06/2008 10:12

Date de réception : 16/06/2008

Référence dossier : LA FERTE GAUCHER - OPDHLM - CAGE 25 - RUE DU 8 MAI 1945  
Cde : 16910/08/2329

Référence échantillon : N°16 - Colle blanche, faïence 10x20 grise - Dans la salle de bains du logement 2901 au rez de chaussée

Page 1 sur 1

Paramètres	Résultats	Normes
<b>Phase : 1</b>		
<b>Description visuelle</b>	<b>colle ragréage</b>	
<i>Description microscopique en MET</i>		
<i>Traitements de l'échantillon</i>	Traitement acide	
<i>Nombre de préparations</i>	1	
<b>* Résultat de l'analyse par MET</b>	<b>Pas de fibre d'amlante</b>	Adaptation de la NFX 43-050
<b>Phase : 2</b>		
<b>Description visuelle</b>	<b>carrelage</b>	
<i>Description microscopique en MET</i>		
<i>Traitements de l'échantillon</i>	Traitement acide	
<i>Nombre de préparations</i>	1	
<b>* Résultat de l'analyse par MET</b>	<b>Pas de fibre d'amlante</b>	Adaptation de la NFX 43-050

Pascal Haller  
Responsable Département Fibres et  
Poussières

Pascal Haller

## Responsable Département Fibres et Poussières

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par \*

**Eurofins LEM - Site de Saverne**  
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex  
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : [lemsaverne@lemlabo.com](mailto:lemsaverne@lemlabo.com) - site web : [www.eurofins.com](http://www.eurofins.com)  
SAS au capital de 1.530.320 € - APE 743R - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION  
N° 1-1751  
Portée disponible sur  
WWW.CEPT.FR

cofrac  
  
ESSAIS

Rez de chaussée

Composant : Colles des carrelages

colle blanche, faïence 15x15 grise  
cage 29 : salle de bains du logement 2901

SOCOTEC  
Mme PALLINI  
580 rue Georges Clémenceau  
B.P 1918 - ZI de Vaux le Penil  
77019 MELUN Cedex

---

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**


---

N° échantillon LEM : 08S020332-017

Version du : 18/06/2008 10:12  
Date de réception : 16/06/2008

Page 1 sur 1

Référence dossier : LA FERTE GAUCHER - OPDHLM - CAGE 25 - RUE DU 8 MAI 1945  
Cde : 16910/08/2329Référence échantillon : N° 17 - Colle blanche, faïence 15x15 grise - Dans la salle de bains du logement 2901 au  
rez de chaussée

Paramètres	Résultats	Normes
<b>Phase : 1</b>		
<b>Description visuelle</b>	colle ragréage carrelage	
<i>Description microscopique en MET</i>		
<i>Traitements de l'échantillon</i>	Traitement acide	
<i>Nombre de préparations</i>	1	
<b>* Résultat de l'analyse par MET</b>	<b>Pas de fibre d'amiante</b>	Adaptation de la NFX 43-050



Pascal Haller  
Responsable Département Fibres et  
Poussières

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par ".

SFR45AM 2946

**Eurofins LEM - Site de Saverne**  
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex  
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail lemsaverne@lemlabo.com - site web www.eurofins.com  
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 743B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION  
N° 1-1751  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr



Niveau +3

Composant : Colles des carrelages

 colle blanche, faïence 15x15 bleue  
 cage 27 : cuisine, salle de bains du logement  
 2732

 SOCOTEC  
 Mme PALLINI  
 580 rue Georges Clémenceau  
 B.P 1918 - ZI de Vaux le Penil  
 77019 MELUN Cedex

---

 RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
 

---

N° échantillon LEM : 08S020332-018

Page 1 sur 1

Version du : 18/06/2008 10:12

Date de réception : 16/06/2008

Référence dossier : LA FERTE GAUCHER - OPDHL - CAGE 25 - RUE DU 8 MAI 1945  
Cde : 16910/08/2329

Référence échantillon : N° 18 - Colle blanche, faïence 15x15 bleue - Dans la cuisine du logement 2732 au 3ème étage

Paramètres	Résultats	Normes
<b>Phase : 1</b>		
<b>Description visuelle</b>	<b>colle ragréage carrelage</b>	
<b>Description microscopique en MET</b>		
<b>Traitement de l'échantillon</b>	Traitement acide	
<b>Nombre de préparations</b>	1	
<b>* Résultat de l'analyse par MET</b>	<b>Pas de fibre d'amiante</b>	Adaptation de la NFX 43-050



 Pascal Haller  
 Responsable Département Fibres et  
 Poussières

Niveau +3

Composant : Colles des carrelages

colle blanche, faïence 20x20 saumon  
cage 27 : cuisine du logement 2732

SOCOTEC  
Mme PALLINI  
580 rue Georges Clémenceau  
B.P 1918 - ZI de Vaux le Penil  
77019 MELUN Cedex

---

 RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
 

---

N° échantillon LEM : 08S020332-019

Version du : 18/06/2008 10:12

Page 1 sur 1

Date de réception : 16/06/2008

Référence dossier : LA FERTE GAUCHER - OPDHLM - CAGE 25 - RUE DU 8 MAI 1945

Cde : 16910/08/2329

Référence échantillon : N° 19 - Colle blanche, faïence 20x20 saumon - Dans la cuisine du logement 2732 au 3ème étage

Paramètres	Résultats	Normes
<b>Phase : 1</b>		
<b>Description visuelle</b>	<b>colle ragréage carrelage</b>	
<i>Description microscopique en MET</i>		
<i>Traitements de l'échantillon</i>	Traitement acide	
<i>Nombre de préparations</i>	1	
<b>* Résultat de l'analyse par MET</b>	<b>Pas de fibre d'amiante</b>	Adaptation de la NFX 43-050



Pascal Haller  
Responsable Département Fibres et  
Poussières

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par :

Eurofins LEM - Site de Saverne  
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex  
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverne@lemlabo.com - site web : www.eurofins.com  
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 743B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

SFRAPAM 22468

ACCREDITATION  
N° 1-1751  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr



Niveau +1

Composant : Dalle de sol plastique

beige/blanche + colle noire indissociable  
cage 27 : salle de bains, W.C. du logement 2712

SOCOTEC  
Mme PALLINI  
580 rue Georges Clémenceau  
B.P 1918 - ZI de Vaux le Penil  
77019 MELUN Cedex

---

 RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
 

---

N° échantillon LEM : 08S020332-020

Version du : 18/06/2008 10:12

Page 1 sur 1

Date de réception : 16/06/2008

Référence dossier : LA FERTE GAUCHER - OPDHL - CAGE 25 - RUE DU 8 MAI 1945  
Cde : 16910/08/2329Référence échantillon : N°20 - Dalles de sol beige/blanche + colle noire - Dans la salle de bains du logement 2712  
au 1er étage

Paramètres	Résultats	Normes
<b>Phase : 1</b>		
<b>Description visuelle</b>	<b>Colle noire</b>	
<i>Description microscopique en MOLP</i>	Matériau synthétique	
<i>Traitements de l'échantillon</i>	Traitements au chloroforme	
<i>Nombre de préparations</i>	2	
<b>* Résultat de l'analyse par MOLP</b>	<b>Fibres d'amiante de type Chrysotile</b>	MDHS 77
<b>Phase : 2</b>		
<b>Description visuelle</b>	<b>Plaque dure</b>	
<i>Description microscopique en MET</i>		
<i>Traitements de l'échantillon</i>	Traitements au tétrahydrofurane	
<i>Nombre de préparations</i>	1	
<b>* Résultat de l'analyse par MET</b>	<b>Pas de fibre d'amiante</b>	Adaptation de la NFX 43-050



Pascal Haller  
Responsable Département Fibres et  
Poussières

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par \*

SOPRAVAN 25048  
Eurofins LEM - Site de Saverne  
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex  
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverne@lemlabo.com - site web : www.eurofins.com  
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 743B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCRÉDITATION  
N° 1-1751  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr

**cofrac**  
  
ESSAIS

Niveau +2

Composant : Colles des carrelages

colle blanche, faïence 10x10 rose  
cage 29 : salle de bains du logement 2922

SOCOTEC  
Mme PALLINI  
580 rue Georges Clémenceau  
B.P 1918 - ZI de Vaux le Penil  
77019 MELUN Cedex

---

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**


---

N° échantillon LEM : 08S020332-021

Version du : 18/06/2008 10:12

Page 1 sur 1

Date de réception : 16/06/2008

Référence dossier : LA FERTE GAUCHER - OPDHL - CAGE 25 - RUE DU 8 MAI 1945  
Cde : 16910/08/2329

Référence échantillon : N°21 - Colle blanche, faïence 10x10 rose - Dans la salle de bains du logement 2922 au 2ème étage

Paramètres	Résultats	Normes
<b>Phase : 1</b>		
<b>Description visuelle</b>	colle ragréage carrelage	
<i>Description microscopique en MET</i>		
<i>Traitements de l'échantillon</i>	Traitement acide	
<i>Nombre de préparations</i>	1	
<b>* Résultat de l'analyse par MET</b>	<b>Pas de fibre d'amiante</b>	Adaptation de la NFX 43-050



Pascal Haller  
Responsable Département Fibres et  
Poussières

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par ".

SIF-REVAL 2948  
Eurofins LEM - Site de Saverne  
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex  
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverne@lemlabo.com - site web : www.eurofins.com  
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 743B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION  
N° 1-1751  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr



Niveau +3

Composant : Colles des carrelages

 colle blanche, faïence 10x10 blanche  
 cage 29 : cuisine, salle de bains du logement  
 2932

 SOCOTEC  
 Mme PALLINI  
 580 rue Georges Clémenceau  
 B.P 1918 - Zi de Vaux le Penil  
 77019 MELUN Cedex

---

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**


---

N° échantillon LEM : 08S020332-022

Version du : 18/06/2008 10:12

Page 1 sur 1

Date de réception : 16/06/2008

Référence dossier : LA FERTE GAUCHER - OPDHLM - CAGE 25 - RUE DU 8 MAI 1945  
Cde : 16910/08/2329Référence échantillon : N°22 - Colle blanche, faïence 10x10 blanche - Dans la salle de bains du logement 2932 au  
3ème étage

Paramètres	Résultats	Normes
<b>Phase : 1</b>		
<b>Description visuelle</b>	<b>colle ragréage carrelage</b>	
<i>Description microscopique en MET</i>		
<i>Traitements de l'échantillon</i>	Traitement acide	
<i>Nombre de préparations</i>	1	
<b>* Résultat de l'analyse par MET</b>	<b>Pas de fibre d'amiante</b>	Adaptation de la NFX 43-050



 Pascal Haller  
 Responsable Département Fibres et  
 Poussières

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par :

 Eurofins LEM - Site de Saverne  
 20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex  
 Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverne@lemlabo.com - site web : www.eurofins.com  
 SAS au capital de 1 530 320 € - APE 743B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

 ACCREDITATION  
 N° 1-1751  
 Portée disponible sur  
 www.cofrac.fr


Niveau +2

Composant : Colles des carrelages

colle blanche, faïence 15x15 verte  
cage 29 : salle de bains du logement 2921

SOCOTEC  
Mme PALLINI  
580 rue Georges Clémenceau  
B.P 1918 - ZI de Vaux le Penil  
77019 MELUN Cedex

---

 RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
 

---

N° échantillon LEM : 08S020332-023

Version du : 18/06/2008 10:12

Page 1 sur 1

Date de réception : 16/06/2008

Référence dossier : LA FERTE GAUCHER - OPDHLM - CAGE 25 - RUE DU 8 MAI 1945  
Cde : 16910/08/2329

Référence échantillon : N°23 - Colle blanche, faïence 15x15 verte - Dans la salle de bains du logement 2921 au 2ème étage

Paramètres	Résultats	Normes
<b>Phase : 1</b>		
<b>Description visuelle</b>	colle ragréage carrelage	
<i>Description microscopique en MET</i>		
<i>Traitement de l'échantillon</i>	Traitement acide	
<i>Nombre de préparations</i>	1	
* <b>Résultat de l'analyse par MET</b>	<b>Pas de fibre d'amiante</b>	Adaptation de la NFX 43-050



Pascal Haller  
Responsable Département Fibres et  
Poussières

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par :

SFR4946M 259468  
Eurofins LEM - Site de Saverne  
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex  
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverne@lemlabo.com - site web : www.eurofins.com  
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 743B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION  
N° 1-1751  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr



Niveau +2

Composant : Colles des carrelages

colle blanche, carrelage 10x10 blanche  
cage 29 : cuisine du logement 2921

SOCOTEC  
Mme PALLINI  
580 rue Georges Clémenceau  
B.P 1918 - ZI de Vaux le Penil  
77019 MELUN Cedex

---

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANT DANS LES MATERIAUX**


---

N° échantillon LEM : 08S020332-024

Version du : 18/06/2008 10:12

Page 1 sur 1

Date de réception : 16/06/2008

Référence dossier : LA FERTE GAUCHER - OPDHLM - CAGE 25 - RUE DU 8 MAI 1945  
Cde : 16910/08/2329

Référence échantillon : N°24 - Colle blanche, faïence 10x10 blanche - Dans la cuisine du logement 2921 au 2ème étage

Paramètres	Résultats	Normes
<b>Phase : 1</b>		
<b>Description visuelle</b>	<b>colle ragréage carrelage</b>	
<i>Description microscopique en MET</i>		
<i>Traitements de l'échantillon</i>	Traitement acide	
<i>Nombre de préparations</i>	1	
<b>* Résultat de l'analyse par MET</b>	<b>Pas de fibre d'amiante</b>	Adaptation de la NFX 43-050



Pascal Haller  
Responsable Département Fibres et  
Poussières

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par :

SIP-HA94001 20048  
Eurofins LEM - Site de Saverne  
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex  
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverne@lemlabo.com - site web : [www.eurofins.com](http://www.eurofins.com)  
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 743B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCRÉDITATION  
N° I-1751  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



Rez de chaussée

Composant : Colles des carrelages

colle blanche, faïence 10x10 verte  
cage 29 : salle de bains du logement 2902

SOCOTEC  
Mme PALLINI  
580 rue Georges Clémenceau  
B.P 1918 - ZI de Vaux le Penil  
77019 MELUN Cedex

---

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**


---

**N° échantillon LEM : 08S020332-025**Version du : 18/06/2008 10:12  
Date de réception : 16/06/2008

Page 1 sur 1

Référence dossier : LA FERTE GAUCHER - OPDHL - CAGE 25 - RUE DU 8 MAI 1945  
Cde : 16910/08/2329

Référence échantillon : N°25 - Colle blanche, faïence 10x10 verte - Dans la salle de bains du logement 2902 au rez de chaussée

Paramètres	Résultats	Normes
<b>Phase : 1</b>		
<b>Description visuelle</b>	colle ragréage carrelage	
<i>Description microscopique en MET</i>		
<i>Traitement de l'échantillon</i>	Traitement acide	
<i>Nombre de préparations</i>	1	
<b>* Résultat de l'analyse par MET</b>	<b>Pas de fibre d'amiante</b>	Adaptation de la NFX 43-050



Pascal Haller  
Responsable Département Fibres et  
Poussières

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par \*

SIF-RAFAMI 2004  
Eurofins LEM - Site de Saverne  
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex  
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverne@lemlabo.com - site web : www.eurofins.com  
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 743B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION  
N° 1-1751  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr



Toiture terrasse

Composant : Revêtements bitumineux

étanchéité bitumineuse + isolant en liège  
sur toiture terrasse cages 25 à 29 du bâtiment

LEM

 SOCOTEC  
 Mme PALLINI  
 580 rue Georges Clémenceau  
 B.P 1918 - ZI de Vaux le Penil  
 77019 MELUN Cedex

---

 RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
 

---

N° échantillon LEM : 08S020963-009

Version du : 23/06/2008 13:51

Page 1 sur 1

Date de réception : 20/06/2008

Référence dossier : La Ferte Gaucher - OPDHLM - Rue d'Idalie - ZD2459  
Cde : 16910/08/2338

Référence échantillon : N°9 - Etanchéité + isolant liège - Sur toiture terrasse du bâtiment (cages 25 à 29)

Paramètres	Résultats	Normes
<b>Phase : 1</b>		MDHS 77
<b>Description visuelle</b>	Liège	
<i>Description microscopique en MOLP</i>	Liège	
<i>Traitements de l'échantillon</i>	-	
<i>Nombre de préparations</i>	2	
<b>* Résultat de l'analyse par MOLP</b>	<b>Pas de fibre d'amiante</b>	
<b>Phase : 2</b>		Adaptation de la NFX 43-050
<b>Description visuelle</b>	Matériel bitumineux	
<i>Description microscopique en MET</i>		
<i>Traitements de l'échantillon</i>	Traitements au chloroforme	
<i>Nombre de préparations</i>	1	
<b>* Résultat de l'analyse par MET</b>	<b>Pas de fibre d'amiante</b>	



 Pascal Haller  
 Responsable Département Fibres et  
 Poussières

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par \*

**Eurofins LEM - Site de Saverne**  
 20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex  
 Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverne@lemlabo.com - site web : www.eurofins.com  
 SAS au capital de 1 530 320 € - APE 743B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

SFRAPAMI 25048

 ACCREDITATION  
 N° 1-1751  
 Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)


Toiture terrasse

Composant : Revêtements et colles d'étanchéité  
paxalu  
sur les acrotères en périphérie du bâtiment de la  
cage d'escalier



LEM

SOCOTEC  
Mme PALLINI  
580 rue Georges Clémenceau  
B.P 1918 - ZI de Vaux le Penil  
77019 MELUN Cedex

---

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**


---

N° échantillon LEM : 08S020963-010

Version du : 23/06/2008 13:51

Page 1 sur 1

Date de réception : 20/06/2008

Référence dossier : La Ferte Gaucher - OPDH LM - Rue d'Idalie - ZD2459  
Cde : 16910/08/2338

Référence échantillon : N° 10 - Etanchéité paxalu sur acrotère - De la toiture terrasse du bâtiment (cages 25 à 29)

Paramètres	Résultats	Normes
<b>Phase : 1</b>		
<b>Description visuelle</b>	<b>Matériau bitumineux</b>	
<i>Description microscopique en MET</i>		
<i>Traitements de l'échantillon</i>	<i>Traitement au chloroforme</i>	
<i>Nombre de préparations</i>	<i>1</i>	
<b>* Résultat de l'analyse par MET</b>	<b>Pas de fibre d'amiante</b>	Adaptation de la NFX 43-050



Pascal Haller  
Responsable Département Fibres et  
Poussières

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par \*.

SFR-RéAMI 230-08

**Eurofins LEM - Site de Saverne**  
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex  
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : [lemsaverne@lemlabo.com](mailto:lemsaverne@lemlabo.com) - site web : [www.eurofins.com](http://www.eurofins.com)  
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 743B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION  
N° 1-1751  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



Annexe



# CERTIFICAT DE COMPETENCES

SQI certifie par la présente que :

## DIDIER BORDEAU

Enregistré(e) sous le N°SQI : SQ1026

A réussi avec succès aux examens relatifs à la certification de ses compétences :

Domaine Technique	Certification Initiale	Limite de validité*
AMIANTE	02/10/2007	01/10/2012
PLOMB	02/10/2007	01/10/2012
TERMITES Métropole	02/10/2007	01/10/2012

qui ont été réalisés par S.Q.I conformément au référentiel

## NF EN ISO/CEI 17024 : 2003

Et aux arrêtés compétences :

- Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification
- Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification
- Arrêté du 30 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification

et font l'objet du présent certificat enregistré par SQI sous le N° :


**DTI / 0710-041**


\* Les conditions de maintien de la certification sont définies au chapitre 6.4 de la norme ISO/CEI 17024:2003. Ce certificat n'a qu'une valeur indicative. La validité réelle d'un certificat S.Q.I est consultable sur le site internet de S.Q.I à l'adresse <http://www.sqi-online.com>. Elle est matérialisée par la présence dans l'annuaire des certifiés.

Le Directeur de S.Q.I,

  
Eric LEROY

La personne certifiée,

  
DIDIER BORDEAU



Accréditation  
N° 4-0085  
Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

GEN\_FORM\_001\_V2.1

