

# Pré-Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

(Arrêté du 16 Juillet 2019 et Norme NF X 46-020 : Août 2017)



## Bien concerné

31 Rue P. Vigny - Logement 1 - ESC AR - RC  
77160 PROVINS

## Propriétaire

HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE  
10 AVENUE CHARLES PEGUY  
77000 MELUN

## Donneur d'ordre

HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE  
10 AVENUE CHARLES PEGUY  
77000 MELUN

## CONCLUSION DU RAPPORT :

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Date du rapport : 21/02/2020

Date de visite : 12/02/2020

Fait à : VILLEPINTE

Référence du dossier : Diffus OPH77

Référence du rapport :

27LAR0001 21/02/2020 - 05:20

Nombre de prélèvements : 9

Auteur du rapport : Mohamed HANNOU

Fonction : Opérateur de repérage

Certificat de compétence : n° CPDI4755

Délivré par : ICERT

Contrat d'assurance :

AXA France  
313 Terrasses de l'Arche  
92727 NANTERRE CEDEX

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. S.' or a similar initials.

Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut être fait état, vis-à-vis de tiers, que par publication ou communication in extenso.

## SOMMAIRE

<b>I. PROGRAMME ET PERIMETRE DU REPERAGE .....</b>	<b>3</b>
1. PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE .....	3
2. PERIMETRE DU REPERAGE .....	4
<b>II. CONCLUSIONS .....</b>	<b>5</b>
<b>III. OBJET DE LA MISSION .....</b>	<b>5</b>
1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE .....	6
2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES .....	6
<b>IV. DEROULEMENT DE LA MISSION .....</b>	<b>6</b>
1. PRESTATIONS REALISEES .....	6
2. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....	6
3. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE .....	7
4. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE .....	7
<b>V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE .....</b>	<b>9</b>
1. MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE .....	9
2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE .....	9
<b>VI. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT .....</b>	<b>11</b>
<b>ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION .....</b>	<b>12</b>
<b>ANNEXE 2 - PV ANALYSES .....</b>	<b>15</b>
<b>ANNEXE 3 - AUTRES DOCUMENTS .....</b>	<b>18</b>
<b>ANNEXE 4 - CERTIFICAT DE COMPÉTENCES .....</b>	<b>19</b>
<b>ANNEXE 5 - ATTESTATION D'ASSURANCE .....</b>	<b>20</b>
<b>ANNEXE 6 - PLANS / CROQUIS .....</b>	<b>22</b>

## I. PROGRAMME ET PERIMETRE DU REPERAGE

### 1. PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

HABITAT 77 - oph de seine et marne		PAGE N° 1																																													
<b>NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR</b> HABITAT 77 - oph de seine et marne ANT. PAYS DE LA BRIE 29 SQUARE MONTMIRAIL 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE Tél: 01 64 14 11 11 Siret : 27770001900015		<b>BON DE TRAVAUX</b> 2020 2081																																													
<b>Réf. fournisseur</b> F / 5149 <b>Marché n°</b> 2017 4476 1 <b>Provenance</b> PAYS DE LA BRIE <b>Objet</b> DIVERS		<b>SOCOTEC DIAG (EXPERT HABITAT)</b> 33 BIS BOULEVARD GAMBETTA 3EME ETAGE 78300 POISSY  <b>Téléphone</b> 0321734144																																													
<b>SERVICE</b> SCE PAYS DE LA BRIE	<b>ÉMETTEUR</b> TOUBAGHI DRSS																																														
<b>LOCALISATION</b> Programme 27 PROVINS - LES COUDOUX Tranche 1 Ensemble B000 Escalier AR	<b>Étage</b> 00	<b>Logement</b> 1 Module 27LAR0001 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN																																													
<b>ADRESSE</b> MME PHILIPPE MELISSANDRE 31 RUE P. VIGNY 77160 PROVINS																																															
<b>DELAI D'EXECUTION</b> 7 JOURS		<b>PERIODE DU</b> 06-02-2020 AU 12-02-2020																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ARTICLE</th> <th>DÉSIGNATION</th> <th>QUANTITÉ</th> <th>PRIX UNITAIRE H.T.</th> <th>TOTAL H.T.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AMI46</td> <td>REPERAGE AMIANTE AVANT TVX - TVX D'ENTRETIEN OU REPARATIONS - ENTRE 11 ET</td> <td>1,00</td> <td>5,00</td> <td>5,00</td> </tr> <tr> <td>AMI73</td> <td>ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS</td> <td>6,00</td> <td>48,00</td> <td>288,00</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL H.T.</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>293,00</td> </tr> <tr> <td><b>H.T. ACTUALISE</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>COEFFICIENT REGIONAL</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>RABAIS</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>T.V.A.</b></td> <td>20,00 %</td> <td></td> <td></td> <td>58,60</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL T.T.C.</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>351,60</td> </tr> </tbody> </table>			ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.	AMI46	REPERAGE AMIANTE AVANT TVX - TVX D'ENTRETIEN OU REPARATIONS - ENTRE 11 ET	1,00	5,00	5,00	AMI73	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS	6,00	48,00	288,00	<b>TOTAL H.T.</b>				293,00	<b>H.T. ACTUALISE</b>					<b>COEFFICIENT REGIONAL</b>					<b>RABAIS</b>					<b>T.V.A.</b>	20,00 %			58,60	<b>TOTAL T.T.C.</b>				351,60
ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.																																											
AMI46	REPERAGE AMIANTE AVANT TVX - TVX D'ENTRETIEN OU REPARATIONS - ENTRE 11 ET	1,00	5,00	5,00																																											
AMI73	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS	6,00	48,00	288,00																																											
<b>TOTAL H.T.</b>				293,00																																											
<b>H.T. ACTUALISE</b>																																															
<b>COEFFICIENT REGIONAL</b>																																															
<b>RABAIS</b>																																															
<b>T.V.A.</b>	20,00 %			58,60																																											
<b>TOTAL T.T.C.</b>				351,60																																											
06-02-2020 REPERAGE ET ANALYSE TYPE 3 SOLS+ MURS + SOLS TEL GARDIEN M.MOLO 06.86.40.92.02																																															
<b>AFFECTATION BUDGETAIRE</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODE BUDGET</th> <th>RUBRIQUE</th> <th>INSTANCE</th> <th>CODES STRUCTURE ET SCHEMA X : TECHNI</th> <th>LIBELLÉ DU POSTE BUDGETAIRE</th> <th>MONTANT T.T.C.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 HONAMIA</td> <td>A760</td> <td>AEST</td> <td>EST</td> <td>HONORAIRES DIAG AMIANTE</td> <td>351,60</td> </tr> </tbody> </table>			CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCE	CODES STRUCTURE ET SCHEMA X : TECHNI	LIBELLÉ DU POSTE BUDGETAIRE	MONTANT T.T.C.	1 HONAMIA	A760	AEST	EST	HONORAIRES DIAG AMIANTE	351,60																																	
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCE	CODES STRUCTURE ET SCHEMA X : TECHNI	LIBELLÉ DU POSTE BUDGETAIRE	MONTANT T.T.C.																																										
1 HONAMIA	A760	AEST	EST	HONORAIRES DIAG AMIANTE	351,60																																										
<b>AFFECTATION ANALYTIQUE</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODE BUDGET</th> <th>RÉFÉRENCES PATRIMOINE</th> <th>RÉFÉRENCES OCCUPANT</th> <th>MONTANT T.T.C.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 HONAMIA</td> <td>27 1 B000 AR 27LAR0001</td> <td>L9000798 PHILIPPE MELISSANDRE</td> <td>351,60</td> </tr> </tbody> </table>			CODE BUDGET	RÉFÉRENCES PATRIMOINE	RÉFÉRENCES OCCUPANT	MONTANT T.T.C.	1 HONAMIA	27 1 B000 AR 27LAR0001	L9000798 PHILIPPE MELISSANDRE	351,60																																					
CODE BUDGET	RÉFÉRENCES PATRIMOINE	RÉFÉRENCES OCCUPANT	MONTANT T.T.C.																																												
1 HONAMIA	27 1 B000 AR 27LAR0001	L9000798 PHILIPPE MELISSANDRE	351,60																																												
Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX 2020 2081																																															
ORIGINAL A CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE																																															

<b>HABITAT 77 - oph de seine et marne</b>		PAGE N° 2
	<b>BON DE TRAVAUX</b>	2020 2081

AFIN DE RESPECTER L'ORDONNANCE N°2014-697 MERCI DE DEPOSER VOS FACTURES SUR HTTP://chorus-pro.gouv.fr IDENTIFIANT OPH77 : 2777000190015		Édité le 06-02-2020
		Le Service Émetteur
		Driess TOUBAGHI Gestionnaire de Secteur Pays de la Brie

<b>ACCUSE DE RÉCEPTION À RETOURNER AU RESPONSABLE D'ANTENNE DES LA FIN DE L'EXECUTION DES TRAVAUX</b>			
JE SOUSSIGNÉ ONT BIEN ÉTÉ EFFECTUÉES PAR L'ENTREPRISE	CERTIFIE QUE LES RÉPARATIONS FAISANT L'OBJET DU B.T. 2020 2081 LE		
HEURE D'ARRIVÉE :	SIGNATURE DU LOCATAIRE	SIGNATURE DU REPRÉSENTANT	POUR L'ENTREPRISE
HEURE DE DÉPART :			

**ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE**

## 2. PERIMETRE DU REPERAGE

Pièces concernées	Travaux	Ouvrages ou composants de la construction	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Remarques particulières
	Selon BT			

## II. CONCLUSIONS

**L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en oeuvre des moyens d'accès spécifiques**

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, **il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.**

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification
Chambre 1 - RC	Autres	Sol	Revêtement souple	P001 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE
Chambre 2 - RC	Autres	Sol	Revêtement souple	P001 (Fr2)	ZPSO
Entrée - RC	Autres	Sol	Revêtement souple	P001 (Fr2)	ZPSO
Séjour - RC	Autres	Sol	Revêtement souple	P001 (Fr2)	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage, Fr : Fraction définie par le laboratoire, se référer aux PV d'analyse

## III. OBJET DE LA MISSION

Le présent rapport est destiné à constituer le rapport de **repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis**.

La mission confiée par le donneur d'ordre à SOCOTEC est réalisée dans le respect de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis et le présent rapport comporte :

1. L'identification de la mission de repérage (repérage amiante avant travaux) et son périmètre (programme détaillé des travaux projetés par le donneur d'ordre) ;
2. L'identification complète de l'immeuble concerné : dénomination, adresse complète, date du permis de construire ou, le cas échéant, date de construction, fonction principale du bâtiment (exemple : habitation, bureaux) et tout autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné ;
3. Le programme et le périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage ;
4. L'identification complète des différents intervenants et parties prenantes (opérateur ayant réalisé le repérage, propriétaire de l'immeuble bâti et commanditaire de la mission de repérage si celui-ci n'est pas le propriétaire) ;
5. La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage et la date de signature du rapport de repérage ;
6. Le cas échéant, les dates, références et principales conclusions des rapports précédemment réalisés ;
7. La liste et la localisation des matériaux et produits repérés mentionnant pour chacun d'eux la présence ou l'absence d'amiante et le ou les critères ayant permis de conclure et, en cas de conclusion de présence d'amiante, l'estimation de la quantité ;
8. L'identification de l'opérateur ayant réalisé le repérage ;
9. L'obligation faite au propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage de conservation et de transmission de ce rapport, conformément aux exigences de l'article 11 ;
10. En annexes : plan et croquis de l'immeuble bâti avec localisation des sondages faisant suite à des investigations approfondies ou à l'utilisation d'outil de mesure, des prélèvements d'échantillon et des matériaux et produits contenant de l'amiante identifiés ; rapports d'essais de laboratoire ; copie du certificat de compétence.

Le repérage est basé sur les composants de l'annexe I de l'arrêté du 16 Juillet 2019 et de l'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017.

*Rappel réglementaire :*

- L.4412-2 du code du travail et les textes qui lui sont liés
- Décret n°2017-899 du 9 Mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations
- Arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations
- Norme NF X 46-020 : version Aout 2017

**Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n'a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries, réseaux enterrés, étanchéité des réseaux enterrés.**

## 1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE

Activité principale de l'immeuble : LOGEMENTS COLLECTIFS

Date de construction / PC : Date du permis de construire non connue

## 2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES

Niveau	Local	Concernée
RC	Chambre 2	Concerné
RC	Chambre 1	Concerné
RC	WC	Concerné
RC	Cuisine	Concerné
RC	Salle de bains	Concerné
RC	Séjour	Concerné
RC	Entrée	Concerné

## IV. DEROULEMENT DE LA MISSION

### 1. PRESTATIONS REALISEES

- Entretien préalable et recueil des informations relatives à l'immeuble.
- Visite de l'immeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de l'amiante concernés. Cette étape est suivie d'investigations approfondies et de sondages selon nécessité.
- Prélèvement d'échantillons de matière et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-traitant de SOCOTEC  
**Laboratoire(s) d'analyse :** ITGA 3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
- Enregistrement des données sur les produits et matériaux repérés.
- Rédaction du présent rapport, des annexes, croquis.

### 2. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre I. 2.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de l'absence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

#### Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque ( sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

#### Sens du repérage pour évaluer un local :



### 3. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE

Accompagnateur(s) : NEANT

### 4. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

#### Parties non visitées

Pièce et étage	Justification
Cave 1	PAS D'ACCES

#### Eléments non inspectés et justification

PIECE ET ETAGE	REPERAGE	MATERIAUX OU PRODUITS	JUSTIFICATION
NEANT			

### Eléments à sonder ou à analyser non présents :

Eléments de la liste A, Eléments de la liste B, Plinthes carrelage

### Autres informations sur le déroulement de la mission

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

Commentaire :

Occupation des locaux : Vacant

**RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUES A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION**

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	Néant
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	

## V. RESULTATS DETAILLÉS DU REPERAGE

Les tableaux suivants décrivent les résultats du repérage classés par localisation.

Successivement sont présentés :

- > Les composants contenant de l'amiante (§ 5.1),
- > Les composants repérés sans amiante (§5.2)

Quelle que soit la situation et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, le propriétaire est tenu d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux ou produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

En colonne « Identification », figurent les numéros d'identification du composant et/ou du prélèvement : ceux-ci sont repris sur le(s) PV d'analyse, sur le(s) plan(s) et sur les planches de photos.

### 1. MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification
Chambre 1 - RC	Autres	Sol	Revêtement souple	P001 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE
Chambre 2 - RC	Autres	Sol	Revêtement souple	P001 (Fr2)	ZPSO
Entrée - RC	Autres	Sol	Revêtement souple	P001 (Fr2)	ZPSO
Séjour - RC	Autres	Sol	Revêtement souple	P001 (Fr2)	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage, Fr : Fraction définie par le laboratoire, se référer aux PV d'analyse

### QUANTITATIF DES ELEMENTS AMIANTES

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants	Unité de mesure	Quantité	Poids (t / U)	Poids total estimé
NEANT					

### 2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification
Chambre 1 - RC	Autres	Sol	Revêtement souple	P001 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1 - RC	Autres	Sol	Revêtement souple	P001 (Fr3)	RESULTAT ANALYSE
Chambre 2 - RC	Autres	Sol	Revêtement souple	P001 (Fr3)	ZPSO
Chambre 2 - RC	Autres	Sol	Revêtement souple	P001 (Fr1)	ZPSO
Entrée - RC	Autres	Sol	Revêtement souple	P001 (Fr3)	ZPSO

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification
Entrée - RC	Autres	Sol	Revêtement souple	P001 (Fr1)	ZPSO
Séjour - RC	Autres	Sol	Revêtement souple	P001 (Fr3)	ZPSO
Séjour - RC	Autres	Sol	Revêtement souple	P001 (Fr1)	ZPSO
Salle de bains - RC	Autres	Sol	Revêtement souple	P002 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains - RC	Autres	Sol	Revêtement souple	P002 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE
Cuisine - RC	Autres	Sol	Revêtement souple	P002 (Fr1)	ZPSO
Cuisine - RC	Autres	Sol	Revêtement souple	P002 (Fr2)	ZPSO
WC - RC	Autres	Sol	Revêtement souple	P002 (Fr2)	ZPSO
WC - RC	Autres	Sol	Revêtement souple	P002 (Fr1)	ZPSO
Chambre 2 - RC	Autres	Mur D	Enduit béton	P003	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1 - RC	Autres	Mur A	Enduit béton	P003	ZPSO
Entrée - RC	Autres	Mur F	Enduit béton	P003	ZPSO
Séjour - RC	Autres	Mur B	Enduit béton	P003	ZPSO
Séjour - RC	Autres	Mur C	Enduit / Calicot	P004 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE
Séjour - RC	Autres	Mur C	Enduit / Calicot	P004 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1 - RC	Autres	Mur B	Enduit / Calicot	P004 (Fr2)	ZPSO
Chambre 1 - RC	Autres	Mur B	Enduit / Calicot	P004 (Fr1)	ZPSO
Chambre 2 - RC	Autres	Mur C	Enduit / Calicot	P004 (Fr2)	ZPSO
Chambre 2 - RC	Autres	Mur C	Enduit / Calicot	P004 (Fr1)	ZPSO
Entrée - RC	Autres	Mur B	Enduit	P005	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1 - RC	Autres	Mur C, Mur D	Enduit	P005	ZPSO
Chambre 2 - RC	Autres	Mur A, Mur B, Mur E, Mur F	Enduit	P005	ZPSO
Entrée - RC	Autres	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit	P005	ZPSO
Séjour - RC	Autres	Mur A, Mur D	Enduit	P005	ZPSO
Chambre 1 - RC	Autres	Plafond	Enduit béton	P006	RESULTAT ANALYSE
Chambre 2 - RC	Autres	Plafond	Enduit béton	P006	ZPSO
Entrée - RC	Autres	Plafond	Enduit béton	P006	ZPSO
Séjour - RC	Autres	Plafond	Enduit béton	P006	ZPSO
WC - RC	Autres	Mur C	Enduit béton	P007	RESULTAT ANALYSE
Cuisine - RC	Autres	Mur B, Mur C	Enduit béton	P007	ZPSO

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification
Salle de bains - RC	Autres	Mur B	Enduit béton	P007	ZPSO
WC - RC	Autres	Mur B	Enduit béton	P007	ZPSO
Cuisine - RC	Autres	Mur A	Enduit	P008	RESULTAT ANALYSE
Cuisine - RC	Autres	Mur D, Mur E, Mur F	Enduit	P008	ZPSO
Salle de bains - RC	Autres	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit	P008	ZPSO
WC - RC	Autres	Mur A, Mur D	Enduit	P008	ZPSO
Salle de bains - RC	Autres	Plafond	Enduit béton	P009 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains - RC	Autres	Plafond	Enduit béton	P009 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE
Cuisine - RC	Autres	Plafond	Enduit béton	P009 (Fr1)	ZPSO
Cuisine - RC	Autres	Plafond	Enduit béton	P009 (Fr2)	ZPSO
WC - RC	Autres	Plafond	Enduit béton	P009 (Fr2)	ZPSO
WC - RC	Autres	Plafond	Enduit béton	P009 (Fr1)	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage, Fr : Fraction définie par le laboratoire, se référer aux PV d'analyse

## VI. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT

Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, le propriétaire doit effectuer après enlèvement ou confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante de la liste A ou de la liste B situés à l'intérieur des bâtiments occupés ou fréquentés, les interventions suivantes :

- Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée,
- Mesures d'empoussièlement par un organisme accrédité par le COFRAC.

Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé, par une personne certifiée, à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal de trois ans.

Ces interventions sont rendues obligatoires par l'article R.1334-29-3 du code de la santé Publique.

## ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION

**Identification : P001 (Fr1)**


Pièce et étage : Chambre 1 RC

Localisation : Sol

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Revêtement souple)

Descriptif Laboratoire : Revêtement souple beige

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



**Identification : P001 (Fr2)**


Pièce et étage : Chambre 1 RC

Localisation : Sol

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Revêtement souple)

Descriptif Laboratoire : Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + dalle dure cassante noire + colle polymère jaune non séparable

Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)



**Identification : P001 (Fr3)**


Pièce et étage : Chambre 1 RC

Localisation : Sol

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Revêtement souple)

Descriptif Laboratoire : R agréage gris

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



**Identification : P002 (Fr1)**


Pièce et étage : Salle de bains RC

Localisation : Sol

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Revêtement souple)

Descriptif Laboratoire : Colle polymère jaune non séparable + r agréage gris + couche beige en faible quantité non séparable

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



**Identification : P002 (Fr2)**

Pièce et étage : Salle de bains RC

Localisation : Sol

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Revêtement souple)

Descriptif Laboratoire : Revêtement souple vert

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



**Identification : P003**

Pièce et étage : Chambre 2 RC

Localisation : Mur D

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit béton)

Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit compact gris en faible quantité

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



**Identification : P004 (Fr1)**


Pièce et étage : Séjour RC

Localisation : Mur C

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit / Calicot)

Descriptif Laboratoire : Peinture + carton non séparable

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



**Identification : P004 (Fr2)**


Pièce et étage : Séjour RC

Localisation : Mur C

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit / Calicot)

Descriptif Laboratoire : Enduit plâtreux blanc

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



**Identification : P005**


Pièce et étage : Entrée RC

Localisation : Mur B

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit)

Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



**Identification : P006**

Pièce et étage : Chambre 1 RC

Localisation : Plafond

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit béton)

Descriptif Laboratoire : Peinture en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P007


Pièce et étage : WC RC

Localisation : Mur C

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit béton)

Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P008

Pièce et étage : Cuisine RC

Localisation : Mur A

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit)

Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P009 (Fr1)

Pièce et étage : Salle de bains RC

Localisation : Plafond

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit béton)

Descriptif Laboratoire : Peinture avec couche en toile

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P009 (Fr2)

Pièce et étage : Salle de bains RC

Localisation : Plafond

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit béton)

Descriptif Laboratoire : Enduit plâtreux blanc

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



## ANNEXE 2 - PV ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862  
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
 Tel: 02.99.35.41.41  
 Fax : 02.99.35.41.42  
[www.itga.fr](http://www.itga.fr)

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées  
disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

### RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0720-15756 EN DATE DU 20/02/2020 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.  
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC - AGENCE VILLEPINTE 22 Avenue des Nations 93420 VILLEPINTE	Réf. Commande ITGA : IT0720-15756 Réf. Commande Client : 27LAR0001-01
--	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 17/02/2020

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscope
  - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
    - (1)- Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085)
    - (2)- Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT453)
    - (3)- Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscope Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologique et critères optiques

Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

- ou
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologique, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 27LAR0001-01 - 31 Rue P. Vigny - Logement 1 - ESC AR - RC 77160 PROVINS	Réf échantillon ITGA : IT072002-37014			
Réf échantillon client : 27LAR0001P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - + - / Chambre 1 Sol/Revêtement souple	Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Peinture / Dalle dure cassante noire / Colle polymère jaune / Ragréage gris			
* Revêtement souple beige	META (1)	1	20/02/2020	Amiante non détecté / -
* Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + dalle dure cassante noire + colle polymère jaune non séparable	META (3)	1	20/02/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Ragréage gris	META (1)	1	20/02/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 27LAR0001-01 - 31 Rue P. Vigny - Logement 1 - ESC AR - RC 77160 PROVINS	Réf échantillon ITGA : IT072002-37015			
Réf échantillon client : 27LAR0001P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - + - / Salle de bains Sol/Revêtement souple	Description ITGA : Revêtement souple vert / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Couche beige en faible quantité			
* Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + couche beige en faible quantité non séparable	META (1)	1	20/02/2020	Amiante non détecté / -
* Revêtement souple vert	META (1)	2	20/02/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 1/3

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0720-15756 EN DATE DU 20/02/2020**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 27LAR0001--01 - 31 Rue P. Vigny - Logement 1 - ESC AR - RC 77160 PROVINS	Réf échantillon ITGA :	IT072002-37016		
Réf échantillon client : 27LAR0001P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Mur D Enduit béton	Description ITGA :	Peintures multiples en vrac / Enduit compact gris en faible quantité		
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit compact gris en faible quantité	META (I)	I	20/02/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 27LAR0001--01 - 31 Rue P. Vigny - Logement 1 - ESC AR - RC 77160 PROVINS	Réf échantillon ITGA :	IT072002-37017		
Réf échantillon client : 27LAR0001P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Mur C Enduit Calicot	Description ITGA :	Peinture / Carton / Enduit plâtreux blanc		
* Peinture + carton non séparable	META (I)	I	20/02/2020	Amiante non détecté / -
* Enduit plâtreux blanc	META (I)	I	20/02/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 27LAR0001--01 - 31 Rue P. Vigny - Logement 1 - ESC AR - RC 77160 PROVINS	Réf échantillon ITGA :	IT072002-37018		
Réf échantillon client : 27LAR0001P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Mur B Enduit	Description ITGA :	Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac		
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (I)	I	20/02/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 27LAR0001--01 - 31 Rue P. Vigny - Logement 1 - ESC AR - RC 77160 PROVINS	Réf échantillon ITGA :	IT072002-37019		
Réf échantillon client : 27LAR0001P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Plafond Enduit béton	Description ITGA :	Peinture en faible quantité / Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac		
* Peinture en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac	META (I)	I	20/02/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 27LAR0001--01 - 31 Rue P. Vigny - Logement 1 - ESC AR - RC 77160 PROVINS	Réf échantillon ITGA :	IT072002-37020		
Réf échantillon client : 27LAR0001P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Mur C Enduit béton	Description ITGA :	Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac		
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (I)	I	20/02/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 27LAR0001--01 - 31 Rue P. Vigny - Logement 1 - ESC AR - RC 77160 PROVINS	Réf échantillon ITGA :	IT072002-37021		
Réf échantillon client : 27LAR0001P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur A Enduit	Description ITGA :	Peintures multiples en faible quantité en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac		
* Peintures multiples en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (I)	I	20/02/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 27LAR0001--01 - 31 Rue P. Vigny - Logement 1 - ESC AR - RC 77160 PROVINS	Réf échantillon ITGA :	IT072002-37022		
Réf échantillon client : 27LAR0001P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Plafond Enduit béton	Description ITGA :	Peinture avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc		
* Peinture avec couche en toile	META (I)	I	20/02/2020	Amiante non détecté / -
* Enduit plâtreux blanc	META (I)	I	20/02/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 2/3

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0720-15756 EN DATE DU 20/02/2020**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Validé par : Delphine JOSSET - Analyste				

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 3/3

## ANNEXE 3 - AUTRES DOCUMENTS

Aucun document disponible

## ANNEXE 4 - CERTIFICAT DE COMPÉTENCES



### Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI 4755 Version 003

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

*Monsieur HANNOU Mohamed*

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante sans mention	Amiante Sans Mention*
	Date d'effet : 08/02/2018 - Date d'expiration : 07/02/2023
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique
	Date d'effet : 28/12/2018 - Date d'expiration : 27/12/2023
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz
	Date d'effet : 17/12/2018 - Date d'expiration : 16/12/2023
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb
	Date d'effet : 25/11/2019 - Date d'expiration : 24/11/2024

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Édité à Saint-Grégoire, le 20/01/2020.

Arrêté du 21 novembre 2006 modifiant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les bâtiments et les locaux commerciaux et administratifs - Arrêté du 21 novembre 2006 modifiant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages et d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâties et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifiant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termes dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifiant définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifiant définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification. Ou Arrêté du 2 juillet 2018 modifiant définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

**I.Cert**  
Institut de Certification

Certification de personnes  
Diagnostiqueur  
Portée disponible sur [www.icert.fr](http://www.icert.fr)

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

**cofrac**  
ACCREDITATION  
N° 07022  
PORTÉE  
CERTIFICATION  
DISPONIBLE SUR  
[WWW.COFRAF.FR](http://WWW.COFRAF.FR)

CPE DI FR 11 rev14

## ANNEXE 5 - ATTESTATION D'ASSURANCE

Votre Assurance  
► RC PRESTATAIRES



Assurance et Banque

ATTESTATION

**SOCOTEC DIAGNOSTIC**  
21 ROUTE D'ALBERT  
62450 AVESNES LES BAPAUME

**COURTIER**

**VD ASSOCIES**  
81 BOULEVARD PIERRE PREMIER  
33110 LE BOUSCAT  
**Tél : 05 56 30 95 75**  
Fax : 08 97 50 56 06  
Email : [CONTACT@VDASSOCIES.FR](mailto:CONTACT@VDASSOCIES.FR)  
Portefeuille : 0201478984

**Vos références :**  
Contrat n° 10158549604  
Client n° 0626089020

AXA France IARD, atteste que :

**SOCOTEC DIAGNOSTIC**  
21 ROUTE D'ALBERT  
62450 AVESNES LES BAPAUME

est titulaire d'un contrat d'assurance N° 10158549604 ayant pris effet le 01/03/2018.  
Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités de **DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS** suivantes :

**AMIANTE :**  
ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE  
DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE  
DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES  
CONTROLE PERIODIQUE ( AMIANTE )  
CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX ( PLUMB - AMIANTE )  
REPERRAGE AMIANTE AVANT / APRES TRAVAUX ET DEMOLITION  
REPERRAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES

**PLUMB :**  
DIAGNOSTIC PLUMB DANS L'EAU  
CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLUMB ( CREP )  
DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLUMB DANS LES PEINTURES ( DRIPP )  
RECHERCHE DE PLUMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION

**ETAT PARASITAIRE :**  
ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES  
ETAT PARASITAIRE ( MERULES, VRILLETTES, LYCTUS )  
INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE ( LOI ALUR )

**MESURES :**  
MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN  
CALCULS DES MILLIEMES - TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI

10952620190710

**AXA France IARD SA**

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros  
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92270 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre  
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460  
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

1/2

65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004- 479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.  
 AUTRES :  
 ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ  
 ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERS ET TECHNOLOGIQUES ( ENRNM )  
 ESRIS (ETAT DES SERVITUDES RISQUES ET D'INFORMATION SUR LES SOLS)  
 ERP (ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS)  
 DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE  
 DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.  
 ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE.  
 ETUDE REGLEMENTATION THERMIQUE 2005 ET 2012.  
 DOCUMENT ETABLIS A L'ISSUE DU CONTROLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF  
 DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT AUTONOME ET COLLECTIF  
 ETAT DES LIEUX LOCATIFS  
 DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE  
 CERTIFICAT DE DECENTE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION  
 DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO  
 INFILTROMETRIE-MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAULIQUES  
 THERMOGRAPHIE INFRAROUGE  
 DIAGNOSTIC RADON : DANS TOUS TYPES DE BATIMENTS.  
 DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE  
 DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER – ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION  
 DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230-2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL  
 DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.  
 DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES  
 EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE ( SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION )  
 ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION  
 CENTRE DE FORMATION  
 MESURES D'EMPOUSSIEREMENT AMIANTE AVEC STRATEGIE D'ECHANTILLONAGE  
 DIAGNOSTIC QUALITE DE L'AIR INTERIEUR  
 VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES  
 VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS DE GAZ  
 VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES ENGINS DE LEVAGE ET DE CHANTIER  
 DIAGNOSTIC SECURITE INCENDIE  
 CONTROLE DE SECURITE DES AIRES DE JEUX  
 RECHERCHE DE METAUX LOURDS SUR TOUS TYPES D'OUVRAGES ET DE BATIMENTS

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5.000.000 € par sinistre et par année d'assurance.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2020 sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à PARIS le 02 Janvier 2020  
 Pour la société :



**AXA France IARD SA**  
 Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros  
 Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 05 7 460 R.C.S. Nanterre  
 Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460  
 Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

2/2

## ANNEXE 6 - PLANS / CROQUIS

PLANCHE DE REPERAGE	
Bien : 27LAR0001 - 31 Rue P. Vigny - Logement 1 - ESC AR - RC 77160 PROVINS	
Zone :RC	
Plan	
Auteur :HANNOU Mohamed	
N° de planche :1/1	
<b>Légende type de mur :</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Cloisons Plaques de plâtre</li> <li>Murs Bois</li> <li>Murs Briques</li> <li>Murs carreaux de plâtre</li> <li>Murs Béton</li> <li>Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre</li> <li>Murs périphériques / Doublage (plaquette de plâtre + isolant)</li> <li>Murs Torchis</li> <li>Murs Brique / Enduit</li> <li>Murs Brique plâtrière</li> <li>Murs Pierre</li> <li>Murs Mâchefer</li> <li>Murs Parpaing</li> <li>Murs amiantés</li> </ul>	
<b>Légende des prélèvements :</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Prélèvement de sol amianté</li> <li>Prélèvement de sol non amianté</li> <li>Prélèvement de plafond amianté</li> <li>Prélèvement de plafond non amianté</li> <li>Prélèvement de mur amianté</li> <li>Prélèvement de mur non amianté</li> <li>Autre type de prélèvement amianté</li> <li>Autre type de prélèvement non amianté</li> <li>Sols amiantés</li> <li>Plafonds amiantés</li> <li>Sols et plafonds amiantés</li> </ul>	

