

Rapport de Repérage Amiante Avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des résultats d'analyse sont attendus.

REFERENCES DE LA MISSION

Numéro de dossier : 1303084
Date d'intervention : 05/02/2021

DONNEUR D'ORDRE

HABITAT77-OPH DE SEINE ET MARNE
77002 MELUN

EXPERT



Sly LUBINO
07 55 68 60 15
Certification n° : CPDI 5160
Décernée par : ICERT

PROPRIETAIRE

HABITAT 77
10 AVENUE CHARLES PEGUY
BOITE POSTAL 114
77002 MELUN CEDEX 02

LIEU D'INTERVENTION

138 Avenue de la Liberté (29LAO0001)
77190 Dammarie les Lys

Lot numéro 29LAO0001,



> SYNTHESE DE CONCLUSION

Détail état de conservation des matériaux repérés (détail en page x)						
Etat	EP	AC1	AC2	N=1	N=2	N=3
Nombre	0	0	0	0	0	0


OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES :


N=1 : Vous devez contrôler l'état de conservation des matériaux tous les 3 ans
N=2 : Vous devez faire réaliser une mesure d'empoussièrement sous...
N=3 : Vous devez faire effectuer des travaux de retrait ou de confinement sous 3 ans

RECOMMANDATIONS REGLEMENTAIRES :

EP : Vous devez contrôler l'état de conservation des matériaux tous les 3 ans
AC1 : Vous devez recouvrir le matériau d'une couche de protection.
AC2 : Vous devez supprimer ou remplacer le composant.

Par : Sly LUBINO




 Sly LUBINO
 Expert Amiante
 CPDI 5160
 ICERT
 07 55 68 60 15

Révision	Date	Objet
REV 01	05/02/2021	Établissement du Dossier Technique

TEXTES DE REFERENCES

Examen réalisé conformément à l'application du décret N°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations et de l'Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis

PROGRAMME DE REPERAGE

Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante suivant la NFX 46-020 d'Aout 2017
Ainsi quel descriptif de travaux fourni par le donneur d'ordre le jour de la commande retranscrit au paragraphe 3 du présent rapport

Important : Dans le cadre du diagnostic amiante avant travaux les états de conservation ne sont donnés qu'à titre informatif dans le cas où les matériaux amiantés seraient conservés à l'issue des travaux. Ces états de conservation ne peuvent en aucun cas se substituer à l'analyse des risques des entreprises intervenantes.

1. IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES INTERVENANTS

PARTIES PRENANTES

PARTIE PRENANTE	SOCIETE	ADRESSE
Donneur d'ordre	HABITAT77-OPH	HABITAT77-OPH DE SEINE ET MARNE 77002 MELUN
Propriétaire	HABITAT 77	10 AVENUE CHARLES PEGUY BOITE POSTAL 114 77002 MELUN CEDEX 02
Accompagnateur	Sur place avec la gardienne - APPELER LE GARDIEN 3	

EXPERT


Nos experts passent une certification de personnes qui consiste à valider les compétences et de répondre aux obligations réglementaires.



NOM DE L'EXPERT	ORGANISME DE CERTIFICATION	NUMERO DE CERTIFICATION	DATE D'OBTENTION DE LA CERTIFICATION	DATE DE VALIDITE DE LA CERTIFICATION
Sly LUBINO	I.Cert	CPDI 5160	06/10/2020	05/10/2027

ASSURANCE DU DIAGNOSTIQUEUR

Le contrat d'assurance "Responsabilité des diagnostiqueurs immobiliers" permet de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle instituée par l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation relatif aux conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique (DDT)

COMPAGNIE	NUMERO DE POLICE	DATE DE VALIDITE
 Axa	3912280604	31/12/2021

LABORATOIRE

Adx groupe passe par un laboratoire privé afin de garantir l'indépendance et la neutralité d'Adx goupe



LABORATOIRE	N°ACCREDITATION COFRAC	ADRESSE
MYEASLAB	50503704400706	Parc Heliopolis - 1103 Ave Jacques Cartier - CS40392 44800 SAINT-HERBLAIN

Nota : Pour la réalisation de cette expertise, le groupe ADX Groupe n'a fait appel à aucun sous-traitant (sauf pour l'analyse des échantillons traités par un laboratoire indépendant, le cas échéant).

> SOMMAIRE

1. IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES INTERVENANTS	2
2. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS	4
3. DESCRIPTIF DES TRAVAUX SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS	5
4. CONCLUSIONS DU REPERAGE	7
5. QUANTIFICATION DES MATERIAUX AMIANTES	7
6. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	14
7. PROGRAMME DE REPERAGE, DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES	16
8. ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS	31
9. RAPPORTS D'ANALYSES	67
10. ANNEXES /ATTESTATION D'ASSURANCE/ CERTIFICATION	67

AdxGroupe c'est aussi des professionnels pour vous accompagner sur vos projets dans :

BÂTIMENT



IMMOBILIER



ENVIRONNEMENT



INDUSTRIE



NUMÉRISATION ET GESTION DES DONNÉES



FORMATION



2. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS

Adresse du bien :
138 Avenue de la Liberté (29LAO0001)
77190 Dammarie les Lys

Numéro de mission : 1303084

Références cadastrales :

Référence client : NC

Numéro de lot : Lot numéro 29LAO0001,

Visite effectuée le : 05/02/2021

Rapport édité, le : 05/02/2021

<u>Documents demandés</u>	<u>Documents remis</u>
Plan/Croquis du bâtiment	Non
Autres documents relatif à la construction (permis de construire, historique des travaux, etc.)	Non
Présence d'une Assistance à Maitrise d'Ouvrage sur le dossier	Non
Présence d'une Assistance à Maitrise d'Ouvrage Amiante sur le dossier	Non

Observations :

Néant

3. DESCRIPTIF DES TRAVAUX SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS

Locaux ou parties de locaux concernés par les travaux :

Définition du périmètre et du programme de repérage :

Niveau	Pièce	Zone
Rez de chaussée 1	Entrée	Mur donnant sur extérieur
	Entrée	Cloison
	Cuisine	Cloison
	Séjour	Cloison
	Chambre	Cloison
	Salle d'eau	Cloison
	WC	Cloison
	Séjour	Cloison avec liaison sur mur et plafond
	Cuisine	Mur de refend
	Salle d'eau	Mur de refend
	WC	Mur de refend
	Cuisine	Mur donnant sur extérieur
	Séjour	Mur donnant sur extérieur
	Chambre	Mur donnant sur extérieur
	Salle d'eau	Mur donnant sur extérieur
	Entrée	Plafond
	Cuisine	Plafond
	Séjour	Plafond
	Chambre	Plafond
	Salle d'eau	Plafond
	WC	Plafond
	Entrée	Sol
	Cuisine	Sol
	Salle d'eau	Sol
	WC	Sol
	Séjour	Sol
	Chambre	Sol
	Entrée	Plinthes
	Cuisine	Plinthes
	Salle d'eau	Plinthes
	WC	Plinthes
	Entrée	porte et plinthes
	Cuisine	porte et plinthes
	Séjour	porte et plinthes
	Chambre	porte et plinthes
	Salle d'eau	porte et plinthes
	WC	porte et plinthes
	Salle d'eau	Faïences mur CDE
	Cuisine	Faïences mur BCD
	Cuisine	Sous évier

Descriptif des travaux :

« Embellissement des murs, boiseries et plafonds, réfection des sols, faïences et sanitaires (hors menuiseries extérieures) »

Important :

Dans le cadre de cette mission, le donneur d'ordre doit communiquer à ADX Groupe un état descriptif exhaustif écrit des travaux projetés que nous avons décrit ci-dessus.

Si le descriptif ci-dessus venait à être manquant ou incomplet, aucune réclamation ne pourra être portée par le donneur d'ordre. En effet ce rapport ne porte que sur la liste des locaux ou parties de locaux décrit ci-dessus exclusivement, tout autre local ou partie de local devra être considéré comme non visité et ne faisant pas partie du repérage.

Si des travaux supplémentaires au descriptif ci-dessus devaient être réalisés, des investigations complémentaires seraient à prévoir afin de compléter le présent repérage.

Liste des locaux, parties de locaux, composants ou parties de composants de la construction n'ayant pas pu être inspecté(s) dans le cadre d'un repérage réglementaire :

Localisation	Description
Rez de chaussée 1 - Entrée	138
Rez de chaussée 1 - Cuisine	138
Rez de chaussée 1 - Séjour	138
Rez de chaussée 1 - Chambre	138
Rez de chaussée 1 - Salle d'eau	138
Rez de chaussée 1 - WC	138

Localisation	Parties du local	Raison
Rez de chaussée 1 - Entrée	Toutes	138
Rez de chaussée 1 - Cuisine	Toutes	138
Rez de chaussée 1 - Séjour	Toutes	138
Rez de chaussée 1 - Chambre	Toutes	138
Rez de chaussée 1 - Salle d'eau	Toutes	138
Rez de chaussée 1 - WC	Toutes	138

Certains locaux, parties de locaux ou composants n'ont pas pu être sondés, des investigations approfondies doivent être réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle d'amiante.

4. CONCLUSIONS DU REPERAGE

Ce présent repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante et faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble pour la zone _impactée par les travaux décrits au paragraphe 3 du présent rapport.


Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, lorsqu'il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante, la nature de ces matériaux et produits ainsi que leur localisation sont décrites ci-après.


Dans le cas où des matériaux contenant de l'amiante ont été repérés, il convient s'il a lieu de confier le désamiantage à une entreprise certifiée. Le repérage est conforme à la réglementation dans le cadre de cette mission. Toutefois, il n'est jamais possible d'être parfaitement exhaustif, dans la mesure où un sondage n'est représentatif qu'à l'endroit précis du support investigué. Il convient donc de rester toujours très vigilant lors des travaux quant à l'éventuelle mise à jour de matériaux suspects ce qui nécessitera un repérage complémentaire.


Tableau 1 – Synthèse des ZPSO Contenant de l'Amiante

ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description du prélèvement réalisé*
Néant		-	-	-

5. QUANTIFICATION DES MATERIAUX AMIANTES










Tableau des analyses réalisées:

Echantillon	Description Expert	Description laboratoire	Résultat Laboratoire
P001	Identifiant: ZPSO001 Description: Peinture + enduits à base de plâtre	- : Absence d'amiante	Pas de réponse
P002	Identifiant: ZPSO002 Description: Peinture + enduits à base de plâtre	- : Absence d'amiante	Pas de réponse
P003	Identifiant: ZPSO002 Description: Peinture + enduits à base de plâtre	- : Absence d'amiante	Pas de réponse
P004	Identifiant: ZPSO003 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	- : Absence d'amiante	Pas de réponse
P005	Identifiant: ZPSO004 Description: Peinture + enduits à base de plâtre	- : Absence d'amiante	Pas de réponse
P006	Identifiant: ZPSO004 Description: Peinture + enduits à base de plâtre	- : Absence d'amiante	Pas de réponse
P007	Identifiant: ZPSO005 Description: Peinture + enduits à base de plâtre	- : Absence d'amiante	Pas de réponse
P008	Identifiant: ZPSO005 Description: Peinture + enduits à base de plâtre	- : Absence d'amiante	Pas de réponse
P009	Identifiant: ZPSO006 Description: Peinture + enduits à base de plâtre	- : Absence d'amiante	Pas de réponse
P010	Identifiant: ZPSO006 Description: Peinture + enduits à base de plâtre	- : Absence d'amiante	Pas de réponse
P011	Identifiant: ZPSO007 Description: Carrelage + colle de carrelage + ragréage	- : Absence d'amiante	Pas de réponse
P012	Identifiant: ZPSO007 Description: Carrelage + colle de carrelage + ragréage	- : Absence d'amiante	Pas de réponse
P013	Identifiant: ZPSO008 Description: Carrelage + colle de carrelage + ragréage	- : Absence d'amiante	Pas de réponse
P014	Identifiant: ZPSO009 Description: Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage	- : Absence d'amiante	Pas de réponse
P015	Identifiant: ZPSO010 Description: Carrelage + colle de carrelage + ragréage	- : Absence d'amiante	Pas de réponse
P016	Identifiant: ZPSO011 Description: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)	- : Absence d'amiante	Pas de réponse
P017	Identifiant: ZPSO011 Description: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)	- : Absence d'amiante	Pas de réponse
P018	Identifiant: ZPSO012 Description: Faïence + colle de faïence + plâtre	- : Absence d'amiante	Pas de réponse
P019	Identifiant: ZPSO013 Description: Faïence + colle de faïence + plâtre	- : Absence d'amiante	Pas de réponse
P020	Identifiant: ZPSO014 Description: Plaques souples bitumineuses antivibratiles	- : Absence d'amiante	Pas de réponse

6. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Programme de repérage :

Le programme de repérage de la mission décrite en tête du présent rapport est exhaustif et nécessite des sondages destructifs et/ou des démontages particuliers, de manière à suivre rigoureusement le périmètre de travaux définis avec le donneur d'ordre et l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Aout 2017.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et justifiés certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Ne font pas partie du repérage :

- Les machineries en place (ascenseur / ventilation) (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux « Poste de Transformation » (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux ou parties de locaux n'ayant pu être inspectés et listés dans le tableau page précédente
- Les ouvrages et réseaux enterrés

Sondages :

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 de l'Arrêté du 16 juillet 2019 sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également. L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Notamment, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- Les plénums doivent être inspectés
- Les gaines techniques doivent être contrôlées
- Les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;

- Les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Chaque sondage est décrit dans la section 7 « Description des investigations réalisées ». Ils sont réalisés en partant de la surface du support jusqu'à l'élément structurel du bâtiment.

En respect de l'Annexe C de la norme NF X 46-020, les s réalisés dans le cadre du présent repérage concernent tout ou partie de l'épaisseur des matériaux.

Les mesures de prévention collective, le choix des équipements de protection individuelle et du matériel à utiliser sont issus de l'évaluation des risques réalisée préalablement à l'intervention, selon le mode opératoire d'ADX Groupe dans lequel est détaillée la méthodologie de prélèvements.

Établissement des zones présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)

La recherche et la détermination des ZPSO est une démarche réalisée au cours de l'ensemble des étapes de la mission, dans le but final d'aboutir à l'identification et la localisation des ZPSO contenant ou non de l'amiante. Chaque ZPSO sera donc identifiée par un ouvrage de référence, choisi comme le plus représentatif des ouvrages similaires. Parmi les ouvrages composant l'immeuble bâti, l'opérateur de repérage prend en compte un certain nombre de critères pour déterminer chacun des ouvrages de référence

Le nombre de sondages à réaliser sera directement impacté par le caractère continu ou discontinu de la ZPSO.



MESURES A PRENDRE EN FONCTION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX AMIANTES :

Important : Dans le cadre du diagnostic amiante avant travaux les états de conservation ne sont donnés qu'à titre informatif dans le cas où les matériaux amiantés seraient conservés à l'issue des travaux. Ces états de conservation ne peuvent en aucun cas se substituer à l'analyse des risques des entreprises intervenantes.

FLOCAGES, CALORIFUGEAGES & FAUX-PLAFONDS CONTENANT DE L'AMIANTE (MESURES OBLIGATOIRES)

- N=1 : Contrôle triennal de l'état de conservation
- N=2 : Effectuer des mesures d'empoussièrement de l'air
- N=3 : Effectuer des travaux de retrait ou de confinement sous 36 mois
(Voir fiche(s) d'évaluation ci-après)

AUTRES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE (MESURES D'ORDRE GENERALE)

- EP : Surveiller l'évolution de l'état de conservation.
- AC1 : Recouvrir le matériau d'une couche de protection.
- AC2 : Supprimer ou remplacer le composant.

Ecart, adjonction ou suppression par rapport à la norme NF X 46-020 :

Information relative aux conditions spécifiques du repérage, telles que les conditions d'inaccessibilité, l'impossibilité de réaliser un prélèvement destructif, etc. :

Dans le cadre du diagnostic amiante avant travaux les états de conservation ne sont donnés qu'à titre informatif dans le cas où les matériaux amiantés seraient conservés à l'issue des travaux.

ADX GROUPE a choisi d'utiliser les critères non subjectifs de l'évaluation de l'état de conservation des matériaux de la liste B. Ces états de conservation ne peuvent en aucun cas se substituer à l'analyse des risques des entreprises intervenantes.

Remarques :

« Sur demande du donneur d'ordre les pièces sèches et les pièces humides n'ont pas été séparées.

Par conséquent le rapports ne respectent pas les préconisation de la NFX 46-020 »

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	-	-	-
Bâtiment vide d'occupants			
Bâtiment vide de mobilier			
Les équipements et installations étaient en service			
Les équipements et installations étaient alimentés			
Vide sanitaire accessible			
Combles ou toiture accessibles et visitables			

7. PROGRAMME DE REPERAGE, DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES

Descriptif des sondages et prélèvements effectués pour les ouvrages objet de la mission selon l'annexe A de la norme NFX 46 020 d'Aout 2017


1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités



Sans objet

2 - Parois verticales extérieures et Façades


Sans objet



3 - Parois verticales intérieures

ZPSO001 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché						Niveau : Rez de chaussée 1	
Peinture + enduits à base de plâtre						Pièces : Entrée	
Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Entrée	1	Mur donnant sur extérieur	Oui Rez de chaussée 1 - Entrée : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> 1303084/P001 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> En attente des résultats d'analyse	Score EP (Z-II-RF)	<u>Analyse:</u> P001 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - : Absence d'amiante	


ZPSO002 : Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés						Niveau : Rez de chaussée 1	
Peinture + enduits à base de platre						Pièces : Entrée, Cuisine, Séjour, Chambre, Salle d'eau, WC	
Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Entrée	1	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P002, P003	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> 1303084/P002 1303084/P003 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de platre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés <u>Justificatif:</u> En attente des résultats d'analyse	Score EP (Z-III-RF)	<u>Analyse:</u> P002, P003	Idem photo : P002; P003
Cuisine	2	Cloison	Oui Rez de chaussée 1 - Cuisine : Mur A	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> 1303084/P002 1303084/P003 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de platre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés <u>Justificatif:</u> En attente des résultats d'analyse	Score EP (Z-III-RF)	<u>Analyse:</u> P002 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - : Absence d'amiante	
Séjour	3	Cloison	Oui Rez de chaussée 1 - Séjour : Mur A	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> 1303084/P002 1303084/P003 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de platre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés <u>Justificatif:</u> En attente des résultats d'analyse	Score EP (Z-III-RF)	<u>Analyse:</u> P003 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - : Absence d'amiante	


Chambre	4	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P002, P003	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> 1303084/P002 1303084/P003</p> <p><u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés <u>Justificatif:</u> En attente des résultats d'analyse</p>	Score EP (Z-III-RF)	<u>Analyse:</u> P002, P003	Idem photo : P002; P003
Salle d'eau	5	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P002, P003	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> 1303084/P002 1303084/P003</p> <p><u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés <u>Justificatif:</u> En attente des résultats d'analyse</p>	Score EP (Z-III-RF)	<u>Analyse:</u> P002, P003	Idem photo : P002; P003
WC	6	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P002, P003	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> 1303084/P002 1303084/P003</p> <p><u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés <u>Justificatif:</u> En attente des résultats d'analyse</p>	Score EP (Z-III-RF)	<u>Analyse:</u> P002, P003	Idem photo : P002; P003


ZPSO003 : Enduit de jointoiment des plaques de plâtre					Niveau : Rez de chaussée 1		
Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre					Pièces : Séjour		
Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Séjour	1	Cloison avec liaison sur mur et plafond	Oui Rez de chaussée 1 - Séjour : Mur D	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Réf. échantillon:</u> 1303084/P004 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Enduit de jointoiment des plaques de plâtre <u>Justificatif:</u> En attente des résultats d'analyse	Score EP (Z-III-RF)	<u>Analyse:</u> P004 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - : Absence d'amiante	


ZPSO004 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché						Niveau : Rez de chaussée 1	
Peinture + enduits à base de platre						Pièces : Cuisine, Salle d'eau, WC	
Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Cuisine	1	Mur de refend	Oui Rez de chaussée 1 - Cuisine : Mur B	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> 1303084/P005 1303084/P006 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de platre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> En attente des résultats d'analyse	Score EP (Z-III-RF)	<u>Analyse:</u> P006 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - : Absence d'amiante	
Salle d'eau	2	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> 1303084/P005 1303084/P006 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de platre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> En attente des résultats d'analyse	Score EP (Z-III-RF)	<u>Analyse:</u> P005, P006	Idem photo : P005; P006
WC	3	Mur de refend	Oui Rez de chaussée 1 - WC : Mur D	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> 1303084/P005 1303084/P006 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de platre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> En attente des résultats d'analyse	Score EP (Z-III-RF)	<u>Analyse:</u> P005 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - : Absence d'amiante	


ZPSO005 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché						Niveau : Rez de chaussée 1	
Peinture + enduits à base de platre						Pièces : Cuisine, Séjour, Chambre, Salle d'eau	
Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Cuisine	1	Mur donnant sur extérieur	Oui Rez de chaussée 1 - Cuisine : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Echantillon:</u> 1303084/P007 1303084/P008 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de platre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> En attente des résultats d'analyse	Score EP (Z-II-RF)	<u>Analyse:</u> P007 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - : Absence d'amiante	
Séjour	2	Mur donnant sur extérieur	Oui Rez de chaussée 1 - Séjour : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Echantillon:</u> 1303084/P007 1303084/P008 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de platre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> En attente des résultats d'analyse	Score EP (Z-II-RF)	<u>Analyse:</u> P008 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - : Absence d'amiante	
Chambre	3	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Echantillon:</u> 1303084/P007 1303084/P008 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de platre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> En attente des résultats d'analyse	Score EP (Z-II-RF)	<u>Analyse:</u> P007, P008	Idem photo : P007; P008
Salle d'eau	4	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Echantillon:</u> 1303084/P007 1303084/P008 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de platre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> En attente des résultats d'analyse	Score EP (Z-II-RF)	<u>Analyse:</u> P007, P008	Idem photo : P007; P008

ZPSO010 : Colle de carrelage						Niveau : Rez de chaussée 1	
Carrelage + colle de carrelage + ragréage						Pièces : Entrée, Cuisine, Salle d'eau, WC	
Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Entrée	1	Plinthes	Oui Rez de chaussée 1 - Entrée : Plinthes	<u>Identifiant:</u> ZPSO010 <u>Réf. échantillon:</u> 1303084/P015 <u>Description:</u> Carrelage + colle de carrelage + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> En attente des résultats d'analyse	Score EP (Z-III-RF)	<u>Analyse:</u> P015 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - : Absence d'amiante	
Cuisine	2	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO010 <u>Réf. échantillon:</u> 1303084/P015 <u>Description:</u> Carrelage + colle de carrelage + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> En attente des résultats d'analyse	Score EP (Z-III-RF)	<u>Analyse:</u> P015	Idem photo : P015
Salle d'eau	3	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO010 <u>Réf. échantillon:</u> 1303084/P015 <u>Description:</u> Carrelage + colle de carrelage + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> En attente des résultats d'analyse	Score EP (Z-III-RF)	<u>Analyse:</u> P015	Idem photo : P015
WC	4	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO010 <u>Réf. échantillon:</u> 1303084/P015 <u>Description:</u> Carrelage + colle de carrelage + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> En attente des résultats d'analyse	Score EP (Z-III-RF)	<u>Analyse:</u> P015	Idem photo : P015

ZPSO011 : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)					Niveau : Rez de chaussée 1		
Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)					Pièces : Entrée, Cuisine, Séjour, Chambre, Salle d'eau, WC		
Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Entrée	1	porte et plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P016, P017	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO011</p> <p><u>Echantillon:</u> 1303084/P016 1303084/P017</p> <p><u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Justificatif:</u> En attente des résultats d'analyse</p>	Score EP (Z-II-RF)	<u>Analyse:</u> P016, P017	Idem photo : P016; P017
Cuisine	2	porte et plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P016, P017	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO011</p> <p><u>Echantillon:</u> 1303084/P016 1303084/P017</p> <p><u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Justificatif:</u> En attente des résultats d'analyse</p>	Score EP (Z-II-RF)	<u>Analyse:</u> P016, P017	Idem photo : P016; P017
Séjour	3	porte et plinthes	Oui Rez de chaussée 1 - Séjour : porte et plinthes	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO011</p> <p><u>Echantillon:</u> 1303084/P016 1303084/P017</p> <p><u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Justificatif:</u> En attente des résultats d'analyse</p>	Score EP (Z-II-RF)	<u>Analyse:</u> P016 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - : Absence d'amiante	


Chambre	4	porte et plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P016, P017	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> 1303084/P016 1303084/P017</p> <p><u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Justificatif:</u> En attente des résultats d'analyse</p>	Score EP (Z-II-RF)	<u>Analyse:</u> P016, P017	Idem photo : P016; P017
Salle d'eau	5	porte et plinthes	Oui Rez de chaussée 1 - Salle d'eau : porte et plinthes	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> 1303084/P016 1303084/P017</p> <p><u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Justificatif:</u> En attente des résultats d'analyse</p>	Score EP (Z-II-RF)	<u>Analyse:</u> P017 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - : Absence d'amiante	
WC	6	porte et plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P016, P017	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> 1303084/P016 1303084/P017</p> <p><u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Justificatif:</u> En attente des résultats d'analyse</p>	Score EP (Z-II-RF)	<u>Analyse:</u> P016, P017	Idem photo : P016; P017

ZPSO012 : Colle de faïence						Niveau : Rez de chaussée 1	
Faïence + colle de faïence + plâtre						Pièces : Salle d'eau	
Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Salle d'eau	1	Faïences mur CDE	Oui Rez de chaussée 1 - Salle d'eau : Faïences mur D	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Réf. échantillon:</u> 1303084/P018 <u>Description:</u> Faïence + colle de faïence + plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Justificatif:</u> En attente des résultats d'analyse	Score EP (Z-II-RF)	<u>Analyse:</u> P018 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - : Absence d'amiante	

ZPSO013 : Colle de faïence						Niveau : Rez de chaussée 1	
Faïence + colle de faïence + plâtre						Pièces : Cuisine	
Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Cuisine	1	Faïences mur BCD	Oui Rez de chaussée 1 - Cuisine : Faïences mur C	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Réf. échantillon:</u> 1303084/P019 <u>Description:</u> Faïence + colle de faïence + plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Justificatif:</u> En attente des résultats d'analyse	- (Z-RF)	<u>Analyse:</u> P019 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - : Absence d'amiante	


4 - Plafonds et faux plafonds

ZPSO006 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché						Niveau : Rez de chaussée 1	
Peinture + enduits à base de plâtre						Pièces : Entrée, Cuisine, Séjour, Chambre, Salle d'eau, WC	
Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo

Entrée	1	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P009, P010	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Echantillon:</u> 1303084/P009 1303084/P010 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> En attente des résultats d'analyse</p>	Score EP (Z-II-RF)	<u>Analyse:</u> P009, P010	Idem photo : P009; P010
Cuisine	2	Plafond	Oui Rez de chaussée 1 - Cuisine : Plafond	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Echantillon:</u> 1303084/P009 1303084/P010 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> En attente des résultats d'analyse</p>	Score EP (Z-II-RF)	<u>Analyse:</u> P010 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - : Absence d'amiante	
Séjour	3	Plafond	Oui Rez de chaussée 1 - Séjour : Plafond	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Echantillon:</u> 1303084/P009 1303084/P010 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> En attente des résultats d'analyse</p>	Score EP (Z-II-RF)	<u>Analyse:</u> P009 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - : Absence d'amiante	
Chambre	4	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P009, P010	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Echantillon:</u> 1303084/P009 1303084/P010 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> En attente des résultats d'analyse</p>	Score EP (Z-II-RF)	<u>Analyse:</u> P009, P010	Idem photo : P009; P010


Salle d'eau	5	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P009, P010	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Echantillon:</u> 1303084/P009 1303084/P010 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> En attente des résultats d'analyse	Score EP (Z-II-RF)	<u>Analyse:</u> P009, P010	Idem photo : P009; P010
WC	6	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P009, P010	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Echantillon:</u> 1303084/P009 1303084/P010 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> En attente des résultats d'analyse	Score EP (Z-II-RF)	<u>Analyse:</u> P009, P010	Idem photo : P009; P010

5 - Planchers et planchers techniques

ZPSO007 : Ragrée					Niveau : Rez de chaussée 1		
Carrelage + colle de carrelage + ragréage					Pièces : Entrée, Cuisine, Salle d'eau, WC		
Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Entrée	1	Sol	Oui Rez de chaussée 1 - Entrée : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> 1303084/P011 1303084/P012 <u>Description:</u> Carrelage + colle de carrelage + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Ragrée <u>Justificatif:</u> En attente des résultats d'analyse	- (Z-RF)	<u>Analyse:</u> P012 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - : Absence d'amiante	

Cuisine	2	Sol	Oui Rez de chaussée 1 - Cuisine : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> 1303084/P011 1303084/P012 <u>Description:</u> Carrelage + colle de carrelage + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Ragréage <u>Justificatif:</u> En attente des résultats d'analyse	- (Z-RF)	<u>Analyse:</u> P011 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - : Absence d'amiante	
Salle d'eau	3	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P012	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> 1303084/P011 1303084/P012 <u>Description:</u> Carrelage + colle de carrelage + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Ragréage <u>Justificatif:</u> En attente des résultats d'analyse	- (Z-RF)	<u>Analyse:</u> P011, P012	Idem photo : P011; P012
WC	4	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P012	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> 1303084/P011 1303084/P012 <u>Description:</u> Carrelage + colle de carrelage + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Ragréage <u>Justificatif:</u> En attente des résultats d'analyse	- (Z-RF)	<u>Analyse:</u> P011, P012	Idem photo : P011; P012


ZPSO008 : Ragréage					Niveau : Rez de chaussée 1		
Carrelage + colle de carrelage + ragréage					Pièces : Séjour		
Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Séjour	1	Sol	Oui Rez de chaussée 1 - Séjour : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Réf. échantillon:</u> 1303084/P013 <u>Description:</u> Carrelage + colle de carrelage + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Ragréage <u>Justificatif:</u> En attente des résultats d'analyse	Score EP (Z-III-RF)	<u>Analyse:</u> P013 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - : Absence d'amiante	

ZPSO009 : Ragréage						Niveau : Rez de chaussée 1	
Revetement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage						Pièces : Chambre	
Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Chambre	1	Sol	Oui Rez de chaussée 1 - Chambre : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Réf. échantillon:</u> 1303084/P014 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Ragréage <u>Justificatif:</u> En attente des résultats d'analyse	Score EP (Z-III-RF)	<u>Analyse:</u> P014 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - : Absence d'amiante	

6 - Conduits et accessoires intérieurs Sans objet

7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques Sans objet

8 - Équipements divers et accessoires

ZPSO014 : Plaques souples bitumineuses antivibratiles						Niveau : Rez de chaussée 1	
Plaques souples bitumineuses antivibratiles						Pièces : Cuisine	
Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Cuisine	1	Sous évier	Oui Rez de chaussée 1 - Cuisine : Sous évier	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Réf. échantillon:</u> 1303084/P020 <u>Description:</u> Plaques souples bitumineuses antivibratiles <u>Composant de la construction:</u> 8 - Équipements divers et accessoires - Portes de placard, baignoires et éviers métalliques <u>Partie à sonder:</u> Plaques souples bitumineuses antivibratiles <u>Justificatif:</u> En attente des résultats d'analyse	Score EP (Z-III-RF)	<u>Analyse:</u> P020 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - : Absence d'amiante	

9 - Fondations et soubassements

Sans objet

10 - Aménagements, voiries et réseaux divers

Sans objet

11 - Composants Hors norme

Sans objet

Légende : « ! - matériaux indissociables* » l'échantillon multicouche a été envoyée au laboratoire avec une demande d'analyse sur chaque couche séparément. Cependant, le laboratoire n'ayant pas réussi à distinguer chacune d'entre-elle, le retour de l'analyse a été généralisé à l'ensemble de l'échantillon. Des investigations complémentaires pourront être réalisées sur simple demande.

8. ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS


Important : Dans le cadre du diagnostic amiante avant travaux les états de conservation ne sont donnés qu'à titre informatif dans le cas où les matériaux amiantés seraient conservés à l'issue des travaux. Ces états de conservation ne peuvent en aucun cas se substituer à l'analyse des risques des entreprises intervenantes.

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX OU PRODUITS SELON LES CRITERES DE LA LISTE A


Aucune évaluation n'a été réalisée

MESURES A PRENDRE EN FONCTION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX AMIANTES SELON LES CRITERES DE LA LISTE A

FLOCAGES, CALORIFUGEAGES & FAUX-PLAFONDS CONTENANT DE L'AMIANTE (MESURES OBLIGATOIRES)



EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX OU PRODUITS SELON LES CRITERES DE LA LISTE B



Dossier n° 1303084


Date de l'évaluation : 05/02/2021

Bâtiment / local ou zone homogène : Rez de chaussée 1 - Séjour

Identifiant Matériau : ZPSO003

Matériau : Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre

Résultat Score EP (Z-III-RF)



Dossier n° 1303084

Date de l'évaluation : 05/02/2021

Bâtiment / local ou zone homogène : Rez de chaussée 1 - Cuisine


Identifiant Matériau : ZPSO014

Matériau : Plaques souples bitumineuses antivibratiles

Résultat Score EP (Z-III-RF)


MESURES A PRENDRE EN FONCTION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX AMIANTES SELON LES CRITERES DE LA LISTE B

AUTRES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE (MESURES D'ORDRE GENERALE)




(Voir fiche(s) d'évaluation, ci-avant)

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX OU PRODUITS DE LA LISTE C



Dossier n° 1303084
 Date de l'évaluation : 05/02/2021
 Bâtiment / local ou zone homogène : Rez de chaussée 1 - Entrée
 Identifiant Matériau : ZPSO001
 Matériau : Peinture + enduits à base de plâtre
 Résultat Score EP (Z-II-RF)



Dossier n° 1303084


Date de l'évaluation : 05/02/2021

Bâtiment / local ou zone homogène : Rez de chaussée 1 - Entrée

Identifiant Matériau : ZPSO002

Matériau : Peinture + enduits à base de plâtre

Résultat Score EP (Z-III-RF)



Dossier n° 1303084


Date de l'évaluation : 05/02/2021

Bâtiment / local ou zone homogène : Rez de chaussée 1 - Cuisine

Identifiant Matériau : ZPSO002

Matériau : Peinture + enduits à base de plâtre

Résultat Score EP (Z-III-RF)



Dossier n° 1303084


Date de l'évaluation : 05/02/2021

Bâtiment / local ou zone homogène : Rez de chaussée 1 - Séjour

Identifiant Matériau : ZPSO002

Matériau : Peinture + enduits à base de plâtre

Résultat Score EP (Z-III-RF)



Dossier n° 1303084


Date de l'évaluation : 05/02/2021

Bâtiment / local ou zone homogène : Rez de chaussée 1 - Chambre

Identifiant Matériau : ZPSO002

Matériau : Peinture + enduits à base de plâtre

Résultat Score EP (Z-III-RF)



Dossier n° 1303084


Date de l'évaluation : 05/02/2021

Bâtiment / local ou zone homogène : Rez de chaussée 1 - Salle d'eau


Identifiant Matériau : ZPS002

Matériau : Peinture + enduits à base de plâtre

Résultat Score EP (Z-III-RF)



Dossier n° 1303084
 Date de l'évaluation : 05/02/2021
 Bâtiment / local ou zone homogène : Rez de chaussée 1 - WC
 Identifiant Matériau : ZPSO002
 Matériau : Peinture + enduits à base de plâtre
 Résultat Score EP (Z-III-RF)



Dossier n° 1303084


Date de l'évaluation : 05/02/2021

Bâtiment / local ou zone homogène : Rez de chaussée 1 - Cuisine

Identifiant Matériau : ZPSO004

Matériau : Peinture + enduits à base de plâtre

Résultat Score EP (Z-III-RF)



Dossier n° 1303084


Date de l'évaluation : 05/02/2021

Bâtiment / local ou zone homogène : Rez de chaussée 1 - Salle d'eau


Identifiant Matériau : ZPS0004

Matériau : Peinture + enduits à base de plâtre

Résultat Score EP (Z-III-RF)



Dossier n° 1303084
 Date de l'évaluation : 05/02/2021
 Bâtiment / local ou zone homogène : Rez de chaussée 1 - WC
 Identifiant Matériau : ZPSO004
 Matériau : Peinture + enduits à base de plâtre
 Résultat Score EP (Z-III-RF)



Dossier n° 1303084


Date de l'évaluation : 05/02/2021

Bâtiment / local ou zone homogène : Rez de chaussée 1 - Cuisine

Identifiant Matériau : ZPSO005

Matériau : Peinture + enduits à base de plâtre

Résultat Score EP (Z-II-RF)



Dossier n° 1303084


Date de l'évaluation : 05/02/2021

Bâtiment / local ou zone homogène : Rez de chaussée 1 - Séjour

Identifiant Matériau : ZPSO005

Matériau : Peinture + enduits à base de plâtre

Résultat Score EP (Z-II-RF)



Dossier n° 1303084


Date de l'évaluation : 05/02/2021

Bâtiment / local ou zone homogène : Rez de chaussée 1 - Chambre

Identifiant Matériau : ZPSO005

Matériau : Peinture + enduits à base de plâtre

Résultat Score EP (Z-II-RF)



Dossier n° 1303084


Date de l'évaluation : 05/02/2021

Bâtiment / local ou zone homogène : Rez de chaussée 1 - Salle d'eau


Identifiant Matériau : ZPS0005

Matériau : Peinture + enduits à base de plâtre

Résultat Score EP (Z-II-RF)



Dossier n° 1303084
 Date de l'évaluation : 05/02/2021
 Bâtiment / local ou zone homogène : Rez de chaussée 1 - Entrée
 Identifiant Matériau : ZPSO006
 Matériau : Peinture + enduits à base de plâtre
 Résultat Score EP (Z-II-RF)



Dossier n° 1303084


Date de l'évaluation : 05/02/2021

Bâtiment / local ou zone homogène : Rez de chaussée 1 - Cuisine


Identifiant Matériau : ZPSO006

Matériau : Peinture + enduits à base de plâtre

Résultat Score EP (Z-II-RF)



Dossier n° 1303084
 Date de l'évaluation : 05/02/2021
 Bâtiment / local ou zone homogène : Rez de chaussée 1 - Séjour
 Identifiant Matériau : ZPSO006
 Matériau : Peinture + enduits à base de plâtre
 Résultat Score EP (Z-II-RF)



Dossier n° 1303084


Date de l'évaluation : 05/02/2021

Bâtiment / local ou zone homogène : Rez de chaussée 1 - Chambre

Identifiant Matériau : ZPSO006

Matériau : Peinture + enduits à base de plâtre

Résultat Score EP (Z-II-RF)



Dossier n° 1303084


Date de l'évaluation : 05/02/2021

Bâtiment / local ou zone homogène : Rez de chaussée 1 - Salle d'eau


Identifiant Matériau : ZPSO006

Matériau : Peinture + enduits à base de plâtre

Résultat Score EP (Z-II-RF)



Dossier n° 1303084
 Date de l'évaluation : 05/02/2021
 Bâtiment / local ou zone homogène : Rez de chaussée 1 - WC
 Identifiant Matériau : ZPSO006
 Matériau : Peinture + enduits à base de plâtre
 Résultat Score EP (Z-II-RF)



Dossier n° 1303084


Date de l'évaluation : 05/02/2021

Bâtiment / local ou zone homogène : Rez de chaussée 1 - Séjour

Identifiant Matériau : ZPSO008

Matériau : Carrelage + colle de carrelage + ragréage

Résultat Score EP (Z-III-RF)



Dossier n° 1303084


Date de l'évaluation : 05/02/2021

Bâtiment / local ou zone homogène : Rez de chaussée 1 - Chambre

Identifiant Matériau : ZPSO009

Matériau : Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage

Résultat Score EP (Z-III-RF)



Dossier n° 1303084


Date de l'évaluation : 05/02/2021

Bâtiment / local ou zone homogène : Rez de chaussée 1 - Entrée

Identifiant Matériau : ZPSO010

Matériau : Carrelage + colle de carrelage + ragréage

Résultat Score EP (Z-III-RF)



Dossier n° 1303084


Date de l'évaluation : 05/02/2021

Bâtiment / local ou zone homogène : Rez de chaussée 1 - Cuisine

Identifiant Matériau : ZPSO010

Matériau : Carrelage + colle de carrelage + ragréage

Résultat Score EP (Z-III-RF)



Dossier n° 1303084


Date de l'évaluation : 05/02/2021

Bâtiment / local ou zone homogène : Rez de chaussée 1 - Salle d'eau

Identifiant Matériau : ZPSO010

Matériau : Carrelage + colle de carrelage + ragréage

Résultat Score EP (Z-III-RF)



Dossier n° 1303084


Date de l'évaluation : 05/02/2021

Bâtiment / local ou zone homogène : Rez de chaussée 1 - WC


Identifiant Matériau : ZPSO010

Matériau : Carrelage + colle de carrelage + ragréage

Résultat Score EP (Z-III-RF)



Dossier n° 1303084
 Date de l'évaluation : 05/02/2021
 Bâtiment / local ou zone homogène : Rez de chaussée 1 - Entrée
 Identifiant Matériau : ZPSO011
 Matériau : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)
 Résultat Score EP (Z-II-RF)



Dossier n° 1303084


Date de l'évaluation : 05/02/2021

Bâtiment / local ou zone homogène : Rez de chaussée 1 - Cuisine

Identifiant Matériau : ZPSO011

Matériau : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)

Résultat Score EP (Z-II-RF)



Dossier n° 1303084


Date de l'évaluation : 05/02/2021

Bâtiment / local ou zone homogène : Rez de chaussée 1 - Séjour

Identifiant Matériau : ZPSO011

Matériau : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)

Résultat Score EP (Z-II-RF)



Dossier n° 1303084


Date de l'évaluation : 05/02/2021

Bâtiment / local ou zone homogène : Rez de chaussée 1 - Chambre

Identifiant Matériau : ZPSO011

Matériau : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)

Résultat Score EP (Z-II-RF)



Dossier n° 1303084


Date de l'évaluation : 05/02/2021

Bâtiment / local ou zone homogène : Rez de chaussée 1 - Salle d'eau


Identifiant Matériau : ZPSO011

Matériau : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)

Résultat Score EP (Z-II-RF)



Dossier n° 1303084
 Date de l'évaluation : 05/02/2021
 Bâtiment / local ou zone homogène : Rez de chaussée 1 - WC
 Identifiant Matériau : ZPSO011
 Matériau : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)
 Résultat Score EP (Z-II-RF)



Dossier n° 1303084

Date de l'évaluation : 05/02/2021

Bâtiment / local ou zone homogène : Rez de chaussée 1 - Salle d'eau


Identifiant Matériau : ZPSO012

Matériau : Faïence + colle de faïence + plâtre

Résultat Score EP (Z-II-RF)

MESURES A PRENDRE EN FONCTION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX AMIANTES DE LA LISTE C

AUTRES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE (MESURES D'ORDRE GENERALE)



(Voir fiche(s) d'évaluation, ci-avant)

INFORMATION QUANT AUX ETATS DE DEGRADATION :

OBLIGATIONS EUT EGARD AU DECRET OBLIGATIONS EUT EGARD DE L'ARRETES DU 12 DECEMBRE 2012, DU MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE. (CONCERNANT LES MATERIAUX FRIABLES) :

En fonction notamment, de l'accessibilité du matériau, de son degré de dégradation, de son exposition à des chocs et à des vibrations et enfin à l'existence de mouvement d'air dans la zone homogène, l'action à entreprendre est définie par zones réputées homogènes.

En fonction du résultat obtenu du diagnostic, une note de 1 à 3 est attribuée :

- Une note égale à **UN (1)** se traduit par un contrôle périodique de l'état de conservation du matériau dans les conditions prévues à l'article 3.
- Une note égale à **DEUX (2)** oblige, selon les modalités prévues à l'article 5, à une surveillance du niveau d'empoussièrement dans l'atmosphère par un organisme agréé en microscopie électronique à transmission.
- Une note égale à **TROIS (3)** oblige, le propriétaire à procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article 5. Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau inférieur à 5 fibres / litre.

RECOMMANDATIONS EUT EGARD DE L'ARRETES DU 12 DECEMBRE 2012, DU MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE. (CONCERNANT LES MATERIAUX NON FRIABLES) :

- Soit une « **évaluation périodique** », lorsque, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit.
- Soit une « **action corrective de premier niveau** », lorsque, la nature et l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés.
- Soit à une « **action corrective de second niveau** », qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation.

OBLIGATION DONNEUR D'ORDRE SELON L'ARTICLE 11 DE L'ARRETE DU 16 JUILLET 2019

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du DAPP prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du DTA prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

9. RAPPORTS D'ANALYSES

Aucun rapport d'essai n'a été fourni ou n'est disponible

10. ANNEXES / ATTESTATION D'ASSURANCE / CERTIFICATION



COURTIER

CNA
178 BOULEVARD PEREIRE
75017 PARIS
Tél : 01 40 68 02 02
Fax : 01 40 68 05 00
Email : CONTACT@CNASSUR.COM
Portefeuille : 0114921220

Vos références :

Contrat n° 3912280604
Client n° 0626460020

AXA France IARD, atteste que :

SAS ADX GROUPE
COMPTABILITE FOURNISSEURS
PARC SAINT FIACRE
53200 CHATEAU GONTIER

a souscrit un contrat d'assurance Responsabilité Civile 1ère ligne n° 3912280604 et un contrat Responsabilité Civile 2ème ligne n° 3912431104, garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités garanties par ce contrat :

Les diagnostics techniques immobiliers obligatoires

- Repérage amiante avant-vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat des risques naturels, miniers et technologiques
- L'Infiltrométrie

Les autres diagnostics

- Inventaire des Matières Potentiellement Dangereuses dans les navires conformément à la Résolution MEPC.197(62) de l'OMI
- Dossier Technique Amiante (DTA)
- Diagnostic Technique Globale (DTG)
- Dossier Amiante Partie Privative (DAPP)
- Contrôle du plomb après travaux
- Contrôle de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante

- Repérage de l'amiante avant travaux
- Repérage de l'amiante avant démolition
- Repérage du plomb avant travaux
- Diagnostic accessibilité handicapés
- Constat de l'état parasitaire dans les immeubles bâtis et non bâtis
- Attestations de surface : Loi Carrez, surface habitable, surface utile.
- Diagnostic Technique Immobilier (Loi SRU)
- Etat des lieux locatifs
- Diagnostic de pollution des sols
- Audit de pré acquisition
- Recherche des métaux lourds
- Dossier de mutation
- Diagnostic technique en vue de la mise en copropriété
- Audit de la partie privative en assainissement collectif
- Etats des lieux dans le cadre des dispositifs Robien et Scellier
- Attestation de décence du logement (critères de surface et d'habitabilité)
- Diagnostic sécurité piscine
- Test d'étanchéité à l'air des bâtiments
- Attestation de conformité à la Réglementation Thermique
- Réalisation de documents uniques d'évaluation des Risques Professionnels
- Formation aux métiers du Diagnostic
- L'Analyse de la qualité de l'air et La Recherche de fuites
- Vérification de la VMC
- Pose de détecteurs incendie
- Sapiteur Amiante
- Rédaction de Plan de Prévention des Risques, nécessaire lors de l'intervention d'une entreprise extérieure sur le site d'une entreprise utilisatrice
- Actes de prélèvement légionnelle
- Portabilité de l'eau
- Mesures d'empoussièrement
- Habilitation COFRAC : contrôles électriques suivants :
 - VI(BT) : Vérifications initiales des installations électriques permanentes limitées à la basse tension et sur demande de l'inspection du travail des installations électriques permanentes ou temporaires limitées à la basse tension, installations alimentées depuis un branchement à puissance limitée ou un branchement à puissance surveillée.
 - VP (BT) : Vérifications périodiques des installations électriques permanentes limitées la basse tension, alimentées depuis un branchement puissance limitée ou un branchement à puissance surveillée, sans modification de structure et réalisées sur la base des rapports de vérification précédents
 - VT (BT) : Vérifications, avant mise en service, des installations électriques temporaires limitées à la basse tension, alimentées depuis un branchement à puissance limitée ou un branchement à puissance surveillée.
- Diagnostic amiante sur des navires selon Décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires sous la marque ADX Expertise.
- Réalisation de maquette numérique dans le cadre du BIM (Building information Modeling)
- Diagnostic déchets avant démolition
- Etude thermique du bâtiment
- Prélèvements COVID dans des espaces professionnels et dans les règles de protection édictées par les autorités publiques.
- Examens visuels après désamiantage

1DD3826X109817

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92222 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92222 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

Garanties au contrat 1 - Ligne N° 3912280604

Montant des garanties : « Lorsqu'un même sinistre met en jeu simultanément différentes garanties, l'engagement maximum de l'assureur n'excède pas, pour l'ensemble des dommages, le plus élevé des montants prévus pour ces garanties » ainsi qu'il est précisé à l'article 6.3 des conditions générales.

NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	9.000.000 € par année d'assurance et par sinistre
Dont : Dommages corporels	9.000.000 € par année d'assurance et par sinistre
Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus	1.200.000 € par année d'assurance et par sinistre
Autres garanties :	
Atteinte accidentelle à l'environnement (tous dommages confondus)	750.000 € par année d'assurance
Responsabilité civile professionnelle (tous dommages confondus)	par expert 300.000 € par sinistre et 500.000 € par année d'assurance
Dommages aux biens confiés (selon extension aux conditions particulières)	150.000 € par sinistre
Reconstitution de documents/ médias confiés (selon extension aux conditions particulières)	30.000 € par sinistre

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Les garanties s'exercent à concurrence des montants figurants ci-dessous de la présente. Sa validité cesse pour les risques situés à l'Etranger dès lors que l'assurance de ces derniers doit être souscrite conformément à la Législation Locale auprès d'Assureurs agréés dans la nation considérée.

La présente attestation est valable pour la période du **01/01/2021 au 31/12/2021 inclus**, sous réserve du paiement des primes 2021 et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à NANTERRE le 4 janvier 2021
Pour la Société:

Garanties au contrat 2 - Ligne N° 3912431104

La garantie de l'Assureur s'exerce à concurrence des montants suivants : **pour la seule garantie Responsabilité Civile Professionnelle :**

Tous dommages confondus : 3 000 000 € par sinistre et par année d'assurance et par filiale, membre du GIE
Dont :
- Dommages résultant d'atteintes à l'environnement accidentelles sur les sites des clients de l'assuré : 1 500 000 € par sinistre et par année d'assurance et par filiale, membre du GIE

Il est précisé que ces montants interviennent :

- en excédent des montants de garantie du contrat de 1ère ligne.
- après épuisement des montants de garantie fixés par année d'assurance dans le contrat de 1ère ligne. En cas d'intervention du présent contrat au premier euro, il sera fait application des franchises du contrat de 1ère ligne.

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92222 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92222 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance



Certificat de compétences Diagnosticueur Immobilier

N° CPDI5160

Version 002

Je soussigné, **Philippe TROYAUX**, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur LUBINO Sly

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention** Date d'effet : 06/10/2020 - Date d'expiration : 05/10/2027
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 06/10/2020 - Date d'expiration : 05/10/2027
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 25/01/2019 - Date d'expiration : 24/01/2024
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 16/04/2019 - Date d'expiration : 15/04/2024
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 20/11/2019 - Date d'expiration : 19/11/2024

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 06/10/2020.

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification ou Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis ou Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification. Ou Arrêté du 2 juillet 2018 modifié définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.



Certification de personnes
Diagnosticueur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

