

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Norme NF X 46-020

Annexe du rapport 50535 1/1

61 AVANUE ZEPHIRIN CAMELINAT

77176 SAVIGNY LE TEMPLE

BAT D

CE DOCUMENT EST INDISSOCIABLE DES AUTRES SECTIONS ; ILS FONT PARTIE INTEGRANTE DU RAPPORT, COMME LEURS ANNEXES



REFERENCE DU PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE : AVANT TRAVAUX

OPERATEURS DE REPERAGE :

MUCKENSTURM Remi, RAUH Frédéric, RHENZOUR Abdessamad

ETABLI LE 06/11/2019, par SOCOTEC DIAGNOSTIC

Nom du responsable : **DELATTRE Olivier**

SOCOTEC DIAGNOSTIC
479 076 838 RCS Paris
21, route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME
Tél : 03 21 73 41 44
www.socotec.fr

A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	COLLECTIF	Adresse :	61 AVANUE ZEPHIRIN CAMELINAT 77176 SAVIGNY LE TEMPLE
Cat. Du bâtiment :		Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN
Ref Cadastrale :	NC		

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	NEANT
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	NEANT

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	50535 1/1	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé du :	10/07/2019 au 09/10/2019	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967

B\ SOMMAIRE


Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B\ SOMMAIRE	3
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	4
ANNEXE 2 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	22

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 373LAD0102P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	373LAD0102 10/07/2019	Cuisine (R+1)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Joint de parclose	Matériau souple incolore avec poussières + peinture en faible quantité non séparable	10/07/2019	RAUH Frédéric
LOCALISATION		RESULTAT	
Fenêtres bois		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 373LAD0102P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	373LAD0102 10/07/2019	Cuisine (R+1)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Joint d'étanchéité	Matériau souple noir + peinture non séparable	10/07/2019	RAUH Frédéric
LOCALISATION		RESULTAT	
Fenêtres bois		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 373LAD0102P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	373LAD0102 10/07/2019	Chambre 1 (R+1)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Joint de parclose	Matériau souple incolore avec poussières + peinture en faible quantité non séparable	10/07/2019	RAUH Frédéric
LOCALISATION		RESULTAT	
Fenêtres bois		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 373LAD0102P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	373LAD0102 10/07/2019	Chambre 1 (R+1)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Joint d'étanchéité	Matériau souple noir + peinture non séparable	10/07/2019	RAUH Frédéric
LOCALISATION		RESULTAT	
Fenêtres bois		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT


PRELEVEMENT : 373LAD0103P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	373LAD0103 10/07/2019	Cuisine (R+1)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Joint de parclose	Matériau souple incolore avec poussières + peinture en faible quantité non séparable	10/07/2019	RAUH Frédéric
LOCALISATION		RESULTAT	
Fenêtres bois		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT


PRELEVEMENT : 373LAD0103P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	373LAD0103 10/07/2019	Cuisine (R+1)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Joint d'étanchéité	Matériau souple noir + peinture non séparable	10/07/2019	RAUH Frédéric
LOCALISATION		RESULTAT	
Fenêtres bois		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT


PRELEVEMENT : 373LAD0103P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	373LAD0103 10/07/2019	Salon (R+1)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Joint de parclose	Matériau souple incolore avec poussières + peinture en faible quantité non séparable	10/07/2019	RAUH Frédéric
LOCALISATION		RESULTAT	
Fenêtres bois		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT


PRELEVEMENT : 373LAD0103P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	373LAD0103 10/07/2019	Salon (R+1)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Joint d'étanchéité	Matériau souple noir + peinture non séparable	10/07/2019	RAUH Frédéric
LOCALISATION		RESULTAT	
Fenêtres bois		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 373LAD0201P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	373LAD0201 09/10/2019	Cuisine (R+2)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Joint de parclose	Matériau souple incolore + peinture en faible quantité non séparable	09/10/2019	RHENZOUR Abdessamad
LOCALISATION		RESULTAT	
Fenêtres bois		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 373LAD0201P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	373LAD0201 09/10/2019	Cuisine (R+2)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Joint d'étanchéité	Matériau souple noir avec poussières + peinture en faible quantité non séparable	09/10/2019	RHENZOUR Abdessamad
LOCALISATION		RESULTAT	
Fenêtres bois		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 373LAD0201P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	373LAD0201 09/10/2019	Chambre 1 (R+2)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Joint de parclose	Matériau souple incolore avec poussières + peinture en faible quantité non séparable	09/10/2019	RHENZOUR Abdessamad
LOCALISATION		RESULTAT	
Fenêtres bois		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 373LAD0201P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	373LAD0201 09/10/2019	Chambre 1 (R+2)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Joint d'étanchéité	Matériau souple noir avec poussières + peinture non séparable	09/10/2019	RHENZOUR Abdessamad
LOCALISATION		RESULTAT	
Fenêtres bois		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT

PHOTO NON DISPONIBLE

PRELEVEMENT : 373LAD0201P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	373LAD0201 09/10/2019	Chambre 1 (R+2)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Joint d'étanchéité	Matériau souple noir + peinture non séparable	09/10/2019	RHENZOUR Abdessamad
LOCALISATION		RESULTAT	
Entre ouvrant et dormant de fenêtres Bois		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 373LAD0202P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	373LAD0202 10/07/2019	Cuisine (R+2)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Joint de parclose	Matériau souple incolore avec poussières + peinture en faible quantité non séparable	10/07/2019	RAUH Frédéric
LOCALISATION		RESULTAT	
Fenêtres bois		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 373LAD0202P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	373LAD0202 10/07/2019	Cuisine (R+2)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Joint d'étanchéité	Matériau souple noir + peinture non séparable	10/07/2019	RAUH Frédéric
LOCALISATION		RESULTAT	
Fenêtres bois		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 373LAD0202P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	373LAD0202 10/07/2019	Chambre 1 (R+2)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Joint de parclose	Matériau souple incolore + peinture en faible quantité non séparable	10/07/2019	RAUH Frédéric
LOCALISATION		RESULTAT	
Fenêtres bois		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 373LAD0202P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	373LAD0202 10/07/2019		Chambre 1 (R+2)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Joint d'étanchéité	Matériau souple noir + peinture non séparable	10/07/2019	RAUH Frédéric
LOCALISATION		RESULTAT	
Fenêtres bois		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 373LAD0203P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	373LAD0203 10/07/2019		Cuisine (R+2)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Joint de parclose	Peinture en faible quantité non séparable + matériau souple incolore avec poussières	10/07/2019	RAUH Frédéric
LOCALISATION		RESULTAT	
Fenêtres bois		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 373LAD0203P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	373LAD0203 10/07/2019		Cuisine (R+2)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Joint d'étanchéité	Peinture	10/07/2019	RAUH Frédéric
LOCALISATION		RESULTAT	
Fenêtres bois		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 373LAD0203P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	373LAD0203 10/07/2019		Cuisine (R+2)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Joint d'étanchéité	Matériau souple noir	10/07/2019	RAUH Frédéric
LOCALISATION		RESULTAT	
Fenêtres bois		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 373LAD0203P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	373LAD0203 10/07/2019	Chambre 2 (R+2)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Joint de parclose	Peinture en faible quantité non séparable + matériau souple incolore avec poussières	10/07/2019	RAUH Frédéric
LOCALISATION		RESULTAT	
Fenêtres bois		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT


PRELEVEMENT : 373LAD0203P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	373LAD0203 10/07/2019	Chambre 2 (R+2)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Joint d'étanchéité	Matériau souple noir	10/07/2019	RAUH Frédéric
LOCALISATION		RESULTAT	
Fenêtres bois		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 373LAD0203P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	373LAD0203 10/07/2019		Chambre 2 (R+2)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Joint d'étanchéité	Peinture	10/07/2019	RAUH Frédéric
LOCALISATION		RESULTAT	
Fenêtres bois		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 373LAD0203P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	373LAD0203 10/07/2019		Salon (R+2)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Joint de parclose	Matériau souple incolore avec poussières	10/07/2019	RAUH Frédéric
LOCALISATION		RESULTAT	
Fenêtres bois		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT


PRELEVEMENT : 373LAD0203P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	373LAD0203 10/07/2019		Salon (R+2)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Joint d'étanchéité	Matériau souple noir	10/07/2019	RAUH Frédéric
LOCALISATION		RESULTAT	
Fenêtres bois		Fr1:Amiante non détecté	


EMPLACEMENT	
	

PRELEVEMENT : 373LAD0203P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	373LAD0203 10/07/2019		Salon (R+2)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Joint d'étanchéité	Peinture	10/07/2019	RAUH Frédéric
LOCALISATION		RESULTAT	
Fenêtres bois		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT	
	


PRELEVEMENT : 373LAD0301P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	373LAD0301 11/07/2019		Cuisine (R+3)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Mastic de vitrage	Peintures multiples non séparable + matériau souple incolore avec poussières	11/07/2019	MUCKENSTURM Remi
LOCALISATION		RESULTAT	
Fenêtres bois		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 373LAD0301P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	373LAD0301 11/07/2019		Cuisine (R+3)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Joint	Peinture non séparable + matériau souple noir	11/07/2019	MUCKENSTURM Remi
LOCALISATION		RESULTAT	
Fenêtres bois		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 373LAD0301P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	373LAD0301 11/07/2019		Séjour (R+3)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Mastic de vitrage	Peintures multiples non séparable + matériau souple incolore avec poussières	11/07/2019	MUCKENSTURM Remi
LOCALISATION		RESULTAT	
Fenêtres bois		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 373LAD0301P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	373LAD0301 11/07/2019		Séjour (R+3)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Joint	Peinture non séparable + matériau souple noir	11/07/2019	MUCKENSTURM Remi
LOCALISATION		RESULTAT	
Fenêtres bois		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 373LAD0302P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	373LAD0302 10/07/2019	Cuisine (R+3)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Joint de parclose	Matériau souple incolore avec poussières + peinture en faible quantité non séparable	10/07/2019	RAUH Frédéric
LOCALISATION		RESULTAT	
Fenêtres bois		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 373LAD0302P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	373LAD0302 10/07/2019	Cuisine (R+3)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Joint d'étanchéité	Matériau souple noir + peintures multiples non séparable	10/07/2019	RAUH Frédéric
LOCALISATION		RESULTAT	
Fenêtres bois		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 373LAD0302P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	373LAD0302 10/07/2019	Chambre 1 (R+3)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Joint de parclose	Matériau souple incolore avec poussières + peinture en faible quantité non séparable	10/07/2019	RAUH Frédéric
LOCALISATION		RESULTAT	
Fenêtres bois		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT


PRELEVEMENT : 373LAD0302P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	373LAD0302 10/07/2019	Chambre 1 (R+3)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Joint d'étanchéité	Matériau souple noir + peintures multiples non séparable	10/07/2019	RAUH Frédéric
LOCALISATION		RESULTAT	
Fenêtres bois		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT


ANNEXE 2 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° I-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-67307 EN DATE DU 23/07/2019 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AGENCE EHI IDF- (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : IT0719-67307 Réf. Commande Client : 373LAD0201--01
--	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 12/07/2019

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
 - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
 - (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques

Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

- ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 373LAD0201--01 - 61 AVANUE ZEPHIRIN CAMELINAT 77176 SAVIGNY LE TEMPLE Réf échantillon client : 373LAD0201P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Fenêtres bois - Ensemble des pièces - Mastic de vitrage / Cuisine Fenêtres bois Joint de parciose	META (2)	1	22/07/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 373LAD0201--01 - 61 AVANUE ZEPHIRIN CAMELINAT 77176 SAVIGNY LE TEMPLE Réf échantillon client : 373LAD0201P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Entre ouvrant et dormant de fenêtres Bois - Ensemble des pièces - Joint / Cuisine Fenêtres bois Joint d'étanchéité	META (2)	2	23/07/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 1/2

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-67307 EN DATE DU 23/07/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 373LAD0201--01 - 61 AVANUE ZEPHRIN CAMELINAT 77176 SAVIGNY LE TEMPLE Réf échantillon client : 373LAD0201P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Fenêtres bois - Ensemble des pièces - Mastic de vitrage / Chambre 1 Fenêtres bois Joint de parciose				Réf échantillon ITGA : IT071907-33754 Description ITGA : Matériau souple incolore avec poussières / Peinture en faible quantité
* Matériau souple incolore avec poussières + peinture en faible quantité non séparable	META (2)	1	23/07/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 373LAD0201--01 - 61 AVANUE ZEPHRIN CAMELINAT 77176 SAVIGNY LE TEMPLE Réf échantillon client : 373LAD0201P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Entre ouvrant et dormant de fenêtres Bois - Ensemble des pièces - Joint / Chambre 1 Fenêtres bois Joint d'étanchéité				Réf échantillon ITGA : IT071907-33755 Description ITGA : Matériau souple noir avec poussières / Peinture
* Matériau souple noir avec poussières + peinture non séparable	META (2)	3	23/07/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 2/2



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tel : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées
 disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-93145 EN DATE DU 18/10/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
 Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC - AGENCE POISSY 33 bis boulevard Gambetta 3ème étage 78300 POISSY	Réf. Commande ITGA : IT0719-93145 Réf. Commande Client : 373LAD0201--02
--	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 16/10/2019

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP): Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
 - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai:
 - (1)- Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
 - (2)- Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2): Morphologie et critères optiques

Analytiques(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
 ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050): Morphologie, EDX et diffraction électronique
 La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 373LAD0201--02 - 61 AVANUE ZEPHIRIN CAMELINAT 77176 SAVIGNY LE TEMPLE				Réf échantillon ITGA : IT071910-34642
Réf échantillon client : 373LAD0201P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Entre ouvrant et dormant de fenêtres Bois - Ensemble des pièces - Joint / Chambre 1. Entre ouvrant et dormant de fenêtres Bois Joint d'étanchéité				Description ITGA : Matériau souple noir / Peinture
* Matériau souple noir + peinture non séparable	META (2)	1	17/10/2019	Amiante non détecté / -



Validé par : Flavien HOUIS - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 1/1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tel : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr

Accréditation n° I-5967



Liste des sites et portées
 disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-67691 EN DATE DU 23/07/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
 Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AGENCE EHI IDF- (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : IT0719-67691 Réf. Commande Client : 373LAD0301--01
--	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 15/07/2019

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP): Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
 - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai:
 - (1)- Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
 - (2)- Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique(s) : Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2): Morphologie et critères optiques

- Analytiques(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
 ou
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050): Morphologie, EDX et diffraction électronique
 La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 373LAD0301--01 - 61 AVANUE ZEPHIRIN CAMELINAT 77176 SAVIGNY LE TEMPLE Réf échantillon client : 373LAD0301P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Fenêtres bois - Ensemble des pièces - Mastic de vitrage / Cuisine Fenêtres bois Mastic de vitrage				Réf échantillon ITGA : IT071907-48723 Description ITGA : Peintures multiples / Matériau souple incolore avec poussières
* Peintures multiples non séparable + matériau souple incolore avec poussières	META (2)	1	23/07/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 373LAD0301--01 - 61 AVANUE ZEPHIRIN CAMELINAT 77176 SAVIGNY LE TEMPLE Réf échantillon client : 373LAD0301P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Entre ouvrant et dormant de fenêtres Bois - Ensemble des pièces - Joint / Cuisine Fenêtres bois Joint				Réf échantillon ITGA : IT071907-48724 Description ITGA : Peinture / Matériau souple noir
* Peinture non séparable + matériau souple noir	META (2)	1	23/07/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 1/2

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-67691 EN DATE DU 23/07/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 373LAD0301-01 - 61 AVANUE ZEPHRIN CAMELINAT 77176 SAVIGNY LE TEMPLE Réf échantillon client : 373LAD0301P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Fenêtres bois - Ensemble des pièces - Mastic de vitrage / Séjour Fenêtres bois Mastic de vitrage				Réf échantillon ITGA : IT071907-48725 Description ITGA : Peintures multiples / Matériau souple incolore avec poussières
* Peintures multiples non séparable + matériau souple incolore avec poussières	META (2)	1	23/07/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 373LAD0301-01 - 61 AVANUE ZEPHRIN CAMELINAT 77176 SAVIGNY LE TEMPLE Réf échantillon client : 373LAD0301P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Entre ouvrant et dormant de fenêtres Bois - Ensemble des pièces - Joint / Séjour Fenêtres bois Joint				Réf échantillon ITGA : IT071907-48726 Description ITGA : Peinture / Matériau souple noir
* Peinture non séparable + matériau souple noir	META (2)	1	23/07/2019	Amiante non détecté / -

Validé par : Estelle RUBAUD - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 2/2



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tel : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr

Accréditation n° I-5967



Liste des sites et portées
 disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-67304 EN DATE DU 23/07/2019 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
 Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AGENCE EHI IDF- (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : IT0719-67304 Réf. Commande Client : 373LAD0103--01
--	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 12/07/2019

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP): Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
 - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai:
 - (1)- Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
 - (2)- Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2): Morphologie et critères optiques

Analytiques(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
 ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050): Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 373LAD0103--01 - 61 AVANUE ZEPHRIN CAMELINAT 77176 SAVIGNY LE TEMPLE Réf échantillon client : 373LAD0103P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Fenêtres bois - Ensemble des pièces - Mastic de vitrage / Cuisine Fenêtres bois Joint de porcelose				Réf échantillon ITGA : IT071907-33719 Description ITGA : Matériau souple incolore avec poussières / Peinture en faible quantité
* Matériau souple incolore avec poussières + peinture en faible quantité non séparable	META (2)	1	23/07/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 373LAD0103--01 - 61 AVANUE ZEPHRIN CAMELINAT 77176 SAVIGNY LE TEMPLE Réf échantillon client : 373LAD0103P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Entre ouvrant et dormant de fenêtres Bois - Ensemble des pièces - Joint / Cuisine Fenêtres bois Joint d'étanchéité				Réf échantillon ITGA : IT071907-33720 Description ITGA : Matériau souple noir / Peinture
* Matériau souple noir + peinture non séparable	META (2)	1	23/07/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 1/2

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-67304 EN DATE DU 23/07/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 373LAD0103--01 - 61 AVANUE ZEPHRIN CAMELINAT 77176 SAVIGNY LE TEMPLE Réf échantillon client : 373LAD0103P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Fenêtres bois - Ensemble des pièces - Mastic de vitrage / Salon Fenêtres bois Joint de parcèuse				Réf échantillon ITGA : IT071907-33721 Description ITGA : Matériau souple incolore avec poussières / Peinture en faible quantité
* Matériau souple incolore avec poussières + peinture en faible quantité non séparable	META (2)	1	23/07/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 373LAD0103--01 - 61 AVANUE ZEPHRIN CAMELINAT 77176 SAVIGNY LE TEMPLE Réf échantillon client : 373LAD0103P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Entre ouvrant et dormant de fenêtres Bois - Ensemble des pièces - Joint / Salon Fenêtres bois Joint d'étanchéité				Réf échantillon ITGA : IT071907-33722 Description ITGA : Matériau souple noir / Peinture
* Matériau souple noir + peinture non séparable	META (2)	1	22/07/2019	Amiante non détecté / -

Validé par : Estelle RUBAUD - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 2/2



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tel : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr

Accréditation n° I-5967



Liste des sites et portées
 disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-67305 EN DATE DU 23/07/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
 Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AGENCE EHI IDF- (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : IT0719-67305 Réf. Commande Client : 373LAD0102--01
--	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 12/07/2019

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP): Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
 - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai:
 - (1)- Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
 - (2)- Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2): Morphologie et critères optiques

- Analytiques(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
 ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050): Morphologie, EDX et diffraction électronique
 La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 373LAD0102--01 - 61 AVANUE ZEPHIRIN CAMELINAT 77176 SAVIGNY LE TEMPLE Réf échantillon client : 373LAD0102P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Fenêtres bois - Ensemble des pièces - Mastic de vitrage / Cuisine Fenêtres bois Joint de porcelose				Réf échantillon ITGA : IT071907-33714 Description ITGA : Matériau souple incolore avec poussières / Peinture en faible quantité
* Matériau souple incolore avec poussières + peinture en faible quantité non séparable	META (2)	1	22/07/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 373LAD0102--01 - 61 AVANUE ZEPHIRIN CAMELINAT 77176 SAVIGNY LE TEMPLE Réf échantillon client : 373LAD0102P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Entre ouvrant et dormant de fenêtres Bois - Ensemble des pièces - Joint / Cuisine Fenêtres bois Joint d'étanchéité				Réf échantillon ITGA : IT071907-33715 Description ITGA : Matériau souple noir / Peinture
* Matériau souple noir + peinture non séparable	META (2)	1	22/07/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 1/2

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-67305 EN DATE DU 23/07/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 373LAD0102-01 - 61 AVANUE ZEPHRIN CAMELINAT 77176 SAVIGNY LE TEMPLE Réf échantillon client : 373LAD0102P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Fenêtres bois - Ensemble des pièces - Mastic de vitrage / Chambre 1 Fenêtres bois Joint de parcloses				Réf échantillon ITGA : IT071907-33716 Description ITGA : Matériau souple incolore avec poussières / Peinture en faible quantité
* Matériau souple incolore avec poussières + peinture en faible quantité non séparable	META (2)	1	23/07/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 373LAD0102-01 - 61 AVANUE ZEPHRIN CAMELINAT 77176 SAVIGNY LE TEMPLE Réf échantillon client : 373LAD0102P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Entre ouvrant et dormant de fenêtres Bois - Ensemble des pièces - Joint / Chambre 1 Fenêtres bois Joint d'étanchéité				Réf échantillon ITGA : IT071907-33717 Description ITGA : Matériau souple noir / Peinture
* Matériau souple noir + peinture non séparable	META (2)	1	23/07/2019	Amiante non détecté / -

Validé par : Estelle RUBAUD - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du
laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 2/2



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tel : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr

Accréditation n° I-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-67306 EN DATE DU 23/07/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
 Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AGENCE EHI IDF- (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : IT0719-67306 Réf. Commande Client : 373LAD0202-01
--	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 12/07/2019

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP): Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
 - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai:
 - (1)- Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
 - (2)- Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique(s) : Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide ISG 248 - Appendice 2): Morphologie et critères optiques

Analytiques(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
 ou : Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050): Morphologie, EDX et diffraction électronique
 La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 373LAD0202-01 - 61 AVANUE ZEPHIRIN CAMELINAT 77176 SAVIGNY LE TEMPLE Réf échantillon client : 373LAD0202P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Fenêtres bois - Ensemble des pièces - Mastic de vitrage / Cuisine Fenêtres bois Joint de parciose				Réf échantillon ITGA : IT071907-33772 Description ITGA : Matériau souple incolore avec poussières / Peinture en faible quantité
* Matériau souple incolore avec poussières + peinture en faible quantité non séparable	META (2)	1	23/07/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 373LAD0202-01 - 61 AVANUE ZEPHIRIN CAMELINAT 77176 SAVIGNY LE TEMPLE Réf échantillon client : 373LAD0202P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Entre ouvrant et dormant de fenêtres Bois - Ensemble des pièces - Joint / Cuisine Fenêtres bois Joint d'étanchéité				Réf échantillon ITGA : IT071907-33773 Description ITGA : Matériau souple noir / Peinture
* Matériau souple noir + peinture non séparable	META (2)	1	23/07/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 373LAD0202-01 - 61 AVANUE ZEPHIRIN CAMELINAT 77176 SAVIGNY LE TEMPLE Réf échantillon client : 373LAD0202P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Fenêtres bois - Ensemble des pièces - Mastic de vitrage / Chambre 1 Fenêtres bois Joint de parciose				Réf échantillon ITGA : IT071907-33774 Description ITGA : Matériau souple incolore / Peinture en faible quantité
* Matériau souple incolore + peinture en faible quantité non séparable	META (2)	1	22/07/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 1/2

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-67306 EN DATE DU 23/07/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 373LAD0202-01 - 61 AVANUE ZEPHRIN CAMELINAT 77176 SAVIGNY LE TEMPLE				Réf échantillon ITGA : IT071907-33775
Réf échantillon client : 373LAD0202P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Entre ouvrant et dormant de fenêtres Bois - Ensemble des pièces - Joint / Chambre 1 Fenêtres bois Joint d'étanchéité				Description ITGA : Matériau souple noir / Peinture
* Matériau souple noir + peinture non séparable	META (2)	1	22/07/2019	Amiante non détecté / -



Validé par : Estelle RUBAUD - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 2/2



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tel : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées
 disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-67308 EN DATE DU 23/07/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
 Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AGENCE EHI IDF- (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : IT0719-67308 Réf. Commande Client : 373LAD0302--01
--	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 12/07/2019

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP): Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
 - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai:
 - (1)- Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
 - (2)- Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique(s) : Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2): Morphologie et critères optiques

Analytiques(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
 ou : - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050): Morphologie, EDX et diffraction électronique
 La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 373LAD0302--01 - 61 AVANUE ZEPHIRIN CAMELINAT 77176 SAVIGNY LE TEMPLE Réf échantillon client : 373LAD0302P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Fenêtres bois - Ensemble des pièces - Mastic de vitrage / Cuisine Fenêtres bois Joint de porcelose				Réf échantillon ITGA : IT071907-33734 Description ITGA : Matériau souple incolore avec poussières / Peinture en faible quantité
* Matériau souple incolore avec poussières + peinture en faible quantité non séparable	META (2)	1	23/07/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 373LAD0302--01 - 61 AVANUE ZEPHIRIN CAMELINAT 77176 SAVIGNY LE TEMPLE Réf échantillon client : 373LAD0302P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Entre ouvrant et dormant de fenêtres Bois - Ensemble des pièces - Joint / Cuisine Fenêtres bois Joint d'étanchéité				Réf échantillon ITGA : IT071907-33735 Description ITGA : Matériau souple noir / Peintures multiples
* Matériau souple noir + peintures multiples non séparable	META (2)	1	23/07/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 1/2

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-67308 EN DATE DU 23/07/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 373LAD0302-01 - 61 AVANUE ZEPHRIN CAMELINAT 77176 SAVIGNY LE TEMPLE Réf échantillon client : 373LAD0302P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Fenêtres bois - Ensemble des pièces - Mastic de vitrage / Chambre 1 Fenêtres bois Joint de parcloses				Réf échantillon ITGA : IT071907-33736 Description ITGA : Matériau souple incolore avec poussières / Peinture en faible quantité
* Matériau souple incolore avec poussières + peinture en faible quantité non séparable	META (2)	1	23/07/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 373LAD0302-01 - 61 AVANUE ZEPHRIN CAMELINAT 77176 SAVIGNY LE TEMPLE Réf échantillon client : 373LAD0302P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Entre ouvrant et dormant de fenêtres Bois - Ensemble des pièces - Joint / Chambre 1 Fenêtres bois Joint d'étanchéité				Réf échantillon ITGA : IT071907-33737 Description ITGA : Matériau souple noir / Peintures multiples
* Matériau souple noir + peintures multiples non séparable	META (2)	1	23/07/2019	Amiante non détecté / -

Validé par : Estelle RUBAUD - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 2/2



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tel : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées
 disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-67309 EN DATE DU 24/07/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
 Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AGENCE EHI IDF- (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : IT0719-67309 Réf. Commande Client : 373LAD0203--01
--	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 12/07/2019

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP): Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
 - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai:
 - (1)- Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
 - (2)- Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique(s) : Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2): Morphologie et critères optiques

Analytiques(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
 ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050): Morphologie, EDX et diffraction électronique
 La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 373LAD0203--01 - 61 AVANUE ZEPHRIN CAMELINAT 77176 SAVIGNY LE TEMPLE Réf échantillon client : 373LAD0203P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Fenêtres bois - Ensemble des pièces - Mastic de vitrage / Cuisine Fenêtres bois Joint de porcelose				Réf échantillon ITGA : IT071907-33665 Description ITGA : Peinture en faible quantité / Matériau souple incolore avec poussières
* Peinture en faible quantité non séparable + matériau souple incolore avec poussières	META (2)	3	24/07/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 373LAD0203--01 - 61 AVANUE ZEPHRIN CAMELINAT 77176 SAVIGNY LE TEMPLE Réf échantillon client : 373LAD0203P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Entre ouvrant et dormant de fenêtres Bois - Ensemble des pièces - Joint / Cuisine Fenêtres bois Joint d'étanchéité				Réf échantillon ITGA : IT071907-33666 Description ITGA : Matériau souple noir / Peinture
* Peinture	META (1)	1	24/07/2019	Amiante non détecté / -
* Matériau souple noir	META (2)	2	24/07/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 1/2

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-67309 EN DATE DU 24/07/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 373LAD0203--01 - 61 AVANUE ZEPHIRIN CAMELINAT 77176 SAVIGNY LE TEMPLE Réf échantillon client : 373LAD0203P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Fenêtres bois - Ensemble des pièces - Mastic de vitrage / Chambre 2 Fenêtres bois Joint de parcöse				Réf échantillon ITGA : IT071907-33667 Description ITGA : Peinture en faible quantité / Matériau souple incolore avec poussières
* Peinture en faible quantité non séparable + matériau souple incolore avec poussières	META (2)	1	24/07/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 373LAD0203--01 - 61 AVANUE ZEPHIRIN CAMELINAT 77176 SAVIGNY LE TEMPLE Réf échantillon client : 373LAD0203P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Entre ouvrant et dormant de fenêtres Bois - Ensemble des pièces - Joint / Chambre 2 Fenêtres bois Joint d'étanchéité				Réf échantillon ITGA : IT071907-33668 Description ITGA : Matériau souple noir / Peinture
* Matériau souple noir	META (2)	1	23/07/2019	Amiante non détecté / -
* Peinture	META (1)	1	23/07/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 373LAD0203--01 - 61 AVANUE ZEPHIRIN CAMELINAT 77176 SAVIGNY LE TEMPLE Réf échantillon client : 373LAD0203P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Fenêtres bois - Ensemble des pièces - Mastic de vitrage / Salon Fenêtres bois Joint de parcöse				Réf échantillon ITGA : IT071907-33669 Description ITGA : Matériau souple incolore avec poussières
* Matériau souple incolore avec poussières	META (2)	4	24/07/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 373LAD0203--01 - 61 AVANUE ZEPHIRIN CAMELINAT 77176 SAVIGNY LE TEMPLE Réf échantillon client : 373LAD0203P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Entre ouvrant et dormant de fenêtres Bois - Ensemble des pièces - Joint / Salon Fenêtres bois Joint d'étanchéité				Réf échantillon ITGA : IT071907-33670 Description ITGA : Matériau souple noir / Peinture
* Matériau souple noir	META (2)	1	23/07/2019	Amiante non détecté / -
* Peinture	META (1)	1	23/07/2019	Amiante non détecté / -

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du
laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 2/2