

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Norme NF X 46-020

Annexe du rapport 50536 1/1

63 AVANUE ZEPHIRIN CAMELINAT

77176 SAVIGNY LE TEMPLE

BAT E

CE DOCUMENT EST INDISSOCIABLE DES AUTRES SECTIONS ; ILS FONT PARTIE INTEGRANTE DU RAPPORT, COMME LEURS ANNEXES



REFERENCE DU PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE : AVANT TRAVAUX

OPÉRATEURS DE REPÉRAGE :

MUCKENSTURM Remi, SY Amadou

ETABLI LE 06/11/2019, par SOCOTEC DIAGNOSTIC

Nom du responsable : **DELATTRE Olivier**



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

| | | | |
|----------------------|-----------|----------------|---|
| Nature du bâtiment : | COLLECTIF | Adresse : | 63 AVANUE ZEPHIRIN CAMELINAT 77176 SAVIGNY LE TEMPLE |
| Cat. Du bâtiment : | | Propriété de : | OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN |
| Ref Cadastrale : | NC | | |

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

| | | | |
|-----------|--|----------------------------|-------|
| Nom : | OPH77 | Documents remis : | NEANT |
| Adresse : | 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN | Moyens mis à disposition : | NEANT |

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

| | | | |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|--|
| RAPPORT N° : | 50536 1/1 | Laboratoire d'Analyses : | ITGA |
| Repérage réalisé du : | 10/07/2019 au 11/07/2019 | Adresse laboratoire : | 3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX |
| Accompagnateur : | | Numéro d'accréditation : | 1-5967 |

B\ SOMMAIRE

Table des matières

| | |
|---|----|
| A \ INFORMATIONS GENERALES | 2 |
| A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT | 2 |
| A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE | 2 |
| A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION..... | 2 |
| B\ SOMMAIRE | 3 |
| ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES..... | 4 |
| ANNEXE 2 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES..... | 10 |

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

| PRELEVEMENT : 373LAE0001P001 | | | |
|------------------------------|--|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | PIECE OU LOCAL | |
| OPH77 | 373LAE0001 10/07/2019 | Cuisine (RC) | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Mastic de vitrage | Matériau souple incolore + peinture en faible quantité non séparable | 10/07/2019 | SY Amadou |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Fenêtres bois | | Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 373LAE0001P002 | | | |
|---|---|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | PIECE OU LOCAL | |
| OPH77 | 373LAE0001 10/07/2019 | Cuisine (RC) | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Joint d'étanchéité | Matériau souple noir + peinture non séparable | 10/07/2019 | SY Amadou |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Entre ouvrant et dormant de fenêtres Bois | | Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 373LAE0002P001 | | | |
|------------------------------|---|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | PIECE OU LOCAL | |
| OPH77 | 373LAE0002 10/07/2019 | Cuisine (RC) | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Mastic de vitrage | Matériau souple incolore avec poussières + peinture non séparable | 10/07/2019 | SY Amadou |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Fenêtres bois | | Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 373LAE0002P002 | | | |
|---|---|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | PIECE OU LOCAL | |
| OPH77 | 373LAE0002 10/07/2019 | Cuisine (RC) | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Joint d'étanchéité | Matériau souple noir + peinture non séparable | 10/07/2019 | SY Amadou |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Entre ouvrant et dormant de fenêtres Bois | | Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 373LAE0102P001 | | | |
|------------------------------|--|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | PIECE OU LOCAL | |
| OPH77 | 373LAE0102 11/07/2019 | Chambre 3 (R+1) | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Mastic de vitrage | Matériau souple incolore avec poussières | 11/07/2019 | MUCKENSTURM Remi |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Fenêtres bois | | Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT


| PRELEVEMENT : 373LAE0102P002 | | | |
|------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | PIECE OU LOCAL | |
| OPH77 | 373LAE0102 11/07/2019 | Chambre 3 (R+1) | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Joint | Matériau souple noir | 11/07/2019 | MUCKENSTURM Remi |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Fenêtres bois | | Fr1:Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT


| PRELEVEMENT : 373LAE0102P002 | | | |
|------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | PIECE OU LOCAL | |
| OPH77 | 373LAE0102 11/07/2019 | Chambre 3 (R+1) | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Joint | Peinture avec poussières | 11/07/2019 | MUCKENSTURM Remi |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Fenêtres bois | | Fr2:Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT




| PRELEVEMENT : 373LAE0102P003 | | | |
|------------------------------|--|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | PIECE OU LOCAL | |
| OPH77 | 373LAE0102 11/07/2019 | Cuisine (R+1) | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Mastic de vitrage | Matériau souple incolore + peinture en faible quantité non séparable | 11/07/2019 | MUCKENSTURM Remi |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Fenêtres bois | | Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 373LAE0102P004 | | | |
|------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | PIECE OU LOCAL | |
| OPH77 | 373LAE0102 11/07/2019 | Cuisine (R+1) | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Joint | Peintures multiples | 11/07/2019 | MUCKENSTURM Remi |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Fenêtres bois | | Fr1:Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 373LAE0102P004 | | | |
|------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | PIECE OU LOCAL | |
| OPH77 | 373LAE0102 11/07/2019 | Cuisine (R+1) | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Joint | Matériau souple noir | 11/07/2019 | MUCKENSTURM Remi |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Fenêtres bois | | Fr2:Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT



ANNEXE 2 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES

| | | |
|---|---|--|
|  itga Innovateur en fiabilité | Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Tel : 02.99.35.41.41 Fax : 02.99.35.41.42 www.itga.fr | Accréditation n° I-5967  Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr |
| | L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : | |
| | RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-67690 EN DATE DU 24/07/2019 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X) | |
| | <i>Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.</i> | |

| | |
|--|---|
| Client : AGENCE EHI IDF- (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI | Réf. Commande ITGA : IT0719-67690 Réf. Commande Client : 373LAE0102-01 |
|--|---|

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 15/07/2019

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
 - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
 - (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques

Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

- ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

| Fraction analysée | Technique analytique (Méthode de préparation) | Nombre de préparations | Date d'analyse | Résultat / Variété d'amiante |
|---|---|------------------------|----------------|--|
| Réf dossier client : 373LAE0102-01 - 63 AVANUE ZEPHIRIN CAMELINAT 77176 SAVIGNY LE TEMPLE Réf échantillon client : 373LAE0102P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Fenêtres bois - Ensemble des pièces - Mastic de vitrage / Chambre 3 Fenêtres bois Mastic de vitrage | | | | Réf échantillon ITGA : IT071907-48731 Description ITGA : Matériau souple incolore avec poussières |
| * Matériau souple incolore avec poussières | META (2) | 1 | 23/07/2019 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : 373LAE0102-01 - 63 AVANUE ZEPHIRIN CAMELINAT 77176 SAVIGNY LE TEMPLE Réf échantillon client : 373LAE0102P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Entre ouvrant et dormant de fenêtres Bois - Ensemble des pièces - Joint / Chambre 3 Fenêtres bois Joint | | | | Réf échantillon ITGA : IT071907-48732 Description ITGA : Matériau souple noir / Peinture avec poussières |
| * Matériau souple noir | META (2) | 1 | 23/07/2019 | Amiante non détecté / - |
| * Peinture avec poussières | META (1) | 1 | 23/07/2019 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : 373LAE0102-01 - 63 AVANUE ZEPHIRIN CAMELINAT 77176 SAVIGNY LE TEMPLE Réf échantillon client : 373LAE0102P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Fenêtres bois - Ensemble des pièces - Mastic de vitrage / Cuisine Fenêtres bois Mastic de vitrage | | | | Réf échantillon ITGA : IT071907-48733 Description ITGA : Matériau souple incolore / Peinture en faible quantité |
| * Matériau souple incolore + peinture en faible quantité non séparable | META (2) | 1 | 23/07/2019 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 1/2

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-67690 EN DATE DU 24/07/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique (Méthode de préparation) | Nombre de préparations | Date d'analyse | Résultat / Variété d'amiante |
|---|--|---------------------------|--|------------------------------|
| Réf dossier client : 373LAE0102-01 - 63 AVANUE ZEPHIRIN CAMELINAT 77176 SAVIGNY LE TEMPLE Réf échantillon client : 373LAE0102P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Entre ouvrant et dormant de fenêtres Bois - Ensemble des pièces - Joint / Cuisine Fenêtres bois Joint | | | | |
| | | Réf échantillon ITGA : | IT071907-48734 | |
| | | Description ITGA : | Matériau souple noir / Peintures multiples | |
| * Peintures multiples | META (1) | 1 | 23/07/2019 | Amiante non détecté / - |
| * Matériau souple noir | META (2) | 2 | 24/07/2019 | Amiante non détecté / - |

Validé par : Estelle RUBAUD - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 2/2



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tel : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr

Accréditation n° I-5967



Liste des sites et portées
 disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-67299 EN DATE DU 23/07/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
 Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

| | |
|---|---|
| Client : AGENCE EHI IDF- (COMPTES MATERIAUX)- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI | Réf. Commande ITGA : IT0719-67299 Réf. Commande Client : 373LAE0001-01 |
|---|---|

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 12/07/2019

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP): Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
 - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai:
 - (1)- Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
 - (2)- Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2): Morphologie et critères optiques

- Analytiques(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050): Morphologie, EDX et diffraction électronique
 - La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

| Fraction analysée | Technique analytique (Méthode de préparation) | Nombre de préparations | Date d'analyse | Résultat / Variété d'amiante |
|---|--|------------------------|----------------|--|
| Réf dossier client : 373LAE001-01 - 63 AVANUE ZEPHIRIN CAMELINAT 77176 SAVIGNY LE TEMPLE Réf échantillon client : 373LAE0001P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Fenêtres bois - Ensemble des pièces - Mastic de vitrage / Cuisine Fenêtres bois Mastic de vitrage | | | | Réf échantillon ITGA : IT071907-33682 Description ITGA : Matériau souple incolore / Peinture en faible quantité |
| ¹ Matériau souple incolore + peinture en faible quantité non séparable | META (2) | 1 | 22/07/2019 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : 373LAE001-01 - 63 AVANUE ZEPHIRIN CAMELINAT 77176 SAVIGNY LE TEMPLE Réf échantillon client : 373LAE0001P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Entre ouvrant et dormant de fenêtres Bois - Ensemble des pièces - Joint / Cuisine Entre ouvrant et dormant de fenêtres Bois Joint d'étanchéité | | | | Réf échantillon ITGA : IT071907-33683 Description ITGA : Matériau souple noir / Peinture |
| ¹ Matériau souple noir + peinture non séparable | META (2) | 2 | 22/07/2019 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sanf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 1/2

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-67299 EN DATE DU 23/07/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique (Méthode de préparation) | Nombre de préparations | Date d'analyse | Résultat / Variété d'amiante |
|-------------------|--|---------------------------|-------------------|--|
| | | | |  |


Validé par : Estelle RUBAUD - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.


Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA164-01 rev 07

Page 2/2



RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-67302 EN DATE DU 22/07/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique (Méthode de préparation) | Nombre de préparations | Date d'analyse | Résultat / Variété d'amiante |
|-------------------|--|---------------------------|-------------------|--|
| | | | |  |

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA164-01 rev 07

Page 2/2