



Cabinet SERVEX - 2 rue Traversière - ZA Moulin Capignard - 78580 LES ALLUETS LE ROI
Tél.: 01 39 75 25 55 - Fax : 01 39 75 25 85 - E-mail : aadena78@aadena.fr - Urgence seulement : 0825 06 07 09

DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES

Référence : Y16.010839 - 19130003

Le 26/01/2016

Bien : **Appartement n°0003**
Adresse : **Bâtiment 1913**
2 place de la Pièce de l'Etang
77310 SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY

Numéro de lot :
Référence Cadastre : **NC**

PROPRIETAIRE

ESSONNE HABITAT
2 Allée Eugène Mouchot BP 79
91131 RIS-ORANGIS CEDEX

DEMANDEUR

ESSONNE HABITAT
2 Allée Eugène Mouchot BP 79
91131 RIS-ORANGIS CEDEX

Date de visite : **19/01/2016**
Opérateur de repérage : **LEDROLE JEAN PAUL**

Siret VERSAILLES : 338 948 896 00091 (code APE : 7120B) – Assurance RC Professionnelle « ALLIANZ IARD » n°55949690
Téléphone : 01.39.75.25.55 – Fax : 01.39.75.25.85 – E-mail : aadena78@aadena.fr
Urgence seulement : 07.60.27.88.29



Cabinet SERVEX - 2 rue Traversière - ZA Moulin Capignard - 78580 LES ALLUETS LE ROI
Tél.: 01 39 75 25 55 - Fax : 01 39 75 25 85 - E-mail : aadena78@aadena.fr - Urgence seulement : 0825 06 07 09

NOTE DE SYNTHÈSE DES CONCLUSIONS

RAPPORT N° Y16.010839 - 19130003

Document ne pouvant en aucun cas être annexé à un acte authentique

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Type de bien : Appartement n°0003 Nombre de pièces : 1 Etage: RDC	Réf. Cadastre : NC
Adresse : Bâtiment 1913 2 place de la Pièce de l'Etang 77310 SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY	Bâti : Oui Mitoyenneté : Oui
Propriétaire : ESSONNE HABITAT	

CONSTAT AMIANTE

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante

Siret VERSAILLES : 338 948 896 00091 (code APE : 7120B) – Assurance RC Professionnelle « ALLIANZ IARD » n°55949690
Téléphone : 01.39.75.25.55 – Fax : 01.39.75.25.85 – E-mail : aadena78@aadena.fr
Urgence seulement : 07.60.27.88.29



Cabinet SERVEX - 2 rue Traversière - ZA Moulin Capignard - 78580 LES ALLUETS LE ROI
Tél.: 01 39 75 25 55 - Fax : 01 39 75 25 85 - E-mail : aadena78@aadena.fr - Urgence seulement : 0825 06 07 09

DOSSIER AMIANTE PARTIES PRIVATIVES



Article 1334-29-4

Le “dossier amiante – parties privatives” est :

- 1° Tenu par le propriétaire à la disposition des occupants des parties privatives concernées. Ceux-ci sont informés de l'existence et des modalités de consultation de ce dossier ;
- 2° Communiqué par le propriétaire à toute personne physique ou morale appelée à organiser ou effectuer des travaux dans l'immeuble bâti. Une attestation écrite de cette communication est conservée par les propriétaires
- 3° Communiqué par le propriétaire aux personnes suivantes, sur leur demande et dans le cadre de leurs attributions respectives :
 - a) Agents ou services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1312-1, à l'article L. 1421-1 et au troisième alinéa de l'article L. 1422-1
 - b) Inspecteurs et contrôleurs du travail
 - c) Agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale
 - d) Agents du ministère chargé de la construction mentionnés à l'article L. 151-1 du code de la construction et de l'habitation.

L'opérateur communiquera au préfet les rapports de repérage de certains établissements dans lesquels il a identifié des matériaux de la liste A contenant de l'amiante dégradés, qui nécessitent des travaux de retrait ou confinement ou une surveillance périodique avec mesure d'empoussièrement. Cette disposition a pour objectif de mettre à la disposition des préfets toutes les informations utiles pour suivre ces travaux à venir et le respect des délais. Parallèlement, le propriétaire transmettra au préfet un calendrier de travaux et une information sur les mesures conservatoires mises en œuvre dans l'attente des travaux. Ces transmissions doivent également permettre au préfet d'être en capacité de répondre aux cas d'urgence (L.1334-16)

Rapport N° : Y16.010839 - 19130003 A 1/12

Siret VERSAILLES : 338 948 896 00091 (code APE : 7120B) – Assurance RC Professionnelle « ALLIANZ IARD » n°55949690
Téléphone : 01.39.75.25.55 – Fax : 01.39.75.25.85 – E-mail : aadena78@aadena.fr
Urgence seulement : 07.60.27.88.29



Cabinet SERVEX - 2 rue Traversière - ZA Moulin Capignard - 78580 LES ALLUETS LE ROI
Tél.: 01 39 75 25 55 - Fax : 01 39 75 25 85 - E-mail : aadena78@aadena.fr - Urgence seulement : 0825 06 07 09

DOSSIER AMIANTE PARTIES PRIVATIVES

- Articles L. 1334-15 à 18, L. 1334-16, R. 1334-20, R. 1334-23, R. 1334-24, R. 1334-25, R. 1334-27, R. 1334-29 et R. 1334-29-4 du Code de la Santé Publique et Article L271-4 à 6.
- Décret 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis
- Décret 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante
- Annexe 13.9 du Code de la Santé Publique, liste A
- Arrêté du 12 décembre 2012 : évaluation des matériaux et produits de la liste A
- Arrêté du 26 juin 2013 modifiant l'arrêté du 12 décembre 2012.

A INFORMATIONS GENERALES	
A.1 DESIGNATION DU BATIMENT	
Nature du bâtiment : Appartement n°0003 Cat. du bâtiment : Habitation (Parties privatives d'immeuble collectif d'habitation) Nombre de Locaux : 1 Etage : RDC Numéro de Lot : Référence Cadastre : NC Date du Permis de Construire : Non Communiquée Adresse : Bâtiment 1913 - 2 place de la Pièce de l'Etang 77310 SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY	Escalier : Bâtiment : Porte : Propriété de: ESSONNE HABITAT 2 Allée Eugène Mouchot BP 79 91131 RIS-ORANGIS CEDEX
A.2 DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	
Nom : ESSONNE HABITAT Adresse : 2 Allée Eugène Mouchot BP 79 91131 RIS-ORANGIS CEDEX Qualité :	Documents fournis : Néant Moyens mis à disposition : Pas d'information concernant l'existence d'une dépendance (Cave, Box...) liée à cet appartement.
A.3 EXECUTION DE LA MISSION	
Rapport N° : Y16.010839 - 19130003 A Le repérage a été réalisé le : 21/01/2016 Par : LEDROLE JEAN PAUL N° certificat de qualification : 67 Date d'obtention : 09/01/2012 Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : GINGER CATED ZAC La Clef Saint Pierre 12 avenue Gay Lussac 78990 ELANCOURT Date de commande : 17/12/2015	Date d'émission du rapport : 26/01/2016 Accompagnateur : Pas d'accompagnateur Laboratoire d'Analyses : Adresse laboratoire : Numéro d'accréditation : Organisme d'assurance professionnelle : GENERALI Adresse assurance : 78 rue Victor Hugo 24001 PÉRIGUEUX CEDEX N° de contrat d'assurance : 55949690 Date de validité : 31/12/2016

Rapport N° : Y16.010839 - 19130003 A **3/12**

Siret VERSAILLES : 338 948 896 00091 (code APE : 7120B) – Assurance RC Professionnelle « ALLIANZ IARD » n°55949690
Téléphone : 01.39.75.25.55 – Fax : 01.39.75.25.85 – E-mail : aadena78@aadena.fr
Urgence seulement : 07.60.27.88.29



Cabinet SERVEX - 2 rue Traversière - ZA Moulin Capignard - 78580 LES ALLUETS LE ROI
Tél.: 01 39 75 25 55 - Fax : 01 39 75 25 85 - E-mail : aadena78@aadena.fr - Urgence seulement : 0825 06 07 09

B CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	
Signature et Cachet de l'entreprise 	Date d'établissement du rapport : Fait à LES ALLUETS-LE-ROI le 26/01/2016 Cabinet : SERVEX Nom du responsable : VALET Ludovic Nom du diagnostiqueur : LEDROLE JEAN PAUL

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire.

Ce rapport ne peut être utilisé pour satisfaire aux exigences du repérage avant démolition ou avant travaux.

Rapport N° : Y16.010839 - 19130003 A 4/12

Siret VERSAILLES : 338 948 896 00091 (code APE : 7120B) – Assurance RC Professionnelle « ALLIANZ IARD » n°55949690
Téléphone : 01.39.75.25.55 – Fax : 01.39.75.25.85 – E-mail : aadena78@aadena.fr
Urgence seulement : 07.60.27.88.29



Cabinet SERVEX - 2 rue Traversière - ZA Moulin Capignard - 78580 LES ALLUETS LE ROI
Tél.:01 39 75 25 55 - Fax :01 39 75 25 85 - E-mail : aadena78@aadena.fr - Urgence seulement :0825 06 07 09

C SOMMAIRE

INFORMATIONS GENERALES.....	3
DESIGNATION DU BATIMENT	3
DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE.....	3
EXECUTION DE LA MISSION	3
CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	4
SOMMAIRE	5
CONCLUSION(S)	6
LISTE DES LOCAUX NON VISITES ET JUSTIFICATION	6
LISTE DES ELEMENTS NON INSPECTES ET JUSTIFICATION.....	6
PROGRAMME DE REPERAGE.....	7
LISTE A DE L'ANNEXE 13-9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (ART R.1334-20).....	7
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	7
RAPPORTS PRECEDENTS	8
RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	8
LISTE DES PIECES VISITEES/NON VISITEES ET JUSTIFICATION	8
DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE	8
LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR DECISION DE L'OPERATEUR.....	8
LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE	8
LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.....	8
COMMENTAIRES	9
ELEMENTS D'INFORMATION	9
ANNEXE 1 – CROQUIS.....	10
ATTESTATION(S)	11

Rapport N° : Y16.010839 - 19130003 A 5/12

Siret VERSAILLES : 338 948 896 00091 (code APE : 7120B) – Assurance RC Professionnelle « ALLIANZ IARD » n°55949690
Téléphone : 01.39.75.25.55 – Fax : 01.39.75.25.85 – E-mail : aadena78@aadena.fr
Urgence seulement : 07.60.27.88.29



Cabinet SERVEX - 2 rue Traversière - ZA Moulin Capignard - 78580 LES ALLUETS LE ROI
Tél.: 01 39 75 25 55 - Fax : 01 39 75 25 85 - E-mail : aadena78@aadena.fr - Urgence seulement : 0825 06 07 09

D CONCLUSION(S)

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante

Liste des locaux non visités et justification

Aucun

Liste des éléments non inspectés et justification

Aucun

Rapport N° : Y16.010839 - 19130003 A **6/12**

Siret VERSAILLES : 338 948 896 00091 (code APE : 7120B) – Assurance RC Professionnelle « ALLIANZ IARD » n°55949690
Téléphone : 01.39.75.25.55 – Fax : 01.39.75.25.85 – E-mail : aadena78@aadena.fr
Urgence seulement : 07.60.27.88.29



Cabinet SERVEX - 2 rue Traversière - ZA Moulin Capignard - 78580 LES ALLUETS LE ROI
Tél.: 01 39 75 25 55 - Fax : 01 39 75 25 85 - E-mail : aadena78@aadena.fr - Urgence seulement : 0825 06 07 09

E PROGRAMME DE REPERAGE

La mission porte sur le repérage de l'amiante dans les éléments suivants (liste A de l'annexe 13-9 du code de la santé publique) :

Liste A de l'annexe 13-9 du code de la santé publique (Art R.1334-20)

COMPOSANT À SONDER OU À VÉRIFIER
Flocages
Calorifugeages
Faux plafonds

L'opérateur communiquera au préfet les rapports de repérage de certains établissements dans lesquels il a identifié des matériaux de la liste A contenant de l'amiante dégradés, qui nécessitent des travaux de retrait ou confinement ou une surveillance périodique avec mesure d'empoussièrement. Cette disposition a pour objectif de mettre à la disposition des préfets toutes les informations utiles pour suivre ces travaux à venir et le respect des délais. Parallèlement, le propriétaire transmettra au préfet un calendrier de travaux et une information sur les mesures conservatoires mises en œuvre dans l'attente des travaux. Ces transmissions doivent également permettre au préfet d'être en capacité de répondre aux cas d'urgence (L.1334-16)

F CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Date du repérage : 21/01/2016

Le repérage a pour objectif une recherche et un constat de la présence de matériaux ou produits contenant de l'amiante selon la liste citée au programme de repérage.

Conditions spécifiques du repérage :

Ce repérage est limité aux matériaux accessibles sans travaux destructifs c'est-à-dire n'entraînant pas de réparation, remise en état ou ajout de matériau ou ne faisant pas perdre sa fonction au matériau.

En conséquence, les revêtements et doublages (des plafonds, murs, sols ou conduits) qui pourraient recouvrir des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante ne peuvent pas être déposés ou détruits.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Liste des écarts, adjonctions ou suppression d'information de la norme NFX 46-020 de décembre 2008 :


Rapport N° : Y16.010839 - 19130003 A 7/12

Siret VERSAILLES : 338 948 896 00091 (code APE : 7120B) – Assurance RC Professionnelle « ALLIANZ IARD » n°55949690
Téléphone : 01.39.75.25.55 – Fax : 01.39.75.25.85 – E-mail : aadena78@aadena.fr
Urgence seulement : 07.60.27.88.29



Cabinet SERVEX - 2 rue Traversière - ZA Moulin Capignard - 78580 LES ALLUETS LE ROI
Tél.: 01 39 75 25 55 - Fax : 01 39 75 25 85 - E-mail : aadena78@aadena.fr - Urgence seulement : 0825 06 07 09

Sens du repérage pour évaluer un local :



G RAPPORTS PRECEDENTS

Aucun rapport précédemment réalisé ne nous a été fourni.

H RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES PIECES VISITEES/NON VISITEES ET JUSTIFICATION

N°	Local / partie d'immeuble	Visitée	Justification
1	Entrée	OUI	
2	Cuisine	OUI	
3	Séjour	OUI	
4	Salle de Bains	OUI	
5	Placard	OUI	

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

N° Local	Local / Partie d'immeuble	Elément	Zone	Revêtement
1	Entrée	Mur	A, B, C, D	Peinture
		Plafond	Plafond	Peinture
2	Cuisine	Mur	A, B, C, D	Peinture
		Plafond	Plafond	Peinture
3	Séjour	Mur	C, D	Faïence
		Mur	A, B, C, D	Peinture
4	Salle de Bains	Plafond	Plafond	Peinture
		Mur	A, B, C, D	Papier peint
5	Placard	Mur	A, C, D	Faïence
		Mur	A, B, C, D	Peinture
		Plafond	Plafond	Peinture

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR DECISION DE L'OPERATEUR

Néant

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

Néant

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS

Néant

Rapport N° : Y16.010839 - 19130003 A 8/12

Siret VERSAILLES : 338 948 896 00091 (code APE : 7120B) – Assurance RC Professionnelle « ALLIANZ IARD » n°55949690
Téléphone : 01.39.75.25.55 – Fax : 01.39.75.25.85 – E-mail : aadena78@aadena.fr
Urgence seulement : 07.60.27.88.29



Cabinet SERVEX - 2 rue Traversière - ZA Moulin Capignard - 78580 LES ALLUETS LE ROI
Tél.: 01 39 75 25 55 - Fax : 01 39 75 25 85 - E-mail : aadena78@aadena.fr - Urgence seulement : 0825 06 07 09

LEGENDE			
Présence	A : Amiante	N : Non Amianté	a? : Probabilité de présence d'Amiante
Etat de dégradation des Matériaux	F, C, FP	BE : Bon état	DL : Dégradations locales ME : Mauvais état
	Autres matériaux	MND : Matériau(x) non dégradé(s)	MD : Matériau(x) dégradé(s)
Obligation matériaux de type Flocage, calorifugeage ou faux-plafond (résultat de la grille d'évaluation)	1	Faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation	
	2	Faire réaliser une surveillance du niveau d'empoussièrement	
	3	Faire réaliser des travaux de retrait ou de confinement	
Recommandations des autres matériaux et produits. (résultat de la grille d'évaluation)	EP	Evaluation périodique	
	AC1	Action corrective de premier niveau	
	AC2	Action corrective de second niveau	
COMMENTAIRES			
Néant			

I ELEMENTS D'INFORMATION

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires), et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes, renseignez-vous auprès de votre mairie ou votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous consultez la base de données «déchets» gérée par l'ADEME directement accessible sur le site Internet www.sinoe.org

Rapport N° : Y16.010839 - 19130003 A 9/12

Siret VERSAILLES : 338 948 896 00091 (code APE : 7120B) – Assurance RC Professionnelle « ALLIANZ IARD » n°55949690
Téléphone : 01.39.75.25.55 – Fax : 01.39.75.25.85 – E-mail : aadena78@aadena.fr
Urgence seulement : 07.60.27.88.29



Cabinet SERVEX - 2 rue Traversière - ZA Moulin Capignard - 78580 LES ALLUETS LE ROI
Tél.:01 39 75 25 55 - Fax :01 39 75 25 85 - E-mail : aadena78@aadena.fr - Urgence seulement : 0825 06 07 09

ANNEXE 1 – CROQUIS

PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	Bâtiment 1913 2 place de la Pièce de l'Etang 77310 SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY
N° dossier :	Y16.010839 - 19130003				
N° planche :	1/1	Version :	0	Type :	Croquis
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Croquis

Séjour	Cuisine
	Salle de Bains
	<div style="width: 45%;">Entrée</div> <div style="width: 5%;">Placard</div>

Rapport N° : Y16.010839 - 19130003 A 10/12

Siret VERSAILLES : 338 948 896 00091 (code APE : 7120B) – Assurance RC Professionnelle « ALLIANZ IARD » n°55949690
Téléphone : 01.39.75.25.55 – Fax : 01.39.75.25.85 – E-mail : aadena78@aadena.fr
Urgence seulement : 07.60.27.88.29



Cabinet SERVEX - 2 rue Traversière - ZA Moulin Capignard - 78580 LES ALLUETS LE ROI
Tél.: 01 39 75 25 55 - Fax : 01 39 75 25 85 - E-mail : aadena78@aadena.fr - Urgence seulement : 0825 06 07 09

ATTESTATION(S)



ALLIANZ IARD
Direction Opérations Entreprises
Case courrier 8 10 33
5C Esplanade Charles de Gaulle
33081 BORDEAUX CEDEX

ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE

La société ALLIANZ IARD certifie que :

Sarl SERVEX
2 RUE TRAVERSIERE
78580 LES ALLUETS LE ROI

Est titulaire d'une police d'assurance Responsabilité civile Activités de services N°55949690 qui a pris effet le 01/01/2016.

Ce contrat, a pour objet de :

- Satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n°2005 - 655 du 8 juin 2005 et son décret d'application n°2006 - 1114 du 5 septembre 2006, codifié aux articles R212-4 et L271-4 à L271-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents ;
- Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait de ses activités professionnelles déclarées aux Dispositions Particulières à savoir :

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Le constat des Risques d'exposition au plomb• Repérage d'amiante avant transaction, contrôle périodique amiante• Dossier technique amiante• Etat de l'installation intérieure d'électricité et de gaz• Présence de termites et autres insectes xylophages• Diagnostic Performance Energétique (DPE)• Etat des risques naturels et technologiques• Mesurage Loi Carrez• Mesurage Loi Boutin• Contrôle des installations d'Assainissement NON Collectif• Calcul des millièmes de copropriété• Diagnostic Radon• Thermographie des bâtiments• Loi S.R.U.• Certificat des travaux de réhabilitations• Etat du dispositif de sécurité des piscines• Certificat de logement décent | <ul style="list-style-type: none">• Etat des lieux locatifs• Diagnostic accessibilité handicapés• Infiltrométrie• Certificat aux normes de surface et d'habitabilité et Prêt à Taux Zero• Etat descriptif de division• Repérage d'amiante avant / après travaux et démolition• Présence de champignons lignivores• Repérage d'amiante sur surfaces bitumées ou enrobées• Mesures d'empoussièrement amiante• Formation en rapport avec les activités décrites au contrat (représentant moins de 10% du chiffre d'affaires)• Relevé de côtes et de plan de l'existant• Analyse Thermique à l'exclusion de toutes recommandations, préconisations et/ou chiffrages détaillés• Sécurité Incendie (représentant moins de 10% du chiffre d'affaires)• Prise de mesure• Diagnostic Plomb dans l'eau• Contrôle Thermographique |
|--|---|

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est de 1 300 000,00 € par sinistre et 1 500 000,00 € par année.

Le présent document, établi par ALLIANZ, est valable jusqu'au 31/12/2016 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager ALLIANZ au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère.

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait Bordeaux, le 18/12/2015
Pour la compagnie

Allianz IARD
Direction Opérations Entreprises
5c Esplanade Charles de Gaulle
33081 BORDEAUX Cedex

Siret VERSAILLES : 338 948 896 00091 (code APE : 7120B) – Assurance RC Professionnelle « ALLIANZ IARD » n°55949690
Téléphone : 01.39.75.25.55 – Fax : 01.39.75.25.85 – E-mail : aadena78@aadena.fr
Urgence seulement : 07.60.27.88.29



Cabinet SERVEX - 2 rue Traversière - ZA Moulin Capignard - 78580 LES ALLUETS LE ROI
Tél.: 01 39 75 25 55 - Fax : 01 39 75 25 85 - E-mail : aadena78@aadena.fr - Urgence seulement : 0825 06 07 09

CERTIFICAT DE QUALIFICATION



Certificat

Diagnostics Techniques Immobiliers

La certification de compétences de personnes physiques est attribuée par GINGER CATED à :

LEDROLE JEAN-PAUL sous le numéro 67

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics suivantes :

		Intitulé du type de diagnostic technique immobilier	Date d'effet	Date d'expiration	
<input checked="" type="checkbox"/>	Amiante	Mission de repérage et de diagnostic de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante	09/01/2012	08/01/2017	R
<input checked="" type="checkbox"/>	Plomb	Contrôle de risque d'exposition au plomb (CREP)	06/12/2011	05/12/2016	C
<input type="checkbox"/>		Mer ou Plomb: Diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures (DRPP) Contrôle après travaux en présence de plomb (CTPP)			
<input checked="" type="checkbox"/>	Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment en métropole et en outre mer	03/12/2011	05/12/2016	C
<input type="checkbox"/>	France Guernesey				
<input checked="" type="checkbox"/>	DPE	Diagnostic de performance énergétique	28/12/2011	27/12/2016	C
<input type="checkbox"/>		Maison DPE			
<input checked="" type="checkbox"/>	GAZ	Etat des installations intérieures de gaz	05/12/2011	04/12/2016	C
<input checked="" type="checkbox"/>	Electricité	Etat des installations intérieures d'électricité	25/11/2013	24/11/2018	C

Legende: C-Certification - R-Réévaluation - T-Transfert

Le mercredi 4 décembre 2013



ED 112 du 14/10/2013
Ref: 467-12002013

GINGER CATED - ZAC La Clef Saint Pierre - 12 avenue Gay Lussac - 78 990 ELANCCOURT
Téléphone : 01 30 85 24 60 - Email : jl.panetier@groupse-ctbtp.com - Site : www.cated.fr

page 1 sur 2

Rapport N° : Y16.010839 - 19130003 A 12/12

Siret VERSAILLES : 338 948 896 00091 (code APE : 7120B) – Assurance RC Professionnelle « ALLIANZ IARD » n°55949690
Téléphone : 01.39.75.25.55 – Fax : 01.39.75.25.85 – E-mail : aadena78@aadena.fr
Urgence seulement : 07.60.27.88.29



Cabinet SERVEX - 2 rue Traversière - ZA Moulin Capignard - 78580 LES ALLUETS LE ROI
Tél.: 01 39 75 25 55 - Fax : 01 39 75 25 85 - E-mail : aadena78@aadena.fr - Urgence seulement : 0825 06 07 09

ESSONNE HABITAT
2 allée Eugène Mouchot
91130 RIS ORANGIS

LES ALLUETS-LE-ROI le mardi 26 janvier 2016

Référence Rapport : Y16.010839 - 19130003
Objet : ATTESTATION SUR L'HONNEUR
Adresse du bien : Bâtiment 1913
2 place de la Pièce de l'Etang
77310 SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY
Type de bien : Appartement n°0003
Date de la mission : 19/01/2016

Madame, Monsieur,

Conformément à l'article R.271-3 du Code de la Construction et de l'Habitation, je soussigné, Ludovic VALET , atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard des articles L.271-6 et disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le Dossier de Diagnostic Technique (DDT).

Ainsi, ces divers documents sont établis par une personne :

- *présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés (les différents diagnostiqueurs possèdent les certifications adéquates – référence indiquée sur chacun des dossiers),*
- *ayant souscrit une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions (montant de la garantie de 300 000 € par sinistre et 500 000 € par année d'assurance),*
- *n'ayant aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents constituant le DDT.*

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Ludovic VALET
SERVEX

Siret VERSAILLES : 338 948 896 00091 (code APE : 7120B) – Assurance RC Professionnelle « ALLIANZ IARD » n°55949690
Téléphone : 01.39.75.25.55 – Fax : 01.39.75.25.85 – E-mail : aadena78@aadena.fr
Urgence seulement : 07.60.27.88.29