

**Dossier établi pour le compte de :** Office Public de l'Habitat 77

**Adresse:** 10 Avenue Charles Péguy  
77000\_MELUN

**N° de dossier :** 2013-09-300 FK DTA PC 059LAA OPH

**Date de visite :** 13 novembre 2013



### Conclusion :

**Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.**

**Certains matériaux ont été déclarés amiantés sur décision de l'opérateur.**

**Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.**

Etabli par F. KLAI,  
Le 13 novembre 2013

Avicéa  
30 RUE DE L'INDUSTRIE  
92500 RUEIL MALMAISON

**Date de visite :** 13 novembre 2013  
**Heure d'arrivée sur site :** 09 : 37  
**Heure de départ du site :** 17 : 37  
**N° de dossier :** 2013-09-300 FK DTA PC 059LAA OPH  
**Diagnostic établi par :** F. KLAI  
**Identité du propriétaire :** Office Public de l'Habitat 77  
**Adresse du propriétaire :** 10 Avenue Charles Péguy  
77000 MELUN  
**Adresse du bien visité :** 13 RUR ROBERT SCHUMAN  
77000 MELUN

## LIMITE DE MISSION :

---

A la demande de : Office Public de l'Habitat 77,

Agissant en qualité de : Propriétaire, conformément à la commande en date du 03 septembre 2013, il a été effectué le 13 novembre 2013 un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante conformément aux textes réglementaires et à la norme en vigueur (cf. « références réglementaires et normatives »).

Le demandeur nous a missionnés pour établir un diagnostic sur les risques sanitaires inhérents à la présence d'amiante en application du décret et de l'arrêté mentionnés ci-dessus.

L'objectif du repérage est d'identifier et de localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés dans l'immeuble et susceptibles de libérer des fibres d'amiante en cas d'agression mécanique résultant de des locaux (chocs et frottements) ou générée à l'occasion d'opération d'entretien ou de maintenance.

Le repérage se limite aux parties communes des copropriétés, des IGH, des ERP, bureaux, bâtiments agricoles et industriels, locaux de travail.

L'étude réalisée se limite aux constats visuels sans sondage destructif, c'est à dire ne nécessitant pas de remise en état après le prélèvement ou ne modifiant pas la fonction de l'élément, sur le ou les bâtiments constituant le bien. L'étude est effectués lors de la visite sur les parties accessibles. Dans les locaux qui n'auraient pas été rendus accessibles le jour de la visite, le propriétaire sera tenu de s'assurer de la présence ou non d'amiante conformément aux décrets régissant ces obligations.

La recherche de la présence de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante a été faite dans les :

- Calorifugeages, flocages et faux plafonds
- Les parois verticales et horizontales intérieures et extérieures du ou des bâtiments
- Les évacuations et ventilations intérieures et extérieures du ou des bâtiments
- D'une manière générale tous les matériaux susceptibles de contenir de l'amiante

## SOMMAIRE DU RAPPORT :

---

|   |    |
|---|----|
| LIMITE DE MISSION :.....  | 2  |
| SOMMAIRE DU RAPPORT :.....  | 3  |
| REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES .....   | 4  |
| ETAT DES LIEUX : .....  | 4  |
| FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE.....                                  | 5  |
| FICHE DE VISITE ET DE REPERAGE DE MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE ..... | 8  |
| RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE.....  | 12 |
| FICHE DE PRELEVEMENT DE MATERIAUX POUR IDENTIFICATION D'AMIANTE .....                   | 13 |
| PLAN OU CROQUIS .....   | 14 |
| DOSSIER PHOTOS.....   | 15 |
| GRILLES D'EVALUATION .....  | 16 |
| ATTESTATION DE COMPETENCE .....   | 22 |
| ATTESTATION D'ASSURANCE.....  | 23 |
| TABLEAU DE MISE A JOUR .....  | 24 |
| TABLEAU DE COMMUNICATION DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE.....                              | 25 |
| RECOMMANDATIONS GENERALES DE SECURITE.....  | 26 |

## Références réglementaires et normatives

---

### Textes réglementaires

- Articles R1334-14 à R1334-22, R1334-25, R1334-26 du Code de la Santé Publique,
- Arrêté du 26 juin 2013 modifiant l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage et modifiant l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage
- Arrêté du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de la fiche récapitulative du « dossier technique amiante »
- Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage
- Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage
- Décret 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis

### Norme(s) utilisée(s)

- Norme AFNOR NFX 46-020 et son guide d'application GA X46-034

## ETAT DES LIEUX :

---

Le ou les bâtiments visités se situent :

13 RUR ROBERT SCHUMAN  
77000 MELUN

Le bâtiment est cadastré en :

Section : NC

N° de parcelle :

Commune : MELUN

Nature du bien : BATI

Le bien comporte : 1 bâtiment(s)

La destination actuelle du ou des bâtiments est : Habitation (Parties communes)

Le demandeur nous confirme que le bâtiment a été construit dans les années : Avant juillet 1997

**FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE**

**Date de visite :** 13 novembre 2013  
**N° de dossier :** 2013-09-300 FK DTA PC 059LAA OPH  
**Identité du propriétaire :** Office Public de l'Habitat 77  
**Adresse du bien visité :** 13 RUR ROBERT SCHUMAN  
 77000 MELUN

**Nom et adresse de la personne détenant le dossier technique amiante :**  
 Office Public de l'Habitat 77  
 10 Avenue Charles Péguy  
 77000 MELUN

**Modalité de consultation du dossier technique amiante :**

**Lieu :** 10 Avenue Charles Péguy  
 77000 MELUN  
 Direction de la Maintenance en qualité de  
 Consultation aux heures d'ouverture des bureaux.

**Mission :**

Repérage, identification et localisation des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés dans l'immeuble et susceptibles de libérer des fibres d'amiante en cas d'agression mécanique résultant de l'usage des locaux (chocs et frottements) ou générée à l'occasion d'opération d'entretien ou de maintenance.

**Nota :** Conformément aux arrêtés du 12 et 30 décembre 2012, la fiche récapitulative présente les informations minimales devant être contenues dans la fiche récapitulative mentionnée à l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique, à charge pour le propriétaire de compléter par toutes informations utiles et spécifiques aux bâtiments concernés.

Une fiche récapitulative est renseignée par DTA et par immeuble bâti. La fiche récapitulative mentionne les travaux qui ont été réalisés pour retirer ou confiner des matériaux ou produits contenant de l'amiante. Elle est mise à jour systématiquement à l'occasion de travaux ayant conduit à la découverte ou à la suppression de matériaux ou produits contenant de l'amiante.

**Conclusion :**

**Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.**  
**Certains matériaux ont été déclarés amiantés sur décision de l'opérateur.**  
**Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.**

| Localisation  | Nature du matériau                                       | Etat de conservation (1) |
|---|--|--------------------------|
| -Local vide ordure 1 au 16 (Vide-ordures)                 | Amiante ciment (Gaine V.O.(Fibres-ciment))               | EP                       |
| -Gaine technique Gaz 15 & 16 (Gaines & coffres verticaux) | Amiante ciment (Ventilation haute (Fibres-ciment))       | EP                       |
| PALIER VOLEE ESCALIER 1 au 16 (Planchers)                 | Revêtement de sol (Dalles de sol 30x30 avec colle noire) | EP                       |

(1) N = 1 Bon état de conservation – Une nouvelle vérification de l'état de conservation doit être effectuée dans 3 ans  
 N = 2 Etat intermédiaire de conservation - Une mesure d'empoussièrement doit être réalisée. Si le résultat est < à 5 f/l, Cela équivaut à un score 1. Si le résultat est > à 5 f/l, cela équivaut à un score 3.  
 N = 3 Matériaux dégradés - Mesures conservatoires avant travaux par protection du site - Travaux de confinement ou de retrait - Inspection visuelle et mesure d'empoussièrement.  
 EP = évaluation périodique ; AC1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau

## Matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13.9 contenant de l'amiante.

| Date de chaque repérage | Type de repérage | Matériau ou produit | Localisation précise (faire référence le cas échéant au plan, croquis ou photos joints) | Etat de conservation (1) | Mesures obligatoires associées (évaluation périodique, mesure d'empoussièrement ou travaux de confinement) |
|-------------------------|------------------|---------------------|---|--------------------------|--|
| SANS OBJET              |                  |                     |   |                          |  |

(1) Matériaux liste A : l'état de conservation est défini par un score 1, 2, ou 3 en application de grilles d'évaluation définies réglementairement, 3 étant le moins bon score et 1 le meilleur.

## Matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13.9 contenant de l'amiante.

| Date de chaque repérage | Type de repérage  | Matériau ou produit                  | Localisation précise (faire référence le cas échéant au plan, croquis ou photos joints) | Etat de conservation (2) | Mesures préconisées par l'opérateur |
|-------------------------|-------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|
| 13 novembre 2013        | Amiante ciment    | Gaine V.O.(Fibres-ciment)            | -Local vide ordure 1 au 16  | EP                       | Evaluation périodique               |
| 13 novembre 2013        | Amiante ciment    | Ventilation haute (Fibres-ciment)    | -Gaine technique Gaz 15 & 16  | EP                       | Evaluation périodique               |
| 13 novembre 2013        | Revêtement de sol | Dalles de sol 30x30 avec colle noire | PALIER VOLEE ESCALIER 1 au 16   | EP                       | Evaluation périodique               |

(2) Matériaux liste B : conclusion conforme à la réglementation en vigueur au moment de la réalisation du repérage.  
EP = évaluation périodique, AC1 = action corrective de niveau 1, action corrective de niveau 2

## Les évaluations périodiques

### Evaluation obligatoire des matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante (\*)

| Date de la visite | Matériau ou produit concerné | Localisation | Etat de conservation | Mesures d'empoussièrement |
|-------------------|------------------------------|--------------|----------------------|---------------------------|
|                   |                              |              |                      |                           |
|                   |                              |              |                      |                           |
|                   |                              |              |                      |                           |

(\*) L'évaluation périodique de l'état de conservation est effectuée tous les trois ans. Pour l'état intermédiaire de dégradation, des mesures d'empoussièrement sont réalisées.

### Evaluation obligatoire des matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante

| Date de la visite | Matériau ou produit concerné | Localisation | Etat de conservation | Mesures d'empoussièrement |
|-------------------|------------------------------|--------------|----------------------|---------------------------|
|                   |                              |              |                      |                           |
|                   |                              |              |                      |                           |
|                   |                              |              |                      |                           |

## Travaux de retrait ou de confinement - Mesures conservatoires

### Matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante

| Matériau ou produit | Localisation précise (faire référence le cas échéant au plan, croquis ou photos joints) | Nature des travaux ou des mesures conservatoires | Date des travaux ou des mesures conservatoires | Entreprises intervenantes | Indiquer les résultats de l'examen visuel et des mesures d'empoussièrement (art R. 1334-29-3 du code de la santé publique) |
|---------------------|---|--|--|---------------------------|--|
|                     |   |  |  |                           |  |
|                     |   |  |  |                           |  |
|                     |   |  |  |                           |  |
|                     |   |  |  |                           |  |
|                     |   |  |  |                           |  |
|                     |   |  |  |                           |  |

### Matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante

| Matériau ou produit | Localisation précise (faire référence le cas échéant au plan, croquis ou photos joints) | Nature des travaux ou des mesures | Date des travaux ou des mesures | Entreprises intervenantes | Indiquer les résultats de l'examen visuel et des mesures d'empoussièrement (art R. 1334-29-3 du code de la santé publique) |
|---------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--|
|                     |   |                                   |                                 |                           |  |
|                     |   |                                   |                                 |                           |  |
|                     |   |                                   |                                 |                           |  |
|                     |   |                                   |                                 |                           |  |
|                     |   |                                   |                                 |                           |  |
|                     |   |                                   |                                 |                           |  |

## Fiche de visite et de repérage de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante

**Date de visite :** 13 novembre 2013  
**Heure d'arrivée sur site :** 09 : 37  
**Heure de départ du site :** 17 : 37  
**N° de dossier :** 2013-09-300 FK DTA PC 059LAA OPH

**Adresse du bâtiment :**  
 13 RUR ROBERT SCHUMAN  
 77000 MELUN

| Niv.ou n° | Local ou zone homogène     | Absence amiante | Flocage | Calorifugeage | Faux plafond | Isolation sur faux plafond | Dalles de sol | Fibro ciment | Autres matériaux | Elément localisé et état de conservation | prélèvement (s) | Photo |
|-----------|----------------------------|-----------------|---------|---------------|--------------|----------------------------|---------------|--------------|------------------|--|-----------------|-------|
|           | FACADE                     | x               |         |               |              |                            |               |              |                  |  | No n            |       |
|           | Toiture terrasse           | x               |         |               |              |                            |               |              |                  |  | No n            |       |
|           | PALIER VOLEE ESCALIER +6   |                 |         |               |              |                            | x             |              |                  | Dalles de sol 30x30 avec colle noire     | Oui n           | 516   |
|           | PALIER VOLEE ESCALIER +1   |                 |         |               |              |                            | x             |              |                  | Dalles de sol 30x30 avec colle noire     | No n            | 516   |
|           | PALIER VOLEE ESCALIER +2   |                 |         |               |              |                            | x             |              |                  | Dalles de sol 30x30 avec colle noire     | No n            | 516   |
|           | PALIER VOLEE ESCALIER +3   |                 |         |               |              |                            | x             |              |                  | Dalles de sol 30x30 avec colle noire     | No n            | 516   |
|           | PALIER VOLEE ESCALIER +4   |                 |         |               |              |                            | x             |              |                  | Dalles de sol 30x30 avec colle noire     | No n            | 516   |
|           | PALIER VOLEE ESCALIER +5   |                 |         |               |              |                            | x             |              |                  | Dalles de sol 30x30 avec colle noire     | No n            | 516   |
|           | PALIER VOLEE ESCALIER +7   |                 |         |               |              |                            | x             |              |                  | Dalles de sol 30x30 avec colle noire     | No n            | 516   |
|           | PALIER VOLEE ESCALIER + 8  |                 |         |               |              |                            | x             |              |                  | Dalles de sol 30x30 avec colle noire     | No n            | 516   |
|           | PALIER VOLEE ESCALIER + 9  |                 |         |               |              |                            | x             |              |                  | Dalles de sol 30x30 avec colle noire     | No n            | 516   |
|           | PALIER VOLEE ESCALIER + 10 |                 |         |               |              |                            | x             |              |                  | Dalles de sol 30x30 avec colle noire     | No n            | 516   |
|           | PALIER VOLEE ESCALIER + 11 |                 |         |               |              |                            | x             |              |                  | Dalles de sol 30x30 avec colle noire     | No n            | 516   |
|           | PALIER VOLEE ESCALIER + 12 |                 |         |               |              |                            | x             |              |                  | Dalles de sol 30x30 avec colle noire     | No n            | 516   |
|           | PALIER VOLEE ESCALIER + 13 |                 |         |               |              |                            | x             |              |                  | Dalles de sol 30x30 avec colle noire     | No n            | 516   |
|           | PALIER VOLEE               |                 |         |               |              |                            | x             |              |                  | Dalles de sol 30x30 avec colle noire     | Oui             | 516   |



| Niv.ou n° | Local ou zone homogène     | Absence amiante | Flocage | Calorifugeage | Faux plafond | Isolation sur faux plafond | Dalles de sol | Fibro ciment | Autres matériaux | Elément localisé et état de conservation | prélèvement (s) | Photo |
|-----------|----------------------------|-----------------|---------|---------------|--------------|----------------------------|---------------|--------------|------------------|--|-----------------|-------|
|           | ESCALIER + 14              |                 |         |               |              |                            |               |              |                  |  | n               |       |
|           | PALIER VOLEE ESCALIER + 15 |                 |         |               |              |                            | x             |              |                  | Dalles de sol 30x30 avec colle noire     | Oui n           | 516   |
|           | PALIER VOLEE ESCALIER + 16 |                 |         |               |              |                            | x             |              |                  | Dalles de sol 30x30 avec colle noire     | Oui n           | 516   |
| (10ème)   | Local vide ordure 10       | x               |         |               |              |                            |               |              |                  |  | No n            |       |
| (10ème)   | Gaine technique Gaz 10     | x               |         |               |              |                            |               |              |                  |  | No n            |       |
| (11ème)   | Local vide ordure 11       | x               |         |               |              |                            |               |              |                  |  | No n            |       |
| (11ème)   | Gaine technique Gaz 11     | x               |         |               |              |                            |               |              |                  |  | No n            |       |
| (12ème)   | Local vide ordure 12       | x               |         |               |              |                            |               |              |                  |  | No n            |       |
| (12ème)   | Gaine technique Gaz 12     | x               |         |               |              |                            |               |              |                  |  | No n            |       |
| (13ème)   | Local vide ordure 13       | x               |         |               |              |                            |               |              |                  |  | No n            |       |
| (13ème)   | Gaine technique Gaz 13     | x               |         |               |              |                            |               |              |                  |  | No n            |       |
| (14ème)   | Local vide ordure 14       | x               |         |               |              |                            |               |              |                  |  | No n            |       |
| (14ème)   | Gaine technique Gaz 14     | x               |         |               |              |                            |               |              |                  |  | No n            |       |
| (15ème)   | Local vide ordure 15       | x               |         |               |              |                            |               |              |                  |  | No n            |       |
| (15ème)   | Gaine technique Gaz 15     | x               |         |               |              |                            |               |              |                  |  | No n            |       |
| (16ème)   | Machinerie ascenseur       | x               |         |               |              |                            |               |              |                  |  | No n            |       |
| (16ème)   | Local vide ordure 16       | x               |         |               |              |                            |               |              |                  |  | No n            |       |
| (16ème)   | Gaine technique Gaz 16     | x               |         |               |              |                            |               |              |                  |  | No n            |       |
| (1er)     | Local vide ordure 1        | x               |         |               |              |                            |               |              |                  |  | No n            |       |
| (1er)     | Gaine technique Gaz 1      | x               |         |               |              |                            |               |              |                  |  | No n            |       |
| (2ème)    | Local vide ordure 2        | x               |         |               |              |                            |               |              |                  |  | No n            |       |
| (2ème)    | Gaine technique Gaz 2      | x               |         |               |              |                            |               |              |                  |  | No n            |       |
| (3ème)    | Local vide ordure 3        | x               |         |               |              |                            |               |              |                  |  | No n            |       |
| (3ème)    | Gaine technique Gaz 3      | x               |         |               |              |                            |               |              |                  |  | No n            |       |
| (4ème)    | Local vide ordure 4        | x               |         |               |              |                            |               |              |                  |  | No n            |       |
| (4ème)    | Gaine technique Gaz        | x               |         |               |              |                            |               |              |                  |  | No              |       |

| Niv.ou n° | Local ou zone homogène   | Absence amiante | Flocage | Calorifugeage | Faux plafond | Isolation sur faux plafond | Dalles de sol | Fibro ciment | Autres matériaux | Elément localisé et état de conservation | prélèvement (s) | Photo |
|-----------|--------------------------|-----------------|---------|---------------|--------------|----------------------------|---------------|--------------|------------------|--|-----------------|-------|
|           | 4                        |                 |         |               |              |                            |               |              |                  |  | n               |       |
| (5ème)    | Local vide ordure 5      | x               |         |               |              |                            |               |              |                  |  | No<br>n         |       |
| (5ème)    | Gaine technique Gaz 5    | x               |         |               |              |                            |               |              |                  |  | No<br>n         |       |
| (6ème)    | Local vide ordure 6      | x               |         |               |              |                            |               |              |                  |  | No<br>n         |       |
| (6ème)    | Gaine technique Gaz 6    | x               |         |               |              |                            |               |              |                  |  | No<br>n         |       |
| (7ème)    | Local vide ordure 7      | x               |         |               |              |                            |               |              |                  |  | No<br>n         |       |
| (7ème)    | Gaine technique Gaz 7    | x               |         |               |              |                            |               |              |                  |  | No<br>n         |       |
| (8ème)    | Local vide ordure 8      | x               |         |               |              |                            |               |              |                  |  | No<br>n         |       |
| (8ème)    | Gaine technique Gaz 8    | x               |         |               |              |                            |               |              |                  |  | No<br>n         |       |
| (9ème)    | Local vide ordure 9      | x               |         |               |              |                            |               |              |                  |  | No<br>n         |       |
| (9ème)    | Gaine technique Gaz 9    | x               |         |               |              |                            |               |              |                  |  | No<br>n         |       |
| (Rdc)     | HALL                     | x               |         |               |              |                            |               |              |                  |  | No<br>n         |       |
| (Rdc)     | DEGAGEMENT               | x               |         |               |              |                            |               |              |                  |  | No<br>n         |       |
| (Rdc)     | LOCAL POUBELLE           | x               |         |               |              |                            |               |              |                  |  | No<br>n         |       |
| (Rdc)     | LOCAL VELO               | x               |         |               |              |                            |               |              |                  |  | No<br>n         |       |
| (Rdc)     | Local objets encombrants | x               |         |               |              |                            |               |              |                  |  | No<br>n         |       |
| (S.sol)   | <b>COULOIR DE CAVE</b>   | x               |         |               |              |                            |               |              |                  |  | Oui             |       |
| (S.sol)   | ESCALIER                 | x               |         |               |              |                            |               |              |                  |  | No<br>n         |       |
| (S.sol)   | <b>LOCAL CHAUFFERIE</b>  | x               |         |               |              |                            |               |              |                  |  | Oui             |       |

### Liste des locaux et éléments non visités

Concerne les locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante.

#### Locaux non visités

| Etage | Locaux               | Raisons      |
|-------|----------------------|--------------|
| 16ème | Machinerie ascenseur | Pas de clefs |
| 16ème | Toiture terrasse     | Pas de clefs |

#### Éléments non visités

| Local      | Partie de local | Composant | Partie de composant | Raison |
|------------|-----------------|-----------|---------------------|--------|
| SANS OBJET |                 |           |                     |        |

**Nom et prénom de l'opérateur : F. KLAI**

## Résultats détaillés du repérage

| Composants de la construction | Partie du composant vérifié ou sondé                   | Localisation                  | Photos n° | Prélèvements Echantillons n° | Analyses n° | Présence d'amiante | Etat de conservation (2) | Mesures d'ordre général préconisées | Analyse ou éléments de décision de l'opérateur en absence d'analyse |
|-------------------------------|--|-------------------------------|-----------|------------------------------|-------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|
| Plafonds                      | Flocage (Flocage cotonneux)                            | -S.sol-LOCAL CHAUFFERIE       | 495       | OUI ECH-N°1                  |             | NON                |                          |                                     | Résultat d'analyse de matériau ou produit                           |
| Plafonds                      | Flocage (Flocage)                                      | -S.sol-COULOIR DE CAVE        |           | OUI ECH-N°2                  |             | NON                |                          |                                     | Résultat d'analyse de matériau ou produit                           |
| Conduits de fluide            | Calorifugeage (Laine minérale + enveloppe plâtrée)     | -S.sol-COULOIR DE CAVE        | 518       | OUI ECH-N°3                  |             | NON                |                          |                                     | Résultat d'analyse de matériau ou produit                           |
| Vide-ordures                  | Amiante ciment Gaine V.O.(Fibres-ciment)               | -Local vide ordure 1 au 16    | 510       | NON                          |             | OUI                | EP                       | Evaluation périodique               | Sur jugement personnel de l'opérateur                               |
| Gaines & coffres verticaux    | Amiante ciment Ventilation haute (Fibres-ciment)       | -Gaine technique Gaz 15 & 16  | 511       | NON                          |             | OUI                | EP                       | Evaluation périodique               | Sur jugement personnel de l'opérateur                               |
| Planchers                     | Revêtement de sol Dalles de sol 30x30 avec colle noire | PALIER VOLEE ESCALIER 1 au 16 | 516       | OUI ECH-N°4                  |             | OUI                | EP                       | Evaluation périodique               | Résultat d'analyse de matériau ou produit                           |

S(\*) : attente du résultat du laboratoire ou susceptible

### (2) Evaluation de l'état de conservation

Pour les produits et matériaux de liste A):

**Article R1334-20 du code de la santé publique** : En fonction du résultat de l'évaluation de l'état de conservation, les propriétaires procèdent :

**N=1** - Contrôle périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits dans les conditions prévues à l'article R. 1334-27 ; ce contrôle est effectué dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire des résultats du contrôle, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage et de son usage ; La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception.

**N=2** - Dans un délai de 3 mois après remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation et selon les modalités prévues à l'article R. 1334-25, à une surveillance du niveau d'empoussièrement dans l'atmosphère par un organisme agréé en microscopie électronique à transmission

**N=3** - Travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à l'article R. 1334-29.

**Article R1334-28 du code de la santé publique** : Mesures d'empoussièrement

Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est inférieur ou égal à la valeur de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à l'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante prévue à l'article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures d'empoussièrement ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage

Si le niveau d'empoussièrement en application de l'article R1334-27 est supérieur à 5 fibres par litre, les propriétaires procèdent à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à l'article R1334-29. Les travaux doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle.

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées sont mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et, dans tous les cas, à un niveau d'empoussièrement inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.

Pour les produits et matériaux de la liste B

Ces recommandations consistent en :

**1. Soit une « évaluation périodique »**, lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit. Dans ce cas, l'opérateur de repérage indique au propriétaire que cette évaluation périodique consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;  
b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

**2. Soit une « action corrective de premier niveau »**, lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés. A cette recommandation est associé, le cas échéant, un rappel de l'obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement. Dans ce cas, l'opérateur de repérage indique au propriétaire que cette action corrective de premier niveau consiste à :

- a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;
- b) Procéder à la mise en oeuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
- c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
- d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.

**3. Soit une « action corrective de second niveau »**, qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation. Dans ce cas, l'opérateur de repérage indique au propriétaire que cette action corrective de second niveau consiste à :

- a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
- b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;
- c) Mettre en oeuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
- d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.

L'opérateur de repérage peut apporter des compléments et précisions à ces recommandations en fonction des situations particulières rencontrées lors de l'évaluation de l'état de conservation.

## Fiche de prélèvement de matériaux pour identification d'amiante

Date de prélèvement : 13 novembre 2013

Dossier n°: 2013-09-300 FK DTA PC 059LAA OPH

Destination déclarée du local : Habitation (Parties communes)

### Liste des prélèvements effectués

| Date du prélèvement | N° prélèvement | Matériau et produit                                      | Localisation                  | Résultat |
|---------------------|----------------|--|-------------------------------|----------|
| 13/11/2013          | ECH-N°1        | Flocage (Flocage cotonneux)                              | -S.sol-LOCAL CHAUFFERIE       | ABSENCE  |
| 13/11/2013          | ECH-N°2        | Flocage (Flocage)  | -S.sol-COULOIR DE CAVE        | ABSENCE  |
| 13/11/2013          | ECH-N°3        | Calorifugeage (Laine minérale + enveloppe plâtrée)       | -S.sol-COULOIR DE CAVE        | ABSENCE  |
| 13/11/2013          | ECH-N°4        | Revêtement de sol (Dalles de sol 30x30 avec colle noire) | PALIER VOLEE ESCALIER 1 au 16 | PRESENCE |

### Liste des prélèvements effectués contenant de l'amiante après analyse en laboratoire

| Matériaux et produits                                    | Localisation                              | Numéro de prélèvement | Numéro d'analyse | Etat de conservation (2) |
|--|---|-----------------------|------------------|--------------------------|
| Revêtement de sol (Dalles de sol 30x30 avec colle noire) | PALIER VOLEE ESCALIER 1 au 16 (Planchers) | ECH-N°4               |                  | EP                       |

### Liste des prélèvements ne contenant pas d'amiante après analyse


| Matériaux et produits                              | Localisation                                | Numéro de prélèvement | Numéro d'analyse |
|--|---|-----------------------|------------------|
| Flocage (Flocage cotonneux)                        | -S.sol-LOCAL CHAUFFERIE (Plafonds)          | ECH-N°1               |                  |
| Flocage (Flocage)                                  | -S.sol-COULOIR DE CAVE (Plafonds)           | ECH-N°2               |                  |
| Calorifugeage (Laine minérale + enveloppe plâtrée) | -S.sol-COULOIR DE CAVE (Conduits de fluide) | ECH-N°3               |                  |

Nom et prénom de l'opérateur de repérage : F. KLAI

## PLAN OU CROQUIS

Date de la visite : 13 novembre 2013

Dossier n°: 2013-09-300 FK DTA PC 059LAA OPH



## DOSSIER PHOTOS

Date de la visite : 13 novembre 2013

Dossier n°: 2013-09-300 FK DTA PC 059LAA OPH



Photo N° 495 ECH-N°1 FLOCAGE -  
S.sol-LOCAL CHAUFFERIE  
Plafonds Flocage cotonneux



Photo N° 510 AMIANTE CIMENT --  
PALIER VOLEE ESCALIER 1 au 16  
Vide-ordures Gaine V.O.(Fibres-  
ciment)



Photo N° 511 AMIANTE CIMENT -  
Gaine technique Gaz 15 & 16 Gaines  
& coffres verticaux Ventilation haute  
(Fibres-ciment)



Photo N° 516 ECH-N°4  
REVETEMENT DE SOL PALIER  
VOLEE ESCALIER 1 au 16  
Planchers Dalles de sol 30x30 avec  
colle noire



Photo N° 518 ECH-N°3  
CALORIFUGEAGE -S.sol-COULOIR  
DE CAVE Conduits de fluide Laine  
minérale + enveloppe plâtrée


## GRILLES D'ÉVALUATION

Date de visite : 13 novembre 2013

Dossier n°: 2013-09-300 FK DTA PC 059LAA OPH

### CRITÈRES D'ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES MATÉRIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE ET DU RISQUE DE DÉGRADATION LIÉS À LEUR ENVIRONNEMENT

N° dossier : 2013-09-300 FK DTA PC 059LAA OPH  
Date de l'évaluation : 13/11/2013  
Bâtiment :  
Local ou zone homogène : Ech :  
Désignation déclarée du local : Local vide ordure 1 au 16  
Matériau ou produit : Vide-ordures, Gaine V.O.(Fibres-ciment)  
Conclusion : Procéder à une évaluation périodique




EP = évaluation périodique  
AC1 = action corrective de premier niveau  
AC2 = action corrective de second niveau



**CRITÈRES D'ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES MATÉRIAUX ET PRODUITS  
CONTENANT DE L'AMIANTE ET DU RISQUE DE DÉGRADATION LIÉS À LEUR ENVIRONNEMENT**

N° dossier : 2013-09-300 FK DTA PC 059LAA OPH  
 Date de l'évaluation : 13/11/2013  
 Bâtiment :  
 Local ou zone homogène : Ech :  
 Désignation déclarée du local : Gaine technique Gaz 15 & 16  
 Matériau ou produit : Gaines & coffres verticaux, Ventilation haute (Fibres-ciment)  
**Conclusion :** Procéder à une évaluation périodique

| Protection physique | Etat de dégradation | Etendue de la dégradation | Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau | Type de recommandation |
|---------------------|---------------------|---------------------------|---|------------------------|
|---------------------|---------------------|---------------------------|---|------------------------|




EP = évaluation périodique  
 AC1 = action corrective de premier niveau  
 AC2 = action corrective de second niveau

**CRITÈRES D'ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES MATÉRIAUX ET PRODUITS  
CONTENANT DE L'AMIANTE ET DU RISQUE DE DÉGRADATION LIÉS À LEUR ENVIRONNEMENT**

N° dossier : 2013-09-300 FK DTA PC 059LAA OPH  
 Date de l'évaluation : 13/11/2013  
 Bâtiment :  
 Local ou zone homogène : Ech : ECH-N°4  
 Désignation déclarée du local : PALIER VOLEE ESCALIER 1 au 16  
 Matériau ou produit : Planchers, Dalles de sol 30x30 avec colle noire  
**Conclusion :** Procéder à une évaluation périodique

| Protection physique | Etat de dégradation | Etendue de la dégradation | Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau | Type de recommandation |
|---------------------|---------------------|---------------------------|---|------------------------|
|---------------------|---------------------|---------------------------|---|------------------------|



EP = évaluation périodique  
 AC1 = action corrective de premier niveau  
 AC2 = action corrective de second niveau

**AVICEA**  
**Mr Jean-Marc MOINARD**  
30 rue de l'Industrie  
92500 RUEIL MALMAISON

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-14-LH-004759-01      Version du : 06/02/2014 13:35:08      Page 1/1  
Dossier N° : 14H001829      Date de réception : 04/02/2014 14:31:14  
Référence dossier :      OPH 77 - 13 rue R. Schuman -MELUN

Echantillon N° : 14H001829-001  
Référence échantillon :      059LAA - Chauffage - Flocage

| Paramètres                              | Résultats                             |
|---|---------------------------------------|
| <b>Phase 1</b>                          |                                       |
| Description visuelle                    | Matériau non compact fibreux gris     |
| Traitement de l'échantillon             | -                                     |
| Nombre de préparations                  | 2                                     |
| * <b>Résultat de l'analyse par MOLP</b> | <b>Fibres d'amiante non détectées</b> |

**Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :**  
Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée selon la norme HSG 248 - Appendice 2

NB : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.



Jonathan Marchal  
Technicien de Laboratoire

**AVICEA**  
**Mr Jean-Marc MOINARD**  
30 rue de l'Industrie  
92500 RUEIL MALMAISON

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-14-LH-004760-01      Version du : 06/02/2014 13:35:34      Page 1/1  
Dossier N° : 14H001829      Date de réception : 04/02/2014 14:31:14  
Référence dossier :      OPH 77 - 13 rue R. Schuman -MELUN

Echantillon N° : 14H001829-002  
Référence échantillon :      059LAA - Sous-sol - Laine + plâtre (calorifugeages)

| Paramètres                      | Résultats   |
|---------------------------------|---|
| <b>Phase 1</b>                  |   |
| Description visuelle            | Plâtre avec laine de verre (indissociable, phases préparées ensemble) |
| Traitement de l'échantillon     | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)          |
| Nombre de préparations          | 1   |
| * Résultat de l'analyse par MET | Fibres d'amiante non détectées  |

**Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :**  
Microscopie Electronique à Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050

NB : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.



**Jonathan Marchal**  
Technicien de Laboratoire

**AVICEA**  
**Mr Jean-Marc MOINARD**  
30 rue de l'Industrie  
92500 RUEIL MALMAISON

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-14-LH-004761-01      Version du : 06/02/2014 13:35:35      Page 1/1  
Dossier N° : 14H001829      Date de réception : 04/02/2014 14:31:14  
Référence dossier :      OPH 77 - 13 rue R. Schuman -MELUN  
Echantillon N° : 14H001829-003  
Référence échantillon :      059LAA - Palier - Dalle de sol bleue + colle

| Paramètres                       | Résultats  |
|----------------------------------|--|
| <b>Phase 1</b>                   |  |
| Description visuelle             | Plaque semi dure bleue ( dalle ) et traces de colle noire (indissociable, phases préparées ensemble) |
| Traitement de l'échantillon      | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)   |
| Nombre de préparations           | 1  |
| * Résultat de l'analyse par MET  | <b>Fibres d'amiante de type chrysotile</b>   |
| <b>Phase 2</b>                   |  |
| Description visuelle             | Colle noire  |
| Traitement de l'échantillon      | -  |
| Nombre de préparations           | 2  |
| * Résultat de l'analyse par MOLP | <b>Fibres d'amiante de type chrysotile</b>   |

**Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :**

Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée selon la norme HSG 248 - Appendice 2  
Microscopie Electronique à Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050


NB : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.



Jonathan Marchal  
Technicien de Laboratoire

## Attestation de compétence



**Les certificateurs associés**  
 — DIAGNOSTICS IMMOBILIERS —

### CERTIFICAT DE COMPÉTENCE

#### OPERATEUR EN DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

**Nom** *Monsieur Foued KLAÏ*

**Numéro identification** 2/1389

FCBA atteste que la personne ci-dessus dénommée est certifiée pour ses capacités à réaliser des diagnostics pour les secteurs ci-dessous.


|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Secteurs :                    | Amiante    |
| Certificat délivré jusqu'au : | 13/04/2014 |

Cette personne est compétente pour délivrer des diagnostics dans les secteurs concernés conformément à l'article R.271-1 du décret n°2006-1114 du 05 septembre 2006.

Le suivi de sa compétence est réalisé conformément aux dispositions définies dans les référentiels de certification.

**La liste à jour des titulaires de la certification selon les secteurs de compétence est disponible à FCBA et à CERTIGAZ et est accessible sur le site Internet [www.lescertificateursassocies.fr](http://www.lescertificateursassocies.fr)**

Les certificats concernant les diagnostics complémentaires du gaz et de la performance énergétique sont délivrés par CERTIGAZ.




Accréditation  
 N°4-0029  
 Portée  
 disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

Pour l'Organisme Certificateur

**CERTIFICAT N° 7873/2009**  
**Fait à Paris le 14 avril 2009**

LE RESPONSABLE CERTIFICATION  
*Alain HOCQUET*

FCBA Organisme certificateur



10, avenue de Saint-Mandé  
 75012 Paris  
 Tél. : +33 (0)1 40 19 49 19  
 Fax : +33 (0)1 43 40 85 65  
[www.fcba.fr](http://www.fcba.fr)

## Attestation d'assurance



### RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE DES EXPERTS EN DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER ATTESTATION D'ASSURANCE

La Compagnie d'Assurance, GAN ASSURANCES IARD, dont le Siège Social est situé : 8-10 rue d'Astorg, 75383 PARIS CEDEX 08, atteste que :

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| NOM :                       | <b>Société AVICEA</b>                          |
| ADRESSE (ou Siège Social) : | 30 rue de l'industrie<br>92500 RUEIL MALMAISON |

Est assuré(e) par la police d'assurance N°101.616.719 par l'intermédiaire de l'agence de Mantes Gassicourt (A17843 – Monsieur Lionel Spach) garantissant la Responsabilité Civile Professionnelle encourue dans le cadre de ses activités de DIAGNOSTIC TECHNIQUES IMMOBILIERS AU TITRE DES MISSIONS SUIVANTES :

- CONSTAT DE RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (AVANT TRAVAUX OU DEMOLITION)
- DIAGNOSTIC AMIANTE (AVANT TRAVAUX OU DEMOLITION)
- ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES,
- ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ,
- ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE,
- ETAT DES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES,
- DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (DPE),
- AUDIT ENERGETIQUE (A L'EXCLUSION DE TOUTE MISSION D'ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE ET/OU SUIVI DE CHANTIER)
- ETAT PARASITAIRE (AUTRES QUE TERMITES),
- DIAGNOSTIC D'ASSAINISSEMENT,
- DIAGNOSTIC REGLEMENTAIRE D'ACCESSIBILITE HANDICAPES,
- DIAGNOSTIC D'IMMEUBLES EN COPROPRIETE (LOI SRU),
- DETERMINATION DES MILLIEMES DE COPROPRIETE,
- METRAGE DES BATIMENTS SELON LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR (LOI CARREZ),
- DIAGNOSTIC LIE AUX INVESTISSEMENTS DANS L'IMMOBILIER LOCATIF ANCIEN,
- DIAGNOSTIC LIE A L'OBTENTION DE PRETS BANCAIRES REGLEMENTES,
- DIAGNOSTIC LOI SCELLIER,
- MISSIONS D'EXPERTISES CONFIEES A TITRE AMIABLE OU JUDICIAIRE.

Cette police est conforme aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur en France et notamment :

- à l'Ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005 modifiée,
- et aux dispositions du Décret n°2006-114 du 5 septembre 2006.

Il est entendu que la garantie n'est effective que pour les personnes physiques certifiées ou morales employant des personnes physiques certifiées ou constituées de personnes physiques certifiées.

La présente attestation est valable du 18/09/2013 au 17/09/2014 à 24 heures.

Elle ne constitue qu'une présomption de garantie et ne peut engager la Compagnie en dehors des limites précisées par les clauses et conditions du contrat d'assurance auquel elle se réfère.

Fait à Paris La Défense, le 02/09/2013  
Pour la Compagnie

Gan Assurances - Compagnie française d'assurances et de réassurances - Société anonyme au capital de 109 817 739 euros (entièrement versé) - Siège social : Paris 342 063 797 - APE : 4512Z  
Tél. : 01 70 94 20 00 - www.ganassurances.fr  
Gan Assurances distribue les produits de Groupama Gan Vie - Société anonyme au capital de 1 373 100 685 euros (entièrement versés) - RCS Paris 420 427 616 - APE : 6511Z  
Sièges sociaux : 8-10, rue d'Astorg - 75383 Paris Cedex 08  
Entreprises régies par le Code des assurances et soumises à l'Autorité de Contrôle Prudential, 6, rue Talbot 75434 Paris Cedex 09

TOUTE LA DOCUMENTATION

## TABLEAU DE MISE A JOUR

---

**N° de dossier :** 2013-09-300 FK DTA PC 059LAA OPH  
**Adresse du bien visité :** 13 RUR ROBERT SCHUMAN  
77000 MELUN

| Date | Nom du rédacteur | Modification concernée | Signature du rédacteur |
|------|------------------|------------------------|------------------------|
|      |                  |                        |                        |
|      |                  |                        |                        |
|      |                  |                        |                        |
|      |                  |                        |                        |
|      |                  |                        |                        |
|      |                  |                        |                        |
|      |                  |                        |                        |
|      |                  |                        |                        |
|      |                  |                        |                        |
|      |                  |                        |                        |



## TABLEAU DE COMMUNICATION DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE

---

**N° de dossier :** 2013-09-300 FK DTA PC 059LAA OPH  
**Adresse du bien visité :** 13 RUR ROBERT SCHUMAN  
77000 MELUN

| Date | Nom de l'entreprise | Fonction | Adresse | Signature |
|------|---------------------|----------|---------|-----------|
|      |                     |          |         |           |
|      |                     |          |         |           |
|      |                     |          |         |           |
|      |                     |          |         |           |
|      |                     |          |         |           |
|      |                     |          |         |           |
|      |                     |          |         |           |
|      |                     |          |         |           |
|      |                     |          |         |           |
|      |                     |          |         |           |
|      |                     |          |         |           |
|      |                     |          |         |           |
|      |                     |          |         |           |
|      |                     |          |         |           |
|      |                     |          |         |           |
|      |                     |          |         |           |
|      |                     |          |         |           |
|      |                     |          |         |           |
|      |                     |          |         |           |
|      |                     |          |         |           |

## Recommandations générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante.

Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en œuvre des mesures visant à prévenir les expositions.

Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

### 1. Informations générales

#### a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérigènes, comme la fumée de tabac.

#### b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction.

En raison de son caractère cancérigène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

### 2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail.

Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

### 3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante.

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : [www.amiante.inrs.fr](http://www.amiante.inrs.fr).

De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

#### 4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement. Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

##### a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

##### b. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie. A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

##### c. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.

Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

##### d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : [www.sinoe.org](http://www.sinoe.org).

##### e. Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861).

Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.