

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

(Arrêté du 16 Juillet 2019 et Norme NF X 46-020 : Août 2017)



SOCOTEC



Bien concerné

BATIMENT 30
30 RUE DES MEZEREUX

77000 MELUN

Propriétaire

HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE
10 AVENUE CHARLES PEGUY
77000 MELUN

Donneur d'ordre

HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE
10 AVENUE CHARLES PEGUY
77000 MELUN

CONCLUSION DU RAPPORT :

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, **il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.**

Des repérages destructifs ont été réalisés sur les murs périphériques/ doublage, cependant les doublages n'ont pas été déposés dans leur ensemble. Des éléments susceptibles de contenir de l'amiante peuvent être présents derrière (ancienne faïence...).

-Des moyens d'accès doivent être mis à disposition par le donneur d'ordre pour les logements non accessibles. (Refus des locataires, leurs non presences) pour les logements 205, 102, 001, 002. La présence de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante peuvent être présents (Dalle polystyrenes, lambris, faux plafond...)

Date du rapport : 06/01/2021

Date de visite : 24/12/2020

Fait à : MAGNY LE HONGRE

Référence du dossier : 2020
4614_PROGRAMME 67_MEZEREUX-
LAVOISIER

Référence du rapport :

BATIMENT 30 06/01/2021 - 12:42

Nombre de prélèvements : 73

Auteur du rapport : Mohamed HANNOU

Fonction : Opérateur de repérage

Certificat de compétence : n° DTI/2006-
013

Délivré par : SOCOTEC Certification
France

Contrat d'assurance :

AXA France
313 Terrasses de l'Arche
92727 NANTERRE CEDEX

Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut être fait état, vis-à-vis de tiers, que par publication ou communication in extenso. Notamment la lecture du présent rapport ne peut être dissociée de la lecture des schémas de repérage qui l'accompagnent

Rapport N° : BATIMENT 30

Version : 06/01/2021

SOCOTEC DIAGNOSTIC - SAS au capital de 81 600 euros - 479 076 838 RCS Paris - SIRET 479 076 838 00032

Siège social : 21 route d'Albert - 62450 Avesnes-les-Bapaume - Tél. : 03 21 73 41 44 Fax : 03 21 73 94 79

www.socotec.fr

1/239

SOMMAIRE

I. PROGRAMME ET PERIMETRE DU REPERAGE.....	3
1. PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE.....	3
2. PERIMETRE DU REPERAGE.....	3
II. CONCLUSIONS.....	3
III. OBJET DE LA MISSION	59
1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE	60
2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES	60
IV. DEROULEMENT DE LA MISSION	64
1. PRESTATIONS REALISEES.....	64
2. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	64
3. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE	65
4. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE.....	65
V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	67
1. MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE.....	67
2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE	124
VI. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT.....	205
ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION.....	206
ANNEXE 2 - PV ANALYSES.....	219
ANNEXE 3 - AUTRES DOCUMENTS.....	232
ANNEXE 4 - CERTIFICAT DE COMPÉTENCES.....	233
ANNEXE 5 - ATTESTATION D'ASSURANCE	234
ANNEXE 6 - PLANS / CROQUIS	235

I. PROGRAMME ET PERIMETRE DU REPERAGE

1. PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Réfection de l'installation électrique des logements d'un bâtiment collectif d'habitation. Ce bâtiment est situé au 30 RUE DES MEZEREUX à Melun 77 000

2. PERIMETRE DU REPERAGE

Ce bâtiment est composé de 16 logements.

II. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, **il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.**

Lors de notre investigation, nous avons repéré un enduit béton (P001) qui est revenue amianté. Pour pouvoir statue sur ce prelevement, nous pourrons être amené, a réaliser une étude complémentaire.

- Des repérages destructifs ont été réalisés sur les murs périphériques/ doublage, cependant les doublages n'ont pas été déposés dans leur ensemble. Des éléments susceptibles de contenir de l'amiante peuvent être présents derrière (ancienne faïence...).
- Des moyens d'accès doivent être mis à disposition par le donneur d'ordre pour les logements non accessibles. (Refus des locataires, leurs non presences) pour les logements 205, 102, 001, 002. La présence de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante peuvent être présents (Dalle polystyrenes, lambris, faux plafond...)

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 1 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduit béton	P001	RESULTAT ANALYSE	Voir conclusion en tête de rapport
Dégagement 5 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P001	ZPSO	Voir conclusion en tête de rapport
Placard 1 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P001	ZPSO	Voir conclusion en tête de rapport
Séjour 3 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P002	RESULTAT ANALYSE	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 1 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P002	ZPSO	
Chambre 2 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P002	ZPSO	
Chambre 3 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P002	ZPSO	
Débarras - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P002	ZPSO	
Débarras 3 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P002	ZPSO	
Dégagement 1 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D, Mur D1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P002	ZPSO	
Dégagement 2 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur B1, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P002	ZPSO	
Dégagement 5 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P002	ZPSO	
Entrée 1 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D, Mur D1, Mur F, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P002	ZPSO	
Entrée 2 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur E, Mur E1, Mur F, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P002	ZPSO	
Entrée 3 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur E, Mur F, Mur F1, Mur F2, Mur H	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P002	ZPSO	
Entrée 4 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur F, Mur G, Mur G1, Mur G2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P002	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Entrée 5 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur D, Mur D1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P002	ZPSO	
Placard 1 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P002	ZPSO	
Placard 2 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P002	ZPSO	
Séjour 1 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P002	ZPSO	
Séjour 2 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur A1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P002	ZPSO	
Séjour 4 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P002	ZPSO	
Chambre 1 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P002	ZPSO	
Chambre 2 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P002	ZPSO	
Chambre 3 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P002	ZPSO	
Chambre 41 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P002	ZPSO	
Chambre 42 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P002	ZPSO	
Débarras - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P002	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Débarras 5 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P002	ZPSO	
Dégagement 1 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D, Mur D1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P002	ZPSO	
Dégagement 2 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur B1, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P002	ZPSO	
Entrée 1 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur B1, Mur B2, Mur D, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P002	ZPSO	
Entrée 2 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur E, Mur E1, Mur F, Mur G, Mur H	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P002	ZPSO	
Entrée 3 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur E, Mur F, Mur F1, Mur F2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P002	ZPSO	
Entrée 4 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur G1, Mur G2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P002	ZPSO	
Placard 1 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P002	ZPSO	
Placard 2 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P002	ZPSO	
Séjour 1 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P002	ZPSO	
Séjour 2 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur A1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P002	ZPSO	
Séjour 4 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P002	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Débarras 5 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P008	RESULTAT ANALYSE	
Chambre 1 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P008	ZPSO	
Chambre 2 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P008	ZPSO	
Chambre 21 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P008	ZPSO	
Chambre 3 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P008	ZPSO	
Débarras 2 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P008	ZPSO	
Débarras 4 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P008	ZPSO	
Débarras 5 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P008	ZPSO	
Dégagement 1 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D, Mur D1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P008	ZPSO	
Dégagement 2 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur B1, Mur C, Mur D, Mur D1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P008	ZPSO	
Dégagement 3 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P008	ZPSO	
Entrée 1 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur B1, Mur B2, Mur D, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P008	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Entrée 2 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur E, Mur E1, Mur E2, Mur F, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P008	ZPSO	
Entrée 3 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur B1, Mur C, Mur E, Mur F, Mur F1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P008	ZPSO	
Entrée 4 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur G1, Mur G2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P008	ZPSO	
Placard 1 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P008	ZPSO	
Placard 2 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P008	ZPSO	
Séjour 1 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P008	ZPSO	
Séjour 2 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur A1, Mur B, Mur B1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P008	ZPSO	
Séjour 3 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P008	ZPSO	
Chambre 1 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P008	ZPSO	
Chambre 2 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P008	ZPSO	
Chambre 3 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P008	ZPSO	
Chambre 41 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P008	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 42 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P008	ZPSO	
Débarras - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P008	ZPSO	
Débarras 5 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P008	ZPSO	
Dégagement 1 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D, Mur D1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P008	ZPSO	
Dégagement 2 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur B1, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P008	ZPSO	
Entrée 1 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur B1, Mur B2, Mur D, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P008	ZPSO	
Entrée 2 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur E, Mur E1, Mur F, Mur G, Mur H	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P008	ZPSO	
Entrée 3 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur E, Mur F, Mur F1, Mur F2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P008	ZPSO	
Entrée 4 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur G1, Mur G2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P008	ZPSO	
Placard 1 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P008	ZPSO	
Placard 2 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P008	ZPSO	
Séjour 1 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P008	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Séjour 2 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur A1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P008	ZPSO	
Séjour 4 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P008	ZPSO	
Entrée 3 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	RESULTAT ANALYSE	
Chambre 1 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Chambre 2 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Chambre 3 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Chambre 31 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Chambre 41 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Chambre 42 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Débarras - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Débarras 5 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Dégagement 1 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Dégagement 2 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Dégagement 5 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Entrée 1 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Entrée 2 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Entrée 3 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Entrée 5 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Placard 1 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Placard 2 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Séjour 1 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Séjour 2 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Séjour 3 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Séjour 4 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Séjour 5 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Chambre 1 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Chambre 2 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Chambre 3 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Débarras - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Débarras 3 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Dégagement 1 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Dégagement 2 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Dégagement 5 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Entrée 1 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Entrée 2 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Entrée 3 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Entrée 4 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Entrée 5 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Placard 1 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Placard 2 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Séjour 1 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Séjour 2 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Séjour 3 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Séjour 4 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Séjour 5 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Chambre 1 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Chambre 2 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Chambre 21 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 3 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Débarras 2 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Débarras 4 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Débarras 5 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Dégagement 1 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Entrée 1 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Entrée 2 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Entrée 3 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Entrée 4 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Placard 1 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Placard 2 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Séjour 1 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Séjour 2 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Séjour 3 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Séjour 5 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Chambre 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Chambre 2 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Chambre 3 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Chambre 31 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Chambre 41 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Chambre 42 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Débarras 5 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Dégagement 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Entrée 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Entrée 2 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Entrée 3 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Entrée 4 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Placard 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Placard 2 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Séjour 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Séjour 2 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Séjour 3 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Séjour 4 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Salle de bain/wc 5 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P011	RESULTAT ANALYSE	
Cuisine 1 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P011	ZPSO	
Cuisine 2 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur A1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P011	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Cuisine 3 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur E1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P011	ZPSO	
Cuisine 4 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur E1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P011	ZPSO	
Cuisine 5 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P011	ZPSO	
Salle de bains 1 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P011	ZPSO	
Salle de bains 2 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P011	ZPSO	
Salle de bains 3 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur B1, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P011	ZPSO	
Salle de bains 4 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur B1, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P011	ZPSO	
Salle de bains 5 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur A1, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P011	ZPSO	
WC 1 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P011	ZPSO	
WC 2 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P011	ZPSO	
WC 3 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P011	ZPSO	
WC 4 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P011	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Cuisine 1 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P011	ZPSO	
Cuisine 2 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur A1, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P011	ZPSO	
Cuisine 3 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P011	ZPSO	
Cuisine 4 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur E1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P011	ZPSO	
Cuisine 5 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur A1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P011	ZPSO	
Salle de bain/wc 5 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur A1, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P011	ZPSO	
Salle de bains 1 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P011	ZPSO	
Salle de bains 2 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P011	ZPSO	
Salle de bains 3 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P011	ZPSO	
Salle de bains 4 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur B1, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P011	ZPSO	
WC 1 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P011	ZPSO	
WC 2 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P011	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
WC 3 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P011	ZPSO	
WC 4 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P011	ZPSO	
Cuisine 1 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P011	ZPSO	
Cuisine 2 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur A1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P011	ZPSO	
Cuisine 3 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur E1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P011	ZPSO	
Salle de bains 1 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P011	ZPSO	
Salle de bains 2 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P011	ZPSO	
Salle de bains 3 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur B1, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P011	ZPSO	
Salle de bains 4 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur B1, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P011	ZPSO	
WC 1 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P011	ZPSO	
WC 2 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P011	ZPSO	
WC 3 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P011	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
WC 4 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P011	ZPSO	
Cuisine 3 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P012	RESULTAT ANALYSE	
Cuisine 1 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P012	ZPSO	
Cuisine 2 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P012	ZPSO	
Cuisine 4 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P012	ZPSO	
Cuisine 5 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P012	ZPSO	
Salle de bain/wc 5 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P012	ZPSO	
Salle de bains 1 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P012	ZPSO	
Salle de bains 2 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P012	ZPSO	
Salle de bains 3 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P012	ZPSO	
Salle de bains 4 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P012	ZPSO	
WC 1 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P012	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
WC 2 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P012	ZPSO	
WC 3 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P012	ZPSO	
WC 4 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P012	ZPSO	
Salle de bains 1 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P017	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Cuisine 1 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P017	ZPSO	BON ETAT
Cuisine 2 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur A1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P017	ZPSO	BON ETAT
Cuisine 3 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur E1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P017	ZPSO	BON ETAT
Cuisine 4 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur E1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P017	ZPSO	BON ETAT
Cuisine 5 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P017	ZPSO	BON ETAT
Salle de bains 1 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P017	ZPSO	BON ETAT
Salle de bains 2 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P017	ZPSO	BON ETAT
Salle de bains 3 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur B1, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P017	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Salle de bains 4 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur B1, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P017	ZPSO	BON ETAT
Salle de bains 5 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur A1, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P017	ZPSO	BON ETAT
WC 1 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P017	ZPSO	BON ETAT
WC 2 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P017	ZPSO	BON ETAT
WC 3 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P017	ZPSO	BON ETAT
WC 4 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P017	ZPSO	BON ETAT
Cuisine 1 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P017	ZPSO	BON ETAT
Cuisine 2 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P017	ZPSO	BON ETAT
Cuisine 3 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur E1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P017	ZPSO	BON ETAT
Cuisine 4 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur E1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P017	ZPSO	BON ETAT
Cuisine 5 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P017	ZPSO	BON ETAT
Débarras - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P017	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Salle de bains 1 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P017	ZPSO	BON ETAT
Salle de bains 2 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P017	ZPSO	BON ETAT
Salle de bains 3 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur B1, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P017	ZPSO	BON ETAT
Salle de bains 4 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur B1, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P017	ZPSO	BON ETAT
Salle de bains 5 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur A1, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P017	ZPSO	BON ETAT
WC 1 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P017	ZPSO	BON ETAT
WC 2 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P017	ZPSO	BON ETAT
WC 4 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P017	ZPSO	BON ETAT
Cuisine 1 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P017	ZPSO	BON ETAT
Cuisine 2 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur A1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P017	ZPSO	BON ETAT
Cuisine 3 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur E1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P017	ZPSO	BON ETAT
Salle de bains 1 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P017	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Salle de bains 2 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P017	ZPSO	BON ETAT
Salle de bains 3 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur B1, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P017	ZPSO	BON ETAT
Salle de bains 4 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur B1, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P017	ZPSO	BON ETAT
WC 1 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P017	ZPSO	BON ETAT
WC 2 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P017	ZPSO	BON ETAT
WC 3 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P017	ZPSO	BON ETAT
WC 4 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P017	ZPSO	BON ETAT
Chambre 41 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P020	RESULTAT ANALYSE	
Chambre 1 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P020	ZPSO	
Chambre 2 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P020	ZPSO	
Chambre 3 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P020	ZPSO	
Débarras - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P020	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Débarras 3 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P020	ZPSO	
Dégagement 1 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D, Mur D1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P020	ZPSO	
Dégagement 2 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur B1, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P020	ZPSO	
Dégagement 5 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P020	ZPSO	
Entrée 1 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D, Mur D1, Mur F, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P020	ZPSO	
Entrée 2 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur E, Mur E1, Mur F, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P020	ZPSO	
Entrée 3 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur E, Mur F, Mur F1, Mur F2, Mur H	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P020	ZPSO	
Entrée 4 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur F, Mur G, Mur G1, Mur G2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P020	ZPSO	
Entrée 5 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur D, Mur D1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P020	ZPSO	
Placard 1 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P020	ZPSO	
Placard 2 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P020	ZPSO	
Séjour 1 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P020	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Séjour 2 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur A1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P020	ZPSO	
Séjour 3 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P020	ZPSO	
Séjour 4 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P020	ZPSO	
Chambre 1 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P020	ZPSO	
Chambre 2 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P020	ZPSO	
Chambre 3 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P020	ZPSO	
Chambre 42 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P020	ZPSO	
Débarras - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P020	ZPSO	
Débarras 5 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P020	ZPSO	
Dégagement 1 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D, Mur D1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P020	ZPSO	
Dégagement 2 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur B1, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P020	ZPSO	
Entrée 1 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur B1, Mur B2, Mur D, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P020	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Entrée 2 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur E, Mur E1, Mur F, Mur G, Mur H	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P020	ZPSO	
Entrée 3 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur E, Mur F, Mur F1, Mur F2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P020	ZPSO	
Entrée 4 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur G1, Mur G2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P020	ZPSO	
Placard 1 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P020	ZPSO	
Placard 2 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P020	ZPSO	
Séjour 1 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P020	ZPSO	
Séjour 2 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur A1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P020	ZPSO	
Séjour 4 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P020	ZPSO	
WC 4 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	RESULTAT ANALYSE	
Cuisine 1 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	ZPSO	
Cuisine 2 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	ZPSO	
Cuisine 3 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Cuisine 4 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	ZPSO	
Cuisine 5 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	ZPSO	
Salle de bains 1 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	ZPSO	
Salle de bains 2 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	ZPSO	
Salle de bains 3 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	ZPSO	
Salle de bains 4 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	ZPSO	
Salle de bains 5 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	ZPSO	
WC 1 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	ZPSO	
WC 2 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	ZPSO	
Cuisine 1 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	ZPSO	
Cuisine 2 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	ZPSO	
Cuisine 3 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Cuisine 4 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	ZPSO	
Cuisine 5 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	ZPSO	
Salle de bains 1 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	ZPSO	
Salle de bains 2 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	ZPSO	
Salle de bains 3 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	ZPSO	
Salle de bains 4 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	ZPSO	
Salle de bains 5 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	ZPSO	
WC 1 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	ZPSO	
WC 2 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	ZPSO	
WC 4 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	ZPSO	
Cuisine 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	ZPSO	
Cuisine 2 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Cuisine 3 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	ZPSO	
Cuisine 4 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	ZPSO	
Salle de bains 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	ZPSO	
Salle de bains 2 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	ZPSO	
Salle de bains 3 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	ZPSO	
Salle de bains 4 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	ZPSO	
WC 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	ZPSO	
WC 2 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	ZPSO	
WC 3 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	ZPSO	
WC 4 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	ZPSO	
Chambre 2 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	RESULTAT ANALYSE	
Chambre 1 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 2 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Chambre 3 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Chambre 31 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Chambre 41 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Chambre 42 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Débarras - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Débarras 5 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Dégagement 1 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Dégagement 2 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Dégagement 5 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Entrée 1 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Entrée 2 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Entrée 3 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Entrée 4 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Entrée 5 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Placard 1 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Placard 2 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Séjour 1 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Séjour 2 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Séjour 3 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Séjour 4 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Séjour 5 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Chambre 1 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Chambre 2 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 3 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Débarras - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Débarras 3 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Dégagement 1 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Dégagement 2 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Dégagement 5 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Entrée 1 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Entrée 2 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Entrée 3 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Entrée 4 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Entrée 5 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Placard 1 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 2 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Séjour 1 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Séjour 2 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Séjour 3 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Séjour 4 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Séjour 5 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Chambre 1 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Chambre 2 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Chambre 21 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Chambre 3 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Débarras 2 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Débarras 4 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Débarras 5 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Dégagement 1 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Dégagement 2 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Dégagement 3 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Entrée 1 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Entrée 2 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Entrée 3 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Entrée 4 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Placard 1 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Placard 2 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Séjour 1 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Séjour 2 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Séjour 3 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Séjour 5 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Chambre 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Chambre 2 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Chambre 3 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Chambre 31 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Chambre 41 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Chambre 42 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Débarras 5 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Dégagement 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Entrée 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Entrée 2 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Entrée 3 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Entrée 4 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Placard 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Placard 2 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Séjour 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Séjour 2 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Séjour 3 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Séjour 4 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Salle de bains 2 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P035	RESULTAT ANALYSE	
Cuisine 1 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P035	ZPSO	
Cuisine 2 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur A1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P035	ZPSO	
Cuisine 3 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur E1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P035	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Cuisine 4 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur E1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P035	ZPSO	
Cuisine 5 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P035	ZPSO	
Salle de bains 1 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P035	ZPSO	
Salle de bains 2 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P035	ZPSO	
Salle de bains 3 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur B1, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P035	ZPSO	
Salle de bains 4 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur B1, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P035	ZPSO	
Salle de bains 5 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur A1, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P035	ZPSO	
WC 1 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P035	ZPSO	
WC 2 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P035	ZPSO	
WC 3 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P035	ZPSO	
WC 4 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P035	ZPSO	
Cuisine 1 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P035	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Cuisine 2 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur A1, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P035	ZPSO	
Cuisine 3 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P035	ZPSO	
Cuisine 4 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur E1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P035	ZPSO	
Cuisine 5 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur A1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P035	ZPSO	
Salle de bain/wc 5 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur A1, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P035	ZPSO	
Salle de bains 1 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P035	ZPSO	
Salle de bains 2 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P035	ZPSO	
Salle de bains 3 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P035	ZPSO	
Salle de bains 4 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur B1, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P035	ZPSO	
WC 1 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P035	ZPSO	
WC 2 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P035	ZPSO	
WC 3 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P035	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
WC 4 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P035	ZPSO	
Cuisine 1 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P035	ZPSO	
Cuisine 2 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur A1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P035	ZPSO	
Cuisine 3 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur E1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P035	ZPSO	
Salle de bains 1 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P035	ZPSO	
Salle de bains 2 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P035	ZPSO	
Salle de bains 3 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur B1, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P035	ZPSO	
Salle de bains 4 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur B1, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P035	ZPSO	
WC 1 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P035	ZPSO	
WC 2 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P035	ZPSO	
WC 3 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P035	ZPSO	
WC 4 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P035	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Salle de bains 2 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	RESULTAT ANALYSE	
Cuisine 1 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	
Cuisine 2 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	
Cuisine 3 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	
Cuisine 4 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	
Cuisine 5 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	
Salle de bains 1 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	
Salle de bains 2 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	
Salle de bains 3 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	
Salle de bains 4 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	
Salle de bains 5 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	
WC 1 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
WC 2 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	
WC 4 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	
Cuisine 1 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	
Cuisine 2 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	
Cuisine 3 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	
Cuisine 4 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	
Cuisine 5 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	
Salle de bain/wc 5 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	
Salle de bains 1 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	
Salle de bains 3 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	
Salle de bains 4 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	
WC 1 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
WC 2 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	
WC 3 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	
WC 4 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	
Cuisine 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	
Cuisine 2 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	
Cuisine 3 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	
Cuisine 4 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	
Salle de bains 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	
Salle de bains 2 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	
Salle de bains 3 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	
Salle de bains 4 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	
WC 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
WC 2 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	
WC 3 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	
WC 4 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	
Placard 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P039	RESULTAT ANALYSE	
Chambre 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P039	ZPSO	
Chambre 2 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P039	ZPSO	
Chambre 3 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P039	ZPSO	
Chambre 31 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P039	ZPSO	
Chambre 41 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P039	ZPSO	
Chambre 42 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P039	ZPSO	
Débarras - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P039	ZPSO	
Débarras 5 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P039	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Dégagement 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P039	ZPSO	
Dégagement 2 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P039	ZPSO	
Entrée 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P039	ZPSO	
Entrée 2 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P039	ZPSO	
Entrée 3 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P039	ZPSO	
Entrée 4 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P039	ZPSO	
Placard 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P039	ZPSO	
Placard 2 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P039	ZPSO	
Séjour 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P039	ZPSO	
Séjour 2 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P039	ZPSO	
Séjour 3 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P039	ZPSO	
Séjour 4 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P039	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Entrée 3 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	RESULTAT ANALYSE	
Chambre 1 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Chambre 2 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Chambre 3 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Chambre 31 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Chambre 41 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Chambre 42 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Débarras - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Débarras 5 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Dégagement 1 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Dégagement 2 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Dégagement 5 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Entrée 1 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Entrée 2 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Entrée 3 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Entrée 5 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Placard 1 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Placard 2 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Séjour 1 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Séjour 2 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Séjour 3 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Séjour 4 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Séjour 5 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Chambre 1 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 2 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Chambre 3 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Débarras - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Débarras 3 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Dégagement 1 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Dégagement 2 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Dégagement 5 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Entrée 1 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Entrée 2 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Entrée 3 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Entrée 4 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Entrée 5 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 1 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Placard 2 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Séjour 1 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Séjour 2 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Séjour 3 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Séjour 4 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Séjour 5 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Chambre 1 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Chambre 2 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Chambre 21 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Chambre 3 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Débarras 2 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Débarras 4 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Débarras 5 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Dégagement 1 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Entrée 1 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Entrée 2 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Entrée 3 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Entrée 4 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Placard 1 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Placard 2 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Séjour 1 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Séjour 2 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Séjour 3 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Séjour 5 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Chambre 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Chambre 2 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Chambre 3 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Chambre 31 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Chambre 41 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Chambre 42 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Débarras 5 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Dégagement 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Entrée 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Entrée 2 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Entrée 3 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Entrée 4 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Placard 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Placard 2 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Séjour 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Séjour 2 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Séjour 3 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Séjour 4 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Débarras 5 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P050	RESULTAT ANALYSE	
Chambre 1 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P050	ZPSO	
Chambre 2 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P050	ZPSO	
Chambre 3 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P050	ZPSO	
Chambre 41 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P050	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 42 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P050	ZPSO	
Débarras - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P050	ZPSO	
Débarras 5 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P050	ZPSO	
Dégagement 1 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D, Mur D1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P050	ZPSO	
Dégagement 2 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur B1, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P050	ZPSO	
Dégagement 5 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P050	ZPSO	
Entrée 1 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur B1, Mur B2, Mur D, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P050	ZPSO	
Entrée 2 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur E, Mur E1, Mur F, Mur G, Mur H	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P050	ZPSO	
Entrée 3 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur E, Mur F, Mur F1, Mur F2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P050	ZPSO	
Entrée 4 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur F, Mur G, Mur G1, Mur G2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P050	ZPSO	
Entrée 5 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur D, Mur D1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P050	ZPSO	
Placard 1 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P050	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 2 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P050	ZPSO	
Séjour 1 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P050	ZPSO	
Séjour 2 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur A1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P050	ZPSO	
Séjour 3 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P050	ZPSO	
Séjour 4 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P050	ZPSO	
Chambre 1 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P050	ZPSO	
Chambre 2 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P050	ZPSO	
Chambre 3 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P050	ZPSO	
Chambre 41 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P050	ZPSO	
Chambre 42 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P050	ZPSO	
Débarras - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P050	ZPSO	
Débarras 5 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P050	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Dégagement 1 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D, Mur D1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P050	ZPSO	
Dégagement 2 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur B1, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P050	ZPSO	
Entrée 1 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur B1, Mur B2, Mur D, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P050	ZPSO	
Entrée 2 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur E, Mur E1, Mur F, Mur G, Mur H	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P050	ZPSO	
Entrée 3 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur E, Mur F, Mur F1, Mur F2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P050	ZPSO	
Entrée 4 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur G1, Mur G2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P050	ZPSO	
Placard 1 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P050	ZPSO	
Placard 2 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P050	ZPSO	
Séjour 1 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P050	ZPSO	
Séjour 2 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur A1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P050	ZPSO	
Séjour 4 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P050	ZPSO	
Chambre 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P069	RESULTAT ANALYSE	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P069	ZPSO	
Chambre 2 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P069	ZPSO	
Chambre 3 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P069	ZPSO	
Chambre 31 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P069	ZPSO	
Chambre 41 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P069	ZPSO	
Chambre 42 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P069	ZPSO	
Débarras - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P069	ZPSO	
Débarras 5 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P069	ZPSO	
Dégagement 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P069	ZPSO	
Dégagement 2 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P069	ZPSO	
Entrée 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P069	ZPSO	
Entrée 2 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P069	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Entrée 3 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P069	ZPSO	
Entrée 4 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P069	ZPSO	
Placard 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P069	ZPSO	
Placard 2 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P069	ZPSO	
Séjour 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P069	ZPSO	
Séjour 2 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P069	ZPSO	
Séjour 3 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P069	ZPSO	
Séjour 4 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P069	ZPSO	
WC 2 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P071	RESULTAT ANALYSE	
Cuisine 1 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P071	ZPSO	
Cuisine 2 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur A1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P071	ZPSO	
Cuisine 3 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur E1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P071	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Cuisine 4 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur E1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P071	ZPSO	
Salle de bains 1 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P071	ZPSO	
Salle de bains 2 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P071	ZPSO	
Salle de bains 3 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur B1, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P071	ZPSO	
Salle de bains 4 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur B1, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P071	ZPSO	
WC 1 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P071	ZPSO	
WC 2 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P071	ZPSO	
WC 3 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P071	ZPSO	
WC 4 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P071	ZPSO	
Cuisine 1 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P071	ZPSO	
Cuisine 2 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur A1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P071	ZPSO	
Cuisine 3 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur E1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P071	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Cuisine 4 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur E1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P071	ZPSO	
Salle de bains 1 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P071	ZPSO	
Salle de bains 2 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P071	ZPSO	
Salle de bains 3 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur B1, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P071	ZPSO	
Salle de bains 4 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur B1, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P071	ZPSO	
WC 1 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P071	ZPSO	
WC 2 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P071	ZPSO	
WC 3 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P071	ZPSO	
WC 4 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P071	ZPSO	

Zone présentant des similitudes d'Ouvrage, Fr : Fraction définie par le laboratoire, se référer aux PV d'analyse

III. OBJET DE LA MISSION

Le présent rapport est destiné à constituer le rapport de **repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis**. La mission confiée par le donneur d'ordre à SOCOTEC est réalisée dans le respect de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis et le présent rapport comporte :

1. L'identification de la mission de repérage (repérage amiante avant travaux) et son périmètre (programme détaillé des travaux projetés par le donneur d'ordre) ;
2. L'identification complète de l'immeuble concerné : dénomination, adresse complète, date du permis de construire ou, le cas échéant, date de construction, fonction principale du bâtiment (exemple : habitation, bureaux) et tout autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné ;
3. Le programme et le périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage ;
4. L'identification complète des différents intervenants et parties prenantes (opérateur ayant réalisé le repérage, propriétaire de l'immeuble bâti et commanditaire de la mission de repérage si celui-ci n'est pas le propriétaire) ;
5. La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage et la date de signature du rapport de repérage ;
6. Le cas échéant, les dates, références et principales conclusions des rapports précédemment réalisés ;
7. La liste et la localisation des matériaux et produits repérés mentionnant pour chacun d'eux la présence ou l'absence d'amiante et le ou les critères ayant permis de conclure et, en cas de conclusion de présence d'amiante, l'estimation de la quantité ;
8. L'identification de l'opérateur ayant réalisé le repérage ;
9. L'obligation faite au propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage de conservation et de transmission de ce rapport, conformément aux exigences de l'article 11 ;
10. En annexes : plan et croquis de l'immeuble bâti avec localisation des sondages faisant suite à des investigations approfondies ou à l'utilisation d'outil de mesure, des prélèvements d'échantillon et des matériaux et produits contenant de l'amiante identifiés ; rapports d'essais de laboratoire ; copie du certificat de compétence.

Le repérage est basé sur les composants de l'annexe I de l'arrêté du 16 Juillet 2019 et de l'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017.

Rappel réglementaire :

- L.4412-2 du code du travail et les textes qui lui sont liés
- Décret n°2017-899 du 9 Mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations
- Arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations
- Norme NF X 46-020 : version Aout 2017

Il est de la responsabilité du donneur d'ordre ou de tout utilisateur du présent rapport de vérifier la cohérence du périmètre de repérage et du programme de travaux avec d'une part l'état du bâtiment et d'autre part le contenu et l'étendu des travaux prévus.

Le présent rapport n'est pas (liste non exhaustive)

- Un document de chiffrage financier de travaux ni même de travaux de retrait de matériaux contenant de l'amiante
- Un document de métré ni de relevé de plan. Si des plans et des schémas sont utilisés, c'est dans un but de localiser les matériaux contenant de l'amiante uniquement

Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n'a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries, réseaux enterrés, étanchéité des réseaux enterrés.

1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE

Activité principale de l'immeuble : Autres

Date de construction / PC : Date du permis de construire non connue

2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES

Niveau	Local	Concernée
RC	Placard 1	Concerné
RC	Séjour 4	Concerné
RC	Entrée 4	Concerné
RC	Chambre 42	Concerné
RC	Chambre 41	Concerné
RC	Débarras 5	Concerné
RC	Salle de bains 4	Concerné
RC	WC 4	Concerné
RC	Gaine technique	Concerné
RC	Cuisine 4	Concerné
RC	Débarras	Concerné

Niveau	Local	Concernée
RC	Salle de bains 3	Concerné
RC	Gaine technique 3	Concerné
RC	WC 3	Concerné
RC	Entrée 3	Concerné
RC	Escalier	Concerné
RC	Chambre 31	Concerné
RC	Séjour 3	Concerné
RC	Cuisine 3	Concerné
RC	Palier	Concerné
RC	Locaux vide-ordures	Concerné
RC	Chambre 1	Concerné
RC	Séjour 1	Concerné
RC	Cuisine 1	Concerné
RC	Dégagement 1	Concerné
RC	Salle de bains 1	Concerné
RC	WC 1	Concerné
RC	Entrée 1	Concerné
RC	Placard 1	Concerné
RC	Dégagement 2	Concerné
RC	WC 2	Concerné
RC	Salle de bains 2	Concerné
RC	Entrée 2	Concerné
RC	Chambre 1	Concerné
RC	Placard 2	Concerné
RC	Chambre 3	Concerné
RC	Placard 1	Concerné
RC	Séjour 2	Concerné
RC	Chambre 2	Concerné
RC	Chambre 2	Concerné
RC	Cuisine 2	Concerné
RC	Locaux vide-ordures	Concerné
RC	Hall	Concerné
RC	Hall 1	Concerné
R+1	Placard 1	Concerné
R+1	Séjour 4	Concerné
R+1	Entrée 4	Concerné
R+1	Chambre 42	Concerné
R+1	Chambre 41	Concerné
R+1	Débarras 5	Concerné
R+1	Salle de bains 4	Concerné
R+1	WC 4	Concerné
R+1	Gaine technique	Concerné
R+1	Cuisine 4	Concerné
R+1	Débarras	Concerné
R+1	Salle de bains 3	Concerné
R+1	Gaine technique 3	Concerné
R+1	WC 3	Concerné
R+1	Entrée 3	Concerné
R+1	Escalier	Concerné
R+1	Chambre 31	Concerné

Niveau	Local	Concernée
R+1	Séjour 3	Concerné
R+1	Cuisine 3	Concerné
R+1	Séjour 5	Concerné
R+1	Palier 1	Concerné
R+1	Entrée 5	Concerné
R+1	Dégagement 5	Concerné
R+1	Cuisine 5	Concerné
R+1	Debarras 5	Concerné
R+1	Salle de bains 5	Concerné
R+1	Locaux vide-ordures	Concerné
R+1	Chambre 1	Concerné
R+1	Séjour 1	Concerné
R+1	Cuisine 1	Concerné
R+1	Dégagement 1	Concerné
R+1	Salle de bains 1	Concerné
R+1	WC 1	Concerné
R+1	Entrée 1	Concerné
R+1	Placard 1	Concerné
R+1	Dégagement 2	Concerné
R+1	WC 2	Concerné
R+1	Salle de bains 2	Concerné
R+1	Entrée 2	Concerné
R+1	Placard 2	Concerné
R+1	Chambre 1	Concerné
R+1	Chambre 3	Concerné
R+1	Placard 1	Concerné
R+1	Séjour 2	Concerné
R+1	Chambre 2	Concerné
R+1	Cuisine 2	Concerné
R+1	Chambre 2	Concerné
R+2	Palier 2	Concerné
R+2	Placard 1	Concerné
R+2	Séjour 4	Concerné
R+2	Entrée 4	Concerné
R+2	Chambre 2	Concerné
R+2	Chambre 1	Concerné
R+2	Débarras	Concerné
R+2	Salle de bains 4	Concerné
R+2	WC 4	Concerné
R+2	Gaine technique	Concerné
R+2	Cuisine 4	Concerné
R+2	Escalier	Concerné
R+2	Débarras 3	Concerné
R+2	Salle de bains 3	Concerné
R+2	WC 4	Concerné
R+2	Gaine technique 4	Concerné
R+2	Placard 1	Concerné
R+2	Entrée 3	Concerné
R+2	Locaux vide-ordures	Concerné
R+2	Séjour 1	Concerné

Niveau	Local	Concernée
R+2	Dégagement 1	Concerné
R+2	WC 1	Concerné
R+2	Salle de bains 1	Concerné
R+2	Chambre 3	Concerné
R+2	Chambre 2	Concerné
R+2	Cuisine 1	Concerné
R+2	Entrée 1	Concerné
R+2	Chambre 1	Concerné
R+2	Débarras	Concerné
R+2	Salle de bains 5	Concerné
R+2	Dégagement 5	Concerné
R+2	Cuisine 5	Concerné
R+2	Entrée 5	Concerné
R+2	Séjour 5	Concerné
R+2	Cuisine 3	Concerné
R+2	Séjour 3	Concerné
R+2	Chambre 1	Concerné
R+2	Placard 2	Concerné
R+2	Séjour 2	Concerné
R+2	Dégagement 2	Concerné
R+2	WC 2	Concerné
R+2	Salle de bains 2	Concerné
R+2	Cuisine 2	Concerné
R+2	Placard 1	Concerné
R+2	Entrée 2	Concerné
R+2	Chambre 1	Concerné
R+2	Chambre 2	Concerné
R+3	Placard 1	Concerné
R+3	Entrée 4	Concerné
R+3	Chambre 2	Concerné
R+3	Chambre 1	Concerné
R+3	Débarras 4	Concerné
R+3	Salle de bains 4	Concerné
R+3	WC 4	Concerné
R+3	Gaine technique	Concerné
R+3	Cuisine 4	Concerné
R+3	Escalier	Concerné
R+3	Dégagement 3	Concerné
R+3	Entrée 3	Concerné
R+3	Débarras 5	Concerné
R+3	Salle de bain/wc 5	Concerné
R+3	Placard 2	Concerné
R+3	Séjour 2	Concerné
R+3	Dégagement 2	Concerné
R+3	WC 2	Concerné
R+3	Salle de bains 2	Concerné
R+3	Chambre 21	Concerné
R+3	Placard 1	Concerné
R+3	Cuisine 2	Concerné
R+3	Chambre 2	Concerné

Niveau	Local	Concernée
R+3	Entrée 2	Concerné
R+3	Chambre 1	Concerné
R+3	Palier 3	Concerné
R+3	Débaras 2	Concerné
R+3	Locaux vide-ordures	Concerné
R+3	Dégagement 1	Concerné
R+3	Séjour 1	Concerné
R+3	Chambre 1	Concerné
R+3	Séjour 5	Concerné
R+3	Cuisine 5	Concerné
R+3	WC 1	Concerné
R+3	Entrée 1	Concerné
R+3	Salle de bains 1	Concerné
R+3	Cuisine 1	Concerné
R+3	Chambre 3	Concerné
R+3	Chambre 2	Concerné
R+3	Entrée 3	Concerné
R+3	Séjour 3	Non concerné
R+3	Séjour 3	Non concerné
R+3	Salle de bains 3	Concerné
R+3	WC 3	Concerné
R+3	Cuisine 3	Concerné

IV. DEROULEMENT DE LA MISSION

1. PRESTATIONS REALISEES

- Entretien préalable et recueil des informations relatives à l'immeuble.
- Visite de l'immeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de l'amiante concernés. Cette étape est suivie d'investigations approfondies et de sondages selon nécessité.
- Prélèvement d'échantillons de matière et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-traitant de SOCOTEC
Laboratoire(s) d'analyse : ITGA 3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
- Enregistrement des données sur les produits et matériaux repérés.
- Rédaction du présent rapport, des annexes, croquis.

2. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre I. 2.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de l'absence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.


L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

La réalisation de la quantification des matériaux contenant de l'amiante nécessite une intervention postérieure à la publication des résultats d'analyse. Conformément à nos conditions particulières et sauf accord particulier, cette nouvelle intervention fait l'objet d'une commande complémentaire de la part du donneur d'ordre. Néanmoins l'absence de quantification des matériaux contenant de l'amiante n'entraîne pas l'édition d'un pré-rapport mais d'un rapport

Sens du repérage pour évaluer un local :



3. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE

Accompagnateur(s) : NEANT

4. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

Parties non visitées: Logement 001, 003, 102, 205

Eléments non inspectés et justification

NEANT

Éléments à sonder ou à analyser non présents :

NEANT

Autres informations sur le déroulement de la mission

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

Commentaire : Des repérages destructifs ont été réalisés sur les murs périphériques/doublages, cependant les doublages n'ont pas été déposés dans leur ensemble. Des éléments susceptibles de contenir de l'amiante peuvent être présents derrière ces derniers (ancienne faïence, plinthe). Lors de la phase de curage il sera nécessaire de réaliser des sondages complémentaires si ce type d'élément est repéré.

Occupation des locaux :

RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUEES A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	NEANT
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	NEANT
Éléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	NEANT

V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Les tableaux suivants décrivent les résultats du repérage classés par localisation.

Successivement sont présentés :

- > Les composants contenant de l'amiante (§ 5.1),
- > Les composants repérés sans amiante (§5.2)

Quelle que soit la situation et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, le propriétaire est tenu d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux ou produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

En colonne « Identification », figurent les numéros d'identification du composant et/ou du prélèvement : ceux-ci sont repris sur le(s) PV d'analyse, sur le(s) plan(s) et sur les planches de photos.

1. MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 1 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduit béton	P001	RESULTAT ANALYSE	Voir conclusion en tête de rapport
Dégagement 5 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P001	ZPSO	Voir conclusion en tête de rapport
Placard 1 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P001	ZPSO	Voir conclusion en tête de rapport
Séjour 3 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P002	RESULTAT ANALYSE	
Chambre 1 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P002	ZPSO	
Chambre 2 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P002	ZPSO	
Chambre 3 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P002	ZPSO	
Débarras - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P002	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Débarras 3 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P002	ZPSO	
Dégagement 1 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D, Mur D1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P002	ZPSO	
Dégagement 2 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur B1, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P002	ZPSO	
Dégagement 5 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P002	ZPSO	
Entrée 1 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D, Mur D1, Mur F, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P002	ZPSO	
Entrée 2 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur E, Mur E1, Mur F, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P002	ZPSO	
Entrée 3 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur E, Mur F, Mur F1, Mur F2, Mur H	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P002	ZPSO	
Entrée 4 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur F, Mur G, Mur G1, Mur G2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P002	ZPSO	
Entrée 5 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur D, Mur D1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P002	ZPSO	
Placard 1 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P002	ZPSO	
Placard 2 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P002	ZPSO	
Séjour 1 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P002	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Séjour 2 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur A1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P002	ZPSO	
Séjour 4 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P002	ZPSO	
Chambre 1 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P002	ZPSO	
Chambre 2 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P002	ZPSO	
Chambre 3 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P002	ZPSO	
Chambre 41 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P002	ZPSO	
Chambre 42 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P002	ZPSO	
Débarras - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P002	ZPSO	
Débarras 5 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P002	ZPSO	
Dégagement 1 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D, Mur D1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P002	ZPSO	
Dégagement 2 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur B1, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P002	ZPSO	
Entrée 1 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur B1, Mur B2, Mur D, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P002	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Entrée 2 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur E, Mur E1, Mur F, Mur G, Mur H	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P002	ZPSO	
Entrée 3 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur E, Mur F, Mur F1, Mur F2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P002	ZPSO	
Entrée 4 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur G1, Mur G2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P002	ZPSO	
Placard 1 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P002	ZPSO	
Placard 2 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P002	ZPSO	
Séjour 1 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P002	ZPSO	
Séjour 2 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur A1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P002	ZPSO	
Séjour 4 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P002	ZPSO	
Débarras 5 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P008	RESULTAT ANALYSE	
Chambre 1 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P008	ZPSO	
Chambre 2 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P008	ZPSO	
Chambre 21 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P008	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 3 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P008	ZPSO	
Débarras 2 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P008	ZPSO	
Débarras 4 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P008	ZPSO	
Débarras 5 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P008	ZPSO	
Dégagement 1 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D, Mur D1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P008	ZPSO	
Dégagement 2 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur B1, Mur C, Mur D, Mur D1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P008	ZPSO	
Dégagement 3 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P008	ZPSO	
Entrée 1 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur B1, Mur B2, Mur D, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P008	ZPSO	
Entrée 2 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur E, Mur E1, Mur E2, Mur F, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P008	ZPSO	
Entrée 3 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur B1, Mur C, Mur E, Mur F, Mur F1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P008	ZPSO	
Entrée 4 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur G1, Mur G2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P008	ZPSO	
Placard 1 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P008	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 2 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P008	ZPSO	
Séjour 1 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P008	ZPSO	
Séjour 2 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur A1, Mur B, Mur B1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P008	ZPSO	
Séjour 3 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P008	ZPSO	
Chambre 1 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P008	ZPSO	
Chambre 2 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P008	ZPSO	
Chambre 3 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P008	ZPSO	
Chambre 41 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P008	ZPSO	
Chambre 42 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P008	ZPSO	
Débarras - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P008	ZPSO	
Débarras 5 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P008	ZPSO	
Dégagement 1 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D, Mur D1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P008	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Dégagement 2 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur B1, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P008	ZPSO	
Entrée 1 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur B1, Mur B2, Mur D, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P008	ZPSO	
Entrée 2 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur E, Mur E1, Mur F, Mur G, Mur H	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P008	ZPSO	
Entrée 3 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur E, Mur F, Mur F1, Mur F2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P008	ZPSO	
Entrée 4 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur G1, Mur G2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P008	ZPSO	
Placard 1 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P008	ZPSO	
Placard 2 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P008	ZPSO	
Séjour 1 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P008	ZPSO	
Séjour 2 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur A1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P008	ZPSO	
Séjour 4 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P008	ZPSO	
Entrée 3 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	RESULTAT ANALYSE	
Chambre 1 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 2 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Chambre 3 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Chambre 31 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Chambre 41 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Chambre 42 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Débarras - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Débarras 5 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Dégagement 1 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Dégagement 2 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Dégagement 5 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Entrée 1 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Entrée 2 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Entrée 3 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Entrée 5 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Placard 1 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Placard 2 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Séjour 1 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Séjour 2 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Séjour 3 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Séjour 4 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Séjour 5 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Chambre 1 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Chambre 2 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Chambre 3 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Débarras - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Débarras 3 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Dégagement 1 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Dégagement 2 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Dégagement 5 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Entrée 1 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Entrée 2 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Entrée 3 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Entrée 4 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Entrée 5 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Placard 1 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Placard 2 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Séjour 1 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Séjour 2 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Séjour 3 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Séjour 4 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Séjour 5 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Chambre 1 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Chambre 2 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Chambre 21 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Chambre 3 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Débarras 2 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Débarras 4 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Débarras 5 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Dégagement 1 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Entrée 1 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Entrée 2 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Entrée 3 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Entrée 4 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Placard 1 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Placard 2 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Séjour 1 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Séjour 2 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Séjour 3 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Séjour 5 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Chambre 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 2 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Chambre 3 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Chambre 31 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Chambre 41 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Chambre 42 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Débarras 5 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Dégagement 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Entrée 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Entrée 2 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Entrée 3 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Entrée 4 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Placard 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 2 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Séjour 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Séjour 2 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Séjour 3 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Séjour 4 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
Salle de bain/wc 5 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P011	RESULTAT ANALYSE	
Cuisine 1 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P011	ZPSO	
Cuisine 2 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur A1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P011	ZPSO	
Cuisine 3 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur E1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P011	ZPSO	
Cuisine 4 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur E1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P011	ZPSO	
Cuisine 5 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P011	ZPSO	
Salle de bains 1 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P011	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Salle de bains 2 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P011	ZPSO	
Salle de bains 3 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur B1, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P011	ZPSO	
Salle de bains 4 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur B1, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P011	ZPSO	
Salle de bains 5 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur A1, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P011	ZPSO	
WC 1 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P011	ZPSO	
WC 2 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P011	ZPSO	
WC 3 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P011	ZPSO	
WC 4 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P011	ZPSO	
Cuisine 1 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P011	ZPSO	
Cuisine 2 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur A1, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P011	ZPSO	
Cuisine 3 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P011	ZPSO	
Cuisine 4 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur E1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P011	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Cuisine 5 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur A1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P011	ZPSO	
Salle de bain/wc 5 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur A1, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P011	ZPSO	
Salle de bains 1 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P011	ZPSO	
Salle de bains 2 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P011	ZPSO	
Salle de bains 3 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P011	ZPSO	
Salle de bains 4 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur B1, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P011	ZPSO	
WC 1 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P011	ZPSO	
WC 2 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P011	ZPSO	
WC 3 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P011	ZPSO	
WC 4 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P011	ZPSO	
Cuisine 1 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P011	ZPSO	
Cuisine 2 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur A1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P011	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Cuisine 3 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur E1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P011	ZPSO	
Salle de bains 1 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P011	ZPSO	
Salle de bains 2 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P011	ZPSO	
Salle de bains 3 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur B1, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P011	ZPSO	
Salle de bains 4 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur B1, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P011	ZPSO	
WC 1 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P011	ZPSO	
WC 2 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P011	ZPSO	
WC 3 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P011	ZPSO	
WC 4 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P011	ZPSO	
Cuisine 3 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P012	RESULTAT ANALYSE	
Cuisine 1 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P012	ZPSO	
Cuisine 2 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P012	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Cuisine 4 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P012	ZPSO	
Cuisine 5 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P012	ZPSO	
Salle de bain/wc 5 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P012	ZPSO	
Salle de bains 1 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P012	ZPSO	
Salle de bains 2 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P012	ZPSO	
Salle de bains 3 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P012	ZPSO	
Salle de bains 4 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P012	ZPSO	
WC 1 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P012	ZPSO	
WC 2 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P012	ZPSO	
WC 3 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P012	ZPSO	
WC 4 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P012	ZPSO	
Salle de bains 1 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P017	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Cuisine 1 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P017	ZPSO	BON ETAT
Cuisine 2 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur A1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P017	ZPSO	BON ETAT
Cuisine 3 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur E1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P017	ZPSO	BON ETAT
Cuisine 4 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur E1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P017	ZPSO	BON ETAT
Cuisine 5 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P017	ZPSO	BON ETAT
Salle de bains 1 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P017	ZPSO	BON ETAT
Salle de bains 2 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P017	ZPSO	BON ETAT
Salle de bains 3 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur B1, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P017	ZPSO	BON ETAT
Salle de bains 4 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur B1, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P017	ZPSO	BON ETAT
Salle de bains 5 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur A1, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P017	ZPSO	BON ETAT
WC 1 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P017	ZPSO	BON ETAT
WC 2 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P017	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
WC 3 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P017	ZPSO	BON ETAT
WC 4 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P017	ZPSO	BON ETAT
Cuisine 1 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P017	ZPSO	BON ETAT
Cuisine 2 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P017	ZPSO	BON ETAT
Cuisine 3 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur E1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P017	ZPSO	BON ETAT
Cuisine 4 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur E1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P017	ZPSO	BON ETAT
Cuisine 5 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P017	ZPSO	BON ETAT
Débarras - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P017	ZPSO	BON ETAT
Salle de bains 1 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P017	ZPSO	BON ETAT
Salle de bains 2 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P017	ZPSO	BON ETAT
Salle de bains 3 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur B1, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P017	ZPSO	BON ETAT
Salle de bains 4 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur B1, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P017	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Salle de bains 5 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur A1, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P017	ZPSO	BON ETAT
WC 1 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P017	ZPSO	BON ETAT
WC 2 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P017	ZPSO	BON ETAT
WC 4 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P017	ZPSO	BON ETAT
Cuisine 1 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P017	ZPSO	BON ETAT
Cuisine 2 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur A1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P017	ZPSO	BON ETAT
Cuisine 3 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur E1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P017	ZPSO	BON ETAT
Salle de bains 1 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P017	ZPSO	BON ETAT
Salle de bains 2 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P017	ZPSO	BON ETAT
Salle de bains 3 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur B1, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P017	ZPSO	BON ETAT
Salle de bains 4 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur B1, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P017	ZPSO	BON ETAT
WC 1 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P017	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
WC 2 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P017	ZPSO	BON ETAT
WC 3 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P017	ZPSO	BON ETAT
WC 4 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P017	ZPSO	BON ETAT
Chambre 41 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P020	RESULTAT ANALYSE	
Chambre 1 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P020	ZPSO	
Chambre 2 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P020	ZPSO	
Chambre 3 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P020	ZPSO	
Débarras - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P020	ZPSO	
Débarras 3 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P020	ZPSO	
Dégagement 1 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D, Mur D1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P020	ZPSO	
Dégagement 2 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur B1, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P020	ZPSO	
Dégagement 5 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P020	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Entrée 1 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D, Mur D1, Mur F, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P020	ZPSO	
Entrée 2 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur E, Mur E1, Mur F, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P020	ZPSO	
Entrée 3 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur E, Mur F, Mur F1, Mur F2, Mur H	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P020	ZPSO	
Entrée 4 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur F, Mur G, Mur G1, Mur G2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P020	ZPSO	
Entrée 5 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur D, Mur D1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P020	ZPSO	
Placard 1 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P020	ZPSO	
Placard 2 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P020	ZPSO	
Séjour 1 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P020	ZPSO	
Séjour 2 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur A1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P020	ZPSO	
Séjour 3 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P020	ZPSO	
Séjour 4 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P020	ZPSO	
Chambre 1 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P020	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 2 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P020	ZPSO	
Chambre 3 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P020	ZPSO	
Chambre 42 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P020	ZPSO	
Débarras - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P020	ZPSO	
Débarras 5 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P020	ZPSO	
Dégagement 1 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D, Mur D1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P020	ZPSO	
Dégagement 2 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur B1, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P020	ZPSO	
Entrée 1 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur B1, Mur B2, Mur D, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P020	ZPSO	
Entrée 2 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur E, Mur E1, Mur F, Mur G, Mur H	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P020	ZPSO	
Entrée 3 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur E, Mur F, Mur F1, Mur F2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P020	ZPSO	
Entrée 4 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur G1, Mur G2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P020	ZPSO	
Placard 1 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P020	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 2 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P020	ZPSO	
Séjour 1 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P020	ZPSO	
Séjour 2 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur A1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P020	ZPSO	
Séjour 4 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P020	ZPSO	
WC 4 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	RESULTAT ANALYSE	
Cuisine 1 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	ZPSO	
Cuisine 2 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	ZPSO	
Cuisine 3 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	ZPSO	
Cuisine 4 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	ZPSO	
Cuisine 5 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	ZPSO	
Salle de bains 1 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	ZPSO	
Salle de bains 2 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Salle de bains 3 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	ZPSO	
Salle de bains 4 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	ZPSO	
Salle de bains 5 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	ZPSO	
WC 1 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	ZPSO	
WC 2 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	ZPSO	
Cuisine 1 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	ZPSO	
Cuisine 2 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	ZPSO	
Cuisine 3 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	ZPSO	
Cuisine 4 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	ZPSO	
Cuisine 5 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	ZPSO	
Salle de bains 1 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	ZPSO	
Salle de bains 2 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Salle de bains 3 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	ZPSO	
Salle de bains 4 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	ZPSO	
Salle de bains 5 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	ZPSO	
WC 1 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	ZPSO	
WC 2 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	ZPSO	
WC 4 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	ZPSO	
Cuisine 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	ZPSO	
Cuisine 2 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	ZPSO	
Cuisine 3 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	ZPSO	
Cuisine 4 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	ZPSO	
Salle de bains 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	ZPSO	
Salle de bains 2 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Salle de bains 3 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	ZPSO	
Salle de bains 4 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	ZPSO	
WC 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	ZPSO	
WC 2 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	ZPSO	
WC 3 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	ZPSO	
WC 4 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	ZPSO	
Chambre 2 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	RESULTAT ANALYSE	
Chambre 1 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Chambre 2 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Chambre 3 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Chambre 31 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Chambre 41 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 42 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Débarras - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Débarras 5 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Dégagement 1 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Dégagement 2 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Dégagement 5 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Entrée 1 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Entrée 2 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Entrée 3 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Entrée 4 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Entrée 5 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Placard 1 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 2 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Séjour 1 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Séjour 2 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Séjour 3 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Séjour 4 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Séjour 5 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Chambre 1 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Chambre 2 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Chambre 3 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Débarras - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Débarras 3 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Dégagement 1 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Dégagement 2 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Dégagement 5 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Entrée 1 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Entrée 2 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Entrée 3 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Entrée 4 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Entrée 5 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Placard 1 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Placard 2 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Séjour 1 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Séjour 2 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Séjour 3 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Séjour 4 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Séjour 5 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Chambre 1 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Chambre 2 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Chambre 21 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Chambre 3 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Débarras 2 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Débarras 4 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Débarras 5 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Dégagement 1 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Dégagement 2 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Dégagement 3 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Entrée 1 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Entrée 2 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Entrée 3 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Entrée 4 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Placard 1 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Placard 2 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Séjour 1 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Séjour 2 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Séjour 3 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Séjour 5 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Chambre 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Chambre 2 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 3 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Chambre 31 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Chambre 41 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Chambre 42 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Débarras 5 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Dégagement 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Entrée 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Entrée 2 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Entrée 3 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Entrée 4 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Placard 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Placard 2 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Séjour 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Séjour 2 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Séjour 3 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Séjour 4 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P033	ZPSO	
Salle de bains 2 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P035	RESULTAT ANALYSE	
Cuisine 1 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P035	ZPSO	
Cuisine 2 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur A1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P035	ZPSO	
Cuisine 3 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur E1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P035	ZPSO	
Cuisine 4 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur E1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P035	ZPSO	
Cuisine 5 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P035	ZPSO	
Salle de bains 1 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P035	ZPSO	
Salle de bains 2 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P035	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Salle de bains 3 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur B1, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P035	ZPSO	
Salle de bains 4 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur B1, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P035	ZPSO	
Salle de bains 5 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur A1, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P035	ZPSO	
WC 1 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P035	ZPSO	
WC 2 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P035	ZPSO	
WC 3 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P035	ZPSO	
WC 4 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P035	ZPSO	
Cuisine 1 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P035	ZPSO	
Cuisine 2 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur A1, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P035	ZPSO	
Cuisine 3 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P035	ZPSO	
Cuisine 4 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur E1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P035	ZPSO	
Cuisine 5 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur A1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P035	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Salle de bain/wc 5 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur A1, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P035	ZPSO	
Salle de bains 1 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P035	ZPSO	
Salle de bains 2 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P035	ZPSO	
Salle de bains 3 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P035	ZPSO	
Salle de bains 4 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur B1, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P035	ZPSO	
WC 1 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P035	ZPSO	
WC 2 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P035	ZPSO	
WC 3 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P035	ZPSO	
WC 4 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P035	ZPSO	
Cuisine 1 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P035	ZPSO	
Cuisine 2 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur A1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P035	ZPSO	
Cuisine 3 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur E1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P035	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Salle de bains 1 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P035	ZPSO	
Salle de bains 2 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P035	ZPSO	
Salle de bains 3 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur B1, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P035	ZPSO	
Salle de bains 4 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur B1, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P035	ZPSO	
WC 1 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P035	ZPSO	
WC 2 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P035	ZPSO	
WC 3 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P035	ZPSO	
WC 4 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P035	ZPSO	
Salle de bains 2 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	RESULTAT ANALYSE	
Cuisine 1 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	
Cuisine 2 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	
Cuisine 3 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Cuisine 4 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	
Cuisine 5 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	
Salle de bains 1 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	
Salle de bains 2 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	
Salle de bains 3 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	
Salle de bains 4 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	
Salle de bains 5 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	
WC 1 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	
WC 2 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	
WC 4 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	
Cuisine 1 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	
Cuisine 2 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Cuisine 3 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	
Cuisine 4 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	
Cuisine 5 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	
Salle de bain/wc 5 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	
Salle de bains 1 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	
Salle de bains 3 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	
Salle de bains 4 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	
WC 1 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	
WC 2 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	
WC 3 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	
WC 4 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	
Cuisine 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Cuisine 2 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	
Cuisine 3 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	
Cuisine 4 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	
Salle de bains 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	
Salle de bains 2 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	
Salle de bains 3 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	
Salle de bains 4 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	
WC 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	
WC 2 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	
WC 3 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	
WC 4 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	
Placard 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P039	RESULTAT ANALYSE	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P039	ZPSO	
Chambre 2 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P039	ZPSO	
Chambre 3 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P039	ZPSO	
Chambre 31 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P039	ZPSO	
Chambre 41 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P039	ZPSO	
Chambre 42 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P039	ZPSO	
Débarras - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P039	ZPSO	
Débarras 5 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P039	ZPSO	
Dégagement 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P039	ZPSO	
Dégagement 2 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P039	ZPSO	
Entrée 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P039	ZPSO	
Entrée 2 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P039	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Entrée 3 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P039	ZPSO	
Entrée 4 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P039	ZPSO	
Placard 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P039	ZPSO	
Placard 2 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P039	ZPSO	
Séjour 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P039	ZPSO	
Séjour 2 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P039	ZPSO	
Séjour 3 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P039	ZPSO	
Séjour 4 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P039	ZPSO	
Entrée 3 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	RESULTAT ANALYSE	
Chambre 1 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Chambre 2 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Chambre 3 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 31 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Chambre 41 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Chambre 42 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Débarras - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Débarras 5 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Dégagement 1 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Dégagement 2 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Dégagement 5 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Entrée 1 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Entrée 2 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Entrée 3 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Entrée 5 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 1 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Placard 2 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Séjour 1 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Séjour 2 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Séjour 3 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Séjour 4 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Séjour 5 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Chambre 1 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Chambre 2 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Chambre 3 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Débarras - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Débarras 3 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Dégagement 1 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Dégagement 2 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Dégagement 5 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Entrée 1 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Entrée 2 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Entrée 3 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Entrée 4 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Entrée 5 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Placard 1 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Placard 2 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Séjour 1 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Séjour 2 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Séjour 3 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Séjour 4 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Séjour 5 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Chambre 1 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Chambre 2 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Chambre 21 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Chambre 3 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Débarras 2 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Débarras 4 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Débarras 5 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Dégagement 1 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Entrée 1 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Entrée 2 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Entrée 3 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Entrée 4 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Placard 1 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Placard 2 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Séjour 1 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Séjour 2 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Séjour 3 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Séjour 5 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Chambre 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Chambre 2 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Chambre 3 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 31 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Chambre 41 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Chambre 42 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Débarras 5 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Dégagement 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Entrée 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Entrée 2 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Entrée 3 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Entrée 4 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Placard 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Placard 2 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Séjour 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Séjour 2 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Séjour 3 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Séjour 4 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Débarras 5 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P050	RESULTAT ANALYSE	
Chambre 1 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P050	ZPSO	
Chambre 2 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P050	ZPSO	
Chambre 3 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P050	ZPSO	
Chambre 41 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P050	ZPSO	
Chambre 42 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P050	ZPSO	
Débarras - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P050	ZPSO	
Débarras 5 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P050	ZPSO	
Dégagement 1 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D, Mur D1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P050	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Dégagement 2 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur B1, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P050	ZPSO	
Dégagement 5 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P050	ZPSO	
Entrée 1 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur B1, Mur B2, Mur D, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P050	ZPSO	
Entrée 2 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur E, Mur E1, Mur F, Mur G, Mur H	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P050	ZPSO	
Entrée 3 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur E, Mur F, Mur F1, Mur F2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P050	ZPSO	
Entrée 4 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur F, Mur G, Mur G1, Mur G2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P050	ZPSO	
Entrée 5 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur D, Mur D1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P050	ZPSO	
Placard 1 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P050	ZPSO	
Placard 2 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P050	ZPSO	
Séjour 1 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P050	ZPSO	
Séjour 2 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur A1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P050	ZPSO	
Séjour 3 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P050	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Séjour 4 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P050	ZPSO	
Chambre 1 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P050	ZPSO	
Chambre 2 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P050	ZPSO	
Chambre 3 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P050	ZPSO	
Chambre 41 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P050	ZPSO	
Chambre 42 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P050	ZPSO	
Débarras - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P050	ZPSO	
Débarras 5 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P050	ZPSO	
Dégagement 1 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D, Mur D1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P050	ZPSO	
Dégagement 2 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur B1, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P050	ZPSO	
Entrée 1 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur B1, Mur B2, Mur D, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P050	ZPSO	
Entrée 2 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur E, Mur E1, Mur F, Mur G, Mur H	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P050	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Entrée 3 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur E, Mur F, Mur F1, Mur F2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P050	ZPSO	
Entrée 4 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur G1, Mur G2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P050	ZPSO	
Placard 1 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P050	ZPSO	
Placard 2 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P050	ZPSO	
Séjour 1 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P050	ZPSO	
Séjour 2 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur A1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P050	ZPSO	
Séjour 4 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P050	ZPSO	
Chambre 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P069	RESULTAT ANALYSE	
Chambre 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P069	ZPSO	
Chambre 2 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P069	ZPSO	
Chambre 3 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P069	ZPSO	
Chambre 31 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P069	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 41 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P069	ZPSO	
Chambre 42 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P069	ZPSO	
Débarras - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P069	ZPSO	
Débarras 5 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P069	ZPSO	
Dégagement 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P069	ZPSO	
Dégagement 2 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P069	ZPSO	
Entrée 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P069	ZPSO	
Entrée 2 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P069	ZPSO	
Entrée 3 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P069	ZPSO	
Entrée 4 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P069	ZPSO	
Placard 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P069	ZPSO	
Placard 2 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P069	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Séjour 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P069	ZPSO	
Séjour 2 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P069	ZPSO	
Séjour 3 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P069	ZPSO	
Séjour 4 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P069	ZPSO	
WC 2 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P071	RESULTAT ANALYSE	
Cuisine 1 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P071	ZPSO	
Cuisine 2 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur A1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P071	ZPSO	
Cuisine 3 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur E1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P071	ZPSO	
Cuisine 4 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur E1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P071	ZPSO	
Salle de bains 1 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P071	ZPSO	
Salle de bains 2 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P071	ZPSO	
Salle de bains 3 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur B1, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P071	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Salle de bains 4 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur B1, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P071	ZPSO	
WC 1 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P071	ZPSO	
WC 2 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P071	ZPSO	
WC 3 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P071	ZPSO	
WC 4 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P071	ZPSO	
Cuisine 1 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P071	ZPSO	
Cuisine 2 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur A1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P071	ZPSO	
Cuisine 3 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur E1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P071	ZPSO	
Cuisine 4 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur E1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P071	ZPSO	
Salle de bains 1 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P071	ZPSO	
Salle de bains 2 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P071	ZPSO	
Salle de bains 3 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur B1, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P071	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Salle de bains 4 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur B1, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P071	ZPSO	
WC 1 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P071	ZPSO	
WC 2 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P071	ZPSO	
WC 3 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P071	ZPSO	
WC 4 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P071	ZPSO	

Zone présentant des similitudes d'Ouvrage, Fr : Fraction définie par le laboratoire, se référer aux PV d'analyse

QUANTITATIF DES ELEMENTS AMIANTES

La quantité indiquée est une estimation et ne peut constituer à elle seule une base de travail ni pour l'intervention, ni pour le retrait du composant, ni pour le chiffrage financier de ces interventions. Ces valeurs sont estimées sans précision de marge d'erreur. La valeur de la quantité est exprimée selon l'accord avec par unité, par surface ou par linéaire, déterminée au choix de l'opérateur de repérage

Identification	Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants	Quantité (m ²)	Poids (Kg)
P009 / P033 / P035 / P039 / P045 / P069	Plafonds Pièces Sèches	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	288,4	2884
P012 / P017 / P024 / P036 / P071	Plafonds Pièces Humides	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	231,28	2312
P002 / P008 / P020 / P050	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit / Peinture plaque de plâtre	921,25	9213
P011 / P071	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit / Peinture plaque de plâtre	657,75	6578
P001	Murs et cloisons maçonnés	Enduit béton	A définir après expertise complémentaire	A définir après expertise complémentaire

2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 1 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de plâtre	P003	RESULTAT ANALYSE	
Chambre 1 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de plâtre	P003	ZPSO	
Chambre 2 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de plâtre	P003	ZPSO	
Chambre 3 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de plâtre	P003	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Débarras - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de plâtre	P003	ZPSO	
Débarras 3 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de plâtre	P003	ZPSO	
Dégagement 1 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de plâtre	P003	ZPSO	
Dégagement 2 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de plâtre	P003	ZPSO	
Dégagement 5 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de plâtre	P003	ZPSO	
Entrée 1 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de plâtre	P003	ZPSO	
Entrée 2 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de plâtre	P003	ZPSO	
Entrée 3 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de plâtre	P003	ZPSO	
Entrée 4 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de plâtre	P003	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Entrée 5 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de plâtre	P003	ZPSO	
Placard 1 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de plâtre	P003	ZPSO	
Placard 2 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de plâtre	P003	ZPSO	
Séjour 1 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de plâtre	P003	ZPSO	
Séjour 2 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de plâtre	P003	ZPSO	
Séjour 3 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de plâtre	P003	ZPSO	
Séjour 4 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de plâtre	P003	ZPSO	
Séjour 5 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de plâtre	P003	ZPSO	
Cuisine 3 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduit / Peinture béton	P004	RESULTAT ANALYSE	
Cuisine 1 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P004	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Cuisine 2 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D, Mur E	Enduit / Peinture béton	P004	ZPSO	
Cuisine 3 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B1, Mur D, Mur D1	Enduit / Peinture béton	P004	ZPSO	
Cuisine 4 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P004	ZPSO	
Cuisine 5 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P004	ZPSO	
Débarras - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P004	ZPSO	
Salle de bains 1 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit / Peinture béton	P004	ZPSO	
Salle de bains 2 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit / Peinture béton	P004	ZPSO	
Salle de bains 3 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduit / Peinture béton	P004	ZPSO	
Salle de bains 4 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduit / Peinture béton	P004	ZPSO	
Salle de bains 5 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur C1	Enduit / Peinture béton	P004	ZPSO	
WC 1 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit / Peinture béton	P004	ZPSO	
WC 2 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit / Peinture béton	P004	ZPSO	
Salle de bains 3 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P005	RESULTAT ANALYSE	
Cuisine 1 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P005	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Cuisine 2 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur A1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P005	ZPSO	
Cuisine 3 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur E1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P005	ZPSO	
Cuisine 4 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur E1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P005	ZPSO	
Cuisine 5 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P005	ZPSO	
Salle de bains 1 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P005	ZPSO	
Salle de bains 2 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P005	ZPSO	
Salle de bains 3 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur B1, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P005	ZPSO	
Salle de bains 4 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur B1, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P005	ZPSO	
Salle de bains 5 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur A1, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P005	ZPSO	
WC 1 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P005	ZPSO	
WC 2 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P005	ZPSO	
WC 3 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P005	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
WC 4 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P005	ZPSO	
Cuisine 1 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P005	ZPSO	
Cuisine 2 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P005	ZPSO	
Cuisine 3 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur E1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P005	ZPSO	
Cuisine 4 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur E1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P005	ZPSO	
Cuisine 5 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P005	ZPSO	
Débarras - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P005	ZPSO	
Salle de bains 1 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P005	ZPSO	
Salle de bains 2 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P005	ZPSO	
Salle de bains 3 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur B1, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P005	ZPSO	
Salle de bains 4 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur B1, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P005	ZPSO	
Salle de bains 5 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur A1, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P005	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
WC 1 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P005	ZPSO	
WC 2 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P005	ZPSO	
WC 4 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P005	ZPSO	
Cuisine 1 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P005	ZPSO	
Cuisine 2 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur A1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P005	ZPSO	
Cuisine 3 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur E1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P005	ZPSO	
Salle de bains 1 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P005	ZPSO	
Salle de bains 2 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P005	ZPSO	
Salle de bains 3 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur B1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P005	ZPSO	
Salle de bains 4 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur B1, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P005	ZPSO	
WC 1 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P005	ZPSO	
WC 2 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P005	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
WC 3 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P005	ZPSO	
WC 4 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P005	ZPSO	
WC 4 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P006	RESULTAT ANALYSE	
Cuisine 1 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P006	ZPSO	
Cuisine 2 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P006	ZPSO	
Cuisine 3 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P006	ZPSO	
Cuisine 4 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P006	ZPSO	
Cuisine 5 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P006	ZPSO	
Salle de bains 1 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P006	ZPSO	
Salle de bains 2 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P006	ZPSO	
Salle de bains 3 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P006	ZPSO	
Salle de bains 4 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P006	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Salle de bains 5 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P006	ZPSO	
WC 1 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P006	ZPSO	
WC 2 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P006	ZPSO	
WC 4 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P006	ZPSO	
Séjour 3 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit / Peinture béton	P007	RESULTAT ANALYSE	
Séjour 4 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur D1	Enduit / Peinture béton	P007	ZPSO	
Chambre 1 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur A1, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P007	ZPSO	
Chambre 2 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur D1, Mur D2, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture béton	P007	ZPSO	
Chambre 21 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture béton	P007	ZPSO	
Chambre 3 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P007	ZPSO	
Débarras 2 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P007	ZPSO	
Débarras 4 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P007	ZPSO	
Débarras 5 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture béton	P007	ZPSO	
Dégagement 1 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit / Peinture béton	P007	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Dégagement 3 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit / Peinture béton	P007	ZPSO	
Entrée 1 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur C1, Mur F	Enduit / Peinture béton	P007	ZPSO	
Entrée 2 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur A1, Mur D, Mur D1, Mur H	Enduit / Peinture béton	P007	ZPSO	
Entrée 3 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture béton	P007	ZPSO	
Entrée 4 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E, Mur E1, Mur H, Mur H1	Enduit / Peinture béton	P007	ZPSO	
Placard 1 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur D	Enduit / Peinture béton	P007	ZPSO	
Séjour 1 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur B1, Mur C, Mur D, Mur D1	Enduit / Peinture béton	P007	ZPSO	
Séjour 2 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D, Mur D1	Enduit / Peinture béton	P007	ZPSO	
Séjour 3 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur B1, Mur C, Mur D, Mur D1	Enduit / Peinture béton	P007	ZPSO	
Séjour 5 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur A1, Mur A2, Mur B, Mur C, Mur C1, Mur D	Enduit / Peinture béton	P007	ZPSO	
Salle de bain/wc 5 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduit / Peinture béton	P010	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Cuisine 1 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P010	ZPSO	BON ETAT
Cuisine 2 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture béton	P010	ZPSO	BON ETAT
Cuisine 3 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P010	ZPSO	BON ETAT
Cuisine 4 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P010	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Cuisine 5 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur B1, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P010	ZPSO	BON ETAT
Salle de bains 1 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit / Peinture béton	P010	ZPSO	BON ETAT
Salle de bains 2 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit / Peinture béton	P010	ZPSO	BON ETAT
Salle de bains 3 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduit / Peinture béton	P010	ZPSO	BON ETAT
WC 1 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit / Peinture béton	P010	ZPSO	BON ETAT
WC 2 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit / Peinture béton	P010	ZPSO	BON ETAT
Chambre 3 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit / Peinture béton	P013	RESULTAT ANALYSE	
Chambre 1 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur A1, Mur B, Mur C, Mur C1, Mur D	Enduit / Peinture béton	P013	ZPSO	
Chambre 2 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture béton	P013	ZPSO	
Chambre 3 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduit / Peinture béton	P013	ZPSO	
Débarras - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P013	ZPSO	
Débarras 3 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P013	ZPSO	
Dégagement 1 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur B1	Enduit / Peinture béton	P013	ZPSO	
Dégagement 2 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur D1	Enduit / Peinture béton	P013	ZPSO	
Dégagement 5 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit / Peinture béton	P013	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Entrée 1 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E, Mur E1, Mur H	Enduit / Peinture béton	P013	ZPSO	
Entrée 2 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur A1, Mur D, Mur D1, Mur H	Enduit / Peinture béton	P013	ZPSO	
Entrée 3 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture béton	P013	ZPSO	
Entrée 4 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E, Mur E1, Mur H, Mur H1	Enduit / Peinture béton	P013	ZPSO	
Entrée 5 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture béton	P013	ZPSO	
Placard 1 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P013	ZPSO	
Placard 2 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit / Peinture béton	P013	ZPSO	
Séjour 1 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur B1, Mur C, Mur D, Mur D1	Enduit / Peinture béton	P013	ZPSO	
Séjour 2 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur B1, Mur C, Mur D, Mur D1	Enduit / Peinture béton	P013	ZPSO	
Séjour 3 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur B2, Mur C, Mur D, Mur D1	Enduit / Peinture béton	P013	ZPSO	
Séjour 4 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur D1	Enduit / Peinture béton	P013	ZPSO	
Séjour 5 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur C1, Mur D, Mur E, Mur E1	Enduit / Peinture béton	P013	ZPSO	
Chambre 2 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P014	RESULTAT ANALYSE	
Chambre 1 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P014	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 2 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P014	ZPSO	
Chambre 3 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P014	ZPSO	
Débarras - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P014	ZPSO	
Débarras 3 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P014	ZPSO	
Dégagement 1 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D, Mur D1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P014	ZPSO	
Dégagement 2 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur B1, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P014	ZPSO	
Dégagement 5 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P014	ZPSO	
Entrée 1 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D, Mur D1, Mur F, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P014	ZPSO	
Entrée 2 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur E, Mur E1, Mur F, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P014	ZPSO	
Entrée 3 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur E, Mur F, Mur F1, Mur F2, Mur H	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P014	ZPSO	
Entrée 4 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur F, Mur G, Mur G1, Mur G2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P014	ZPSO	
Entrée 5 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur D, Mur D1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P014	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 1 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P014	ZPSO	
Placard 2 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P014	ZPSO	
Séjour 1 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P014	ZPSO	
Séjour 2 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur A1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P014	ZPSO	
Séjour 3 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P014	ZPSO	
Séjour 4 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P014	ZPSO	
Séjour 1 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P015	RESULTAT ANALYSE	
Chambre 1 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P015	ZPSO	
Chambre 2 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P015	ZPSO	
Chambre 3 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P015	ZPSO	
Débarras - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P015	ZPSO	
Débarras 3 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P015	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Dégagement 1 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P015	ZPSO	
Dégagement 2 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P015	ZPSO	
Dégagement 5 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P015	ZPSO	
Entrée 1 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P015	ZPSO	
Entrée 2 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P015	ZPSO	
Entrée 3 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P015	ZPSO	
Entrée 4 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P015	ZPSO	
Entrée 5 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P015	ZPSO	
Placard 1 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P015	ZPSO	
Placard 2 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P015	ZPSO	
Séjour 2 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P015	ZPSO	
Séjour 3 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P015	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Séjour 4 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P015	ZPSO	
Séjour 5 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P015	ZPSO	
Cuisine 1 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit / Peinture béton	P016	RESULTAT ANALYSE	
Cuisine 1 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture béton	P016	ZPSO	
Cuisine 2 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D, Mur E	Enduit / Peinture béton	P016	ZPSO	
Cuisine 3 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B1, Mur C, Mur D, Mur D1	Enduit / Peinture béton	P016	ZPSO	
Cuisine 4 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P016	ZPSO	
Cuisine 5 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P016	ZPSO	
Débarras - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P016	ZPSO	
Salle de bains 1 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit / Peinture béton	P016	ZPSO	
Salle de bains 2 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit / Peinture béton	P016	ZPSO	
Salle de bains 3 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduit / Peinture béton	P016	ZPSO	
Salle de bains 4 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduit / Peinture béton	P016	ZPSO	
Salle de bains 5 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur C1	Enduit / Peinture béton	P016	ZPSO	
WC 1 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit / Peinture béton	P016	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
WC 2 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit / Peinture béton	P016	ZPSO	
WC 1 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P018	RESULTAT ANALYSE	
Cuisine 1 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P018	ZPSO	
Cuisine 2 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P018	ZPSO	
Cuisine 3 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P018	ZPSO	
Cuisine 4 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P018	ZPSO	
Cuisine 5 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P018	ZPSO	
Salle de bains 1 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P018	ZPSO	
Salle de bains 2 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P018	ZPSO	
Salle de bains 3 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P018	ZPSO	
Salle de bains 4 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P018	ZPSO	
Salle de bains 5 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P018	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
WC 2 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P018	ZPSO	
WC 4 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P018	ZPSO	
Chambre 2 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit / Peinture béton	P019	RESULTAT ANALYSE	
Chambre 1 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur A1, Mur B, Mur C, Mur C1, Mur D	Enduit / Peinture béton	P019	ZPSO	
Chambre 2 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture béton	P019	ZPSO	
Chambre 3 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P019	ZPSO	
Débarras - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P019	ZPSO	
Débarras 3 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P019	ZPSO	
Dégagement 1 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur B1	Enduit / Peinture béton	P019	ZPSO	
Dégagement 2 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur D1	Enduit / Peinture béton	P019	ZPSO	
Dégagement 5 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit / Peinture béton	P019	ZPSO	
Entrée 1 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E, Mur E1, Mur H	Enduit / Peinture béton	P019	ZPSO	
Entrée 2 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur A1, Mur D, Mur D1, Mur H	Enduit / Peinture béton	P019	ZPSO	
Entrée 3 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture béton	P019	ZPSO	
Entrée 4 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E, Mur E1, Mur H, Mur H1	Enduit / Peinture béton	P019	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Entrée 5 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture béton	P019	ZPSO	
Placard 1 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P019	ZPSO	
Placard 2 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit / Peinture béton	P019	ZPSO	
Séjour 1 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur B1, Mur C, Mur D, Mur D1	Enduit / Peinture béton	P019	ZPSO	
Séjour 2 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur B1, Mur C, Mur D, Mur D1	Enduit / Peinture béton	P019	ZPSO	
Séjour 3 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur B2, Mur C, Mur D, Mur D1	Enduit / Peinture béton	P019	ZPSO	
Séjour 4 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur D1	Enduit / Peinture béton	P019	ZPSO	
Séjour 5 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur C1, Mur D, Mur E, Mur E1	Enduit / Peinture béton	P019	ZPSO	
Séjour 4 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P021	RESULTAT ANALYSE	
Chambre 1 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P021	ZPSO	
Chambre 2 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P021	ZPSO	
Chambre 3 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P021	ZPSO	
Débarras - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P021	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Débarras 3 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P021	ZPSO	
Dégagement 1 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P021	ZPSO	
Dégagement 2 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P021	ZPSO	
Dégagement 5 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P021	ZPSO	
Entrée 1 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P021	ZPSO	
Entrée 2 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P021	ZPSO	
Entrée 3 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P021	ZPSO	
Entrée 4 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P021	ZPSO	
Entrée 5 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P021	ZPSO	
Placard 1 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P021	ZPSO	
Placard 2 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P021	ZPSO	
Séjour 1 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P021	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Séjour 2 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P021	ZPSO	
Séjour 3 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P021	ZPSO	
Séjour 5 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P021	ZPSO	
Salle de bains 4 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P022	RESULTAT ANALYSE	
Cuisine 1 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P022	ZPSO	
Cuisine 2 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D, Mur E	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P022	ZPSO	
Cuisine 3 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B1, Mur C, Mur D, Mur D1	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P022	ZPSO	
Cuisine 4 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P022	ZPSO	
Cuisine 5 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P022	ZPSO	
Débarras - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P022	ZPSO	
Salle de bains 1 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P022	ZPSO	
Salle de bains 2 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P022	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Salle de bains 3 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P022	ZPSO	
Salle de bains 5 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur C1	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P022	ZPSO	
WC 1 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P022	ZPSO	
WC 2 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P022	ZPSO	
Cuisine 4 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P023	RESULTAT ANALYSE	
Cuisine 1 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P023	ZPSO	
Cuisine 2 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P023	ZPSO	
Cuisine 3 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur E1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P023	ZPSO	
Cuisine 4 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur E, Mur E1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P023	ZPSO	
Cuisine 5 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P023	ZPSO	
Débarras - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P023	ZPSO	
Salle de bains 1 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P023	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Salle de bains 2 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P023	ZPSO	
Salle de bains 3 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur B1, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P023	ZPSO	
Salle de bains 4 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur B1, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P023	ZPSO	
Salle de bains 5 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur A1, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P023	ZPSO	
WC 1 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P023	ZPSO	
WC 2 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P023	ZPSO	
WC 4 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P023	ZPSO	
Chambre 31 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit / Peinture béton	P025	RESULTAT ANALYSE	
Chambre 1 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur C1, Mur D	Enduit / Peinture béton	P025	ZPSO	
Chambre 2 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture béton	P025	ZPSO	
Chambre 3 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P025	ZPSO	
Chambre 31 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur E	Enduit / Peinture béton	P025	ZPSO	
Chambre 41 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur A1, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture béton	P025	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 42 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P025	ZPSO	
Débarras - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P025	ZPSO	
Débarras 5 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P025	ZPSO	
Dégagement 1 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit / Peinture béton	P025	ZPSO	
Dégagement 2 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur D1	Enduit / Peinture béton	P025	ZPSO	
Entrée 1 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur C1, Mur F	Enduit / Peinture béton	P025	ZPSO	
Entrée 2 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur A1, Mur D, Mur D1	Enduit / Peinture béton	P025	ZPSO	
Entrée 3 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture béton	P025	ZPSO	
Entrée 4 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E, Mur E1, Mur H, Mur H1	Enduit / Peinture béton	P025	ZPSO	
Entrée 5 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture béton	P025	ZPSO	
Placard 1 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur D	Enduit / Peinture béton	P025	ZPSO	
Placard 2 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit / Peinture béton	P025	ZPSO	
Séjour 1 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur B1, Mur C, Mur D, Mur D1	Enduit / Peinture béton	P025	ZPSO	
Séjour 2 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur B1, Mur C, Mur D, Mur D1	Enduit / Peinture béton	P025	ZPSO	
Séjour 3 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur B1, Mur C, Mur D, Mur D1	Enduit / Peinture béton	P025	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Séjour 4 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur B1, Mur B2, Mur B3, Mur C, Mur D, Mur D1	Enduit / Peinture béton	P025	ZPSO	
Séjour 5 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur C1, Mur D, Mur E, Mur E1	Enduit / Peinture béton	P025	ZPSO	
Séjour 3 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P026	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Chambre 1 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P026	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P026	ZPSO	BON ETAT
Chambre 3 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P026	ZPSO	BON ETAT
Chambre 41 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P026	ZPSO	BON ETAT
Chambre 42 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P026	ZPSO	BON ETAT
Débarras - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P026	ZPSO	BON ETAT
Débarras 5 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P026	ZPSO	BON ETAT
Dégagement 1 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D, Mur D1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P026	ZPSO	BON ETAT
Dégagement 2 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur B1, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P026	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Dégagement 5 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P026	ZPSO	BON ETAT
Entrée 1 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur B1, Mur B2, Mur D, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P026	ZPSO	BON ETAT
Entrée 2 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur E, Mur E1, Mur F, Mur G, Mur H	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P026	ZPSO	BON ETAT
Entrée 3 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur E, Mur F, Mur F1, Mur F2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P026	ZPSO	BON ETAT
Entrée 4 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur F, Mur G, Mur G1, Mur G2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P026	ZPSO	BON ETAT
Entrée 5 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur D, Mur D1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P026	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P026	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P026	ZPSO	BON ETAT
Séjour 1 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P026	ZPSO	BON ETAT
Séjour 2 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur A1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P026	ZPSO	BON ETAT
Séjour 4 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P026	ZPSO	BON ETAT
Débarras 5 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P027	RESULTAT ANALYSE	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 1 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P027	ZPSO	
Chambre 2 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P027	ZPSO	
Chambre 3 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P027	ZPSO	
Chambre 31 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P027	ZPSO	
Chambre 41 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P027	ZPSO	
Chambre 42 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P027	ZPSO	
Débarras - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P027	ZPSO	
Debarras 5 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P027	ZPSO	
Dégagement 1 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P027	ZPSO	
Dégagement 2 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P027	ZPSO	
Dégagement 5 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P027	ZPSO	
Entrée 1 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P027	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Entrée 2 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P027	ZPSO	
Entrée 3 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P027	ZPSO	
Entrée 4 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P027	ZPSO	
Entrée 5 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P027	ZPSO	
Placard 1 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P027	ZPSO	
Placard 2 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P027	ZPSO	
Séjour 1 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P027	ZPSO	
Séjour 2 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P027	ZPSO	
Séjour 3 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P027	ZPSO	
Séjour 4 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P027	ZPSO	
Séjour 5 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P027	ZPSO	
Cuisine 3 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit / Peinture béton	P028	RESULTAT ANALYSE	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Cuisine 1 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P028	ZPSO	
Cuisine 2 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P028	ZPSO	
Cuisine 3 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D, Mur D1	Enduit / Peinture béton	P028	ZPSO	
Cuisine 4 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P028	ZPSO	
Cuisine 5 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P028	ZPSO	
Salle de bains 1 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit / Peinture béton	P028	ZPSO	
Salle de bains 2 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit / Peinture béton	P028	ZPSO	
Salle de bains 3 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduit / Peinture béton	P028	ZPSO	
Salle de bains 4 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduit / Peinture béton	P028	ZPSO	
Salle de bains 5 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur C1	Enduit / Peinture béton	P028	ZPSO	
WC 2 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit / Peinture béton	P028	ZPSO	
Salle de bains 3 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P029	RESULTAT ANALYSE	
Cuisine 1 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P029	ZPSO	
Cuisine 2 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur A1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P029	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Cuisine 3 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur E1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P029	ZPSO	
Cuisine 4 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur E1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P029	ZPSO	
Cuisine 5 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P029	ZPSO	
Salle de bains 1 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P029	ZPSO	
Salle de bains 2 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P029	ZPSO	
Salle de bains 3 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur B1, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P029	ZPSO	
Salle de bains 4 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur B1, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P029	ZPSO	
Salle de bains 5 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur A1, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P029	ZPSO	
WC 1 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P029	ZPSO	
WC 2 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P029	ZPSO	
WC 3 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P029	ZPSO	
WC 4 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P029	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Salle de bains 3 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P030	RESULTAT ANALYSE	
Cuisine 1 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P030	ZPSO	
Cuisine 2 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P030	ZPSO	
Cuisine 3 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P030	ZPSO	
Cuisine 4 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P030	ZPSO	
Cuisine 5 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P030	ZPSO	
Salle de bains 1 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P030	ZPSO	
Salle de bains 2 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P030	ZPSO	
Salle de bains 4 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P030	ZPSO	
Salle de bains 5 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P030	ZPSO	
WC 1 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P030	ZPSO	
WC 2 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P030	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
WC 3 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P030	ZPSO	
WC 4 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P030	ZPSO	
Chambre 21 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit / Peinture béton	P031	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Chambre 1 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur A1, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P031	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur D1, Mur D2, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture béton	P031	ZPSO	BON ETAT
Chambre 21 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduit / Peinture béton	P031	ZPSO	BON ETAT
Chambre 3 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P031	ZPSO	BON ETAT
Débarras 2 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P031	ZPSO	BON ETAT
Débarras 4 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P031	ZPSO	BON ETAT
Débarras 5 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture béton	P031	ZPSO	BON ETAT
Dégagement 1 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit / Peinture béton	P031	ZPSO	BON ETAT
Dégagement 3 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit / Peinture béton	P031	ZPSO	BON ETAT
Entrée 1 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur C1, Mur F	Enduit / Peinture béton	P031	ZPSO	BON ETAT
Entrée 2 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur A1, Mur D, Mur D1, Mur H	Enduit / Peinture béton	P031	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Entrée 3 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture béton	P031	ZPSO	BON ETAT
Entrée 4 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E, Mur E1, Mur H, Mur H1	Enduit / Peinture béton	P031	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur D	Enduit / Peinture béton	P031	ZPSO	BON ETAT
Séjour 1 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur B1, Mur C, Mur D, Mur D1	Enduit / Peinture béton	P031	ZPSO	BON ETAT
Séjour 2 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D, Mur D1	Enduit / Peinture béton	P031	ZPSO	BON ETAT
Séjour 3 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur B1, Mur C, Mur D, Mur D1	Enduit / Peinture béton	P031	ZPSO	BON ETAT
Séjour 5 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur A1, Mur A2, Mur B, Mur C, Mur C1, Mur D	Enduit / Peinture béton	P031	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P032	RESULTAT ANALYSE	
Chambre 1 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P032	ZPSO	
Chambre 2 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P032	ZPSO	
Chambre 21 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P032	ZPSO	
Chambre 3 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P032	ZPSO	
Débarras 2 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P032	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Débarras 4 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P032	ZPSO	
Débarras 5 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P032	ZPSO	
Dégagement 1 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D, Mur D1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P032	ZPSO	
Dégagement 2 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur B1, Mur C, Mur D, Mur D1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P032	ZPSO	
Dégagement 3 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P032	ZPSO	
Entrée 1 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur B1, Mur B2, Mur D, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P032	ZPSO	
Entrée 2 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur E, Mur E1, Mur E2, Mur F, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P032	ZPSO	
Entrée 3 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur B1, Mur C, Mur E, Mur F, Mur F1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P032	ZPSO	
Entrée 4 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur G1, Mur G2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P032	ZPSO	
Placard 1 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P032	ZPSO	
Placard 2 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P032	ZPSO	
Séjour 1 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P032	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Séjour 2 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur A1, Mur B, Mur B1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P032	ZPSO	
Séjour 3 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P032	ZPSO	
Cuisine 2 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C	Enduit / Peinture béton	P034	RESULTAT ANALYSE	
Cuisine 1 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P034	ZPSO	
Cuisine 2 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B	Enduit / Peinture béton	P034	ZPSO	
Cuisine 3 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P034	ZPSO	
Cuisine 4 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P034	ZPSO	
Cuisine 5 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur B1, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P034	ZPSO	
Salle de bain/wc 5 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C	Enduit / Peinture béton	P034	ZPSO	
Salle de bains 1 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture béton	P034	ZPSO	
Salle de bains 2 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture béton	P034	ZPSO	
Salle de bains 3 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C	Enduit / Peinture béton	P034	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
WC 1 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur D	Enduit / Peinture béton	P034	ZPSO	
WC 2 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B	Enduit / Peinture béton	P034	ZPSO	
Débarras 5 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduit / Peinture béton	P037	RESULTAT ANALYSE	
Chambre 1 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P037	ZPSO	
Chambre 2 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture béton	P037	ZPSO	
Chambre 3 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P037	ZPSO	
Chambre 31 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit / Peinture béton	P037	ZPSO	
Chambre 41 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur A1, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture béton	P037	ZPSO	
Chambre 42 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P037	ZPSO	
Cuisine 1 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P037	ZPSO	
Débarras - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P037	ZPSO	
Débarras 5 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit / Peinture béton	P037	ZPSO	
Dégagement 1 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit / Peinture béton	P037	ZPSO	
Dégagement 2 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur D1	Enduit / Peinture béton	P037	ZPSO	
Entrée 1 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur C1, Mur F	Enduit / Peinture béton	P037	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Entrée 2 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur A1, Mur D, Mur D1	Enduit / Peinture béton	P037	ZPSO	
Entrée 3 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture béton	P037	ZPSO	
Entrée 4 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E, Mur E1, Mur H, Mur H1	Enduit / Peinture béton	P037	ZPSO	
Placard 1 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur D	Enduit / Peinture béton	P037	ZPSO	
Placard 2 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit / Peinture béton	P037	ZPSO	
Séjour 1 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur B1, Mur C, Mur D, Mur D1	Enduit / Peinture béton	P037	ZPSO	
Séjour 2 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur B1, Mur C, Mur D, Mur D1	Enduit / Peinture béton	P037	ZPSO	
Séjour 3 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur B1, Mur C, Mur D, Mur D1	Enduit / Peinture béton	P037	ZPSO	
Séjour 4 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur B1, Mur B2, Mur B3, Mur C, Mur D, Mur D1	Enduit / Peinture béton	P037	ZPSO	
Débarras 5 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P038	RESULTAT ANALYSE	
Chambre 1 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P038	ZPSO	
Chambre 2 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P038	ZPSO	
Chambre 3 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P038	ZPSO	
Chambre 41 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P038	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 42 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P038	ZPSO	
Débarras - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P038	ZPSO	
Débarras 5 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P038	ZPSO	
Dégagement 1 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D, Mur D1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P038	ZPSO	
Dégagement 2 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur B1, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P038	ZPSO	
Entrée 1 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur B1, Mur B2, Mur D, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P038	ZPSO	
Entrée 2 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur E, Mur E1, Mur F, Mur G, Mur H	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P038	ZPSO	
Entrée 3 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur E, Mur F, Mur F1, Mur F2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P038	ZPSO	
Entrée 4 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur G1, Mur G2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P038	ZPSO	
Placard 1 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P038	ZPSO	
Placard 2 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P038	ZPSO	
Séjour 1 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P038	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Séjour 2 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur A1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P038	ZPSO	
Séjour 3 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P038	ZPSO	
Séjour 4 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P038	ZPSO	
Salle de bains 4 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduit / Peinture béton	P040	RESULTAT ANALYSE	
Cuisine 2 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P040	ZPSO	
Cuisine 3 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur D1	Enduit / Peinture béton	P040	ZPSO	
Cuisine 4 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P040	ZPSO	
Salle de bains 1 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit / Peinture béton	P040	ZPSO	
Salle de bains 3 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduit / Peinture béton	P040	ZPSO	
WC 1 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit / Peinture béton	P040	ZPSO	
WC 2 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit / Peinture béton	P040	ZPSO	
Cuisine 4 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P041	RESULTAT ANALYSE	
Cuisine 1 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P041	ZPSO	
Cuisine 2 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur A1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P041	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Cuisine 3 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur E1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P041	ZPSO	
Cuisine 4 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur E1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P041	ZPSO	
Salle de bains 1 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P041	ZPSO	
Salle de bains 2 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P041	ZPSO	
Salle de bains 3 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur B1, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P041	ZPSO	
Salle de bains 4 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur B1, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P041	ZPSO	
WC 1 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P041	ZPSO	
WC 2 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P041	ZPSO	
WC 3 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P041	ZPSO	
WC 4 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P041	ZPSO	
Cuisine 1 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P041	ZPSO	
Cuisine 2 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur A1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P041	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Cuisine 3 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur E1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P041	ZPSO	
Cuisine 4 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P041	ZPSO	
Salle de bains 1 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P041	ZPSO	
Salle de bains 2 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P041	ZPSO	
Salle de bains 3 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur B1, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P041	ZPSO	
Salle de bains 4 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur B1, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P041	ZPSO	
WC 1 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P041	ZPSO	
WC 2 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P041	ZPSO	
WC 3 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P041	ZPSO	
WC 4 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P041	ZPSO	
WC 4 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	RESULTAT ANALYSE	
Cuisine 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Cuisine 2 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Cuisine 3 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Cuisine 4 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Salle de bains 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Salle de bains 2 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Salle de bains 3 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Salle de bains 4 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
WC 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
WC 2 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
WC 3 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Chambre 1 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit / Peinture béton	P043	RESULTAT ANALYSE	
Chambre 1 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur A1, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P043	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 2 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur D1, Mur D2, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture béton	P043	ZPSO	
Chambre 21 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture béton	P043	ZPSO	
Chambre 3 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P043	ZPSO	
Débarras 2 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P043	ZPSO	
Débarras 4 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P043	ZPSO	
Débarras 5 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture béton	P043	ZPSO	
Dégagement 1 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit / Peinture béton	P043	ZPSO	
Dégagement 3 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit / Peinture béton	P043	ZPSO	
Entrée 1 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur C1, Mur F	Enduit / Peinture béton	P043	ZPSO	
Entrée 2 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur A1, Mur D, Mur D1, Mur H	Enduit / Peinture béton	P043	ZPSO	
Entrée 3 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture béton	P043	ZPSO	
Entrée 4 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E, Mur E1, Mur H, Mur H1	Enduit / Peinture béton	P043	ZPSO	
Placard 1 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur D	Enduit / Peinture béton	P043	ZPSO	
Séjour 1 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur B1, Mur C, Mur D, Mur D1	Enduit / Peinture béton	P043	ZPSO	
Séjour 2 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D, Mur D1	Enduit / Peinture béton	P043	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Séjour 3 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur B1, Mur C, Mur D, Mur D1	Enduit / Peinture béton	P043	ZPSO	
Séjour 5 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur A1, Mur A2, Mur B, Mur C, Mur C1, Mur D	Enduit / Peinture béton	P043	ZPSO	
Débarras 4 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P044	RESULTAT ANALYSE	
Chambre 1 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P044	ZPSO	
Chambre 2 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P044	ZPSO	
Chambre 21 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P044	ZPSO	
Chambre 3 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P044	ZPSO	
Débarras 2 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P044	ZPSO	
Débarras 4 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P044	ZPSO	
Débarras 5 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P044	ZPSO	
Dégagement 1 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D, Mur D1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P044	ZPSO	
Dégagement 2 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur B1, Mur C, Mur D, Mur D1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P044	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Dégagement 3 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P044	ZPSO	
Entrée 1 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur B1, Mur B2, Mur D, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P044	ZPSO	
Entrée 2 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur E, Mur E1, Mur E2, Mur F, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P044	ZPSO	
Entrée 3 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur B1, Mur C, Mur E, Mur F, Mur F1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P044	ZPSO	
Entrée 4 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur G1, Mur G2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P044	ZPSO	
Placard 1 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P044	ZPSO	
Placard 2 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P044	ZPSO	
Séjour 1 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P044	ZPSO	
Séjour 2 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur A1, Mur B, Mur B1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P044	ZPSO	
Séjour 3 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P044	ZPSO	
Salle de bains 3 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduit / Peinture béton	P046	RESULTAT ANALYSE	
Cuisine 1 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P046	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Cuisine 2 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture béton	P046	ZPSO	
Cuisine 3 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P046	ZPSO	
Cuisine 4 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P046	ZPSO	
Cuisine 5 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur B1, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P046	ZPSO	
Salle de bain/wc 5 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduit / Peinture béton	P046	ZPSO	
Salle de bains 1 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit / Peinture béton	P046	ZPSO	
Salle de bains 2 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit / Peinture béton	P046	ZPSO	
WC 1 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit / Peinture béton	P046	ZPSO	
WC 2 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit / Peinture béton	P046	ZPSO	
WC 3 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduit / Peinture béton	P046	ZPSO	
Cuisine 3 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P047	RESULTAT ANALYSE	
Cuisine 1 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P047	ZPSO	
Cuisine 2 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur A1, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P047	ZPSO	
Cuisine 3 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P047	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Cuisine 4 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur E1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P047	ZPSO	
Cuisine 5 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur A1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P047	ZPSO	
Salle de bain/wc 5 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur A1, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P047	ZPSO	
Salle de bains 1 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P047	ZPSO	
Salle de bains 2 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P047	ZPSO	
Salle de bains 3 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P047	ZPSO	
Salle de bains 4 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur B1, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P047	ZPSO	
WC 1 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P047	ZPSO	
WC 2 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P047	ZPSO	
WC 3 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P047	ZPSO	
WC 4 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P047	ZPSO	
WC 3 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P048	RESULTAT ANALYSE	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Cuisine 1 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P048	ZPSO	
Cuisine 2 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P048	ZPSO	
Cuisine 3 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P048	ZPSO	
Cuisine 4 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P048	ZPSO	
Cuisine 5 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P048	ZPSO	
Salle de bain/wc 5 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P048	ZPSO	
Salle de bains 1 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P048	ZPSO	
Salle de bains 2 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P048	ZPSO	
Salle de bains 3 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P048	ZPSO	
Salle de bains 4 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P048	ZPSO	
WC 1 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P048	ZPSO	
WC 2 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P048	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
WC 4 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P048	ZPSO	
Séjour 5 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit / Peinture béton	P049	RESULTAT ANALYSE	
Chambre 1 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur C1, Mur D	Enduit / Peinture béton	P049	ZPSO	
Chambre 2 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture béton	P049	ZPSO	
Chambre 3 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P049	ZPSO	
Chambre 31 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit / Peinture béton	P049	ZPSO	
Chambre 41 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur A1, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture béton	P049	ZPSO	
Chambre 42 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P049	ZPSO	
Débarras - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P049	ZPSO	
Débarras 5 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P049	ZPSO	
Dégagement 1 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit / Peinture béton	P049	ZPSO	
Dégagement 2 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur D1	Enduit / Peinture béton	P049	ZPSO	
Dégagement 5 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit / Peinture béton	P049	ZPSO	
Entrée 1 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur C1, Mur F	Enduit / Peinture béton	P049	ZPSO	
Entrée 2 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur A1, Mur D, Mur D1	Enduit / Peinture béton	P049	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Entrée 3 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture béton	P049	ZPSO	
Entrée 4 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E, Mur E1, Mur H, Mur H1	Enduit / Peinture béton	P049	ZPSO	
Entrée 5 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture béton	P049	ZPSO	
Placard 1 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur D	Enduit / Peinture béton	P049	ZPSO	
Placard 2 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit / Peinture béton	P049	ZPSO	
Séjour 1 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur B1, Mur C, Mur D, Mur D1	Enduit / Peinture béton	P049	ZPSO	
Séjour 2 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur B1, Mur C, Mur D, Mur D1	Enduit / Peinture béton	P049	ZPSO	
Séjour 3 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur B1, Mur C, Mur D, Mur D1	Enduit / Peinture béton	P049	ZPSO	
Séjour 4 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur B1, Mur B2, Mur B3, Mur C, Mur D, Mur D1	Enduit / Peinture béton	P049	ZPSO	
Séjour 5 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur C1, Mur E, Mur E1	Enduit / Peinture béton	P049	ZPSO	
Dégagement 5 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	RESULTAT ANALYSE	
Chambre 1 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	
Chambre 2 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	
Chambre 3 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 31 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	
Chambre 42 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	
Débarras - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	
Débarras 5 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	
Dégagement 1 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	
Dégagement 2 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	
Entrée 1 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	
Entrée 2 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	
Entrée 3 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	
Entrée 4 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	
Entrée 5 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	
Placard 1 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 2 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	
Séjour 1 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	
Séjour 2 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	
Séjour 3 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	
Séjour 4 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	
Séjour 5 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	
Cuisine 5 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit / Peinture béton	P052	RESULTAT ANALYSE	
Cuisine 1 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P052	ZPSO	
Cuisine 2 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P052	ZPSO	
Cuisine 3 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur D1	Enduit / Peinture béton	P052	ZPSO	
Cuisine 4 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P052	ZPSO	
Cuisine 5 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture béton	P052	ZPSO	
Salle de bains 1 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit / Peinture béton	P052	ZPSO	
Salle de bains 2 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit / Peinture béton	P052	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Salle de bains 3 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduit / Peinture béton	P052	ZPSO	
Salle de bains 4 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduit / Peinture béton	P052	ZPSO	
Salle de bains 5 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur C1	Enduit / Peinture béton	P052	ZPSO	
WC 2 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit / Peinture béton	P052	ZPSO	
Cuisine 5 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P053	RESULTAT ANALYSE	
Cuisine 1 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P053	ZPSO	
Cuisine 2 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur A1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P053	ZPSO	
Cuisine 3 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur E1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P053	ZPSO	
Cuisine 4 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur E1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P053	ZPSO	
Cuisine 5 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P053	ZPSO	
Salle de bains 1 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P053	ZPSO	
Salle de bains 2 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P053	ZPSO	
Salle de bains 3 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur B1, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P053	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Salle de bains 4 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur B1, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P053	ZPSO	
Salle de bains 5 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur A1, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P053	ZPSO	
WC 1 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P053	ZPSO	
WC 2 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P053	ZPSO	
WC 3 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P053	ZPSO	
WC 4 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P053	ZPSO	
Salle de bains 5 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P054	RESULTAT ANALYSE	
Cuisine 1 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P054	ZPSO	
Cuisine 2 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P054	ZPSO	
Cuisine 3 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P054	ZPSO	
Cuisine 4 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P054	ZPSO	
Cuisine 5 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P054	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Salle de bains 1 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P054	ZPSO	
Salle de bains 2 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P054	ZPSO	
Salle de bains 3 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P054	ZPSO	
Salle de bains 4 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P054	ZPSO	
WC 1 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P054	ZPSO	
WC 2 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P054	ZPSO	
WC 3 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P054	ZPSO	
WC 4 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P054	ZPSO	
Débarras 4 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduit / Peinture béton	P055	RESULTAT ANALYSE	
Chambre 1 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur A1, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P055	ZPSO	
Chambre 2 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur D1, Mur D2, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture béton	P055	ZPSO	
Chambre 21 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture béton	P055	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 3 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P055	ZPSO	
Débarras 2 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P055	ZPSO	
Débarras 4 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit / Peinture béton	P055	ZPSO	
Débarras 5 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture béton	P055	ZPSO	
Dégagement 1 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit / Peinture béton	P055	ZPSO	
Dégagement 3 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit / Peinture béton	P055	ZPSO	
Entrée 1 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur C1, Mur F	Enduit / Peinture béton	P055	ZPSO	
Entrée 2 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur A1, Mur D, Mur D1, Mur H	Enduit / Peinture béton	P055	ZPSO	
Entrée 3 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture béton	P055	ZPSO	
Entrée 4 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E, Mur E1, Mur H, Mur H1	Enduit / Peinture béton	P055	ZPSO	
Placard 1 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur D	Enduit / Peinture béton	P055	ZPSO	
Séjour 1 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur B1, Mur C, Mur D, Mur D1	Enduit / Peinture béton	P055	ZPSO	
Séjour 2 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D, Mur D1	Enduit / Peinture béton	P055	ZPSO	
Séjour 3 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur B1, Mur C, Mur D, Mur D1	Enduit / Peinture béton	P055	ZPSO	
Séjour 5 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur A1, Mur A2, Mur B, Mur C, Mur C1, Mur D	Enduit / Peinture béton	P055	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 2 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P056	RESULTAT ANALYSE	
Chambre 1 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P056	ZPSO	
Chambre 2 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P056	ZPSO	
Chambre 21 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P056	ZPSO	
Chambre 3 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P056	ZPSO	
Débarras 2 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P056	ZPSO	
Débarras 4 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P056	ZPSO	
Débarras 5 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P056	ZPSO	
Dégagement 1 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D, Mur D1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P056	ZPSO	
Dégagement 2 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur B1, Mur C, Mur D, Mur D1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P056	ZPSO	
Dégagement 3 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P056	ZPSO	
Entrée 1 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur B1, Mur B2, Mur D, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P056	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Entrée 2 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur E, Mur E1, Mur E2, Mur F, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P056	ZPSO	
Entrée 3 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur B1, Mur C, Mur E, Mur F, Mur F1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P056	ZPSO	
Entrée 4 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur G1, Mur G2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P056	ZPSO	
Placard 1 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P056	ZPSO	
Placard 2 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P056	ZPSO	
Séjour 1 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P056	ZPSO	
Séjour 2 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur A1, Mur B, Mur B1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P056	ZPSO	
Séjour 3 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P056	ZPSO	
Séjour 3 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	RESULTAT ANALYSE	
Chambre 1 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Chambre 2 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Chambre 3 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 31 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Chambre 41 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Chambre 42 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Débarras - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Débarras 5 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Dégagement 1 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Dégagement 2 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Dégagement 5 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Entrée 1 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Entrée 2 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Entrée 3 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Entrée 4 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Entrée 5 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Placard 1 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Placard 2 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Séjour 1 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Séjour 2 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Séjour 3 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Séjour 4 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Séjour 5 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Chambre 1 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Chambre 2 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Chambre 3 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Débarras - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Débarras 3 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Dégagement 1 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Dégagement 2 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Dégagement 5 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Entrée 1 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Entrée 2 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Entrée 3 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Entrée 4 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Entrée 5 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Placard 1 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Placard 2 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Séjour 1 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Séjour 2 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Séjour 3 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Séjour 4 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Séjour 5 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Chambre 1 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Chambre 2 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Chambre 21 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Chambre 3 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Débarras 2 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Débarras 4 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Débarras 5 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Dégagement 1 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Dégagement 3 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Entrée 1 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Entrée 2 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Entrée 3 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Entrée 4 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Placard 1 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Placard 2 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Séjour 1 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Séjour 2 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Séjour 3 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Séjour 5 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Chambre 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 2 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Chambre 3 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Chambre 31 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Chambre 41 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Chambre 42 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Débarras 5 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Dégagement 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Entrée 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Entrée 2 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Entrée 3 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Entrée 4 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Placard 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 2 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Séjour 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Séjour 2 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Séjour 3 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Séjour 4 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Cuisine 4 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit / Peinture béton	P058	RESULTAT ANALYSE	
Cuisine 1 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P058	ZPSO	
Cuisine 2 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture béton	P058	ZPSO	
Cuisine 3 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P058	ZPSO	
Cuisine 4 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture béton	P058	ZPSO	
Cuisine 5 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur B1, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P058	ZPSO	
Salle de bain/wc 5 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduit / Peinture béton	P058	ZPSO	
Salle de bains 1 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit / Peinture béton	P058	ZPSO	
Salle de bains 2 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit / Peinture béton	P058	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Salle de bains 3 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduit / Peinture béton	P058	ZPSO	
Salle de bains 4 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduit / Peinture béton	P058	ZPSO	
WC 1 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit / Peinture béton	P058	ZPSO	
WC 2 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit / Peinture béton	P058	ZPSO	
Cuisine 4 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P059	RESULTAT ANALYSE	
Cuisine 1 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P059	ZPSO	
Cuisine 2 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur A1, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P059	ZPSO	
Cuisine 3 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P059	ZPSO	
Cuisine 4 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P059	ZPSO	
Cuisine 5 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur A1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P059	ZPSO	
Salle de bain/wc 5 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur A1, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P059	ZPSO	
Salle de bains 1 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P059	ZPSO	
Salle de bains 2 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P059	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Salle de bains 3 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P059	ZPSO	
Salle de bains 4 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur B1, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P059	ZPSO	
WC 1 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P059	ZPSO	
WC 2 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P059	ZPSO	
WC 3 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P059	ZPSO	
WC 4 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P059	ZPSO	
WC 4 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	RESULTAT ANALYSE	
Cuisine 1 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	
Cuisine 2 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	
Cuisine 3 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	
Cuisine 4 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	
Cuisine 5 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Salle de bain/wc 5 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	
Salle de bains 1 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	
Salle de bains 2 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	
Salle de bains 3 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	
Salle de bains 4 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	
WC 1 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	
WC 2 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	
WC 3 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	
Chambre 1 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit / Peinture béton	P061	RESULTAT ANALYSE	
Chambre 1 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur C1	Enduit / Peinture béton	P061	ZPSO	
Chambre 2 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture béton	P061	ZPSO	
Chambre 3 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P061	ZPSO	
Chambre 31 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit / Peinture béton	P061	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 41 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur A1, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture béton	P061	ZPSO	
Chambre 42 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P061	ZPSO	
Débarras - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P061	ZPSO	
Débarras 5 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P061	ZPSO	
Dégagement 1 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit / Peinture béton	P061	ZPSO	
Dégagement 2 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur D1	Enduit / Peinture béton	P061	ZPSO	
Entrée 1 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur C1, Mur F	Enduit / Peinture béton	P061	ZPSO	
Entrée 2 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur A1, Mur D, Mur D1	Enduit / Peinture béton	P061	ZPSO	
Entrée 3 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture béton	P061	ZPSO	
Entrée 4 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E, Mur E1, Mur H, Mur H1	Enduit / Peinture béton	P061	ZPSO	
Entrée 5 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture béton	P061	ZPSO	
Placard 1 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur D	Enduit / Peinture béton	P061	ZPSO	
Placard 2 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit / Peinture béton	P061	ZPSO	
Séjour 1 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur B1, Mur C, Mur D, Mur D1	Enduit / Peinture béton	P061	ZPSO	
Séjour 2 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur B1, Mur C, Mur D, Mur D1	Enduit / Peinture béton	P061	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Séjour 3 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur B1, Mur C, Mur D, Mur D1	Enduit / Peinture béton	P061	ZPSO	
Séjour 4 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur B1, Mur B2, Mur B3, Mur C, Mur D, Mur D1	Enduit / Peinture béton	P061	ZPSO	
Séjour 5 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur C1, Mur D, Mur E, Mur E1	Enduit / Peinture béton	P061	ZPSO	
Chambre 3 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P062	RESULTAT ANALYSE	
Chambre 1 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P062	ZPSO	
Chambre 2 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P062	ZPSO	
Chambre 41 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P062	ZPSO	
Chambre 42 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P062	ZPSO	
Débarras - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P062	ZPSO	
Débarras 5 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P062	ZPSO	
Dégagement 1 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D, Mur D1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P062	ZPSO	
Dégagement 2 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur B1, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P062	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Dégagement 5 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P062	ZPSO	
Entrée 1 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur B1, Mur B2, Mur D, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P062	ZPSO	
Entrée 2 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur E, Mur E1, Mur F, Mur G, Mur H	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P062	ZPSO	
Entrée 3 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur E, Mur F, Mur F1, Mur F2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P062	ZPSO	
Entrée 4 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur F, Mur G, Mur G1, Mur G2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P062	ZPSO	
Entrée 5 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur D, Mur D1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P062	ZPSO	
Placard 1 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P062	ZPSO	
Placard 2 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P062	ZPSO	
Séjour 1 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P062	ZPSO	
Séjour 2 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur A1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P062	ZPSO	
Séjour 3 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P062	ZPSO	
Séjour 4 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P062	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Entrée 1 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P063	RESULTAT ANALYSE	
Chambre 1 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P063	ZPSO	
Chambre 2 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P063	ZPSO	
Chambre 3 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P063	ZPSO	
Chambre 31 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P063	ZPSO	
Chambre 41 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P063	ZPSO	
Chambre 42 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P063	ZPSO	
Débarras - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P063	ZPSO	
Débarras 5 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P063	ZPSO	
Dégagement 1 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P063	ZPSO	
Dégagement 2 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P063	ZPSO	
Dégagement 5 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P063	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Entrée 2 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P063	ZPSO	
Entrée 3 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P063	ZPSO	
Entrée 4 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P063	ZPSO	
Entrée 5 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P063	ZPSO	
Placard 1 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P063	ZPSO	
Placard 2 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P063	ZPSO	
Séjour 1 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P063	ZPSO	
Séjour 2 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P063	ZPSO	
Séjour 3 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P063	ZPSO	
Séjour 4 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P063	ZPSO	
Séjour 5 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P063	ZPSO	
Salle de bains 1 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit / Peinture béton	P064	RESULTAT ANALYSE	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Cuisine 1 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P064	ZPSO	
Cuisine 2 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P064	ZPSO	
Cuisine 3 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur D1	Enduit / Peinture béton	P064	ZPSO	
Cuisine 4 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P064	ZPSO	
Cuisine 5 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P064	ZPSO	
Salle de bains 2 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit / Peinture béton	P064	ZPSO	
Salle de bains 3 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduit / Peinture béton	P064	ZPSO	
Salle de bains 4 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduit / Peinture béton	P064	ZPSO	
Salle de bains 5 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur C1	Enduit / Peinture béton	P064	ZPSO	
WC 1 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit / Peinture béton	P064	ZPSO	
WC 2 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit / Peinture béton	P064	ZPSO	
Salle de bains 1 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P065	RESULTAT ANALYSE	
Cuisine 1 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P065	ZPSO	
Cuisine 2 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur A1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P065	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Cuisine 3 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur E1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P065	ZPSO	
Cuisine 4 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur E1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P065	ZPSO	
Cuisine 5 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P065	ZPSO	
Salle de bains 1 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P065	ZPSO	
Salle de bains 2 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P065	ZPSO	
Salle de bains 3 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur B1, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P065	ZPSO	
Salle de bains 4 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur B1, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P065	ZPSO	
Salle de bains 5 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur A1, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P065	ZPSO	
WC 1 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P065	ZPSO	
WC 2 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P065	ZPSO	
WC 3 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P065	ZPSO	
WC 4 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P065	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
WC 1 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P066	RESULTAT ANALYSE	
Cuisine 1 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P066	ZPSO	
Cuisine 2 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P066	ZPSO	
Cuisine 3 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P066	ZPSO	
Cuisine 4 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P066	ZPSO	
Cuisine 5 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P066	ZPSO	
Salle de bains 1 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P066	ZPSO	
Salle de bains 2 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P066	ZPSO	
Salle de bains 3 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P066	ZPSO	
Salle de bains 4 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P066	ZPSO	
Salle de bains 5 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P066	ZPSO	
WC 2 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P066	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
WC 3 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P066	ZPSO	
WC 4 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P066	ZPSO	
Entrée 2 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A1	Enduit / Peinture béton	P067	RESULTAT ANALYSE	
Chambre 1 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P067	ZPSO	
Chambre 2 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture béton	P067	ZPSO	
Chambre 3 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P067	ZPSO	
Chambre 31 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit / Peinture béton	P067	ZPSO	
Chambre 41 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur A1, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture béton	P067	ZPSO	
Chambre 42 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P067	ZPSO	
Cuisine 1 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P067	ZPSO	
Débarras - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P067	ZPSO	
Débarras 5 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P067	ZPSO	
Dégagement 1 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit / Peinture béton	P067	ZPSO	
Dégagement 2 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur D1	Enduit / Peinture béton	P067	ZPSO	
Entrée 1 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur C1, Mur F	Enduit / Peinture béton	P067	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Entrée 2 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D, Mur D1	Enduit / Peinture béton	P067	ZPSO	
Entrée 3 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture béton	P067	ZPSO	
Entrée 4 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E, Mur E1, Mur H, Mur H1	Enduit / Peinture béton	P067	ZPSO	
Placard 1 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur D	Enduit / Peinture béton	P067	ZPSO	
Placard 2 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit / Peinture béton	P067	ZPSO	
Séjour 1 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur B1, Mur C, Mur D, Mur D1	Enduit / Peinture béton	P067	ZPSO	
Séjour 2 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur B1, Mur C, Mur D, Mur D1	Enduit / Peinture béton	P067	ZPSO	
Séjour 3 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur B1, Mur C, Mur D, Mur D1	Enduit / Peinture béton	P067	ZPSO	
Séjour 4 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur B1, Mur B2, Mur B3, Mur C, Mur D, Mur D1	Enduit / Peinture béton	P067	ZPSO	
Placard 2 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P068	RESULTAT ANALYSE	
Chambre 1 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P068	ZPSO	
Chambre 2 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P068	ZPSO	
Chambre 3 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P068	ZPSO	
Chambre 41 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P068	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 42 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P068	ZPSO	
Débarras - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P068	ZPSO	
Débarras 5 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P068	ZPSO	
Dégagement 1 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D, Mur D1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P068	ZPSO	
Dégagement 2 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur B1, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P068	ZPSO	
Entrée 1 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur B1, Mur B2, Mur D, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P068	ZPSO	
Entrée 2 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur E, Mur E1, Mur F, Mur G, Mur H	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P068	ZPSO	
Entrée 3 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur E, Mur F, Mur F1, Mur F2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P068	ZPSO	
Entrée 4 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur G1, Mur G2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P068	ZPSO	
Placard 1 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P068	ZPSO	
Placard 2 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P068	ZPSO	
Séjour 1 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P068	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Séjour 2 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur A1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P068	ZPSO	
Séjour 3 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P068	ZPSO	
Séjour 4 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P068	ZPSO	
Cuisine 2 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduit / Peinture béton	P070	RESULTAT ANALYSE	
Cuisine 2 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur D	Enduit / Peinture béton	P070	ZPSO	
Cuisine 3 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur D1	Enduit / Peinture béton	P070	ZPSO	
Cuisine 4 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P070	ZPSO	
Salle de bains 1 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit / Peinture béton	P070	ZPSO	
Salle de bains 2 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit / Peinture béton	P070	ZPSO	
Salle de bains 3 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduit / Peinture béton	P070	ZPSO	
Salle de bains 4 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduit / Peinture béton	P070	ZPSO	
WC 1 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit / Peinture béton	P070	ZPSO	
WC 2 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit / Peinture béton	P070	ZPSO	
Salle de bains 2 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P072	RESULTAT ANALYSE	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Cuisine 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P072	ZPSO	
Cuisine 2 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P072	ZPSO	
Cuisine 3 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P072	ZPSO	
Cuisine 4 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P072	ZPSO	
Salle de bains 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P072	ZPSO	
Salle de bains 3 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P072	ZPSO	
Salle de bains 4 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P072	ZPSO	
WC 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P072	ZPSO	
WC 2 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P072	ZPSO	
WC 3 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P072	ZPSO	
WC 4 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P072	ZPSO	
Entrée 2 - RC	Faux plafonds	Plafond	Panneaux et plaques	P073	RESULTAT ANALYSE	

ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage, Fr : Fraction définie par le laboratoire, se référer aux PV d'analyse

VI. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT

Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, le propriétaire doit effectuer après enlèvement ou confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante de la liste A ou de la liste B situés à l'intérieur des bâtiments occupés ou fréquentés, les interventions suivantes :

- Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée,
- Mesures d'empoussièremment par un organisme accrédité par le COFRAC.


Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé, par une personne certifiée, à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal de trois ans.

Ces interventions sont rendues obligatoires par l'article R.1334-29-3 du code de la santé Publique.

ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION

Identification : P001
Pièce et étage : Placard 1 R+2
Localisation : Mur C
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit béton)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + enduit beige en vrac non séparable
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P002
Pièce et étage : Séjour 3 R+2
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P003
Pièce et étage : chambre 1 R+2
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits de jointoiment et plots de colle des plaques de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux beige non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P004
Pièce et étage : Cuisine 3 R+2
Localisation : Mur C
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit / Peinture béton)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux beige en vrac non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P005
Pièce et étage : Salle de bains 3 RC
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P006
Pièce et étage : WC 4 R+2
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux beige non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P007
Pièce et étage : Séjour 3 R+3
Localisation : Mur B
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit / Peinture béton)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + enduit blanc en vrac non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P008
Pièce et étage : Débarras 5 R+3
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P009
Pièce et étage : Entrée 3 R+3
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche en papier non séparable
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P010
Pièce et étage : Salle de bain/wc 5 R+3
Localisation : Mur C
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit / Peinture béton)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + enduit blanc en vrac non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P011
Pièce et étage : Salle de bain/wc 5 R+3
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P012
Pièce et étage : Cuisine 3 R+3
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux beige non séparable
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P013
Pièce et étage : Chambre 3 R+2
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit / Peinture béton)
Descriptif Laboratoire : Peinture avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P014
Pièce et étage : Chambre 2 R+2
Localisation : Mur E
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier peint non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P015
Pièce et étage : Séjour 1 R+2
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux beige non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P016
Pièce et étage : Cuisine 1 R+2
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit / Peinture béton)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + enduit beige en vrac
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P017
Pièce et étage : Salle de bains 1 RC
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P018
Pièce et étage : WC 1 R+2
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux beige non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P019
Pièce et étage : chambre 2 R+2
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit / Peinture béton)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + enduit gris en vrac non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P020
Pièce et étage : Chambre 41 RC
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P021
Pièce et étage : Séjour 4 R+2
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux beige non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P022
Pièce et étage : Salle de bains 4 R+2
Localisation : Mur C
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux beige non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P023
Pièce et étage : Cuisine 4 R+2
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P024
Pièce et étage : WC 4 R+1
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux beige non séparable
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P025
Pièce et étage : Chambre 31 R+1
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit / Peinture béton)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + enduit gris en vrac non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P026
Pièce et étage : Séjour 3 R+1
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P027
Pièce et étage : Débarras R+1
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P028
Pièce et étage : Cuisine 3 R+1
Localisation : Mur B
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit / Peinture béton)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux beige en vrac non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P029
Pièce et étage : Salle de bains 3 R+1
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P030
Pièce et étage : Salle de bains 3 R+1
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux beige non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P031
Pièce et étage : Chambre 21 R+3
Localisation : Mur B
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit / Peinture béton)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + enduit gris en faible quantité en vrac non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P032
Pièce et étage : Placard 2 R+3
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P033
Pièce et étage : Chambre 22 R+3
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux beige non séparable
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P034
Pièce et étage : Cuisine 2 R+3
Localisation : Mur C
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture béton)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux beige en vrac non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P035
Pièce et étage : Salle de bains 2 RC
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P036
Pièce et étage : Salle de bains 2 R+3
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P037
Pièce et étage : Débarras RC
Localisation : Mur C
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit / Peinture béton)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + enduit gris en vrac non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P038
Pièce et étage : Débarras RC
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P039
Pièce et étage : placard 1 RC
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P040
Pièce et étage : Salle de bains 4 RC
Localisation : Mur C
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit / Peinture béton)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + enduit gris en vrac non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P041
Pièce et étage : Cuisine 4 RC
Localisation : Mur E
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P042
Pièce et étage : WC 4 RC
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P043
Pièce et étage : Chambre 21 R+3
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit / Peinture béton)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit gris en faible quantité en vrac non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P044
Pièce et étage : Débarras R+3
Localisation : Mur B
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P045
Pièce et étage : Entrée 3 R+3
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux beige non séparable
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P046
Pièce et étage : Salle de bains 3 R+3
Localisation : Mur C
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit / Peinture béton)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + enduit beige et gris en vrac non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P047
Pièce et étage : Cuisine 3 R+3
Localisation : Mur E
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P048
Pièce et étage : WC 3 R+3
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P049
Pièce et étage : Séjour 5 R+1
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit / Peinture béton)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux beige en vrac avec couche cartonnée non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P050
Pièce et étage : Débarras RC
Localisation : Mur B
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P051
Pièce et étage : Dégagement 5 R+1
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc + matériau beige non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P052
Pièce et étage : Cuisine 5 R+1
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit / Peinture béton)
Descriptif Laboratoire : Peinture avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux beige en vrac
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P053
Pièce et étage : Cuisine 5 R+1
Localisation : Mur E
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P054
Pièce et étage : Salle de bains 5 R+1
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux beige
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P055
Pièce et étage : debarras 4 R+3
Localisation : Mur C
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit / Peinture béton)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + enduit compact gris + matériau plâtreux blanc non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P056
Pièce et étage : Chambre 42 R+3
Localisation : Mur B
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + matériau plâtreux beige non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P057
Pièce et étage : Séjour 3 R+3
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau beige
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P058
Pièce et étage : Cuisine 4 R+3
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit / Peinture béton)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + enduit compact gris en faible quantité en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P059
Pièce et étage : Cuisine 4 R+3
Localisation : Mur E
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples avec couche en toile + matériau plâtreux blanc non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P060
Pièce et étage : WC 4 R+3
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P061
Pièce et étage : chambre 1 R+1
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit / Peinture béton)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac avec couche en papier
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P062
Pièce et étage : Chambre 13 R+1
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + matériau plâtreux beige non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P063
Pièce et étage : Entrée 1 R+1
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau beige
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P064
Pièce et étage : Salle de bains 1 R+1
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit / Peinture béton)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples avec couche en toile + enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P065
Pièce et étage : Salle de bains 1 R+1
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P066
Pièce et étage : WC 1 R+1
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P067
Pièce et étage : Entrée 2 RC
Localisation : Mur A1
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit / Peinture béton)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + enduit compact gris en faible quantité en vrac non séparable + matériau blanc en faible quantité non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P068
Pièce et étage : Plaque 22 RC
Localisation : Mur C
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P069
Pièce et étage : Chambre 21 RC
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + matériau blanc non séparable
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P070
Pièce et étage : Cuisine 2 RC
Localisation : Mur C
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit / Peinture béton)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples + matériau blanc en vrac non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P071
Pièce et étage : WC 2 RC
Localisation : Mur C
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux beige avec couche cartonnée + matériau plâtreux blanc en faible quantité non séparable
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P072
Pièce et étage : Salle de bains 2 RC
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + matériau beige
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P073
Pièce et étage : Entrée 2 RC
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Faux plafonds (Panneaux et plaques)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


ANNEXE 2 - PV ANALYSES



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tel : 03 20 86 20 72
Fax : 03 20 87 99 78
www.itga.fr

Accréditation n° I-5971



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32821 EN DATE DU 16/12/2020 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC MAGNY LE HONGRE (CIDMH) 9, rue Courtaulin 77700 MAGNY LE HONGRE	Réf. Commande ITGA : IT0220-32821 Réf. Commande Client : BATIMENT 30--01
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 14/12/2020

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
(2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BATIMENT 30--01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 30P001 / / Plaque 31 Placard 1 Mur C Enduit béton		Réf échantillon ITGA : IT022012-13466 Description ITGA : Peintures multiples / Enduit beige en vrac		
* Peintures multiples non séparable + enduit beige en vrac non séparable	META (1)	2	16/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BATIMENT 30--01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 30P002 / / Séjour 3 Mur A Enduit Peinture plaque de plâtre		Réf échantillon ITGA : IT022012-13467 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée		
* Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (1)	1	16/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BATIMENT 30--01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 30P003 / / Chambre 31 chambre 1 Plafond		Réf échantillon ITGA : IT022012-13468 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux beige		
* Peinture non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	META (1)	2	16/12/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 1/8

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32821 EN DATE DU 16/12/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiant
Réf dossier client : BATIMENT 30-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN				Réf échantillon ITGA : IT022012-13469
Réf échantillon client : BATIMENT 30P004 / / Cuisine 3 Mur C Enduit Peinture béton				Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux beige en vrac
* Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (1)	2	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 30-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN				Réf échantillon ITGA : IT022012-13470
Réf échantillon client : BATIMENT 30P005 / / Salle de bains 3 Mur D Enduit Peinture plaque de plâtre				Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée
* Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (1)	3	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 30-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN				Réf échantillon ITGA : IT022012-13471
Réf échantillon client : BATIMENT 30P006 / / WC 4 Plafond				Description ITGA : Peintures multiples / Matériau plâtreux beige
* Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	META (1)	1	15/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 30-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN				Réf échantillon ITGA : IT022012-13472
Réf échantillon client : BATIMENT 30P007 / / Séjour 3 Mur B Enduit Peinture béton				Description ITGA : Peintures multiples / Enduit blanc en vrac
* Peintures multiples non séparable + enduit blanc en vrac non séparable	META (1)	1	15/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 30-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN				Réf échantillon ITGA : IT022012-13473
Réf échantillon client : BATIMENT 30P008 / / Débarras Débarras 5 Mur D Enduit Peinture plaque de plâtre				Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée
* Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (1)	3	16/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BATIMENT 30-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN				Réf échantillon ITGA : IT022012-13474
Réf échantillon client : BATIMENT 30P009 / / Entrée 3 Plafond				Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche en papier
* Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche en papier non séparable	META (1)	2	16/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BATIMENT 30-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN				Réf échantillon ITGA : IT022012-13475
Réf échantillon client : BATIMENT 30P010 / / Salle de bain wc 5 Mur C Enduit Peinture béton				Description ITGA : Peintures multiples / Enduit blanc en vrac
* Peintures multiples non séparable + enduit blanc en vrac non séparable	META (1)	1	15/12/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 2/8

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32821 EN DATE DU 16/12/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BATIMENT 30-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				
Réf échantillon client : BATIMENT 30P011 / / Salle de bain wc 5 Mur D Enduit Peinture plaque de plâtre				
Réf dossier client : BATIMENT 30-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				
Réf échantillon client : BATIMENT 30P012 / / Cuisine 3 Plafond				
Réf dossier client : BATIMENT 30-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				
Réf échantillon client : BATIMENT 30P013 / / Chambre 13 Chambre 3 Mur D Enduit Peinture béton				
Réf dossier client : BATIMENT 30-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				
Réf échantillon client : BATIMENT 30P014 / / Chambre 12 Chambre 2 Mur E Enduit Peinture plaque de plâtre				
Réf dossier client : BATIMENT 30-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				
Réf échantillon client : BATIMENT 30P015 / / Séjour 1 Plafond				
Réf dossier client : BATIMENT 30-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				
Réf échantillon client : BATIMENT 30P016 / / Cuisine 1 Mur D Enduit Peinture béton				
Réf dossier client : BATIMENT 30-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				
Réf échantillon client : BATIMENT 30P017 / / Salle de bains 1 Mur D Enduit Peinture plaque de plâtre				

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 3/8

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32821 EN DATE DU 16/12/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiant
Réf dossier client : BATIMENT 30-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon ITGA : IT022012-13483				
Réf échantillon client : BATIMENT 30P018 / / WC 1 Plafond Description ITGA : Peintures multiples / Matériau plâtré beige				
* Peintures multiples non séparable + matériau plâtré beige non séparable	META (I)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 30-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon ITGA : IT022012-13484				
Réf échantillon client : BATIMENT 30P019 / / Chambre 42 chambre 2 Mur D Enduit Peinture béton Description ITGA : Peintures multiples / Enduit gris en vrac				
* Peintures multiples non séparable + enduit gris en vrac non séparable	META (I)	1	15/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 30-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon ITGA : IT022012-13485				
Réf échantillon client : BATIMENT 30P020 / / Chambre 41 Mur D Enduit Peinture plaque de plâtre Description ITGA : Peinture / Matériau plâtré blanc avec couche cartonnée				
* Peinture non séparable + matériau plâtré blanc avec couche cartonnée non séparable	META (I)	1	15/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BATIMENT 30-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon ITGA : IT022012-13486				
Réf échantillon client : BATIMENT 30P021 / / Séjour 4 Plafond Description ITGA : Peinture / Matériau plâtré beige				
* Peinture non séparable + matériau plâtré beige non séparable	META (I)	1	15/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 30-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon ITGA : IT022012-13487				
Réf échantillon client : BATIMENT 30P022 / / Salle de bains 4 Mur C Description ITGA : Peintures multiples / Matériau plâtré beige				
* Peintures multiples non séparable + matériau plâtré beige non séparable	META (I)	1	15/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 30-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon ITGA : IT022012-13488				
Réf échantillon client : BATIMENT 30P023 / / Cuisine 4 Mur A Enduit Peinture plaque de plâtre Description ITGA : Peinture / Matériau plâtré blanc avec couche cartonnée				
* Peinture non séparable + matériau plâtré blanc avec couche cartonnée non séparable	META (I)	1	15/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 30-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon ITGA : IT022012-13489				
Réf échantillon client : BATIMENT 30P024 / / WC 4 Plafond Description ITGA : Peinture / Matériau plâtré beige				
* Peinture non séparable + matériau plâtré beige non séparable	META (I)	1	15/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 4/8

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32821 EN DATE DU 16/12/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiant
Réf dossier client : BATIMENT 30-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 30P025 / / Chambre 31 Mur D Enduit Peinture béton			Réf échantillon ITGA : IT022012-13490 Description ITGA : Peintures multiples / Enduit gris en vrac	
* Peintures multiples non séparable + enduit gris en vrac non séparable	META (1)	1	15/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 30-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 30P026 / / Séjour 3 Mur A Enduit Peinture plaque de plâtre			Réf échantillon ITGA : IT022012-13491 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
* Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (1)	1	15/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 30-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 30P027 / / Débarras Plafond			Réf échantillon ITGA : IT022012-13492 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc	
* Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	META (1)	1	15/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 30-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 30P028 / / Cuisine 3 Mur B Enduit Peinture béton			Réf échantillon ITGA : IT022012-13493 Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux beige en vrac	
* Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (1)	1	15/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 30-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 30P029 / / Salle de bains 3 Mur A Enduit Peinture plaque de plâtre			Réf échantillon ITGA : IT022012-13494 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
* Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (1)	1	15/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 30-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 30P030 / / Salle de bains 3 Plafond			Réf échantillon ITGA : IT022012-13495 Description ITGA : Peintures multiples / Matériau plâtreux beige	
* Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	META (1)	1	15/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 30-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 30P031 / / Chambre 21 Mur B Enduit Peinture béton			Réf échantillon ITGA : IT022012-13496 Description ITGA : Peintures multiples / Enduit gris en faible quantité en vrac	
* Peintures multiples non séparable + enduit gris en faible quantité en vrac non séparable	META (1)	1	15/12/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 5/8

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32821 EN DATE DU 16/12/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BATIMENT 30-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 30P032 / / Plaque 22 Placard 2 Mur D Enduit Peinture plaque de plâtre		Réf échantillon ITGA : IT022012-13497		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc
* Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	META (1)	1	15/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 30-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 30P033 / / Chambre 22 Plafond		Réf échantillon ITGA : IT022012-13498		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux beige
* Peinture non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	META (1)	1	15/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BATIMENT 30-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 30P034 / / Cuisine 2 Mur C Enduit Peinture béton		Réf échantillon ITGA : IT022012-13499		Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux beige en vrac
* Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (1)	1	15/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 30-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 30P035 / / Salle de bains 2 Mur D Enduit Peinture plaque de plâtre		Réf échantillon ITGA : IT022012-13500		Description ITGA : Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc
* Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	META (1)	4	16/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BATIMENT 30-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 30P036 / / Salle de bains 2 Plafond		Réf échantillon ITGA : IT022012-13501		Description ITGA : Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc
* Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	META (1)	2	16/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BATIMENT 30-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 30P037 / / Débarras Mur C Enduit Peinture béton		Réf échantillon ITGA : IT022012-13502		Description ITGA : Peintures multiples / Enduit gris en vrac
* Peintures multiples non séparable + enduit gris en vrac non séparable	META (1)	1	15/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 30-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 30P038 / / Débarras Mur A Enduit Peinture plaque de plâtre		Réf échantillon ITGA : IT022012-13503		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée
* Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (1)	1	15/12/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 6/8

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32821 EN DATE DU 16/12/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BATIMENT 30-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 30P039 / / Plaque 41 placard 1 Plafond				Réf échantillon ITGA : IT022012-13504 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc
* Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	META (1)	2	16/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BATIMENT 30-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 30P040 / / Salle de bams 4 Mur C Enduit Peinture béton				Réf échantillon ITGA : IT022012-13505 Description ITGA : Peintures multiples / Enduit gris en vrac
* Peintures multiples non séparable + enduit gris en vrac non séparable	META (1)	1	15/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 30-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 30P041 / / Cuisine 4 Mur E Enduit Peinture plaque de plâtre				Réf échantillon ITGA : IT022012-13506 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc
* Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	META (1)	2	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 30-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 30P042 / / WC 4 Plafond				Réf échantillon ITGA : IT022012-13507 Description ITGA : Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée
* Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (1)	1	15/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 30-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 30P043 / / Chambre 21 Mur D Enduit Peinture béton				Réf échantillon ITGA : IT022012-13508 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit gris en faible quantité en vrac
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit gris en faible quantité en vrac non séparable	META (1)	1	15/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 30-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 30P044 / / Débarras Mur B Enduit Peinture plaque de plâtre				Réf échantillon ITGA : IT022012-13509 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée
* Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (1)	1	15/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 30-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 30P045 / / Entrée 3 Plafond				Réf échantillon ITGA : IT022012-13510 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux beige
* Peinture non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	META (1)	1	15/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.


DTA 164-01 rev 11

Page 7/8

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32821 EN DATE DU 16/12/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiant
Réf dossier client : BÂTIMENT 30-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				Réf échantillon ITGA : IT022012-13511
Réf échantillon client : BÂTIMENT 30P046 / / Salle de bains 3 Mur C Enduit Peinture béton				Description ITGA : Peintures multiples / Enduit beige et gris en vrac
* Peintures multiples non séparable + enduit beige et gris en vrac non séparable	META (I)	1	15/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BÂTIMENT 30-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				Réf échantillon ITGA : IT022012-13512
Réf échantillon client : BÂTIMENT 30P047 / / Cuisine 3 Mur E Enduit Peinture plaque de plâtre				Description ITGA : Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc
* Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	META (I)	1	15/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BÂTIMENT 30-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				Réf échantillon ITGA : IT022012-13513
Réf échantillon client : BÂTIMENT 30P048 / / WC 3 Plafond				Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc
* Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	META (I)	1	15/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BÂTIMENT 30-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				Réf échantillon ITGA : IT022012-13514
Réf échantillon client : BÂTIMENT 30P049 / / Séjour 5 Mur D Enduit Peinture béton				Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux beige en vrac avec couche cartonnée
* Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux beige en vrac avec couche cartonnée non séparable	META (I)	1	15/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BÂTIMENT 30-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				Réf échantillon ITGA : IT022012-13515
Réf échantillon client : BÂTIMENT 30P050 / / Débarras Mur B Enduit Peinture plaque de plâtre				Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée
* Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (I)	1	15/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

Validé par : Amélie LAURAGUAI - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 8/8



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
 59650 VILLENEUVE D'ASCQ
 Tel : 03.20.86.20.72
 Fax : 03.20.87.99.78
 www.itga.fr

Accréditation n° I-5971



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32822 EN DATE DU 16/12/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
 Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC MAGNY LE HONGRE (CIDMH) 9, rue Courtain 77700 MAGNY LE HONGRE	Réf. Commande ITGA : IT0220-32822 Réf. Commande Client : BATIMENT 30--01
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 14/12/2020

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP): Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai:
 - (1)- Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT885 ou IT453)
 - (2)- Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2): Morphologie et critères optiques

Analyses(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050): Morphologie, EDX et diffraction électronique
 ou La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BATIMENT 30--01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 30P051 / / Dégageage 5 Plafond		Réf échantillon ITGA : IT022012-13525 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc / Matériau beige		
* Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc + matériau beige non séparable	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 30--01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 30P052 / / Cuisine 5 Mur D Enduit Peinture béton		Réf échantillon ITGA : IT022012-13526 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Enduit plâtreux beige en vrac		
* Peinture avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 30--01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 30P053 / / Cuisine 5 Mur E Enduit Peinture plaque de plâtre		Réf échantillon ITGA : IT022012-13527 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée		
* Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 1/5

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32822 EN DATE DU 16/12/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BATIMENT 30-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELUN Réf échantillon client : BATIMENT 30P054 / / Salle de bains 5 Plafond				Réf échantillon ITGA : IT022012-13528 Description ITGA : Peintures multiples / Matériau plâtreux beige
* Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux beige	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 30-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELUN Réf échantillon client : BATIMENT 30P055 / / Débarras débarras 4 Mur C Enduit Peinture béton				Réf échantillon ITGA : IT022012-13529 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris / Matériau plâtreux blanc
* Peinture non séparable + enduit compact gris + matériau plâtreux blanc non séparable	META (1)	1	15/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 30-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELUN Réf échantillon client : BATIMENT 30P056 / / Chambre 42 Mur B Enduit Peinture plaque de plâtre				Réf échantillon ITGA : IT022012-13530 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée / Matériau plâtreux beige
* Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + matériau plâtreux beige non séparable	META (1)	1	15/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 30-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELUN Réf échantillon client : BATIMENT 30P057 / / Séjour 3 Plafond				Réf échantillon ITGA : IT022012-13531 Description ITGA : Peinture / Matériau beige
* Peinture non séparable + matériau beige	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 30-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELUN Réf échantillon client : BATIMENT 30P058 / / Cuisine 4 Mur D Enduit Peinture béton				Réf échantillon ITGA : IT022012-13532 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris en faible quantité en vrac / Matériau plâtreux blanc
* Peinture non séparable + enduit compact gris en faible quantité en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 30-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELUN Réf échantillon client : BATIMENT 30P059 / / Cuisine 4 Mur E Enduit Peinture plaque de plâtre				Réf échantillon ITGA : IT022012-13533 Description ITGA : Peintures multiples avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc
* Peintures multiples avec couche en toile + matériau plâtreux blanc non séparable	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 30-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELUN Réf échantillon client : BATIMENT 30P060 / / WC 4 Plafond				Réf échantillon ITGA : IT022012-13534 Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux beige
* Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 2/5

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32822 EN DATE DU 16/12/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiant
Réf dossier client : BATICMENT 30-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATICMENT 30P061 / / Chambre 11 chambre 1 Mur D Enduit Peinture béton Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris en vrac avec couche en papier Réf échantillon ITGA : IT022012-13535				
* Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac avec couche en papier	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATICMENT 30-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATICMENT 30P062 / / Chambre 13 Mur A Enduit Peinture plaque de plâtre Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée / Matériau plâtreux beige Réf échantillon ITGA : IT022012-13536				
* Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + matériau plâtreux beige non séparable	META (1)	2	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATICMENT 30-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATICMENT 30P063 / / Entrée 1 Plafond Description ITGA : Peinture / Matériau beige Réf échantillon ITGA : IT022012-13537				
* Peinture non séparable + matériau beige	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATICMENT 30-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATICMENT 30P064 / / Salle de bains 1 Mur A Enduit Peinture béton Description ITGA : Peintures multiples avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac Réf échantillon ITGA : IT022012-13538				
* Peintures multiples avec couche en toile + enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATICMENT 30-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATICMENT 30P065 / / Salle de bains 1 Mur D Enduit Peinture plaque de plâtre Description ITGA : Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc Réf échantillon ITGA : IT022012-13539				
* Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATICMENT 30-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATICMENT 30P066 / / WC 1 Plafond Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac Réf échantillon ITGA : IT022012-13540				
* Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 3/5

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32822 EN DATE DU 16/12/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BATIMENT 30-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 30P067 / / Entrée 2 Mur A1 Enduit Peinture béton			Réf échantillon ITGA : IT022012-13541	
	Description ITGA : Peintures multiples / Enduit compact gris en faible quantité en vrac / Matériau blanc en faible quantité			
* Peintures multiples non séparable + enduit compact gris en faible quantité en vrac non séparable + matériau blanc en faible quantité non séparable	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 30-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 30P068 / / Plaque 22 Mur C Enduit Peinture plaque de plâtre			Réf échantillon ITGA : IT022012-13542	
	Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée			
* Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 30-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 30P069 / / Chambre 21 Plafond			Réf échantillon ITGA : IT022012-13543	
	Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau blanc			
* Peintures multiples en vrac non séparable + matériau blanc non séparable	META (1)	2	16/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BATIMENT 30-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 30P070 / / Cuisine 2 Mur C Enduit Peinture béton			Réf échantillon ITGA : IT022012-13544	
	Description ITGA : Peintures multiples / Matériau blanc en vrac			
* Peintures multiples + matériau blanc en vrac non séparable	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 30-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 30P071 / / WC 2 Mur C Enduit Peinture plaque de plâtre			Réf échantillon ITGA : IT022012-13545	
	Description ITGA : Peintures multiples / Matériau plâtreux beige avec couche cartonnée / Matériau plâtreux blanc en faible quantité			
* Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux beige avec couche cartonnée + matériau plâtreux blanc en faible quantité non séparable	META (1)	1	15/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BATIMENT 30-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 30P072 / / Salle de bains 2 Plafond			Réf échantillon ITGA : IT022012-13546	
	Description ITGA : Peintures multiples / Matériau beige			
* Peintures multiples non séparable + matériau beige	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 4/5

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32822 EN DATE DU 16/12/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BATIMENT 30--01 - 36,38 RUE LAVOISIER 24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN				Réf échantillon ITGA : IT022012-13547
Réf échantillon client : BATIMENT 30P073 / / Entrée 2 Plafond				Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée
* Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -

Validé par : Amélie LAURAGUAI - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 5/5

ANNEXE 3 - AUTRES DOCUMENTS

Aucun document disponible

ANNEXE 4 - CERTIFICAT DE COMPÉTENCES



CERTIFICAT
N° DTI / 2006-013

Certifié par la présente que :

Mohamed HANNOU

a passé avec succès les examens relatifs à la certification de ses compétences

DOMAINE TECHNIQUE	INTITULE DU(DES) TYPE(S) DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER	DEBUT DE VALIDITE	FIN DE VALIDITE
AMIANTE	Missions de repérage des matériaux et produits des listes A, et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention	06/07/2020	06/07/2027
AMIANTE - avec mention	Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A, et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels, missions de repérage des matériaux et produits de la liste C, les examens relatifs à l'issue des travaux de retrait ou de confinement	06/07/2020	05/07/2027
CREP	Constats de risque d'exposition au plomb	25/11/2019	24/11/2024
ELECTRICITE	Etat des installations intérieures d'électricité	28/12/2018	27/12/2023
GAZ	Etat des installations intérieures de gaz	17/12/2018	16/12/2023

qui ont été réalisés par Socotec Certification France conformément aux arrêtés compétences :

- Arrêté du 2 juillet 2016 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique
- Arrêté du 7 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérant des comités de risque d'exposition au plomb ou agréés pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles de grande hauteur
- Arrêté du 15 février 2017 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification
- Arrêté du 2 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification



ACCREDITATION N° 4-1005
FORTE DISPONIBILITEUR
www.cofrac.fr

Ce certificat n'a qu'une valeur indicative. La validité réelle d'un certificat SOCOTEC Certification Internationale est matérialisée par la présence dans l'immatriculation des certifiés disponibles sur le site internet de SOCOTEC Certification France à l'adresse : www.socotec-certification-international.fr.
SOCOTEC Certification France - 13, boulevard Vainy 75297 PARIS LA DEFENSE - France - SAS au capital de 100 000€ - RCS Orléans 495 894 359 - www.socotec-certification-international.fr

Directeur Opérationnel **Guillaume Rey**



ANNEXE 5 - ATTESTATION D'ASSURANCE

Votre Intermédiaire
MARSH SAS
Département Construction
Tour Ariane
5, Place des Pyramides
La Défense 9
92088 Paris La Défense Cedex

☎ 01 41 34 50 00
📠 01 41 34 55 00

N°ORIAS 07 001 037
Site ORIAS www.orias.fr

Votre contrat

Construction : Responsabilité
civile professionnelle et
exploitation

Vos références

Contrat : **37503519275087**
A effet du **01/01/2001**
Client : **0010834120**



Assurance et Banque

SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

ATTESTATION D'ASSURANCE

L'entreprise d'assurance AXA France IARD atteste que :

SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME
N°SIREN : 479 076 838 00032

Est bénéficiaire des garanties du contrat d'assurance n° 37503519275087 pour la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Ce contrat garanti l'ensemble de ses responsabilités civile professionnelle et exploitation encourues du fait des missions qui lui sont confiées.

Ce contrat garanti, à hauteur de 1.500.000 € par sinistre, notamment :

Les missions relatives à l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériau contenant de l'amiante, prévus soit à l'article L.1334-12-1 du code de la santé publique et définie aux articles R.1334-20 à 25 du code de la santé publique, soit aux articles R.4412-97 à R.4412-97-6 du code du travail ainsi que toutes missions de vérification technique et d'assistance technique liées à l'amiante.

Les missions relatives à l'établissement du diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L.134-1 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations intérieures de gaz prévu à l'article L.134-6 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations électriques prévu à l'article L.134-7 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état relatif à la présence de termites dans les bâtiments prévu à l'article L.133-6 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions de diagnostic ou de vérification relatives à la présence de plomb dans les bâtiments ainsi que les missions relatives à l'établissement du constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L.1334-5 et L.1334-6 du code de la santé publique.

La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Fait à Nanterre le 23 décembre 2020
POUR LA SOCIETE :

Guillaume BORIE
Directeur Général Délégué d'AXA France



AXA France IARD - SA au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 RCS Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460. AXA France Vie - SA au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959 RCS Nanterre. AXA Assurances IARD Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle contre l'incendie, les accidents et risques divers. Sièges sociaux : 133, Terrasse de l'Arche 92277 Nanterre Cedex. AXA Assurances Vie Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation - Sièges sociaux : 133, Terrasse de l'Arche 92277 Nanterre Cedex. Bupa France - SA au capital de 14 627 854,68 € - 972 075 150 RCS Versailles - Siège social : 1, place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi. AXA Assistance France Assurances - SA au capital de 311 275 660 843 392 724 RCS Nanterre - Siège social : 6, rue André Gide 92320 Châtillon. TVA intracommunautaire n° FR 81 451 392 724. Entreprises régies par le Code des assurances.

ANNEXE 6 - PLANS / CROQUIS

PLANCHE DE REPERAGE

Bien : BATIMENT 30 - BATIMENT 30
30 RUE DES MEZEREUX 77000
MELUN

Zone :RC

Plan

Auteur :HANNOU Mohamed

N° de planche :1/4

Légende des prélèvements :

- Prélèvement de sol amianté
- Prélèvement de sol non amianté
- Prélèvement de plafond amianté
- Prélèvement de plafond non amianté
- Prélèvement de mur amianté
- Prélèvement de mur non amianté
- X Autre type de prélèvement amianté
- X Autre type de prélèvement non amianté
- ▨ Sols amiantés
- ▨ Plafonds amiantés
- ▨ Sols et plafonds amiantés

Le présent schéma de repérage est indissociable du rapport qui l'accompagne. Les deux forment un tout nécessaire à la compréhension des résultats du repérage

RDC



Bande de joint-age type calicot (Pièces sèches et Humides)
Enduit plafond (Pièces Sèches et Humides)



R+1



Bande de joint-age type calicot (Pièces sèches et Humides)
Enduit plafond (Pièces Sèches et Humides)




PLANCHE DE REPERAGE

Bien : BATIMENT 30 - BATIMENT 30
30 RUE DES MEZEREUX 77000
MELUN

Zone :R+1

Plan

Auteur :HANNOU Mohamed

N° de planche :2/4

Légende des prélèvements :

- Prélèvement de sol amianté
- Prélèvement de sol non amianté
- Prélèvement de plafond amianté
- Prélèvement de plafond non amianté
- Prélèvement de mur amianté
- Prélèvement de mur non amianté
- X Autre type de prélèvement amianté
- X Autre type de prélèvement non amianté
- ▨ Sols amiantés
- ▨ Plafonds amiantés
- ▨ Sols et plafonds amiantés

Le présent schéma de repérage est indissociable du rapport qui l'accompagne. Les deux forment un tout nécessaire à la compréhension des résultats du repérage

R+2



Bande de joint-age type calicot (Pièces sèches et Humides)
Enduit plafond (Pièces Sèches et Humides)




PLANCHE DE REPERAGE

Bien : BATIMENT 30 - BATIMENT 30
30 RUE DES MEZEREUX 77000
MELUN

Zone :R+2

Plan

Auteur :HANNOU Mohamed

N° de planche :3/4

Légende des prélèvements :

- Prélèvement de sol amianté
- Prélèvement de sol non amianté
- Prélèvement de plafond amianté
- Prélèvement de plafond non amianté
- Prélèvement de mur amianté
- Prélèvement de mur non amianté
- X Autre type de prélèvement amianté
- X Autre type de prélèvement non amianté
- ▨ Sols amiantés
- ▨ Plafonds amiantés
- ▩ Sols et plafonds amiantés

Le présent schéma de repérage est indissociable du rapport qui l'accompagne. Les deux forment un tout nécessaire à la compréhension des résultats du repérage

PLANCHE DE REPERAGE

Bien : BATIMENT 30 - BATIMENT 30
30 RUE DES MEZEREUX 77000
MELUN

Zone :R+3

Plan

Auteur :HANNOU Mohamed

N° de planche :4/4

Légende des prélèvements :

- Prélèvement de sol amianté
- Prélèvement de sol non amianté
- Prélèvement de plafond amianté
- Prélèvement de plafond non amianté
- Prélèvement de mur amianté
- Prélèvement de mur non amianté
- X Autre type de prélèvement amianté
- X Autre type de prélèvement non amianté
- ▨ Sols amiantés
- ▨ Plafonds amiantés
- ▨ Sols et plafonds amiantés

Le présent schéma de repérage est indissociable du rapport qui l'accompagne. Les deux forment un tout nécessaire à la compréhension des résultats du repérage

R+3



Bande de joint-age type calicot (Pièces sèches et Humides)
Enduit plafond (Pièces Sèches et Humides)

