

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

1 SQUARE DES PLATANES

77380 COMBS LA VILLE



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	Bâtiment collectif	Adresse :	1 SQUARE DES PLATANES 77380 COMBS LA VILLE
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	COMBS LA VILLE - 1 SQUARE DES PLATANES	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	15/12/2017	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Mickaël JULIEN	Organisme d'assurance professionnelle :	ALLIANZ
N° certificat :	CPDI 4129	Adresse assurance :	Direction Opérations Entreprises 5C Esplanade Charles de Gaulle 33081 BORDEAUX CEDEX
Date d'obtention :	01/01/2017	N° de contrat d'assurance :	55897385
Organisme certificateur	I.CERT Parc Edonia - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT-GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2017

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 04/01/2018

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Mickaël JULIEN**



Rapport N° : COMBS LA VILLE - 1 SQUARE DES PLATANES

2/25

15/12/2017

Date d'édition : 04/01/2018

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.expert habitat.com

SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C\ SOMMAIRE	3
D\ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	4
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	6
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	Erreur ! Signet non défini.
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	6
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	10
ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS.....	Erreur ! Signet non défini.
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	16
ANNEXE 4 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ.....	Erreur ! Signet non défini.
1. Informations générales	Erreur ! Signet non défini.
a) Dangérosité de l'amianté	Erreur ! Signet non défini.
b) Présence d'amianté dans des matériaux et produits en bon état de conservation.....	Erreur ! Signet non défini.
2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail.....	Erreur ! Signet non défini.
3. Recommandations générales de sécurité.....	Erreur ! Signet non défini.
4. Gestion des déchets contenant de l'amianté	Erreur ! Signet non défini.
a. Conditionnement des déchets.....	Erreur ! Signet non défini.
b. Apport en déchèterie.....	Erreur ! Signet non défini.
c. Filières d'élimination des déchets.....	Erreur ! Signet non défini.
d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amianté	Erreur ! Signet non défini.
e. Traçabilité.....	Erreur ! Signet non défini.
ATTESTATION(S).....	Erreur ! Signet non défini.
CERTIFICAT DE QUALIFICATION	23

D \ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
NEANT								

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
Locaux vide-ordures	Bâtiment collectif	Ensemble des zones impactées	Condamnation des pelles vides-ordures	Ensemble des éléments impactés	100%	
Locaux communs	Bâtiment collectif	Ensemble des zones impactées	Condamnation des pelles vides-ordures	Ensemble des éléments impactés	100%	

Aucun document disponible

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

Rapport N° : COMBS LA VILLE - 1 SQUARE DES PLATANES
4/25

15/12/2017

Date d'édition : 04/01/2018

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :



G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
			OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
	Béton				Carrelage	Flocage	BOIS		
	Béton				Peinture	Enduit	BOIS		
	Béton				Carrelage	Enduit			
	Béton				Carrelage	Enduit	BOIS		
	Béton				Peinture	Enduit	BOIS		
	Béton				Carrelage	Enduit	BOIS		
	Béton								
	Béton						BOIS		

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
NEANT								

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
NEANT							

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Locaux		Enduit	Enduit plâtreux	COMBS LA	Conduits	DEGRADATION	Amiante	RESULTAT

Rapport N° : COMBS LA VILLE - 1 SQUARE DES PLATANES

15/12/2017

7/25

Date d'édition : 04/01/2018

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.expert habitat.com

SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
vide-ordures			blanc en vrac + peintures multiples non séparable	VILLE - 1 SQUARE DES PLATANESP001		PARTIELLE	non détecté	ANALYSE
Locaux vide-ordures		Peinture	Peintures multiples en vrac	COMBS LA VILLE - 1 SQUARE DES PLATANESP002	Vide-ordures	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Locaux vide-ordures		Joint	Matériau souple noir avec poussières + matériau blanc en faible quantité non séparable	COMBS LA VILLE - 1 SQUARE DES PLATANESP003	Vide-ordures	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Locaux vide-ordures		Flocage	Matériau cotonneux blanc avec poussières	COMBS LA VILLE - 1 SQUARE DES PLATANESP004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Locaux vide-ordures		Peinture	Peintures multiples en vrac + matériau gris en faible quantité non séparable	COMBS LA VILLE - 1 SQUARE DES PLATANESP005	Pelles vides-ordures	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Locaux vide-ordures		Joint d'étanchéité	Mousse noire avec poussières	COMBS LA VILLE - 1 SQUARE DES PLATANESP006	Pelles vides-ordures	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Locaux vide-ordures		Joint	Mousse beige avec poussières + matériau souple incolore non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	COMBS LA VILLE - 1 SQUARE DES PLATANESP007	Pelles vides-ordures	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Locaux vide-ordures		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	COMBS LA VILLE - 1 SQUARE DES PLATANESP008	Vide-ordures	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Locaux vide-ordures		Peinture	Peinture + matériau gris en faible quantité avec poussières non séparable	COMBS LA VILLE - 1 SQUARE DES PLATANESP009	Vide-ordures	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Locaux vide-ordures		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	COMBS LA VILLE - 1 SQUARE DES PLATANESP010	Vide-ordures	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Locaux vide-ordures		Joint d'étanchéité	Mousse noire avec poussières	COMBS LA VILLE - 1 SQUARE DES PLATANESP011	Vide-ordures	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
		Flocage	Matériau cotonneux blanc avec poussières	COMBS LA VILLE - 1 SQUARE DES PLATANESP004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	COMBS LA VILLE - 1 SQUARE DES PLATANESP010	Vide-ordures	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : COMBS LA VILLE - 1 SQUARE DES PLATANES P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	COMBS LA VILLE - 1 SQUARE DES PLATANES 15/12/2017		Locaux vide-ordures
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	15/12/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Conduits		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : COMBS LA VILLE - 1 SQUARE DES PLATANES P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	COMBS LA VILLE - 1 SQUARE DES PLATANES 15/12/2017		Locaux vide-ordures
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Peinture	Peintures multiples en vrac	15/12/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Vide-ordures		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : COMBS LA VILLE - 1 SQUARE DES PLATANES P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	COMBS LA VILLE - 1 SQUARE DES PLATANES 15/12/2017		Locaux vide-ordures
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Joint	Matériau souple noir avec poussières + matériau blanc en faible quantité non séparable	15/12/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Vide-ordures		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : COMBS LA VILLE - 1 SQUARE DES PLATANES P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	COMBS LA VILLE - 1 SQUARE DES PLATANES 15/12/2017		Locaux vide-ordures
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Flocage	Matériau cotonneux blanc avec poussières	15/12/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : COMBS LA VILLE - 1 SQUARE DES PLATANES P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	COMBS LA VILLE - 1 SQUARE DES PLATANES 15/12/2017		Locaux vide-ordures
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Peinture	Peintures multiples en vrac + matériau gris en faible quantité non séparable	15/12/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Pelles vides-ordures		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : COMBS LA VILLE - 1 SQUARE DES PLATANES P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	COMBS LA VILLE - 1 SQUARE DES PLATANES 15/12/2017		Locaux vide-ordures
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Joint d'étanchéité	Mousse noire avec poussières	15/12/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Pelles vides-ordures		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : COMBS LA VILLE - 1 SQUARE DES PLATANES P007

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	COMBS LA VILLE - 1 SQUARE DES PLATANES 15/12/2017	Locaux vide-ordures	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Joint	Mousse beige avec poussières + matériau souple incolore non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	15/12/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Pelles vides-ordures		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : COMBS LA VILLE - 1 SQUARE DES PLATANES P008

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	COMBS LA VILLE - 1 SQUARE DES PLATANES 15/12/2017	Locaux vide-ordures	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	15/12/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Vide-ordures		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : COMBS LA VILLE - 1 SQUARE DES PLATANESP009

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	COMBS LA VILLE - 1 SQUARE DES PLATANES 15/12/2017	Locaux vide-ordures	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Peinture	Peinture + matériau gris en faible quantité avec poussières non séparable	15/12/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Vide-ordures		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : COMBS LA VILLE - 1 SQUARE DES PLATANESP010

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	COMBS LA VILLE - 1 SQUARE DES PLATANES 15/12/2017	Locaux vide-ordures	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	15/12/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Vide-ordures		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : COMBS LA VILLE - 1 SQUARE DES PLATANES P011			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	COMBS LA VILLE - 1 SQUARE DES PLATANES 15/12/2017		Locaux vide-ordures
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Joint d'étanchéité	Mousse noire avec poussières	15/12/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Vide-ordures		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES

itga 1 rue Traversière 59300 LES ALLUETS LE ROI
 1 rue Traversière 59300 LES ALLUETS LE ROI
 1 rue Traversière 59300 LES ALLUETS LE ROI

Place Elbertin - Bât. R - Rue de la Terre Noire - CS 07466A2
 02760 USIGNY - 08020086 USIGNY
 Tél : 03 21 73 41 44
 Fax : 03 21 73 41 43
 www.itga.fr

Accréditation n° 11947
 Date de mise en portée
 @parties sur www.cofrac.fr

cofrac
ESSAIS

RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-49533 EN DATE DU 02/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(à reporter dans le contact au cas échéant sur la fiche bilan après la fin de la prestation)

Cliant :
 AGENCE EHI EOP - COMPTES MATERIAUX - EXPERT
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
 N° 4 RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
 2 rue Traversière
 59300 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT0717-121134
 Fiche ITGA : IT071712-49533
 Réça au laboratoire le : 26/12/2017

Réf. Client :

Commande	COMBS LA VILLE - 1 SQUARE DES PLATANES-01
Quai client	COMBS LA VILLE - 1 SQUARE DES PLATANES-01 - 1 A R SQUARE DES PLATANES 77390 COMBS LA VILLE
Etat client	COMBS LA VILLE - 1 SQUARE DES PLATANES002 / Bâtiment collectif / Ensemble des locaux (magasins - Locaux vide-ordures - Ensemble des déchets séparés / Locaux vide-ordures Carabète Erudit
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Plâtres multiples

Préparation :
 Effectifs de façon à être représentative de l'échantillon
 - par une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : envoi en tampon, réalisation de poissions sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 260)

Technique Analytique :
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties annexées de la norme NF X 43-093)

Résultat :

Position Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélevement
Enduit plâtreux blanc en vrac + plâtres multiples non séparés	META le 02/01/2018	Absence non détectée	---	2

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste



La responsabilité de ce rapport d'essai repose entièrement sur l'Etat de l'échantillon. L'Etat de l'échantillon peut être constaté par l'analyse de l'échantillon. Les données publiées ont été vérifiées et sont exactes. Les informations sont relatives à la prestation de service et ne constituent pas une garantie.

itga 1 rue Traversière 59300 LES ALLUETS LE ROI
 1 rue Traversière 59300 LES ALLUETS LE ROI
 1 rue Traversière 59300 LES ALLUETS LE ROI

Place Elbertin - Bât. R - Rue de la Terre Noire - CS 07466A2
 02760 USIGNY - 08020086 USIGNY
 Tél : 03 21 73 41 44
 Fax : 03 21 73 41 43
 www.itga.fr

Accréditation n° 11947
 Date de mise en portée
 @parties sur www.cofrac.fr

cofrac
ESSAIS

RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-49534 EN DATE DU 02/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(à reporter dans le contact au cas échéant sur la fiche bilan après la fin de la prestation)

Cliant :
 AGENCE EHI EOP - COMPTES MATERIAUX - EXPERT
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
 N° 4 RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
 2 rue Traversière
 59300 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT0717-121134
 Fiche ITGA : IT071712-49534
 Réça au laboratoire le : 26/12/2017

Réf. Client :

Commande	COMBS LA VILLE - 1 SQUARE DES PLATANES-01
Quai client	COMBS LA VILLE - 1 SQUARE DES PLATANES-01 - 1 A R SQUARE DES PLATANES 77390 COMBS LA VILLE
Etat client	COMBS LA VILLE - 1 SQUARE DES PLATANES002 / Bâtiment collectif / Ensemble des locaux (magasins - Locaux vide-ordures - Ensemble des déchets séparés / Locaux vide-ordures Vide-ordures Plâtres
Description ITGA	Plâtres multiples en vrac

Préparation :
 Effectifs de façon à être représentative de l'échantillon
 - par une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : envoi en tampon, réalisation de poissions sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 260)

Technique Analytique :
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties annexées de la norme NF X 43-093)

Résultat :

Position Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélevement
Plâtres multiples en vrac	META le 30/12/2017	Absence non détectée	---	2

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste



La responsabilité de ce rapport d'essai repose entièrement sur l'Etat de l'échantillon. L'Etat de l'échantillon peut être constaté par l'analyse de l'échantillon. Les données publiées ont été vérifiées et sont exactes. Les informations sont relatives à la prestation de service et ne constituent pas une garantie.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-49535 EN DATE DU 02/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concerta avec les fiches de suivi à l'annexe 1)

Client :

AGENCE EH-EP- COMPTE MATERIAUX- EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-121134
Échantillon ITGA : IT071712-49535
Réq. au laboratoire le : 30/12/2017

Réf. Client :

Commande	COMBS LA VILLE - 1 SQUARE DES PLATANES-01
Quartier client	COMBS LA VILLE - 1 SQUARE DES PLATANES-01 - 1.A.8 SQUARE DES PLATANES 77300 COMBS LA VILLE
Echantillon	COMBS LA VILLE - 1 SQUARE DES PLATANESPOOH / Bâtiement collectif - Ensemble des aciers passifs - Locaux vide-oratoire - Ensemble des éléments passifs / Locaux vide-oratoire Vide-oratoire
Description ITGA	Matériau souple noir avec poissabilité / Matériau blanc en faible quantité

Préparation :

Echantillon de taille à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, réhydratation de poissabilité sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 266)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (méthode interne de la norme NF X 43-093)

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de préparation
Matériau souple noir avec poissabilité + matériau blanc en faible quantité non poissable	META le 29/12/2017	Aucun amiant	---	1

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste



La responsabilité de ce rapport émane de l'expert, qui assure la fiabilité de ses analyses. Il ne garantit pas la conformité des résultats avec les normes en vigueur. Les données sont fournies sous réserve de leur exactitude. Les données sont fournies sous réserve de leur exactitude. Les données sont fournies sous réserve de leur exactitude.

Page 1/1

RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-49536 EN DATE DU 02/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concerta avec les fiches de suivi à l'annexe 1)

Client :

AGENCE EH-EP- COMPTE MATERIAUX- EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-121134
Échantillon ITGA : IT071712-49536
Réq. au laboratoire le : 30/12/2017

Réf. Client :

Commande	COMBS LA VILLE - 1 SQUARE DES PLATANES-01
Quartier client	COMBS LA VILLE - 1 SQUARE DES PLATANES-01 - 1.A.8 SQUARE DES PLATANES 77300 COMBS LA VILLE
Echantillon	COMBS LA VILLE - 1 SQUARE DES PLATANESPOOH / Bâtiement collectif - Ensemble des aciers passifs - Locaux vide-oratoire - Ensemble des éléments passifs / Locaux vide-oratoire Plafond Plafond
Description ITGA	Matériau cimentaire blanc avec poissabilité

Préparation :

Echantillon de taille à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscopie Electronique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement chimique ou mécanique
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, réhydratation de poissabilité sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 266)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Lumière Polarisée (méthode interne de la norme NF X 43-093)

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (méthode interne de la norme NF X 43-093)

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de préparation
Matériau cimentaire blanc avec poissabilité	MOLP le 29/12/2017	Aucun amiant	---	1

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste



La responsabilité de ce rapport émane de l'expert, qui assure la fiabilité de ses analyses. Il ne garantit pas la conformité des résultats avec les normes en vigueur. Les données sont fournies sous réserve de leur exactitude. Les données sont fournies sous réserve de leur exactitude. Les données sont fournies sous réserve de leur exactitude.

Page 1/1

RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-49537 EN DATE DU 02/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concerta avec les feuilles jointes à l'analyse.)

Client :

AGENCE EH- ECP- COMPTE MATERIAUX- EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-121134
Site/chantier ITGA : IT071712-49537
Reçu de laboratoire n° : 39/12/2017

Réf. Client :

Commande	COMBS LA VILLE - 1 SQUARE DES PLATANES-01
Quartier client	COMBS LA VILLE - 1 SQUARE DES PLATANES-01 - 1.A.8 SQUARE DES PLATANES 7730 COMBS LA VILLE
Evénement	COMBS LA VILLE - 1 SQUARE DES PLATANES003 / Bâtiment collectif - Ensemble des pièces communes - Locaux communs - Ensemble des éléments séparés / Locaux vides-entres Pelles vides-entres Pelles
Description ITGA	Faïences multiples en émail / Matériau gris en faible quantité

Préparation :

Efficacité de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : tamisage mécanique, réduction de passivité sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 266)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 63-063)

Résultat :

Fraction Analytée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de pré-analyse
• Faïences multiples en émail / matériaux gris en faible quantité non identifiable	META le 29/12/2017	Aucune amiante	---	1

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-49538 EN DATE DU 02/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concerta avec les feuilles jointes à l'analyse.)

Client :

AGENCE EH- ECP- COMPTE MATERIAUX- EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-121134
Site/chantier ITGA : IT071712-49538
Reçu de laboratoire n° : 39/12/2017

Réf. Client :

Commande	COMBS LA VILLE - 1 SQUARE DES PLATANES-01
Quartier client	COMBS LA VILLE - 1 SQUARE DES PLATANES-01 - 1.A.8 SQUARE DES PLATANES 7730 COMBS LA VILLE
Evénement	COMBS LA VILLE - 1 SQUARE DES PLATANES003 / Bâtiment collectif - Ensemble des pièces communes - Locaux communs - Ensemble des éléments séparés / Locaux vides-entres Pelles vides-entres Pelles
Description ITGA	Mousse noire avec passivité

Préparation :

Efficacité de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : tamisage mécanique, réduction de passivité sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 266)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 63-063)

Résultat :

Fraction Analytée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de pré-analyse
• Mousse noire avec passivité	META le 29/12/2017	Aucune amiante	---	1

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste





Parc Elbeuf - Bât. R - Rue de la Terre Noire - CS 07 48842
57400 SAINT-GRÉGOIRE (54)
Tél : 03 83 25 41 42
Fax : 03 83 25 41 43
www.itga.fr

Accréditation n° 1 1947
Date des états de parties
disponibles sur www.cofrac.fr

Le responsable de ce rapport s'engage à garantir que les données sont exactes et complètes pour l'identification qui est effectuée par le cabinet.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-49539 EN DATE DU 02/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertance avec les fiches de suivi à l'annexe.

Client :
AGENCE EH-EP- COMPTE MATERIAUX- EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0717-121134
Échantillon ITGA : IT071712-49539
Réq. au laboratoire le : 30/12/2017

Réf. Client :

Commande	COMBS LA VILLE - 1 SQUARE DES PLATANES-01
Quai client	COMBS LA VILLE - 1 SQUARE DES PLATANES-01 - 1.A.8 SQUARE DES PLATANES 77300 COMBS LA VILLE
Échantillon	COMBS LA VILLE - 1 SQUARE DES PLATANES007 / Bâtiment collectif - Ensemble des pièces imprégnées - Lattes courants - Ensemble des éléments imprégnés / Lattes vils-courants Pelles vils-courants Joint
Description ITGA	Matériau beige avec perles / Matériau souple incolore / Matériau plâtreux blanc en faible quantité / Peinture en faible quantité

Préparation :
Échantif de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META), broyage mécanique, réduction de perles sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 200)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-065)

Résultat :

Fraction Analytée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélevement
* Matériau beige avec perles + matériaux souple incolore non séparables + matériaux plâtreux blanc en faible quantité non séparables + peinture en faible quantité non séparables	META le 29/12/2017	Aucun amiante	---	1

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste

Le responsable de ce rapport s'engage à garantir que les données sont exactes et complètes pour l'identification qui est effectuée par le cabinet.

Page 1 sur 22

Page 1/1



Parc Elbeuf - Bât. R - Rue de la Terre Noire - CS 07 48842
57400 SAINT-GRÉGOIRE (54)
Tél : 03 83 25 41 42
Fax : 03 83 25 41 43
www.itga.fr

Accréditation n° 1 1947
Date des états de parties
disponibles sur www.cofrac.fr

Le responsable de ce rapport s'engage à garantir que les données sont exactes et complètes pour l'identification qui est effectuée par le cabinet.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-49540 EN DATE DU 02/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertance avec les fiches de suivi à l'annexe.

Client :
AGENCE EH-EP- COMPTE MATERIAUX- EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0717-121134
Échantillon ITGA : IT071712-49540
Réq. au laboratoire le : 30/12/2017

Réf. Client :

Commande	COMBS LA VILLE - 1 SQUARE DES PLATANES-01
Quai client	COMBS LA VILLE - 1 SQUARE DES PLATANES-01 - 1.A.8 SQUARE DES PLATANES 77300 COMBS LA VILLE
Échantillon	COMBS LA VILLE - 1 SQUARE DES PLATANES007 / Bâtiment collectif - Ensemble des pièces imprégnées - Lattes courants - Ensemble des éléments imprégnés / Lattes vils-courants Vils-courants Enduit
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrs / Peinture

Préparation :
Échantif de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META), broyage mécanique, réduction de perles sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 200)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-065)

Résultat :

Fraction Analytée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélevement
* Enduit plâtreux blanc en vrs + peinture non séparables	META le 29/12/2017	Aucun amiante	---	1

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste

Le responsable de ce rapport s'engage à garantir que les données sont exactes et complètes pour l'identification qui est effectuée par le cabinet.

Page 1 sur 22

Page 1/1

RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-49541 EN DATE DU 02/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concerta avec les feuilles jointes à l'analyse.)

Client :

AGENCE EH-EXP- COMPTE MATERIAUX- EXPERT
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
 M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
 2 rue Traversière
 78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-123134
 Fiche ITGA : IT071712-49541
 Réq. au laboratoire le : 30/12/2017

Réf. Client :

Commande	COMBS LA VILLE - 1 SQUARE DES PLATANES-01
Quartier client	COMBS LA VILLE - 1 SQUARE DES PLATANES-01 - 1.A.8 SQUARE DES PLATANES 77300 COMBS LA VILLE
Echantillon	COMBS LA VILLE - 1 SQUARE DES PLATANES010 / Bâtiment collectif / Ensemble des zones séparatives - Locaux communs - Ensemble des éléments séparatifs / Locaux vides-entures VVo-entures Habitat
Description ITGA	Papiers / Matériau gris en faible quantité avec poussières

Préparation :

Effet de la façon à être représentative de l'échantillon
 - pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : nettoyage mécanique, réduction de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 266)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 63-063)

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélevement
• Papiers + matériaux gris en faible quantité avec poussières non séparables	META le 02/01/2018	Aucun amiant	---	1

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-49542 EN DATE DU 02/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concerta avec les feuilles jointes à l'analyse.)

Client :

AGENCE EH-EXP- COMPTE MATERIAUX- EXPERT
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
 M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
 2 rue Traversière
 78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-123134
 Fiche ITGA : IT071712-49542
 Réq. au laboratoire le : 30/12/2017

Réf. Client :

Commande	COMBS LA VILLE - 1 SQUARE DES PLATANES-01
Quartier client	COMBS LA VILLE - 1 SQUARE DES PLATANES-01 - 1.A.8 SQUARE DES PLATANES 77300 COMBS LA VILLE
Echantillon	COMBS LA VILLE - 1 SQUARE DES PLATANES010 / Bâtiment collectif / Ensemble des zones séparatives - Locaux communs - Ensemble des éléments séparatifs / Locaux vides-entures VVo-entures Habitat
Description ITGA	Extrait plusieurs blocs en vrac / Papiers / Matériau gris en faible quantité

Préparation :

Effet de la façon à être représentative de l'échantillon
 - pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : nettoyage mécanique, réduction de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 266)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 63-063)

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélevement
• Extrait plusieurs blocs en vrac + papiers non séparables + matériaux gris en faible quantité non séparables	META le 02/01/2018	Aucun amiant	---	1

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste





17 rue Elzévir - Bât. K - Rue de la Terre Noire - CS 07 48842
57500 SAINT-GRIGNON (SECK)
Tél : 03 21 25 41 42
Fax : 03 21 25 41 43
www.itga.fr



Accréditation n° 1 1747
Date de mise en parties
d'essais sur www.cofrac.fr

Le responsable de l'essai certifie la conformité des données avec les tests effectués pour la certification qui est inscrite sur le certificat. #

RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-49543 EN DATE DU 02/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport est en la propriété de l'organisme qui l'a émis et ne peut être communiqué qu'au bénéficiaire par le titulaire du contrat. #

Client :
AGENCE EHI ECP - COMPTE MATERIAUX EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversette
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0717-123134
Échantillon ITGA : IT071712-49543
Reçu de laboratoire le : 30/12/2017

Réf. Client :

Commande	COMBS LA VILLE - 1 SQUARE DES PLATANES-01
Quartier client	COMBS LA VILLE - 1 SQUARE DES PLATANES-01 - 1.A.8 SQUARE DES PLATANES 77390 COMBS LA VILLE
Echantillon	COMBS LA VILLE - 1 SQUARE DES PLATANES011 / Bâtiment collectif / Ensemble des états imprégnés - Locaux communs - Ensemble des éléments imprégnés / Locaux vides-couloirs VVo-couloirs, local d'escaliers
Description ITGA	Mousse noire avec poussières

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, réduction de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 266)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 63-063)

Résultat :

Fraction Analytée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélevement
Mousse noire avec poussières	META le 29/12/2017	Absence non détecté	---	1

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste



La responsabilité de ce rapport émis en vertu de la norme NF X 63-063 est assurée par le titulaire du contrat. Ce rapport ne peut être communiqué qu'au bénéficiaire par le titulaire du contrat. #

ITGA 12/12/17

ATTESTATION(S)



ALLIANZ IARD
Boulevard Desseigne Entreprise
Case postale 4 33 30
35 Tourmalet Centre de Haute
SARL BOFFENVALEES

ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE

La société ALLIANZ (IARD) certifie que :

EXPERT HABITAT INGENIERIE
21 ROUTE D ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire d'une police d'assurance Responsabilité civile Activités de services N°05807383 qui a pris effet le 01/01/2017.

Ce contrat a pour objet de :

- Satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n°2005 - 855 du 8 juin 2006 et son décret d'application n°2006 - 1114 du 3 septembre 2006, codifiés aux articles R612-4 et L271-4 à L271-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents.
- Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait de ses activités professionnelles déclarées aux Dispositions Particulières à savoir :
 - Le conseil des Risques d'exposition au plomb
 - Diagnostic Performance Énergétique (DPE)
 - Plombage dynamique avant, pendant, contrôle pénultième
 - Plombage d'urgence avant / après travaux et démolition
 - Plombage d'urgence sur surfaces lissées ou similaires
 - Plombage de plomb avant / après travaux et démolition
- Dossier technique amiante
- Diagnostic amiante parties intérieures
- Présence de termites et autres insectes xylophages



Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est de 1 300 000,00 € par sinistre et 1 500 000,00 € par année.


Le présent document, établi par ALLIANZ, est valable jusqu'au 31/12/2017 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager ALLIANZ au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie applicables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (réalisation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).




Toutte adonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Bordeaux, le 10/12/2016

Pour la copagnie





	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs Béton brut
	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière

	Prélèvements de sol amiantés
	Prélèvements de sol non amiantés
	Prélèvements de plafonds amiantés
	Prélèvements de plafonds non amiantés
	Prélèvements de murs amiantés
	Prélèvements de murs non amiantés
	Autres types de prélèvements amiantés
	Autres types de prélèvements non amiantés