

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

6 SQUARE DES PLATANES

77380 COMBS LA VILLE



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	Bâtiment collectif	Adresse :	6 SQUARE DES PLATANES 77380 COMBS LA VILLE
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	COMBS LA VILLE - 6 SQUARE DES PLATANES	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	15/12/2017	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Mickaël JULIEN	Organisme d'assurance professionnelle :	ALLIANZ
N° certificat :	CPDI 4129	Adresse assurance :	Direction Opérations Entreprises 5C Esplanade Charles de Gaulle 33081 BORDEAUX CEDEX
Date d'obtention :	01/01/2017	N° de contrat d'assurance :	55897385
Organisme certificateur	I.CERT Parc Edonia - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT-GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2017

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 04/01/2018

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Mickaël JULIEN**



Rapport N° : COMBS LA VILLE - 6 SQUARE DES PLATANES

2/25

15/12/2017

Date d'édition : 04/01/2018

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.expert-habitat.com

SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C\ SOMMAIRE	3
D\ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	4
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	6
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	Erreur ! Signet non défini.
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	6
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	10
ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS.....	Erreur ! Signet non défini.
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	16
ANNEXE 4 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ.....	Erreur ! Signet non défini.
1. Informations générales	Erreur ! Signet non défini.
a) Dangereusité de l'amiante	Erreur ! Signet non défini.
b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation.....	Erreur ! Signet non défini.
2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail.....	Erreur ! Signet non défini.
3. Recommandations générales de sécurité.....	Erreur ! Signet non défini.
4. Gestion des déchets contenant de l'amiante	Erreur ! Signet non défini.
a. Conditionnement des déchets.....	Erreur ! Signet non défini.
b. Apport en déchèterie.....	Erreur ! Signet non défini.
c. Filières d'élimination des déchets.....	Erreur ! Signet non défini.
d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante	Erreur ! Signet non défini.
e. Traçabilité.....	Erreur ! Signet non défini.
ATTESTATION(S).....	Erreur ! Signet non défini.
CERTIFICAT DE QUALIFICATION	22

D \ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
NEANT								

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
Locaux vide-ordures	Bâtiment collectif	Ensemble des zones impactées	Condamnation des pelles vides-ordures	Ensemble des éléments impactés	100%	
Locaux communs	Bâtiment collectif	Ensemble des zones impactées	Condamnation des pelles vides-ordures	Ensemble des éléments impactés	100%	

Aucun document disponible

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

Rapport N° : COMBS LA VILLE - 6 SQUARE DES PLATANES
4/25

15/12/2017

Date d'édition : 04/01/2018

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :



G \ RAPPORTS PRECEDENTS

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
	Béton				Carrelage	Flocage	BOIS		
	Béton				Peinture	Enduit	BOIS		
	Béton				Carrelage	Enduit			
	Béton				Carrelage	Enduit	BOIS		
	Béton				Peinture	Enduit	BOIS		
	Béton				Carrelage	Enduit			
	Béton				Carrelage	Enduit	BOIS		

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
NEANT								

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
NEANT							

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Locaux vide-ordures		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures	COMBS LA VILLE - 6 SQUARE DES	Vide-ordures	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

Rapport N° : COMBS LA VILLE - 6 SQUARE DES PLATANES

15/12/2017

7/25

Date d'édition : 04/01/2018

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.expert habitat.com

SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			multiples non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	PLATANESP001				
Locaux vide-ordures		Peinture	Peinture en vrac	COMBS LA VILLE - 6 SQUARE DES PLATANESP002	Vide-ordures	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Locaux vide-ordures		Faïence 1	Colle grise en faible quantité avec poussières + carrelage non séparable	COMBS LA VILLE - 6 SQUARE DES PLATANESP003	Mur L	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Locaux vide-ordures		Flocage	Matériau cotonneux blanc avec poussières	COMBS LA VILLE - 6 SQUARE DES PLATANESP004	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Locaux vide-ordures		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	COMBS LA VILLE - 6 SQUARE DES PLATANESP005	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Locaux vide-ordures		Peinture	Peinture en vrac	COMBS LA VILLE - 6 SQUARE DES PLATANESP006	Pelles vides-ordures	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Locaux vide-ordures		Joint d'étanchéité	Mousse noire en vrac	COMBS LA VILLE - 6 SQUARE DES PLATANESP007	Pelles vides-ordures	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Locaux vide-ordures		Joint	Mousse noire avec poussières + peinture en faible quantité non séparable	COMBS LA VILLE - 6 SQUARE DES PLATANESP008	Pelles vides-ordures	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Locaux vide-ordures		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	COMBS LA VILLE - 6 SQUARE DES PLATANESP009	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Locaux vide-ordures		Peinture	Peinture en vrac	COMBS LA VILLE - 6 SQUARE DES PLATANESP010	Pelles vides-ordures	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
		Flocage	Matériau cotonneux	COMBS LA VILLE - 6	Plafonds	BON ETAT	Amiante non	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			blanc avec poussières	SQUARE DES PLATANESP004			déecté	

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : COMBS LA VILLE - 6 SQUARE DES PLATANES P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	COMBS LA VILLE - 6 SQUARE DES PLATANES 15/12/2017		Locaux vide-ordures
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	15/12/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Vide-ordures		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : COMBS LA VILLE - 6 SQUARE DES PLATANES P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	COMBS LA VILLE - 6 SQUARE DES PLATANES 15/12/2017		Locaux vide-ordures
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Peinture	Peinture en vrac	15/12/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Vide-ordures		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : COMBS LA VILLE - 6 SQUARE DES PLATANESP003

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	COMBS LA VILLE - 6 SQUARE DES PLATANES 15/12/2017	Locaux vide-ordures	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 1	Colle grise en faible quantité avec poussières + carrelage non séparable	15/12/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur L		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : COMBS LA VILLE - 6 SQUARE DES PLATANESP004

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	COMBS LA VILLE - 6 SQUARE DES PLATANES 15/12/2017	Locaux vide-ordures	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Flocage	Matériau cotonneux blanc avec poussières	15/12/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafonds		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : COMBS LA VILLE - 6 SQUARE DES PLATANES P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	COMBS LA VILLE - 6 SQUARE DES PLATANES 15/12/2017		Locaux vide-ordures
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	15/12/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : COMBS LA VILLE - 6 SQUARE DES PLATANES P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	COMBS LA VILLE - 6 SQUARE DES PLATANES 15/12/2017		Locaux vide-ordures
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Peinture	Peinture en vrac	15/12/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Pelles vides-ordures		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : COMBS LA VILLE - 6 SQUARE DES PLATANES P007

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	COMBS LA VILLE - 6 SQUARE DES PLATANES 15/12/2017	Locaux vide-ordures	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Joint d'étanchéité	Mousse noire en vrac	15/12/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Pelles vides-ordures		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : COMBS LA VILLE - 6 SQUARE DES PLATANES P008

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	COMBS LA VILLE - 6 SQUARE DES PLATANES 15/12/2017	Locaux vide-ordures	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Joint	Mousse noire avec poussières + peinture en faible quantité non séparable	15/12/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Pelles vides-ordures		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : COMBS LA VILLE - 6 SQUARE DES PLATANESP009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	COMBS LA VILLE - 6 SQUARE DES PLATANES 15/12/2017		Locaux vide-ordures
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	15/12/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : COMBS LA VILLE - 6 SQUARE DES PLATANESP010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	COMBS LA VILLE - 6 SQUARE DES PLATANES 15/12/2017		Locaux vide-ordures
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Peinture	Peinture en vrac	15/12/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Pelles vides-ordures		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Place Elbertin - Bât. R - Rue de la Terre Noire - CS 07466A2
51760 VAILLY - 08020080322000
Tél : 03 21 73 41 44
Fax : 03 21 73 41 43
www.itga.fr



Accréditation n° 11947
Date de mise en pratique
d'essais sur www.cofrece.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-49498 EN DATE DU 02/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(à rapprocher de la notice ou des fiches techniques du fabricant qui sont fournies par le client.)

Client :
AGENCE EHI EOP - COMPTES MATERIAUX - EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M : RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
7890 LES ALLIETS LE NOC

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0717-123136
Échantillon ITGA : IT071712-49499
Réça au laboratoire le : 26/12/2017

Réf. Client :

Commande	COMBS LA VILLE - 6 SQUARE DES PLATANES-01
Quartier/ville	COMBS LA VILLE - 6 SQUARE DES PLATANES-01 - 1 A 6 SQUARE DES PLATANES 77390 COMBS LA VILLE
Échantillon	COMBS LA VILLE - 6 SQUARE DES PLATANES002 / Bâtiment collectif / Ensemble des locaux (passif) - Locaux vide-ordures / Ensemble des déchets incinérés / Locaux vide-ordures Vide-ordures Enduit
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture multiple / Matériau gris en faible quantité

Préparation :
Effet de la façon à être représentative de l'échantillon
- par une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : envoi de coupes, réalisation de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne (T 08) ou IT 268)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties certifiées de la norme NF X 43-093)

Résultat :

Précision Analytique	Technique analytique et date d'essai	Résultat	Type d'échantillon	N° de prélèvement
Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparables + matériau gris en faible quantité non séparables	META le 29/12/2017	Absence non détectée	...	3

Validé par : **Arnaud BLANDEL - Analyste** 

In dépendance de ce rapport d'analyse, par suite de la réglementation, il est rappelé au client que cette analyse constitue un renseignement de diagnostic. Seul l'expert peut émettre un avis de conseil. Les conclusions sont relatives, peuvent varier et ne sont pas garanties.

Page 1/1



Place Elbertin - Bât. R - Rue de la Terre Noire - CS 07466A2
51760 VAILLY - 08020080322000
Tél : 03 21 73 41 44
Fax : 03 21 73 41 43
www.itga.fr



Accréditation n° 11947
Date de mise en pratique
d'essais sur www.cofrece.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-49499 EN DATE DU 02/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(à rapprocher de la notice ou des fiches techniques du fabricant qui sont fournies par le client.)

Client :
AGENCE EHI EOP - COMPTES MATERIAUX - EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M : RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
7890 LES ALLIETS LE NOC

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0717-123136
Échantillon ITGA : IT071712-49499
Réça au laboratoire le : 26/12/2017

Réf. Client :

Commande	COMBS LA VILLE - 6 SQUARE DES PLATANES-01
Quartier/ville	COMBS LA VILLE - 6 SQUARE DES PLATANES-01 - 1 A 6 SQUARE DES PLATANES 77390 COMBS LA VILLE
Échantillon	COMBS LA VILLE - 6 SQUARE DES PLATANES002 / Bâtiment collectif / Ensemble des locaux (passif) - Locaux vide-ordures / Ensemble des déchets incinérés / Locaux vide-ordures Vide-ordures Plafonds
Description ITGA	Peinture en vrac

Préparation :
Effet de la façon à être représentative de l'échantillon
- par une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : envoi de coupes, réalisation de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne (T 08) ou IT 268)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties certifiées de la norme NF X 43-093)

Résultat :

Précision Analytique	Technique analytique et date d'essai	Résultat	Type d'échantillon	N° de prélèvement
Peinture en vrac	META le 29/12/2017	Absence non détectée	...	3

Validé par : **Arnaud BLANDEL - Analyste** 

In dépendance de ce rapport d'analyse, par suite de la réglementation, il est rappelé au client que cette analyse constitue un renseignement de diagnostic. Seul l'expert peut émettre un avis de conseil. Les conclusions sont relatives, peuvent varier et ne sont pas garanties.

Page 1/1



RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-49500 EN DATE DU 02/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertance avec les feuilles annexes à l'analyse.)

Client :
AGENCE EH- ECP- COMPTE MATERIAUX- EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0717-123139
Échantillon ITGA : IT071712-49500
Réq. au laboratoire le : 30/12/2017

Réf. Client :

Commande	COMBS LA VILLE - 6-SQUARE DES PLATANES-01
Quartier client	COMBS LA VILLE - 6-SQUARE DES PLATANES-01 - LA 8 SQUARE DES PLATANES 77300 COMBS LA VILLE
Échantillon	COMBS LA VILLE - 6-SQUARE DES PLATANESPOOH / Bâtiment collectif - Ensemble des pièces inhabités - Locaux vide-orléans - Ensemble des éléments inhabités / Locaux vide-orléans Mur 1 Façade 1
Description ITGA	Celle gîte en faible quantité avec poussières / Carriage

Préparation :
Efficacité de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, réduction de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 081 ou IT 266)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-063)

Résultat :

Fraction Analytée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélevement
• Celle gîte en faible quantité avec poussières + carriage non séparables	META le 29/12/2017	Absence non détectée	---	1

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste

La responsabilité de ce rapport émane de nos clients, qui nous ont fourni les échantillons. Ce rapport ne doit pas être considéré comme une garantie de fiabilité. Nos services sont réservés à notre clientèle. Les informations sont fournies sans aucune responsabilité quant à leur exactitude.



RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-49501 EN DATE DU 02/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertance avec les feuilles annexes à l'analyse.)

Client :
AGENCE EH- ECP- COMPTE MATERIAUX- EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0717-123139
Échantillon ITGA : IT071712-49501
Réq. au laboratoire le : 30/12/2017

Réf. Client :

Commande	COMBS LA VILLE - 6-SQUARE DES PLATANES-01
Quartier client	COMBS LA VILLE - 6-SQUARE DES PLATANES-01 - LA 8 SQUARE DES PLATANES 77300 COMBS LA VILLE
Échantillon	COMBS LA VILLE - 6-SQUARE DES PLATANESPOOH / Bâtiment collectif - Ensemble des pièces inhabités - Locaux vide-orléans - Ensemble des éléments inhabités / Locaux vide-orléans Plateau 1 Escage
Description ITGA	Matériau cimentaire blanc avec poussières

Préparation :
Efficacité de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, réduction de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 081 ou IT 266)

Technique Analytique :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HGG 248 - approuvée 2)
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-063)

Résultat :

Fraction Analytée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélevement
• Matériau cimentaire blanc avec poussières	MOLP le 29/12/2017	Absence non détectée (non-contrôlé au META)	---	1

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste

La responsabilité de ce rapport émane de nos clients, qui nous ont fourni les échantillons. Ce rapport ne doit pas être considéré comme une garantie de fiabilité. Nos services sont réservés à notre clientèle. Les informations sont fournies sans aucune responsabilité quant à leur exactitude.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-49502 EN DATE DU 02/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concerta avec les feuilles jointes à l'analyse.)

Client :

AGENCE EH-EP- COMPTE MATERIAUX EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversette
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-123135
Site/Client ITGA : IT071712-49502
Reçu de laboratoire n° : 39/12/2017

Réf. Client :

Commande	COMBS LA VILLE - 6 SQUARE DES PLATANES-01
Quartier client	COMBS LA VILLE - 6 SQUARE DES PLATANES-01 - 1.A.8 SQUARE DES PLATANES 77300 COMBS LA VILLE
Echantillon	COMBS LA VILLE - 6 SQUARE DES PLATANES003 / Bâtiment collectif - Ensemble des pièces maçonnées - Locaux communs - Ensemble des éléments maçonnés / Locaux vides-entres Mur A Echel
Description ITGA	Echant pilé en sac en vrac / Peinture

Préparation :

Effectifs de façon à être représentative de l'échantillon
- par une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, réhydratation de poussières sur grille de microscopie électronique méthode interne (T 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-093)

Résultat :

Fraction Analytée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélevement
Echant pilé en sac en vrac + peinture non réhydratée	META le 02/01/2018	Absence des fibres	---	1

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-49503 EN DATE DU 02/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concerta avec les feuilles jointes à l'analyse.)

Client :

AGENCE EH-EP- COMPTE MATERIAUX EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversette
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-123135
Site/Client ITGA : IT071712-49503
Reçu de laboratoire n° : 39/12/2017

Réf. Client :

Commande	COMBS LA VILLE - 6 SQUARE DES PLATANES-01
Quartier client	COMBS LA VILLE - 6 SQUARE DES PLATANES-01 - 1.A.8 SQUARE DES PLATANES 77300 COMBS LA VILLE
Echantillon	COMBS LA VILLE - 6 SQUARE DES PLATANES003 / Bâtiment collectif - Ensemble des pièces maçonnées - Locaux communs - Ensemble des éléments maçonnés / Locaux vides-entres Peinture
Description ITGA	Peinture en vrac

Préparation :

Effectifs de façon à être représentative de l'échantillon
- par une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, réhydratation de poussières sur grille de microscopie électronique méthode interne (T 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-093)

Résultat :

Fraction Analytée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélevement
Peinture en vrac	META le 02/01/2018	Absence des fibres	---	1

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste





Parc Elbeuf - Bât. K - Rue de la Terre Noire - CS 07 48842
57440 SAINT-GERMERE LESOZ
Tél : 03 84 33 41 42
Fax : 03 84 33 41 43
www.itga.fr

Accréditation n° 1 1947
Date des états de parties
disponibles sur www.cofrac.fr

Le responsable de ce rapport s'engage à être représentatif de l'échantillon analysé. Les données sont données à titre indicatif et ne constituent pas une garantie de fiabilité.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-49504 EN DATE DU 02/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertance avec les feuilles annexes à l'analyse.)

Client :
AGENCE EH-EXP- COMPTE MATERIAUX- EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversette
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0717 121335
Échantillon ITGA : IT071712-49504
Reçu de laboratoire le : 30/12/2017

Réf. Client :

Commande	COMBS LA VILLE - 6 SQUARE DES PLATANES-01
Quai client	COMBS LA VILLE - 6 SQUARE DES PLATANES-01 - 1.A.8 SQUARE DES PLATANES 7730 COMBS LA VILLE
Echantillon	COMBS LA VILLE - 6 SQUARE DES PLATANES007 / Bâtiment collectif - Ensemble des pièces maçonnées - Locaux communs - Ensemble des éléments maçonnés / Locaux vides-entresol Pelles vides-entresol Joint d'étanchéité
Description ITGA	Mousse noire en vrac

Préparation :
Efficacité de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : tamisage mécanique, réduction de passivité sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 63-063)

Résultat :

Fraction Analytée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélevement
Mousse noire en vrac	META le 29/12/2017	Aucun amiante	---	1

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste

Le responsable de ce rapport s'engage à être représentatif de l'échantillon analysé. Les données sont données à titre indicatif et ne constituent pas une garantie de fiabilité. Les données sont données à titre indicatif et ne constituent pas une garantie de fiabilité.

Page 1/1



Parc Elbeuf - Bât. K - Rue de la Terre Noire - CS 07 48842
57440 SAINT-GERMERE LESOZ
Tél : 03 84 33 41 42
Fax : 03 84 33 41 43
www.itga.fr

Accréditation n° 1 1947
Date des états de parties
disponibles sur www.cofrac.fr

Le responsable de ce rapport s'engage à être représentatif de l'échantillon analysé. Les données sont données à titre indicatif et ne constituent pas une garantie de fiabilité.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-49505 EN DATE DU 02/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertance avec les feuilles annexes à l'analyse.)

Client :
AGENCE EH-EXP- COMPTE MATERIAUX- EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversette
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0717 121335
Échantillon ITGA : IT071712-49505
Reçu de laboratoire le : 30/12/2017

Réf. Client :

Commande	COMBS LA VILLE - 6 SQUARE DES PLATANES-01
Quai client	COMBS LA VILLE - 6 SQUARE DES PLATANES-01 - 1.A.8 SQUARE DES PLATANES 7730 COMBS LA VILLE
Echantillon	COMBS LA VILLE - 6 SQUARE DES PLATANES007 / Bâtiment collectif - Ensemble des pièces maçonnées - Locaux communs - Ensemble des éléments maçonnés / Locaux vides-entresol Pelles vides-entresol Joint
Description ITGA	Mousse noire avec pastilles / Peinture en faible quantité

Préparation :
Efficacité de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : tamisage mécanique, réduction de passivité sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 63-063)

Résultat :

Fraction Analytée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélevement
Mousse noire avec pastilles + peinture en faible quantité non analysée	META le 29/12/2017	Aucun amiante	---	1

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste

Le responsable de ce rapport s'engage à être représentatif de l'échantillon analysé. Les données sont données à titre indicatif et ne constituent pas une garantie de fiabilité. Les données sont données à titre indicatif et ne constituent pas une garantie de fiabilité.

Page 1/1

RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-49506 EN DATE DU 02/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertance avec les fiches de suivi à l'annexe)

Client :
 AGENCE EH-EP - COMPTE MATERIAUX - EXPERT
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
 M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
 2 rue Traversette
 78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT0717-123135
 Fiche ITGA : IT071712-49506
 Réq. au laboratoire le : 30/12/2017

Réf. Client :

Commande	COMBS LA VILLE - 6 SQUARE DES PLATANES-01
Quartier client	COMBS LA VILLE - 6 SQUARE DES PLATANES-01 - 1.A.8 SQUARE DES PLATANES 7730 COMBS LA VILLE
Echantillon	COMBS LA VILLE - 6 SQUARE DES PLATANES001 / Bâtiment collectif - Ensemble des pièces maçonnées - Locaux communs - Ensemble des éléments maçonnés / Locaux vides-couloirs Mur A Echel
Description ITGA	Echant. plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Efficacité de façon à être représentative de l'échantillon
 - pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, réhydratation de poussières sur grille de microscopie électronique méthode interne (T 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 63-063)

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélevement
* Echant. plâtreux blanc en vrac * peinture non réhydratée	META le 02/01/2018	Absence des fibres	---	1

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-49507 EN DATE DU 02/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertance avec les fiches de suivi à l'annexe)

Client :
 AGENCE EH-EP - COMPTE MATERIAUX - EXPERT
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
 M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
 2 rue Traversette
 78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT0717-123135
 Fiche ITGA : IT071712-49507
 Réq. au laboratoire le : 30/12/2017

Réf. Client :

Commande	COMBS LA VILLE - 6 SQUARE DES PLATANES-01
Quartier client	COMBS LA VILLE - 6 SQUARE DES PLATANES-01 - 1.A.8 SQUARE DES PLATANES 7730 COMBS LA VILLE
Echantillon	COMBS LA VILLE - 6 SQUARE DES PLATANES010 / Bâtiment collectif - Ensemble des pièces maçonnées - Locaux communs - Ensemble des éléments maçonnés / Locaux vides-couloirs Peinture
Description ITGA	Peinture en vrac

Préparation :

Efficacité de façon à être représentative de l'échantillon
 - pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, réhydratation de poussières sur grille de microscopie électronique méthode interne (T 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 63-063)

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélevement
* Peinture en vrac	META le 02/01/2018	Absence des fibres	---	1

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste



ATTESTATION(S)



ALLIANZ IARD
Boulevard Desseigne Entreprise
Case postale 4 13 30
30 Talismane Centre de Haute
SARL BOFFENVALEDES

ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE

La société ALLIANZ (IARD) certifie que :

EXPERT HABITAT INGENIERIE
21 ROUTE D'ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire d'une police d'assurance Responsabilité civile Activités de services N°05807383 qui a pris effet le 01/01/2017.

Ce contrat a pour objet de :

- Satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n°2005 - 855 du 8 juin 2006 et son décret d'application n°2006 - 1114 du 3 septembre 2006, codifiés aux articles R612-4 et L271-4 à L271-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents.
- Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait de ses activités professionnelles déclarées aux Dispositions Particulières à savoir :
 - Le conseil des Risques d'exposition au plomb
 - Diagnostic Performance Énergétique (DPE)
 - Plombage dynamique avant, pendant, contrôle pénultième
 - Plombage d'urgence avant / après travaux et démolition
 - Plombage d'urgence sur surfaces blanchies ou similaires
 - Plombage de plomb avant / après travaux et démolition
 - Dossier technique amiante
 - Diagnostic amiante parties intérieures
 - Présence de termites et autres insectes xylophages

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est de 1 000 000,00 € par sinistre et 1 500 000,00 € par année.

Le présent document, établi par ALLIANZ, est valable jusqu'au 31/12/2017 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager ALLIANZ au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garanties applicables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (réalisation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toutte adonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Bordeaux, le 10/12/2016


Pour la copagnie



COMBS LA VILLE - 6 SQUARE DES PLATANES P001

COMBS LA VILLE - 6 SQUARE DES PLATANES P002

COMBS LA VILLE - 6 SQUARE DES PLATANES P003

COMBS LA VILLE - 6 SQUARE DES PLATANES P004





	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs Béton brut
	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière

- Prélèvements de sol amiantés
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafonds amiantés
- Prélèvements de plafonds non amiantés
- Prélèvements de murs amiantés
- Prélèvements de murs non amiantés
- X Autres types de prélèvements amiantés
- X Autres types de prélèvements non amiantés