

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

7 SQUARE DES PLATANES

77380 COMBS LA VILLE



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	Bâtiment collectif	Adresse :	7 SQUARE DES PLATANES 77380 COMBS LA VILLE
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	COMBS LA VILLE - 7 SQUARE DES PLATANES	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	15/12/2017	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Mickaël JULIEN	Organisme d'assurance professionnelle :	ALLIANZ
N° certificat :	CPDI 4129	Adresse assurance :	Direction Opérations Entreprises 5C Esplanade Charles de Gaulle 33081 BORDEAUX CEDEX
Date d'obtention :	01/01/2017	N° de contrat d'assurance :	55897385
Organisme certificateur	I.CERT Parc Edonia - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT-GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2017

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE **04/01/2018**

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Mickaël JULIEN**



Rapport N° : COMBS LA VILLE - 7 SQUARE DES PLATANES

2/26

15/12/2017

Date d'édition : 04/01/2018

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.expert-habitat.com

SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C\ SOMMAIRE	3
D\ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	4
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	6
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	Erreur ! Signet non défini.
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	6
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	10
ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS.....	Erreur ! Signet non défini.
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	17
ANNEXE 4 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ.....	Erreur ! Signet non défini.
1. Informations générales	Erreur ! Signet non défini.
a) Dangereusité de l'amiante	Erreur ! Signet non défini.
b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation.....	Erreur ! Signet non défini.
2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail.....	Erreur ! Signet non défini.
3. Recommandations générales de sécurité.....	Erreur ! Signet non défini.
4. Gestion des déchets contenant de l'amiante	Erreur ! Signet non défini.
a. Conditionnement des déchets.....	Erreur ! Signet non défini.
b. Apport en déchèterie.....	Erreur ! Signet non défini.
c. Filières d'élimination des déchets.....	Erreur ! Signet non défini.
d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante	Erreur ! Signet non défini.
e. Traçabilité.....	Erreur ! Signet non défini.
ATTESTATION(S).....	Erreur ! Signet non défini.
CERTIFICAT DE QUALIFICATION	24

D \ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
NEANT								

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
Locaux vide-ordures	Bâtiment collectif	Ensemble des zones impactées	Condamnation des pelles vides-ordures	Ensemble des éléments impactés	100%	
Locaux communs	Bâtiment collectif	Ensemble des zones impactées	Condamnation des pelles vides-ordures	Ensemble des éléments impactés	100%	

Aucun document disponible

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

Rapport N° : COMBS LA VILLE - 7 SQUARE DES PLATANES
4/26

15/12/2017

Date d'édition : 04/01/2018

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :



G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
	Béton				Carrelage	Flocage	BOIS		
	Béton				Peinture	Enduit	BOIS		
	Béton				Carrelage	Enduit			
	Béton				Carrelage	Enduit	BOIS		
	Béton				Peinture	Enduit	BOIS		
	Béton				Carrelage	Enduit			
	Béton				Carrelage	Enduit	BOIS		

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
NEANT								

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
NEANT							

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Locaux vide-ordures		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non	COMBS LA VILLE - 7 SQUARE DES	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

Rapport N° : COMBS LA VILLE - 7 SQUARE DES PLATANES

15/12/2017

7/26

Date d'édition : 04/01/2018

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.expert habitat.com

SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	PLATANESP001				
Locaux vide-ordures		Peinture	Peintures multiples en vrac	COMBS LA VILLE - 7 SQUARE DES PLATANESP002	Vide-ordures	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Locaux vide-ordures		Joint	Matériau souple noir + colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable	COMBS LA VILLE - 7 SQUARE DES PLATANESP003	Vide-ordures	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Locaux vide-ordures		Flocage	Matériau cotonneux blanc avec poussières	COMBS LA VILLE - 7 SQUARE DES PLATANESP004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Locaux vide-ordures		Faïence 1	Colle grise en faible quantité en vrac non séparable + carrelage	COMBS LA VILLE - 7 SQUARE DES PLATANESP005	Mur L	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Locaux vide-ordures		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	COMBS LA VILLE - 7 SQUARE DES PLATANESP006	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Locaux vide-ordures		Peinture	Peinture en vrac	COMBS LA VILLE - 7 SQUARE DES PLATANESP007	Pelles vides-ordures	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Locaux vide-ordures		Joint	Mousse noire + peinture non séparable + colle polymère jaune non séparable	COMBS LA VILLE - 7 SQUARE DES PLATANESP008	Pelles vides-ordures	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Locaux vide-ordures		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	COMBS LA VILLE - 7 SQUARE DES PLATANESP009	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Locaux vide-ordures		Peinture	Peinture en vrac	COMBS LA VILLE - 7 SQUARE DES PLATANESP010	Pelles vides-ordures	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Locaux vide-ordures		Joint	Mousse noire + peinture non séparable + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	COMBS LA VILLE - 7 SQUARE DES PLATANESP011	Pelles vides-ordures	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Locaux vide-ordures		Joint d'étanchéité	Matériau noir + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable	COMBS LA VILLE - 7 SQUARE DES PLATANESP012	Pelles vides-ordures	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
		Flocage	Matériau cotonneux blanc avec poussières	COMBS LA VILLE - 7 SQUARE DES PLATANESP004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : COMBS LA VILLE - 7 SQUARE DES PLATANES P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	COMBS LA VILLE - 7 SQUARE DES PLATANES 15/12/2017		Locaux vide-ordures
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	15/12/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : COMBS LA VILLE - 7 SQUARE DES PLATANES P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	COMBS LA VILLE - 7 SQUARE DES PLATANES 15/12/2017		Locaux vide-ordures
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Peinture	Peintures multiples en vrac	15/12/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Vide-ordures		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : COMBS LA VILLE - 7 SQUARE DES PLATANESP003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	COMBS LA VILLE - 7 SQUARE DES PLATANES 15/12/2017		Locaux vide-ordures
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Joint	Matériau souple noir + colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable	15/12/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Vide-ordures		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : COMBS LA VILLE - 7 SQUARE DES PLATANESP004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	COMBS LA VILLE - 7 SQUARE DES PLATANES 15/12/2017		Locaux vide-ordures
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Flocage	Matériau cotonneux blanc avec poussières	15/12/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : COMBS LA VILLE - 7 SQUARE DES PLATANESP005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	COMBS LA VILLE - 7 SQUARE DES PLATANES 15/12/2017		Locaux vide-ordures
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 1	Colle grise en faible quantité en vrac non séparable + carrelage	15/12/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur L		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : COMBS LA VILLE - 7 SQUARE DES PLATANESP006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	COMBS LA VILLE - 7 SQUARE DES PLATANES 15/12/2017		Locaux vide-ordures
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	15/12/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : COMBS LA VILLE - 7 SQUARE DES PLATANES P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	COMBS LA VILLE - 7 SQUARE DES PLATANES 15/12/2017		Locaux vide-ordures
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Peinture	Peinture en vrac	15/12/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Pelles vides-ordures		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : COMBS LA VILLE - 7 SQUARE DES PLATANES P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	COMBS LA VILLE - 7 SQUARE DES PLATANES 15/12/2017		Locaux vide-ordures
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Joint	Mousse noire + peinture non séparable + colle polymère jaune non séparable	15/12/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Pelles vides-ordures		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : COMBS LA VILLE - 7 SQUARE DES PLATANESP009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	COMBS LA VILLE - 7 SQUARE DES PLATANES 15/12/2017		Locaux vide-ordures
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	15/12/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : COMBS LA VILLE - 7 SQUARE DES PLATANESP010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	COMBS LA VILLE - 7 SQUARE DES PLATANES 15/12/2017		Locaux vide-ordures
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Peinture	Peinture en vrac	15/12/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Pelles vides-ordures		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : COMBS LA VILLE - 7 SQUARE DES PLATANES P011

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	COMBS LA VILLE - 7 SQUARE DES PLATANES 15/12/2017	Locaux vide-ordures	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Joint	Mousse noire + peinture non séparable + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	15/12/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Pelles vides-ordures		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : COMBS LA VILLE - 7 SQUARE DES PLATANES P012

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	COMBS LA VILLE - 7 SQUARE DES PLATANES 15/12/2017	Locaux vide-ordures	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Joint d'étanchéité	Matériau noir + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable	15/12/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Pelles vides-ordures		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-49519 EN DATE DU 02/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(à reporter dans le contrat ou sur la fiche bilan soumis à l'analyse)

Cliant :
AGENCE EHI EOP-ICOMPTI MATERIAUX- EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
N° 4 RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
7890 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0717-125141
Échantillon ITGA : IT071712-49519
Reçu au laboratoire n° : 26/12/2017

Réf. Client :

Commande	COMBS LA VILLE - 7 SQUARE DES PLATANES-01
Quai de client	COMBS LA VILLE - 7 SQUARE DES PLATANES-01 - 1 A R SQUARE DES PLATANES 77300 COMBS LA VILLE
Échantillon	COMBS LA VILLE - 7 SQUARE DES PLATANES002 / Bâtiment collectif / Ensemble des locaux (passages - Locaux vide-ordures - Ensemble des déchets séparés / Locaux vide-ordures Mur A Enfilé)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Plâtreux / Matériau gris en table quadrée

Préparation :
Échantile de façon à être représentative de l'échantillon
- par une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne (T 08) ou IT 204)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-093)

Résultat :

Précision Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélèvement
Enduit plâtreux blanc en vrac - plâtreux non séparables + matériau gris en table quadrée (en table quadrée)	META le 29/12/2017	Absence non détecté	---	1

Validé par : Céline BLIN - Analyste MET

La responsabilité de ce rapport d'essai repose entièrement sur l'Etat de l'échantillon. L'expert ne peut pas être responsable en cas de non-détection de l'amiante. Seul l'analyseur peut émettre un avis de réserve. Les observations sont relatives à l'échantillon présenté et non à l'analyseur.



RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-49520 EN DATE DU 02/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(à reporter dans le contrat ou sur la fiche bilan soumis à l'analyse)

Cliant :
AGENCE EHI EOP-ICOMPTI MATERIAUX- EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
N° 4 RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
7890 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0717-125141
Échantillon ITGA : IT071712-49520
Reçu au laboratoire n° : 26/12/2017

Réf. Client :

Commande	COMBS LA VILLE - 7 SQUARE DES PLATANES-01
Quai de client	COMBS LA VILLE - 7 SQUARE DES PLATANES-01 - 1 A R SQUARE DES PLATANES 77300 COMBS LA VILLE
Échantillon	COMBS LA VILLE - 7 SQUARE DES PLATANES002 / Bâtiment collectif / Ensemble des locaux (passages - Locaux vide-ordures - Ensemble des déchets séparés / Locaux vide-ordures Vide-ordures Plâtreux)
Description ITGA	Plâtreux multiples en vrac

Préparation :
Échantile de façon à être représentative de l'échantillon
- par une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne (T 08) ou IT 204)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-093)

Résultat :

Précision Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélèvement
Plâtreux multiples en vrac	META le 02/01/2018	Absence non détecté	---	2

Validé par : Céline BLIN - Analyste MET

La responsabilité de ce rapport d'essai repose entièrement sur l'Etat de l'échantillon. L'expert ne peut pas être responsable en cas de non-détection de l'amiante. Seul l'analyseur peut émettre un avis de réserve. Les observations sont relatives à l'échantillon présenté et non à l'analyseur.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-49521 EN DATE DU 02/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concerta avec les feuilles jointes à l'analyse.)

Client :

AGENCE EHI ECP - COMPTE MATERIAUX - EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M : RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-125141
Site/chantier ITGA : IT071712-49521
Reçu de laboratoire le : 30/12/2017

Réf. Client :

Commande	COMBS LA VILLE - 7 SQUARE DES PLATANES-01
Quartier client	COMBS LA VILLE - 7 SQUARE DES PLATANES-01 - 1.A 8 SQUARE DES PLATANES 77300 COMBS LA VILLE
Echantillon	COMBS LA VILLE - 7 SQUARE DES PLATANESPOOH / Bâtimet collectif - Ensemble des plans imprimés - Locaux vide-ordures - Ensemble des dérivés imprimés / Locaux vide-ordures Vide-ordures
Description ITGA	Matériau souple noir / Colle polymère pour un faible quantité avec poussières

Préparation :

Echantillon de taille à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, réduction de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 206)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (méthode interne de la norme NF X 43-093)

Résultat :

Fraction Analytée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélevement
Matériau souple noir / colle polymère pour un faible quantité avec poussières non identifiable	META le 29/12/2017	Aucun amiant	---	1

Validé par : Céline BLIN - Analyste MET



La responsabilité de ce rapport émane de nos clients, qui nous ont fourni les échantillons. Ce rapport ne doit pas être considéré comme une garantie de fiabilité. Nos données sont valides à partir de la date de clôture de nos travaux. Nous nous réservons le droit de modifier nos données sans préavis.

Page 1 sur 2

Page 1/1

RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-49522 EN DATE DU 02/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concerta avec les feuilles jointes à l'analyse.)

Client :

AGENCE EHI ECP - COMPTE MATERIAUX - EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M : RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-125141
Site/chantier ITGA : IT071712-49522
Reçu de laboratoire le : 30/12/2017

Réf. Client :

Commande	COMBS LA VILLE - 7 SQUARE DES PLATANES-01
Quartier client	COMBS LA VILLE - 7 SQUARE DES PLATANES-01 - 1.A 8 SQUARE DES PLATANES 77300 COMBS LA VILLE
Echantillon	COMBS LA VILLE - 7 SQUARE DES PLATANESPOOH / Bâtimet collectif - Ensemble des plans imprimés - Locaux vide-ordures - Ensemble des dérivés imprimés / Locaux vide-ordures Puffard Placage
Description ITGA	Matériau cimentaire blanc avec poussières

Préparation :

Echantillon de taille à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement chimique ou mécanique
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, réduction de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 206)

Technique Analytique :

- Microscope Optique à Lumière Polarisée (méthode interne de la norme NF X 43-093)

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (méthode interne de la norme NF X 43-093)

Résultat :

Fraction Analytée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélevement
Matériau cimentaire blanc avec poussières	MOLP le 29/12/2017	Aucun amiant	---	1

Validé par : Céline BLIN - Analyste MET



La responsabilité de ce rapport émane de nos clients, qui nous ont fourni les échantillons. Ce rapport ne doit pas être considéré comme une garantie de fiabilité. Nos données sont valides à partir de la date de clôture de nos travaux. Nous nous réservons le droit de modifier nos données sans préavis.

Page 1 sur 2

Page 1/1

RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-49523 EN DATE DU 02/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concerta avec les feuilles jointes à l'analyse.)

Client :

AGENCE EH-EP- COMPTE MATERIAUX- EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M : RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversette
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-125141
Échantillon ITGA : IT071712-49523
Reçu de laboratoire le : 30/12/2017

Réf. Client :

Commande	COMBS LA VILLE - 7 SQUARE DES PLATANES-01
Quartier client	COMBS LA VILLE - 7 SQUARE DES PLATANES-01 - LA 8 SQUARE DES PLATANES 77300 COMBS LA VILLE
Échantillon	COMBS LA VILLE - 7 SQUARE DES PLATANES003 / Bâtiment collectif - Ensemble des pièces maçonnées - Locaux vide-orléans - Ensemble des éléments maçonnés / Locaux vide-orléans Mur L Extérieur
Description ITGA	Cole gris en faible quantité en vrac / Carrelage

Préparation :

Échantillon de taille à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, réhydratation de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 204)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-093)

Résultat :

Fonction Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de pré-analyse
• Cole gris en faible quantité en vrac sur carrelage / Carrelage	META le 29/12/2017	Absence d'amiante	---	1

Validé par : Céline BLIN - Analyste MET



La responsabilité de ce rapport émane des personnes qui ont pu bénéficier de ce rapport et non des personnes qui ont pu bénéficier de l'analyse. Les données sont valides et correctes. Les données sont correctes et valides. Les données sont correctes et valides.

02/01/2018

Page 1/1

RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-49524 EN DATE DU 02/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concerta avec les feuilles jointes à l'analyse.)

Client :

AGENCE EH-EP- COMPTE MATERIAUX- EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M : RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversette
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-125141
Échantillon ITGA : IT071712-49524
Reçu de laboratoire le : 30/12/2017

Réf. Client :

Commande	COMBS LA VILLE - 7 SQUARE DES PLATANES-01
Quartier client	COMBS LA VILLE - 7 SQUARE DES PLATANES-01 - LA 8 SQUARE DES PLATANES 77300 COMBS LA VILLE
Échantillon	COMBS LA VILLE - 7 SQUARE DES PLATANES003 / Bâtiment collectif - Ensemble des pièces maçonnées - Locaux vides-orléans - Ensemble des éléments maçonnés / Locaux vide-orléans Mur A Extérieur
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Échantillon de taille à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, réhydratation de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 204)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-093)

Résultat :

Fonction Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de pré-analyse
• Enduit plâtreux blanc en vrac peinture non réparable	META le 02/01/2018	Absence d'amiante	---	1

Validé par : Céline BLIN - Analyste MET



La responsabilité de ce rapport émane des personnes qui ont pu bénéficier de ce rapport et non des personnes qui ont pu bénéficier de l'analyse. Les données sont valides et correctes. Les données sont correctes et valides. Les données sont correctes et valides.

02/01/2018

Page 1/1



RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-49525 EN DATE DU 02/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concerta avec les feuilles jointes à l'analyse.)

Client :
AGENCE EH-ECOMPT MATERIAUX EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M : RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0717-125141
Échantillon ITGA : IT071712-49525
Reçu de laboratoire le : 30/12/2017

Réf. Client :

Commande	COMBS LA VILLE - 7 SQUARE DES PLATANES-01
Quartier client	COMBS LA VILLE - 7 SQUARE DES PLATANES-01 - LA 8 SQUARE DES PLATANES 77300 COMBS LA VILLE
Echantillon	COMBS LA VILLE - 7 SQUARE DES PLATANES007 / Bâtiment collectif - Ensemble des pièces maçonnées - Locaux communs - Ensemble des éléments maçonnés / Locaux vides-entres Pelles vides-entres Pelles
Description ITGA	Peinture en vrac

Préparation :
Efficacité de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : tamisage mécanique, réduction de passivité sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 63-063)

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de reconnaissance
Peinture en vrac	META le 02/01/2018	Aucun amiante	---	2

Validé par : Céline BLIN - Analyste MET

La responsabilité de ce rapport émane des personnes qui ont eu connaissance de son contenu et qui ont accepté par leur signature de répondre de l'exactitude des données fournies. La responsabilité est collective. Les données sont relatives à l'échantillon analysé. Page 1 sur 2

Page 1/2



RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-49526 EN DATE DU 02/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concerta avec les feuilles jointes à l'analyse.)

Client :
AGENCE EH-ECOMPT MATERIAUX EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M : RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0717-125141
Échantillon ITGA : IT071712-49526
Reçu de laboratoire le : 30/12/2017

Réf. Client :

Commande	COMBS LA VILLE - 7 SQUARE DES PLATANES-01
Quartier client	COMBS LA VILLE - 7 SQUARE DES PLATANES-01 - LA 8 SQUARE DES PLATANES 77300 COMBS LA VILLE
Echantillon	COMBS LA VILLE - 7 SQUARE DES PLATANES007 / Bâtiment collectif - Ensemble des pièces maçonnées - Locaux communs - Ensemble des éléments maçonnés / Locaux vides-entres Pelles vides-entres Pelles
Description ITGA	Mousse noire / Peinture / Colle polymère noire

Préparation :
Efficacité de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : tamisage mécanique, réduction de passivité sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 63-063)

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de reconnaissance
Mousse noire + peinture noir séparée + colle polymère noire non séparée	META le 29/12/2017	Aucun amiante	---	3

Validé par : Céline BLIN - Analyste MET

La responsabilité de ce rapport émane des personnes qui ont eu connaissance de son contenu et qui ont accepté par leur signature de répondre de l'exactitude des données fournies. La responsabilité est collective. Les données sont relatives à l'échantillon analysé. Page 1 sur 2

Page 1/2

RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-49527 EN DATE DU 02/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertance avec les fiches de suivi à l'annexe 1)

Client :
 AGENCE EH-EP-COMPTES MATERIAUX-EXPERT
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
 M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
 2 rue Traversière
 78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT0717-125141
 Fiche ITGA : IT071712-49527
 Réq. au laboratoire le : 30/12/2017

Réf. Client :

Commande	COMBS LA VILLE - 7 SQUARE DES PLATANES-01
Quartier client	COMBS LA VILLE - 7 SQUARE DES PLATANES-01 - LA 8 SQUARE DES PLATANES 7390 COMBS LA VILLE
Echantillon	COMBS LA VILLE - 7 SQUARE DES PLATANES001 / Bâtimet collectif - Ensemble des plans : Implantés - Locaux communs - Ensemble des éléments impacts / Locaux ville- culture Mur A Echel
Description ITGA	Echant. plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples

Préparation :
 Effectifs de façon à être représentative de l'échantillon
 - pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, réhydratation de poussières sur grille de microscopie électronique méthode interne (T 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 63-063)

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélevement
* Echant. plâtreux blanc en vrac * peintures multiples non séparées	META le 02/01/2018	Absence des fibres	---	1

Validé par : Céline BLIN - Analyste MET



RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-49528 EN DATE DU 02/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertance avec les fiches de suivi à l'annexe 1)

Client :
 AGENCE EH-EP-COMPTES MATERIAUX-EXPERT
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
 M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
 2 rue Traversière
 78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT0717-125141
 Fiche ITGA : IT071712-49528
 Réq. au laboratoire le : 30/12/2017

Réf. Client :

Commande	COMBS LA VILLE - 7 SQUARE DES PLATANES-01
Quartier client	COMBS LA VILLE - 7 SQUARE DES PLATANES-01 - LA 8 SQUARE DES PLATANES 7390 COMBS LA VILLE
Echantillon	COMBS LA VILLE - 7 SQUARE DES PLATANES010 / Bâtimet collectif - Ensemble des plans : Implantés - Locaux communs - Ensemble des éléments impacts / Locaux ville- culture Pellet
Description ITGA	Plâtreux en vrac

Préparation :
 Effectifs de façon à être représentative de l'échantillon
 - pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, réhydratation de poussières sur grille de microscopie électronique méthode interne (T 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 63-063)

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélevement
* Peinture en vrac	META le 29/12/2017	Absence des fibres	---	1

Validé par : Céline BLIN - Analyste MET



RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-49529 EN DATE DU 02/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertance avec les fiches de suivi de l'analyse.)

Client :

AGENCE EH-EXP-COMPTE MATERIAUX-EXPERT
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
 M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
 2 rue Traversière
 78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717 125141
 Fiche ITGA : IT071712-49529
 Réq. au laboratoire le : 30/12/2017

Réf. Client :

Commande	COMBS LA VILLE - 7 SQUARE DES PLATANES-01
Quartier client	COMBS LA VILLE - 7 SQUARE DES PLATANES-01 - LA 8 SQUARE DES PLATANES 7390 COMBS LA VILLE
Echantillon	COMBS LA VILLE - 7 SQUARE DES PLATANES01 : Bâtiement collectif - Ensemble des pièces maçonnées - Locaux communs - Ensemble des éléments maçonnés / Locaux vides-entures Pelles vides-entures Joint
Description ITGA	Mousse noire / Peinture / Colle polymère jaune en faible quantité

Préparation :

Efficacité de façon à être représentative de l'échantillon
 - pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : envoi régulier, réalisation de pressions sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 63-063)

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de pré-analyse
Mousse noire + peinture non séparables + colle polymère jaune en faible quantité non séparables	META le 02/01/2018	Aucun amiant	---	1

Validé par : Céline BLIN - Analyste MET



RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-49530 EN DATE DU 02/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertance avec les fiches de suivi de l'analyse.)

Client :

AGENCE EH-EXP-COMPTE MATERIAUX-EXPERT
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
 M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
 2 rue Traversière
 78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717 125141
 Fiche ITGA : IT071712-49530
 Réq. au laboratoire le : 30/12/2017

Réf. Client :

Commande	COMBS LA VILLE - 7 SQUARE DES PLATANES-01
Quartier client	COMBS LA VILLE - 7 SQUARE DES PLATANES-01 - LA 8 SQUARE DES PLATANES 7390 COMBS LA VILLE
Echantillon	COMBS LA VILLE - 7 SQUARE DES PLATANES01 : Bâtiement collectif - Ensemble des pièces maçonnées - Locaux communs - Ensemble des éléments maçonnés / Locaux vides-entures Pelles vides-entures Joint d'étanchéité
Description ITGA	Materiau noir / Colle polymère jaune / Peinture

Préparation :

Efficacité de façon à être représentative de l'échantillon
 - pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : envoi régulier, réalisation de pressions sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 63-063)

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de pré-analyse
Materiau noir + colle polymère jaune non séparables + peinture non séparables	META le 29/12/2017	Aucun amiant	---	1

Validé par : Céline BLIN - Analyste MET



ATTESTATION(S)



ALLIANZ IARD
Boulevard Desjardins-Empeleux
Case postale 4 13 30
35, Boulevard Desjardins-Empeleux
59811 BOFFES-VALENTIN

ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE

La société ALLIANZ (IARD) certifie que :

EXPERT HABITAT INGENIERIE
21 ROUTE D'ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire d'une police d'assurance Responsabilité civile Activités de services N°05807383 qui a pris effet le 01/01/2017.

Ce contrat a pour objet de :

- Satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n°2005 - 855 du 8 juin 2006 et son décret d'application n°2006 - 1114 du 3 septembre 2006, codifiés aux articles R612-4 et L271-4 à L271-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents.
- Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait de ses activités professionnelles déclarées aux Dispositions Particulières à savoir :
 - Le conseil des Risques d'exposition au plomb
 - Diagnostic Performance Énergétique (DPE)
 - Plombage dynamique avant, pendant, contrôle pénultième
 - Plombage d'urgence avant / après travaux et démolition
 - Plombage d'urgence sur surfaces blanchies ou similaires
 - Plombage de plomb avant / après travaux et démolition
 - Dossier technique amiante
 - Diagnostic amiante parties intérieures
 - Présence de termites et autres insectes xylophages

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est de 1 300 000,00 € par sinistre et 1 500 000,00 € par année.

Le présent document, établi par ALLIANZ, est valable jusqu'au 31/12/2017 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager ALLIANZ au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie applicables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (réalité, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toutte adonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Bordeaux, le 10/12/2016

Pour la copagnie

CERTIFICAT DE COMPETENCES



Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI 4129 Version 004

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur JULIEN Mckael

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 01/01/2017 - Date d'expiration : 24/10/2021
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel Date d'effet : 07/12/2016 - Date d'expiration : 06/12/2021
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 26/10/2016 - Date d'expiration : 25/10/2021
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 17/02/2017 - Date d'expiration : 16/02/2022
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 23/12/2016 - Date d'expiration : 22/12/2021

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 03/05/2017.



* Mission de sondage des surfaces et produits de la liste 1 et des surfaces et produits de la liste 2 et des produits phénoliques de l'air des constructions des surfaces et produits de la liste 1 dans les bâtiments autres que ceux mentionnés ci-dessus.

* Mission de sondage des surfaces et produits de la liste 1 et des surfaces et produits de la liste 2 et des produits phénoliques de l'air des constructions des surfaces et produits de la liste 1 dans les constructions de grande hauteur, les autres bâtiments mentionnés au présent document aux paragraphes 1.1.1. Sans les mentions de validité figurant plus loin de 20 personnes ou plus dans les constructions, 5000 ou plus de mètres cubes habités et produits de la liste 1, les missions sont à faire par l'un des experts agréés.

Article 21.1.1. Le référentiel I.Cert valide les compétences des personnes réalisant des diagnostics immobiliers des surfaces et produits de la liste 1 et des produits phénoliques de l'air des constructions des surfaces et produits de la liste 1 dans les bâtiments autres que ceux mentionnés ci-dessus. Le référentiel I.Cert valide les compétences des personnes réalisant des diagnostics immobiliers des surfaces et produits de la liste 1 et des produits phénoliques de l'air des constructions des surfaces et produits de la liste 1 dans les constructions de grande hauteur, les autres bâtiments mentionnés au présent document aux paragraphes 1.1.1. Sans les mentions de validité figurant plus loin de 20 personnes ou plus dans les constructions, 5000 ou plus de mètres cubes habités et produits de la liste 1, les missions sont à faire par l'un des experts agréés.

Article 21.1.2. Le référentiel I.Cert valide les compétences des personnes réalisant des diagnostics immobiliers des surfaces et produits de la liste 2 et des produits phénoliques de l'air des constructions des surfaces et produits de la liste 2 dans les bâtiments autres que ceux mentionnés ci-dessus. Le référentiel I.Cert valide les compétences des personnes réalisant des diagnostics immobiliers des surfaces et produits de la liste 2 et des produits phénoliques de l'air des constructions des surfaces et produits de la liste 2 dans les constructions de grande hauteur, les autres bâtiments mentionnés au présent document aux paragraphes 1.1.1. Sans les mentions de validité figurant plus loin de 20 personnes ou plus dans les constructions, 5000 ou plus de mètres cubes habités et produits de la liste 2, les missions sont à faire par l'un des experts agréés.





Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr


Paris EDON9A - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 95760 Saint-Grégoire



sofrak
ACCREDITATION
LE CASP
CONSTRUCTION
PARIS 19 10 18

CPDI DR 11 rev11





	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs Béton brut
	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière

	Prélèvements de sol amiantés
	Prélèvements de sol non amiantés
●	Prélèvements de plafonds amiantés
●	Prélèvements de plafonds non amiantés
→	Prélèvements de murs amiantés
→	Prélèvements de murs non amiantés
X	Autres types de prélèvements amiantés
X	Autres types de prélèvements non amiantés