

# OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77

PAGE N° 1

<b>NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR</b> OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE SIEGE SOCIAL 10 Avenue Charles Péguy Boite Postale 114 77002 MELUN CEDEX02 Tél : 01.64.14.14.77 Fax : 01.60.68.51.42 Siret : 277 700 019 00015		<b>BON DE TRAVAUX</b> N° 2017 21861
<b>Réf. fournisseur</b> F / 5149 <b>Marché n°</b> 2017 4475 1 <b>Provenance</b> <b>Objet</b> DEVIS N° DV8911		EXPERT HABITAT INGENIERIE  21 RUE D'ALBERT  62450 AVESNES LES BAPAUME  Téléphone 0321734144
<b>SERVICE</b> DIRECTION PROXIMITE	<b>ÉMETTEUR</b> HERICHER J.CLAUDE	
<b>LOCALISATION</b> Programme 79 TORCY (BEAUREGARD) Tranche Ensemble Escalier Étage Logement Module		
<b>ADRESSE</b>		

**DÉLAI D'EXÉCUTION** 30 JOURS

**PÉRIODE DU** 09-10-2017 **AU** 07-11-2017

ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AMI48	REPERAGE AMIANTE AVANT TVX TVX D'ENTRETIEN OU REPARATIONS - PLUS DE	241,00	5,00	1.205,00
<b>TOTAL H.T.</b>				1.205,00
<b>H.T. ACTUALISE</b>				
<b>COEFFICIENT REGIONAL</b>				
<b>RABAIS</b>				
<b>TOTAL H.T.</b>				
<b>T.V.A.</b>	20,00 %			241,00
<b>TOTAL T.T.C.</b>				1.446,00

AFFECTATION BUDGÉTAIRE		CODES STRUCTURE ET SCHÉMA : IMMOBI			
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE		MONTANT T.T.C.
1 2313101D		R111 01	IMMEUBLE RAPPORT STRUCTURE		1.446,00

AUCUNE AFFECTATION ANALYTIQUE PATRIMOINE

Édité le

03-10-2017

Le Service Émetteur

*Bon pour accord*  
*RF*

Didier GUISY  
 Directeur Général  
  
 La Directrice Générale Adjointe  
 Joëlle PEYROT

EXEMPLAIRE DE CONTRÔLE

BON DE TRAVAUX N° 2017 21861

ACCUSÉ DE RÉCEPTION À RETOURNER AU RESPONSABLE D' ANTENNE DÈS LA FIN DE L'EXÉCUTION DES TRAVAUX

JE SOUSSIGNÉ  
ONT BIEN ÉTÉ EFFECTUÉES PAR L'ENTREPRISE

CERTIFIE QUE LES RÉPARATIONS FAISANT L'OBJET DU B.T. N° 2017 21861  
LE

HEURE D'ARRIVÉE :	SIGNATURE DU LOCATAIRE	SIGNATURE DU REPRÉSENTANT	POUR L'ENTREPRISE
HEURE DE DÉPART :			

## SAS EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

21 ROUTE D'ALBERT  
62450 AVESNES LES BAPAUME  
Tél : 03 21 73 41 44  
Fax : 03 21 73 94 79  
Site web : www.expert habitat.com

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77  
10 AVENUE CHARLES PEGUY  
77000 MELUN

**Devis N° DV8911**

Date : 21/07/2017

Date de validité : 19/10/2017

N° de TVA intracom :

*Peche Rm/01  
Tay  
491*

Description	Qté	P.U. HT	% Rem	Montant HT	TVA
Diagnostic amiante avant travaux : logement <i>Am 48</i>	214,00	5,00		1 070,00	20,00
Diagnostic amiante avant travaux : parties communes intérieures <i>Am 48</i>	27,00	5,00		135,00	20,00
<p>Lieu : Résidence Beauregard TORCY</p> <p>Tarif hors analyse Prix des analyses : MET : 48,00 € ht / U MOLP : 25,00 € ht / U Enrobés : 69,00 € ht / U</p> <p>Nombre de prélèvements estimatif dans la fiche d'intervention jointe (montant non contractuel) selon document excel et CCTP fourni par le client</p> <p>Contact : M. FAOUZI</p>					
<p><b>Didier GUISY</b> Directeur Général</p>  La Directrice Générale Adjointe <b>Joëlle PEYROT</b>					

Devis gratuit. Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre. Toute variation de ces taux sera répercutée sur les prix.

Total HT	1 205,00
Remise 0,00%	0,00
Total HT remisé	1 205,00
Total TVA	241,00
Total TTC	1 446,00
Acomptes	0,00
Net à payer	1 446,00 €

*08/10/17  
Bon pour accord  
RF*

**Mustapha FAOUZI**  
Responsable d'Opérations

DESRIPTIF DE LA MISSION

Intitulé de l'avis / intervention	Client	Objet de l'intervention	Adresse chantier / Adresse de l'habitant / Adresse de l'entreprise	Zone	Adresse de l'habitant / Adresse de l'entreprise	Programme de travaux	Informations générales
19 à 32 Rue du Beaupré - 1 à 7 Fromental au Galion	19	9	19 à 32 Rue du Beaupré - 1 à 7 Fromental au Galion	Zone 1	19 à 32 Rue du Beaupré - 1 à 7 Fromental au Galion	50702017	214
Type de mission	Atelier Avant Travaux	Constat et suivi sur place	Atelier Avant Travaux	Zone 1	Atelier Avant Travaux	50702017	214
Informations générales	Nbre jours prévus : 23 jours						

DESRIPTIF DE L'INTERVENTION

Code	Description de l'intervention	Zone	Quantité	Unité	Remarques
1	Remplacement des bouches d'aération par des bouches hygiéniques	Boîtier VMC	1	par type de pièce	214
2	Remplacement des ECS	Murs	1	par type de pièce	428
3	Remplacement des manivelles	Placards	1	par type de pièce	214
4	Remplacement des bouches d'aération par des bouches hygiéniques	Placards	1	par type de pièce	214
5	Remplacement des ECS	Placards	1	par type de pièce	428
6	Remplacement des manivelles	Placards	1	par type de pièce	214
7	Remplacement des bouches d'aération par des bouches hygiéniques	Placards	1	par type de pièce	214
8	Remplacement des ECS	Placards	1	par type de pièce	428
9	Remplacement des manivelles	Placards	1	par type de pièce	214
10	Remplacement des bouches d'aération par des bouches hygiéniques	Placards	1	par type de pièce	214
11	Remplacement des ECS	Placards	1	par type de pièce	428
12	Remplacement des manivelles	Placards	1	par type de pièce	214
13	Remplacement des bouches d'aération par des bouches hygiéniques	Placards	1	par type de pièce	214
14	Remplacement des ECS	Placards	1	par type de pièce	428
15	Remplacement des manivelles	Placards	1	par type de pièce	214
16	Remplacement des bouches d'aération par des bouches hygiéniques	Placards	1	par type de pièce	214
17	Remplacement des ECS	Placards	1	par type de pièce	428
18	Remplacement des manivelles	Placards	1	par type de pièce	214

02/120/17  
 Responsable d'opérations  
 Mustapha FAOUZI